	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

FRENTE DE OBRA	P. 70 - 71	LUGAR	COP-690-2022
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER	FECHA DE INSPECCIÓN	29 08 2023

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	NA		
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	NA		
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	C		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	C		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yibeth Ardila YIBETH CAROLINA ARDILA SALINAS

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

FRENTE DE OBRA	P 73-74-75-76			LUGAR	COP-690 -2023
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER			FECHA DE INSPECCIÓN	29 08 23

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	NA.		
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	NA		
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	NA.		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	C		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	C		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C.		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	YUBERTH CAROLINA ARCILA SALINAS INSPECTOR SST HSA

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY, GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

FRENTE DE OBRA	P 77			LUGAR	COP-690-2022
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER			FECHA DE INSPECCIÓN	29 08 23

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	NA		
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	NA		
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	NA		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	C		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Roberth Arévalo ROBERTH CAROLINA ARCILA SALINAS

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

FRENTE DE OBRA	P 79			LUGAR	COP-690-2022
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER			FECHA DE INSPECCIÓN	29 / 08 / 2023

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	NA		
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	NA		
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C.		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	C.		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	C		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C.		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yibeth Adela YIBETH CAROLINA AVILA SALCEDO

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

FRENTE DE OBRA	P 80			LUGAR	COP-690-2022
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER			FECHA DE INSPECCIÓN	29 / 08 / 2023

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	NA		
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	NA		
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA.		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	NA		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	C		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C.		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C.		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yibeth Ardila YIBETH CAROLINA ARDILA SALINES

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

FRENTE DE OBRA	P. 89	LUGAR	COP-690-2022		
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER	FECHA DE INSPECCIÓN	29	08	2023

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	NA		
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	NA		
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C.		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	C		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C.		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	C		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C.		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C.		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yibeth Ardila. YIBETH CAROLINA ARDILA SALINAS

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSION: 0

P 48-49

FRENTE DE OBRA	Cubiertas CIV 8004816-800 4699	LUGAR	Amparo
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER	FECHA DE INSPECCIÓN	24 08 23

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	C	Todo en orden	
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	C		
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	C		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	C		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	NA		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Jairo Torres

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

P 50 - 44

FRENTE DE OBRA	Ampuro CIV 8004663 - 800.4757		LUGAR	Carabineros	
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER		FECHA DE INSPECCIÓN	24	08	23

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	C	no todo en orden	
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	CP	Retroexcavadora en reparación	
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C	Sardos desperdicios	
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	C	Sin este tipo de material	
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	NA	no cuenta con campamento	
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	NA		
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C	todo ordenado	
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	CP	Maquinaria en reparación	
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	C		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA	no hay Químicos en la zona	
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Jairo Toro Maisalve

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0

FRENTE DE OBRA	Cambusta COP 690		LUGAR	CIV 5003282 P78	
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER		FECHA DE INSPECCIÓN	25	08 23

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	C	todo en orden	
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	C	No cuenta con maquinaria	
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C		
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	C	todo bien clasificado	
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	NC	No cuenta con copa	
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	NA	los documentos se guardan en oficina	
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA	No se almacenan productos quimicos	
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	C		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jhon Jairo Torres

	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	
Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II		CVK 22 CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0	

FRENTE DE OBRA	Amparo CIV 8004414 P56	LUGAR	Combustos		
NOMBRE DEL RESIDENTE O INSPECTOR	CARLOS EDUARDO SALAZAR SOLER	FECHA DE INSPECCIÓN	24	08	23

TIPO DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	C	NO CUMPLE	NC	CUMPLE PARCIALMENTE	CP	NO APLICA	NA				

ITEM	CRITERIO	CALIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE PLAN DE ACCION
1	Hay equipos, herramientas, material o elementos innecesarios en el área de trabajo.	C	Todo en orden	
2	Hay equipos, herramienta, material o elementos en mal estado o averiados	C	Todo en buen estado	
3	Las áreas de circulación se encuentran libres de obstáculos.	C	los senderos despejados	
4	En el frente de obra hay material para reciclar sin clasificar (botellas, envases, cajas, bolsas, cajas, papel)	NA		
5	Campamento/oficina de obra se encuentra ordenado	C		
6	Se desarrollan actividades de manera ordenada y planeada	C		
7	Los documentos o información se encuentran identificados, protegidos y almacenados debidamente.	NA	los documentos se guardan en oficina	
8	Herramienta, materiales, insumos se encuentran ordenados y almacenados	C		
9	Maquinas, herramienta, equipos se encuentran limpios y en buen estado.	C		
10	Baños, Vestier, campamento y demás instalaciones del frente de obra están limpios.	C		
11	EPP, botiquín, extintor, camilla se encuentran aseados y en buen estado.	C		
12	el almacenamiento de productos líquidos se hace en el espacio adecuado	NA		
13	Los productos químicos se encuentran etiquetados	NA		
14	Las tareas desarrolladas se hacen en orden, de manera segura, adoptando comportamientos seguros.	C		
15	las condiciones de iluminación, ventilación, ruido y temperatura son las adecuadas	C		
16	La señalización o demarcación de las áreas de trabajo son visibles	C		
17	Se hace una clasificación de residuos de acuerdo con su origen (Papel, cartón, vidrio, alimentos, res peligrosos)	NA		
18	Se cumple con las normas o políticas de seguridad y salud en el trabajo	C		
19	El personal del área participa de las actividades programadas	C		
20	Se evidencia el cumplimiento a todas las acciones de mejora	C		
21	Se evidencia motivación y liderazgo por parte de los inspectores y residentes.	C		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	