Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0





PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	RETROEXCAVADORA
KILOMETRAJE ACTUAL:	1334,8
MODELO:	2020
PLACA:	CAT3055EPAWE212969
MARCA:	CATERPILLAR
CONDUCTOR:	MARCELINO BECERRA
No. CÉDULA:	80.500.747
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	
PROPIETARIO:	Trasportes Perra
No. CÉDULA:	
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24-08-23

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS		LUCES	SI
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas	Bueno	Bajas/Plenas	Bueno
Revisión tecnico mecánica	07-23	Laterales	Bueno	Direccionales	NA
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero	Bueno	Reversa	NA
Licencia de conducción	NA	Espejo retrovisor	Bueno	Parqueo	NA
Contactos de Emergencia		Espejos Laterales	Bueno	Luces de cabina	Bueno
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	NO	Aceite motor	Bueno	Estado cojineria	Bueno
Camara fotográfica	NA	Ultimo cambio	07-23	Estado de las sillas	Bueno
Linterna con pilas	NA	Líquido de frenos	NA	Estado de la tapicería	Bueno
Botiquin	NO	Refrigerante	Bueno	Aseo del vehículo.	Bueno
EXTINTOR	NO	Agua parabrisas	Bueno	Manijas puertas	Bueno
Pin de Seguridad	NO	Nivel combustible	Bueno	Chapas puertas	Bueno
Cargado	NO	Fugas de lubricantes	NO	Seguros puertas	Bueno
Vigente	NO	Fugas de Agua	NO	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS	SI	**OTROS**		Aire acondiconado	Bueno
Triangulos Reflectores (2)	NO			Bocina	Bueno
Gato	NO	Freno de mano	Bueno	Alarma reversa	Bueno
Caja de herramientas.	SI (llaves)	Correa del Ventilador	Bueno	Instrumentos	
Cruceta	NO	Dispositivos de amarre	Bueno	Cinturones S delanteros	Bueno
Tacos	NO	Correas	Bueno	Cinturones S traseros	NA
Llanta de repuesto	NA	Ganchos	Bueno	Mandos eléctricos	Bueno
Cables de Arranque	NO	Gancho de Remolque	Bueno	Tablero de controles	Bueno

NEUMÁTICOS NA				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**		Emanación de gases	Bueno
Delantero Derecho	NO	Delantero Derecho	NO		
Delantero Izquierdo	NO	Delantero Izquierdo	NO		
Trasero Derecho	NO	Trasero Derecho	NO	Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	Bueno
Trasero Izquierdo	NO	Trasero Izquierdo	NO		
Llanta repuesto	NO	Llanta repuesto	NO		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó	Revisó
Nombre	MARCELINO BECERRA	Jhon Jairo Torres
Firma		

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0





PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	VIBROCOMPACTADOR
KILOMETRAJE ACTUAL:	3636
MODELO:	2000
PLACA:	11170031000
MARCA:	BOMAG
CONDUCTOR:	CRISTIAN GONZALEZ
No. CÉDULA:	1001199861
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	NA
PROPIETARIO:	MASERCO
No. CÉDULA:	830091870-1
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24-08-23

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS	NA	LUCES	Bueno
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas		Bajas/Plenas	Bueno
Revisión tecnico mecánica	04-23	Laterales		Direccionales	NA
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero		Reversa	Bueno
Licencia de conducción	NA	Espejo retrovisor		Parqueo	NA
Contactos de Emergencia	3152118319	Espejos Laterales		Luces de cabina	NA
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	No	Aceite motor	Bueno	Estado cojineria	Bueno
Camara fotográfica	No	Ultimo cambio	04-23	Estado de las sillas	Bueno
Linterna con pilas	No	Líquido de frenos	Bueno	Estado de la tapiceria	Bueno
Botiquin	Bueno	Refrigerante	Bueno	Aseo del vehiculo.	Bueno
EXTINTOR	53	Agua parabrisas	NA	Manijas puertas	NA
Pin de Seguridad	Bueno	Nivel combustible	Bueno	Chapas puertas	NA
Cargado	Bueno	Fugas de lubricantes	Bueno	Seguros puertas	NA
Vigente	01-23	Fugas de Agua	No	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS	NA	**OTROS**		Aire acondiconado	NA
Triangulos Reflectores (2)	No			Bocina	Bueno
Gato	No	Freno de mano	Bueno	Alarma reversa	Bueno
Caja de herramientas.	No	Correa del Ventilador	Bueno	Instrumentos	NA
Cruceta	No	Dispositivos de amarre	No	Cinturones S delanteros	Bueno
Tacos	No	Correas	Bueno	Cinturones S traseros	NA
Llanta de repuesto	No	Ganchos	No	Mandos eléctricos	Bueno
Cables de Arranque	No	Gancho de Remolque	Bueno	Tablero de controles	Bueno

NEUMÁTICOS NA				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**		Emanación de gases	bajo (Bueno)
Delantero Derecho		Delantero Derecho			
Delantero Izquierdo		Delantero Izquierdo			
Trasero Derecho		Trasero Derecho		Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	Bueno
Trasero Izquierdo		Trasero Izquierdo			
Llanta repuesto		Llanta repuesto			

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó	Revisó
Nombre	Ivan Juan Torres	Cristian Gonzalez Gonzalez C.
Firma		

AMPARO

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0





PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	RETROEXCAVADORA
KILOMETRAJE ACTUAL:	No 7670
MODELO:	2012
PLACA:	A93K 15084
MARCA:	BOTCAT
CONDUCTOR:	Edier Arbeláez
No. CÉDULA:	1039680609
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	TRASPORTE Y MAQUINARIA CYC SAS
PROPIETARIO:	Edison calle
No. CÉDULA:	
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24-08-23

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS		LUCES	
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas	NO	Bajas/Plenas	SI
Revisión tecnico mecánica	08-24	Laterales	NO	Direccionales	NO
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero	NO	Reversa	NO
Licencia de conducción	C	Espejo retrovisor	NO	Parqueo	NO
Contactos de Emergencia	3005534961	Espejos Laterales	NO	Luces de cabina	NO
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	NO	Aceite motor	SI	Estado cojineria	Bueno
Camara fotográfica	NA	Ultimo cambio	08-24	Estado de las sillas	Bueno
Linterna con pilas	NO	Líquido de frenos	NA	Estado de la tapiceria	Bueno
Botiquin	NO	Refrigerante	SI	Aseo del vehiculo.	SI
EXTINTOR	NO	Agua parabrisas	NA	Manijas puertas	NA
Pin de Seguridad		Nivel combustible	SI	Chapas puertas	NA
Cargado		Fugas de lubricantes	SI (Leve)	Seguros puertas	NA
Vigente		Fugas de Agua	NO	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS		**OTROS**		Aire acondiconado	NA
Triangulos Reflectores (2)	NO			Bocina	Bueno
Gato	NO	Freno de mano	SI C	Alarma reversa	Bueno
Caja de herramientas.	SI	Correa del Ventilador	C	Instrumentos	NA
Cruceta		Dispositivos de amarre	NO	Cinturones S delanteros	Bueno
Tacos	NO	Correas	SI	Cinturones S traseros	NA
Llanta de repuesto	NA	Ganchos	NA	Mandos eléctricos	Bueno
Cables de Arranque	SI	Gancho de Remolque	NA	Tablero de controles	Bueno

NEUMÁTICOS NA				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**		Emanación de gases	Bueno
Delantero Derecho	NO	Delantero Derecho	NO		
Delantero Izquierdo	NO	Delantero Izquierdo	NO		
Trasero Derecho	NO	Trasero Derecho	NO	Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	Bueno
Trasero Izquierdo	NO	Trasero Izquierdo	NO		
Llanta repuesto	NO	Llanta repuesto	NO		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó	Revisó
Nombre	Julian Torres	Carlos Zabaleta
Firma		

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0



PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	MINICARGADOR
KILOMETRAJE ACTUAL:	2786.2
MODELO:	2019
PLACA:	AZNB13790
MARCA:	NEW HOLLAND
CONDUCTOR:	AUDEGANO GARCIA
No. CÉDULA:	16.454.766
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	NA
PROPIETARIO:	AUDEGANO GARCIA
No. CÉDULA:	16.454.766
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29 AGOSTO

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS		LUCES	
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas	NA	Bajas/Plenas	NA
Revisión tecnico mecánica	NA	Laterales	B	Direccionales	NA
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero	B	Reversa	B
Licencia de conducción	NA	Espejo retrovisor	B	Parqueo	B
Contactos de Emergencia	B	Espejos Laterales	NA	Luces de cabina	B
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	B	Aceite motor	B	Estado cojineria	B
Camara fotográfica	NA	Ultimo cambio	2750	Estado de las sillas	B
Linterna con pilas	NA	Líquido de frenos	B	Estado de la tapiceria	B
Botiquin	B	Refrigerante	B	Aseo del vehículo.	B
EXTINTOR		Agua parabrisas	NA	Manijas puertas	NA
Pin de Seguridad	B	Nivel combustible	B	Chapas puertas	NA
Cargado	B	Fugas de lubricantes	B	Seguros puertas	NA
Vigente	B	Fugas de Agua	NA	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS		**OTROS**		Aire acondicionado	NA
Triangulos Reflectores (2)	NA			Bocina	B
Gato	NA	Freno de mano	NA	Alarma reversa	B
Caja de herramientas.	NA	Correa del Ventilador	NA	Instrumentos	B
Cruceta	NA	Dispositivos de amarre	NA	Cinturones S delanteros	B
Tacos	NA	Correas	NA	Cinturones S traseros	NA
Llanta de repuesto	NA	Ganchos	NA	Mandos eléctricos	B
Cables de Arranque	NA	Gancho de Remolque	NA	Tablero de controles	B

NEUMÁTICOS				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**			
Delantero Derecho	B	Delantero Derecho	B	Emanación de gases	B
Delantero Izquierdo	B	Delantero Izquierdo	B		
Trasero Derecho	B	Trasero Derecho	B	Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	B
Trasero Izquierdo	B	Trasero Izquierdo	B		
Llanta repuesto	B	Llanta repuesto	B		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó	Revisó
Nombre	YIBETH CAROLINA ARCILA	
Firma	Yibeth Arcila	

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022 / VERSIÓN: 0	





PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	MINICARGADOR
KILOMETRAJE ACTUAL:	8907.2
MODELO:	2,014
PLACA:	NAM4221515
MARCA:	NEW HOLAND
CONDUCTOR:	JONATHAN MELO
No. CÉDULA:	1.010.119.307
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	
PROPIETARIO:	JONATHAN MELO
No. CÉDULA:	1.010.119.307
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29 AGOSTO

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS		LUCES	
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas	NA	Bajas/Plenas	NA
Revisión tecnico mecánica	NA	Laterales	B	Direccionales	NA
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero	B	Reversa	B
Licencia de conducción	NA	Espejo retrovisor	B	Parqueo	B
Contactos de Emergencia	B	Espejos Laterales	NA	Luces de cabina	B
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	B	Aceite motor	B	Estado cojineria	B
Camara fotográfica	NA	Ultimo cambio	8650	Estado de las sillas	B
Linterna con pilas	NA	Líquido de frenos	B	Estado de la tapiceria	B
Botiquin	B	Refrigerante	B	Aseo del vehículo.	B
EXTINTOR		Agua parabrisas	NA	Manijas puertas	NA
Pin de Seguridad	B	Nivel combustible	B	Chapas puertas	NA
Cargado	B	Fugas de lubricantes	B	Seguros puertas	NA
Vigente	B	Fugas de Agua	NA	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS		**OTROS**		Aire acondicionado	NA
Triangulos Reflectores (2)	NA			Bocina	B
Gato	NA	Freno de mano	NA	Alarma reversa	B
Caja de herramientas.	B	Correa del Ventilador	NA	Instrumentos	B
Cruceta	NA	Dispositivos de amarre	NA	Cinturones S delanteros	B
Tacos	NA	Correas	NA	Cinturones S traseros	NA
Llanta de repuesto	NA	Ganchos	NA	Mandos eléctricos	B
Cables de Arranque	NA	Gancho de Remolque	NA	Tablero de controles	B

NEUMÁTICOS				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**			
Delantero Derecho	B	Delantero Derecho	B	Emanación de gases	B
Delantero Izquierdo	B	Delantero Izquierdo	B		
Trasero Derecho	B	Trasero Derecho	B	Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	B
Trasero Izquierdo	B	Trasero Izquierdo	B		
Llanta repuesto	NA	Llanta repuesto	NA		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó	Revisó
Nombre	Yiberth Carolina Arcila Salinas	Carlos [illegible]
Firma	Yiberth Arcila	

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022 / VERSIÓN: 0	





PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	MINICARGADOR
KILOMETRAJE ACTUAL:	3280
MODELO:	2014
PLACA:	8DUO473
MARCA:	BOBCAT
CONDUCTOR:	UVER NOGUERA
No. CÉDULA:	1´058,787,117
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	
PROPIETARIO:	SAM INGENIERIA
No. CÉDULA:	9012547987
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/8/0

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS		LUCES	
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas	NA	Bajas/Plenas	NA
Revisión tecnico mecánica	NA	Laterales	NA	Direccionales	NA
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero	B	Reversa	B
Licencia de conducción	NA	Espejo retrovisor	B	Parqueo	NA
Contactos de Emergencia	B	Espejos Laterales	NA.	Luces de cabina	B
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	B	Aceite motor	B	Estado cojineria	B
Camara fotográfica	NA	Ultimo cambio	3380 3 AGOSTO	Estado de las sillas	B
Linterna con pilas	NA	Líquido de frenos	B	Estado de la tapicería	B
Botiquin	B	Refrigerante	B	Aseo del vehículo.	B
EXTINTOR		Agua parabrisas	NA	Manijas puertas	NA
Pin de Seguridad	B	Nivel combustible	B	Chapas puertas	NA
Cargado	B	Fugas de lubricantes	NA	Seguros puertas	NA
Vigente	B	Fugas de Agua	NA.	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS		**OTROS**		Aire acondicionado	NA
Triangulos Reflectores (2)	NA			Bocina	B
Gato	NA	Freno de mano	NA	Alarma reversa	B
Caja de herramientas.	NA	Correa del Ventilador	NA	Instrumentos	B
Cruceta	NA	Dispositivos de amarre	NA	Cinturones S delanteros	B
Tacos	NA	Correas	NA	Cinturones S traseros	NA
Llanta de repuesto	NA	Ganchos	NA	Mandos eléctricos	B
Cables de Arranque	NA	Gancho de Remolque	NA	Tablero de controles	B

NEUMÁTICOS				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**		Emanación de gases	B
Delantero Derecho	B	Delantero Derecho	B		
Delantero Izquierdo	B	Delantero Izquierdo	B		
Trasero Derecho	B	Trasero Derecho	B	Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	B
Trasero Izquierdo	B	Trasero Izquierdo	B		
Llanta repuesto	NA	Llanta repuesto	NA		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó	Revisó
Nombre	YIBER Andres Acosta Salazar	Carlos Esteban
Firma		

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0





PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	MINICARGADOR
KILOMETRAJE ACTUAL:	9341
MODELO:	2,014
PLACA:	000000332C0400955
MARCA:	DINAPAC
CONDUCTOR:	PEDRO CASTELLANO
No. CÉDULA:	79583665
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	
PROPIETARIO:	CONSTRUBERNAL
No. CÉDULA:	
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29. AGOSTO

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS		LUCES	
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas	NA	Bajas/Plenas	NA
Revisión tecnico mecánica	NA	Laterales	NA	Direccionales	NA
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero	NA	Reversa	B
Licencia de conducción	NA	Espejo retrovisor	B	Parqueo	B
Contactos de Emergencia	B	Espejos Laterales	NA	Luces de cabina	B
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	B	Aceite motor	B	Estado cojineria	B
Camara fotográfica	NA	Ultimo cambio	4260	Estado de las sillas	B
Linterna con pilas	NA	Liquido de frenos	B	Estado de la tapicería	B
Botiquin	B	Refrigerante	B	Aseo del vehículo.	B
EXTINTOR		Agua parabrisas	NA	Manijas puertas	NA
Pin de Seguridad	B	Nivel combustible	B	Chapas puertas	NA
Cargado	B	Fugas de lubricantes	NA	Seguros puertas	NA
Vigente	B	Fugas de Agua	NA	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS		**OTROS**		Aire acondicionado	NA
Triangulos Reflectores (2)	NA			Bocina	B
Gato	NA	Freno de mano	NA	Alarma reversa	B
Caja de herramientas.	NA	Correa del Ventilador	NA	Instrumentos	NA
Cruceta	NA	Dispositivos de amarre	NA	Cinturones S delanteros	B
Tacos	NA	Correas	NA	Cinturones S traseros	NA
Llanta de repuesto	NA	Ganchos	NA	Mandos eléctricos	B
Cables de Arranque	NA	Gancho de Remolque	NA	Tablero de controles	B

NEUMÁTICOS				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**		Emanación de gases	B
Delantero Derecho	NA	Delantero Derecho	NA		
Delantero Izquierdo	NA	Delantero Izquierdo	NA		
Trasero Derecho	NA	Trasero Derecho	NA	Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	B
Trasero Izquierdo	NA	Trasero Izquierdo	NA		
Llanta repuesto	NA	Llanta repuesto	NA		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó	Revisó
Nombre	YI BETH CAROLINA ARCILA SILVA	Carlos E Salazar
Firma		

Alcaldía Local de Kennedy	CONTRATO COP 690 DE 2022	FORMATO INSPECCIÓN A VEHÍCULOS
	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO II	CVK 22 CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22
	FECHA: OCTUBRE DE 2022	VERSIÓN: 0



PROYECTO/OBRA:	COP-690-2022
VEHÍCULO:	VIBROCOMPACTADOR
KILOMETRAJE ACTUAL:	h 2750
MODELO:	2012
PLACA:	AZNB1379
MARCA:	BOBCAT
CONDUCTOR:	CRISANTO MORENO
No. CÉDULA:	79209,433
No. LICENCIA DE CONDUCCIÓN	
PROPIETARIO:	PROURBANOS
No. CÉDULA:	
COMBUSTIBLE:	DIESEL
FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/08/23

Nota: Si el conductor no dispone del formato de Inspección, ésta se da por no realizada.

DOCUMENTACIÓN		VIDRIOS/ESPEJOS		LUCES	
Licencia de tránsito	NA	Parabrisas	No	Bajas/Plenas	Bueno
Revisión tecnico mecánica	NA	Laterales	No	Direccionales	NA
Seguro obligatorio	NA	Vidrio Trasero	Si	Reversa	Bueno
Licencia de conducción	NA	Espejo retrovisor	No	Parqueo	Bueno
Contactos de Emergencia	311 267 1922	Espejos Laterales	No	Luces de cabina	No
EQUIPO EMERGENCIAS		**FLUIDOS**		**OTROS**	
Kit de Accidentes	Bueno	Aceite motor	Bueno	Estado cojineria	Bueno
Camara fotográfica	NA	Ultimo cambio	07/08	Estado de las sillas	Bueno
Linterna con pilas	NA	Líquido de frenos	NA	Estado de la tapicería	Bueno
Botiquin	Bueno	Refrigerante	Bueno	Aseo del vehículo.	Bueno
EXTINTOR		Agua parabrisas	NA	Manijas puertas	NA
Pin de Seguridad	Bueno	Nivel combustible	Bueno	Chapas puertas	NA
Cargado	Bueno	Fugas de lubricantes	No	Seguros puertas	NA
Vigente	05/24	Fugas de Agua	No	Elevavidrios	NA
HERRAMIENTAS		**OTROS**		Aire acondicionado	NA
Triangulos Reflectores (2)	NA			Bocina	Bueno
Gato	NA	Freno de mano	Bueno	Alarma reversa	Bueno
Caja de herramientas.	No	Correa del Ventilador	Bueno	Instrumentos	NA
Cruceta	No	Dispositivos de amarre	Bueno	Cinturones S delanteros	Bueno
Tacos	No	Correas	Bueno	Cinturones S traseros	Bueno
Llanta de repuesto	No	Ganchos	No	Mandos eléctricos	Bueno
Cables de Arranque	No	Gancho de Remolque	No	Tablero de controles	Bueno

NEUMÁTICOS				CONTAMINANTE	
DESGASTE / ESTRUCTURA		**PRESIÓN**			
Delantero Derecho	Bueno	Delantero Derecho	Bueno	Emanación de gases	Bajo
Delantero Izquierdo	Bueno	Delantero Izquierdo	Bueno		
Trasero Derecho	Bueno	Trasero Derecho	Bueno	Sistema De Escape (Exosto-Silenciadores)	Bueno
Trasero Izquierdo	Bueno	Trasero Izquierdo			
Llanta repuesto	NA	Llanta repuesto	NA		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha).

	Realizó			Revisó
Nombre	Jhon	Jairo	Lopez	
Firma				