Folio No. hoja 39

P74

Sabado 29 Julio 2023
P74 CW: 8001184.
cl 138b cra 93d cra 94c
Tiempo = SECO
Actividades: Continuar con la instalacion de sumideros y cabezales para sumideros

Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Trafico 1, boal 1

Steven Yoms

Lunes 31 Julio 2023
P74 CW: 8001184.
cl 138b cra 93d cra 94c
Tiempo = SECO
Actividades: Instalacion de sumideros
Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudante 2,

Steven Yoms

Martes 01 Agosto 2023
P74 CW: 8001184.
cl 138b cra 93d cra 94c
Tiempo = SECO
Actividades: Frente de obra sin actividad
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia la prioridad sin actividad

Sandra Gonzalez
Res. SST.

Steven

Yanet Claro
Residente Ambiental.

P74.

Folio No. Hoja 40

Miercoles 02 Agosto 2023
P74 CIV: 8001184
cll38b cra 93d cra 94C
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

Jueves 03 Agosto 2023.
P74 CIV: 8001184.
cll38b cra 93d cra 94C
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

StevenB

Viernes 04 Agosto 2023.
P74 CIV: 8001184.
cll38b cra 93d cra 94C
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad.

StevenB

Sabado 05 Agosto 2023
P74 CIV: 8001184.
cll38b cra 93d cra 94C
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB

P74

Martes. 08 Agosto 2023.
P74 CIV: 8001184.
cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo seco
Actividades:
Componente SST: Se realiza recorrido y se evidencia frente de obra en actividad de instalación de geotextil en el empalme de la esquina occidental para terminación de Pozo.
El Cuenta con kit de emergencia compartido con la prioridad 75, el personal cuenta con los epp y dotacion de identificación visual

Steven Sandra Gonzalez

·Instalacion a instalacion fresado, geotextil y geoceldа con el empalme Dc P74-75-76.

NP-22 : Geotextil : 15.75 m²
NP-23 : Geoceldа = 15.75 m²
NP-24 : Fresadо = 2,33 m³

Steven Yam S

Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 3, Tecnico 1

Miercoles 09 Agosto 2023
P74 CIV: 8001184.
cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo: Seco.
Actividades: Continuan con el empalme.
Personal: Inspector 1, Oficial 1, Ayudantes 2.

Steven Yam S

Folio No. hoja 42

P74

Jueves 10 Agosto 2023

P74 CIV: 8001184

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo: Seco.

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Viernes 11 Agosto 2023

P74 CIV: 8001184

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo = Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 12 Agosto 2023

P74 CIV: 8001184

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo: Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

Lunes 14 Agosto 2023

P74 CIV: 8001184.

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo. Seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven B

P74

Martes 15 Agosto 2023

P74 CIU: 8001184

cll 38b cra 93d cra 94c

Tiempo - SECO

Actividades. Frente de obra sin actividad

Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia enpalme via, el kit de emergencias y kit antiderrame se encuentran en la prioridad 75, el personal cuenta con los elementos de Proteccion Personal y dotacion de identificacion Visual. Cuenta con Punto ecologico.

Yanet claro, Residente Ambiental

Steven B

Sandra Gonzalez G

Miercoles 16 Agosto 2023

P74 CIU 8001184

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo = SECO.

Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Jueves 17 Agosto 2023

P74 CIU: 8001184

cll 38b cra 93d cra 94c

Tiempo: SECO

Actividades frente de obra sin actividad

Steven B

P 74

Viernes 18 Agosto 2023

P74 CIV: 8001184

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo: seco

Actividades: Vaciado de concreto 3000 psi

NP-30: concreto 3000 psi = 7.98 m^2

Personal = Oficial 1, Inspector 1, Ayudantes 3, Trapico 1,

Steven Yam

Sabado 19 Agosto 2023

P74 CIV: 8001184.

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo = seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yam

Martes 22 Agosto 2023

P74 CIV: 8001184

cll 38b cra 93d cra 94C

Tiempo = seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

Componente SST: se realiza recorrido y se evidencia Prioridad sin actividad Tecnica

Steven Sandra Gonzalez

P74

Miercoles 23 Agosto 2023
P74 CIV: 8001184.
cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo = Seco
Actividades: frente de obra sin actividad.

Steven Yam

Jueves 24 Agosto 2023
P74 CIV. 8001184
cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo = SECO
Actividades: Instalacion parcial de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%
Personal: Inspector 1, Ayudantes 2, Operador 1, Trafico 1

Steven Yam

Viernes 25 Agosto 2023
P74 CIV. 8001184.
cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo = Seco
Actividades: Instalacion de fresado estabilizado con cemento y solid soil al 4%.

NP-25 = Fresado estabilizado = 4.2 m^3

Personal = Oficial 1, Ayudantes 3, Trafico 1.

Steven Yam

P74

Sabado 26 Agosto 2023
P74 CIV. 8001181
cll38b cra 93d cra 94C
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

Steven Yam

Lunes 28 Agosto 2023
P74 CIV. 8001181
cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo = Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB Yam

Martes 29 Agosto 2023
P74 CIV: 8001181
cll 38b cra 93d cra 94C.
Tiempo: Seco
Actividades: Frente de obra sin actividad
Componente SST - Ambiental: Se realiza recorrido y se evidencia el el CIV sin actividad Tecnica.

Sandra Gonzalez
Res SST.

Yanet Clara P
Residente Ambiental.

StevenB

Miercoles 30 Agosto 2023
P74 CIV: 8001181
cll 38b cra 93d cra 94C
Tiempo = Seco
Actividades: Vaciado de concreto MR-41 rampa acceso.

P74

NP-24 : Concreto MC-41 = 10,33m².

Personal: Oficial 1, Ayudante 3, Trafico 1.

Steven B

Jueves 31 Agosto 2023

P74 CIU: 8001181

cll 38b cra 93d cra 94c

Tiempo: Seco

Actividades: Excavacion manual para apiques, supervision de redes Secas, Humedas para paso

Personal: Ayudantes 2.

Viernes 01 Septiembre 2023

P74 CIU: 8001181

cll 38b cra 93d cra 94c

Tiempo: Seco

Actividades: frente de obra sin actividad

Steven B

Sabado 02 Septiembre 2023

P74 CIU: 8001181

cll 38b cra 93d cra 94c

Tiempo: Seco

Actividades: Excavacion manual para la localizacion de redes, sondeo, Apiques sobre Espacio publico cra 94-c

Steven B

P74

4001 = Excavacion manual = 2.72 m^3

Personal = Ayudantes

StevenB KFMS

Lunes 04 Septiembre 2023

P74. CLU: 8001184

cll38b cra 93d cra 94c.

Tiempo = seco

Actividades: Frente de obra sin actividad

StevenB KFMS

Martes 05 Septiembre 2023

P74. CLU: 8001184.

cll38b cra 93d cra 94c.

Tiempo: seco

Actividades: Frente de obra sin actividad.

Componente Tecnico = Se solicita al contratista tomar las precauciones necesarias en las excavaciones, donde se va a realizar las perforaciones dirigidas, dado que, iniciaron el 31 de agosto del 2023 y a la fecha no se han iniciado dichas perforaciones...
Se le recuerda que cualquier daño que se presente en las excavaciones del espacio publico o en la via es a riesgo del contratista.