CE-CVK22-ADM-646
03 de agosto de 2023

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Atn. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Subdirector de Planes de Manejo de Transito
Dirección: Calle 13 # 37 - 35
Tel: (1) 3619400
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: **Respuesta a comunicado SPMT 202331206451671 – Incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).**

Cordial saludo,

El **CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22**, se permite dar respuesta al comunicado SPMT 202331206451671, en el cual informan que:

"… en visita técnica de seguimiento a PMT por obra efectuada el día 17 de julio de 2023 a las 08:58 a.m., se evidenciaron incumplimientos en el frente de obra que se relaciona en la Tabla 1, los cuales se describen a continuación:..:"

Incumplimientos:

Carrera 92B entre Calle 40 Sur y Calle 41 Sur

- El cerramiento de obra en ambos andenes, no se encuentra implementado conforme a lo autorizado por la SDM; la zona de obra no se encuentra totalmente aislada, permitiendo el contacto de los peatones con la obra, lo que genera riesgo para estos actores viales y el deterioro de las mismas obras que aún no han culminado.

- Adicionalmente, la obra por la cual circulan los peatones se encuentra obstaculizada por escombros, materiales y vehículos de obra, los cuales deberían encontrarse únicamente dentro de la zona intervenida (andenes), generando condiciones de incomodidad e inseguridad para los peatones que circulan por este tramo vial.

RESPUESTA: El contratista se encontraba realizando la construcción de los andenes y durante las actividades de excavación y relleno el material era acopiado y retirado al final del día para asegurar la segura circulación del peatón, sin embargo, por el espacio tan reducido algunas veces los materiales son temporalmente descargados en la vía e introducidos al área de los andenes. Se subsana la situación observada y se restablece la circulación por la vía.

Sede Principal: Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
Tel: (+57) 1 9261808 - 7653882
Bogotá D. C.

	
CARRERA 92B ENTRE CALLE 40 SUR Y CALLE 41 SUR	

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: N/A
CC: Ing. Juan Manuel Alba – Consorcio SCLV – Director de Interventoría - u233sclvkennedy@gmail.com
Ing. Andrés Rojas - Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses - Infraestructura FDLK - Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co