SOLUCIONES E INGENIERIA

Bogotá D. C., 26 de octubre de 2023

Señores:
GOBERNACIÓN DEL CESAR
ESTHER MENDOZA PEINADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn: Ing. MARIA GABRIELA RUMBO CASTRO
Profesional de apoyo a la supervisión
Valledupar- Cesar

Referencia: CONTRATO INTERVENTORÍA No 2022050021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Asunto: APROBACIÓN INFORME SST No. 8 DE OBRA NO 2022040011 CUYO OBJETO ES: *"(...) MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. (...)"*

Respetados señores:

Por medio de la presente, en cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato en referencia, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIV, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" Esta interventoría aprueba el informe SST No. 8 del contrato de obra No. 2022040011.

Por tanto, se solicita a la entidad dar continuidad al tramite de liquidación del mismo.

Atentamente,

JOHANNA I. LÓPEZ TINOCO
Representante legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORÍA CTO 2022 05 0021

Reviso y Verifico: JOHANNA I. LÓPEZ TINOCO – Representante Legal

Cra 7 N. 180 - 30 Oficina 507
Bogotá
Tel. (1) 8058201
damsoluing@gmail.com

CONTRATO 2022 04 011
PARA EL "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

INFORME SST

PERIODO COMPRENDIDO EN LAS FECHAS
1 JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2023

5 DE AGOSTO DE 2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3
ALCANCE 3
OBJETIVOS 3
OBJETIVO GENERAL 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS. 4
SUB-PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 6
Permisos de trabajo y ATS 6
SUB-PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRABAJO 6
SUB-PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 7
Riesgos Físicos: 7
Riesgo Químico: 7
Riesgos Biológicos: 7
PROGRAMA DE INSPECCIONES 8
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 8
PROGRAMA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 8
SEÑALIZACIÓN 9
REPORTE DE ACCIDENTALIDAD 9
REPORTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 10
REPORTE DE AUSENTISMO 10
REPORTE DE LLAMADOS DE ATENCIÓN, MEMORANDOS Y SUSPENSIONES 10
COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
CONCLUSIONES DEL COMPONENTE SST 10
LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRAS. 11

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO INFRAVIALES, dentro de su marco de Actividades se dedica a la Limpieza y embellecimiento de las vías del departamento del Cesar. El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello por lo que CONSORCIO INFRAVIALES tiene entre sus propósitos desarrollar prevención en SST, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, dentro del desarrollo de la obra. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 del 2019 cumpliendo las funciones como contratista de la gobernación del Cesar. La prevención en SST dentro de la obra está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

ALCANCE

Realizar las actividades relacionadas con el área de SST para la construcción de obras civiles en cumplimiento a lo requerido por la Gobernación del Cesar.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Verificar y mejorar de manera continua el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante lo programado y ejecutado en el periodo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de los parámetros ejecutados en el desarrollo del cronograma SST.
- Cumplir las acciones propuestas para un proceso de interventoría.
- Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el contrato.
- Presentar los indicadores de accidentalidad, ausentismo y enfermedades según su origen durante el periodo reportado.
- Dar a conocer las actividades desarrolladas durante el periodo reportado en cuanto a inspecciones, inducciones, reinducciones, charlas etc.

FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS.

Durante el periodo que se encuentra descrito en el informe se intervinieron los siguientes tramos:

1. Los Venaos – El Perro – Guaymaral – El Vallito (Bacheo)
2. La Loma – Potrerillo (Rocería)
3. Becerril - La Guajirita (Rocería)
4. Vía Nacional - Estados Unidos (Rocería)
5. Vía Nacional - La Victoria de San Isidro (Rocería)
6. Ruta 8003 (Callao) - Los Calabazos (Rocería)
7. Ramal a Pueblo Bello (instalación de defensas metálicas)

En los diferentes tramos se ejecutaron las siguientes actividades de limpieza, así:

- Rocería
- bacheo
- Instalación de defensas metálicas

Debido a la naturaleza de las actividades las cuales obedecen únicamente a la implementación de herramienta menor, para la ejecución de las actividades se implementó el uso de herramientas tales como:

- Cepillos.
- Taladro
- Barras metálicas
- Paladragas
- varillas
- Soplador de espalda.
- Guadañadoras.
- Machete

Como consecuencia de las grandes longitudes que son necesarias recorrer dentro de los tramos para desarrollar las actividades anteriormente descritas, el **CONSORCIO INFRAVIALES** tiene dispuesta una camioneta NISSAN PICK-UP 4X4 color blanco.

El equipo de trabajo está conformado, así:

- 1 ingeniero director de obra, dedicación 25%
- 1 ingeniero residente de obra, dedicación 100%
- 1 residente SISO, dedicación 100%.
- 1 ingeniero residente ambiental 100%
- 11 ayudantes de obra 100%

Con el ánimo de garantizar la seguridad del personal que se encuentra realizando los trabajos en la vía, el CONSORCIO INFRAVIALES, ha dispuesto los siguientes elementos:

- 2 paleteros.
- 6 radios de comunicación, con alcance de hasta 3 km de distancia.
- 2 pares de paletas (pare – siga).
- 20 conos reflectivos.
- 40 colombinas.
- 4 señales móviles.
- Cinta peligro.

De igual manera al no contar con la modificatoria del contrato, aun completamente estructurada, únicamente se iniciaron las actividades que se encontraban en firme y autorizadas por la entidad contratante, las cuales obedecen a la ejecución de actividades de limpieza, instalación de defensas metálicas, bacheo de vías en mal estado, la cual se describen a continuación:

Limpieza en zona no boscosa: empleando cinco guadañadoras, realizándose limpieza del material vegetal, limpieza de carretera de dicho material.

Instalación defensas metálicas: son dispositivos de seguridad indispensables, instaladas directamente en sitios en el que se requiere brindar protección vial.

Bacheo: Reparación menor del pavimento dañado que se presentan en algunos puntos de la carretera, el cual ponen en riesgo la integridad de los usuarios y el tránsito vehicular.

1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo del **CONSORCIO INFRAVIALES**, cumple con los requisitos establecidos dentro del Decreto 1072 de 2015, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 del 2014 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) e implementa las actividades requeridas para dar cumplimiento a la normatividad vigente buscando siempre el bienestar, la seguridad y la prevención de accidentes en los diferentes frentes de trabajo. Con este sistema se busca garantizar condiciones seguras para la ejecución de las tareas en nuestros frentes de trabajo e instalaciones.

El sistema se basa en el ciclo PHVA que básicamente es un proceso lógico y por etapas que consiste en la planeación, ejecución, y evaluación de las actividades contempladas dentro de los subprogramas de Medicina Preventiva del Trabajo, Higiene y Seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener, mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus actividades y deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

El Sistema de Gestión, se debe ejecutar a cabalidad haciendo el respectivo seguimiento de mejora continua para mitigar y controlar los riesgos presentes en el ambiente laboral para asegurar el cumplimiento en cada una de sus actividades, garantizando su desarrollo en los frentes de trabajo.

Para dar cumplimiento al cronograma de actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, durante el periodo reportado se llevaron a cabo las siguientes acciones en cada uno de los subprogramas que comprende el SG-SST del CONSORCIO INFRAVIALES.

SUB-PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dando cumplimiento al SG-SST durante el periodo reportado se realizaron inducciones al personal nuevo, charlas de seguridad; capacitaciones, entrega de dotación, entrega de EPP, inspección de equipos y herramientas manuales, se realizó la divulgación de los protocolos de seguridad en cada una de estas tareas, entre otras al personal del **CONSORCIO INFRAVIALES**.

Ver anexos

- Charlas de seguridad
- Inducciones
- ATS
- Capacitaciones en S.S.T. (ASISTENCIA)
- Entrega de EPI
- Inspecciones

Permisos de trabajo y ATS

Es nuestro compromiso contar con el diligenciamiento de permisos de trabajo y ATS en las actividades que contemplen alto riesgo, dado que allí se identifican los peligros según la actividad, se hace la descripción y procedimiento de la tarea que se va a llevar a cabo y los trabajadores entienden los lineamientos de seguridad que se deben tener en cuenta para la ejecución de la labor bajo estándares de seguridad siempre buscando mitigar riesgos potenciales y previniendo la ocurrencia de accidentes.

Actualmente la compañía cuenta con los permisos de Trabajo Seguro y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para Tareas de Alto Riesgo en campo para los cuales se utiliza el formato de "A.T.S." donde se contemplan los diferentes trabajos de alto riesgo según sea la actividad.

En el periodo reportado, se realizaron Inducciones, capacitaciones, charlas de seguridad y bioseguridad al personal vinculado en los diferentes frentes de trabajo del Proyecto que lidera el CONSORCIO INFRAVIALES.

SUB-PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRABAJO

El Sub-Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo tiene por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como su correcta ubicación en una labor acorde de sus características físicas y psicológicas.

EL CONSORCIO INFRAVIALES cuenta con profesionales que brindan apoyo y soporte en capacitaciones al personal que trabaja para este proyecto.

SUB-PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

El objetivo principal de este Sub-Programa es el de disminuir o minimizar el riesgo de enfermedad laboral mediante la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que se originan en los lugares de trabajo.

Para dar cumplimiento a este Sub-Programa, el CONSORCIO INFRAVIALES durante el periodo reportado, llevó a cabo las siguientes actividades:

- Entrega y Utilización de elementos de protección personal para la realización de las actividades
- Realizar pausas de recuperación debido a la alta exposición térmica
- Mantener hidratación permanente
- Rotación de puesto para reducir en tiempo de exposición
- Uso de pañuelos húmedos en el cuello

Riesgos Físicos:

Deshidratación: Los riesgos derivados del calor o del frío surgen, en primer lugar, porque gran parte del trabajo de corte, limpieza de berma y construcción se desarrolla a la intemperie, que es el principal origen de este tipo de riesgos. El personal de la obra está expuestos al sol, a menudo sin ninguna protección, y muchas veces al calor metabólico producido por el esfuerzo físico y de hidratación.

Riesgo Químico:

A menudo, los riesgos químicos se transmiten por el aire y pueden presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo así, la exposición suele producirse por inhalación, aunque ciertos riesgos portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel indemne (p. ej., pesticidas y algunos disolventes orgánicos). Los riesgos químicos también se presentan en estado líquido o semilíquido (p. ej., pegamentos o adhesivos, alquitrán) o en forma de polvo (cemento seco). El contacto de la piel con las sustancias químicas en este estado puede producirse adicionalmente a la posible inhalación del vapor, dando lugar a una intoxicación sistémica o una dermatitis por contacto. Las sustancias químicas también pueden ingerirse con los alimentos o con el agua, o pueden ser inhaladas al fumar.

Riesgos Biológicos:

Bacterias y Hongos: **CONSORCIO INFRAVIALES** a través del área SISO desarrolla charlas al personal relacionadas con el uso adecuado del lavamanos y la unidad sanitaria que se encuentran disponible. A estas unidades sanitarias se les realiza mantenimiento dos veces por semana, garantizando así las condiciones de higiene para el respectivo uso de los trabajadores.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

En CONSORCIO INFRAVIALES contamos con un programa completo para el desarrollo de las inspecciones que incluyen:

- Inspecciones de EPP
- Inspecciones de equipos y herramientas manuales
- Inspecciones preoperacionales de equipos a combustible.
- Inspección de botiquín

El procedimiento de inspecciones se le realiza siguiendo de manera periódica a los indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia de acciones, con el objetivo de realizar un análisis de tendencias, y establecer acciones de mejora.

El responsable del SG-SST realiza inspecciones visuales locativas de acuerdo con los riesgos y peligros y el plan de trabajo diario.

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

Durante el periodo reportado se realizaron jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes de obra, realizando seguimiento a los protocolos para el almacenamiento de materiales pétreos, reforzando con el personal del área el cumplimiento de estos.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

El **CONSORCIO INFRAVIALES** continúa con la realización de la inducción y la capacitación permanente ya que es una herramienta fundamental que contribuye a la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales que se presentan por falta de conocimientos o instrucción sobre la materia.

Por lo tanto, durante el periodo reportado el **CONSORCIO INFRAVIALES** realizó inducción en el SG-SST al personal que ingresó al Proyecto de manera directa e indirecta.

Los temas que se tratan dentro de la inducción son los siguientes:

N.º	TEMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL
1	ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
2	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3	POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4	POLÍTICA DE CALIDAD
5	POLÍTICA DE NO ALCOHOL, TABACO Y DROGAS
6	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
7	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

N.º	TEMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL
12	DEBERES Y DERECHOS EN RIESGOS LABORALES
13	ASPECTOS LEGALES
14	PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE LA TAREA (ATS Y PERMISOS DE TRABAJO).
15	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
16	ASPECTOS BÁSICOS EN IMPACTOS AMBIENTALES
17	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

El objetivo de este plan es que el trabajador adquiera habilidades y destrezas para los métodos y procedimientos seguros de la tarea con el fin de identificar en cada uno de ellos los factores de riesgos.

SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo reportado, el Área SISO del CONSORCIO INFRAVIALES realizó la respectiva señalización de áreas, instalaciones y vías de evacuación. La señalización estuvo encaminada a alertar e indicar los riesgos presentes en el trabajo a través de avisos, cinta de seguridad, barricadas y personal de tráfico brindando además información a la comunidad.

Registro fotográfico

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo reportado para las actividades llevadas a cabo por el CONSORCIO INFRAVIALES en los frentes de obra no se presentó ningún accidente laboral registrable en nuestro indicador de accidentes de lesiones incapacitantes.



Grafica 1. Indicadores de accidentalidad

REPORTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Durante el periodo reportado para las actividades llevadas a cabo por el CONSORCIO INFRAVIALES en los diferentes frentes de obra no se han presentado casos de enfermedad profesional.

REPORTE DE AUSENTISMO

Durante el periodo reportado para las actividades llevadas a cabo por el CONSORCIO INFRAVIALES en los diferentes frentes de obra se presentó 1 caso de ausentismo, a causa de enfermedad común.

REPORTE DE LLAMADOS DE ATENCIÓN, MEMORANDOS Y SUSPENSIONES

En CONSORCIO INFRAVIALES contamos con un sistema de llamados de atención y memorandos; durante el periodo reportado no se generaron llamados de atención al personal de que se encuentra en los diferentes frentes de obra.

COMITÉ PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994, a la ley 1429 de 2010 se realizó la reunión mensual del Comité Paritario de seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) donde por medio del Acta de reunión N°5 se resolvieron algunas solicitudes de los trabajadores para con el consorcio dentro del mes de Julio del presente año.

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE SST

1. Se reviso la programación de actividades HSE realizada dentro del proyecto donde se está cumpliendo con lo requerido contractualmente en un 100%.

2. Se está cumpliendo con la ejecución del programa de inspecciones de seguridad el cual facilita detectar anticipadamente las posibles fallas en los en los equipos a utilizar y así mismo poder realizar las correcciones inmediatas.

3. Se cumplió con la organización en orden, aseo mensualmente de la bodega y del almacenamiento de materiales en sitio de obra.

Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron inconvenientes, el trabajo en equipo es asertivo, se destaca siempre el respeto, el compañerismo, la solidaridad y la tolerancia ante cualquier situación de adversidad.

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRAS.


EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	ESTADO
Guadañadora	541RS	5	Activo y disponible
Sopladora de espalda	570BTS	1	Activo y disponible
Palas, paladragas, barras		2,5,4	Disponible
Retroexcavadora	310J	1	Activo y disponible
Vibro compactador	SD-70	1	Activo y disponible


Cuadro de relación de anexos y cantidad de hojas por archivo.

ANEXOS	CANTIDAD DE HOJAS DENTRO DEL DOCUMENTO
CHARLAS DE SEGURIDAD	10
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MANUALES	2
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA (BOTIQUÍN)	1
A.T.S. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO	10
INDUCCIÓN DEL PERSONAL	3
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN OBRA	1


ANEXOS

CHARLAS Y CAPACITACION DE SEGURIDAD











SEÑALIZACION VIAL










KIT DE EMERGENCIA










ENTREGA EPP


GPS Map Camera
Becerril, Cesar, Colombia
Vía sin nombre, Becerril, Cesar, Colombia
Lat 9.634128° Long -73.244946°
26/07/23 08:55 a. m. GMT -05:00



GPS Map Camera
Valledupar, Cesar, Colombia
Vía sin nombre, Valledupar, Cesar, Colombia
Lat 10.34257° Long -73.323078°
18/07/23 11:16 a. m. GMT -05:00



GPS Map Camera
Becerril, Cesar, Colombia
Vía sin nombre, Becerril, Cesar, Colombia
Lat 9.634128° Long -73.24495°
26/07/23 08:54 a. m. GMT -05:00



ORDEN Y ASEO












ROCERIA











Mantenimiento Vial
Consorcio Infraviales
07/08/23 08:52:14
9.607299° -73.613953°
El Paso, El Paso, Cesar, Colombia

INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS












BACHEO


GPS Map Camera
San Martín, Cesar, Colombia
Los Venados-Guaimaral, San Martín, Valledupar, Cesar, Colombia
Lat 9.966596° Long -73.681018°
21/07/23 05:51 p. m. GMT -05:00


GPS Map Camera
San Martín, Cesar, Colombia
Los Venados-Guaimaral, San Martín, Valledupar, Cesar, Colombia
Lat 9.966564° Long -73.680989°
21/07/23 05:51 p. m. GMT -05:00


GPS Map Camera
San Martín, Cesar, Colombia
Los Venados-Guaimaral, San Martín, Valledupar, Cesar, Colombia
Lat 9.96658° Long -73.680983°
21/07/23 06:00 p. m. GMT -05:00



FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 4-07-23 **CHARLA DE SEGURIDAD:** X

Tema: Manipulación de Cargas

Instructor: Haudelin Hilo G.

N° C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1065205871	Yordan Ricardo Sguerra		Yordan Sguerra
1065566087	Maycol Diaz P		Maycol D
1065586513	Ivan jose perez Gonzalez		Ivan jose
1065515589	Jorge manuel Diaz		Jorge ma
1142904903	Martin DAVID Bueluas		Martin DAVID
1065586511	Sebastian Perez Gonzalez		Sebastian P
85157050	ALFONSO ACUÑA		ALFONSO
	Daniel macstre		Daniel M

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST

OBRA	ÁREA:	FECHA:
Instalación Defensas	Pueblo Bello	4 - 8 Julio.

MARGINAL PERMISIBLE INACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA (PASO A PASO)	RECURSOS/ HERRAMIENTAS/ EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	CONSECUENCIAS (Personas - Propiedad - Medio Ambiente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	CATEGORÍA DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Alistamiento de herramientas.	Palas. Paladragas Barras Varillas	R. Fisico	Deshidratación Agotamiento	Altas temperaturas	-Hidratación permanente.	Baja
		R. locativo	Caida, golpe	Terreno irregular	Inspección de terreno	Baja
Señalización de vias.	Conos Colombinas	R. Biomecanico	Desgarro -	-Movimientos repetitivos.	-Pausas de descanso.	Baja.
		R. transito	Atropellamiento.		-Señalización	Baja
Organización Caminos Paneles perfiles Separadores. Apertura huecos Instalacion	Laminas Parales	R. Mecanico	Atrapamiento Golpe.	Trafico permanente	Vial. uso de EPP adecuado.	Medio.
				Atrapamiento de manos, etc		

OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES

Participantes (Nombre y Firma)

Ivan Perez.	Sebastian Perez.	Ricardo Bechara.
Marycol Diaz.	Damel Maestre	
Jorge Diaz.	Yordyn Saurith Martin Balvuena	

Faiderlin Melo G.
Encargado SISO

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES

FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 10-07-23 **CHARLA DE SEGURIDAD:** >

Tema: Protección visual

Instructor: Maidelin Melo C.

N° C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1065205877	Yordan Ricardo souriTh BOCCA		Yordan souriTh.
1065566087	Marcos DIAZ PEREZ		Marcos D
1065586513	Juan jose Perez Gonzalez		Juan jose
1065585589	Jorgemanuel Diaz Perez		Jorgemanuel
1192904907	Martin DAVID Buelvas PEDROZO		Martin DAVID
1065586511	sebastian Perez Gonzalez		Sebastian P
85152050	ALFONSO ACUÑA		ALFONSO
	Daniel maestro		

Powered by CamScanner

CONSORCIO INSAVALES

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST

OBRA: Instalación de defensas metálicas | ÁREA: Pueblo Bello. | FECHA: 10-15 Julio.

MARGINAL PERMISIBLE INACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA (PASO A PASO)	RECURSOS/ HERRAMIENTAS/ EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	CONSECUENCIAS (Personas - Propiedad - Medio Ambiente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	CATEGORÍA DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Alistamiento de herramientas.	Barras pala Taladro Varillas paladraga.	R. Físico	-Deshidratación -Agotamiento	-Altas temperaturas.	-Hidratación permanente -Inspección de area	Bajo
Señalización vial.	Conos colom.	R. locativo	-Caida al mismo y diferente nivel, caida	-Inspección de area.		
Organización laminas paroles separadores.	laminas para les separadores Fermndes.	R. Biomecanico		Movimientos repetitivos	Pausas de descanso.	
Apertura huecos.		R. Transito	- Desparramo. - Inflamación			

OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES

Participantes (Nombre y Firma)

Ricardo D.	Ivan Perez	
Jorge Diaz.	Sebastian Perez	
Marcol Diaz.	Yordan Serrith	
Marlon Salvera		

Encargado SISO

Powered by CamScanner

FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 4-07-23 CHARLA DE SEGURIDAD: ___

Tema: Inspección Áreas Trabajo

Instructor: Paridelin Melo G

N° C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1062399047	Yorson Orozco C.		Yorson
1065641858	Carlos Manuel Acuña		Carlos Acuña
1065583773	Osvaldo Orozco		Osvaldo O
1241909716	Jorge Mario Zapata.		Jorge M
1062465185	Luis Fernando Lerma.		Luis Lerma
85486506	Rafael Montemoscu		Rafael
101239	Alex Orozco C.		Alex O.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVALLES

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST

OBRA: Loceria | ÁREA: La loma – Potrerillo | FECHA: 4 - 8 Julio 2023

MARGINAL PERMISIBLE INACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA (PASO A PASO)	RECURSOS/ HERRAMIENTAS/ EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	CONSECUENCIAS (Personas - Propiedad - Medio Ambiente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	CATEGORÍA DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Alistamiento de Herramientas.	- Guantes de palas Soplador espalda	R. Física	- Deshidratación - agotamiento	- Altas temperaturas	- Hidracrón permanente	
Inspección y señalización de area.	Cepillos Bolsas Conos.	R. Biológico R. Biomecanico R. Transito	- Picadura - mordedura - Desgarro - Dolores mio. - Atropellamiento. fx.	- Animales insectos - Movimientos repetitivos Trafico permanente	- Aplicación de insectidas, pausas de descanso. - Señalización vial	
Inspección de Herramientas		R. locativo	- Caida al mismo y diferente nivel,	Terreno irregular	- Inspección terrenos	
Loceria. Limpieza.						

OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES

Participantes (Nombre y Firma)

Jorge M Zapata	Rafael Monterrosa	
Oswaldo Orozco	Luis Fernando Lema	
Yeison orozco	Alex Orozco.	
Carlos M. Acuña		

Encargado SISO

Powered by CamScanner

FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 10-07-23 CHARLA DE SEGURIDAD: V

Tema: Precaución vial

Instructor: Marioletin Melo G.

N° C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1241090976	Jorge Mario Zapata		Jorge Z
1065641858	Carlos Manuel Acuña		Carlos A.
1062394047	Jelsen Orozco.		Jelsen
85486506	Rafael Montenegro		Alex.O.
1012394112	Alex orozco.		Luis Fernando
1062205187	Luis Fernando Ferma.		Oswaldo
1065983733	Oswaldo Orozco.		

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVALLE

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST

OBRA: Recerva | ÁREA: Becond - la Guayita | FECHA: 10-15 Julio.

MARGINAL PERMISIBLE INACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA (PASO A PASO)	RECURSOS/ HERRAMIENTAS/ EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	CONSECUENCIAS (Personas - Propiedad - Medio Ambiente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	CATEGORÍA DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Alistamiento de herramientas.	-Palas Cocadaños Cepillos soplador Conos Colombinas Cintas Paletas Pare-Sigs	F. Físico F. Biomecanica F. Transito F. Biologico	- Deshidratación - agotamiento - Golpe, descargarro - Congestión. - Atropellamiento Herida. - Picadura. - mordedura	Altas temperaturas Cambio Brusco de temperaturas Trafico Reinante Animales Insectos.	- Hidratación permanente - Suspender trabajo o actividad a la interperie. - Señalización vial. - Inspección areas	Baja Baja Baja
Señalización vial.						
Inspección herramientas corte.	Cocadaños soplador E.PP.					

OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES

Participantes (Nombre y Firma)

Rafael Monterrosa.	Alex orozco.	
Jorge Mario Zapata	Oswaldo Orozco	
Luis Fernando Lerma	Carlos Manuel Acuña	
Yeisen orozco		

Encargado SIGO

Powered by CamScanner

FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 17-07-23 CHARLA DE SEGURIDAD: ____

Tema: Cuidados de E.p.p.

Instructor: Marlin Melo G

N° C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1065641858	Carlos Manuel Acosta M		
1062399047	yeison Orozco C.		
1012394112	Alex Orozco C.		
1062405187	Luis Fernando Lerma		
85486506	Gabriel Montemosa		
1065583773	Oswaldo E. Orozco		
1249076	Jorge Mario Zapata		

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVALES

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST

OBRA	ÁREA:	FECHA:
Rocera.	Los Calabozos	17-22 Julio

MARGINAL PERMISIBLE INACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA (PASO A PASO)	RECURSOS/ HERRAMIENTAS/ EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	CONSECUENCIAS (Personas - Propiedad - Medio Ambiente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	CATEGORÍA DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Alistamiento de herramientas.	-Coadora palas Soplador. Cepillos	P. Físico P. Bromecanico	-Deshidratación -Congestión. -Agotamiento. -Desgarro	Altas Temperaturas. -Cambio Brozco de Tem.	Hidratación permanente. Suspensión de actividad en caso de cambio de clima	
Señalización Vial.	Bolsas	P. Biologico	Golpes -Picadura moderada	Animales ofensivos	- usar repelentes,	
Inspección de herramientas	Conos paletas	P. Transito	Atropellamiento; Herida	Trafico permanente	señalización vial	
Corte Rocera limpieza	EPP adecuado.	P. locativo.	Terreno irregular.	Caida.	Inspección terreno.	

OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES

Participantes (Nombre y Firma)

Jorge Mario Zapata	Oscualdo Orozco	
Rafael Monterroso		
Luis Fernando Herm	Alex Orozco	
Efrain Orozco	Carlos Manuel Acuña	

Encargado SISO

Powered by CamScanner

FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 27-02-23 **CHARLA DE SEGURIDAD:** x

Tema: uso correcto equipo trabajo

Instructor: Maidelin Melo G.

N° C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1062405187	Luis Fernando Herrera.		L Herrera
1065641858	Carlos Manuel Acuña.		Carlos A.
1062394642	Yeison Orozco.		Yeison.
72490976	Jorge Mario Zapata		Jorge
1065583730	Oswaldo Orozco		Oswaldo
85486506	Rafael Montaño Sq		Rafa
1062399668	Alex Orozco.		

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVALES

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST

OBRA: Recepria | ÁREA: Estados anidos. | FECHA: 24 - 27 - Julio

MARGINAL PERMISIBLE INACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA (PASO A PASO)	RECURSOS/ HERRAMIENTAS/ EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	CONSECUENCIAS (Personas - Propiedad - Medio Ambiente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	CATEGORÍA DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Almacenamiento de herramientas	Guadañas	P. Físico	-Agotamiento -Deshidratación,	Pausas temporales Cambio	Hidratación permanente.	Baja.
	Sopladora de Espalda	P. Tránsito	Resfriado Atropellamiento	Busco de temperatura,	Suspender actividad en caso de algún cambio	Baja
Señalización vial	Conos	P. Locativo				
	Colombinas	P. Biomecánico.	-Desgarro -golpe	Movimiento repetitivo	Pausas de descanso	Alta.
Inspección de herramientas.						
		P. Tránsito	Atropellamiento.	Movimiento brusco	- Señalización vial	Alta.
Corte y limpieza de recepria				Tráfico.		

OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES

Participantes (Nombre y Firma)

Oswaldo Orozco		
Alex Orozco		
Jorge Manuel Zapata.		
Miguel Monterrosa.	Luis Fernando Lerma.	
Yelson Orozco	Carlos M. Acuña	

Encargado SISO

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES

FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA: 26-07-23 **CHARLA DE SEGURIDAD:** 1

Tema: Cuidado de manos

Instructor: Madelin Melo G

N° C.C	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1065641858	Carlos Manuel Ariza M.	Auxiliar	
1062399047	William Parco Cervera		
1012			
85486500	Rafael Montezuma		
1062405187	Luis Fernando Lerma R		
1065583773	Oswaldo Orozco		Oswaldo Orozco
12440976	Jorge Mario Zarpata		

Powered by CamScanner

CONSORCIO INSRAVIALES

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO - AST

OBRA	ÁREA:	FECHA:
Rocería	Vía vicinal	29 Julio - 1 Agosto

MARGINAL PERMISIBLE INACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA (PASO A PASO)	RECURSOS/ HERRAMIENTAS/ EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	CONSECUENCIAS (Personas - Propiedad - Medio Ambiente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL	CATEGORÍA DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES
Alistamiento de herramientas	Cuadernos	R. Físico	- Agotamiento - Deshidratación.	- Altas temperaturas.	Hidratación permanente	Baja
	Soplador.	R. Biológico	- Mordedura picadura	Animales insectos	Aplicación Repelente	Baja
Señalización vial	Cepillo.	R. Biomecánico	- Desgarro -	Movimientos Repetitivos.	pausa de descanso	
Inspección de herramientas	Conos	R. Tránsito	- Atropellamiento - Golpe. / Herida	Tráfico permanente	- Señalización vial	Baja.
Corte y limpieza de cuneta	Colombinas					

OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES

Participantes (Nombre y Firma)

Luis Fernando Lema	Carlos M Acuña
Oswaldo Orozco	Rafael Monterrosa
Jorge Mario Zapata	Yolsen Orozco
Alex Orozco	

Encargado SISO

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES

RELACION DE ENTREGA DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) CONSORCIO INFRAVIALES

PERIODO: Julio - Agosto.

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	GUANTES	GAFAS	MASCARILLA	TAPAOIDOS	OTROS	FIRMA
18-07-23	Carlos Acosta					Careta.	
18-0723	Alex Orozco					Caretas	Alex Orozco.
18.0723	Jorge Mario L.					Caretas	Jorge M zapata
26.07.23	Carlos Acosta	x					
26-07-23	Yeisson orozco	x				Careta	Jeisson Oro.
26-07-23		x					Alex Orozco
26-07-23	Rafael Mauricio Yepes						Rafael M
26-0723	Oswaldo OROZCO	x					Oswaldo OROZCO
26-0723	Jorge Mario Zapata	x					Jorge Mario.

Powered by CamScanner

SEDE/PROYECTO:

INSPECCIÓN DE EPP

FECHA: 10-07-22. HORA: 9:00 AM

NOMBRE	CONTRATISTA	ELEMENTOS INSPECCIONADOS																FIRMA DEL TRABAJADOR
		CASCO		BOTAS PUNTA DE ACERO		GUANTES		MONOGAFAS Gafas.		PROT. AUDIT.		PROT. RESPIRATORIO		ARNÉS		OVEROL		
		UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	
Alex Orozco C.				Si	B	Si	B	Si	M.							Si	B	Alex
Carlos Manuel A.				Si	B	Si	M	Si	M							Si	B	Carlos Acuña
Yerson Orozco				Si	B	Si	B	Si	M							Si	B	Yerson
Osvaldo Orozco.		Si	B	Si	B	Si	B	NO.								Si	B	Osvaldo
Jorge Marra Z.				Si	B	Si	M	Si	M.							Si	B	Jorge M.
Luis F. Lerma		Si	B.	Si	B	Si	B	NO								Si	B	Luis F Lerma.
Rafael Montesinos				Si	B.	Si	M.	Si								Si	B.	Rafael.

ESTADO DE ELEMENTO:	B: BUENO	R: REGULAR	M: MAL ESTADO	UTILIZA:	S: SI	N: NO	N.A: NO APLICA

OBSERVACIONES:

Adelin Polo G
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

SESO
CARGO

Powered by CamScanner

SEDE/PROYECTO:

INSPECCIÓN DE EPP

FECHA: 15-07-23 HORA: 3:pm.

NOMBRE	CONTRATISTA	ELEMENTOS INSPECCIONADOS																FIRMA DEL TRABAJADOR
		CASCO		BOTAS PUNTA DE ACERO		GUANTES		MONOGAFAS		PROT. AUDIT.		PROT. RESPIRATORIO		ARNÉS		OVEROL		
		UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	UTILIZA	ESTADO	
Sebastian Perez.		Si	B	Si	B	Si	B	Si	R	NA		NA		NA		Si	B	Sebastian
Jorge Manuel P.		Si	B	Si	B	Si	B	Si	B							Si	B	Jorge
Yordan Saurith.		Si	B	Si	B	Si	B	Si	M							Si	B	yordans.
Maycol Diaz.		Si	B	Si	B	Si	B	Si	R							Si	B	Maycol
Ivan Perez		Si	B	Si	B	Si	B	Si	M							Si	B	IVAN
Daniel Maestre		Si	B	Si	B	Si	B	Si	B							Si	B	
Alfonso Acuña.		Si	B	Si	B	Si	B	Si	B							Si	B	ALFONSO
Ricardo Bechara		Si	B	Si	B	Si	B.	Si	R							Si	B	
Martin Bogliolo.		Si	B	Si	B	Si	B	Si	B							Si	B	Martin

ESTADO DE ELEMENTO: B: BUENO R: REGULAR M: MAL ESTADO UTILIZA: S: SI N: NO N.A: NO APLICA

OBSERVACIONES:

Sandra Milena Ce.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

CARGO

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

UBICACIÓN: Zona Pueblo bello.

FECHA: 20-07-23

SISO: Maidelin Melo G

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO		CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)	OBSERVACIONES
	BUENO	MALO			
Algodón en torunda x 500grs	✓		1	N A.	
Apositos de 45x45 asépticos					
Gasa esteril por paquete individual x 25 und	✓		1	NA.	
Baja lenguas Paq x 100 und	✓		5	NA.	
Curas caja x100 unid	✓		10	NA	
Esparadrapo de 6"x5	✓		1	NA.	
Esparadrapo de 4"x5					
Caja de Gasa en rollo x 5 mt					
Guantes Limpios caja x100 unid	✓		1 U.	NA.	
Guantes esteriles x 2 und					
Isodine Espuma x 120cc	✓		1	- 2024	
Isodine solución x 120cc	✓		1	- 2024	
Jabón antiseptico x120ml					
Kit inmovilizadores adultos					
Linterna con pilas					
Pito	✓		1	NA	
Jeringas de 10cc					
Solución Salina de 250cc	✓		1	2026	
Tapa bocas					
Termómetro de Mercurio					
Tijeras Grandes	✓		1	NA	
Venda Elástica de 3"x5					
Venda Elástica de 5"x5					
Venda Elástica de 6"x5					
Micropore de 3"x5	✓		1	NA.	
Micropore de 5"x5					
Cuello ortopedico Para Adulto					
Crema sulfaplata por 50g					
Gotas de lagrimas artificiales					
camilla en poliuretano	✓		1	NA.	
Caja de Copitos x 100 und	✓		✓		

Maidelin Melo G.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

SISO.
CARGO

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

UBICACIÓN: Tramo La Loma, Becerril.

FECHA:

SISO: Haideth Avila G.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO		CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)	OBSERVACIONES
	BUENO	MALO			
Algodón en torunda x 500grs	V			NA.	
Apositos de 45x45 asépticos					
Gasa esteril por paquete individual x 25 und					
Baja lenguas Paq x 100 und	V		5.	NA.	
Curas caja x100 unid	V		10	NA	
Esparadrapo de 6"x5					
Esparadrapo de 4"x5					
Caja de Gasa en rollo x 5 mt					
Guantes Limpios caja x100 unid					
Guantes esteriles x 2 und	V		1	NA.	
Isodine Espuma x 120cc	V		1	2025.	
Isodine solución x 120cc	V		1	2024	
Jabón antiseptico x120ml					
Kit inmovilizadores adultos					
Linterna con pilas					
Pito	V		1	NA.	
Jeringas de 10cc	V		1		
Solución Salina de 250cc	V		1	2025.	
Tapa bocas	V		1	NA.	
Termómetro de Mercurio					
Tijeras Grandes	V		1	NA.	
Venda Elástica de 3"x5					
Venda Elástica de 5"x5					
Venda Elástica de 6"x5					
Micropore de 3"x5	V		1		
Micropore de 5"x5					
Cuello ortopedico Para Adulto					
Crema sulfaplata por 50g					
Gotas de lagrimas artificiales					
camilla en poliuretano	V		1	NA.	
Caja de Copitos x 100 und					

Haideth Avila G.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

SISO.
CARGO

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES

FORMATO INSPECCIÓN MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE GASOLINA

SITIO/PROYECTO	Infraviales	FECHA:	0 23
		EQUIPO:	HERRAMIENTA MENOR

Debe realizarse la revisión e inspección de cada herramienta manual y/o automática de manera mensual para verificar condiciones de uso y funcionamiento

Si alguna herramienta/ equipo presentara falla o defecto deberá ser retirado de la operación para que el Supervisor inicie el proceso cambiado y/o reemplazado inmediatamente.

ITEM	CONCEPTO ESPECIFICO	ESTADO		OBSERVACIONES
		CONFORME	NO CONFORME	
Palas	mango, buenas condiciones	✓		
cepillos	Estado general	✓		
Destornillador / Punzones	Cabeza libre de rebabas, que no se encuentre achatada, cóncava o poco afilada	✓		
	Filos de corte redondeados	✓		
Cinta métrica	Estado del dispositivo de enrollar / desenrollar.	✓		
	Visibilidad de la escala de medición	✓		

Powered by CamScanner

Limas	Estado de superficie estriada y del mango	✓			
	Estado general				
MOTOSIERRA	Estado general				
GUADAÑADORA	Estado general	✓		5 Buen estado.	
sopladora	estado general	✓		1 Buen estado.	
FIRMAS	TECNICO DE SERVICIO				
	VERIFICACIÓN SUPERVISOR				

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO					
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA	
1-06-2023.	Inspecciones y mantenimiento constante. de Guadañas. por Tecnico.	Revisión.	Personal Responsable	Diaria	

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REUNIÓN N°	FECHA: 24-07-23 Hora: 4:00 pm.

ORDEN DEL DÍA

- Lectura de compromisos del acta anterior.
- Charla sobre Fauna. Katheryn Castillo Rodriguez. Ingenrera Ambiental.
- Informe final de seguridad y salud en el trabajo.
- Temas varios.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA:	Hora:

ASISTENTES

NOMBRE	NOMBRE
Maidelin Melo C.	Carlos E. Silva
Katheryn Castillo	Carlos M. Acuña.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se cumple con la asistencia de los integrantes requeridos para dar inicio con la reunión, correspondiente al mes de Julio.

- Se propuso que desde el COPASST se realicen campañas para que los colaboradores conozcan las actividades que se ejecutan para proteger la fauna y la flora, fomentar conciencia y el cuidado. Además, saber como actuar en el momento que se presente un incidente con un animal.
- Seguimiento a lo referente en temas de seguridad.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES

INSPECCION DE VIBROCOMPACTADOR / ESCAVADORA

FECHA: 21-07-23. LUGAR: El perro - los Venao REGISTRO No. 1

AREA: Via. EMPRESA: Infraviales. TURNO: Diurno

EQUIPO: Vibrocompactador. CAPACIDAD: _____

CRITERIOS DE EVALUACION	CONFORME		
	Sí	No	No aplica
INSPECCION VISUAL			
Llantas, ruedas, presión de aire, pernos	✓		
Carroceria, limpieza, pintura	✓		
Mastil y accesorios			
Sistema eléctrico	✓		
Nivel de fluidos	✓		
Pedales	✓		
Nivel de combustible	✓		
Mangueras, escapes de aceites, fluidos o combustible	✓		
Filtros (limpieza y estado fisico)	✓		
Tensión de correas en el motor	✓		
Sistema de dirección del equipo	✓		
Bateria	✓		
Tapas radiador, tanque de combustible, guardas	✓		
Extintor	✓		
Silla	✓		
Cinturon de seguridad	✓		
Retrovisores	✓		
Limpieza general de la cabina	✓		
INSPECCION OPERACIONAL			
Luces frontales	✓		
Luces direccionales	✓		
Luces de pare	✓		
Indicadores de tablero	✓		
Sistema de encendido y arranque	✓		
Pito o bocina	✓		
Freno de pie (normal) y de estacionamiento	✓		
Marcha frontal y hacia atrás	✓		
Alarma de retroceso	✓		
Limitador o sensor de carga	✓		
Elevación / extensión de horquillas o accesorio	✓		
Inclinación del mastil	✓		
Dirección	✓		
Pedal de avance lento	✓		
Estado de tornamesa			
Sistema hidráulico	✓		
DOCUMENTACION			

Powered by CamScanner

Mánual de operación	✓		
Manual de partes	✓		
Manual de mantenimiento	✓		
Certificación del operador			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Henry Rua Dominguez. CARGO: Operador.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAVIALES

INSPECCION DE VIBROCOMPACTADOR / ESCAVADORA

FECHA: 21-07-23. LUGAR: El perro - los Vanao REGISTRO No. 1

AREA: Via. EMPRESA: Infraviales. TURNO: Diurno

EQUIPO: Vibrocompactador. CAPACIDAD: _____

CRITERIOS DE EVALUACION	CONFORME		
	Sí	No	No aplica
INSPECCION VISUAL			
Llantas, ruedas, presión de aire, pernos	✓		
Carroceria, limpieza, pintura	✓		
Mastil y accesorios			
Sistema eléctrico	✓		
Nivel de fluidos	✓		
Pedales	✓		
Nivel de combustible	✓		
Mangueras, escapes de aceites, fluidos o combustible	✓		
Filtros (limpieza y estado fisico)	✓		
Tensión de correas en el motor	✓		
Sistema de dirección del equipo	✓		
Bateria	✓		
Tapas radiador, tanque de combustible, guardas	✓		
Extintor	✓		
Silla	✓		
Cinturon de seguridad	✓		
Retrovisores	✓		
Limpieza general de la cabina	✓		
INSPECCION OPERACIONAL			
Luces frontales	✓		
Luces direccionales	✓		
Luces de pare	✓		
Indicadores de tablero	✓		
Sistema de encendido y arranque	✓		
Pito o bocina	✓		
Freno de pie (normal) y de estacionamiento	✓		
Marcha frontal y hacia atrás	✓		
Alarma de retroceso	✓		
Limitador o sensor de carga	✓		
Elevación / extensión de horquillas o accesorio	✓		
Inclinación del mastil	✓		
Dirección	✓		
Pedal de avance lento	✓		
Estado de tornamesa	✓		
Sistema hidráulico	✓		
DOCUMENTACION			

Powered by CamScanner

Manual de operación		✓	
Manual de partes		✓	
Manual de mantenimiento		✓	
Certificación del operador		✓	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: Jesus Madrid G. CARGO: Operador.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E		70257769	$6.871.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	18.600	0		0		0	0	0	0	18.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	125.300	0		0		0	0	0	0	125.300	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	22.600	0		0		0	0	0	0	22.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	85.100	0		0		0	0	0	0	85.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	298.100	0		0		0	0	0	0	298.100	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	18.600	0		0		0	0	0	0	18.600	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	185.600	0		0		0	0	0	0	185.600	4
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	38.700	0		0		0	0	0	0	38.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	90.400	0	0	0	0	0	0		90.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.058.200	0	0	0	0	0	0		3.058.200	16
231001	Colfondos	800227940-6	266.300	0	0	0	0	0	0		266.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	154.700	0	0	0	0	0	0		154.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.517.000				1.517.000	0	0	1.517.000			15.170	1.517.000	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	870.000	0	0	870.000	19
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	22.600	0	0	22.600	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES	Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E		70257769	$6.871.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	892.600	892.600
Pensión	4	3.569.600	3.569.600
Riesgos Laborales	1	1.517.000	1.517.000
CCF	2	892.600	892.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	6.871.800	6.871.800

PAGA 1155926889

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E		70257769	$6.871.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000618630	MAESTRE DE HOYOS DANIEL ESTIBEN	1	0			S	X																230301	966,667	154,700	0	0	0	0	ESSC62	966,667	38,700	14-11	966,667	5	67,300	CCF15	966,667	38,700	0	0	0	0	0
2	CC	1062399047	OROZCO CARMONA YEISON	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF15	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
3	CC	1062399642	OROZCO CARMONA ALEX ALFONSO	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF15	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
4	CC	1062405187	LERMA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF15	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
5	CC	1065205871	SAURITH BACCA YORDAN RICARDO	1	0			S	X																230301	464,000	74,300	0	0	0	0	EPS041	464,000	18,600	14-11	464,000	5	32,300	CCF15	464,000	18,600	0	0	0	0	0
6	CC	1065586513	PEREZ GONZALEZ IVAN JOSE	1	0			S	X																230301	464,000	74,300	0	0	0	0	EPS002	464,000	18,600	14-11	464,000	5	32,300	CCF15	464,000	18,600	0	0	0	0	0
7	CC	1065585589	DIAZ PEREZ JORGE MANUEL	1	0			S	X																230301	464,000	74,300	0	0	0	0	CCFC55	464,000	18,600	14-11	464,000	5	32,300	CCF15	464,000	18,600	0	0	0	0	0
8	CC	1065586087	DIAZ PEREZ MAYCOL RAFAEL	1	0			S	X																231001	464,000	74,300	0	0	0	0	EPS037	464,000	18,600	14-11	464,000	5	32,300	CCF15	464,000	18,600	0	0	0	0	0
9	CC	12490976	ZAPATA LERMAS JORGE MARIO	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF15	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
10	CC	49808585	MELO GRANADOS MAYDELIN DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	1,700,000	272,000	0	0	0	0	EPS002	1,700,000	68,000	14-11	1,700,000	5	118,400	CCF15	1,700,000	68,000	0	0	0	0	0
11	CC	1065841859	ACUÑA MEJIA CARLOS MANUEL	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS017	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF15	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
12	CC	1065835633	SILVA GONGORA CARLOS ENRIQUE	1	0			S																	230301	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS037	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	5	174,000	CCF15	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
13	CC	1127940103	BECHARA MENDOZA RICARDO JOSE	1	0			S																	231001	1,200,000	192,000	0	0	0	0	EPS037	1,200,000	48,000	14-11	1,200,000	5	83,600	CCF15	1,200,000	48,000	0	0	0	0	0
14	CC	1065204198	CASTILLO RODRIGUEZ KATERYN JULIETH	1	0			S																	230301	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS005	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	5	174,000	CCF15	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
15	CC	85152050	ACUÑA MEJIA ALFONSO RAFAEL	1	0			S	X																25-14	966,667	154,700	0	0	0	0	EPS017	966,667	38,700	14-11	966,667	5	67,300	CCF15	966,667	38,700	0	0	0	0	0
16	CC	85488506	MONTERROSA HOYOS RAFAEL ANDRES	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF15	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
17	CC	1065583773	OROZCO CARMONA OSWALDO RAFAEL	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF15	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
18	CC	1065586511	PEREZ GONZALEZ SEVASTIAN	1	0			S	X																230301	966,667	154,700	0	0	0	0	EPS037	966,667	38,700	14-11	966,667	5	67,300	CCF15	966,667	38,700	0	0	0	0	0
19	CC	1073171773	AREVALO ACOSTA DIEGO FERNANDO	1	0			S	X																230201	564,667	90,400	0	0	0	0	EPS008	564,667	22,600	14-11	564,667	1	3,000	CCF24	564,667	22,600	0	0	0	0	0
20	CC	1192904907	BUELVAS PEDROZO MARTIN DAVID	1	0			S	X																230301	966,667	154,700	0	0	0	0	EPS002	966,667	38,700	14-11	966,667	5	67,300	CCF15	966,667	38,700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES	Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	Y	22/08/2023	70036845	$411.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	411.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES	Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	Y	22/08/2023	70036845	$411.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020756779	TRIANA MORALES JAVIER ENRIQUE	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES	Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70299049	$1.289.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.000	0		0		0	0	0	0	34.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	50.000	0		0		0	0	0	0	50.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.700	0		0		0	0	0	0	4.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	59.400	0		0		0	0	0	0	59.400	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	18.800	0		0		0	0	0	0	18.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	666.200	0	0	0	0	0	0		666.200	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	289.900				289.900	0	0	289.900			2.899	289.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	166.900	0	0	166.900	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	166.900	166.900
Pensión	1	666.200	666.200
Riesgos Laborales	1	289.900	289.900
CCF	1	166.900	166.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.289.900	1.289.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES		Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E		70299049	$1.289.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1062399047	OROZCO CARMONA YEISON	1	0			S	X																230301	116.000	16.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
2	CC	1062399842	OROZCO CARMONA ALEX ALFONSO	1	0			S	X																230301	116.000	16.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
3	CC	1062405187	LERMA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230301	116.000	16.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
4	CC	1065841858	ACUÑA MEJIA CARLOS MANUEL	1	0			S	X																230301	116.000	16.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
5	CC	1065835633	SILVA GONGORA CARLOS ENRIQUE	1	0			S	X																230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS037	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	87.000	CCF15	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
6	CC	12480976	ZAPATA LERMAS JORGE MARIO	1	0			S	X																230301	116.000	16.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
7	CC	49606585	MELO GRANADOS MAYDELIN DEL ROSARIO	1	0			S	X																230301	850.000	136.000	0	0	0	0	EPS002	850.000	34.000	14-11	850.000	5	59.200	CCF15	850.000	34.000	0	0	0	0	0
8	CC	85486506	MONTERROSA HOYOS RAFAEL ANDRES	1	0			S	X																230301	116.000	16.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0
9	CC	1065204198	CASTILLO RODRIGUEZ KATERYN JULIETH	1	0			S	X																230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS005	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	87.000	CCF15	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
10	CC	1065583773	OROZCO CARMONA OSWALDO RAFAEL	1	0			S	X																230301	116.000	16.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF15	116.000	4.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES	Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	Y		70257956	$411.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	411.400	411.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901625796-5	CONSORCIO INFRAVIALES	Cra 57 160 15	3166229882	admonbe2c@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	Y		70257956	$411.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	THP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020756779	TRIANA MORALES JAVIER ENRIQUE	59	0			N																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	145,000	14-11	1,160,000	5	80,600		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información