CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CUBIERTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.3	M3	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
RETIRO ESCOMBRO MANTO				**7.00**	**7.00**
CANTIDAD TOTAL					**7.00**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



TRACOL

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1066176817310575054112 36

La empresa **CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA** identificado con NIT No. **901727341 - 6** de la sede **PIN: 23352 REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCION CRA 30 # 12-35 NO. CONTRATO 1105764203**, por intermedio de **ECOCONSTRUYENDO SAS** quien realizo la recoleccion y transporte, identificado con NIT No. **901368946 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposicion final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA23512	Manto asfaltico	11/09/2023	1.380,00	Manto asfaltico			A2010 - Disposición de residuos de la producción, preparación y formulación de pinturas y tintas

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1521 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (8) días del mes (Septiembre) de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodriguez
GERENTE

Planta: Km 4 via La Plata Sector Los Fuertes Yerbabuena - Mosquera
Oficina principal: Calle 2 No.17-23 Lt 307 Parque Industrial Nuevo Zongo - Mosquera
Contacto: 304 550 5 404 ventas@tracolsas.com www.tracolsas.com

OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CUBIERTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.1	M2	CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
CIELO RASO ARCHIVO FISCALIA	**3.22**	**2.10**			**6.76**
CIELO RASO CUARTO FISCALIA	**2.13**	**1.45**			**3.09**
CIELO RASO HALL FISCALIA	**2.53**	**1.55**			**3.92**
CIELO RASO BAÑO SEGUNDO PISO	**1.00**	**1.50**			**1.50**
CIELO RASO DUCTO SEGUNDO PISO	**1.60**	**0.40**			**0.64**
REPARACIONES TECHO CUARTO PISO	**1.00**	**1.00**			**1.00**
REPARACIONES TECHO CUARTO PISO	**1.00**	**1.00**			**1.00**
REPARACIÓN TECHO MEDICINA LEGAL	**1.00**	**1.00**			**1.00**
CIELO RASO BAÑO CENTRO DE RECLUSIÓN	**3.00**	**3.00**			**9.00**
					27.91

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CUBIERTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.2	UN	CIELO RASO ACRILICO DE 60 X1.20 CM	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
CIELO RASO ACRILICO	**1.20**	**0.60**		**9.00**	**9.00**
					9.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CUBIERTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.3	ML	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
FLANCE COBERTURA FACHADA	**1.30**			**4.00**	**5.20**
					5.20

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CUBIERTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.4	ML	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
CANAL COSTADO SUR	**45.30**				**45.30**
CANAL COSTADO ORIENTAL	**18.30**				**18.30**
CANAL COSTADO OCCIDENTAL	**18.30**				**18.30**
CANAL SALON DE COLORES	**6.20**				**6.20**
					88.10

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CUBIERTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.8	SEMANA	Suministro de andamios certificados altura aproximada 14 m (6 secciones de 2 m). Incluye transporte.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
ANDAMIO CERTIFICADO					
SEMANA 6 LUNES 14 DE AGOSTO A DOMINGO 20 DE AGOSTO				**1.00**	**1.00**
SEMANA 7 LUNES 21 DE AGOSTO A DOMINGO 27 DE AGOSTO				**1.00**	**1.00**
SEMANA 8 LUNES 28 DE AGOSTO A DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE				**1.00**	**1.00**
SEMANA 9 LUNES 4 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE				**1.00**	**1.00**
SEMANA 10 LUNES 11 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE				**1.00**	**1.00**
SEMANA 11 LUNES 18 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE				**1.00**	**1.00**
SEMANA 12 LUNES 25 DE SEPTIEMBRE A DOMINGO 1 DE OCTUBRE				**1.00**	**1.00**
SEMANA 13 LUNES 2 DE OCTUBRE A DOMINGO 8 DE OCTUBRE				**1.00**	**1.00**
					8.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	Nº CONTRATO DE	CO1_PCCNTR_5116115	DE	2023	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	PINTURA EN ALTURA				
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.1	M2	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 CON 3 MANOS DE PINTURA, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y RESANES, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	GENERAL	2	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
TERCER PISO TECHO OFICINAS	9.90	7.10			70.29
TERCER PISO TECHO OFICINAS	30.00	0.04			1.20
MUROS BAÑO FISCALIA HOMBRES	3.92		0.75		2.94
	1.50		0.75		1.13
	2.41		0.75		1.81
	2.60		0.75		1.95
	2.65		0.75		1.99
	2.84		0.75		2.13
	1.60		0.75		1.20
TECHO BAÑO FISCALIA HOMBRES				14.48	14.48
TECHO BAÑO FISCLIA MUJERES				18.15	18.15
MUROS BAÑO FISCALIA MUJERES	2.40		0.79		1.90
	3.40		0.79		2.69
	3.80		0.79		3.00
	1.14		0.79		0.90
	0.93		0.79		0.73
	2.95		0.79		2.33
	3.94		0.79		3.11
	1.45		0.79		1.15
MUROS CUARTO DE ARCHIVO FISCALIA	3.30		2.40		7.92
	2.50		2.40		6.00
	2.10		2.40	2.00	10.08
MUROS CUARTO FISCALIA	2.15		2.40	2.00	10.32
	1.50		2.40		3.60
	0.70		2.40		1.68
MUROS CUARTO CONSEJE CUARTO PISO	1.20		2.30	2.00	5.52
	2.15		2.30		4.95
	1.35		2.30		3.11
TECHO CUARTO CONSERJE CUARTO PISO	2.15	1.20			2.58
MUROS COCINETA CUARTO PISO	2.65		2.40	2.00	12.72
	1.20		2.40		2.88
	0.40		2.40		0.96
TECHO COCINETA CUARTO PISO	2.65	1.20			3.18
TECHO ZONA NORTE CUARTO PISO				119.58	119.58
				42.60	42.60
				122.26	122.26
MURO COCINETA TERCER PISO	15.75		0.88		13.86
TECHO COCINETA TERCER PISO				9.61	9.61
MURO BAÑO HOMBRE SEGUNDO PISO	6.52		1.70		11.08
TECHO BAÑO HOMBRE SEGUNDO PISO				2.34	2.34
MURO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	5.80		1.70		9.86
TECHO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				2.10	2.10
MURO HALL BAÑOS	3.36		2.70		9.07
TECHO HALL BAÑOS				2.68	2.68
MURO BATERIA DE BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO	9.54		0.72		6.87
TECHO BATERIA DE BAÑOS HOMBRES SEGUNDO PISO	2.25	2.52			5.67
MURO BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO	16.80		0.71		11.93
	2.70		0.57		1.54
TECHO BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO				11.66	11.66
MUROS CAFETERIA SEGUNDO PISO	2.88		2.72	2.00	15.67
	2.50		2.72		6.80
	1.70		2.72		4.62
	2.80		-0.60		-1.68
TECHO CAFETERIA SEGUNDO PISO	2.88	2.50			7.20
PISO CUARTO DE BOMBAS				14.32	14.32
TECHO CUARTO DE BOMBAS				14.32	14.32
MUROS CUARTO DE BOMBAS	6.80		2.45		16.66
	2.97		2.45		7.28
	0.25		2.45		0.61
	0.92		2.45		2.25
	2.63		2.45		6.44
	1.12		2.45		2.74
	1.71		2.45		4.19
	4.10		2.45		10.05
TECHO CUARTO DORMITORIO				46.56	46.56
				26.96	26.96
				14.55	14.55
MUROS HALL DE ACCESO COCINETA SEGUNDO PISO	2.45		2.82	2.00	13.82
	0.40		2.82	2.00	2.26
	1.60		2.82	2.00	9.02
	1.13		2.82	2.00	6.37
	-0.83		2.10	2.00	-3.49
TECHO HALL DE ACCESO COCINETA SEGUNDO PISO	5.80	1.00			5.80
CUARTO DE ASEO CUARTO PISO	3.70		2.40		8.88
TECHO BAÑO PMR SEGUNDO PISO	2.30	2.30			5.29
MUROS BAÑO PMR SEGUNDO PISO				9.24	9.24
COLUMNAS PRIMER PISO	0.25		3.02	4.00	3.02
	0.25		3.02	4.00	3.02
	0.25		3.02	4.00	3.02
	0.25		3.02	4.00	3.02
	0.25		3.02	4.00	3.02

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO




COCINETA TERCER PISO




BAÑO MUJERES Y HOMBRES FISCALIA






TECHO ZONA NORTE CUARTO PISO




DORMITORIO PRIMER PISO




	0.25		3.02	4.00	3.02
PUERTA BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA COCINETA SEGUNDO PISO	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA HALL DE ACCESO CUARTO VIGILANCIA	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA BATERIA DE BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA BAÑO PMR SEGUNDO PISO	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA COCINETA TERCER PISO	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA CUARTO FISCALIA TERCER PISO	0.75		2.10	2.00	3.15
PUERTA REJA FISCALIA	0.75		2.10	1.00	1.58
TECHO OFICINA MEDICINA LEGAL	4.50	4.50			20.25
					913.16

CUARTO DE BOMBAS



BAÑO SEGUNDO PISO



6

OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	PINTURA EN ALTURA				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.2	M2	APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN MUROS PARA TANQUE SUBTERRANEO, CON DOS MANOS DE IMPRIMACION DEL PRODUCTO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
IMPERMEABLIZACIÓN PISO TANQUE	**8.00**	**5.00**			**40.00**
IMPERMEABLIZACIÓN MUROS TANQUE	**8.00**		**1.8**	**2.00**	**28.80**
	5.00		**1.8**	**2.00**	**18.00**
					86.80

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

VISTA PLANTA TANQUE



VISTA CORTE TANQUE







OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	PISOS Y COCINA				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.3	M3	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN				**7.00**	**7.00**
					7.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

CEMEX

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉS BONILLA SALAZAR
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:

CEMEX COPIA

La firma CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA con identificación 9017273416 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA, durante el mes 09 del año 2023, un total de 1 viajes expresados en: 7.00 m3 y su equivalente en 10.84 toneladas volqueta sencilla y/o volqueta doble troque, clasificado según tipo de material de la siguiente manera:

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (tn)
1. Residuos de construccion y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento.	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno.	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes.	10.84
1.3 Pétreos.	0

Tabla de densidades, tomadas en campo a los materiales dispuestos:

Densidades año 2023			
Material	Densidad	Vol - 7m3 a Tn	Vol - 15m3 a Tn
CONCRETO	1.548	10.84	23.22

La presente se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de octubre del año 2023, para presentar a la obra REMODELACIÓN - Contrato de Obra No. 11007642023, cuyo objeto es: Realizar adecuaciones, reparaciones y mejoras a la planta física del inmueble Ubicado en la dirección KRA 30 NO 12-35. que NO REGISTRA PIN por parte de cliente.

Datos básicos del generador:

Razón social del generador NO REGISTRA, nit NO REGISTRA, nombre del representante legal NO REGISTRA, número de contacto del generador es NO REGISTRA, su dirección de domicilio NO REGISTRA, su correo electrónico certi.ecocons@hotmail.com y su dirección NO REGISTRA.

En constancia se firma:

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: VmlsZACb-35004, generado en: 2023-10-21

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.

CEMEX COLOMBIA S.A. Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Celular: 3112209197, correo certificacionesrcd@cemex.com
Bogota, D.C. Colombia.

OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ


CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	N° CONTRATO DE	CO1_PCCNTR_5116115	DE	2023	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	PISOS Y COCINA				
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
2.1	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	GENERAL	2	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
MURO CUARTO DE INSUMOS COCINETA TERCER PISO	3.20		2.20		7.04
MUROS COCINETA SEGUNDO PISO	1.54		0.60		0.92
	0.60		0.60		0.36
	0.72		1.60		1.15
POCETA COCINETA SEGUNDO PISO	0.77		0.47		0.36
	0.77		0.47		0.36
	0.60		0.47		0.28
	0.64		0.47		0.30
					10.78

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES
N.A

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE:
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.1	M2	DEMOLICIONES DE ENCHAPES DE PISO Y MURO INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				**2.34**	**2.34**
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				**2.10**	**2.10**
BATERIA DE BAÑOS MUJRES SEGUNDO PISO				**11.66**	**11.66**
MURO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	**5.81**		**1.00**		**5.81**
MURO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	**5.00**		**1.00**		**5.00**
MURO BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO	**2.66**		**0.80**		**2.13**
BAÑO HOMBRES FISCALIA				**14.48**	**14.48**
					43.52

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.2	UN	DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
DESMONTE LAVAMANOS BAÑO HOMBRES FISCALIA				**2.00**	**2.00**
DESMONTE SANITARIOS BAÑO HOMBRES FISCALIA				**3.00**	**3.00**
DESMONTE ORINAL BAÑO HOMBRES FISCALIA				**1.00**	**1.00**
DESMONTE LAVAMANOS BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO				**3.00**	**3.00**
DESMONTE SANITARIOS BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO				**3.00**	**3.00**
DESMONTE LAVAMANOS BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
DESMONTE SANITARIO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
DESMONTE LAVAMANOS BAÑO MUJRES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
DESMONTE SANITARIO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
					16.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PISO TERCER PISO BAÑO HOMBRES FISCALIA



SEGUNDO PISO BAÑOS



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	N° CONTRATO DE	CO1_PCCNTR_5116115	DE	2023	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
1.3	M2	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	GENERAL	2	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
DEMOLICIÓN PAÑETE CUARTO COCINETA TERCER PISO	3.20		2.2		7.04
DEMOLICIÓN PAÑETE INSTALACIÓN MUEBLE COCINETA TERCER PISO	1.50		0.9		1.35
DEMOLICIÓN PAÑETE CUARTO CONSERJE CUARTO PISO	1.00		1.8		1.80
DEMOLICIÓN PAÑETE TECHOS DORMITORIO				26.00	26.00
				20.00	30.00
DEMOLICIÓN PAÑETE CUARTOS FISCALIA	1.00		1		1.00
					67.19

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA







OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**Nº CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.4	M2	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
DEMOLICIÓN TERCER PISO ARREGLO SIFON	**1.10**	**0.57**			**0.63**
DEMOLICI´´ON SEGUNDO PISO DUCTO BAJANTE	**1.00**	**0.50**			**0.50**
DEMOLICIÓN CUARTO PISO ARREGLO	**0.50**	**0.50**			**0.25**
DEMOLICIÓN ÁREA DE INSPECCIÓN BAÑOS	**0.60**	**0.60**			**0.36**
CANTIDAD TOTAL					**1.74**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.5	M3	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN				**3.50**	**3.50**
					3.50

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD AH0302-0004-2023-CV2386

Generado el : 2023-09-11

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162108210 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. CH0772 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 69/19 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19589

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA ,identificada con NIT 901.727.341-6 , realizó la disposición de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-07-01 al 2023-09-11 para la obra Contrato de Obra No. 1160764/2023, cuyo objeto es : Realizar adecuaciones, reparaciones y mejoras a la planta física del inmueble Ubicado en la Dirección KRA 30 NO 12-35. con pin de obra No 0, quien aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Heterogéneo	1	7	8.96
Totales	1	7	8.96

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-09-11, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Cel. 3046303774
E-Mail:dircomercial@reciclados@greco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.1	M2	CIELO FALSO EN LAMINA DE DRYWALL 12 MM TERMINADO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
CIELO FALSO BAÑO ACCESO FISCALIA	**1.60**	**0.940**			**1.50**
					1.50

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS 25X43 CM COLOR A ELECCION ACABADO BRILLANTE INCLUYE PREGANTE CERAMICO, EMBOQUILLADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
ENCHAPE BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	**5.81**		**1**		**5.81**
ENCHAPE BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	**5.00**		**1**		**5.00**
					10.81

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PISO TERCER PISO BAÑO MUJERES FISCALIA



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.3	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SAN GIORGIO BLANCO (SANITARIO Y LAVAMANOS) O SIMILAR.INCLUYE TUBERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
COMBO BAÑO MUJERES FISCALIA				**4.00**	**4.00**
COMBOS BAÑO HOMBRES FISCALIA				**3.00**	**3.00**
COMBO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
COMBO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
					9.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


BAÑO MUJERES FISCALIA



BAÑO HOMBRES FISCALIA



BAÑO SEGUNDO PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.4	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
ORINAL BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
					1.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.1	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PVC AGUA POTABLE Ø 1" (INC. ACCESORIOS)	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
BAÑO FISCALIA MUJERES	**7.78**				**7.78**
BAÑO FISCALIA HOMBRES	**6.76**				**6.76**
CUARTO CONSERJE 4 PISO	**2.10**				**2.10**
					16.64

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑOS MUJERES Y HOMBRES FISCALIA



CUARTO CONSEJE 4 PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.2	ML	ACOMETIDA PVC DESAGUES DE 3" (INC. ACCESORIOS)	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
COCINETA CUARTO PISO	0.80				0.80
	0.33				0.33
	1.78				1.78
BAÑO MUJRES FISCALIA	0.89				0.89
	1.37				1.37
BAÑO HOMBRES FISCALIA	0.93				0.93
	1.14				1.14
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	0.90				0.90
BAÑO MUJRES SEGUNDO PISO	0.94				0.94
BATERIA DE BAÑOS MUJRES SEGUNDO PISO	0.83				0.83
COCINETA SEGUNDO PISO	4.27				4.27
					14.18

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


COCINETA CUARTO PISO




BAÑO MUJERESY HOMBRES FISCALIA



BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO



BATERIA DE BAÑOS MUJRES Y COCINETA SEGUNDO PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	HIDROSANITARIO				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.3	GL	DIAGNOSTICO (PERITAJE) HIDROSANITARIO, PARA HALLAR SOLUCIONES ESPECIFICAS DE FUGAS EN ALOJAMIENTOS USADOS PARA INTERNAMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDENCIA CESPA, DOS BAÑOS Y UN ARCHIVO UBICADOS EN FISCALIA.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**	**PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**		
DIAGNOSTICO PERIJATE				**1.00**	**1.00**	

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.1	UN	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN PROMEDIO 6 M DE LONGITUD, INCLUYE TUBERÍA TIPO E.M.T, INTERRUPTOR, RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG, THWN/THHW, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADA Y ACCESORIOS. INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTOS, EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
SALIDA ILUMINACIÓN ARCHIVO SEGUNDO PISO				**6.00**	**6.00**
SALIDA DE ILUMINACIÓN ARCHIVO FISCALIA				**1.00**	**1.00**
SALIDA DE ILUMINACIÓN CUARTO FISCALIA				**1.00**	**1.00**
					8.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ARCHIVO SEGUNDO PISO



ARCHIVO Y CUARTO FISCALIA TERCER PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.3	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL TIPO LED 60X60 CM DE 48W, 120 VOLTIOS INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
PANEL CUARTO DE VIGILANCIA				**1.00**	**1.00**
PANEL LED PASILLO CESPA SEGUNDO PISO				**3.00**	**3.00**
PANEL LED ARCHIVO FISCALIA				**1.00**	**1.00**
OFICINA SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
PANEL LED ACCESO EDIFICIO				**2.00**	**2.00**
PANEL LED BAJO ESCALERA PRINCIPAL				**1.00**	**1.00**
					9.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

HALL Y CUARTO DE VIGILANCIA CESPA SEGUNDO PISO



ARCHIVO FISCALIA TERCER PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CARPINTERÍA METÁLICA				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.1	UN	DESMONTE DE PUERTA DE DOS HOJAS INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
DESMONTE PUERTA FISCALIA BAÑO MUJERES				**1.00**	**1.00**
DESMONTE PUERTA FISCALIA BAÑO HOMBRES				**1.00**	**1.00**
DESMONTE PUERTA CUARTO CONSERJE				**1.00**	**1.00**
DESMONTE PUERTA COCINETA CUARTO PISO				**1.00**	**1.00**
DESMONTE PUERTA COCINETA TERCER PISO				**2.00**	**2.00**
DESMONTE PUERTA COCINETA SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
DESMONTE PUERTA BATERIA DE BAÑOS SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
DESMONTE PUERTA BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
DESMONTE PUERTA BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				**1.00**	**1.00**
					10.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


COCINETA Y CUARTO CONSERJE CUARTO PISO




BAÑOS FISCALIA TERCER PISO



COCINETA TERCER PISO



COCINETA Y BAÑOS SEGUNDO PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CARPINTERÍA METÁLICA				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.2	M3	RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN				**3.50**	**3.50**
					3.50

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD AH0302-0004-2023-CV2386

Generado el : 2023-09-11

Gravalados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162108210 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. CH5772 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 69/19 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19589

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA ,identificada con NIT 901.727.341-6 , realizó la disposición de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-07-01 al 2023-09-11 para la obra Contrato de Obra No. 1100764/2023, cuyo objeto es : Realizar adecuaciones, reparaciones y mejoras a la planta física del inmueble Ubicado en la Dirección KRA 30 NO 12-35. con pin de obra No 0, quien aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Heterogéneo	1	7	8.96
Totales	1	7	8.96

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-09-11, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ
Director Comercial
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Cel. 3046303774
E-Mail:dircomercial@reciclados@greco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	CARPINTERÍA METÁLICA				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.1	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA LIVIANA TIPO GALLINERO NO SUPERIOR A 1 CM PARA LA VENTANERIA DE FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES Y EN ESPACIOS DE CUBIERTA POR DONDE LOS VECTORES PUEDAN ACCEDER A LA EDIFICACIÓN (INCLUYE PERSONAL CALIFICADO, EQUIPOS Y TODA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN).	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
MALLA EN ÁREA BAJO ÁREA DE VENTILACIÓN	35.20	0.71		2.00	49.98
MALLA EN ÁREA DE CANALES	48.30	0.51		2.00	49.27
MALLA EN CULATA ZONA NORTE				0.40	0.40
				0.59	0.59
				0.79	0.79
				0.98	0.98
				1.19	1.19
				1.38	1.38
				1.58	1.58
				1.77	1.77
				1.97	1.97
				2.18	2.18
				2.37	2.37
				2.57	2.57
				2.62	2.62
				2.64	2.64
				2.45	2.45
				2.25	2.25
				2.05	2.05
				1.85	1.85
				1.66	1.66
				1.45	1.45
				1.26	1.26
				1.07	1.07
				0.87	0.87
				0.67	0.67
				0.47	0.47
				0.12	0.12
MALLA EN CULATA ZONA SUR				0.40	0.40
				0.59	0.59
				0.79	0.79
				0.98	0.98
				1.19	1.19
				1.38	1.38
				1.58	1.58
				1.77	1.77
				1.97	1.97
				2.18	2.18
				2.85	2.85
				3.02	3.02
				3.55	3.55
				3.42	3.42
				2.94	2.94
				2.85	2.85
				2.45	2.45
				2.05	2.05
				1.85	1.85
				1.55	1.55
				1.26	1.26
				1.07	1.07
				0.85	0.85
				0.70	0.70
				0.55	0.55
				0.206	0.21

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

CULATA NORTE



CULATA SUR





ÁREA BAJO ÁREA DE VENTILACIÓN



CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP1	M2	Demolición de piso, espesor promedio 10 cm	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 2"					
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO	4.31	0.50			2.16
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO	5.79	0.50			2.90
HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO	4.12	0.50			2.06
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES FISCALIA	8.76	0.50			4.38
COCINETA CUARTO PISO	1.88	0.50			0.94
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 3"					
COCINETA CUARTO PISO	0.80	0.50			0.40
	0.33	0.50			0.17
	1.78	0.50			0.89
BAÑO MUJRES FISCALIA	0.89	0.50			0.45
	1.37	0.50			0.69
BAÑO HOMBRES FISCALIA	0.93	0.50			0.47
	1.14	0.50			0.57
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	0.90	0.50			0.45
BAÑO MUJRES SEGUNDO PISO	0.94	0.50			0.47
BATERIA DE BAÑOS MUJRES SEGUNDO PISO	0.83	0.50			0.42
COCINETA SEGUNDO PISO	4.27	0.50			2.14
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 4"					
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO	3.46	0.50			1.73
BATERIA DE BAÑOS SEGUNDO PISO	6.30	0.50			3.15
BATERIA DE BAÑOS MUJERES Y HOMBRES FISCALIA	17.27	0.50			8.64
CUARTO CONSERJE	3.62	0.50			1.81
CODO REVENTILADO FISCALIA	2.00	0.50			1.00
DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA DE 1"					
BAÑO FISCALIA MUJERES	7.78	0.30			2.33
BAÑO FISCALIA HOMBRES	6.76	0.30			2.03
CUARTO CONSERJE 4 PISO	2.10	0.30			0.63
					40.84

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA BAÑOS SEGUNDO PISO



DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA BAÑOS FISCALIA



DEMOLICIÓN DE PISO PARA TUBERIA CUARTO PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP2	M2	Suministro y aplicación de estuco, dos (02) manos, sobre muros y placas de entrepisos	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
ESTUCO EN TECHO DE PUNTO FIJO DE ESCALERAS				3.79	3.79
				2.79	2.79
				11.05	11.05
				2.60	2.60
				10.79	10.79
				4.29	4.29
				11.70	11.70
	14.05		0.65		9.13
	22.37		0.3		6.71
ÁREA DE BARANDA				39.63	39.63
				33.76	33.76
				4.40	4.40
TECHO DORMITORIO IPSICOL				26.00	26.00
MUROS ARCHIVO FISCALIA	9.84		2.4		23.62
MUROS CUARTO FISCALIA	6.50		2.4		15.60
MUROS CUARTO CONSERJE	5.90		2.4		14.16
					220.02

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


TECHO EN PUNTO FIJO DE ESCALERAS



MUROS ARCHIVO Y CUARTO FISCALIA



CUARTO CONSERJE



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP3	M2	Suministro e instalación de alistado de piso mortero 1:3, espesor promedio 3 cm	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
PISO BAÑO MUJERES FISCALIA				**18.15**	**18.15**
PISO BAÑO HOMBRES FISCALIA				**14.48**	**14.48**
PISO CUARTO INSUMOS COCINETA TERCER PISO				**1.10**	**1.10**
PISO POYO COCINETA TERCER PISO				**1.16**	**1.16**
PISO COCINETA CUARTO PISO	**2.65**	**1.80**			**4.77**
PISO CUARTO CONSERJE	**2.15**	**1.200**			**2.58**
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				**2.34**	**2.34**
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				**2.10**	**2.10**
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO				**11.66**	**11.66**
HALL INGRESO COCINETA SEGUNDO PISO				**2.89**	**2.89**
COCINETA SEGUNDO PISO				**7.20**	**7.20**
					68.43

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA





OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP4	ML	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación)	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO	**4.31**				**4.31**
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO	**5.79**				**5.79**
HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO	**4.12**				**4.12**
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES FISCALIA	**8.76**				**8.76**
COCINETA CUARTO PISO	**1.88**				**1.88**
					24.86

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


BAÑOS , HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO



BAÑOS FISCALIA TERCER PISO



COCINETA CUARTO PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP5	ML	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4" (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación)	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
BAÑO HOMBRES Y MUJERES SEGUNDO PISO	3.46				3.46
BATERIA DE BAÑOS SEGUNDO PISO	6.30				6.30
BATERIA DE BAÑOS MUJERES Y HOMBRES FISCALIA	17.27				17.27
CUARTO CONSERJE	3.62				3.62
CODO REVENTILADO FISCALIA	2.00				2.00
DESAGUE SIFON COCINETA CUARTO PISO HACIA BAJANTE CAJA AGUAS NEGRAS	4.200				4.20
					36.85

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑOS SEGUNDO PISO



BAÑOS FISCALIA



CUARTO CONSERJE



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP7	UND	Suministro e instalación de Panel led 24 w	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
PANEL LED COCINETA SEGUNDO PISO				1.00	1.00
PANEL LED BATERIA DE BAÑO SEGUNDO PISO				1.00	1.00
PANEL LED BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				1.00	1.00
PANEL LED BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				1.00	1.00
PANEL LED CUARTO DE VIGILANCIA				1.00	1.00
PANEL LED CUARTO FISCALIA				1.00	1.00
PANEL LED HALL TERCER PISO				2.00	2.00
					8.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


BAÑOS Y COCINETASEGUNDO PISO



CUARTO DE VIGILANCIA CESPA SEGUNDO PISO



CUARTO FISCALIA TERCER PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP9	UND	Suministro e instalación de punto hidraulico en 1/2" para entrada o salida de agua	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
PUNTOS HIDRAULICOS SEGUNDO PISO				**16.00**	**16.00**
PUNTOS HIDRAULICOS BAÑOS FISCALIA				**15.00**	**15.00**
PUNTO HIDRAULICO CUARTO CONSERJE				**1.00**	**1.00**
PUNTO HIDRAULICO COCINETA CUARTO PISO				**2.00**	**2.00**
PUNTO HIDRAULICO COCINETA SEGUNDO PISO				**2.00**	**2.00**
PUNTO HIDRAULICO CUARTO DE BASURAS				**1.00**	**1.00**
PUNTO HIDRAULICO TERRAZA TERCER PISO				**1.00**	**1.00**
PUNTO HIDRAULICO COCINETA TERCER PISO				**2.00**	**2.00**
PUNTO HIDRAULICO ACCESO ICBF				**2.00**	**2.00**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


BAÑOS Y COCINETA SEGUNDO PISO




BAÑOS FISCALIA TERCER PISO




CUARTO DE CONSERJE Y CAFETERIA CUARTO PISO





CAFETERIA SEGUNDO PISO Y CUARTO DE BASURAS





CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP10	ML	Suministro e instalación barra en acero inoxidable ancho 0.4	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
BARRA EN ACERO INOXIDABLE				**1.60**	**1.60**
COMPLEMENTO MESON				**0.40**	**0.40**

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP 11	UND	Suministro e instalación de puntos electricos (incluye todo los necesario para su correcta instalación)	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
PUNTO ELECTRICO COCINETA SEGUNDO PISO TOMACORRIENTE				**1.00**	**1.00**
PUNTO ELECTRICO BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO INTERRUPTOR				**1.00**	**1.00**
PUNTO ELECTRICO BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO INTERRUPTOR				**1.00**	**1.00**
PUNTO ELECTRICO COCINETA TERCER PISO				**3.00**	**3.00**
PUNTO ELECTRICO COCINETA CUARTO PISO				**2.00**	**2.00**
					8.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


INTERRUPTOR BAÑOS SEGUNDO PISO Y TOMACORRIENTE COCINETA



COCINETA TERCER PISO INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE



COCINETA CUARTO PISO TOMACORRIENTE



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP 14	M2	Suministro e instalación de enchape para piso o pared formato a elegir (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT.	
PISO BAÑO MUJERES FISCALIA				17.80	17.80
MURO BAÑO MUJERES FISCALIA				3.20	3.20
MURO BAÑO MUJERES FISCALIA				1.43	1.43
PISO BAÑO HOMBRES FISCALIA				14.48	14.48
PISO CUARTO INSUMOS COCINETA TERCER PISO				1.10	1.10
PISO POYO COCINETA TERCER PISO				1.16	1.16
MURO COCINETA TERCER PISO				1.00	1.00
PISO COCINETA CUARTO PISO	2.62	1.78			4.66
PISO CUARTO CONSERJE	2.15	1.21			2.60
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				2.34	2.34
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO				2.10	2.10
BATERIA DE BAÑOS MUJERES SEGUNDO PISO				10.28	10.28
HALL INGRESO COCINETA SEGUNDO PISO				2.90	2.90
COCINETA SEGUNDO PISO				7.30	7.30
					72.36

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA


ENCHAPE BAÑOS FISCALIA




ENCHAPE COCINETA TERCER PISO



ENCHAPE CUARTO DE CONSERJE Y COCINETA CUARTO PISO



ENCHAPE BAÑOS, HALL Y COCINETA SEGUNDO PISO



OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP 15	M2	Mantenimiento de cubiertas y tanques expuestos a agentes contaminantes y que generan deterioro en las estructuras (incluye todo lo necesario para su correcto mantenimiento)	**GENERAL**	**2**	


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
MANTENIMIENTO TANQUE SUBTERRANEO ANTES DE IMPERMEABILIZACIÓN				**86.80**	**86.80**
MANTENIMIENTO TANQUE SUBTERRANEO DESPUES DE IMPERMEABILIZACIÓN				**86.80**	**86.80**
MANTENIMIENTO DE TANQUES PARA USO DE IPSICOL				**12.50**	**12.50**
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CUARTO PISO	**35.20**	**4.300**		**2.00**	**302.72**
					488.82

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA









OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP 16	UND	Trasiego de equipos a punto de acopido destinado dentro de las instalaciones del ICBF	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
TRASIEGO DE MOTOBOMBAS A PUNTO DESTINADO POR ICBF				**3.00**	**3.00**
TARSIEGO DE HIDROFLOW A PUNTO DESTINADO POR ICBF				**3.00**	**3.00**
TRASIEGO DE TANQUES A PATIO IPSICOL				**2.00**	**2.00**
TRASIEGO TANQUES A LUGAR DE ORIGEN				**2.00**	**2.00**
				10.00	

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA







OBSERVACIONES
N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA	

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						

CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP 17	M2	Suministro e instalación de vidrio de 4 a 5 mm, tipo a elegir según área para destinación.	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VIDRIO PUERTA ÁREA DE OFICINA SEGUNDO		**0.56**	**0.43**		**0.24**
VIDRIO PUERTA COCINETA CUARTO PISO		**0.76**	**0.59**		**0.45**
VIDRIO PUERTA CUARTO CONSERJE		**0.56**	**0.44**		**0.25**
VIDRIOS BAÑOS HOMBRE Y MUJER SEGUNDO PISO		**0.80**	**0.38**	**2.00**	**0.61**
VIDRIOS ÁREA DE POLICIA		**0.80**	**0.85**		**0.68**
		0.80	**0.74**		**0.59**
		0.77	**0.22**		**0.17**
VIDRIO VENTANA TERCER PISO		**0.47**	**0.47**		**0.22**
VENTANA TERCER PISO OFICINAS		**1.50**	**2**		**3.00**
					6.21

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA











OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE:**
ING.HECTOR PARDO RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ

CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	BIENESTAR FAMILIAR

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO JHS - CONSTRUCCIONES AL DIA	**N° CONTRATO DE**	**CO1_PCCNTR_5116115**	**DE**	**2023**	pag.	de
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES, REPARACIONES Y MEJORAS A LA PLANTA FISICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DIRECCIÓN KR 30 NO. 12 - 35						
NOMBRE .	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						


CAPÍTULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
NP 18	GB	Mantenimiento y reparación de sistema de bombeo de agua potable	**GENERAL**	**2**	

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**MEDIDA TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO				**1.00**	**1.00**
					1.00

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA









OBSERVACIONES

N.A

QUIEN ENTREGA

ING.HECTOR PARDO
RESIDENTE DE OBRA

QUIEN RECIBE:

ARQ. JOHNY ALEXANDER HERNANDEZ