FICHA DIAGNOSTICO CIV 5002946



DATOS BÁSICOS			
Nombre:	**COMPOSTELA**	CIV:	**5002946**
CARRERA 7 E ENTRE CALLES 81C SUR Y 81 A SUR		**UPZ 57 GRAN YOMASA**	**LOCALIDAD 05**
TIPO DE PAVIMENTO		**PAVIMENTO RIGIDO**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1	ESTADO ACTUAL DE LA VÍA



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
3	**ESTADO ACTUAL DE LA VÍA**
	
4	**ESTADO ACTUAL DE LA VÍA**

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA.	
LARGO	45.8 m
ANCHO	4.5 m
ÁREA	206.1 m2

VALORACIÓN VISUAL			
CLASIFICACIÓN DE LESIÓN			
Humedad	**Erosión**	**Grietas**	**Fisuras**
N/A	**PRESENTE**	**PRESENTE**	**N/A**
Eflorescencias	**Oxidación**	**Corrosión**	**Organismo**
N/A	**N/A**	**N/A**	**PRESENTE**
Desprendimientos		**Deformaciones**	
PRESENTE		**PRESENTE**	
PROCESO DE DIAGNOSTICO			
Descripción	En visita al CIV: **5002946** Hallazgos**:** ● Corrugaciones u ondulaciones transversales. ● Deterioro local y deterioro general en gran extensión de su ● superficie. ● Pandeo sectorizado con depresión en superficie. ● Desgaste o desagregación del pavimento causando desprendimiento de material fino provocando asperezas en la superficie del revestimiento. ● Agujeros ● Fisuras longitudinales y transversales, las cuales se encuentran hacia la dirección de los automóviles, en donde las fuerzas de tensión y su posición de aparición..		
Diagnostico General	Se realiza inspección y recorrido de identificación del segmento y se evidencia pavimento rigido con desgaste de la superficie, fisuras, grietas y deformaciones		

	Por lo tanto, procede a realizar intervención de tipo rehabilitacion, ya que su superficie impide la circulación normal vehicular y genera afectación a los demás actores de la vía
Reparación	- PMT - Instalación de cerramiento perimetral - Demolición de losas afectadas - Estabilización de subrasante - Construcción de losas en concreto - Orden y aseo
Condiciones de estabilidad	El terreno es estable con pendiente mayor al 3 % aproximadamente.