JP2 JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA TALADRO MANUAL	PROCESO	SG-SST
		VERSIÓN	1
		FECHA	ene-18

FECHA: 10-10-23	CENTRO DE TRABAJO: Obra Jardín
REFERENCIA DEL EQUIPO: HR 2410	MARCA DEL EQUIPO: Makita
NOMBRE Y APELLIDO DEL OPERADOR: Manuel Mejía	DOCUMENTO DEL OPERADOR: 1079656876
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Diana Castillo.	CARGO: Insp. SST
FECHA: DESDE: 10-10-23	HASTA: 14-10-23

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE CONEXIONES ELECTRIAS (CABLE, EXTENSIONES, CLAVIJAS, TOMAS)			X		X		X		X		X			
ESTADO DE TABLERO ELECTRICO			X		X		X		X		X			
ESTADO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO.			X		X		X		X		X			
ESTADO DEL ACCESORIO PORTA BROCAS (MANDRIL)			X		X		X		X		X			
ESTADO DEL MANGO			X		X		X		X		X			
ESTADO DEL CUERPO			X		X		X		X		X			
ESTADO DE ACCESORIOS			X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL TALADRO (FISURA, RUPTURA, ETC)			X		X		X		X		X			
POSEE LLAVE PARA DESMONTE DE BROCAS (LLAVE PARA MANDRIL)			X		X		X		X		X			
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO			X		X		X		X		X			
EL TRABAJADOR USA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (GAFAS, TAPABOCAS, TAPAOIDOS, GUANTES DE VAQUETAS)			X		X		X		X		X			

VALIDACION DIARIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM
VERIFICACIÓN PO OPERADOR							
NOMBRES Y APELLIDOS		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
CÉDULA		1079656576	1079656576	1079656576	1079656576	1079656576	
FIRMA		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	Manuel Mejía	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Diana Castillo
CC	1079656576	CC	1083473869

JPZ	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	PROCESO	Recursos Humanos
		FECHA	ago-15
		VERSION: 1	

FECHA: 17-Oct-23

PERIODO DEL 17 AL 22 DEL 2023

REFERENCIA DEL EQUIPO: GA7020 MARCA DEL EQUIPO Makita

NOMBRE Y APELLIDO DEL OPERADOR Juan Diaz DOCUMENTO DEL OPERADOR 1192798327

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Diana Castillo CARGO: Insp. SST.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
SE VERIFICO ESTADO DE TABLERO ELECTRICO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO			✓		✓		✓		✓					
POSEE PROTECTOR DE DISCO			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL DISCO			✓		✓		✓		✓					
SE POSEE LLAVE PARA DESMONTE DE DISCO			✓		✓		✓		✓					
ESTA DISPONIBLE EN EL LUGAR DE TRABAJO EL EXTINTOR			✓		✓		✓		✓					

NOTA: Esta inspeccion se debera realizar antes de opera el equipo y mantener visible en el lugar de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Firma del Operador Juan Diaz

OBSERVACIONES: El Permiso se libera para todo el personal. Adicional se realizan actividades en el Parque.

JPZ	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBRADOR	PROCESO	SG-SST
		VERSIÓN	1

PROYECTO: Obra Jardin.

EQUIPO A INSPECCIONAR	REFERENCIA DEL	OPERADOR	DOCUMENTO
Vibrador Electrico	DINGO		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION	FIRMA DEL INSPECTOR SISO	PERIODO DE
	DIANA CASTILLO.	INICIO: 18-10-23
FIRMA DEL OPERADOR		FIN: 21-10-23

NO	ESTADO DEL MOTOR Y EQUIPO EN GENERAL S (SI) - N (NO) - N.A (No aplica) E	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (MOTOR, TANQUE PARA ALMACENAM IENTO DE COMBUSTIBLE, CORREAS, BUJIA, FILTROS DE AIRE, GUAYA DE ARRANQUE, ENTRE OTROS)							X			X											
2	SE HA VERIFICADO QUE EL NIVEL DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DEL MOTOR SEAN LOS ADECUADOS.									X			X									
3	SE PRESENTAN FUGAS DE LIQUIDOS (ESCAPE DE ACEITE, GASOLINA)									X			X									
4	SE TIENE DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN DE ATRAPAMIENTO Y QUEMADURAS EN MANOS (PROTECCIÓN DE CORREAS Y MOTOR)									X			X									
5	ESTADO DE MANUBRIO PARA AGARRE Y DESPLAZAMINTO SEGURO DEL EQUIPO.							X			X											
6	ESTADO DE GUAYA METALICA (NO ESTA DESILACHADA, OXIDADA, DETERIORADA)									X			X									
7	SE TIENE INSTALADO DISPORITIVO PARA DESVIACIÓN DEL HUMO EMITIDO POR EL EXOSTO									X			X									
8	EL EQUIPO ESTA LIMPIO, LIBRE DE MATERIAL COMBUSTIBLE Y EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU APERACIÓN.							X			X											
9	SE HAN REALIZADO LOS MANTENIMIENTOS PERIÒDICOS AL EQUIPO CON LA FRECUENCIA Y FORMA INDICADA EN EL MANUAL.							X			X											
	ELEMENTOS DE PROTECCION																					
10	USO DE CASCO DE SEGURIDAD							X			X											
11	USO DE GUANTES LIBRES DE HUMEDAD Y ROTURAS							X			X											
12	CALZADO CON PUNTERA DE ACERO							X			X											
13	PROTECCION VISUAL LIBRE DE RAYONES Y FISURAS							X			X											
14	USO DE PROECTORES AUDITIVOS							X			X											
	OPERADOR																					
15	EL OPERARIO TIENE CONOCIMIENTO PARA OPERAR EL EQUIPO Y LOS RIESGOS INHERENTE A LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR.							X			X											
16	EL OPERARIO TIENE CONOCIMIENTO DEL CUIDADO QUE SE DEBE TENER CON EL EQUIPO (SEGÚN ACTAS DE ENTREGAS DE EQUIPOS)							X			X											

VALIDACION DIARIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMING
NOMBRES Y APELLIDOS			[illegible]	[illegible]			
CÉDULA			[illegible]	[illegible]			
FIRMA			[illegible]	[illegible]			

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERARIO		FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	DIANA CASTILLO
CC		CC	1078[illegible]2869

JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S.A.

	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA APISONADOR A GASOLINA	PROCESO	SG-SST
		VERSIÓN	1
		FECHA	ene-18

OBRA	EQUIPO - REFERENCIA	OPERADOR	DOCUMENTO
Obra Jardin	Honda	Wilmar Cortes	1023958971
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		FIRMA DEL INSPECTOR SISO	PERIODO DE INSPECCION
FIRMA DEL OPERADOR	Diana Yasmin Castillo	Diana Yasmin C.	INICIO: 18-10-23
			FIN: 21-10-23

N°	ESTADO DEL MOTOR Y EQUIPO EN GENERAL S (SI) - N (NO) - N A (No aplica)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	SE HA VERIFICADON QUE EL APISONADOR NO POSEA DAÑOS ESTRUCTURALES EVIDENTES, NI PRESENTE FUGAS DE LIQUIDOS										S											
2	SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO EN BUEN ESTADO										S											
3	SE HA VIRERIFICADO QUE LOS PUNTOS DE AGARRE ESTEN EN CONDICIONES SEGURAS PARA TRANSPORTAR										S											
4	SE HA VERIFICADO QUE EL NIVEL DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DEL MOTOR SEAN LOS ADECUADOS										S											
5	VERIFICAR QUE EL EQUIPO NO ESTE SUCIA CON MATERIALES ACEITOSOS O INFLAMABLE. MANTENER EL MANILLAR LIMPIO Y SECO										S											
6	TORNILLERIA AJUSTADA Y COMPLETA										S											
7	ESTADO DE FILTROS DE AIRE										S											
8	ESTADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE										S											
9	COMPROBAR QUE LA REGULACION DE LA ALTURA DEL MANILLAR SEA LA ADECUADA PARA TENER UNA POSTURA ADECUADA DE TRABAJO										S											
	OPERADOR																					
10	EN CASO DE DAÑO, SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA LA REPARACION DEL EQUIPO										S											
11	EL PERSONAL USAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADA COMO CALZADO DE SEGURIDAD, CASCO, GUANTES Y DOBLE PROTECCION AUDITIVA (TIPO INSERSION Y COPA)										S											
12	EL PERSONAL TIENE LA EXPERIENCIA Y/O ESTA AUTORIZADO PARA OPERAR EL EQUIPO										S											

VALIDACION DIARIA VERIFICACIÓN POR EL OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRES Y APELLIDOS				Wilmar			
CÉDULA				1023958971			
FIRMA				Wilmar			

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	Wilmar.	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Diana Yasmin C
CC	1023931435	CC	0234289

JPZ
JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES SAS

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA TALADRO DEMOLEDOR

PROCESO	SG-SST
VERSIÓN	1
FECHA	

FECHA: 18-10-23

CENTRO DE TRABAJO: Obra Jardin.

REFERENCIA DEL EQUIPO: Hilty TE2000

MARCA DEL EQUIPO: Hilty.

NOMBRE Y APELLIDO DEL OPERADOR: Yoibin Quiñones

DOCUMENTO DEL OPERADOR: 1004200332.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Diana Castillo

CARGO: Insp. SST

FECHA: DESDE: 18-10-23

HASTA: 21-10-23

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE CONEXIONES ELECTRIAS (CABLE, EXTENSIONES, CLAVIJAS, TOMAS)					✓		✓		✓					
ESTADO DE TABLERO ELECTRICO					✓		✓		✓					
ESTADO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO.					✓		✓		✓					
ESTADO DEL ACCESORIO PORTA BROCAS (MANDRIL)					✓		✓		✓					
ESTADO DEL MANGO					✓		✓		✓					
ESTADO DEL CUERPO					✓		✓		✓					
ESTADO DE ACCESORIOS					✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL TALADRO (FISURA, RUPTURA, ETC)					✓		✓		✓					
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					✓		✓		✓					
EL TRABAJADOR USA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (GAFAS, TAPABOCAS, TAPAOIDOS, GUANTES DE VAQUETAS)					✓		✓		✓					

VALIDACION DIARIA

VERIFICACIÓN POR OPERADOR	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRES Y APELLIDOS			Yoibin				
			Quiñones		986550		

OBSERVACIONES:

FIRMA SST DE QUIEN INSPECCIONA: Diana Yasmin C 1078341867

JPZ	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADOR PORTATIL DE MORTERO	CODIGO	OTV-SST-FT-19
		VIGENCIA	21/04/2022
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1


FRENTE DE OBRA: Obra Jardin MARCA / SERIAL No. O REF: 0

SEMANA DEL: 21 AL 21 MES Octubre AÑO 2023

Criterios de Inspección: Una vez revisado el equipo, maquinaria y/o herramienta, tenga en cuenta
B: Buen estado M: Mal estado R: Regular N/A: No aplica.

	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
LLANTAS						R.		
Llantas						R		
Ejes (sin torcedura)						R.		
TROMPO						B		
Estructura de soporte						B		
Balinera y bujes de rotación						R.		
Mecanismo de giro para vaciado						B.		
Palanca de giro para vaciado						B.		
Seguro						B.		
Corona de rotación del trompo						B.		
ESTADO MECÁNICO								
Patas de anclaje						B.		
Motor						B.		
Estado de tiro de arrastre						B.		
Tapa del motor con seguro						B.		
Corona de arranque del motor						B.		
Control de fugas de combustible						B.		
Control de fugas hidraulicas						B.		
[redacted]						ultima		
[redacted]								
Conclusiones: El mezclador de mortero se encuentra apto para uso, por favor responder SI o NO						Si		
[redacted]						Dino Castillo		

Imagen de referencia:



529

JPZ	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	PROCESO	Recursos Humanos
		FECHA	agos-15
		VERSION: 1	

FECHA: 23-10-23

PERIODO DEL 23-10 AL 28-10 DEL 23

REFERENCIA DEL EQUIPO: GA7020 MARCA DEL EQUIPO Makita

NOMBRE Y APELLIDO DEL OPERADOR Manuel Mejía DOCUMENTO DEL OPERADOR 1079656526

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: DIANA CASTILLO CARGO: LNSP. SST

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X		X			
SE VERIFICO ESTADO DE TABLERO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	X		X		X		X		X		X			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	X		X		X		X		X		X			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X			
POSEE PROTECTOR DE DISCO	X		X		X		X		X		X			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	X		X		X		X		X		X			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DEL DISCO	X		X		X		X		X		X			
SE POSEE LLAVE PARA DESMONTE DE DISCO	X		X		X		X		X		X			
ESTA DISPONIBLE EN EL LUGAR DE TRABAJO EL EXTINTOR Si	X		X		X		X		X		X			

NOTA: Esta inspeccion se debera realizar antes de opera el equipo y mantener visible en el lugar de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Firma del Operador Manuel Mejía

OBSERVACIONES: Se libera la inspección para todo el personal.

- Segfris - Juan Jose - Deiby Arévalo

Wesdel Rincón S - Edwin Cuy

JP2	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBRADOR	PROCESO	SG-SST
		VERSIÓN	1

PROYECTO: Obra Jardin la Fuente

EQUIPO A INSPECCIONAR	REFERENCIA DEL	OPERADOR	DOCUMENTO
Enargroup.	Diego	Andres Hiralla	73 653 565

RESPONSABLE DE LA INSPECCION	FIRMA DEL INSPECTOR SISO	PERIODO DE
DIANA. CASTILLO	DIANA CASTILLO.	INICIO: 24-10-23
FIRMA DEL OPERADOR: APROBO		FIN: 28-10-23

	STADO DEL MOTOR Y EQUIPO EN GENERAL	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
N.	S (SI) - N (NO) - N.A (No aplica) E	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (MOTOR, TANQUE PARA ALMACENAM IENTO DE COMBUSTIBLE, CORREAS, BUJIA, FILTROS DE AIRE, GUAYA DE ARRANQUE, ENTRE OTROS)						X			X												
2	SE HA VERIFICADO QUE EL NIVEL DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DEL MOTOR SEAN LOS ADECUADOS.						X			X												
3	SE PRESENTAN FUGAS DE LIQUIDOS (ESCAPE DE ACEITE, GASOLINA)						X			X												
4	SE TIENE DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN DE ATRAPAMIENTO Y QUEMADURAS EN MANOS (PROTECCIÓN DE CORREAS Y MOTOR)				X			X														
5	ESTADO DE MANUBRIO PARA AGARRE Y DESPLAZAMINTO SEGURO DEL EQUIPO.				X			X														
6	ESTADO DE GUAYA METALICA (NO ESTA DESILACHADA, OXIDADA, DETERIORADA)						X			X												
7	SE TIENE INSTALADO DISPORITIVO PARA DESVIACIÓN DEL HUMO EMITIDO POR EL EXOSTO						X			X												
8	EL EQUIPO ESTA LIMPIO, LIBRE DE MATERIAL COMBUSTIBLE Y EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU APERACIÓN.				X			X														
9	SE HAN REALIZADO LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS AL EQUIPO CON LA FRECUENCIA Y FORMA INDICADA EN EL MANUAL.				X			X														
	ELEMENTOS DE PROTECCION																					
10	USO DE CASCO DE SEGURIDAD				X			X														
11	USO DE GUANTES LIBRES DE HUMEDAD Y ROTURAS				X			X														
12	CALZADO CON PUNTERA DE ACERO				X			X														
13	PROTECCION VISUAL LIBRE DE RAYONES Y FISURAS				X			X														
14	USO DE PROECTORES AUDITIVOS				X			X														
	OPERADOR																					
15	EL OPERARIO TIENE CONOCIMIENTO PARA OPERAR EL EQUIPO Y LOS RIESGOS INHERENTE A LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR.				X			X														
16	EL OPERARIO TIENE CONOCIMIENTO DEL CUIDADO QUE SE DEBE TENER CON EL EQUIPO (SEGÚN ACTAS DE ENTREGAS DE EQUIPOS)				X			X														

VALIDACION DIARIA

VERIFICACIÓN POR EL OPERADOR	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMING
NOMBRES Y APELLIDOS		Andres. Apare					
CÉDULA		73563565	73763565				
FIRMA		Aprobo	Aprobo				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERARIO	Aprobo	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Diana Yazmin
CC	73563565	CC	0834-8869

JPZ

JESUS PEREZ ZOMPO INVERSIONES SAS

Formato Inspeccción de Taladro

Código: C/S SST.FR.052	
Versión: 2	
Proceso: SST	
Fecha de vigencia: 11/12/2020	



AREA DE LA INSPECCION: Obra Jardín — TALADRO N°: #1

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Manuel Mejia

MARCA: Makita — MODELO: HR2470

HERRAMIENTA:

DEL DIA 23 AL DIA 28 DEL MES DE Octubre

FECHA: →				24-10-23			25-10-23			26-10-23			27-10-23								
TALADRO	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Interruptor de encendido y apagado				X			X			X			X								
Boton de avance y reversa				X			X			X			X								
Mandril				X			X			X			X								
Cable de alimentacion				X			X			X			X								
Mango principal				X			X			X			X								
Carcasa				X			X			X			X								
Estado general del taladro				X			X			X			X								
El tope de profundidad debe estar habilitado y en buenas condiciones.				X			X			X			X								
El cable de alimentación debe estar buenas condiciones y su sistema de aterrizaje no debe estar modificado				X			X			X			X								
FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION				Manuel M			Manuel M			Manuel M			Manuel								
VoBo AREA SST				Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo			Diana Castillo								

OBSERVACIONES:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Castillo — Jefe de SST	Diana Castillo — Jefe de SST	VPO

330

JPZ	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA CANGURO	PROCESO	SG-SST
		VERSIÓN	1
		FECHA	8/08/18

PROYECTO:	Finca Jardin la Fuente.		
EQUIPO A INSPECCIONAR	REFERENCIA DEL EQUIPO	OPERADOR	DOCUMENTO
Honda		Wilmar Centeno	1023958791
RESPONSABLE DE LA INSPECCION	FIRMA DEL INSPECTOR SISO	PERIODO DE INSPECCION	
	Diana Yasmin C	INICIO:	26-10-23
FIRMA DEL OPERADOR	Wilma	FIN:	28-10-23

ESTADO DEL MOTOR Y EQUIPO EN GENERAL		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
N.	S (SI) - N (NO) - N.A (No aplica) E	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1	ESTADO GENERAL DEL EQUIPO (MOTOR, TANQUE PARA ALMACENAM IENTO DE COMBUSTIBLE, CORREAS, BUJIA, FILTROS DE AIRE, GUAYA DE ARRANQUE, ENTRE OTROS)										S											
2	SE HA VERIFICADO QUE EL NIVEL DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DEL MOTOR SEAN LOS ADECUADOS.										S											
3	SE PRESENTAN FUGAS DE LIQUIDOS (ESCAPE DE ACEITE, GASOLINA)										S											
4	SE TIENE DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN DE ATRAPAMIENTO Y QUEMADURAS EN MANOS (PROTECCIÓN DE CORREAS Y MOTOR)										S											
6	ESTADO DE MANUBRIO PARA AGARRE Y DESPLAZAMINTO SEGURO DEL EQUIPO.										S											
7	SE TIENE INSTALADO DISPORITIVO PARA DESVIACIÓN DEL HUMO EMITIDO POR EL EXOSTO										S											
8	EL EQUIPO ESTA LIMPIO, LIBRE DE MATERIAL COMBUSTIBLE Y EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU APERACIÓN.										S											
9	SE HAN REALIZADO LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS AL EQUIPO CON LA FRECUENCIA Y FORMA INDICADA EN EL MANUAL.										S											
	ELEMENTOS DE PROTECCION																					
10	USO DE CASCO DE SEGURIDAD										S											
11	USO DE GUANTES LIBRES DE HUMEDAD Y ROTURAS										S											
12	CALZADO CON PUNTERA DE ACERO										S											
13	PROTECCION VISUAL LIBRE DE RAYONES Y FISURAS										S											
14	USO DE PROECTORES AUDITIVOS										S											
	OPERADOR																					
15	EL OPERARIO TIENE CONOCIMIENTO PARA OPERAR EL EQUIPO Y LOS RIESGOS INHERENTE A LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR.										S											
16	EL OPERARIO TIENE CONOCIMIENTO DEL CUIDADO QUE SE DEBE TENER CON EL EQUIPO (SEGÚN ACTAS DE ENTREGAS DE EQUIPOS)										S											

VALIDACION DIARIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VERIFICACIÓN POR EL OPERADOR							
NOMBRES Y APELLIDOS				Wilma			
CÉDULA				1023958791			
FIRMA				Wilma			

OBSERVACION:

FIRMA DEL OPERADOR	Wilma	FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Diana Yasmin C
CC	1023958791	CC	0783478869

JP2	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADOR PORTATIL DE MORTERO	CODIGO	GEV.GST.FT-10
		VIGENCIA	21/04/2022
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1


FRENTE DE OBRA: Obra Jardin la Fortle MARCA / SERIAL No. O REF: N/A

SEMANA DEL: 27 AL 28 MES octubre AÑO 2023

Criterios de Inspección: Una vez revisado el equipo, maquinaria y/o herramienta, tenga en cuenta
B: Buen estado M: Mal estado R: Regular N/A: No aplica.

DESCRIPCIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
LLANTAS								
Llantas					B			
Ejes (sin torcedura)					B			
TROMPO					B			
Estructura de soporte					B			
Balinera y bujes de rotación					B			
Mecanismo de giro para vaciado					B			
Palanca de giro para vaciado					B			
Seguro					B			
Corona de rotación del trompo					B			
ESTADO MECÁNICO					B			
Patas de anclaje					B			
Motor					B			
Estado de tiro de arastre					B			
Tapa del motor con seguro					B			
Corona de arranque del motor					B			
Control de fugas de combustible					B			
Control de fugas hidraulicas					B			
Nombre del colaborador que realiza la inspección:					[illegible]			
Firma del colaborador que realiza la inspección:					[signature]			
Conclusiones: El mezclador de mortero se encuentra apta para uso, por favor responder SI o NO					Si			
Vb inspector(a) SST responsable del area de trabajo.					DianCastillo			

Imagen de referencia:



JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES
NIT 900525830 - 3

INSPECCIÓN DE ANADAMIO MULTIDIRECCIONAL

PROCESO	SG-SST
VERSIÓN	1
FECHA	ene-18

ITEM	DESCRIPCION	FECHA (DD-MM-AA)															
	GENERALIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Todos los empleados que trabajen como parte del equipo ha sido entrenado en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios.																
2	Se ha realizado una identificación y evaluación de los riesgos?									X		X					
	ESTRUCTURA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
3	Esta nivelado y aplomada sobre una base firme									X		X					
4	¿Están las ruedas ajustadas con freno, dentro del marco de la torre,										X		X				
5	Las bases de las columnas están ajustadas y sentadas correctamente									X		X					
6	Se tienen gatos de tornillo en las bases para nivelar la estructura.										X		X				
7	El soporte o base es de buena calidad y estable										N/A		N/A				
8	Los soportes diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales									X		X					
9	Está atado el andamio a templetes o vientos conectados funcionando correctamente. si tiene una altura mayor a 4 veces su base de menor ancho.										X		X				
10	Esta amarrado horizontalmente a una estructura estable, si tiene una altura mayor de 4 veces la base de su menor ancho.									X		X					
11	Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?									X		X					
12	¿Las secciones de los andamios están aseguradas entre si?									X		X					
13	El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera									X		X					
14	El andamio esta libre de piezas soldadas									X		X					
15	Están instaladas todas las diagonales.									X		X					
16	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados.										N/A		N/A				
	PLATAFORMA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
17	Están las plataformas ibres corrosión, abolladuras, fisuras o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural									X		X					
18	Están debidamente asegurados sus extremos para prevenir desplazamiento									X		X					
19	Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior									X		X					
20	¿Los guarda pies están dentro del área de trabajo y fijados para prevenir el movimiento?									X		X					
21	Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milímetros (30 pulgadas) o menos?									X		X					

533

	CONSIDERACIONES	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
22	¿Si se requiere de un sistema de protección contra caídas, esta disponible un punto de anclaje independiente?										X		X		
23	¿Se requiere de sistema de protección contra caídas?										X		X		
24	¿Después de que haya erigido y se haya inspeccionado el andamio, se marco con etiqueta como aprobado para se usado?									X	NA	X			
25	¿esta el área de bajo de la plataforma de trabajo de marcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riego de objetos que caen?										NA		N/A		
	ESCALERAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
26	¿La escalera ha sido inspeccionada y/o certificada para su uso?										X		X		
27	¿Posee la escalera peldaños o parales en mal estado?									X		X			
28	¿La escalera ha sido pintada en alguna de sus superficies?										N/A		N/A		
29	¿El lugar donde se va a instalar la escalera es uniforme, sin grasa o barro?										N/A		N/A		
30	¿La longitud de la escalera es suficiente para acceder al sitio de trabajo?										N/A		N/A		
31	¿La escalera puede soportar el peso a que va ser sometido?										N/A		N/A		
32	¿Ha sido señalizado el área alrededor de la escalera .										N/A		N/A		
33	¿El personal ha recibido entrenamiento en el uso de escaleras?										N/A		N/A		
34	¿Hay circuitos eléctricos energizados alrededor de donde se va a instalar la escalera?										N/A		N/A		
35	¿El tipo de escalera o andamios es el apropiado para trabajar cerca circuitos eléctricos energizados?										N/A		N/A		

VALIDACION DIARIA

Verificación por el Trabajador	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombres y Apellidos					Yarvis	Yarvis	
Cedula					1023971495	1023971495	
Firma							

OBSERVACIONES :

Firma del Trabajador		Firma de quien Inspecciona	Diana Jasmin
CC	1023971495	CC	1098347869

534

JESUS PEREZ ZORRO INVERSIONES S

INSPECCIÓN DE ANADAMIO MULTIDIRECCIONAL

PROCESO	SG-SST
VERSIÓN	1
FECHA	ene-18

ITEM	DESCRIPCION	FECHA (DD-MM-AA)															
	GENERALIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	Todos los empleados que trabajen como parte del equipo ha sido entrenado en sus responsabilidades individuales del trabajo así como en los riesgos asociados al trabajo en andamios.																
2	Se ha realizado una identificación y evaluación de los riesgos?									X		X					
	ESTRUCTURA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
3	Esta nivelado y aplomada sobre una base firme									X		X					
4	¿Están las ruedas ajustadas con freno, dentro del marco de la torre,										X		X				
5	Las bases de las columnas están ajustadas y sentadas correctamente									X		X					
6	Se tienen gatos de tornillo en las bases para nivelar la estructura.										X		X				
7	El soporte o base es de buena calidad y estable										N/A		N/A				
8	Los soportes diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales									X		X					
9	Está atado el andamio a templetes o vientos conectados funcionando correctamente, si tiene una altura mayor a 4 veces su base de menor ancho.										X		X				
10	Esta amarrado horizontalmente a una estructura estable, si tiene una altura mayor de 4 veces la base de su menor ancho.									X		X					
11	Están los conectores y pines de los andamios en buenas condiciones?									X		X					
12	¿Las secciones de los andamios están aseguradas entre sí?									X		X					
13	El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera									X		X					
14	El andamio esta libre de piezas soldadas									X		X					
15	Están instaladas todas las diagonales.									X		X					
16	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados.									X		X					
	PLATAFORMA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
17	Están las plataformas ibres corrosión, abolladuras, fisuras o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural									X		X					
18	Están debidamente asegurados sus extremos para prevenir desplazamiento									X		X					
19	Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior									X		X					
20	¿Los guarda pies están dentro del área de trabajo y fijados para prevenir el movimiento?									X		X					
21	Es el espacio entre el guarda pie y la baranda protectora 765 milimetros (30 pulgadas) o menos?									X		X					

345

	CONSIDERACIONES	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
22	¿Si se requiere de un sistema de protección contra caídas, esta disponible un punto de anclaje independiente?										X		X		
23	¿Se requiere de sistema de protección contra caídas?										X		X		
24	¿Después de que haya erigido y se haya inspeccionado el andamio, se marco con etiqueta como aprobado para se usado?									X		X			
25	¿esta el área de bajo de la plataforma de trabajo de marcado con cinta y con avisos para prevenir al personal del riego de objetos que caen ?										N/A		N/A		

	ESCALERAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
26	¿La escalera ha sido inspeccionada y/o certificada para su uso?										X		X		
27	¿Posee la escalera peldaños o parales en mal estado?									X		X			
28	¿La escalera ha sido pintada en alguna de sus superficies?										NA		N/A		
29	¿El lugar donde se va a instalar la escalera es uniforme, sin grasa o barro?										NA		N/A		
30	¿La longitud de la escalera es suficiente para acceder al sitio de trabajo?										NA		N/A		
31	¿La escalera puede soportar el peso a que va ser sometido?										NA		N/A		
32	¿Ha sido señalizado el área alrededor de la escalera .										NA		N/A		
33	¿El personal ha recibido entrenamiento en el uso de escaleras?										NA		N/A		
34	¿Hay circuitos eléctricos energizados alrededor de donde se va a instalar la escalera?										N/A		N/A		
35	¿El tipo de escalera o andamios es el apropiado para trabajar cerca circuitos eléctricos energizados?										NA		N/A		

VALIDACION DIARIA

Verificación por el Trabajador	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nombres y Apellidos					Arcenio	Arcenio	
Cedula					73564982	73564982	
Firma							

OBSERVACIONES :

Firma del Trabajador		Firma de quien Inspecciona	
CC	73564982	CC	08247869

536

CONSORCIO
DS
INGENIERÍA

ANEXO 20

COMPROBANTES DE BAÑOS PORTÁTILES

CONSORCIO BS INGENIERÍA

CONTROL DE ASEO Y DESIFECCION DE BAÑOS

OCTUBRE

Fecha	Operaciones realizadas	Persona /Contratista	Nombre encargado o SST	Firma SST contratista	Nombre quien recibe aseo
27/10/2023					
28/10/2023	Aseo Baño y lavamanos obra	BS Ingeneria	Viviana P. Garcia		Viviana P. Garcia
29/10/2023	Domingo	—	—	—	—
30/10/2023					
31/10/2023	Aseo Baños y lavamanos obra	BS Ingeneria	Viviana P. Garcia		Viviana P. Garcia

Realizo : Prof SST Viviana Pulgarin Garcia Firma : Viviana Pulgarin Garcia.

825

GESTIÓN AMBIENTAL
SANIPORT
Cra. 24 No. 22 A 25 - Tels.: 268 20 12 - 268 42 34

COMPROBANTE DE SERVICIO
8927

Cliente: CONSORCIO G 5 INGENIERIA — C.C ó Nit:

Direccion: SECTOR LA FUENTE — Ciudad: PUNTALARGA — Telefono:

BAÑOS		ASEO INDUSTRIAL		POZOS	
LINEA DE SERVICIO		TIPO DE SERVICIO		CANTIDAD	
Pozos	☐	Succión	☒	Mts 3	
Trampas	☐	Lavado	☒	Mts Lineal	
Cajas	☐	Sondeo	☐	Horas	
Sumideros		Otro	☐	Baños	2

VALOR DEL SERVICIO: — FECHA: 09 | 10 | 22

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

Cliente:

NOMBRE Y C.C

GESTIÓN AMBIENTAL
SANIPORT
Cra. 24 No. 22 A 25 - Tels.: 268 20 12 - 268 42 34

COMPROBANTE DE SERVICIO
9111

Cliente: G 5 INGENIERIA — C.C ó Nit:

Direccion: TOCANCIPA. LA FUENTE — Ciudad: — Telefono:

BAÑOS		ASEO INDUSTRIAL		POZOS	
LINEA DE SERVICIO		TIPO DE SERVICIO		CANTIDAD	
Pozos	☐	Succión	☒	Mts 3	
Trampas	☐	Lavado	☒	Mts Lineal	
Cajas	☐	Sondeo	☐	Horas	
Sumideros		Otro	☐	Baños	2

VALOR DEL SERVICIO: — FECHA: 12 | 10 | 22

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

Cliente:

539

GESTIÓN AMBIENTAL
SANIPORT
Cra. 24 No. 22 A 25 - Tels.: 268 20 12 - 268 42 34

COMPROBANTE DE SERVICIO
9158

Cliente:	C.C ó Nit:
Consorcio bs ingenieria	
Direccion:	**Ciudad:** / **Telefono:**
Vereda la Fuente tocancipa	

BAÑOS		ASEO INDUSTRIAL		POZOS	
LINEA DE SERVICIO		TIPO DE SERVICIO		CANTIDAD	
Pozos	☐	Succión	☒	Mts 3	
Trampas	☐	Lavado	☒	Mts Lineal	
Cajas	☐	Sondeo	☐	Horas	
Sumideros		Otro	☐	Baños	3

VALOR DEL SERVICIO: FECHA: 17 | 10 | 23

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

Cliente:

NOMBRE Y C.C

GESTIÓN AMBIENTAL
SANIPORT
Cra. 24 No. 22 A 25 - Tels.: 268 20 12 - 268 42 34

COMPROBANTE DE SERVICIO
9191

Cliente:	C.C ó Nit:
Consorcio BS Ingenieria	
Direccion:	**Ciudad:** / **Telefono:**
Vereda la Fuente tocancipa	

BAÑOS		ASEO INDUSTRIAL		POZOS	
LINEA DE SERVICIO		TIPO DE SERVICIO		CANTIDAD	
Pozos	☐	Succión	☒	Mts 3	
Trampas	☐	Lavado	☒	Mts Lineal	
Cajas	☐	Sondeo	☐	Horas	
Sumideros		Otro	☐	Baños	3

VALOR DEL SERVICIO: FECHA: 19 | 10 | 23

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

Cliente:

540

GESTIÓN AMBIENTAL
SANIPORT
Cra. 24 No. 22 A 25 - Tels.: 268 20 12 - 268 42 34

COMPROBANTE DE SERVICIO

0774

Cliente:	C.C ó Nit:
CONSORCIO BS INGENIERIA	

Direccion:	Ciudad:	Telefono:
LERIDA EL FUENTE	SUCRE PB	

BAÑOS		ASEO INDUSTRIAL		POZOS	
LINEA DE SERVICIO		TIPO DE SERVICIO		CANTIDAD	
Pozos	☐	Succión	☒	Mts 3	SC RETIRO
Trampas	☐	Lavado	☒	Mts Lineal	3 BAÑOS
Cajas	☐	Sondeo	☐	Horas	PORTATILES
Sumideros		Otro	☐	Baños	

3274

VALOR DEL SERVICIO: FECHA: 26 | 10 | 23

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

Cliente:

NOMBRE Y C.C

547

CONSORCIO
DS
INGENIERÍA

ANEXO 21

CONTROL SST ALCALDÍA

CONTRATO DE OBRA No.		**CTO 448 MT 2022**		**OBJETO:**	**CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".**		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		**CTO 477 MT 2022**		**OBJETO:**	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**		
PERIODO:		**SEPTIEMBRE**					
Actividad	**Norma que aplica**	**Criterio de aceptabiliad**	**Frecuencia de control**	**Responsable del control**	**Registro de Verificación**	**Fecha de cumplimiento**	**Observaciones**
REQUISITOS GENERALES SG-SST							
Plan de trabajo	El Decreto 1072 de 2015	BUENO	Se lleva a cabo seguimiento del plan de trabajo	Asesora SST	Entrega en informes semanales y mensuales	Informes mensuales	
Indicadores SST	Resolución 0312 de 2019	BUENO	Seguimiento indicadores mensual	Asesora SST	Entrega en informes semanales y mensuales	Informes mensuales	
Registro SST	Actividades realizadas durante el mes	BUENO	Diario	Asesora SST	Entrega en informes semanales y mensuales	Informes mensuales	
EPP							
Entrega de EPP	Circular 029 de 2020	BUENO	En el momento de ingreso o cuando se requiera	Asesora SST	Entrega en informes semanales y mensuales	Informes semanales y mensuales	
Inspeccion de EPP	Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201)	BUENO	Se realiza 1 vez quincenal o dependiendo la actividad	Asesora SST	Entrega en informes semanales y mensuales	Informes semanales y mensuales	
EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES							
En ingreso de personal examen ocupacional	Resolución 2346 de 2007	BUENO	En el momento de ingreso del personal se revisa examen ocupacional de ingreso.	Asesora SST	Entrega en el momento que ingresa el personal, informe semanal y mensual	Cada vez que ingresa un trabajador nuevo	
Seguimiento de vencimiento examen de ingreso	Resolución 2346 de 2007	BUENO	En el momento de ingreso del personal se revisa examen ocupacional de ingreso.	Asesora SST	Entrega en el momento que ingresa el personal, informe semanal y mensual	Con el personal en obra	
CAPACITACIONES							

Se registra todos los días en las charlas SST y capacitaciones programada	Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019	BUENO	En las charlas diarias que se registran.	Asesora SST	Se deja firmado en el formato de charlas y capacitaciones sst	Se entrega en informe semanal y mensual	
PLAN DE EMERGENCIAS							
Plan de emergencia y punto de encuentro	Ley 9ª de 1979	BUENO	Comienzo de obra y cada vez que el proyecto tenga cambios.	Asesora SST	Se cuenta con publicación	Se cuenta con publicacion	
área de enfermería	Ley 9ª de 1979	BUENO	1 vez al mes	Asesora SST	Se cuenta con una enfermería punto fijo para atención de emergencia	Se cuenta con registro fotográfico y entrega de	
Señalización y adecuación de puntos de emergencia	Ley 9ª de 1979	BUENO	Todos los días	Asesora SST	Se reliza arreglo cada vez que se requiera y adecuación	Se reliza arreglo cada vez que se requiera y adecuacion se entrega en	
Grupo de brigadistas	Ley 9ª de 1979	BUENO	1 vez al mes	Asesora SST	Se realiza 1 vez al mes	Se realiza 1 vez al mes	
Capacitaciones y reentrenamiento brigadistas	Ley 9ª de 1979	BUENO	1 vez al mes	Asesora SST	Se realiza 2 vez al mes	mes se entrega registrito en uniformes · mensuales	
PERMISOS DE TRABAJO Y OTROS							
Actividad a realizar que requiera permiso	Decreto 2090 Del 2003.	BUENO	Dependiendo la actividad a realizar en obra	Asesora SST y Inspectores SST	momento que ingresa el personal, informe semanal y	Se entrega en informe semanal y mensual si aplica	
Ats	Decreto 2090 Del 2003.	BUENO	Dependiendo la actividad a realizar en obra ue la requiera actividades de alto riesgo	Asesora SST y Inspectores SST	Entrega en el momento que ingresa el personal, informe semanal y	Se entrega en informe semanal y mensual si aplica	

CONTRATISTA: **INTERVENTORÍA:**

Viviana Pulgarín Garcia

CONSORCIO DS INGENIERÍA

ANEXO 22

CHARLA DE CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA AMBIENTAL

545

CONSORCIO DS INGENIERÍA

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Versión :01 | Codigo: FT-ING -015 | FECHA ACTUALIZACION :03-05-2023

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	TEMA	OBJETIVO	DIRIGIDO A:	INSTRUCTOR	FECHA DE PROGRAMACIÓN		DURACIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN			OBSERVACIÓN
						AÑO	MES		AÑO	MES	DIA	
1	INDUCCION	Inducción general	Capacitar al trabajador para que tenga claro : Las normas establecidas en la obra en cuanto a SST,Ambientales,Derechos y Deberes, políticas de cero alcohol y Drogas, Política Integral, Reglamento interno, Copasst y funciones, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, plan de emergencia y funciones y responsabilidades.	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2023	Todos los días desde los meses de abril 2023 hasta septiembre 2024	1	DURANTE LA EJECUCCION DE LA OBRA			
2	CAPACITACIÓN	Puntos ecológicos y manejo de residuos generados en obra	Concientizar y educar a los trabajadores para el uso y manejo de los sitios ecológicos (puntos estratégicos para residuos aprovechables), en pro de aprovechar ,reciclar y minimizar los residuos convencionales.	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2023	Junio -mayo		2023	05	25	
									2023	06	20	
3	CAPACITACIÓN	Que son los residuos sólidos y separación en la fuente.	Capacitar en el manejo adecuado de la clasificación de los residuos generados.	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2023	Julio	1	2023	07	14	
4	CAPACITACIÓN	Programas de implementación del Plan de Manejo Ambiental	Sensibilizar y divulgar a los trabajadores los compromisos ambientales que tiene la organización frente al manejo de impactos ambientales que genera la obra	conductores y Bandereros	Asesora SST	2023	mayo - Septiempre	30min	2023	05	29	
									2023	09	16	
5	CAPACITACIÓN	Sustancias químicas peligrosas y código de colores	Facilitar y promover una cultura de responsabilidad ambiental comprometida con la disminución del impacto ambiental.	Trabajadores	Asesora SST	2023	Julio / Octubre	30min	2023	07	20	
							Octubre	30min	2023	10	13	
6	CAPACITACIÓN	manejo de residuos generados en obra	Desarrollar hábitos que promuevan, en los trabajadores el fortalecimiento de la responsabilidad ambiental	Trabajadores	Asesora SST	2023	Noviembre	1				
7	CAPACITACIÓN	Orden y aseo	Mantener los sitios de trabajos organizados y limpios, para evitar accidentes	Trabajadores	Asesora SST	2023	Abril/Mayo /Julio	1	2023	4	26	
									2023	5	23	
									2023	07	26	
8	CAPACITACIÓN	Estrategias de Reducir, Reutilizar y reciclar.(Tres R)	Sensibilizar a los trabajadores la regla de las tres R y la importancia para ayudar a nuestro planeta.	Trabajadores	Asesora SST	2023	Agosto	30min	8	29	23	
9	CAPACITACIÓN	Manejo de materiales de obra	Generar conocimientos y brindar herramientas para conseguir un buen manejo de material en obra	Trabajadores	Asesora ambiental	2023	Septiembre / Octubre	1	2023	09	28	
							Octubre	30	2023	10	27	
10	CAPACITACIÓN	Manejo de agua y ahorro	La importancia de cuidar el agua en nuestro planeta	Trabajadores	Asesora SST	2023	Noviembre	30min				
11	CAPACITACIÓN	Riesgo químico	Generar conocimientos de manejo químico en obra y como podemos afectar el suelo.	Trabajadores	Asesora SST	2023	Diciembre	30min				
				2024								
13	INDUCCION	Inducción general	Capacitar al trabajador para que tenga claro : Las normas establecidas en la obra en cuanto a SST,Ambientales,Derechos y Deberes, políticas de cero alcohol y Drogas, Política Integral, Reglamento interno, Copasst y funciones, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, plan de emergencia y funciones y responsabilidades.	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2024	Todos los días	1				
14	CAPACITACIÓN	Ahorro de agua	La importancia del cuidado del agua en nuestra tierra y manejo de agua en el proyecto	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2024	Enero/Marzo	30min				
15	CAPACITACIÓN	Ahorro de luz	Utilizar la energia necesaria para nuestros equipos	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2024	Febrero/ Junio	30				
16	CAPACITACIÓN	La importancia de cuidar el medio ambiente	Concientizar al personal sobre el cuidado del medio ambiente para todo nosotro y las generaciones	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2024	Abril /Agosto	1				
17	CAPACITACIÓN	Puntos ecologicos	Concientizar y educar a los trabajadores para el uso y manejo de los sitios ecológicos (puntos estratégicos para residuos aprovechables), en pro de aprovechar ,reciclar y minimizar los residuos convencionales.	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2024	Marzo /Sptiembre	1				
18	CAPACITACIÓN	Orden y aseo	Mantener los sitios de trabajos organizados y limpios, para evitar accidentes	Trabajadores y Personal administrativo	Asesora SST	2024	Mayo /Julio	30				

Nombre quien elaboro: Ing. Viviana Pulgarin Garcia Firma: Viviana P. Garcia

546

CONSORCIO SD INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Vereda Funl

TEMA: Sustancias Químicas Peligrosas y Código de Colores

CAPACITADOR: Viviana P Cacia

FECHA: 13-10-2023 DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	José William Garzon	80396963	OF				
2	NEYder Rincon	3121594	Ayudante				NEYder R-S
3	Wilmar Vizcaino	1022968741	OF				
4	Yeivo Cortero	1033814356	OF				
5	Diana Castillo	1078347869	Insp SST				
6	ANDRES ARROYO	73563565	OF				
7	Leonardo Montiel	14013999	OF				
8	Belizario Guiarà	17221802	Piloto				
9	Marco Antonio Medello	3250057	Ay				
10	Marco Cano	72190019	Ay				
11	Diego Aguilar	98655	OF				
12	Duvan Diaz	1192798543	OA				
13	Manuel Mejia	1078056875	Of				
14	Arnulfo Olaya	73561440	Of				
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

CONSORCIO INGENIERIA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Ladera la Pampa

TEMA: Sustancias Quimicas Peligrosas y Codigo de Colores

CAPACITADOR: Viviana Patricia Garcia

FECHA: 13 - 10 - 2023 DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Aldimar Balaños	1050688139	ay				
2	Giovani Matabanchoy	98087133	of				
3	Leyara Hernandez	1057605(52	topografo				
4	Henry Delgado	18972666	ax				
5	Carlos Martinez	1122723702	Apoyo Obra				
6	Bayardo Rios	32267	Ay Topo				
7	Fabian Beltran	1054377779	operador				
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes

Invitados

Cobertura

CONSORCIO DS INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

FTO-ING-02 | Versión 01 | Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA: Ladera la Fuente

TEMA: Manejo de Material de Obra

CAPACITADOR: Viviana Rubiano Garcia

FECHA: 27 octubre 2023 | DURACIÓN:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN BUENO	REGULAR	MALO	FIRMA
1	Juan camilo Tellez R	1003814093	ayudante				Juan camilo T
2	SONIA GONZALEZ	24167471	ALMACENISTA				
3	JOSE Alfonso Herrera	86052493	OF	✓			
4	Fabian Beltran	1054372726	Operador				
5	Harinson Lores Rojas	1121084165	operario				
6	Aldimar Bolaños	1030696139	ay.				
7	Henry Delgado	18972166	AY				
8	Yeiri Carrasco	1102861210	ext				
9	Belisario Lozada	7821802	encargado				Belisario Lozada
10	Arcenio Moya	73567987	OFISOL				
11	Yoiber Quiroz	1000420333	OFICIAL				
12	Manuel Mejia	1049656576	OFicial				Manuel Mejia
13	Jhon Montenegro	1033775912	OFicial				
14	Yelver Cortes	1039314357	of				
15	ANDRES ARBOLEDA	73563567	OF				ARBOLEDA

Totales

FIRMA RESPONSABLE:

RESPONSABLE:

CARGO:

Asistentes 15

Invitados

Cobertura

CONSORCIO INGENIERÍA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
ASISTENCIA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
FTO-ING-02	Versión 01	Fecha :05 de SEPTIEMBRE de 2022

OBRA Y/O OFICINA:	Jardín la Fuente
TEMA:	Manejo de Material de Obra
CAPACITADOR:	Viviana Bibian Orrego
FECHA:	27-10-2023
DURACIÓN:	

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CEDULA	CARGO	EVALUACIÓN CAPACITACIÓN			FIRMA
				BUENO	REGULAR	MALO	
1	Henry Delgado	18978266	ox				
2	Giovani Hotabanchay	80087133	of				
3	Jose Alfonso Herrera	86052493	of	✓			
4	ADLMER Balanos	1030682139	ay				
5	Juan camilo Tellez R	1003874459	ay				Juan camilo T
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
			Totales				

FIRMA RESPONSABLE:
RESPONSABLE:
CARGO:

Asistentes
Invitados
Cobertura

550

CONSORCIO DS INGENIERÍA

ANEXO 23

CERTIFICADO DE ESCOMBRERA