	ACTA DE SEGUIMIENTO IN SITU COMPONENTE SST-MA	Código: 208-MB-FI-36 Versión: 4 | Pág.: 1 de 2 Vigente desde: 03/11/2022

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.	CVP-CTO-628-2023	CONTRATO No.	CVP-CTO-591-2023

Localidad	Barrio (s)	Código(s) de Identificación Vial (CIV) o Registro(s) Único de Propiedad Inmobiliaria (RUPI)
SUBA	San Pedro Tibabuyes Berlin	3179, 3154, 3159, 3155, 2999, 3008, 3013, 2680

Lista de chequeo

ÍTEM DE REVISIÓN	APLICA Si	APLICA No	APLICA Parcial	CUMPLE Si	CUMPLE No	CUMPLE Parcial	OBSERVACIONES
PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO -PMT							
** El plano del PMT aprobado se encuentra en físico	X			X			publicado punto PAC
Se encuentra implementado al 100% el PMT. Senderos peatonales y accesos a las viviendas (teniendo en cuenta personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad): despejados, seguros, de fácil transito y señalizados	X					X	Señales de transito SI X NO ☐ — Falta barricadas Frente 3 Senderos Peatonales SI X NO ☐ Accesos a las viviendas SI ☐ NO ☐ — NA Punto(s) acopio temporal SI ☐ NO ☐ — NA
Se cuenta con el cerramiento perimetral completo, en correcto estado y mantenimiento.	X			X			Cerramiento SI X NO ☐ Broches SI X NO ☐ Señalización SI X NO ☐ Otro SI ☐ NO ☐
MANEJO AMBIENTAL							
** Se cuenta con los materiales y herramientas (pala, material absorbente y bolsas plásticas rojas) necesarios para la atención de derrames. (Mezcla Asfáltica, combustible, GCR, entre otros)	X			X			Ubicado campamento frente 1
** Cuenta con almacenamiento seguro para sustancias químicas y/o peligrosas debidamente señalizado, de acuerdo a sus características y a la normatividad vigente.		X					
Cuenta con Punto(s) Ecológico(s): señalizado y cumpliendo con código de colores, con la correcta segregación en la fuente y que no sobrepase el 75% de su capacidad.	X			X			Uno x c/frente ; Frente 1, 4, 2
Se cuenta con sitio debidamente identificado, cubierto y señalizado para el acopio temporal de materiales y residuos de construcción y demolición - RCD	X			X			Ubicado dentro de frente de obra
Se cuenta con brigadista(s) de orden, aseo y limpieza - BOAL de acuerdo a los requerimientos contractuales, los cuales están dotados con el equipo mínimo para la realización de su labor	X			X			Se retiro 1 Boal en el periodo
Implementación de medidas para mitigar la dispersión de material particulado en actividades puntuales	X			X			
Mantenimiento de sumideros presentes en el área de influencia directa (30 m perimetrales) e indirecta (mínimo 100 m aguas abajo) del área a intervenir. Los mismos se encuentran debidamente protegidos	X			X			
Zonas verdes e individuos arbóreos aledañas al proyecto deben estar protegidas y libres de elementos de la obra. Se deja registro fotográfico y/o fílmico de los árboles y de zonas verdes, su respectiva protección.		X					
Las volquetas tienen sticker de identificación de la CVP, están carpadas y su carga no supera la capacidad de la misma	X			X			
BITÁCORA							
** Se encuentra actualizada, con anotaciones del componente SSTMA debidamente firmadas por profesionales e inspectores de este componente.	X			X			
PERSONAL							
Personal presente en la obra. Establecer el numero de trabajadores presentes y si corresponden a los aprobados por la interventoria.	X			X			Operativo: 25 trabajadores Boal: 1 trabajador Aux Tráfico: 2 trabajadores

Powered by CamScanner

ACTA DE SEGUIMIENTO IN SITU
COMPONENTE SST-MA

ÍTEM DE REVISIÓN	APLICA Si	APLICA No	APLICA Parcial	CUMPLE Si	CUMPLE No	CUMPLE Parcial	OBSERVACIONES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
** Campamento de obra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado	X			X			Uno por c/frente : frente 1, 2, 4
** Disponer de equipos de emergencia instalados, señalizados y de fácil acceso.	X			X			Botiquín SI ✓ NO [ ] Camilla SI ✓ NO [ ] Inmovilizador(es) SI ✓ NO [ ] Extintor SI ✓ NO [ ]
** Disponer de planos de evacuación, rutas de evacuación, puntos de encuentro (Ver Plan de emergencias en el punto PAC)	X			X			
** Cuenta con vestiré (carpa o locación) en el cual se dispone del punto de hidratación y cartelera informativa actualizada del SSTMA.	X			X			
** Listado de brigadistas y relación de números de contacto (Medevac).	X			X			
** Copia física de las planillas de seguridad social y certificados de afiliación a la ARL.	X			X			
** Copia física de las hojas de seguridad de sustancias químicas y/o peligrosas.	X			X			punto PAC
** Baño en condiciones de aseo e higiene adecuados, con los con elementos de higiene y desinfección disponibles. Cuenta con la cantidad de unidades sanitarias de acuerdo con el número de trabajadores	X			X			# Baños / # trabajadores 4/35 Aseado SI ✓ NO [ ] Elementos de higiene SI ✓ NO [ ] Señalizado SI ✓ NO [ ]
Elementos de Protección Personal (EPP) acorde a la matriz de EPP de contratista (Ver Matriz de EPP en el punto PAC) y a la actividad realizada	X			X			
Dotación completa y en buen estado. Acorde con el manual de marca del Distrito (CVP)	X			X			
MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS							
Los vehículos y maquinaria presentes se encuentran debidamente aprobados por la interventoría, con la identificación visual (Sticker) del contrato de la CVP.	X			X			

Observaciones adicionales

- Se evidenca platones de madera en excavaciones de cajas de aguas negras (tubería) frente 1.
- No se evidenca desplazamiento en cemato colocado en parte 1 del frente 1.
- Se solicita reemplazo de personal Boal y aux tráfico retirado

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	10	MES	Nov	AÑO	2023
Proyectó o diligenció: Loly Vanegas B	Cargo	Profesional SSTMA	Firma	Loly Vanegas B		

Visto Bueno

El presente visto bueno indica que se da por aprobado lo expresado en la presenta acta, en caso de tener objeciones están establecidas en las casillas de observaciones adicionales.

	Loly Vanegas B	
NOMBRE:	NOMBRE: Loly Vanegas B	NOMBRE:
CARGO:	CARGO: Profesional SSTMA	CARGO Y/O No. DE CONTRATO:
CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	DELEGADO DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Powered by CamScanner