OBJETO DE CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"

NÚMERO DEL CONTRATO: 1785-2023

CONTRATISTA:


SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS

INFORME FINAL

SAN JOSE DE CÚCUTA-2023

ÁREAS DE TRABAJO

Las vías que se han intervenido durante el periodo del presente informe son:

DIRECCIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corregimiento Banco Arena	
Corregimiento Palmarito	
Corregimiento Puerto Villamizar-Sector Cambulos	

2-RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA 1: CAPACITACIÓN A PERSONAL DE OBRA EN TEMAS AMBIENTALES

Las capacitaciones que se realizaron fueron las siguientes

CHARLAS DE SEGURIDAD	FECHA	LUGAR	ASISTENTES	CERTIFICADA SI/NO
Inducción y recomendaciones SST y ambiental	17/06/2023	Obra-Palmarito	7	NO
Recomendaciones SST y ambiental	04/07/2023	Obra-Banco Arena	8	NO
Uso de epp y manejo de residuos solidos	20/06/2023	Obra-Palmarito	8	NO
Condiciones inseguras y actos inseguros y señalización	23/06/2023	Obra Palmarito	5	NO
10 actos que pueden generar accidente y diferencia entre un residuo aprovechable y un no aprovechable	18/07/2023	Obra-Banco Arena	4	NO
Seguridad Social y material particular en obra	27/07/2023	Obra-Puerto Villamizar	5	NO
Autocuidado y ahorro de agua	03/08/2023	Obra-Puerto Villamizar	5	NO
Elementos de emergencia y Limpieza de obra	11/08/2023	Obra Puerto Villamizar	4	NO

Fotografías: 1 y 2. Charlas de seguridad





Se anexa formatos de asistencia de charlas

PROGRAMA 2: HIGIENE, LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIAL Y OTRAS DISPOSICIONES

Entrega de epp: Como medida de protección y mitigación de la contaminación atmosférica y contaminación auditiva se entrego a los trabajadores tapabocas y protectores auditivos

Fotografías 3 y 4: Entrega de epp a trabajadores





Material de construcción: Una de las medidas fue cubrir dicho material con el fin de protegerlo y evitar que se esparciera en las zonas aledañas.

Fotografía 5: Protección del material de obra



Descripción: Protección del material de obra
Fecha:
Fuente: Propia

Durante el periodo del primer informe se utilizó 48 m3 de sub base, 66 m3 de arena, 75 m3 de triturado, 12 m3 de piedra y 472 pacas de cemento. A continuación, la tabla de datos.

Tabla: Datos de material de obra utilizada en obra en el mes de junio-julio

FECHA	MATERIAL	CANT*M3/VIAJE
1/06/2023	ACERO	
6/06/2023	SUBBASE	12,00
7/06/2023	ARENA	6,00
7/06/2023	TRITURADO	6,00
8/06/2023	CEMENTO	236,00
8/06/2023	PIEDRA	6,00
9/06/2023	ARENA	6,00
9/06/2023	TRITURADO	6,00
10/06/2023	ARENA	6,00
10/06/2023	TRITURADO	6,00
10/06/2023	SUBBASE	6,00
14/06/2023	ARENA	6,00
14/06/2023	TRITURADO	12,00
15/06/2023	ARENA	6,00
15/06/2023	CEMENTO	236,00
16/06/2023	ARENA	6,00
16/06/2023	SUBBASE	12,00
17/06/2023	TRITURADO	12,00
21/06/2023	ARENA	6,00
22/06/2023	TRITURADO	3,00

FECHA	MATERIAL	CANT*M3/VIAJE
28/06/2023	TRITURADO	6,00
28/06/2023	ARENA TRITURADA	6,00
30/06/2023	PIEDRA	6,00
1/07/2023	ARENA TRITURADA	6,00
1/07/2023	TRITURADO	6,00
5/07/2023	TRITURADO	6,00
5/07/2023	ARENA TRITURADA	6,00
6/07/2023	VIAJE DE CEMENTO	236 PACAS
7/07/2023	TRITURADO	6,00
10/07/2023	triturado	6,00
11/07/2023	ARENA TRITURADA	6,00

Durante el periodo segundo informe se utilizó 24 m3 de sub base, 60 m3 de arena, 66 m3 de triturado, 12 m3 de piedra y 600 bolsas de cemento.


Tabla: Datos de material de obra utilizada en obra en el mes de julio-agosto

FECHA	DIA	# VIAJES	MATERIAL	CANT*M3/VIAJE
17/07/2023	LUNES	2	SUBBASE	6,00
18/07/2023	MARTES	5	SUBBASE	6,00
19/07/2023	MIERCOLES	1	SUBBASE	6,00
27/07/2023	JUEVES	1	SUBBASE	6,00

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		

FECHA	DIA	# VIAJES	MATERIAL	CANT*M3/VIAJE
24/07/2023	lunes	1	TRITURADO	6,00
24/07/2023	lunes	1	ARENA TRITURADA	6,00
25/07/2023	martes	2	TRITURADO	6,00
25/07/2023	martes	2	ARENA TRITURADA	6,00
26/07/2023	miércoles	1	PIEDRA	6,00
27/07/2023	jueves	1	ARENA TRITURADA	6,00
27/07/2023	jueves	1	TRITURADO	6,00
28/07/2023	viernes	1	TRITURADO	6,00
1/08/2023	martes	2	ARENA TRITURADA	6,00
1/08/2023	martes	2	TRITURADO	6,00
3/08/2023	jueves	2	TRITURADO	6,00
4/08/2023	viernes	1	ARENA TRITURADA	6,00
4/08/2023	viernes	1	PIEDRA	6,00
8/08/2023	martes	2	TRITURADO	6,00
8/08/2023	martes	2	ARENA TRITURADA	6,00
10/08/2023	jueves	1	TRITURADO	6,00
10/08/2023	jueves	1	ARENA rio	6,00
12/08/2023	sabado	1	ARENA TRITURADA	6,00
12/08/2023	sabado	1	TRITURADO	6,00
15/08/2023	martes	1	ARENA TRITURADA	6,00
15/08/2023	martes	1	TRITURADO	6,00
16/08/2023	miércoles	1	TRITURADO	6,00
17/08/2023	jueves	1	ARENA TRITURADA	6,00

El proveedor de la sub base, arena y triturado es la Trituradora La Roca y Construcciones cuyo NIT es 9005835616 que cuenta con Licencia Ambiental #0435 de 2010 otorgada por CORPONOR. El cemento era comprado en la ferretería Téllez. Se anexa certificado del proveedor



CERTIFICADO DE SUMINISTRO

TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES SAS, Identificada con Nit 900.583.561-6 permite certificar que a la fecha ha realizado suministros de materiales pétreos a la empresa **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE,** para el contrato 1785 de 2023, objeto: mejoramiento vías terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de banco de arena, palmertito y puerto Villamizar del municipio de san José de Cúcuta, las cantidades y materiales en el mes de octubre son los siguientes:

- Sub base 72m3
- Arena 126m3
- triturado 141m3
- Piedra 24m3

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en San José de Cúcuta a los diecinueve (19) días del mes de octubre del dos mil veintitrés (2023)

Atentamente,

TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT:900.583.561-6

Señalización en obra

La señalización usada en obra en los tres puntos tanto de Palmarito como de Banco Arena y Puerto Villamizar fue de tipo informativo y preventivo.

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		

Fotografías 6 a 13: Señalización en obra









Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		














Residuos de excavación

Como se indica en el primer informe este residuo propio de la actividad en la obra del corregimiento de Palmarito se generó 6 m3 que fueron donados a un trabajador de la obra que vive en la zona y que lo solicito para relleno de material. Se le dio al señor Fabio Suarez, a continuación, el documento que certifica entrega.



PAZ Y SALVO

Yo Fabio Suarez, identificado con C.C 94483158 de Puertosalas, en calidad de persona natural y habitante del sector de Palmarito, durante el desarrollo del contrato de obra 299949-2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO";** del corregimiento de, certifico que **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** identificado con NIT 900562491-9 me entrego 6 M3 de material extraído de la excavación de la obra de dicho sector por solicitud mía con el fin de darle un uso en el interior de mi predio

Cordialmente,

Fabio Mauricio

Nombre Fabio Mauricio
C.C 94483158
julio/2023

Residuos de excavación generados en la obra de Banco Arena y Puerto Villamizar fueron mínimos y reutilizados en obra para nivelar áreas.

Fotografía 14: Material de excavación reutilizado



Descripción: Residuos de excavación
Fecha:
Fuente: Propia

PROGRAMA 3: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Se contaba con un punto ecológico de capacidad de bolsas de 18 litros, tres recipientes que cumplían los tres colores y tipos de clasificación establecidos en la resolución 2184 de 2019.

Fotografías 15 y 16: Punto ecológico de la obra





En promedio semanalmente se generó solo residuos no aprovechables equivalente a una bolsa y eran dejado en un punto donde pasaba el servicio de recolección, que en el caso de Banco Arena era frente a la vía principal que estaba junto a la obra y en el caso de La vereda Puerto Villamizar Sector Cámbulos era frente a la entrada de la finca donde se tenia la bodega por donde esta la vía del sector. En los dos puntos es recolectado por Veolia y llevados al relleno Sanitario.

Otro tipo de residuos

Los sacos de cemento en el caso de la obra fueron recogidos y se colocaron en los puntos de recolección de los residuos no aprovechables mencionados anteriormente para que cuando fuera el día de recolección de basuras del sector fueran llevados al relleno sanitario.

Fotografías 17 y 18: Sacos de cemento

OTRAS ACTIVIDADES

La obra conto con diferentes tipos de recipiente para el almacenamiento de agua que fue dada por la comunidad de los sitios donde se intervino. Para el tema del agua no se firmó ningún documento, en la zona rural verbalmente las comunidades aceptaban proporcionarnos dicho recurso.

Fotografías 19 y 20: Recipientes de almacenamiento de agua en obra


Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		

Paz y salvo Bodegas: A continuación, se anexa los paz y salvos de las tres bodegas que se tuvieron de las tres áreas de trabajo.

Paz y salvo-bodega Palmarito

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		



PAZ Y SALVO

Yo Fabio Suarez, identificado con C.C 88[illegible] de Puerto Santander, en calidad de ARRENDATARIO DE BODEGA Y CENTRO DE ACOPIO, durante el desarrollo del contrato de obra 299949-2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"**, del corregimiento de Palmarito, certifico que **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** identificado con NIT 900562491-9 se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo por concepto de pagos y servicios.


Cordialmente,

Fabio Mauricio
Nombre Fabio Mauricio
C.C 1094[illegible]
julio/2023

Nota: Se deja la constancia que el número del contrato por error de redacción fue mal escrito, pero igualmente aparece el objeto del contrato.

Paz y salvo-bodega Banco Arena

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		



PAZ Y SALVO

Yo Carlos Dario Urbina, identificado con C.C 1.094.161.135 de Cúcuta, en calidad de ARRENDATARIO DE BODEGA Y CENTRO DE ACOPIO, durante el desarrollo del contrato de obra 299949-2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"**; del corregimiento de Banco Arena, certifico que **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** identificado con NIT 900562491-9 se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo por concepto de pagos y servicios.

Cordialmente,

Carlos Dario Urbina

Nombre Carlos Dario Urbina.
C.C 1.094.161.135
julio/2023

Nota: Se deja la constancia que el número del contrato por error de redacción fue mal escrito, pero igualmente aparece el objeto del contrato.

Paz y salvo-bodega Puerto Villamizar-Cambulos

PAZ Y SALVO

Yo Jose conbariza, identificado con C.C 88190739 de Villa rosario, en calidad de ARRENDATARIO DE BODEGA Y CENTRO DE ACOPIO, durante el desarrollo del contrato de obra 1785-2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO";** del corregimiento de Puerto Villamizar, certifico que **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** identificado con NIT 900562491-9 se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo por concepto de pagos y servicios (alquiler de bodega, uso de baños y servicio de agua)

Cordialmente,

Jose Conbariza

Nombre
C.C 88190739
agosto/2023

3-EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL CIERRE Y LIMPIEZA

Los tres puntos que se trabajaron se realizó limpieza al finalizar las obras como lo evidencia el siguiente registro fotográfico.

Obra Palmarito

	
Descripción: Limpieza-obra Palmarito Fecha: Junio Fuente: Propia	Descripción: Limpieza-obra Palmarito Fecha: Junio Fuente: Propia

Obra Banco Arena

	
Descripción: Limpieza-obra Banco Arena Fecha: Julio Fuente: Propia	Descripción: Limpieza-obra Banco Arena Fecha: Julio Fuente: Propia

Obra Puerto Villamizar-sector Cámbulos

	
Descripción: Limpieza-Puerto Villamizar, sector Cámbulos Fecha: Agosto Fuente: Propia	Descripción: Limpieza-obra Puerto Villamizar-sector Cámbulos Fecha: Agosto Fuente: Propia

4-CUADRO CONSOLIDADO MES A MES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Material	Cantidad	Proveedor	Fecha
Sub base	48 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	14 de junio al 13 de julio
Arena	66 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	
Triturado	75 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	
Piedra	12 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	
Cemento	472 pacas	Ferretería Téllez	
Sub Base	24 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	14 de julio al 14 de agosto

Arena	60 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	
Triturado	66 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	
Piedra	12 m3	Trituradora La Roca y Construcciones	
Cemento	600 pacas	Ferretería Téllez	

Plan de Monitoreo y Seguimiento

Indicador Programa 1: Capacitaciones

Durante los dos meses se realizaron 8 capacitaciones (tipo Charla) con temática en base al componente ambiental de obra, Se aclarar y como se observa en el indicador la cantidad de capacitaciones programadas son las que se ejecutaron.

Informe 1

(No. de capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas en el mes) *100

(4 capacitación realizada / 4 capacitación programada) *100: 100%

Informe 2

(No. de capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones programadas en el mes) *100

(4 capacitación realizada / 4 capacitación programada) *100: 100%

Indicador Programa 2: Higiene, limpieza, manejo de material y otras disposiciones

Cada una de las medidas que se proyectaron en el Plan de Manejo Ambiental respecto a este programa se busco ejecutar por lo cual se coloca como cumplimiento total de lo implementado referente a lo programado.

Informe 1

(número de medidas implementadas/número de medidas programadas) *100

(número de medidas implementadas (29) /número de medidas programadas (29)) *100 = 100%

Informe 2

(número de medidas implementadas/número de medidas programadas) *100

(número de medidas implementadas (29) /número de medidas programadas (29)) *100 = 100%

Indicador Programa 3: Manejo de residuos solidos

No se generaron residuos aprovechables por lo cual no se coloca valor. Se genero 1 bolsa cada semana y media de residuos no aprovechables que como lo ha indicado cada uno de los informes presentados se han colocado en puntos de disposición temporal donde los recogen la empresa de servicio publico de aseo y son llevados al relleno sanitario.

Conclusión

Referente a cada uno de los programas se busco dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo ambiental entregado a la entidad y a su vez cumplir con lo establecido en las bodegas para generar los paz y salvos que fueron anexados en los informes y al finalizar las obras dejar las áreas de trabajo en condiciones de orden y limpieza para posterior entrega de dichas obras.

Referente al programa de capacitaciones se busco dar cumplimiento como punto del sistema ambiental pero también dar una enseñanza a los trabajadores que eran del sector del componente ambiental, que es muy necesario tanto para actividades como las obras y aquellas diferentes a esta temática.

Con el programa de Higiene, limpieza, manejo de material y otras disposiciones se busco mitigar como tal los impactos que podían generar de alguna manera una molestia a las comunidades circundantes al proyecto por lo cual se busco dar un cumplimiento total.

Y del programa de manejo de residuos solidos era realizar una buena disposición de estos con el objetivo de no generar un impacto negativo tanto en la flora y fauna como en la comunidad y que a su vez muestre que las áreas donde interviene el municipio se deja mejor de lo que estaban estos sitios.

A constancia se firma a los 20 días del mes de agosto del año 2023

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		

Elkin Galvis

FIRMA DEL PROFESIONAL
NOMBRE: Elkin Galvis Sánchez
C.C.1090464664
CARGO: SISOMA

DEPENDENCIA CONTRATANTE	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
DEPENDENCIA EJECUTORA	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	14/08/2023
EJE TEMÁTICO	**Ambiental**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1 CONTRATISTA EJECUTOR

CONTRATISTA DE OBRA	Soluciones Civiles del Norte SAS						**NIT**	900562491-9			
OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
CONTRATO No.	**1785**	**DE**	2023	**SECOP**	SIM-SAM-004-2022	**ESTADO**	En ejecución	**CONTROL DE MATERIAL No.**	2	**DE**	2023

DÍA	V1	PROVEEDOR V1	V2	PROVEEDOR V2	V3	PROVEEDOR V3	V4	PROVEEDOR V4	V5	PROVEEDOR V5	TOTAL
1	24 m3	Trituradora La Roca									
2			60 m3	Trituradora La Roca							
3					66 m3	Trituradora La Roca					
4							12 m3	Trituradora La Roca			
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

TIPO DE MATERIAL	NOMENCLATURA
Tipo de Material 1: Sub Base Tipo de Material 2: Arena Tipo de Material 3: Triturado	V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra

Tipo de Material 4: Piedra Tipo de Material 5:	V4: Volumen del material 4 llevado al frente de la obra V5: Volumen del material 5 llevado al frente de la obra VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Yo, ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA, en mi calidad de Director de obra realizo entrega del control de materiales generados en la realización del contrato No. 1785 de 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en San José de Cúcuta, a los 14 días del mes de Agosto De 2023



Director de Obra-Contrato 1785 de 2023

Elaboró	**Nombre y Cargo:** –Elkin Galvis Sanchez-SISOMA	**VoBo:**
Revisó	**Nombre y Cargo**: –	**VoBo:**
Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la Secretaría de Infraestructura.		

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		

MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA						
ESTIMACION DEL TIEMPO EN EJECUCION DEL PROYECTO		**PROYECTO**				
2,00	MESES DE ESTIMACION	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
PRESUPUESTO						
COMPONENTE AMBIENTAL						
ITEMS	**DESCRIPCIÓN**	**APLICABILIDAD (SI / NO)**	**UN**	**CANT**	**VALOR UNIT**	
1	**EJECUCION AMBIENTAL**					
1,1	**ACTIVIDADES**					
1,2	PROFESIONAL AMBIENTAL	SI	H/M	50%	$ 3.370.067,00	$ 3.370.067,00
1,3	FORMATOS - PAPELERIA-INFORMES	SI	MES	2,00	$ 100.000,00	$ 200.000,00
1,4	REUNIONES Y CAPACITACIONES	NO	UND	1	$75.000	$ 75.000
2	**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**					
	ACTIVIDADES					
2.1	RECIPIENTES O CANECAS DE 35 LITROS CON TAPA PARA PUNTO ECOLÓGICO. INCLUYE RÓTULOS.	SI	UND	3,00	$ 75.000,00	$ 225.000,00
2,2	BOLSAS PARA PUNTO ECOLÓGICO PAQUETE 120	SI	GL	1,00	$ 25.866,00	$ 25.866,00
2.3	SEÑALIZACION CON COLOLOMBINAS PARA SITIOS INTERNOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS	SI	UND	4,00	$ 54.900,00	$ 219.600,00

2,4	HERRAMIENTAS DE LIMIPIEZA (ESCOBA DE OBRA)	SI	UND	2,00	$ 63.000,00	$ 126.000,00
2.5	CINTA PARA DELIMITACION DE ZONA DE ESCOMBROS	SI	ML	200,00	$ 70,00	$ 14.000,00
2,6	PLASTICO NEGRO PARA LA COBERTURA DE LOS RCD	SI	ML	10,00	$ 7.100,00	$ 71.000,00
3	**MANEJO SE SUSTANCIAS QUIMICAS**					
	ACTIVIDADES					
3,1	PLASTICOS Y KIT DE DERRAME DE SUSTANCIAS	NO				
3.2	SEÑALIZACIÓN Y ADECUACION DEL SITIO PARA ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	SI	UND	1,00	$ 18.500,00	$ 18.500,00
-	CLASIFICACION,ROTULACION Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	NO				
3.4	TELA, U OTROS ELEMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	SI	ML	10,00	$ 5.775,00	$ 57.750,00
4	**CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS**					
	ACTIVIDADES					
4.1	PLASTICO PARA LA COBERTURA DE MATERIALES SUSCEPTIBLES DE GENERAR EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO	NO				
4.2	SISTEMA DE LAVADO DE LLANATAS DE LOS VEHICULOS AL SALIR DE OBRA	NO				
4,3	TELA MIXTA VERDE/AZUL PARA PROTECCION DE EDIFICOS	NO				

4,4	CARROTANQUE PARA HUMECTACION DE VIAS DESTAPADAS	NO				
5	**USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**					
	ACTIVIDADES					
5,1	COLOMBINAS SEÑALIZACÓN DE ZONAS DE ACOPIOS	SI	UND	2,00	$ 54.900,00	$ 109.800,00
5,2	CINTA PARA DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ALMACENAJE	SI	ML	200,00	$ 70,00	$ 14.000,00
5,3	PLASTICO NEGRO O LONA	SI	ML	30,00	$ 7.100,00	$ 213.000,00
6	**PROTECCIÓN DEL SUELO**					
	ACTIVIDADES					
6.1	SACOS DE POLIPROPILENO, PLÁSTICO O LONA IMPERMEABLE PARA ALMACENAMIENTO DE PROCEDENTES DE EXCAVACIONES O MATERIAL CONTAMINADO	NO				
6.2	LARGUEROS Y MADERA PARA EL ENTIBADO	NO				
6.3	PLÁSTICO, GEOTEXTIL, U OTROS ELEMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO DURANTE EL ALMACENAMIENTO O PREPARACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	NO				
6.4	LONAS PARA EL ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	NO				

7	**GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA**					
	ACTIVIDADES					
7.1	MALLA TIPO POLISOMBRA COLOR VERDE PARA LA DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES, ZONAS DE TALA Y PROTECCIÓN DE ÁRBOLES O ARBUSTOS	SI	ML	20,00	$ 2.940,00	$ 58.800,00
7,2	SEÑALES DE ALERTA PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA	NO				
7,3	LARGUEROS DE MADERA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁRBOLES	NO				
TOTAL COSTOS SEGUIMIENTO EJECUCIÓN COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL						**$ 4.798.383,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ITEM 1-EJECUCIÓN AMBIENTAL

Profesional ambiental





Formatos, Papelería, informes


ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA


GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO


Soluciones Civiles del Norte S.A.S.


REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA


Soluciones Civiles del Norte S.A.S.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO


Soluciones Civiles del Norte S.A.S.

FORMATO DE INDUCCIÓN

NOMBRE: CAMILO JOSE VERGARA RIVERA
CARGO: Obrero
EMPRESA:
FECHA: 19/07/2023

TEMAS SOCIALIZADOS

Política y objetivos SGSST
Documentación a diligenciar en obra
Matriz de peligros y riesgos asociados a la actividad
Plan de emergencias
Afiliación a Seguridad social
Procedimiento de reporte de incidente o accidente de trabajo
Tipos de peligros y riesgos (SST)
Pausas activas y objetivos asociados
Matriz de aspectos e impactos asociados a la actividad
Responsabilidad en SYSO y Ambiental
Entrega de Elementos de protección Personal y señalización
Recomendaciones al uso de maquinas y herramientas
Manejo de residuos solidos peligrosos y no peligrosos en el frente de obra
Orden y aseo

Confirmo haber recibido la especificación e información específica respecto al Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambiental

Nombre: CAMILO JOSE VERGARA RIVERA
Firma:
CC: 13455291

Responsables de la Inducción:

ELKIN GALVIS — Sistema de Gestión en SST — Nombre: Elkin Galvis — Cargo:
ELKIN GALVIS — Sistema de Gestión Ambiental — Nombre: Elkin Galvis — Cargo:

ITEM 2-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Recipientes o canecas para puntos ecológicos y bolsas para puntos ecológicos

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		





Señalización (incluye cinta y colombinas)





Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		









Herramientas de limpieza

Soluciones Civiles del Norte S.A.S.	CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**SUPERVISIÓN:** ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
OBJETO DE CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		





Plástico negro para cobertura



ITEM 3-MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Señalización Sustancias peligrosas



ITEM 7-GESTIÓN DE LA FAUNA Y FLORA

