Ingeniería ELÉCTRICA MOLINA S.A.S.	**FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS**				ORDEN DE TRABAJO
Fecha	12 12 2023	MANTENIMIENTO	Preventivo	X	Correctivo
O.T. No:		N° INVENTARIO	Ubicación	Oficina de registro, despacho	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☒ NO ☐	Mocoa		
Entidad	Superintendencia de notariado y registro		CONTACTO		
Referencia del equipo	CMF261E7062001546		Capacidad	24.000 BTU	
Dependencia			Ubicación	Oficina de registro, despacho mocoa	
Técnico: Víctor Alejandro lopez			Técnico de Auxiliar:	Camilo Salazar	

TIPO DE EQUIPO A REVISAR

Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☒	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS

Lavado de Panel Condensador	☒	Inspección de Bomba	☐
Limpieza de Control Eléctrico	☒	Limpieza de Rejillas	☒
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☒
Limpieza de Bandeja Drenaje	☒	Inspección de Carga Refrigerante	☒
Lubricación de Rodamientos	☒	Lavado de Panel de Evaporación	☒

OTRO: Instalacion cable de poder No 3X12 encauchetado

DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

EQUIPO	CORRIENTE			EQUIPO	CORRIENTE		
	L1	L2	L3		L1	L2	L3
Compresor 1	X	X	X	Ventilador Condensadora 3			
Compresor 2				Ventilador Condensadora 4			
Ventilador Condensadora 1	X	X	X	Blower 1	X	X	X
Ventilador Condensadora 2				Blower 2			
Otro				Otro			
Otro				Otro			
Presión Alta Etapa 1				Presión Baja Etapa 1			
Presión Alta Etapa 2				Presión Baja Etapa 2			

REPUESTOS UTILIZADOS SI ☒ NO ☐

Cant		Cant	
1	Cable de poder N° 3x12 encauchetado		

Observaciones:

Firma del Usuario	Víctor lopez **Firma del Operario**	**Firma del cliente**

Ingeniería ELÉCTRICA MOLINA S.A.S.	**FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS**				ORDEN DE TRABAJO
Fecha	12 / 12 / 2023	MANTENIMIENTO	Preventivo	X	Correctivo
O.T. No:		N° INVENTARIO	Ubicación	Oficina de registro, Sistemas Yopal	
MANTENIMIENTO CONTRATADO		SI ☒ NO ☐			
Entidad	Superintendencia de notariado y registro		CONTACTO		
Referencia del equipo	7T16INB12-2KL		Capacidad	12.000 BTU.	
Dependencia			Ubicación	Oficina de registro, Sistemas Yopal	
Técnico:	Yider Alejandro Lopez		Técnico de Auxiliar:	Camilo Salazar	

TIPO DE EQUIPO A REVISAR

Aire Ventana ☐	Aire MiniSplit ☒	Aire Piso Techo ☐	Aire Central ☐	Aire Cassette ☐	Ctral. Desnudo ☐

TRABAJOS REALIZADOS

Lavado de Panel Condensador	☒	Inspección de Bomba	☐
Limpieza de Control Eléctrico	☒	Limpieza de Rejillas	☒
Inspección de Transmisión	☐	Lavado de Filtros de Aire	☒
Limpieza de Bandeja Drenaje	☒	Inspección de Carga Refrigerante	☒
Lubricación de Rodamientos	☒	Lavado de Panel de Evaporación	☒
OTRO:			

DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

EQUIPO	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	EQUIPO	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3
Compresor 1	X	X	X	Ventilador Condensadora 3			
Compresor 2				Ventilador Condensadora 4			
Ventilador Condensadora 1	X	X	X	Blower 1	X	X	X
Ventilador Condensadora 2				Blower 2			
Otro				Otro			
Otro				Otro			
Presión Alta Etapa 1				Presión Baja Etapa 1			
Presión Alta Etapa 2				Presión Baja Etapa 2			

REPUESTOS UTILIZADOS SI ☐ NO ☐

Cant		Cant	

Observaciones:

Firma del Usuario	Yider Lopez **Firma del Operario**	**Firma del cliente**