HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

PSICOLOGIA	DESPUES

TRABAJO SOCIAL	DESPUES
	



HDDC S.A.S


HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

PROTECCION	DESPUES

DEFENSORIA DE FAMILIA	DESPUES

NUTRICION Y TRABAJO SOCIAL	DESPUES



HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

REPORTE DIARIO DE MANTENIMIENTO			
FECHA	9/08/2022	PROCESO	INFORME-MTO-CARTERA-004-2022CES
AREA	CENTRO ZONAL CODAZZI	DIRECCION	CODAZZI CLL 23 N°16-57

PROCESO REALIZADO:

Mantenimiento preventivo, instalación del equipo, uso de nuestro clima de un vehículo de volquete, pues de antiguo, carga de gas en sitio MILENIUS en sala de espera

TECNICO: CARLOS PORRAS


EVIDENCIA FOTOGRAFICA

...

ANTES










HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0



PLANTA ELECTRICA SEDE REGIONAL







HDDC S.A.S


HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

CAMBIO RUBATEX SEDE REGIONAL Y CENTRO ZONAL 2









HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0


PLANTA ELECTRICA CHIRIGUANA












HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

MOTOBOMBA- SEDE CENTRO ZONAL 1







HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0










HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0









HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0









HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

MOTOBOMBAS #1 Y #2 SEDE REGIONAL









HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0









Atentamente:

Luis Eduardo Rojas Molina
Jefe de Mantenimiento

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	25-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
SEDE REGIONAL	• CAMBIO DE RUBATEX POR MAL ESTADO			SALA DE ESPERA Y OFICINAS	• RUBATEX • CINTA VINILO	30 40	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
					Sala de espera y oficinas	Cambio de Rubatex por mal estado			Cambio de Rubatex por mal estado 30 Tiras y cinta vinilo 400 MTS

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto Cuello
Identificación: 7065589224

Firma encargado área
Nombre: Zoseida Galvan Lp.
Cargo: Coordinadora Zona

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	29-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	CONFORT FRES	24000	SPLIT INVERTER	AUDITORIO	• CARGA DE GAS- r410	1	
REGIONAL	BIGSTORIOM	24000	SPLIT INVERTER	AUDITORIO	• CARGA DE GAS- r410	1	
REGIONAL	MIDEA	24000	SPLIT INVERTER	ASISTENCIA TECNICA	• CARGA DE GAS -r410	1	
REGIONAL	INNOVAIR	12000	SPLIT INVERTER	ASISTENCIA TECNICA	• CARGA DE GAS- r410	1	

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

REGIONAL	BICTORIUM	24000	SPLIT INVERTER	PROCESO UNIDADES MOVILES EMPI (Dra. Ma. Esther Uhia).	• CARGA DE GAS-r410	1	
REGIONAL	ROYAL	12000	SPLIT	PROCESO NIÑEZ	• CARGA DE GAS-r22	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

DDG S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

387

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortres inverter		24.000	5PLi inverter	auditorio	mantenimiento preventivo	si	29-08-22 Noche	aire=2 * carga de gas R-410

Firma técnico:
Nombre: Carlos Coello
Identificación: 1065569224

Firma encargado área:
Nombre:
Cargo: Ing. Sistemas

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

DDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Victorion		24.000	SPLI inverter	auditorio	mantenimiento preventivo	si	29-08-22 Noche	aire = 3 * carga de gas R-410

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos alberto Cuello
Identificación:

Firma encargado área
Nombre:
Cargo:

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
456437	midea inverter		24.000	SPLI Inverter	asistencia Tecnica	mantenimiento preventivo	si	29-08-22 Noche	aire = 4 # carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Claudia Patricia Arias
Cargo: Prof. Admo.

DDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	innovar inverter		12.000	SPLI inverter	asistencia tecnica	mantenimiento preventivo	si	29-08-22 Noche	dire=5 * carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Cobo alberto cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre:
Cargo:

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

DDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Victoriaire		24.000	SPLI inverter	Proceso Unidades moviles EMPI	mantenimiento preventivo	Si	29-08-22 Noche	Se Revisa equipo y se miden presiones de Refrigerante dejando el mismo en buen funcionamiento + carga de gas r-410 aire = 1

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: JOSE Eliecer DIAZ
Cargo: psicologo EMPI.

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

DDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Royal		12000	SPLI	Proceso Niños	mantenimiento Preventivo	Si	29-08-22 Noche	aire = 6 * carga de gas R=22

Firma técnico
Nombre: Carlos Cerro
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Danny Alberto Franco Olivares
Cargo: Coordinador Grupo Asistencia Tecnica

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	30-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	CONFORT MINISPLIT	12000	SPLIT INVERTER	COORDINACIÓN FINANCIERA	• CARGA DE GAS r-410	1	
REGIONAL	MILEXUS	24000	SPLIT	FINANCIERA	• CARGA DE GAS r-22	1	
REGIONAL	CONFORT FRES	12000	SPLIT INVERTER	FINANCIERA (EIDER GUERRA)	• CARGA DE GAS r-410	1	
REGIONAL	MILEXUS	24000	SPLIT	FINANCIERA (BLANCA MACHADO)	• CARGA DE GAS r-22	1	
REGIONAL	CONFORT FRESH	24000	SPLIT INVERTER	PROCESO PRIMERA INFANCIA, ADOLECENCIA Y JUVENTUD (MAYERLI SAURITH- ASTRID ROMERO)	• CARGA DE GAS r-410	1	

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

REGIONAL	CONFORT FRESH	24000	SPLIT INVERTER	PROCESO PRIMERA INFANCIA, ADOLECENCIA Y JUVENTUD(MAYERLI SAURITH- MARIA MORA)	• CARGA DE GAS r-410	1	
REGIONAL	CONFORT FRESH	12000	SPLIT INVERTER	PROCESO PRIMERA INFANCIA, ADOLECENCIA Y JUVENTUD(MAYERLI SAURITH- ESTHER CALLE)	• CARGA DE GAS r-410	1	
REGIONAL	ROYAL	12000	SPLIT	PROCESO NIÑEZ (GEORGINA DURAN)	• CARGA DE GAS r-22	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
303178	Confortes inverter		12000	SPLI invecto	combinacion financiera	mantenimiento preventivo	Si	30-08-22 Noche	aire = 16 * carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065597224

Firma encargado área
Nombre: Nora Cecilia Valera Carrillo
Cargo: Coord. Grupo Financiero

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Milexus		24.000	SPLI	Financiera	mantenimiento preventivo	Si	30-08-22 Noche	aire = 77 # carga de gas R=22

Firma técnico
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Camilo Vides
Cargo: Coordinador de planeación (e)

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortes inverter		12.000	SPLI inverter	Financiera	mantenimiento preventivo	si	30-08-22 Noche	aire = 18 *carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Ariño
Identificación: 1065567224

Firma encargado área
Nombre: Nora Leonte Valera Cantillo
Cargo: Coord. Grupo Financiero

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

Cibes Guerra
Profesional especializado

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

398

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Milexus		24.000	SPLI	Financiera	mantenimiento preventivo	Si	30-08-22 Noche	aire=19 * carga de gas R-22

Firma técnico
Nombre:
Identificación: Carlos Cuello 1065892224

Firma encargado área
Nombre: Nora Cecilia Valera Castillo
Cargo: Coord. Grupo Financiero

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

blanca machado
profecional universitario

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Regional y Centro zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortfres inverter		24.000	SPLI Inverter	Proceso Primera infancia adolescencia y Juventud	mantenimiento preventivo	Si	30-08-22 Noche	aire = 9 * carga de gas R-410

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065922?

Firma encargado área
Nombre: Danny Alberto Franco
Cargo: Coord. Asistencia Tec.

Ref: Hayerli Saurith
Astrit Romero

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

DDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

400

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortfres inverter		24.000	SPLI pavester	Proceso Primera infancia adolescencia y juventud	mantenimiento preventivo	si	30-08-22 Noche	aire = 70 # carga de gas R-410

Firma técnico: ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Donny Alberto Franco
Cargo: Coord. Asistencia Tecnica

Ref: Mayerli Saavith
Maria Mercedes Mora

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

DDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

401

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortes inverter		12.000	SPLI inverter	Proceso Primera infancia adolescencia y juventud	mantenimiento preventivo	Si	30-08-22 Noche	aire = 11 # carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Calle
Identificación: 7065589204

Firma encargado área
Nombre: Danny Alberto Franco
Cargo: Coord. Asist. Tecnica

Ref: Hayerli Saavedra
Esther Cristina Calle

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Royal		12.000	SPLIT	proceso Niñes = 2	Mantenimiento preventivo	Si	30-08-22 Noche	Aire = 22 * carga de gas R = 22

Firma técnico ~~Carlos Cullo~~
Nombre: Carlos alberto cullo porras
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Danny Alberto Franco Alvarez
Cargo: Resp.

Georgina Duran

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	2-SEPTIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	SANKEY	24000	SPLIT	TESORERIA	• CARGA DE GAS-r22	1	
REGIONAL	CONFORT FRESH	12000	SPLIT INVERTER	TESORERIA	• CARGA DE GAS- r410	1	
REGIONAL	CONFORT FRESH	9000	SPLIT INVERTER	ADMINISTRACIÓN	• CARGA DE GAS- r410	1	
REGIONAL	ROYAL	24000	SPLIT	SALA DE JUNTAS	• CARGA DE GAS-r22	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Sankey		24.000	SPLIT	Tesorería	mantenimiento preventivo	SI	02-09-22	aire = 27 * carga de gas R=22

Firma técnico
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065892214

Firma encargado área
Nombre: Marco Marcano R
Cargo: Prof. Esp - TC Soren

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
303181	confortres inverter		12.000	Split inverter	Tesorería	mantenimiento preventivo	Si	02-09-22	aire = 22 * carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Cantillo
Identificación: 1065589221

Firma encargado área Tesorería
Nombre: Prof. Universitario
Cargo:

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortes inverter		9.000	SPLI inverter	administrativa	Mantenimiento preventivo	Si	02-09-22	aire = 20 * carga de gas R410

Firma técnico Carlos Cuello
Nombre: Carlos alberto Cuello Porras
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Mari Luz Paz
Cargo: secretaria

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

DDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

407

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Royal		24.000	SPLIT	Sala de Juntas	Mantenimiento preventivo	Si	02-09-22	aire = 24 * Carga de gas R=22

Firma técnico
Nombre: Carlos Cali
Identificación: 1065589224

Yaney Arrieta
Firma encargado área
Nombre: Nancy Arrieta
Cargo: Secretaria Dirección

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	5-SEPTIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	TCL	12000	SPLIT INVERTER	RECAUDO	• CARGA DE GAS- r410	1	
REGIONAL	SANKEY	24000	SPLIT	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	• CARGA DE GAS- r22	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Regional y Centro zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	TCL		12.000	SPLI Inverter	Recaudo	mantenimiento preventivo	Si	05-09-22	Carga de gas e-410

Firma técnico ~~Carlos Carlo~~
Nombre: Carlos alberto carlo
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Carmen C. Gonzalez
Cargo: Profesional. Recaudo.

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

IDC S.A.S

410

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2.

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	SANKEY		24.000	SPLIT	coordinadora administrativa	Mantenimiento Preventivo	SI	05-09-22	Carga de gas R-22

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto Cuello Parras
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Aurora Lozano
Cargo: Coord. Adtiva.

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Regional

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Electro Bomba #1	Burnes.	B-151999 4143		Bomba	Cuarto Electrico.	Mantenimiento Preventivo		6-sep	- Mantenimiento Preventivo - Revisión electricas - Limpieza general - Cambio de empaquetaduras

Firma técnico
Nombre: Luis Rojas
Identificación: 1015622220

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mejía
Cargo: Secretario

412

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	7-SEPTIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
REGIONAL	INNOVAIR	12000	SPLIT INVERTER	COCINA	• CARGA DE GAS- r410	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Centro zonal 2 y Regional.

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	innovar inverter		12.000	SPLI inverter	cocina	mantenimiento preventivo y corrección de fuga	si	07-09-22	* carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto cuello porras
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Ana Liz Sierra.
Cargo: Op. Servicios generales.

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Electro Bomba #2.	Buinez	B-151999 3990.		Bomba	cuarto Electrico	Mantenimiento Preventivo		7-sep	-Mantenimiento Preventivo -Revisión electrical -Prueba de continuidad -cambio de empaque tapa

Firma técnico
Nombre: Luis Rojas
Identificación: 1065[illegible]30

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mojica
Cargo: Secretario

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	31-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTROZONAL 2	INNOVAR	18000	SPLIT INVERTER	DEFENSORIA DE FAMILIA	• CARGA DE GAS- r410	1	
CENTROZONAL 2	CONFORT FRESH	24000	SPLIT INVERTER	FINANCIERA	• CARGA DE GAS- r410	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	innovar		18.000	SPLI Inverter	Defensoria de familia	mantenimiento preventivo	Si	31-08-22 Noche	aire=75 * carga de gas R-410

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre:
Cargo: Defensor de Flia.

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

417

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Regional y Centro Zonal 2

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortes inverter		24.000	SPLI inverter	Financiera	mantenimiento preventivo	Si	31-08-22 Noche	aire = 73 # carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Nora Cecilia Valera Castillo
Cargo: Coordinadora Grupo Financiero

esilda cuello
profesional universitario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede SRPA

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortres inverter		24.000	SPLI inverter	SRPA	mantenimiento preventivo	Si	05-09-22	*Carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Alberto Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: ALEXANDER Daza Vergara
Cargo: DEFENSOR DE FAMILIA

IDC S.A.S.

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede SRPA

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortes inverter		18.000	SPLI Inverter	SRPA	Mantenimiento y Reparación en sistema de circuito por un alto voltaje	Si	05-09-22	se corrije conexión electrica y Reparación en fuente señor * Carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Hilda Cuchilla
Cargo: Profesional Universitario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

IDC S.A.S

421

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede SRPA

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortfies inverter		24.000	SPLI inverter	SRPA	mantenimiento preventivo	Si	05-09-22	Carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1063589274

Firma encargado área
Nombre: Evelyn Mosley Gil
Cargo: Prof. Universitario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede SRPA

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortes inverter		24.000 inverter	SPLI inverter	SRPA	Mantenimiento preventivo	Si	05-09-22	*Carga de gas R-410

Firma técnico [redacted]
Nombre: Carlos Avila
Identificación: 1065589224

Firma encargado área Madelene Daza G
Nombre: Madelene Daza G.
Cargo: trabajador social

HDDC S.A.S

418

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	5-SEPTIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL VPAR 2	CONFORT FRES	24000	SPLIT INVERTER	SRPA	• CARGA DE GAS- r410	1	
CENTRO ZONAL VPAR 2	CONFORT FRES	18000	SPLIT INVERTER	SRPA	• CARGA DE GAS- r410 • CORRECIÓN DE CONEXIÓN ELECTRICA • REPARACIÓN EN FUENTE SEÑAL	1 1 1	
CENTRO ZONAL VPAR 2	CONFORT FRES	24000	SPLIT INVERTER	SRPA	• CARGA DE GAS- r410	1	
CENTRO ZONAL VPAR 2	CONFORT FRES	24000	SPLIT INVERTER	SRPA	• CARGA DE GAS- r410	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	8-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO VPAR 1	SAMSUNG	12000	SPLIT	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (NUTRICION)	• REPARACIÓN DE BORNERA	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Upar 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	samsung		12000	SPLI	Nutrición	Mantenimiento y Reparacion de maquina externa por corto circuito	Si	08-08-22	* carga de gas R-22 * Reparacion de bornera

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos alberto cuello parros
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Jurgioc López
Cargo: Profesional Universitario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Zonal Upar 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Tableros y Redes Electricas						Mantenimiento Preventivo		9-Agosto	

Firma técnico
Nombre: Julio Rojas
Identificación: 1015822732

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mejía
Cargo: Secretario

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e
Contrato N° 20002272022	general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	9-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO VPAR 1	HACEB	9000	SPLIT	GESTOR DE DATOS	• CLAVIJA	1	
CENTRO VPAR 1	CONFORT INVERET	12000	SPLIT	AUDITORIO	**SE DETERMINA CAMBIO DE EQUIPO**		
CENTRO VPAR 1	MILEXUS	24000	SPLIT	AUDIORIO	• CLAVIJA	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

DC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro vfar 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Haceb		9.000	SPLI	gestor de datos	mantenimiento preventivo	SI	09-08-22	* carga de gas R-22 * cloro 80

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos alberto cuello perros
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Jonathan Salgado Tonca
Cargo: Técnico Administrativo

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Vpar 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortres inverter		12.000	SPLI	auditorio	Revision	NO	09-08-22	se realiza Revision y se determina que el equipo no esta acto para una Reparacion por lo tanto se recomienda el cambio Total del equipo

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto cuello parros
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Yaneris Jimenez Moreno
Cargo: Prof Univ 2044-5

S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Vpal 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Milexus		24.000	SPLI	auditorio	mantenimiento y Reparacion de instalacion electrica	Si	09-08-22	*carga de gas K=22 *2 mts cable encauchetado *clavijo

Firma técnico ~~Carlos Castillo~~
Nombre: Carlos alberto Cuello Parra
Identificación: 1065587224

Firma encargado área
Nombre: Marelys Jiménez Daniels
Cargo: Prof Univ. 2044

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, port
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas e
Contrato N° 20002272022	general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	12-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO VPAR 1	MILEXUS	12000	SPLIT	TECNICO	• CANALETA • MANGUERA DE DRENAJE • TRASLADO DE AIRE	3 2 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro vpar 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	milexus		12.000	SPLI		Traslado de equipo aire acondicionado Y mantenimiento preventivo	Si	12-08-22	* carga de gas * butano para soldar * barilla de soldadura 3 * conalete 3 * manguera de arenaje 2

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos alberto Cuello Parras
Identificación: 1065889224

Firma encargado área
Nombre: Rosin Jacqueline Costa
Cargo: Tec. Adm.

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	13-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO VPAR 1	LG	24000	SPLIT	APOYO SUPERVISION	• MANGUERA DE DRENAJE • CAMBIO MANEJADORA	1 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Centro zonal 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	LG inverter		24.000	SPLI	Apoyo Supervision	Cambio e instalacion de manufactura con mal estado	Si	13-05-22	* carga de gas * butano para soldar * varilla de soldadura y * manguera bremsofe I

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto Cuello Pares
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Jeanny Nilet Irreano
Cargo: Profesional Universitario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	16-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO VPAR 1	MILEXUS	24000	SPLIT	AUDITORIO	• MANGUERA DE DRENAJE	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro Zonal V par 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Milexus		24.000	SPlit	auditorio	instalacion de maquina condensadora	SI	16-08-22	se Realiza cambio de condensadora en mal estado se prueba el equipo en funcionamiento * carga de gas * butano para soldar * varilla de soldadura 3 * manguera trenza 1

Firma técnico
Nombre: Carlos Alberto Cuello Parros
Identificación: 7065589224

Firma encargado área
Nombre: Hanerlys Sanabria Ariza
Cargo: Prof Ctrv 2044-5

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, por
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas
Contrato N° 20002272022	general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	18-AGOSTO-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO VPAR 1	CONFORT FRES	12000	SPLIT	COORDINADORA	• MANGUERA DE DRENAJE • CANALETA • TRASLADO DE AIRE	2 1 1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede centro zonal uper 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Conforfres inverter	USL 12	12.000	SPLI	Coordinadora	Se Realizo cambio de Tubería Y Traslado de aire acondicionado	Si	18-08-22	*equipo funcionando en buen estado y a satisfacción del Funcionario *carga de gas *estuco para agujero *manguera trenza 2 *butano para soldar *varilla de soldadura 5 *canaleta

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto Ocello Parros
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Magaly Jaraba Ramos
Cargo: Profesional

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	1-SEPTIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL VALLEDUPAR 1	CONFORT FRESH	9000	SPLIT INVERTER	CUARTO DE SISTEMA	• CARGA DE GAS- r410	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

IDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede Centro vpal 1.

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortfres inverter		9.000	Spli inverter	cuarto de sistema	mantenimiento preventivo	Si	01-09-22	se ingresa al cuarto de sistemas para Realizar mantenimiento al aire acondicionado de fondo el mismo en buen funcionamiento * carga de gas 410 - Libre = 23

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto cullo portos
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Magaly Jaraba Ibarra
Cargo: Prof Univ 2044-6

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Zonal Valledupar 1

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Electro Bomba						Mantenimiento Preventivo		1-sep.	-Mantenimiento Preventivo - Revision de Sistema electrico - Cambio de aceites y lubricacion - cambio de empaquetaduras

Firma técnico
Nombre: Juan Rojas
Identificación: 1065622230

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mejía
Cargo: Secretario

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Tableros y Redes Eléctricos						Mantenimiento Preventivo		15-sept-embre-	

Firma técnico
Nombre: Juan Pajuo
Identificación: 1057222220

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mejía
Cargo: Secretario

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	20-SEPTIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL CODAZZI	CONFORT FRESH	36000	SPLIT INVERTER	PRIMERA INFANCIA	• CORRECIÓN DE GOTERA • CARGA DE GAS -r410	1 1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	CONFORT FRESH	12000	SPLIT INVERTER	PROTECCIÓN	• CORRECIÓN DE GOTERA • CARGA DE GAS- r410	1 1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	CONFORT FRESH	9000	SPLIT INVERTER	RELACIÓN CON EL CIUDADANO	• CARGA DE GAS- r410 • CORRECIÓN DE INSTALACIÓN	1 1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	MIRAGE	9000	SPLIT INVERTER	OFICINA PSICOLOGIA	• CARGA DE GAS- r410	1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	CONFORT FRESH	9000	SPLIT INVERTER	PROTECCIÓN	• CARGA DE GAS- r410	1	

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

CENTRO ZONAL CODAZZI	MIRAGE	9000	SPLIT INVERTER	PROF. UNVERSITARIO (CUARTO RACK)	• CORECIÓN DE GOTERA • CARGA DE GAS-r410	1 1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	FRIGILUX	12000	SPLIT	PROF. UNIVERITARIO (PSICOLOGA, LICETH NIEVES)	• CARGA DE GAS-r22	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

Cll 22 Nº 15-57

443

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortfres inverter	INM536	36.000	SPLI inverter	Primera Infancia	mantenimiento general corrección de gotera	Si	20-09-22	Se Realiza mantenimiento general desinstalacion del equipo corrigiendo gotera + carga de gas R-410

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 7065589224

Firma encargado área
Nombre: Angemma Ramos
Cargo: Profesional Universitario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro Zonal Coda 22.

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	comfortfie inverter	USL 12	12.000	SPLI inverter	protección	Mantenimiento General	Si	20-09-22	Se Realiza mantenimiento general desinstalación e instalación del equipo corrigiendo gotera # carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Cello
Identificación: 1065589224

FABIAN LOPEZ Castilla
Firma encargado área
Nombre: FABIAN LOPEZ
Cargo: Apoyo defunsocia

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
334646	conforpes inverter		9.000	SPLI inverter	Relacion con el ciudadano	mantenimiento y correccion de instalacion	Si	20-09-22	Se Realiza correccion de instalacion y mantenimiento general del equipo * carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Ariño
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Raul Bermudez Castilla
Cargo: Relacion con el ciudadano

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro Zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
425278	mirage Inverter		9.000	SPLI inVertor	Oficina psicologa	mantenimiento preventivo	Si	20-09-22	*carga de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065897224

Firma encargado área
Nombre: Aura María Bermúdez
Cargo: profesional universitario

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
334644	Comfortfres inverter		9.000	Split inverter	Protección	mantenimiento preventivo	si	20-09-22	* Carga de gas 0-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Avilio
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Ana Marcela Sierra Ochoa
Cargo: Practicante de Psicología

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro Zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
425279	mirage inverter		9.000	SPLI inverter	Prof.univ Cuarto RACK	Mantenimiento general	Si	20-09-22	Se Realiza mantenimiento general desinstalacion e instalacion del equipo corrigiendo gotera Agrega 2 kg de gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos alberto Cuello
Identificación: 1065587224

Firma encargado área
Nombre: ROSA F DAZA LOPEZ
Cargo: PROF UNIVERS

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Frigilux		12.000	SPLIT	Prof. Un. Sicologa Liceth nieves	mantenimiento prevente	Si	20-09-22	* Carga de gas R-22 Se Realiza mantenimiento General desinstando el equipo e instalando

Firma técnico
Nombre: carlos cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: ROSA FRAGA LOPEZ
Cargo: Prof UNA.

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:	Objeto: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, a los equipos de aires acondicionados, portón eléctrico, plantas Eléctricas, Motobombas, bombas o electrobombas de agua, Tableros y redes eléctricas en general; del ICBF Regional Cesar, Centros Zonales, durante la vigencia 2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Contrato N° 20002272022	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	21-SEPTIEMBRE-2022						
SEDE	**MARCA**	**btu/hr**	**Tipo**	**Área**	**ACTVIDAD CORRECTIVA NECESARIA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIÓN**
CENTRO ZONAL CODAZZI	MIDEA	24000	SPLIT INVERTER	APOYO A FAMILIA	• CARGA DE GAS- r410 • RUDATEX • CINTA DE VINILO • SOLDADURA • TRASLADO DE AIRE • MANGUERA • BUTANOL • TUERCAS	1 2 1 4 1 2 1 10	
CENTRO ZONAL CODAZZI	CONFORT FRESH	24000	SPLIT INVERTER	COORDINADORA	• CARGA DE GAS- r410	1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	CONFORT FRESH	9000	SPLIT INVERTER	PSICOLOGIA	• CARGA DE GAS- r410	1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	MIRAGE	9000	SPLIT INVERTER	TRABAJO SOCIAL	• CARGA DE GAS- r410	1	

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

CENTRO ZONAL CODAZZI	MILEXUS	12000 ✓	SPLIT	PROTECCIÓN	• CARGA DE GAS-r22	1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	CONFORT FRESH	9000 ✓	SPLIT INVERTER	DEFENSORIA DE FAMILIA	• CARGA DE GAS- r410	1	
CENTRO ZONAL CODAZZI	YORK	12000 ✓	SPLIT INVERTER	NUTRICIÓN Y TRABAJO SOCIAL	• CARGA DE GAS- r410	1	

AUTORIZO A REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y APRUEBO EL SUMINISTRO DE LOS ITEMS ANTERIORMENTE INDICADOS

FIRMA:

AURORA LOZANO RODRIGUEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CEDULA:

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
456440	Midea inverter		24.000	SPLI inverter	APOYO de Familia	mantenimiento e instalacion de aire acondicionado	Si	21-09-22	se instala aire acondicionado que fue bajado del auditorio de la Regional Valledupar * gas R-410 * Rubatex = 2 tiras * cinta vinilo 10 mts * Varilla soldadura = 4 * manguera = 2 * butano = 1 * tuerca 3/8 =

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~

Nombre: Carlos alberto cuello porros

Identificación: 1065589224

Firma encargado área Yisel Santana

Nombre: Yisel Santana Ramirez

Cargo: Apoyo D. familia.

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Confortfrej inverter		24.000	SPLI inverter	Cordinadora	mantenimiento general	Si	21-09-22	se Realiza un mantenimiento general desinstalando e instalando el equipo * gas R-410

Firma técnico Carlos Cuello
Nombre: Carlos alberto Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: ROSA FONSECA LOPEZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	confortfrio inverter		9.000	SPLIT inverter	Sicologa	Mantenimiento preventivo	Si	21-09-22	* Carga gas R-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065892284

Firma encargado área
Nombre: Dalia Shyanna Gómez Soto
Cargo: Profesional universitaria

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
425220	mirage inverter		9.000	5PZ inverter	Trabajo Social	mantenimiento general	Si	21-09-22	se Realiza un mantenimiento general del equipo desinstalando e instalando el mismo * carga de gas r-410

Firma técnico
Nombre: Carlos Avilo
Identificación: 1065589224

Martha Araujo A.
Firma encargado área
Nombre: Martha Araujo A.
Cargo: Profesional Universitario.

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	Milexus		12.000	Split	Protección	Mantenimiento preventivo	Si	27-09-22	* carga de gas R-22

Firma técnico
Nombre:
Identificación: Carlos Ovello 1065589224

Firma encargado área
Nombre: Carmen Castaño Mafute
Cargo: Prof. Especializado

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
303173	confortfres inverter		9.000	SPLI inverter	Defensoria de familia.	mantenimiento preventivo	Si	27-09-22	+ carga de gas - R-410

Firma técnico ~~Carlos Cuello~~
Nombre: Carlos Cuello
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: MARTHA SANCHEZ PALMA
Cargo: DEFENSORA DE FAMILIA

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Sede Centro zonal Codazzi

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
	York inverter		12000	SPLI inverter	Nutrición y Trabajo Social.	mantenimiento preventivo	si	27-09-22	* carga gas R-410

Firma técnico
Nombre:
Identificación: 1065589224

Firma encargado área
Nombre: María Claudia Morales.
Cargo: Trabajadora Social (Prof. universitario)

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Zonal Chiriguana.

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Planta Electrica (Chiriguana)						Mantenimiento Preventivo y Puesta en marcha		2-sep.	- Mantenimiento Preventivo y limpieza de Pesto - Cambio de filtros de combustible y aceite - Cambio de aceite

Firma técnico
Nombre: Luis Rojas
Identificación: 1065622730

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mejia
Cargo: Secretario ejecutivo

460

HDDC S.A.S

HIDRAULIC DIESEL DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 901.520.186-0

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Centro Zonal Chiriguaná

Marcación por equipo	Marca	Serie equipo	btu/hr	Tipo	Área	ACTVIDAD CORRECTIVA	Equipo funcionando	Fecha de intervención	Observación
Tableros y Redes Eléctricos						Mantenimiento Preventivo		28-Sep-	

Firma técnico
Nombre: 1065622230
Identificación: Luis Rojas

Firma encargado área
Nombre: Rafael Mejía
Cargo: Secretario

DG 16e N°24-48 Barrio los fundadores-Valledupar
Tel: 3135100449-3215415307
Correo electrónico: hidraulicdieseldecolombia@gmail.com