UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34762

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2023 10:38AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 20 2023 10:38AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marly Villada Velez

UBICACIÓN: piso 17

NOMBRE OFICINA: piso 14

NRO. OFICINA: piso 17

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7194
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Arreglo de silla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200054108	Silla	• contacto permanente
		• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Marly Villada

FIRMA: Marly

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34761

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2023 10:35AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 20 2023 10:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marly Villada Velez

UBICACIÓN: Plaza de la libetad piso 17

NOMBRE OFICINA: piso 17

NRO. OFICINA: 715

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7194
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Se solicita reparación de silla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200305088	Silla	• Rodachinas
		• Contacto pite
		• "T" plana • perilla espaldar
		• perilla contacto pite

NOMBRE: Mary Villada

FIRMA: Mayuli

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34763

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2023 10:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 20 2023 10:40AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marly Villada Velez

UBICACIÓN: PISO 17

NOMBRE OFICINA: PISO 17

NRO. OFICINA: PISO 17 B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7194
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Arreglo de sill

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003050959	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• base "araña"
		• "T" Platina • Perilla espaldar

NOMBRE: Marly Villada

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

Juan Pablo

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34759

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2023 10:22AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 20 2023 10:22AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marly Villada Velez

UBICACIÓN: piso 17 plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: piso 15 b

NRO. OFICINA: 715 b

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7194
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Se solicita reparación de silla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200364307	Silla	• Rodachinas
		• Contacto P / TE
		• "T" Plarina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Marly Villada

FIRMA: Marly

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33389

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 11:52AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 11:52AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Karen Raquel Serrano Rojas

UBICACIÓN: 3 PISO CAD OFICINA 313

NOMBRE OFICINA: GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA

NRO. OFICINA: 313

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9253
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

SOLICITUD INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD MODULO DE PARED de GLORIA LUCIA YEPES el cual no tiene llave ni chapa de seguridad.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Calon inferior	• chapa (2 und)
		• rieles (4 und)
		• sistema seguro (2 und)
	Calon superior	→ chapa (2 und)

NOMBRE: Gloria Patricia Cataño **FIRMA:** Gloria Patricia Cataño
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33397

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 12:08PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Oct 20 2023 12:08PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Fredy Pinzon Atehortua

UBICACIÓN: Calle 52A # 12 - 66

NOMBRE OFICINA: Inspección 8B Villatina

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9539 - 3007700036
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Les solicito muy amablemente realizar la reparación de una silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200427565	silla	• Contacto plte
		• "T" Plarina
		• Perilla espaldar
		• Rodachinas

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34221

FECHA DE REGISTRO: Ago 2 2023 4:31PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 27 2023 7:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ronal Alberto Mejia Villada

UBICACIÓN: COMISARIA DE FAMILIA 6 - DOCE DE OCTUBRE - CALLE 103 N 77 B 56

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 6

NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1774 1776
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**: Cordial saludo**

Solicito muy amablemente una reparación de silla debido a su mal estado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200195094	Silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" Platina • perilla espaldar
		• aleta

NOMBRE: Ronal Algia. **FIRMA:** Ronal Algia.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: octubre Año:2023

EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34543

FECHA DE REGISTRO: Ago 15 2023 4:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 7 2023 4:33PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Erika Andrea Balbin Alvarez

UBICACIÓN: COMISARIA DE FAMILIA 6

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 6

NRO. OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 6 DOCE DE OCTUBRE

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1774 1776
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Cordial saludo

solicito mantenimiento silla ya que se encuentra en mal estado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200251980	silla	• Rodachinas
		• Contacto pite
		• "T" plating • perilla espaldar
		• perilla contacto pite

NOMBRE: Renal Mejia Villada

FIRMA: Renal Mejia

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: octo Año: 2023

EJECUTADO POR: Joan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34544

FECHA DE REGISTRO: Ago 15 2023 4:37PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 7 2023 4:37PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mariana Cardona García

UBICACIÓN: COMISARIA DE FAMILIA 6

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 6 DOCE DE OCTUBRE

NRO. OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 6 DOCE DE OCTUBRE

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: COMISARIA DE FAMILIA 6 DOCE DE OCTUBRE
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Solicito amablemente mantenimiento de la silla ya que se encuentra en mal estado

De antemano gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200251886	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plana • perilla espaldar
		• perilla contacto plte

NOMBRE: Mariana Cardona García **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: Octubre Año:2023. Mariana C
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33394

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 12:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 12:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Fredy Pinzon Atehortua

UBICACIÓN: Calle 52A # 12 - 66

NOMBRE OFICINA: Inspección 8B Villatina

NRO. OFICINA: Piso 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9539 - 3007700036
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Les solicito muy amablemente realizar la reparación de una silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200427548	silla	• Rodachinas
		• contacto pite
		• "T" platina • parilla espaldar
		• brazos

NOMBRE: Carlos muñoz **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33388

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 11:50AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 11:50AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Fredy Pinzon Atehortua

UBICACIÓN: Calle 52 A # 12 - 66

NOMBRE OFICINA: Inspección 8B Villatina

NRO. OFICINA: Piso 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9539 - 3007700036
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Les solicito muy amablemente realizar la reparación de una silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200427467	Silla	• Rodachinas
		• "T" platina • perilla espaldar
		• cilindro
		• palera

NOMBRE: Carlos Muñoz **FIRMA:** Carlos

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33386

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 11:47AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Oct 20 2023 11:47AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Fredy Pinzon Atehortua

UBICACIÓN: Calle 52 A # 12 - 66 adriana Muriel

NOMBRE OFICINA: Inspección 8B Villatina

NRO. OFICINA: PISO 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9539 - 3007700036
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Solicito muy amablemente la reparación de una silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200119044	Silla	• Rodachinas
		• Contacto pite
		• "T" platina • perilla espaldar
		• brazos

NOMBRE: Carlos muñoz **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33392

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 11:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 11:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Fredy Pinzon Atehortua

UBICACIÓN: Calle 52A # 12 - 66

NOMBRE OFICINA: Inspeccio9n 8B Villatina

NRO. OFICINA: piso 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9539 - 3007700036
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Les solicito muy amablemente realizar la reparación de una silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200476381	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• plato metalico
		• perilla asiento

NOMBRE: Carlos Muñoz **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33391

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 11:55AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 11:55AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Fredy Pinzon Atehortua

UBICACIÓN: Calle 52 A # 12 - 66

NOMBRE OFICINA: Inspección 8B Villatina

NRO. OFICINA: piso 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9539 - 3007700036
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Les solicito muy amablemente realizar la reparación de una silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200427719	Silla	• Rodachinas
		• Contacto pite
		• perilla Contacto pite
		• brazos

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33390

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 11:52AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 11:52AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Fredy Pinzon Atehortua

UBICACIÓN: Calle 52 A # 12 - 66

NOMBRE OFICINA: Inspección 8B Villatina

NRO. OFICINA: Piso 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9539 - 3007700036
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Les solicito muy amablemente realizar la reparación de una silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200427469	Silla	• brazos
		• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Dia: 30 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33997

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2023 10:28AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 15 2023 10:28AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edison Mauricio Escudero Taborda

UBICACIÓN: carrera 65 # 100-123 piso 2

NOMBRE OFICINA: INSPECCION DE POLICIA DE CASTILLA

NRO. OFICINA: PISO 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3023420656
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Solicito mantenimiento de silla ya que se le cayeron unas llantas y al graduarle la altura se vuelve a bajar.**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200224873	Silla	• Cilindro
		• Rodachinas
		• "T" platina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Carlos Andres Acosta Gil Carlos Acosta G. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: Octubre Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A.
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34608

FECHA DE REGISTRO: Ago 21 2023 11:02AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 13 2023 11:02AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Aldemar Martinez Hernandez

UBICACIÓN: Casa de Justicia el Bosque

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia Permanente

NRO. OFICINA: Turno dos(2)

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: Celular 3022729504
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud:

Solicito respetuosamente reparación de la silla ergonómica identificada con la placa 200587572, La misma se reventó la base que sostiene la silla y dos de sus ruedas.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200587572	Silla	• araña
		• cilindro
		• Ruedas

NOMBRE: IVAN CARLOS R. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34755

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2023 9:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 20 2023 9:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luisa Fernanda Pizarro

UBICACIÓN: Carrera 52 9 sur 42 Mascerca Guayabal piso 3

NOMBRE OFICINA: Inspección 15 de Policía Urbana

NRO. OFICINA: 15

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3164
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Buen día. Requiero reparación de silla de oficina (la de llantas). Tiene el espaldar inclinado hacia un lado y la perilla de ajuste del espaldar se reventó. Tengo antecedentes de cervicalgia y lumbalgia, y es urgente esta reparación**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200251889	Silla	• Contacto pite
		• "T" platina
		• Perilla espaldar
		• Rodachinas

NOMBRE: Valeria Alvarez Osorio **FIRMA:** Valeria

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33281

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 2:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 2:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Georgina Bedoya Caro

UBICACIÓN: COMISARIA DE FAMILIA 16

NOMBRE OFICINA: COMISARIA 16 BELEN

NRO. OFICINA: BELEN 16

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6961
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **LA PALANCA QUE REGULA LA ALTURA DE LA SILLA ESTA PEGADA, NO SE MUEVE, NO DEJA SUBIR NI BAJAR LA ALTURA DE LA MISMA**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200437132	Silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" plancha • perilla espalda

NOMBRE: Georgina Bedoya C **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: Octubre Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35547

FECHA DE REGISTRO: Oct 6 2023 10:15AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 30 2024 11:15AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Miriam Alzate Jaramillo

UBICACIÓN: Dirección Calle 117 # 51ª – 03 playón de los comuneros

NOMBRE OFICINA: Centro Vida Gerontológico Finca la Mesa

NRO. OFICINA: primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3192155579
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días, espero se encuentren bien, en sede finca la mesa ubicada en la calle 117 # 51ª – 03 playón de los comuneros, barrio santa cruz se solicita por favor el mantenimiento de una silla secretarial, presenta fallas en las ruedas y en la palanca que permite la silla suba o baje. Por favor hacer las gestiones para poder realizar a buen término la solicitud.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200241758	Silla	• Cilindro
		• Rodachinas
		• "T" plaina • perilla espaldar
		• aiera

NOMBRE: Viviana Alvarez Cuartas **FIRMA:** Viviana Alvarez C.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: NOV Año:2023
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33131

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2023 12:29PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 13 2023 12:29PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luisa Fernanda Usuga Monsalve

UBICACIÓN: SEDE EXTERNA POR MIS DERECHOS

NOMBRE OFICINA: PISO 2 OFICINA 2

NRO. OFICINA: 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3216423388
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes, cordial saludo solicito por favor la reparación de silla de puesto de trabajo placa 200201278.

Quedo atenta,

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200201278	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina
		• contacto permanente

NOMBRE: Luisa Fernanda Usuga M. **FIRMA:** Luisa Fda. Usuga M.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34810

FECHA DE REGISTRO: Ago 29 2023 2:36PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 21 2023 2:36PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Oscar Eduardo Estrada Lopez

UBICACIÓN: Plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: Primer piso

NRO. OFICINA: Equipo de seguimiento

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2149
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Buenas tardes, por favor me ayudan con el arreglo de la silla que utilizo para desempeñar mis labores. Mil gracias**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459425	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "base metalica"
		• perilla asiento

NOMBRE: Oscar Eduardo Estrada Lopez

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34089

FECHA DE REGISTRO: Jul 27 2023 9:18AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 20 2023 10:18AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Marina Toro Gomez

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad - Primer Piso

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6466
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Me permito solicitar el servicios de mantenimiento para la silla que actualmente ocupo en mi puesto de trabajo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200466468	Silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" Platina
		• Perilla espaldar

NOMBRE: Luz Marina Toro Gómez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33442

FECHA DE REGISTRO: Jun 29 2023 10:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 23 2023 11:32AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Eugenia Echavarria Bedoya Preventorio marcela - 2017

UBICACIÓN: CIF BELEN

NOMBRE OFICINA: CIF BELEN

NRO. OFICINA: CIF BELEN

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3044724846
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Reporto silla mala 2000741869**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000714869	Silla	Rodachinas
		cilindro
		"T" Platina
		perilla espaldar

NOMBRE: Isaura Suleima Ospina **FIRMA:** Suleima OSPINA
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Joan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33441

FECHA DE REGISTRO: Jun 29 2023 10:30AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Oct 23 2023 11:30AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Eugenia Echavarria Bedoya Preventorio

UBICACIÓN: CIF DE BELEN

NOMBRE OFICINA: CIF BELEN

NRO. OFICINA: CIF BELEN

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: CIF BELEN
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**: Buenos días, reporto silla mala con placa 2000606399**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000606399	Silla	• Rodachinas
		• Contacto p lte
		• "T" Platina
		• Perilla espaldar

NOMBRE: Isalla Sulaima ospina **FIRMA:** Sulaima Ospina
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33911

FECHA DE REGISTRO: Jul 17 2023 3:58PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 8 2023 3:58PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mabel Del Socorro Ferreira Gil

UBICACIÓN: Cra. 48 #63-33 Prado centro

NOMBRE OFICINA: Cif Candelaria

NRO. OFICINA: 01

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2855555 -6755
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**:**

Buenas tardes, en forma cordial, solicito mantenimiento de la silla sin brazos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200130197	Silla	• Rodachinas
		• T platina
		• perilla espaldar
		• cilindro

NOMBRE: Matilde Eugenio Guzman **FIRMA:** Matilde Eug. Guz. Of.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año:2023

EJECUTADO POR: juan Acevedo

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33905

FECHA DE REGISTRO: Jul 17 2023 3:44PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 8 2023 3:44PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Matilde Eugenia Guzman Moreno

UBICACIÓN: Barrio Prado Centro

NOMBRE OFICINA: Unidad Familia Medellin

NRO. OFICINA: Cra. 48 No. 63-33

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6755
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**: Favor enviar servidor para arreglo silla**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200130192	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plana
		• Perilla espaldar

NOMBRE: Matilde Eugenia Guzman M. — Matilde E G P **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34127

FECHA DE REGISTRO: Jul 31 2023 9:22AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 22 2023 9:22AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Margarita María Castañeda Roldan

UBICACIÓN: Plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: Plaza de la libertad

NRO. OFICINA: Plaza de la libertad

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2406
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Les escribo para manifestra la necesidad de revisión a mi escritorio, una vez que el segundo cajon del mimo presenta dificultad para abrir y cerrar, se queda como pegado y eso dificulta que lo pueda abrir o cerrar. De hecho cuendo lo abro, tambien se abre el cajo de abajo, se viene como pegado.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
No aplica	Cajon inferior	• chapa
		• sistema seguro (2 und)
		• rieles (2 und)

NOMBRE: Margarita Ma. Castañeda **FIRMA:** Margarita Castañeda

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 11 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34649

FECHA DE REGISTRO: Ago 23 2023 10:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 15 2023 10:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yadira Patricia Osorio Serna

UBICACIÓN: PLAZA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: APOYO LOGISTICO

NRO. OFICINA: PRIMER PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8897
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Solicitud cambio de chapa de escritorio y cajonera de pared.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
000000000	Cajon inferior	chapa
		sistema Seguro (2 und)
	Cajon Superior	→ chapa

NOMBRE: Yadira Osorio S. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: ~~10~~ 11 Año:20 23
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES: