UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33147

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2023 4:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 16 2023 7:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yamile Loaiza Castellano

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: UGIC

NRO. OFICINA: 16B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6997
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Solicito amablemente, realizar reparación y matenimiento a la silla con placa 200294524.

Agradezco su atención y colaboración.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200294524	Silla	• Rodachinas
		• Contacto P/te
		• "T" Plarina
		• Perilla, contacto P/te

NOMBRE: Alejandra Castaneda **FIRMA:** Alejandra Castaneda
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33141

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2023 3:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 13 2023 3:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yamile Loaiza Castellano

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: UGIC

NRO. OFICINA: 16B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6997
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Solicito amablemente, realizar reparación y matenimiento a la silla con placa 200294664.

Agradezco su atención y colaboración.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200294664	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Alejandra Castañeda **FIRMA:** Alejandra Castañeda.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33146

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2023 4:06PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 16 2023 7:06AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yamile Loaiza Castellano

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: UGIC

NRO. OFICINA: 16B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6997
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Solicito amablemente, realizar reparación y mantenimiento a la silla con placa 200280257.

Agradezco su atención y colaboración.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200280257	silla	• Rodachinas
		• "T" platina
		• Perilla contacto P/Te
		• Perilla espaldar

NOMBRE: Alejandra Castañeda **FIRMA:** Alejandra Castañeda
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33145

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2023 3:58PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 13 2023 3:58PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yamile Loaiza Castellano

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: UGIC

NRO. OFICINA: 16B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6997
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Solicito amablemente, realizar reparación y matenimiento a la silla con placa 200358378.

Agradezco su atención y colaboración.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200358378	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Alejandra Castañeda **FIRMA:** Alejandra Castañeda
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34024

FECHA DE REGISTRO: Jul 25 2023 8:46AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Sep 20 2023 9:46AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Pino Higuita

UBICACIÓN: bulevar de san juan

NOMBRE OFICINA: equipo de nomina

NRO. OFICINA: cuarto piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8379
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

se despego parte de un rodachin, lo cual genera que la silla giratoria este inestable y propensa a una caida.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200487760	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina
		• perilla asiento

NOMBRE: Eliana Pino Higuita

FIRMA: Eliana Pino H

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33325

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 11:50AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Oct 19 2023 11:50AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Patricia Mira Piedrahita

UBICACIÓN: EDIFICIO CARRÉ CRA 52 No 44 B 17 oficina 206

NOMBRE OFICINA: ACREDITACION

NRO. OFICINA: 206

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5418322
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Buenos días!

Solicito el favor de reparar chapa de archivador de escritorio y ARCHIVADOR DE MADERA 2 GAVETAS ESTE EN PARTICULAR DEBE TENER 2 CHAPAS INDEPENDIENTES, en aras que **permita asegurar adecuadamente los cajones, COLOCAR LLAVES**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
ARCHIVADOR DE MADERA 2 GAVETAS PLACA 2000448239 y GAVETAS ESCRITORIO	Cajon inferior Cajon Superior	• chapa • sistema Seguro (2 und) → chapa

NOMBRE: Diana Patricia Mira P. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: octubre Año:2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33326

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 12:02PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Oct 19 2023 12:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Elias Toro Garcia

UBICACIÓN: Oficina 206 (Acreditación y Reconocimiento) del Edificio Carré.

NOMBRE OFICINA: Acreditación y Reconocimiento

NRO. OFICINA: 206

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8227
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**: Se solicita revisión de un mueble tipo cajonera a fin de obtener llaves del mismo. Este s encuentra ubicado en l El número de placa es 200045050**

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200045050	Cajon inferior	• chapa
		• sistema seguro (2 und)

NOMBRE: Juleth Ramos **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33217

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 8:38AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 8:38AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Harbinson Moreno Maturana

UBICACIÓN: carré

NOMBRE OFICINA: Acreditación y Reconocimiento

NRO. OFICINA: 206

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5147025
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Cordial saludo**

Solicito mantenimiento silla de escritorio código 200488032, presenta desajuste en el asiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200488032	silla	• Rodachinas
		• plato metalico
		• T Plana
		• Parilla asiento

NOMBRE: Joleth Cerico **FIRMA:** Joleth Cerico
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33216

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 8:34AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 8:34AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lida Yaleni Velasquez Villada

UBICACIÓN: Ed. Carré

NOMBRE OFICINA: Planeación

NRO. OFICINA: 314

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8214
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Buenos dìas,

Solicito por favor el mantenimiento de la silla de placa 200488071, se requiere realizar ajustes y limpieza de las ruedas para un mejor desplazamiento.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200488071	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• T Plaina
		• Perilla espaldar

NOMBRE: Lida Y. Velasquez **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33215

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 8:31AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 8:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lida Yaleni Velasquez Villada

UBICACIÓN: Ed. Carré

NOMBRE OFICINA: Planeación

NRO. OFICINA: Of 314

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8214
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Buenos dìas,

Solicito por favor el mantenimiento de la silla de placa 200488068, se requiere realizar ajustes y limpieza de las ruedas para un mejor desplazamiento.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200488068	Silla	• Rodachinas
		• contacto P/te
		• T Plana
		• Perilla espalda

NOMBRE: Lida Y. Velasquez **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

35887

FECHA DE REGISTRO: Oct 26 2023 8:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Feb 19 2024 9:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nicolas Albeiro Carmona Loaiza

UBICACIÓN: piso 6

NOMBRE OFICINA: Pensiones

NRO. OFICINA: 604

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4844

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): para solicitar revisar silla ergonomica con placa # 200304846, ya que la incomodidad es constante.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200304846	Silla	• contacto p/re
		• "T" Plarina
		• perilla espalda
		• Rodachinas

NOMBRE: Nicolás Carmona L.

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 11 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan Acevedo

OBSERVACIONES:

71657300

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34019

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2023 5:07PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 15 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paula Andrea Peña Rodriguez

UBICACIÓN: SOTANO B - CAD

NOMBRE OFICINA: Archivo

NRO. OFICINA: 9946

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4076
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenas tardes, por favor me colaboran con la **reparación** de una silla ergonómica la cual tiene quebrado el espaldar y se necesita con urgencia para adecuar unos nuevos puestos de trabajo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200230521	silla	• contacto p/te
		• "T" platina • perilla espaldar
		• Rodachinas
		• perilla contacto p/te

NOMBRE: Jesus Cruco **FIRMA:** Jesus C.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34754

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2023 9:26AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 20 2023 9:26AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alba Ligia Betancur Toro

UBICACIÓN: CAM piso 6

NOMBRE OFICINA: Planta de Empleos

NRO. OFICINA: 606

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4120
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenos días, se solicita amablemente el mantenimiento de la silla **ergonómica** identificada con placa 2000326809, la cual requiere cambio de rodachines y mantenimiento en cilindro y espaldar.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000326809	Silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" plaina • perilla espaldar

NOMBRE: Alba Betancur Toro **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33808

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2023 3:04PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 3 2023 3:04PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Yepes Peralta

UBICACIÓN: PISO 11

NOMBRE OFICINA: DESARROLLO HUMANO

NRO. OFICINA: 1110

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3017891578
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes se requiere mantenimiento general y tapizado a silla ergonómica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200496201	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Paolina Cortés Rivera **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33806

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2023 3:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 3 2023 3:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Yepes Peralta

UBICACIÓN: piso 11

NOMBRE OFICINA: Desarro humano

NRO. OFICINA: 1110

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3017891578
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes se requiere mantenimiento general y tapizada a silla ergonomica

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200496210	Silla	• Rodachinas
		• contacto p/te
		• "T" platina • perilla espaldar
		• perilla contacto p/te

NOMBRE: Catalina Garcia R **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33730

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2023 8:35AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 3 2023 8:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Dary Yaneth Bonilla Botero

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Programa de Vivienda

NRO. OFICINA: Piso 11, oficina 1110

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1137
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenos días

Amablemente solicito reparar las ruedas de la silla con placa 200304645 ubicada en el piso 11, oficina 1110 ya que se le cayeron las tapas.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200304645	• silla	• Rodachinas
		• "T" platina
		• perilla espaldar
		• perilla asiento

NOMBRE: Catalina Daniel **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 35502 / URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35502

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2023 2:15PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2024 2:15PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Aguirre Correa

UBICACIÓN: sótano B

NOMBRE OFICINA: Control Disciplinario Interno

NRO. OFICINA: 9956

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6557
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Solicitamos el mantenimiento de la silla con Placa: 200074018, ubicada en el sótano B en la oficina de Control Disciplinario Interno.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200074018	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plarina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Sandra Aguirre C. FIRMA: Sandra Aguirre C.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 35503 / URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35503

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2023 2:18PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2024 2:18PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Aguirre Correa

UBICACIÓN: SOTANO B

NOMBRE OFICINA: Control Disciplinario Interno

NRO. OFICINA: 9956

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6557
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicitamos el mantenimiento de la silla con Placa: 2000471131, ubicada en el sótano B en la oficina de Control Disciplinario Interno.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000471131	silla	• Rodachinas
		• brazos
		• "T" platina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Sandra Aguirre C. FIRMA: Sandra Aguirre C.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35508

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2023 2:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2024 2:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Aguirre Correa

UBICACIÓN: Sótano B

NOMBRE OFICINA: Control Disciplinario Interno

NRO. OFICINA: 9956

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6557
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Solicitamos el mantenimiento de la silla con placa 200471144 ubicadas en el sótano B en la oficina de Control Disciplinario Interno

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200471144	Silla	• Rodachinas
		• Contacto P/te
		• "T" platina • perilla espaldar
		• perilla contacto P/te

NOMBRE: Sandra Aguirre C **FIRMA:** Sandra Aguirre C.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Joan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 35504 / URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35504

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2023 2:21PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2024 2:21PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Aguirre Correa

UBICACIÓN: sótano B

NOMBRE OFICINA: Control Disciplinario Interno

NRO. OFICINA: 9956

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6557
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicitamos el mantenimiento de la silla con Placa: 200471145, ubicada en el sótano B en la oficina de Control Disciplinario Interno.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200471145	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• brazos
		• perilla asiento

NOMBRE: Sandra Aguirre C. FIRMA: Sandra Aguirre C.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 35506 / URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35506

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2023 2:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2024 2:27PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Aguirre Correa

UBICACIÓN: sótano B

NOMBRE OFICINA: Control Disciplinario Interno.

NRO. OFICINA: 9956

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6557
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Solicitamos el mantenimiento de la silla con Placa: 200213812, ubicada en el sótano B en la oficina de Control Disciplinario Interno.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200213812	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• 'T' plastina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Sandra Aguirre C. FIRMA: Sandra Aguirre C.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 35507 / URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35507

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2023 2:34PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2024 2:34PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Aguirre Correa

UBICACIÓN: Sótano B

NOMBRE OFICINA: Control Disciplinario Interno

NRO. OFICINA: 9956

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6557
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicitamos el diagnostico de la silla con placa 20078905 ubicada en el sótano B en la oficina de Control Disciplinario Interno.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20078905	Silla	• Rodachinas
		• brazos
		• cilindro
		• perilla asiento

NOMBRE: Sandra Aguirre FIRMA: Sandra Aguirre O.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 35187 / URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35187

FECHA DE REGISTRO: Sep 18 2023 10:03AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 10 2024 10:03AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Duber Heriberto Avendano Rua

UBICACIÓN: oficina 601

NOMBRE OFICINA: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: 601

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4094
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento general silla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200382183	silla	• Rodachinas
		• Cilindro
		• T° platina
		• Perilla espaldar

NOMBRE: Duber Avendaño R FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34119

FECHA DE REGISTRO: Jul 28 2023 2:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 21 2023 3:35PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Alberto Jaramillo Ramos

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: PROYECTOS ESTRATÉGICOS

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: SIN EXTENCIÓN. CELULAR: 3004872848
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): tapa de una de las cajoneras está desprendida y sin chapa. La otra cajonera no tiene llaves. Cajoneras inferiores sin llaves.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
SIN PLACA	Cajon inferior	• chapa
		• sistema seguro (2 und)
	Cajon superior	• chapa
		• rieles (2 und)

NOMBRE: Luis Alberto Jaramillo **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33794

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2023 2:30PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 3 2023 2:30PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Clara Luz Hoyos Gomez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de proyectos estrategicos

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3005551826
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Cordial saludo,

Amablemente solicito la revisión y/o reparación de la silla del funcionario

Juan Felipe Palau Angel
70.563.843

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200345063	Silla	• brazos
		• Rodachinas
		• contacto pite
		• "T" plaina • perilla espaldar

NOMBRE: JUAN FELIPE PALAU A

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: OCT Año:2023

EJECUTADO POR: JUAN A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33600

FECHA DE REGISTRO: Jul 7 2023 12:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 31 2023 2:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Londono Herrera

UBICACIÓN: Tubos Rojos

NOMBRE OFICINA: Piso14

NRO. OFICINA: 1407

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147422809
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,

Solicitamos de su servicio para el mantenimiento correctivo respecto a las ruedas de el siguiente enser:

200493124 - Piso 14 oficina 1407

estáubi cada en Medellín-Colombia, Carrera 55 40A 20, Edificio Nuevo Centro La Alpujarra (Tubos Rojos) en los pisos y oficinas que se detallan.

Agradecemos su oportuna atención y gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200493124	Silla	• Rodachinas
		• Platina • perilla asiento
		• perilla espaldar

NOMBRE: LUIS DANIEL CHAPE R. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: JUAN A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33639

FECHA DE REGISTRO: Jul 10 2023 2:53PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 1 2023 2:53PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Londono Herrera

UBICACIÓN: Tubos Rojos

NOMBRE OFICINA: 1407

NRO. OFICINA: 1407

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147422809
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,

Solicitamos de su servicio para el mantenimiento correctivo respecto a las ruedas del siguiente enser:

200493104 - Piso 14 oficina 1407

Esta ubicada en Medellín-Colombia, Carrera 55 40A 20, Edificio Nuevo Centro La Alpujarra (Tubos Rojos) en los pisos y oficinas que se detallan.

Agradecemos su oportuna atención y gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200493104	silla	• Rodachinas
		• perilla asiento
		• cilindro

NOMBRE: LUIS DANIEL CHATE R **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33636

FECHA DE REGISTRO: Jul 10 2023 2:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 1 2023 2:52PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Londono Herrera

UBICACIÓN: Tubos Rojos

NOMBRE OFICINA: 1407

NRO. OFICINA: 1407

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147422809
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,

Solicitamos de su servicio para el mantenimiento correctivo respecto a las ruedas del siguiente enser:

200493106 - Piso 14 oficina 1407

Esta ubicada en Medellín-Colombia, Carrera 55 40A 20, Edificio Nuevo Centro La Alpujarra (Tubos Rojos) en los pisos y oficinas que se detallan.

Agradecemos su oportuna atención y gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200493106	Silla	◦ Rodachinas
		◦ cilindro

NOMBRE: Luis Daniel Chale R

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33798

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2023 2:48PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 3 2023 2:48PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Clara Luz Hoyos Gomez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de proyectos estrategicos

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9632- 3207525760
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Cordial saludo,

Amablemente solicito revision y/o repacion de silla de la funcionaria

Veronica Villa Orrego cc 1152469982

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464091	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plarina • perilla espaldar
		• perilla asiento

NOMBRE: Veronica Villa Orrego Veronica Villa **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34596

FECHA DE REGISTRO: Ago 18 2023 1:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 12 2023 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Cano Vásquez

UBICACIÓN: CAD Piso 8, oficina 801

NOMBRE OFICINA: Unidad Formulación de Instrumentos

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 5132
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Mantenimiento silla**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459552	Silla	• Rodachinas
		• "T" plana • perilla espaldar
		• perilla contacto pite
		•

NOMBRE: Cruz

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34163

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 2:16PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 23 2023 2:16PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Viviana Maria Otalvaro

UBICACIÓN: Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación

NOMBRE OFICINA: Información y Evaluación

NRO. OFICINA: 808

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6262
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes.

Solicitamos que por favor sea reparada la silla giratoria identificada con placa # 2000540969

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000540969	Silla	∘ Rodachinas
		∘ contacto pite
		∘ "T" Platina ∘ perilla espaldar
		∘ perilla Contacto pite

NOMBRE: Viviana Maria Otalvaro

FIRMA: Viviana Otalvaro

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33677

FECHA DE REGISTRO: Jul 11 2023 8:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 2 2023 8:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jorge Enrique Betancur Correa

UBICACIÓN: Centro Administrativo Distrital - CAD.

NOMBRE OFICINA: Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica

NRO. OFICINA: Piso 8, oficina 808.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008783306
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Por favor reparar el espaldar de la silla ergonómica que no se sostiene al apoyarse sobre él. La silla se encuentra en la oficina del líder de proyecto Jorge enrique Betancur Correa.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464105	Silla	• Rodachinas
		• contacto p lte
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Jorge Enrique Betancur Correa. **FIRMA:**
cc 15.347.575

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34048

FECHA DE REGISTRO: Jul 25 2023 5:16PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 16 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Clara Luz Hoyos Gomez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de proyectos estrategicos

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3136225045- Ext 5895
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Cordial saludo,

Amablemente solicito revision y/o mantenimiento de silla para la funcionaria:

María Teresa Montoya Mejía
42.678.398

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
500054031	Silla	• Rodachinas
		• "T" Platina • perilla espaldar
		• Contacto p/te
		• Perilla contacto p/te

NOMBRE: Veronica Villa Orrego **FIRMA:** Veronica villa

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35554

FECHA DE REGISTRO: Oct 6 2023 4:10PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 30 2024 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Teresita De Jesus Ruiz Posada

UBICACIÓN: Piso 8 CAD

NOMBRE OFICINA: Sub Social y Económica

NRO. OFICINA: 806

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6766 - 5815
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenas tardes. Solicito de manera respetuosa la reparación de silla del funcionario Camilo Ernesto Zapata Chica, identificado con CC 8.355.455, debido a que se puede presentar un accidente por el estado de deterioro en que se encuentra. Por su atención pronta colaboración muchas gracias muchas.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200274129	silla	base "araña"
		cilindro
		Rodachinas
		"T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Henry Acevedo **FIRMA:** Henry Acevedo

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: NOV Año:2023

EJECUTADO POR: Juan

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35447

FECHA DE REGISTRO: Oct 3 2023 7:00AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 25 2024 7:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry de Jesus Acevedo Cardona

UBICACIÓN: Piso 8 CAD

NOMBRE OFICINA: Sub Social y Económica

NRO. OFICINA: 806 - 808

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5815
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenos días. Solicito de manera respetuosa la reparación del cajón superior del escritorio de la funcionaria Daniela Díaz Calle, identificada con CC 1.152.690.770. Por su atención y pronta colaboración muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin placa	Cajon Superior	• rieles (2 und)
		• chapa
		• Soporte metalico

NOMBRE: Henry Acevedo **FIRMA:** Henry Acevedo.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: NOV Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33173

FECHA DE REGISTRO: Jun 22 2023 1:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 16 2023 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Alejandra Muñoz Otalvaro

UBICACIÓN: CAD P8 Of 812

NOMBRE OFICINA: Despacho DAP

NRO. OFICINA: 812

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8077
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenas tardes.

Solicitamos el cambio o reparación de las chapas de seguridad de los puestos de trabajo de Yulieth Bedoya Montoya y Vanessa Espinosa Escudero ya que estos no funcionan (Vanessa) o no tienen llave (Yulieth).

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cajon inferior	• chapa (2 und)
		• sistema seguro (3 und)
	Cajon Superior	→ chapa (2 und)

NOMBRE: María Inés Velásquez **FIRMA:** María Inés Velásquez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año: 2023.
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES: