Orden de Mantenimiento # 35371 / URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35371

FECHA DE REGISTRO: Sep 28 2023 8:20AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 22 2024 9:20AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Maria Murillo Garcia

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de Documentación

NRO. OFICINA: 312

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5218
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo, ayer abriendo la cajonera se me cayo la tapa en la cabeza, es posible que se instale la tapa por favor, muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Cajonera	Cajon Superior	• chapa
		• rieles (2 und)

NOMBRE ANGELA MURILLO FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33586

FECHA DE REGISTRO: Jul 7 2023 8:33AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 31 2023 9:33AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Patricia Vargas Velasquez

UBICACIÓN: CAD PISO 3 OFICINA 311

NOMBRE OFICINA: DAP

NRO. OFICINA: 311

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5892-5185
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito amablemente revisar la silla con placas 200464187 ya que presenta fallas en el espaldar.

Agradezco mucho de su ayuda. Feliz día.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464187	silla	• contacto p/te
		• "T" platina
		• Rodachinas
		• Perilla, espaldar

NOMBRE: EDWALDO GUAVARA H. **FIRMA:** Edwaldo Guavara H.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
36033

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2023 9:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 26 2024 10:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Alejandro Duarte Vanegas

UBICACIÓN: CAD PISO 9

NOMBRE OFICINA: Unidad de Apoyo Juridico

NRO. OFICINA: Cubiculo 41

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1844
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenos **días** solicito reparación de mi silla ya que tiene el espaldar muy flojo, la palanca para el ajuste de la inclunacion no es funcional, lo cual genera mala postura.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200409669	Silla	*Contacto pite
		*T plating
		*Rodachinas
		*Perilla asiento

NOMBRE: Juliana Cuervo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 11 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33249

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO ~~82~~ 206.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO** NEUMATICO

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20~~0074113~~	Silla	• cilindro
459707		• Rodachinas
		• Contacto P/TE
		• perilla contacto P/TE

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33251

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: Y GESTION DE LA INF. Y PROY

NRO. OFICINA: SECTOR 906, PUESTO ~~93~~ 86.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

rodamientos

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200368123	silla	• Rodachinas
		• contacto P lte
		• "T" Platina
		• Perilla contacto P lte

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33242

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:19AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U.CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTRO 904, PUESTO 68

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **SILLA CON ESPALDAR MALO** y Rodamiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459742	Silla	• Contacto pite
280182		• Rodachinas
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33228

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 10:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 10:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U.ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO ~~29~~ 964

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **DILLS CON ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200459899~~	silla	• Rodachinas
131806		• contacto P ITE
		• "T" Platina • perilla espaldar
		• Perilla contacto P ITE

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33246

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO ~~76~~ 71.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO** Y NEUMATICO

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459735	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• contacto p/te
		• "T" platina • perilla espalda

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33291

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 3:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 3:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: ESTUDIOS Y DISEÑOS

NRO. OFICINA: SECTOR 906, PUESTO 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: ya la habian arreglado

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): NEUMATICO.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459826	Silla	• cilindro
		• Rodachinas

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33241

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:17AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO 61

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO** - Rodamientos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459855	Silla	• contacto p/te
		• Rodachinas
		• perilla contacto p/te
		• alerón

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33222

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 10:35AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 10:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U, ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO 2148

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

LA SILLA TIENE EL RODAMIENTO MALO – Espaldar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200060649	Silla	• Rodachinas
201277		• Contacto p/te
		• "T" platina • perilla espaldar
		• perilla asiento

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33250

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO 83

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaria de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **NEUMATICO Y ~~ESPALDAR MALOS~~** ya habían arreglado el neumático y rodamiento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459736	silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" plana • perilla espaldar
		• perilla asiento

NOMBRE: Liliana cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33244

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:23AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:23AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U CONTRATACION

NRO. OFICINA: SSECTOR 904, PUESTO 70

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459808 ✓	Silla	• Contacto P I Te
		• Rodachinas
		• "T" Platina • perilla espaldar
		• Perilla Contacto P I Te

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33245

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:25AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO 76

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: el sillin tiene PALOS ABAJO.

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDA MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200459747~~	Silla	• plato metalico
459735		• contacto PITE
		• Rodachinas
		• "T" Palatina • perilla espaldar

NOMBRE: Alexeia Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33226

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 10:42AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 10:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U.ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO 28 √o

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **SILLA CON ESPALDAR MALO** y neumatico

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459896	Silla	• cilindro
459916		• Rodachinas
		• contacto p/te
		• aleta

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

esta ok

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33237

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:10AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:10AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. JURIDICA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO 50 Pod

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200459916~~	Silla	• contacto p/te
200197157		• Rodachinas
		• perilla contacto p/te
		• perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33225

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 10:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 10:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U.ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESSSTO ~~26~~ 49

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **SILLA CON ESPALDAR MALO** y neumáticos.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459717	silla	• Rodachinas
		• contacto P lte
		• "T" platina • perilla espaldar
		• cilindro

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33234

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 10:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 10:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. JURIDICA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO ~~47~~ 30

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **NEMATICOS Y ESPALDAR MALOS**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200459869~~	Silla	• cilindro
459897		• contacto plte
		• Rodachinas
		• "T" Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33230

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 10:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 10:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U.ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO 35
Salud.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200054170	Silla	• contacto permanente
		• "T" plastina • perilla espaldar
		• perilla contacto permanente
		• Rodachinas

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33236

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:07AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:07AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. JURIDICA

NRO. OFICINA: SECTO 903, PUESTO 48 Bod .

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **TIENE LA BASE, EL NEUMATICO Y ESPALDAR MALOS**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200201277~~	Silla	• Rodachinas
459783		• base "araña"
		• Cilindro
		• "T" Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33233

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 10:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: UADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO ~~43~~ 12

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): ~~**TORNILLOS UELTOS Y SILLIN MALO**~~ ESPALDAR Y NEUMATICO

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200060577~~	silla	• cilindro
054128		• contacto P/te
		• "T" Platina
		• Rodachinas

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33238

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:12AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:12AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO ~~57~~ 190.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Fisica
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459874	Silla	. Rodachinas
459815		. Contacto pite
		. "T" platina
		. Perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33239

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:13AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO 89

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200354865	Silla	• contacto p/te
		• "T" platina • perilla espaldar
		• Rodachinas
		• perilla contacto p/te

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33328

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 2:29PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 2:29PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. ESTUDIOS Y DISEÑOS

NRO. OFICINA: SECTOR 907, PUESTO ~~142~~ 211.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200459771~~	Silla	• Contacto p lte
304 837.		• Rodachinas
		• "T" Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 20 ~~22~~ 23
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33247

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 11:46AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 11:46AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO ~~78~~ 209

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200459737~~	Silla	• contacto P/Te
0804403		• "T" plastina • perilla espaldar
		• Rodachinas
		• perilla contacto P/Te

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33357

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 9:31AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 9:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. SOCIOAMB Y PAISAJISMO

NRO. OFICINA: SECTOR 910, PUESTO ~~156~~ 214

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): ~~**MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLAS 200459709**~~ brazos y espaldar y Rodamiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459709	Silla	• brazos
45974		• Rodachinas
		• Contacto p ite
		• Perilla contacto p ite

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33353

FECHA DE REGISTRO: Jun 28 2023 9:26AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 20 2023 9:26AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: cad, piso 9

NOMBRE OFICINA: U.MANTENIMIENTO

NRO. OFICINA: SECTOR 910, PUESTO ~~158~~ 239.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **ESPALDAR MALO** NEUMATICO

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~20045977~~2	Silla	• cilindro
459767.		• Contacto P/TE
		• Rodachinas

NOMBRE: Liliana Cujar **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: