



CRA 69 C No 22-71 SUR
Celulares:
3132542673-3134394860
fuservicios@hotmail.com
EMPRESA AVALADA
POR LA SECRETARÍA DE SALUD
NIT 19.256.378-7

FECHA DEL SERVICIO		
10 DÍA	11 MES	2022 AÑO
PRÓXIMO SERVICIO		
10 DÍA	05 MES	2023 AÑO

SEÑOR (ES):

COMEDOR COMUNITARIO ISLA DEL SOL

R/LEGAL:

COMEDOR COMUNITARIO ISLA DEL SOL

DIRECCIÓN:

CLL 66 SUR # 65 A 02

N.I.T o C.C.:

900295709-3

TEL. o MÓVIL:

BARRIO

ISLA DEL SOL

DESINFECCIÓN DE TANQUES H₂O CERTIFICA:

HORA 7:00 AM

Ante la SECRETARÍA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, que el establecimiento arriba anotado con su respectiva dirección y NIT, se le ha realizado lavado y desinfección bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando un desinfectante e hipoclorito de sodio al 5%.

CARACTERÍSTICAS DEL QUÍMICO

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

SINÓNIMOS: SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO
CLOROX BLANQUEADOR AGUA DE JABEL

FORMULA NAOCI

NUMERO INTERNO UN 1791

ESTA HOJA DE DATOS DESARROLLADAS POR ENTIDADES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON EL
TEMA
LA ALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUÉ REALIZADA POR EL CONCEJO DE
SEGURIDAD cra. 20 No. 39-62 teléfono (571) 2886355 Bogotá-Colombia

NOMBRE

Agua

Hipoclorito de sodio

CAS

773218-5

7681-52-9

TWA STEL

No disponible (acgih acgih)

n r (acgih 2008) n r (acgih 2008)

no disponible

%

95

5

TANQUES AÉREOS

Capacidad litros	Material	Cantidad
250	-	-
500	PLASTICO	2
1.000	-	-
2.000	-	-
3.000	-	-
50.000	-	-

TANQUES SUBTERRANEOS

Ancho x Largo x Altura	Total m ³	Total Litros m
	-	-
Materiales MATERIAL		

DESINFECCIÓN DE TANQUE

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN HÍDRICA COMO LA SALMONELA
LIMPIEZA DE TANQUES CADA 6 MESES

NO ESTA EN CONSTANTE CIRCULACIÓN BACTERIAS DAÑAN
EL AGUA CAUSAN RIESGOS EN LA SALUD HUMANA


LIMPIA PAREDES TAPAS Y FONDO CON CEPILLOS O ESCOBAS
PLASTICAS VACIA EL DEPOSITO Y ENJUAGA VARIAS VECES

USAR HIDRO LAVADORAS EN LAS SUPERFICIES
PREPARAR SOLUCIÓN CONCENTRADA DE CLORO APLICAR
AL TANQUE

LA MEJOR FUENTE DE CLORO ES EL

HTH (high test hypochlorite) granulado o en polvo PUES CON
TIENE DE 50% AL 70% DE CLORO
ENTREGAR TANQUE EN ESTADO DE ASEPSIA

OBSERVACIONES



900295709-3

FIRMA Y REGISTRO DEL TÉCNICO

WILLIAM ALEXANDER RAMOS MARTINEZ
80.542.523

FIRMA CLIENTE / C.C.