ORDEN DE SERVICIO

CODIGO:	VERSION:	VIGENCIA:
RMM- 08	0	23 de agosto de 2017

Fecha solicitud	D	M	A	N° Orden	
	29	11	2023		

TIPO DE SERVICIO *(marque con una X la opción escogida)*

						Solicitud atendida	D	M	A
Mantenimiento Preventivo		Mantenimiento correctivo		Calibración					
Otro	X	Cual: INFRAESTRUCTURA					30	11	2023

Nombre del equipo: PUERTAS INGRESO Y ALMACEN

Marca:	Referencia:	Serie:

Solicitado por (Datos del trabajador)		*Contratista* (Datos del técnico)	
Nombre	TANIA CUARAN	**Nombre**	JAMES DELGADO
Cargo	NUTRICIONISTA JEFE	**Empresa**	
Lugar	SENA AGRO	**Dirección**	CLL 9 # 40 04
		Teléfono	3183027566

Observaciones o Daño reportado por el trabajador

PUERTAS DESAJUSTADAS DE INGRESO Y ALMACEN

Solución realizada y observaciones del técnico

SE COMPRAN REMACHES Y REEMPLAZAN EN LAS BISAGRAS, SE NIVELAN Y AJUSTAN DOS PUERTAS, SE ENTREGAS OPERATIVAS

Observaciones

TENER CUIDADO DE NO GOLPEAR LA PUERTA DE ALMACEN CON LA ESTIVA.

Firma del Trabajador

Sandra delgado

c.c 52455414

Firma del Técnico

JAMES DELGADO

c.c