SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

CONTRATO N.º SG-SAM-020-2023
INFORME PARCIAL DOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04/11/2023 AL 03/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA
NO. CONTRATO O CONVENIO Y AÑO DE SUSCRIPCIÓN:	Nº SG-SAM-020-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
IDENTIFICACIÓN	JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SERVITOYOTA JR
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR EN PROPIEDAD, EN POSESION Y/O EN TENENCIA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	SUMINISTRO
FECHA INICIO:	04 DE OCTUBRE 2023
FECHA TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
PERIODO DE EJECUCIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	YONYS ARMANDO GUZMAN PEREZ

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($350.000.000).
VALOR EJECUTADO SEGUNDA CUENTA	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.($ 87.649.731,52)
ESTADO DE LA GARANTÍA	**CLAUSULA SEPTIMA - GARANTÍA**: PARA CUBRIR CUALQUIER HECHO CONSTITUTIVO DE INCUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN ORIGINAL A LA ENTIDAD DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y REQUERIRÁ LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD. ESTA GARANTÍA TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **A) DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO:** POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS, POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO. **B) CALIDAD DEL SERVICIO:** POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 6 MESES MÁS POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO. **C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** POR UN MONTO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. **PARÁGRAFO PRIMERO:** LAS GARANTÍAS EXPEDIDAS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO SERÁN APROBADAS, COMO REQUISITO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EN EL EVENTO DE MODIFICACIÓN DEL VALOR Y/O PLAZO DEL CONTRATO, LAS GARANTÍAS DEBERÁN SER AMPLIADAS Y/O PRORROGADAS.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

PRIMERA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL EN LAS CONDICIONES DE CALIDAD O TÉCNICAS PREVISTAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, Y EN SU OFERTA.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LAS CONDICONES DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PROCESO Y LA OFERTA, CON PERSONAL IDÓNEO PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN: **1.** TODAS LAS ANEXAS AL PRESENTE INFORME

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

SEGUNDA. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

<table>
<tr><th colspan="2">DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>EVIDENCIAS O SOPORTES</th></tr>
<tr><td>SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

<table>
<tr><th colspan="2">DEPARTAMENTO DE CORDOBA</th></tr>
<tr><th>ÍTEM</th><th>VEHICULO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>MARCA: TOYOTA HILUX 3,0 DIESEL DE PLACAS: QEI-530</td></tr>
<tr><td>2</td><td>MARCA: MITSUBISHI 2.5 DIESEL DE PLACAS:GEV-359</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-172</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: CKS-687</td></tr>
<tr><td>5</td><td>MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-173</td></tr>
<tr><td>6</td><td>MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: QEI-165</td></tr>
<tr><td>7</td><td>MARCA: MAZDA 323 DE PLACAS: PEQ-755</td></tr>
<tr><td>8</td><td>MARCA: TOYOTA HILUX 2.4 GASOLINA DE PLACAS: QEE-247</td></tr>
<tr><td>9</td><td>MARCA: TOYOTA PRADO 5 PUERTAS DE PLACAS: OQE-104</td></tr>
<tr><td>10</td><td>MARCA: TOYOTA HILUX 2.5 DIESEL DE PLACAS: OQE-179</td></tr>
</table>

SE CONSTATÓ QUE LOS VEHÍCULOS AQUÍ RELACIONADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL LISTADO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CONFORME LO INDICADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.</td><td>PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA ANEXÓ CON EL INFORME DE EJECUCIÓN LO SIGUIENTE:

1. TABLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO.
2. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE CONSTA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LOS BIENES QUE SE SUMINISTRARON PARA TAL FIN.

VER ANEXO 1</td></tr>
</table>

TERCERA. GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS O REPUESTOS CAMBIADOS SERÁN ORIGINALES, DE PRIMERA CALIDAD Y NO REMANUFACTURADOS.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ ORIGINALES, DE PRIMERA CALIDAD Y NO REMANUFACTURADOS AL REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE LOGRAN OBSERVAR LOS REPUESTOS CONTRAMARCADOS QUE

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

	FUERON UTILIZADOS PARA LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS. **(VER ANEXO 1)**

CUARTA. GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A.M. A 5:30 P.M. Y LOS SÁBADOS DE 8:00 A 1:00 PM.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO LA PRESTACION DE SERVICIO EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO LUNES A VIERNES DE 7:30 A.M. A 5:30 P.M. Y LOS SÁBADOS DE 8:00 A 1:00 PM.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **2.** RECEPCIÓN DE HOJA DE DIAGNOSTICO **VER ANEXO 2**

QUINTA. GARANTIZAR EL SERVICIO DE GRÚA LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO LA PRESTACION DE SERVICIO EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS SIETE (7) DÍAS DE LA SEMANA.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA GRÚA PRESTANDO SERVICIO **VER ANEXO 3**

SEXTA. EL SUPERVISOR DEBE AUTORIZAR DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR EL CONTRATISTA, LAS REPARACIONES A REALIZAR A LOS VEHÍCULOS.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL SUPERVISOR REALIZO UN DOCUMENTO DONDE AUTORIZABA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA ANEXÓ CON EL

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

	INFORME DE EJECUCIÓN LO SIGUIENTE: **1.** AUTORIZACIÓN GENERADA POR EL SUPERVISOR **VER ANEXO 4**

SIETE. GARANTIZAR QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
SE CUMPLIO LA PRESTACION DE SERVICIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	**1.** NO APLICA.

OCHO. GARANTIZAR EL INGRESO ALMACÉN DE LAS PIEZAS NO RUTINARIAS REMPLAZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA REALIZO UN LISTADO DE LAS PIEZAS NO RUTINRIAS REEMPLZADAS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN: 1. INGRESO ALMACENDE PIEZAS NO RUTINARIAS

NUEVE. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE LOS EQUIPOS, INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y DEL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS EN INSTALACIONES IDÓNEAS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE LOGRAN OBSERVAR LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y PERSONAL. **VER ANEXO 5**

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

DIEZ. ASEGURAR QUE EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO, LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS OFICIALES DE LOS CONCESIONARIOS Y TALLERES AUTORIZADOS O REPRESENTANTES DE LAS MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA VERIFICO QUE LOS VALORES DE LOS REPUESTOS NO EXCEDIERON EN NINGÚN CASO LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS OFICIALES DE LOS CONCESIONARIOS Y TALLERES AUTORIZADOS O REPRESENTANTES DE LAS MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIA EN LOS PRECIOS DE PRODUCTO Y SERVICIO QUE SE ENCUENTRAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4, DEL ANÁLISIS DEL SECTOR.

DÉCIMA PRIMERA. PRESTAR EL SERVICIO EN UN TALLER UBICADO EN LA CIUDAD DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INDICANDO LA(S) DIRECCIÓN(ES), LA DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES CON QUE CUENTA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y UN DETALLE GENERAL DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS CON QUE CUENTA PARA PRESTAR EL MANTENIMIENTO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS EN INSTALACIONES IDÓNEAS Y CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** EVIDENCIA LOS LAS INSTALACIONES, DIRECCIÓN, Y EQUIPOS. **VER ANEXO 6**

DÉCIMA SEGUNDA. SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SUPERVISOR	PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, EL CONTRATISTA APORTÓ: **1.** DOCUMENTO DEL PROVEEDOR **VER ANEXO 7**

DÉCIMA TERCERA. CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS NORMAS QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO	**1.** NO APLICA.

DÉCIMA CATORCE. ACUDIR AL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD EN UN TÉRMINO NO SUPERIOR A 48 HORAS DÍAS, EN CASO DE DEFECTOS EN LAS PARTES (REPUESTOS DE REEMPLAZO) PARA QUE ÉSTAS SEAN REEMPLAZADAS O EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
NO SE PRESENTÓ REPUESTOS DEFECTUOSOS	**1.** NO APLICA.

DÉCIMA QUINCE. LAS DEMÁS QUE LE SEAN DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**
NO SE PRESENTÓ DEMÁS DESIGNACIONES POR EL SUPERVISOR	**1.** NO APLICA.

COBRO ACTA PARCIAL NUMERO DOS DE TRABAJOS REALIZADOS A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA.

ATENTAMENTE,

JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIO TOYOTA JR
CC. 1.067.872.051 DE MONTERÍA