RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	30-11-2023	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 AM	Tema:	los riesgos del uso del celular en el trabajo
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WRUSSY
3	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WRUSSY
4	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
6	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
7	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
8				WRUSSY
9				WRUSSY
10	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Re	WRUSSY
11	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL	Sigilfredo	WRUSSY
12	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE	Brayan Cossio	WRUSSY
13	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE		WRUSSY
14	DOMINGO MORA	AYUDANTE		WRUSSY
15	JAIR CARPIO	AYUDANTE	Jair Carpio	WRUSSY
16	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL	Abelino	WRUSSY
				WRUSSY
18	DEIBI CARPIO	AYUDANTE	Deibi C.	WRUSSY
19	JOSE PEÑALOZA	AYUDANTE	Jose Angel	WRUSSY
20		A		WRUSSY
21		A		WRUSSY
22	YEISON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	01-12-2023	Lugar:	JTSI.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Peligros comunes de la obra
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST.

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis CP	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro CP	WRUSSY
3	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE		WRUSSY
4	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE		WRUSSY
6	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
7	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
8		MAESTRO		WRUSSY
9		AYUDANTE		WRUSSY
10	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
11	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL		WRUSSY
12	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE	Brayan Cossio	WRUSSY
13	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE		WRUSSY
14	DOMINGO MORA	AYUDANTE		WRUSSY
15	JAIR CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
16	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL		WRUSSY
17		AYUDANTE		WRUSSY
18	DEIBI CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
19	JOSE PEÑALOZA	AYUDANTE		WRUSSY
20		AYUDANTE		WRUSSY
21		AYUDANTE		WRUSSY
22	YEISON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YEISON	WRUSSY

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

SABADO

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	02-12-2023	Lugar:	JTSI
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Orden y aseo. (pausas activas.)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis CP	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C.	WRUSSY
3	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WRUSSY
4	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C.	WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	WRUSSY
6	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
7	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	(CESAR N.)	WRUSSY
8		N		WRUSSY
9		AY		WRUSSY
10	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
11	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL	Sigilfredo M	WRUSSY
12	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE	Brayan Cossio	WRUSSY
13	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE	Kevin O.	WRUSSY
14	DOMINGO MORA	AYUDANTE	Domingo	WRUSSY
15	JAIR CARPIO	AYUDANTE	Jair Carpio	WRUSSY
16	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL	Abelino	WRUSSY
17				WRUSSY
18	DEIBI CARPIO	AYUDANTE	Deibi Carpio	WRUSSY
19	JOSE PEÑALOZA	AYUDANTE	Jose P.	WRUSSY
20				WRUSSY
21				WRUSSY
22	YEISON MARTINEZ	GUARDA SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
REGISTRO DE ASISTENCIA
CÓDIGO: FOR-HSE-76
FECHA APROBACIÓN

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	04- 12- 2023.	Lugar:	JTSI
Hora:	7:00 AM	Tema:	Beber y conducir (pausas activas)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST
Charla Diaria	X	Entrenamiento	Inducción

No.	NOMBRE	CARGO	Capacitación FIRMA	Otro EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis CP	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro CP	WRUSSY
3	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WRUSSY
4	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
6	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	YESENIA M	WRUSSY
7	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	[illegible]	WRUSSY
8				WRUSSY
9				WRUSSY
10	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
11	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL	Sigilfredo	WRUSSY
12	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE	Brayan Cossio	WRUSSY
13	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE	[illegible]	WRUSSY
14	DOMINGO MORA	AYUDANTE	[illegible]	WRUSSY
15	JAIR CARPIO	AYUDANTE	Jair Carpio	WRUSSY
16	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL	Abelino	WRUSSY
17				WRUSSY
18	DEIBI CARPIO	AYUDANTE	Deibi Carpio	WRUSSY
19	JOSE PEÑALOZA	AYUDANTE	Jose Carlos	WRUSSY
20				WRUSSY
21				WRUSSY
22	YEISON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05-12-2023.	Lugar:	ITSI
Hora:	07-00 AM.	Tema:	Riesgos electricos.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST (pausa activa).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis C.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C.	WRUSSY
3	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WRUSSY
4	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio	WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
6	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia	WRUSSY
7	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
8				WRUSSY
9				WRUSSY
10	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reys	WRUSSY
11	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL	Sigilfredo	WRUSSY
12	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE	Brayan Cossio.	WRUSSY
13	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE		WRUSSY
14	DOMINGO MORA	AYUDANTE		WRUSSY
15	JAIR CARPIO	AYUDANTE	Jair Carpio	WRUSSY
16	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL		WRUSSY
17				WRUSSY
18	DEIBI CARPIO	AYUDANTE	Deibi Carpio	WRUSSY
19	JOSE PEÑALOZA	AYUDANTE	Jose P	WRUSSY
20	JI			WRUSSY
21				WRUSSY
22	YEISON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YEISON	WRUSSY

ANEXO 7. COPASST

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 29/11/2023 **HORA:** 9:00 AM **LUGAR:** I.T.S.I BARRANCABERMEJA **ACTA NO.** 09

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 9- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNIÓN	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Estrés Térmico por Calor
2. Qué riesgos y daños a la salud genera el estrés térmico por calor
3. En qué trabajos puede ser peligroso el estrés térmico por calor

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no es un efecto patológico que el calor puede originar en los trabajadores, sino la causa de los diversos efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo

2. El estrés térmico por calor genera varios tipos de riesgos que pueden originar diversos daños a la salud. En algunas ocasiones estos riesgos pueden presentarse muy rápidamente, de repente, y tener desenlaces rápidos e irreversibles. La mayoría de las veces las causas del estrés térmico son fácilmente reconocibles y la posibilidad de que se produzcan daños es igualmente fácilmente previsible. En otras circunstancias, en las que las condiciones ambientales no son extremas, el estrés térmico por calor puede pasar inadvertido y producir daños a los trabajadores.

El exceso de calor corporal puede hacer que:

- Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo,
- Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)
- Se produzcan las llamadas "enfermedades relacionadas con el calor".

3. En trabajos en sitios cerrados o semicerrados,

Donde el calor y la humedad sean elevados debido al proceso de trabajo o a las condiciones climáticas de la zona y la ausencia de medios para reducirlos

- Fundiciones,
- Acerías,
- Fábricas de ladrillos
- Fábricas de cerámica,
- Plantas de cemento,
- Hornos,
- Panaderías,
- Lavanderías,
- Fábricas de conservas,
- Minas,

- Invernaderos
- etc.

CONCLUSIONES

- Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas preventivas. Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas de las afecciones del calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la aplicación de los primeros auxilios

COMPROMISOS

- Se solicita verificar el cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre el estrés térmico por calor.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carp.
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	ANTONIO C.

ANEXO 8. CCL

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 08/11/2023 **HORA:** 9:00 AM **LUGAR:** I.T.S.I BARRANCABERMEJA **ACTA NO.** 09

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 9- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Que es la Sensibilidad Social
2. Características de Personas con Sensibilidad Social

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. QUE ES LA SENSIBILIDAD SOCIAL

La sensibilidad social es la habilidad de un individuo para identificar, percibir y entender las señales y contextos en las interacciones sociales. Significa hasta qué punto entiende los sentimientos y pensamientos de los demás y hasta dónde está familiarizado con el conocimiento general de las normas sociales.

2. CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS CON SENSIBILIDAD SOCIAL

- Tienen una gran imaginación (son creativos).
- Son perceptivos de los sentimientos de los demás.
- Son buenos oyentes y tienden a ser cálidos y cuidadosos en sus relaciones.

- Son buenos para tratar con las relaciones sociales y adaptarse bien en situaciones sociales.
- Aceptan a las personas por lo que son, con sus diferencias.
- Tienen un amplio conocimiento de las reglas y normas sociales.
- Expresan profunda preocupación por la adecuación de su comportamiento y el comportamiento de los demás.
- Trabajan con mucha pasión.
- Son conscientes y compasivos.
- Son intuitivos, cuidadosos y espirituales.
- Tener sensaciones profundas e intensas.
- Respetan y disfrutan de la naturaleza, el arte y la música.
- Son objetivos y pueden ver más allá de lo que otros ven.

CONCLUSIONES

- La sensibilidad social se ha convertido en una parte de la inteligencia social y comparten algunas características similares. Es considerada una habilidad social importante, debido a que desempeña un destacado papel en el rendimiento grupal.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre la sensibilidad social

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C.
ELVIS CARPIO	AYUDANTE.	Elvis. Carp.

ANEXO 9. ATS-PERMISOS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

CÓDIGO HSE-FOR-35
VERSIÓN 2
FECHA DE APROBACION: 09/05/2018

Empresa: Russy Ingenieros S.A.S.
Lugar de Trabajo: Colegio I.T.S.I
Fecha de Inicio: 05-11-2023
Fecha de finalizacion: 11-11-2023
Descripción de la tarea a realizar: Compactación de terreno, Retiro de material de excavación, Armado y Figurado de hierro del tanque almacenamiento del agua. aplicación de pintura en la estructura metalico de la cubierta Fundida de concreto en tanque de agua

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIAS PELIGROSAS		ELECTRICO	OTRO CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Operarios)	
1096212001 ELVIS CARPIO	Elvis Carp.
1042211689 ALVEIRO CARPIO	Alveiro
91425553 HECTOR JULIO ESCOBAR	JULIO.
1096242479 ANTONIO CARVALLIDO	Antonio Carvallido.
13565252 ALEXANDER JIMENEZ	ALEX
78327868 ALFONSO VERGARA	ALFONSO
1096204338 CARLOS RODRIGUEZ	Carl.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BARRAS, PICAS, PALAS, BARRAS,
Eléctricos	X	SOLDADORA.
Neumáticos	X	CANGURO
Hidráulicos		
Mecánicos	X	MINICARGADOR, VIBROCOMPACTADOR
Otros		

1096218748	ELKIN REYES	Elkin. Reyes.
13569557	SIGILFREDO MENDEZ	Sigilfredo M.
1042214936	BRAYAN COSSIO	Brayan Cossio
1007775962	KEVIN ORTEGA	KEVIN ORTEGA
13568501	DOMINGO MOLA	Domingo
1096253724	JAIR CARPIO	Jair
94265684	ABELINO MUÑOZ	Abelino Muñ.
85726679	MARIO FONTALVO	MARIO.F
1001814868	DEIBI CARPIO	Deibi Carpio
1050918199	JOSE PEÑALOZA	Jose peñaloza.
8'572.227	JUAN PEREZ	Juan. Perez.
12400.740	MANUEL BANDERA	Manuel. Bandera.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el Lugar de trabajo?	8'00 Mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	INGRESO PUERTA TRASERA COLEGIO I.T.J.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP,
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCOS, GUANTES, GAFAS, BOTAS CON PUNTERA PROTECCIONES AUDITIVAS.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	22
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, MAQUINARIA, CALTACIN.
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
COMPACTACIÓN DEL TERRENO FUNDIDA DE CONCRETO PELIGRO COMÚNES A ACTIVIDADES EXITENTES DEL TRABAJO RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN APLICACIÓN DE PINTURA EN CUBIERTA METALICA.	politraumatismo, cortadura, lesiones en ojos, cara, brazos pierna, atrapamientos caidas del personal al interior de la excavaciones, vuelco de la maquina atrapamientos. Sobre esfuerzos, movimientos repetitivos, deshidratación golpes de calor, cortaduras, punzadas en suspensión, pinchazos, laseraciones posturas incomodas del trabajo lumbagos, agotamientos Muerte atrapamiento, politraumatismo, daño material, ruido, caidas, fracturas caidas a mismo nivel, caida de objetos caidas del personal al mismo y a distintos nivel de objetos choques y golpes. Verificar al personal que cuente con todos los epp colocar señales de avisos y protección de la zona del trabajo.	* Autocuidado del uso de epp. * Charlas de seguridad * transito de vehiculos y maquinarias. * implementación de señalizaciones * Retiro de obstaculos * Estar atentos al caminar * hidratacion constante * pulidora con mango y guardas * No levantar cargas o materiales superiores a 25 kg * Htas adecuadas a la labor * Realizar el preoperacional de Htas y equipos * Realizar preoperacional de arnes y slinga, grilletes. * Retirar obstaculos del area de desplazamiento * Revisar el estado de vientos y lineas de vida. * Utilizar constantemente los EPP mientras realiza la tarea *Mantener la comunicacion durante las tareas * Identificar ruta de desplazamiento * Planeacion de las actividades con antelacion.	Ing. Residente. Insp SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp SST Ing. Residente Insp SST.

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 06/08/2019

Empresa: WRussy Ingenieros S.A.S.

Lugar de Trabajo: CALEJO I.T.S.I.

Fecha de Inicio: 11-11-2023

Fecha de finalizacion: 14-11-2023

Descripción de la tarea a realizar: COMPACTACION DE TERRENO, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, ARMADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, APLICACION DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA, FUNDIDA

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO	OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		
1096212001	ELVIS CARPIO	Elvis Carpio
1042211689	ALVEIRO CARPIO	ALVEIRO
91425553	HECTOR JULIO ESCOBAR	JULIO.
1096242479	ANTONIO CARVALLIDO	ANTONIO CARVALLIDO.
13565282	ALEXANDER JIMENEZ	ALEX
78323568	ALFONSO VERGARA	ALFONSO
1096204838	CARLOS RODRIGUEZ	Carlos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BARRAS, PICAS, PALAS
Eléctricas	X	PULIDORA
Neumáticas	X	CANGURO
Hidráulicas		
Mecánicas	X	MINI CARGADOR, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA
Otras		

1096218748	ELKIN REYES →	Elkin. Reyes.
13569557	SIGILFREDO MENDEZ →	Sigilfredo. M.
1042214936	BRAYAN COSSIO →	Brayan Cossio
1007775962	KEVIN ORTEGA →	KEVIN ORTEGA.
13568501	DOMINGO MOKA →	Domm.
1096253724	JAIR CARPIO →	Jair Abelino Mu
91265684	ABELINO MUÑOZ →	MARIO. Fontalvo
85726679	MARIO FONTALVO →	Deibi Carpio
1001814868	DEIBI CARPIO →	Jose. Peñaloza.
1050.918.199	JOSE PEÑALOZA →	Juan. Perez.
8'572.227	JUAN PEREZ →	Manuel Bandera.
12.400.740	MANUEL BANDERA →	

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8'00 Mts.
¿Cuál es el sitio(s) de acceso al lugar de trabajo?	INGRESO PUERTA TRASERA COLEGIO I.T.S.I
¿Cuáles son las medidas de prevención y protección requeridas?	EPP.
¿Cuáles son las medidas de protección requeridas?	CASCO, GUANTES, GAFAS, BOTAS CON PUNTERA PROTECCION AUDITIVA.
¿Cuántas trabajadores se requieren?	22
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HERRAMIENTAS MANUALES, MAQUINARIA, ANDAMIOS.
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Ruidos, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
* COMPACTACION DE TERRENO	politraumatismo, aplastamiento Muerte. atrapamientos Caida del personal	* Actualizado del uso EPP * Charlas de seguridad * transito de vehiculos y maquinarias * Implementación de señalizaciones * Retiro de obstaculos * Estar atentos al caminar. * hidratación constante * Pulidora con mango y Guardas * No levantar cargas o material superior a 25 Kg * Htas adecuadas a la labor * Realizar el precalentamiento de Htas y equipos * Realizar preoperacional de eslingas y slings, Grillete * Retirar obstaculos del area de desplazamiento * Revisar el estado de las eslingas y linea de vida.	Ing Residente Insp SST
* FUNDIDA DE CONCRETO	Volcamiento de la maquina. atrapamiento		Ing Residente Insp. SST
* PELIGROS COMUNES A ACTIVIDADES EXISTENTES DEL TRABAJO	Sobre ESFUERZO, Movimiento repetitivos, Deshidratación Golpes de calor, Cortaduras particulas en suspensión Pinchazos laseraciones, Posturas incomodas del trabajo, lumbagos, agotamiento Caidas del personal al mismo nivel		Ing Residente Insp SST
* APLICACION DE PINTURA EN SUBLECTA METALICA	Verificar al personal que cuente con todos los epp acorde a cada actividad colocar señalizacion de proteccion de la zona de trabajo. Orden y aseo en cada actividad.		Ing Residente Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ *

FIRMA ASESORA HSEQ

RESIDENTE DE OBRA *

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 21 - 11 - 2023

Fecha de finalizacion 28 - 11 - 2023

*Reconformación relleno y compactación con material de recebo.
*Pintura de estructura metalica para cubierta.
*Ingreso de material de recebo.

Descripción de la tarea a realizar:

*Retiro en volqueta de material sobrante de la reconformación.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO	OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1096212001 ELVIS CORPIO	Elvis Corpio. P
1042211689 ALVERIO CARPIO.	Alverio. Carpio P.
91425553 HECTOR JULIO ESCOBAR.	Julio.
1096242479 ANTONIO CARVALLIDO	Antonio C.
13565252 ALEXENDER JIMENEZ	ALEX
78322568 ALFONSO VERGARA	ALFONSO
1096204338 CARLOS RODRIGUEZ	
1096218748 ELKIN REYES	Elkin Reys.
13569557 SIGILFREDO MENDEZ	Sigilfredo. M.
1042214936 BRAYAN COSSIO	Brayan Cossio.
1007775962 KEVIN ORTEGA	KEVIN O.
13568501 DOMINGO MOCA	Moca.
1096253724 JAIR CARPIO	
94265684 ABELINO MUÑOZ	Abelino M.
85726679 MARIO FONTALVO	Mario F.
1001814868 DEIBI CARPIO	Deibi Carpio
1050918199 JOSE PEÑALOZA	Jose Peñaloza.
8'572.227 JUAN PEREZ	
12.400.740 MANUEL BANDERA	Manuel B.
88.712.901 YERSON MARTINEZ	YERSON.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	PALAS, PICAS, PORRAS, BARRAS, CARRETILLAS, MARTILLOS,
Eléctricas	X	PULIDORA, VIBRO
Neumáticas	X	CANGURO, RANA.
Hidráulicas		
Mecánicas	X	VIBRO COMPACTADOR, MINICARGADOR.
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8'mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PUERTA TRASERA DEL COLEGIO ITSI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO GUANTES, CHAQUETA, BOTAS CON PUNTERA PROTECCION AUDITIVA
¿Cuántos trabajadores se requieren?	23
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, HIDRAULICAS, MAQUINARIAS
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
* PELIGROS COMUNES A LA ACTIVIDADES DEL TRABAJO * COMPACTACIÓN DE TERRENO * APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. * RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE RECONFORMACIÓN * INGRESO DE MATERIAL DE RECIBO * DESCARGA DE MATERIAL Y TRABAJOS PREVIOS.	* PARTICULAS EN SUSPENSIÓN PINCHAZOS, LASERACIONES, POSTURAS INCOMODAS DEL TRABAJO, LUMBAGO AGOTAMIENTO CAIDAS DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL. *VERIFICAR AL PERSONAL QUE CUENTE CON TODO LOS EPP ACORDE A CADA ACTIVIDAD, *COLOCAR SEÑALIZACIONES DE PROTECCIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO. * POLITRAUMATISMO, APLASTAMIENTO MUERTE ATRAPAMIENTO. * SOBRE ESFUERZO, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, DESHIDRATACIÓN, GOLPE DE CALOR, CORTADURA. *VUELCO DE MAQUINARIA, ATRAPAMIENTO, APLASTAMIENTO, CAIDA DEL PERSONAL. * PROYECCIÓN DE PARTICULAR * CAIDAS DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL (HOQUE), GOLPES * VERIFICAR QUE LAS PERSONAS TENGAN CURSOS DE ALTURAS, EPP INSPECCION DE ARNES Y SLINGAS. *INTOXICACIÓN POR MANIPULACIÓN DE PINTURAS). * MOVIMIENTOS REPETITIVOS * MANTENER POSTURAS ADECUADAS * INSPECCIONAR HTAS. * REALIZAR LISTA DE CHEQUEO * TRABAJO EN EQUIPO * DEFINICION DE ROLES * ORDEN Y ASEO	* INSPECCIONAR PREVIAMENTE A LA ZONA DE TRABAJO * PREPARAR ZONA DE DESCARGUE DE MATERIALES * CHARLA DE SEGURIDAD * HIDRATACIÓN CONSTANTE * PULIDORA CON MANGO Y GUARDAS * NO LEVANTAR CARGAS O MATERIAL SUPERIOR A LOS 25Kg * HTAS ADECUADAS A LA LABOR * REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE ARNES Y ESLINGAS * REVISAR EL ESTADO DE LINEA DE VIDA * RETIRO DE OBSTACULOS * MANTENER ORDENADAS LAS AREAS DE TRABAJO * MANTENER LA COMUNICACION DURANTE LAS TAREAS * REVISAR AREAS * IDENTIFICAR RUTAS DE DESPLAZAMIENTO * ORDEN Y ASEO * USO ADECUADO DE LOS EPI *	ING RESIDENTE INSP. SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING. RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST Insp RESIDENTE Insp SST. ING RESIDENTE Insp. SST.

FIRMA INSPECTOR HSEQ	3/7/2004.
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	CESARON

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 29-11-2023

Fecha de finalizacion 06-12-2023

Descripcion de la tarea a realizar:

* RECONFORMACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE RECEBO
* FUNDIDA DE MUROS EN MAMPOSTERIA * INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL.
* FUNDIDA DE ACABADO DE PLACA DE CONTRAPISO
* RETIRO EN VOLQUETA DE MATERIAL SOBRANTE DE LA RECONFORMACIÓN
* INSTALACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA * FUNDIDA DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONCRETO 4000 PSI
* INSTALACION EN REDES HIDROSANITARIAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ERGIA PELIGROSAS	ELECTRICO	OTRO. CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1096212001 ELVIS CARPIO	Elvis Ca P.
1042211689 ALVEIRO CARPIO	Alveiro. C P
91425553 HECTOR JULIO ESCOBAR.	JULIO.
1096242479 ANTONIO CARVALLIDO	Antonio C.
13565252 ALEXANDER JIMENEZ	ALEX
78323568 ALFONSO VERGARA	Alfonso
1096204338 CARLOS RODRIGUEZ	
1096218748 ELKIN REYES	Elkin. Reyes.
13569557 SIGILFREDO MENDEZ	Sigilfredo M.
1042214936 BRAYAN COSSIO.	Brayan Cossio
1007775962 KEVIN ORTEGA	KEVIN ORTEGA
13568501 DOMINGO MORA	Dmgo.
1096253724 JAIR CARPIO	Jair Carpio.
4265684 ABELINO MUÑOZ	Abelino M.
85726679 MARIO FONTALVO	MARIO F
1001814868 DEIBI CARPIO	Deibi Carpio
1080918199 JOSE PEÑALOZA	Jose Angel.
8.572.227 JUAN PEREZ	Juan Perez
12.400.740 MANUEL BANDERA	Manuel. B.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	PALAS, PICAS, PORRAS, BARRAS, CARRETILLAS, MACHETE
Eléctricas	X	PULIDORA, VIBRO
Neumáticas	X	CANGURO, RANA
Hidráulicas		
Mecánicas	X	VIBRO COMPACTADOR, MINICARGADOR.
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PUERTA TRASERA DEL COLEGIO ITSI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GUANTE, CHAQUETA, BOTAS CON PUNTERA PROTECCION AUDITIVA.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	23
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, HIDRAULICA, MAQUINARIA
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
PELIGROS COMUNES A LA ACTIVIDADES DEL TRABAJO * COMPACTACIÓN DE TERRENO * APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA * RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE RECONFORMACION * INGRESO DE MATERIAL DE RECESO * DESCARGA DE MATERIAL Y TRABAJOS PREVIOS.	PARTICULAS EN SUSPENSIÓN, PINCHAZOS, IRRITACIONES, POSTURAS INCOMODAS, DEL TRABAJO, LUMBAGO AGOTAMIENTO (CAIDA) DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL, VERIFICAR AL PERSONAL QUE CUENTE CON TODOS LOS EPP ACORDE A CADA ACTIVIDAD, COLOCAR SEÑALIZACIONES DE PROTECCIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO. POLITRAUMATISMO APLASTAMIENTO	* INSPECCIONAR PREVIAMENTE LA ZONA DE TRABAJO	ING RESIDENTE INSP. SST
	MUERTE ATRAPAMIENTO SOBRE ESFUERZO, MOVIMIENTOS, REPETITIVOS, DESHIDRATACIÓN, GOLPES DE CALOR, CORTADURA. VUELCO DE MAQUINA, ATRAPAMIENTO APLASTAMIENTO, CAIDA DEL PERSONAL	* PREPARAR LA ZONA DE DESCARGUE DE MATERIALES * CHARLAS DE SEGURIDAD * HIDRATACIÓN CONSTANTE * TRABAJAR CON MANGA Y GUARDAS * NO LEVANTAR CARGAS O MATERIAL SUPERIORES A 25KG * HTAS ADECUADAS A LA LABOR.	ING. RESIDENTE INSP. SST ING RESIDENTE INSP. SST. ING RESIDENTE INSP SST ING. RESIDENTE INSP SST
	PROYECCIÓN DE PARTICULAS CAIDAS DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL DE OBJETOS CHOQUES, GOLPES VERIFICAR QUE LAS PERSONAS TENGA CURSO DE ALTURAS, EPP, INSPECCIÓN DE ARNES Y SLINGAS. INTOXICACIÓN POR MANIPULACIÓN DE PINTURAS	• REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE ARNES Y ESLINGAS. • REVISAR EL ESTADO DE LINEA DE VIDA • RETIRO DE OBSTACULOS • MANTENER ORDENADAS LAS AREAS DE TRABAJO	ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS MANTENER POSTURAS ADECUADAS INSPECCIONAR LAS HTAS	• MANTENER LA COMUNICACIÓN DURANTE LAS TAREAS • IDENTIFICAR RUTAS DE DESPLAZAMIENTO • ORDEN Y ASEO.	ING. RESIDENTE INSP. SST ING RESIDENTE INSP. SST.
	REALIZAR LISTA DE CHEQUEO, TRABAJO EN EQUIPO, DEFINICIÓN DE ROLES		
	ORDEN Y ASEO.		

FIRMA INSPECTOR HSEQ	3/7/2024.
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-35 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 08/08/2019

Empresa: WRussy Ingenieros S.A.S.
Lugar de Trabajo: Colegio I.T.S.I.
Fecha de Inicio: 30-10-2023
Fecha de finalizacion: 05-11-2023
Descripción de la tarea a realizar: COMPACTACIÓN DE TERRENO, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, ARMADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, APLICACION DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA, FUNDIDA DE CONCRETO EN TANQUE DE AGUA.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X	
ENERGIA PELIGROSAS	ELECTRICO	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		
1096212001	ELVIS CARPIO.	Elvis Lm fr
1042211689	ALVEIRO CARPIO	Alveiro
91425553	HECTOR JULIO ESCOBAR	Julio.
1096242479	ANTONIO CARVALLIDO	Antonio. Carvallido.
13565252	ALEXANDER JIMENEZ	ALEX
78323568	ALFONSO VERGARA	Alfonso
1096204338	CARLOS RODRIGUEZ	Carlos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BARRAS, PICAS, PALAS,
Electricos	X.	PULIDORA
Neumaticos	X	CANGURO
Hidraulicos		
Mecanicos	X	MINICARGADOR, VIBROCOMPACTADOR.
Otros		

1096218748	ELKIN REYES →	Elkin Reyes.
13 569 557	SIGILFREDO MENDEZ →	Sigilfredo M.
10 422 14936	BRAYAN COSSIO →	Brayan Cossio
1007775962	KEVIN ORTEGA →	KEVIN ORTEGA.
13 568 501	DOMINGO MORA →	Domingo.
1096253724	JAIR CARPIO →	Jair.
94 265 684	ABELINO MUÑOZ →	Abelino Muñoz
85 726 679	MARIO FONTALVO →	Mario. F
1001.814.868	DEIBI CARPIO →	Deibi Carpio
1050.918.199	JOSE PEDALOZA →	Jose Pedaloza
8'572.227	JUAN PEREZ →	Juan. Perez
12.400.740	MANUEL BANDERA →	Manuel. Bandera.

PLANTAS

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8'00 Mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	INGRESO PUERTA TRASERA COLEGIO I.T.J.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP,
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GUANTES, GAFAS, BOTAS CON PUNTA PROTECCIONES AUDITIVAS.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	22
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, MAQUINARIA, CALTALIN.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
COMPACTACIÓN DEL TERRENO FUNDIDA DE CONCRETO PELIGRO COMÚNES A ACTIVIDADES EXITENTES DEL TRABAJO RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN APLICACIÓN DE PINTURA EN CUBIERTA METALICA.	Politraumatismo, cortadura, lesiones en ojos, cara, brazos piernas, atrapamientos caidas del personal al interior de la excavaciones, vuelco de la maquina atrapamientos. Sobre esfuerzos, movimientos repetitivos, deshidratación golpes de calor, cortaduras, particulas en suspensión, pinchazos, lasceraciones posturas incomodas del trabajo lumbagos, agotamientos Muerte atrapamiento, politraumatismo, daño material, ruido, caidas, fracturas caidas a mismo nivel, caida de objetos caidas del personal al mismo y a distintos nivel de objetos choques y golpes. Verificar al personal que cuente con todos los epp colocar senales de avisos y protección de la zona del trabajo.	* Autocuidado del uso de epp. * Charlas de seguridad * transito de vehiculos y maquinarias. * implementación de señalizaciones * Retiro de obstaculos * Estar atentos al caminar * hidratación constante. * pulidora con mango y guardas * No levantar cargas o materiales superiores a 25 kg * Htas adecuadas a la labor * Realizar el preoperacional de Htas y equipos * Realizar preoperacional de arnes y slinga, grilletes. * Retirar obstaculos del area de desplazamiento * Revisar el estado de cuerdas y lineas de vida. * Utilizar constantemente los Epp mientras realiza la tarea * Mantener la comunicación durante las tareas * Identificar ruta de desplazamiento * Planeacion de las actividades con anticipo.	Ing. Residente. Insp SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp SST Ing. Residente Insp SST.

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-13
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2018

OBJETO:	Construcción y dotación de cocina y comedor del Colegio ITSI		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS	NIT	901109885-1.

NUMERO PERMISO DE TRABAJO			
CIUDAD:	Bga.	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Colegio ITSI.		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	08-11-23		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Aplicacion de pintura en estructura metalica de cubierta.	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI X NO
CONTRATISTA SI x NO	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012	FIRMA
Ronny Reyes	Soldador	✓		✓	
Juan Heron	Armador	✓		✓	
Alexander Eudor	Soldador	✓		✓	

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	X		X		X						
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	X		X		X						
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	X		X		X						
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al día	X		X		X						
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		X		X		X					
Ha comido en las últimas 4 horas	X		X		X						
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	X		X		X						
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	X		X		X						
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		X		X		X					

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	X			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	X			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	X			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	X			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	X			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	X			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			
Control de caida de materiales	X			
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	X			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	X			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio	X	Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas	X	Plataformas	X
Canastilla		Elevador		Extintor	X	Botiquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas		X		OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES

La escalera está sin defectos, está libre de *proyecciones* (claves, tornillos, etc)	N						
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados							
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma							
Hay empalme entre sí de dos o mas escaleras							
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida							
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros							
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.							
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.							
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera.							
Si hay riesgo eléctricos se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico							
Estas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?							

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((28cm)				
Los tablones después de los parales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no sean removidos por algún vehículo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Ruedas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
08-11-2023	7:00 AM	5:00 PM		

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado			
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras			
Entrego el area limpia y libre de residuos de materiales			
Otros:			
NOMBRE Y FIRMA			

COORDINADOR DE SEGURIDAD PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El area queda limpia y sin residuos			
Se han presentado accidentes Y/o incidentes			
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros:			
NOMBRE Y FIRMA			

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO HSE-FOR-13
VERSION 1
FECHA APROBACION: 08/01/2018

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del edegio I.T.S.I.		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Ingeductos	NIT	
NUMERO PERMISO DE TRABAJO			
CIUDAD:	Bga - bja.	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Edegio ITSI		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	30-11-2023		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Montaje e instalacion, soldadura de estructura Metalica		
		ACTIVIDAD RUTINARIA	SI [X] NO [ ]
CONTRATISTA SI [x] NO [ ]	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012	FIRMA
Ramy Reyes	Soldador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Andres Apante	Montador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Edilberto Lerma	Montador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Juan Heras	Armador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Alexander Escobar	Soldador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	X		X		X		X		X		
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	X		X		X		X		X		
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	X		X		X		X		X		
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al día	X		X		X		X		X		
Ingirió licor en las últimas 24 horas ?		X		X		X		X		X	
Ha comido en las últimas 4 horas	X		X		X		X		X		
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	X		X		X		X		X		
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	X		X		X		X		X		
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		X		X		X		X		X	

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	X			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	X			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	X			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	X			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	X			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	X			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			
Control de caida de materiales	X			
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	X			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	X			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio	X	Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas	X	Plataformas	X
Canastilla		Elevador		Eslinga	X	Bolsin		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas			X	OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES

La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	X						
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	X						
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.	X						
Hay empalme entre sí de dos o mas escaleras	X						
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida	X						
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	X						
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.	X						
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	X						
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera	X						
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico		X					
Bilas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?		X					

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas	X			
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada	X			
El área de trabajo está señalizada	X			
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.	X			
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas			X	
Los pasillones están en buen estado			X	
Los tablones esta asegurados entre sí y al andamio			X	
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho (26cm)			X	
Los tablones después de los pasillos tienen el largo indicado (30 cm)			X	
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales	X			
Se asegura que los andamios no sean remolcados por algún vehículo.	X			
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?		X		
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)		X		
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?	X			
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?	X			
		X		

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
30-10-2023	07:00 AM	5:00PM	Sandra Santiago	

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	X		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	X		
Entrego el area limpia y libre de residuos de materiales	X		
Otros	X		
NOMBRE Y FIRMA	Sandra Santiago.		

COORDINADOR DE SEGURIDAD PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El area queda limpia y sin residuos	X		
Se han presentado accidentes Y/o incidentes	X		
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente	X		
Otros	X		
NOMBRE Y FIRMA			

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-103 VERSION 1 FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 03 (DÍA dd) 11 (MES mm) 2023 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 11-11 (DÍA dd / MES mm) 2023 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: RUSSY — N° CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio I.E.D.I. Bud-519. — N° PERSONAS EJECUTORAS: 22.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.E.D.I. Barranca bermeja.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Esmeril, Taladro, Pulidora, Motobomba, Trompo, Pala, Talladro, Tronzadora.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [ ] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿El trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
03-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESNEDY 1098754093
04-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESNEDY 1098754093
07-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESNEDY 1098754093
08-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESNEDY 1098754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: ASE-FOR-185
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2018

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 08 (DÍA (dd)) 11 (MES (mm)) 2023 (AÑO (aa)) — PERMISO VÁLIDO HASTA: 17 - 11 - 2023
EMPRESA EJECUTORA: Ingeducto). — Nº CONTRATO:
ÁREA O LUGAR: Colegio Industrial Boyacá — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 3.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Aplicación de pintura a estructura metálica de cubierta.
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Hidrolavadora, brocha, Rodillo, pistola para pintar, Compresor.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [ ] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	NA
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de existencias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para protegar y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conectores en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, morga, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las cuestas o bermo están habilitadas e inclinadas			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]
   ¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DEBDE - HASTA (para 8 horas)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO C.C.
08-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.570.870	ESARCAN 1098754093
09-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.570.870	ESARCAN 1098754093
10-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.570.870	ESARCAN 1098754093
11-11-2023	7:00 AM - 11:30 AM	1.102.570.870	ESARCAN 1098754093
14-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.570.870	ESARCAN 1098754093
15-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.570.870	ESARCAN 1098754093
16-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.570.870	ESARCAN 1098754093
17-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM		

8 Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
NO El trabajo ha sido terminado
SI El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
SI Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

ESARCAN 1098754093
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
SI El área queda limpia y libre de desechos y materiales
NO Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
NO El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

1.102.570.870
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 16/11/23 5:00 PM

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit 901 189 885 1	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-103 VERSION 1 FECHA APROBACION 08/01/2019

1. Generalidades

FECHA DE INICIO: 14 (DÍA dd) - 11 (MES mm) - 2023 (AÑO aa) — PERMISO VÁLIDO HASTA: 18 - 11 - 2023

EMPRESA EJECUTORA: WRUSSY — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio ITSE Bucaramanga — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Compactación de terreno fundida de concreto en tanque de agua, pintura de estructura Metalica para cubierta, retiro de material de excavación, ingreso de material de relleno.

HERRANIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Hta manuale), retro, volqueta, pulidora, Motobomba, trompo, soldat, taladro,

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI ☐ NO ☐

2. Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	X		X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	X		
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3. Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de camaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4. Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5. Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI ☒ NO ☐
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI ☐ NO ☒
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI ☐ NO ☒
   ¿Cuales? _____

6. Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI ☒ NO ☐

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI ☒ NO ☐

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7. Firmas Emisión y Recalificaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
14-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
15-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
16-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
17-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
18-11-2023	7:00 AM - 11:30 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
20-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada ítem)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- ☐ El trabajo ha sido terminado
- ☐ El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- ☐ Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- ☐ El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- ☐ Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- ☐ El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit 901.109.885	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-165 VERSION 1 FECHA APROBACION 08/01/2018

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 17 (DIA dd) 11 (MES mm) 2023 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 24 (DIA dd) 11 (MES mm) 2023 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: Ingedetec — N° CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio Industrial Buga-bja. — N° PERSONAS EJECUTORAS: 3

ACTIVIDAD A REALIZAR: Aplicación de pintura a estructura Metálica de cubierta.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Htas menores, brocha, rodillo, pistola para pintar, compresor

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [ ] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO D.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO D.C.C.
17-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESPECIAL) 1018794093
18-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	(ESPECIAL) 1018794093
19-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESPECIAL) 1018794093
20-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESPECIAL) 1018794093
21-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESPECIAL) 1018794093
22-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESPECIAL) 1018794093
23-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	(ESPECIAL) 1018794093

8 Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: ASE.FOR-[illegible]
VERSION: 1
FECHA APROBACION: [illegible]/2018

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 22 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año) — PERMISO VALIDO HASTA: 28 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)
EMPRESA EJECUTORA: RUSSY — Nº CONTRATO:
ÁREA O LUGAR: Colegio IISI, Bga-Bga. — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 22
ACTIVIDAD A REALIZAR: Compactación de terreno, aplicación de pintura a estructura metalica.
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	NA
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, mono, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]
¿Cuáles son los controles para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Recibidocones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora/hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
22-11-2023	7:00 AM — 5:00 PM.	1.102.370.870	1098754093
23-11-2023	7:00 AM — 5:00 PM	1.102.370.870.	1098754093
24-11-2023	7:00 AM — 5:00 PM	1.102.370.870	1098754093
25-11-2023	7:00 AM — 12:00 PM.	1.102.370.870	1098754093
27-11-2023	7:00 AM — 5:00 PM.	1.102.370.870	1098754093

8 Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que.
- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit 901.109 885-1

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-103
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 30 - 10 - 2023 (DÍA (dd) / MES (mm) / AÑO (aa))
PERMISO VALIDO HASTA: 07 - 11 - 2023 (DÍA (dd) / MES (mm) / AÑO (aa))
EMPRESA EJECUTORA: Ingeducto
Nº CONTRATO:
ÁREA O LUGAR: Colegio Industrial Bca-519.
Nº PERSONAS EJECUTORAS: 6
ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje e instalación de estructura Metalica y Soldadura
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Htas Manuales, pulidora, Equeo de soldadura, camobaja con grúa, pinzas extensiones

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [ ] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para protegar y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X	/	
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	-		X
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	X		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	X		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	X		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	X		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]
   ¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [X]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [X]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Recibimiento

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
30-10-23	7:00 AM 5:30 PM	1.102.370.870	ESAREN 1098754093
31-10-23	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESAREN 1098754093
01-11-23	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESAREN 1098754093
02-11-23	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESAREN 1098754093
03-11-23	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESAREN 1098754093
04-11-23	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESAREN 1098754093
07-11-23	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESAREN 1098754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
- [NO] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

ESAREN 1098754.093
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
- [SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [NO] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

1.102.370.870
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 07/11/23 5:00 PM.

OBSERVACIONES:

ANEXO 10. INSPECCIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL**	**CODIGO: HSE-FOR-113-24** **VERSION: 1** **FECHA DE APROBACION: 08/01/2019**

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio ITSI
N° CONTRATO	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S.

FECHA:
04-12-2023
07-12-2023.

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO C.	NC	N/A	OBSERVACIONES
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE	Abelino Muñoz
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	
	COPASST	Antonio C.
	FIRMA ASESOR HSEQ	Chris. acq.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio ITSI Bca-bio.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros S.A.S	**NIT:**	901099895-1
Ubicación del botiquin:	CAEPA		
Tipo de botiquin:	Móvil X Fijo	**Señalización:**	Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	√	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	√	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	√	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	√		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	√	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	√		
7	Monogafas (empaque individual)	1	√		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	√		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	√		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	√		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	√		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	√		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: INSP SST	**FECHA DE INSPECCION:** 20-11-2023 al 25-11-2023.	
NOMBRE: Sandra Santiago	CARGO: Insp SST.	FIRMA
COPASST		
INSPECCIONO: ELVIO CARPIO.	**FECHA DE INSPECCION:** 20-11-2023	
NOMBRE:	CARGO: Ayudante.	FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio ITSI		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901109885-1
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	✓		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: INSP SST	**FECHA DE INSPECCION:** 27-11-2023 al 30-11-2023.	
NOMBRE: Sandra Santiago	CARGO: Insp SST	FIRMA
COPASST		
INSPECCIONO: Antonio C.	**FECHA DE INSPECCION:** 27-11-2023.	
NOMBRE: Elvis Cap.	CARGO: Ayudante	FIRMA Elvis Cap.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio JTSI		
N° contrato	0956-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wessy Ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901109885-1
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad minima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	✓		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: Insp SST		**FECHA DE INSPECCION:** 01-12-2023 al 07-12-2023	
NOMBRE: Sandra Santoyo	CARGO: Insp SST		FIRMA
COPASST			
INSPECCIONO: Antonio C.		**FECHA DE INSPECCION:** 01-12-2023	
NOMBRE: Elvis Cayo-	CARGO: Ayudante		FIRMA Elvis Coy.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. de Boyacá.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros	NIT	901109885-1

CANGURO N° 226167 Serial Motor K 2204044 MARCA: Global MEQ. (KAMA)

SEMANA: DEL 01-11-2023 AL 04-11-2023 DEL AÑO 2023.

	NOMBRE DEL OPERADOR	ELKIN REYES		ELKIN REYES		ALEXANDER JIMENEZ.		ALEXANDER JIMENEZ		ALEXANDER JIMENEZ.		ALEXANDER JIMENEZ			
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del Tanque de combustble	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del resorte vibrador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las agarraderas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de extensiónes elèctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acople rotador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del switche de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del acelerador vibro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Elkin Rey	Elkin Rey	Elkin Rey		Elkin Rey		Elkin Rey		Elkin Rey		Elkin Rey			
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR VERSION 1 FECHA DE APROBAC 08/01/2019

CINTAS/CORREAS	Golpes, hundimientos				
	Correctamente				
	Desvilachadas				
	Torsión				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Sigifredo Heredia	oficial	Sigifredo H.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DE ARNÉS, Y ESLINGAS DE SEGURIDAD

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio ITSI
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Russy Ingenieros S.A.S.
NIT:	901109885 1
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12- al 09-12-2023.
AREA/ DEPENDENCIA:	ITSI.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
ARNÉS DE SEGURIDAD

MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-1 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	EPT				
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113.
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
		CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos					
	Abren y cierran Correctamente.					
	Otros					
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas					
	Desgastadas					
	Torsión					
	Rupturas					
	Otros					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elvis cay.	Ayudante	Elvis cay.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio IT-ST
N° CONTRATO:	0756-23.
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Russy Ingenieros S.A.S.
NIT:	901109885-1.
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12-2023 al 09-12-2023.
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio IT&T.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	4835155

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X	X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas		X		
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos					
	Abren y cierran Correctamente.					
	Otros					
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas					
	Desgastadas					
	Torsión					
	Rupturas					
	Otros					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Antonio C.	Ayudante	Antonio C.
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR VERSIÓN 1 FECHA DE APROBAC 08/01/2019

CINTAS/CORREAS	Guantes fundimentos					
	Correctamente					
	Desmachadas					
	Torsion					
	Otros					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Abelino Muñoz	oficial.	Abelino Muñoz

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construccion y dotación de cocina y comedor de colegio ITSI
N° CONTRATO:	0756-23.
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Russy Ingenieros SAS.
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12-2023 al 09-12-2023.
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio ITSI
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	ARmodula.
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X	X		
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD

OBJETO:	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI
Nº CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Russy ingenieros SAS.
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12-2023 al 09-12-2023.
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio ITSI
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
ARNÉS DE SEGURIDAD

MARCA DEL EQUIPO	SAFETY
SERIE DEL EQUIPO	0098981210997.

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	Jose 69				
SERIE DEL EQUIPO	10213.				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y oxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	EPI				
SERIE DEL EQUIPO	4320574.				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros	X			
PARTES METALICAS	Completas		X		
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR VERSION 1 FECHA DE APROBAC 08/01/2019

CINTAS/CORREAS	Golpes, hundimientos				
	Abrasión y cortes				
	Correctamente				
	Otros				
	Desflecnadas				
	Desgastadas				
	Torsión				
	Costuras				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Alvaro Carpio	ayudante	Alvaro .C

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio OET 88
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wessy Ingenieros. S.A.S.
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12-2023 al 09-12-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio ITSI
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
ARNÉS DE SEGURIDAD

MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	443110.

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros				
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIERIA S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO PARA SOLDAR	CODIGO: HSE-FOR-113-35 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 25/11/2021

OBJETO: Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.

N° CONTRATO: 0756-23

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldia.

EMPRESA CONTRATISTA: Ingeductos. NIT:

FECHA INICIO INSPECCIÓN: 30-10-2023 FECHA CULMINACIÓN DE INSPECCION: 04-11-2023 NIT:

IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINA: RESPONSABLE DEL EQUIPO: Romy Reyes.

PERSONA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Sandra Santiago.

MES:

ITEM	CONCEPTO	1 SI	1 NO	1 N/A	2 SI	2 NO	2 N/A	3 SI	3 NO	3 N/A	4 SI	4 NO	4 N/A	5 SI	5 NO	5 N/A	6 SI	6 NO	6 N/A
ESTRUCTURA	1. Carcaza de maquina en buena condición?		✓			✓			✓			✓			✓				
	2. Manilla de traslado en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓				
	3. Cuenta con topes de apoyo base y/o ruedas	✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Limpieza en general y del lugar donde se ubica	✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Otro:																		
SISTEMA ELÉCTRICO	1. Cable alimentador de energia en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Enchufe en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Perilla selector de emparaje en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Interruptor/botón encendido y apagado en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Luz piloto de encendido en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓				
	6. Bornes completos y en buen estado			✓			✓			✓			✓						
	7. Cable de masa/retorno en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓				
	8. Cable de porta electrodo/potencia en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓				
	9. Amperimetro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	10. Funcionamiento del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓					
	11. Electro cambio de función (MIG)			✓		✓			✓			✓			✓				
	12. Otro:																		
ACCESORIOS	1. Porta-electrodos en buen estado y completo	✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Pinza de mas/brida en buen estado y completo		✓			✓			✓			✓			✓				
	3. Otro:																		

FIRMA SUPERVISOR SISO: [signature] FIRMA RESPONSABLE MAQUINA: Romy Reyes.

Observaciones:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO PARA SOLDAR	CODIGO: HSE-FOR-113-35 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 25/11/2021

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I de Boca		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	1	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	INGEDUCTOS ZF	NIT	
FECHA INICIO INSPECCIÓN	07-11-23	FECHA CULMINACIÓN DE INSPECCION	11-11-23
IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINA		RESPONSABLE DEL EQUIPO	
PERSONA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RONNY REYES		

MES

ITEM	CONCEPTO	1			2			3			4			5			6		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ESTRUCTURA	1. Carcaza de maquina en buena condición?	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	2. Manilla de traslado en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	3. Cuenta con topes de apoyo base y/o ruedas	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	4. Limpieza en general y del lugar donde se ubica	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	5. Otro:																		
SISTEMA ELÉCTRICO	1. Cable alimentador de energia en buen estado?	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	2. Enchufe en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	3. Perilla selector de emparaje en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	4. Interruptor/botón encendido y apagado en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	5. Luz piloto de encendido en buena condición	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	6. Bornes completos y en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	7. Cable de masa/retorno en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	8. Cable de porta electrodo/potencia en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	9. Amperimetro en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	10.Funcionamiento del ventilador	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	11. Slectro cambio de función (MIG)				✓			✓			✓				✓		✓		
	12. Otro:																		
ACCESORIOS	1. Porta-electrodos en buen estado y completo	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	2. Pinza de mas/brida en buen estado y completo	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	3. Otro:																		

FIRMA SUPERVISOR SISO:		FIRMA RESPONSABLE MAQUINA	

Observaciones:

2744

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.	
N° contrato	0756-23.	
Entidad Contratante:	Alcaldía.	NIT:
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros S.A.S.	NIT: 901109835-1.
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:
Cargo:	Insp. SST.	FECHA: 30-10-23 – 04-11-23.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	Cocina	20l	Ene-01 2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	Cocina	20l	Ene 01-2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	Cocina	20l	Ene 01-2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Sandra Santiago.	CEDULA: 37712004.
Firma del Responsable:	
Antonio C.	CEDULA: 1096242479.
Firma del COPASST:	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio J.T.S.I de Boa-baja.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia.	NIT:	
Empresa Contratista:	Wessy ingenieros S.A.S.	NIT:	901098885-1
Responsable	Sandra. Santiago.	SEDE:	
Cargo:	Insp SST	FECHA:	07-11-2023. 11-11-2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	CARPA	20lb	Ene 01 2024.	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	CARPA	20lb	Ene 01 2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	CARPA	20lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4	ABC	CARPA	20lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
5	ABC	CARPA	20lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:		CEDULA:	37712004.
Firma del COPASST.	ANTONIO. C.	CEDULA:	1096242479.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor I.T.S.I de Bca-bja.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldía.	NIT:	
Empresa Contratista:	Russy Ingenieros SAS	NIT:	901109885-1
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:	
Cargo:	Insp SST	FECHA:	14-11-2023 al 18-11-2023.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	CALPA	2016	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	CALPA	2016	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	CALPA	2016	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:		CEDULA:	37712004
Firma del COPASST.	Antonio C.	CEDULA:	1096242479.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor del ITSI de Bca-bjo.	
N° contrato	0756-23	
Entidad Contratante:	Alcaldia.	NIT:
Empresa Contratista:	Wessy Ingenieros S.A.S.	NIT: 901109895_1
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:
Cargo:	Insp SST	FECHA: 27-11-2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO 02-12-2023.

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	CARPA	20lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	CARPA	20 lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	CARP	20lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4	ABC	CARPA	20lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
5	ABC	CARPA	20 lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
6	ABC	CARPA	20 lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:	CEDULA: 37712004.
Firma del COPASST: ANTONIO C.	CEDULA: 1096242479.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotación de cocina y comedor del ITSI de Buga		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Russy Ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901098835-1
Responsable	Sandra Santiago.	**SEDE:**	
Cargo:	Insp SST	**FECHA:**	04-12-2023 al 09-12-2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	CALPA	20 lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	CALPA	20 lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B.	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:		CEDULA:	37712004-1
Firma del COPASST.	Luis Camp.	CEDULA:	1096 2200 1

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	CODIGO: HSE-FOR-113-42 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/02/2022

Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. de Bca-bja.
0756-23
(Russy Ingenieros. S.A.S).

30-10-2023 / 04-11-2023

No.	ITEM	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Mangueras sin abolladuras ni roptura	✓		✓		✓									
	Mangueras con guaya anti latigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	✓		✓		✓									
	Conexión de la manguera a la valvula de aire	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Palanca de aceleracion	✓		✓		✓									
	Punta ropedora en buen estado	✓		✓		✓									
	Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓									
	Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓									
	Proteccion auditiva del operador (copa e insercción)	✓		✓		✓									
	Enchufe électrico en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de conexiones eléctricas (cable,extensiones,toma)	✓		✓		✓									
	Guarda en buen estado	✓		✓		✓									
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	✓		✓		✓									
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	✓		✓		✓									
	Equipo sin daño estructrural	✓		✓		✓									
	Buenas condiciones de limpieza	✓		✓		✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	ALEX		ALEX		ALEX									
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CODIGO: HSE-FOR-113-33
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I Bucarica.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros	NIT	901109885-1

ANDAMIO N° OPERADOR

MES 30-10-2023 - 04-11-2023. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Seguro de volteo	✓		✓		✓		✓	
	Protector del engrane de voleto	✓		✓		✓		✓	
	Volante	✓		✓		✓		✓	
	Cadena de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Llantas	✓		✓		✓		✓	
	Bloques de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Carcarza	✓		✓		✓		✓	
	Interruptor de encedido y apagado	✓		✓		✓		✓	
	Tapon de llenado de combustible	✓		✓		✓		✓	
	Olla mezcladora y aspas de metal	✓		✓		✓		✓	
	Instalacion electrica	✓		✓		✓		✓	
	Poleas	✓		✓		✓		✓	
	engrase general	✓		✓		✓		✓	
	Pintura	✓		✓		✓		✓	
	Aseo general	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Elkin Reyes		Elkin R.		Elkin Reyes			
	FIRMA RESIDENTE HSEQ								
	COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901109885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CODIGO: HSE-FOR-113-33
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio JTSI		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

ANDAMIO N° OPERADOR Alveiro Lopez

MES 02-12- al 05-DIC 2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Seguro de volteo	✓		✓					
	Protector del engrane de voleto	✓		✓					
	Volante	✓		✓					
	Cadena de seguridad	✓		✓					
	Llantas	✓		✓					
	Bloques de seguridad	✓		✓					
	Carcarza	✓		✓					
	Interruptor de encedido y apagado	✓		✓					
	Tapon de llenado de combustible	✓		✓					
	Olla mezcladora y aspas de metal	✓		✓					
	Instalacion electrica	✓		✓					
	Poleas	✓		✓					
	engrase general	✓		✓					
	Pintura	✓		✓					
	Aseo general	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	ALVEIRO		ALVEIRO					
	FIRMA RESIDENTE HSEQ								
	COPASST	Antonio		Antonio					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RANA COMPACTADORA	CODIGO: HSE-FOR-113-75
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 16/06/2023

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI de Buga.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

RANA COMPACTADORA N° EF 2019 - 04672. MARCA: —

SEMANA: DEL 21 NOV AL 25. NOV DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL OPERADOR

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado de los elementos del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mangueras de combustible y de agua			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la empuñadora			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar sistemas de mando			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado sistemas de accionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la estructura: soldadura, tornillos, uniones, pintura			✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento amortiguadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del pison compactador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Guardacorreas			✓		✓		✓		✓		✓			
	El equipo no presenta fugas			✓		✓		✓		✓		✓			
	El funcionamiento en general del equipo es sin ruidos anormales y encendido perfecto			✓		✓		✓		✓		✓			
	La base del equipo esta sin ropturas, ni perforaciones, bien asegurada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Los puntos de apoyo estan bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficie			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuenta con yoyo y este esta bien enrrollado, limpio para alar sin dificultad			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			ALEX		ALEX									
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor de Colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingeniería. S.A.S.	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Carlos Rodriguez.

MES 01-11-2023 / 04-11-2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Carlos.		Carlos		Carlos		Carlos	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	Alejandro		Alejandro		Alejandro		Alejandro	
	COPASST	Edwin Cano		Edwin Cano		Edwin Cano		Edwin Cano.	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR

MES 7-11-2023 — 11-11-2023. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Domingo H.		Julio.		Sigifredo		Deib. C.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ							Antonio.	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotacion de cocina y comedor del Colegio I.T.S.I de Buga.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Antonio. C.

MES 07-11 2023 / 11 11-2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓			
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓			
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓			
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓			
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓			
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓			
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓			
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓			
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓			
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓			
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓			
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	MEX		ANTONIO C.		Antonio			
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio.							
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR

MES 20-11-2023 — 25-11-2023. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Domingo H.		Julio.		Sihail Fredo		Deib. C.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ							Antonio.	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del Colegio ITSI de Bcabla.		
N° CONTRATO	0756 – 23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Hector Julio Escobar

MES 27 NOV al 30 NOV 2023 TAMAÑO: (G) P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓							
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓							
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓							
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓							
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓							
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓							
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓							
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓							
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓							
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓							
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓							
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Julio.							
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]							
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ	Antonio.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITST		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109335-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Elkin Reyes.

MES 27- NOV- al 30 NOV 2023 TAMAÑO: (G) P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Elkin Rey		Elkin Rey		Elkin Rey		Elkin R.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio		Elvis Cap		Elvis Cap.		Antonio	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio ITSI		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy ingenieros	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Jose penaloza.

MES 01-12-al 07-12-2023. TAMAÑO: (G) P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓					
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓					
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓					
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓					
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓					
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓					
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓					
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓					
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓					
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓					
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓					
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Jose peñaloza		Jose peñaloza					
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio		Antonio C.					
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I de Boca-99		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia -	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS.	NIT	901098885-1.

PULIDORA No. OPERADOR ALEX.

MES 01-11-2023 / 04-11-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	ALEX		ALEX		ALEX		ALEX	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST			ANTONIO					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del Colegio F.T.D.I.		
Nº CONTRATO	0756 – 23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros SAS.	NIT	901109885-1.

PULIDORA No. OPERADOR Alexander Jimenez.

MES 07-11-2023. / 11-11-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓				✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	ALEX		ALEX		ALEX		ALEX	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Antonio		Antonio		Antonio		Antonio	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotacion de cocina y comedor de I.T.S.I		
N° CONTRATO	0786-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109385-1.

PULIDORA No. OPERADOR Elkin Reyes.

MES 19-11-2023. / 18-11-2023. TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓					
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓					
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓					
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓					
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓					
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓					
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓					
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓					
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓					
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓					
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓					
	Escobillas funcionando	✓		✓					
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓					
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓					
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]					
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]					
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	antonio		antonio					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotacion de cocina y comedor de ITSL. Buenaventura.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros SAS	NIT	901109395-1.

PULIDORA No. OPERADOR ALEXANDER JIMENEZ.

MES NOV. 20-2023 al 25 NOV 2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	ALEX		ALEX		ALVEIRO		ALVEIRO	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	ANTONIO		ANTONIO		ANTONIO		ANTONIO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI Sec-39.		
N° CONTRATO	0953_23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS	NIT	901109885_1

PULIDORA No. OPERADOR Antonio Corvallido.

MES NOV 27 al 30 NOV 2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓							
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓							
	Estado del mango	✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓							
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓							
	Carcaza de protección del disco instalada	✓							
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓							
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓							
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓							
	Cuadro eléctrico protegido	✓							
	Se verifica guarda de seguridad	✓							
	Estado general de la guia y la guarda	✓							
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓							
	Contratuerca asegurada al eje	✓							
	Escobillas funcionando	✓							
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓							
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓							
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Antonio							
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

4020

ANEXO 11. ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-45 VERIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019


FECHA: 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2023


UBICACIÓN: COLEGIO INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes del 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2023 no se presentaron accidentes laborales.


EMPRESA	IDENTIFICACION	Accidentes personales según gravedad				Nº de accidentes personales	Lista de accidentes con daños personales a maquinarias/equipos	Nº de accidentes con daño material	Lista de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Lista de accidentes con daño ambiental	Accidentes a terceros según gravedad				Nº de accidentes a terceros	Lista de accidentes con daños personales a terceros	Días perdidos labores en el mes	Horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Índices norma colombiana			Índices norma colombiana	
		Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)							Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Índice de Frecuencia	Índice de Severidad	Índice de Accidentabilidad	Índice de Accidentabilidad	Índice de Severidad
1 WILSBY INGENIEROS SAS	901.159.455-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
2		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$ 0,00	0	0	0	0,0	0,0
3		0	0	0	0																			0,0	0,0

Consolidado General	EMPRESA	Nº de colaboradores	Tipo de accidentes				Total de accidentes personales	Total de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Total de accidentes con daño ambiental	Tipo de accidentes				Total de accidentes a terceros	Total de días perdidos	Total de horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Índices colombianos			Índices colombianos	
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)					Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)					Índice de Frecuencia	Índice de Severidad	Índice de Accidentabilidad	Índice de Accidentabilidad	Índice de Severidad
EMPRESA	WILSBY INGENIEROS SAS	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0,00	0,0	0	0	0,0	0,0
Total		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0,0



























Fecha Elaboro:	Revisa y Aprobo:	VoBo:
Karen Lisseth Salamanca Rojas 1.057.588.784 Residente HSEQ	Karen Lisseth Salamanca Rojas 1.057.588.784 Directora HSEQ	Wilver Franciny Russy Ladino 88.212.389 Docente General

Powered by CamScanner

ANEXO 12. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 14/11/2023	HORA: 9:00 AM	LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA	ACTA NO. 09

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 9- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Primeros Auxilios en Envenenamientos
2. Inhalación de Veneno
3. Venenos en la Piel

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. PRIMEROS AUXILIOS EN ENVENENAMIENTOS

El propósito de esta charla es dar información de primeros auxilios en caso de ingestión e inhalación de venenos y presencia de veneno en la piel y en los ojos. Sus esfuerzos de prevención de envenenamiento deben incluir la preparación para el tratamiento de primeros auxilios en envenenamientos accidentales.

2. INHALACIÓN DE VENENO

- Traslade inmediatamente a la víctima desde la fuente del veneno, hacia un área con aire fresco.
- Afloje la ropa de la víctima y permita la circulación de aire.
- Si la víctima no está respirando, administre respiración artificial inmediatamente. No pare hasta que la víctima esté respirando bien, o llegue ayuda.
- Llame a un centro médico o, a un doctor o a una sala de emergencia, para más instrucciones.
- Cuidado: Si usted intenta rescatar a una persona del humo, o de vapores de gases o productos químicos, tenga las siguientes precauciones:
- Si está solo, busque ayuda antes de intentar rescatar a la víctima.
- No encienda fósforos, interruptores o produzca llamas o chispas, en presencia de gas o vapores

3. VENENOS EN LA PIEL

- Retire la ropa contaminada, incluyendo zapatos y calcetines. Retire también cualquier joya, reloj y anillo.
- Lave inmediatamente el área afectada con buenas cantidades de agua fría.
- Cubra el área afectada con ropa limpia y holgada.
- Llame a un centro de control de envenenamiento, a un doctor o sala de emergencia, para recibir más instrucciones. Llame incluso si el área afectada no es grande y no está causando a la víctima dolor alguno.
- No aplique ungüentos, a menos que le sea indicado por personal médico.

CONCLUSIONES

- Muchos envenenamientos accidentales no requieren ningún tratamiento o el uso de agua o leche es suficiente. El agua azucarada o la ipecacuana se utilizan en menos del 20% de los casos de envenenamiento accidental. Mantenga el número telefónico del centro de control de envenenamientos a la mano. Analice la ruta más corta al hospital y permanezca con el paciente hasta que salga de peligro.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre los primeros auxilios en envenenamientos

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C.
ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carp.

ANEXO 14. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Entrega elementos de proteccion personal
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Figurado de acero
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue y retiro de material sobrante de reconformacion
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue y retiro de material sobrante de reconformacion
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue y retiro de material sobrante de reconformacion
Fecha	08 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Mezcaldo de concreto con mezcladora
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Amarre de acero
Fecha	09 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Dscargue de material
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Dscargue de material
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Amarre de acero
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Instalacion de extructura metalica
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
	16 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	fundida tanque almacenamiento de agua concreto 4000 psi
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	fundida tanque almacenamiento de agua concreto 4000 psi
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de concreto con mezcladora
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de concreto con mezcladora
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Traslado de material de excavacion
Fecha	20 de noviembre de 2023



	Traslado de material de excavacion
	20 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	20 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Inspeccion herramientas manuales
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	21 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Nivelacion de contrapiso
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	23 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	27 de noviembre de 2023

Descripción	
Fecha	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Encofrado de tanque con formaleta metalica
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Encofrado de tanque con formaleta metalica
Fecha	28 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Encofrado de tanque con formaleta metalica
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	29 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Anclajes de columnetas
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de cemento manual
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de cemento con mezcladora
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de viguetas
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	01 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Pausas activas
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	05 de diciembre de 2023

ANEXO 15. ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	YERSON Martinez carrasquilla
CARGO	Salador
FECHA	20-11-2023
LUGARA DE RESIDENCIA	Barrio las AMERICAS
INGRESOS	
ESTRATO	5
JORNADA LABORAL	5 AM A 7 PM

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte _____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

a. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?		X	
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?		X	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?		X	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?	X		
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	X		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?			
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?			
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?		X	
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?		X	
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?		NO	
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		NO	
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		NO	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		NO	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		NO	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?		NO	
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?		NO	
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?		NO	
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		NO	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada		NO	
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?		NO	
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?		NO	
Considera que su trabajo es variado?		NO	

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	1		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	1		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	1		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?	1		
La empresa cuenta con agua potable?	1		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	1		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

ANEXO 16. PAZ Y SALVO

25 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ LÓPEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.096.204.338 de Barrancabermeja** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 25 días del mes de noviembre del 2023.

INGENIERIA

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
CC. 1.096.204.338 de Barrancabermeja.

CLL 8F No. 79-94/ Oficina 411 15 13 Móvil 313 860 0819 / e-mail: contacto@wrussyingenieros.com

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 78.323.568 de Buenavista.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**ALFONSO MANUEL VERGARA**
C.C. 80.212.380 Bta.	**CC. 78.323.568 de Buenavista**

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER** identificado con cédula de ciudadanía **No. 8.572.227 de Ponedera.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER
CC. 8.572.227 de Ponedera

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 12.400.740 el Banco.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

Manuel Bandera
12400740

MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ
CC. 12.400.740 el Banco

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 8.572.679 de Ponedera.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

MARIO FONTALVO
cc8572679

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ
C.C. 8.572.679 de Ponedera.

ANEXO 17. EXAMÉN DE EGRESO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80.212.380-5

Bogotá D.C., 25 de Noviembre de 2023

Señor:
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ LÓPEZ
CC. 1.096.204.338 de Barrancabermeja

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
CC. 1.096.204.338 de
Barrancabermeja.

C.C. - ARCHIVO

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA
CC. 78.323.568 de Buenavista

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**ALFONSO MANUEL VERGARA**
C.C. 80.212.380 Bta	**CC. 78.323.568 de Buenavista**

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER
CC. 8.572.227 de Ponedera

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER
CC. 8.572.227 de Ponedera

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ
CC. 12.400.740 el Banco

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

Manuel Bandera
12400740

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ**
C.C. 80.212.380 Bta	**CC. 12.400.740 el Banco**

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ
CC. 8.572.679 de Ponedera

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	MARIO FONTALVO cc8572679
C.C. 80.212.380 Bta.	**MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ**
	CC. 8.572.679 de Ponedera

C.C. – ARCHIVO

5.11. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA


INFORME AMBIENTAL 9

PERIODO: 06 NOVIEMBRE - 05 DICIEMBRE 2023

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA


RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5
3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 6
4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 6
4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 7
4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA 7
4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 7
4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 7
4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 8
4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES 9
4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 9
4.9. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS 9
5. COMPONENTE SOCIAL 9
5.1. ACTAS DE REUNIÓN 9
5.2. INFORME SOCIAL 9
6. CONCLUSIONES 9

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento 6
Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD 8

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de de 2023 se ejecutaron actividades que requerian permisos y/o licencias ambientales.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se realizó señalizacion preventiva e informativa, ademas se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento

Punto ecológico	Punto ecológico
	
Punto ecologico	Retiro de escombros
	
Retiro de escombros	Fundida




4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se realizaron retiros de escombro, de lo cual se presenta en el **ANEXO 1**.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{Vol.escombros\ dispuestos\ en\ escombrera\ m3}{Vol.\ \ escombros\ generados\ m3}(mes) * 100$
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{105}{105} * 100 = 100\%$

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD

Mes	Material de excavación (m^3)	Demolición (m^3)	Cantidad Total (m^3)
MARZO-ABRIL	0	68	68
ABRIL-MAYO	0	224	224
MAYO-JUNIO	0	248	248
JUNIO-JULIO	0	64	64
JULIO-AGOSTO	0	56	56
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	16	16
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0	416	416
OCTUBRE-NOVIEMBRE	0	0	0
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	0	105	105
TOTAL	**0**	**1197**	**1197**



4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023 no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.\ quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES

Para el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se generaron residuos solidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecologicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recoleccion la realizó la empresa de servicios publicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023 no se realizaron actividades con referencia a este programa. Se adjunta el certificado del manejo de los residuos liquidos de los baños **ANEXO 2.**

4.9. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se realizaron actividades con referencia a este programa. **ANEXO 3.**

5. COMPONENTE SOCIAL

A continuación se describen las actividades de la gestion social que se realizó en el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023.

5.1. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se realizaron reuniones de socializacion con la comunidad sobre el inicio del proyecto la cual se encuentra la evidencia en el **ANEXO 4**.

5.2. INFORME SOCIAL

Se realiza informe mensual social, el cual se encuentra en el **ANEXO 5**.

6. CONCLUSIONES

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de noviembre al 05 diciembre de 2023.**

- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.

- Todas las áreas intervenida se dejaron con su respectivo orden y aseo.

ANEXO 1. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/g.	DIA 08	MES 11	AÑO 2023	N° 5931

PIN DE OBRA

PLACA UAO 483	PROPIETARIO Jus palomino

CONCEPTO Retiro de escombros.

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-b/g.	DIA 08	MES 11	AÑO 2023	N° 5932

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo Machado.

CONCEPTO Retiro de escombro

METROS DE ESCOMBROS

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-b/g.	DIA 08	MES 11	AÑO 2023	N° 5933

PIN DE OBRA

PLACA IOE 318.	PROPIETARIO Eduardo Giron.

CONCEPTO Retiro de escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-b/g	DIA 11	MES 11	AÑO 2023	N° 5937

PIN DE OBRA

PLACA JNJ 606	PROPIETARIO Edwin Rivera.

CONCEPTO Retiro de Escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo.	DIA 10	MES 11.	AÑO 2023	N° 5934

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785.	PROPIETARIO Leonardo Machado.

CONCEPTO Retiro de Material de excavación

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo	DIA 10	MES 11.	AÑO 2023	N° 5935

PIN DE OBRA

PLACA IOE 318	PROPIETARIO Eduardo Gmz

CONCEPTO Retiro Material de excavación

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°

PIN DE OBRA

PLACA	PROPIETARIO

CONCEPTO

METROS DE ESCOMBROS

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo.	DIA 11	MES 11	AÑO 2023	N° 5936.

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo Machado.

CONCEPTO Retiro de escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

ANEXO 2. CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/12/02) - Fecha Servidor: (2023/12/02)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 08:24:00

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.06410877, -73.85054036

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/12/02) - Fecha Servidor: (2023/12/02)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 08:23:20

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.0641107, -73.85053468

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/12/04) - Fecha Servidor: (2023/12/04)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMION NPR TAR685	TAR685

Operadores

Conductor	
Denilson Carcamo Garcia	
1104126326	

Resumen

Hora: 12:30:55

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06410427, -73.85058149

Servicio realizado

Ok

clickidea

ANEXO 3. REGISTRO DE MATERIALES

RUSSY INGENIEROS S.A.S	REGISTRO DE MATERIALES	CODIGO: HSE-FOR-94 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
28-10-23	UAD 483	Recebo	8m³	Luis Palomino	Si.	ESARON
26-10-23	UAD 483	Arena	7m³	Luis Palomino	Si.	ESARON
30-10-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron.	Si.	ESARON
02-11-23	UAD 483	Recebo	16m³	Luis Palomino	Si.	ESARON
03-11-23	IDE 318	Recebo	32 m³	Eduardo Giron	Si.	ESARON
03-11-23	UAD 488	Recebo	32 m³	Luis Palomino	Si.	ESARON
09-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron.	Si	ESARON
09-11-23	UAD 483	Recebo	8 m³	Luis Palomino	Si.	ESARON
09-11-23	IDE 318	Recebo	8m³.	Eduardo Giron	Si.	ESARON
10-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado.	Si	ESARON
10-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si.	ESARON
10-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
10-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si.	ESARON
10-11-23	INJ606	Arena	7m³	Edwin Rivera	Si.	ESARON
10-11-23	IND469	Piedra	7m³	Carlos Cortes	Si.	ESARON
10-11-23	IND469	Grava	7m³	Carlos Cortes	Si.	ESARON
10-11-23	EJK785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
10-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron.	Si.	ESARON
14-11-23	WHE012	Piedra	7m³	Alberto Muralla.	Si	ESARON
14-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
14-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	"	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	"	Si.	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	"	Si.	ESARON

Firma Inspector HSEQ

ESARON

Firma Residente de obra

RUSSY INGENIEROS S A S	REGISTRO DE MATERIALES	CODIGO: HSE-FOR-94 VERSION: 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado.	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Edwardo Giron	Si.	ESARON
16-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
16-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si	ESARON
16-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
16-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Edwardo Giron	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si	ESARON
17-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera.	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	FCG848	Recebo.	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON

Firma Inspector HSEQ

Firma Residente de obra

RUSSY INGENIEROS S.A.S	PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES	CODIGO	HSE-FOR-119
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACION	8/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
28-11-23	IDC 318	Arena	$7m^3$	Eduardo Giron	CESAR ONO	Si	CESAR ONO
29-11-23	BXL 981	Tablas	70und	Wilson Geney	CESAR ONO	Si	CESAR ONO

Firma Inspector HSEQ

Firma Residente de obra

ANEXO 4. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 01/12/2023	HORA: 8:00 AM.	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney, Heyne Rancerd, Oscar Rodriguez, Ariel Gonzalez

TEMAS DE DISCUSIÓN

Ajustes realizados al Proyecto
Socialización con secretario de educación sobre los ajustes que se realizarian.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Se plantea por Parte de supervisión dalle uso a la placa del comedor, puesto q-e el proyecto no plantea uso para esta

2. El contrato ha tenido algunas deficiencias que han generado que al contratista se le genere un adicional, la actividad de mesas y sillas que tienen un valor de 600 millones de pesos, Se le plantea a secretario de educación y Rector del Industrial sobre el

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Cambio de diseño en mesas y sillas, por parte del rector del I.T.S.I recomienda no cambiar el diseño original por seguridad de los estudiantes.

- Por parte de la contratista aún se encuentra verificando los adicionales del Proyecto que generan costos adicionales
- Se plantea darle uso a la placa con paneles solares.
- Porcentaje de avance = 40%
- Se tiene pendiente revisar con interventoría el mobiliario del proyecto, realización de la dotación de la cocina, presupuesto para las mesas y sillas del Comedor
- Secretaría de educación indaga sobre que Porcentaje se entregara a Fecha de 31 de Diciembre 2023
- Realizar inducción al nuevo rector del I.T.S.I. del Proyecto.

Actividades pendientes.

Placa que quedara con piso pulido.

- En la parte electrica se verifico que el contador si puede con la carga del proyecto

Conclusión.

Por parte de la contratista queda pendiente pasar cuanto sera el adicional del proyecto, puesto que a la Fecha no han pasado el adicional,

Powered by CamScanner

Se realiza recorrido en obra en compañía del secretario de educación, rector Anel y el nuevo rector elegido
Interventoría y contratista.

Porcentaje programado = 34.39%.
Porcentaje ejecutado = 39.79%.
Personal en obra
Ayudantes = 12
Oficiales = 2
Ing. residente = 1.
SST = 1
Social = 1
vigilante = 1
Actividades realizadas
Instalación en mampostería
Fundición placa contrapiso, cuarto de bombas, aseo, instalación de redes hidrosanitarias.
Act. por ejecutar.
- continuación de la mampostería
- Friso de muros
- Fundida de placa
- Los cortes no quedan realizados a finalizar diciembre de 2023, quedaría programada para realizar en el 2024.
- Acabados y mobiliario Programado para el 2024
- se plantea por contratista dejar cubierta y contrapiso en el 2023.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ABEL GONZALEZ	COORDINADOR	
OSCAR BERNEZ	RECTOR	
ALEJANDRO ENRIQUEZ	SUPERVISOR	
HEYNER MANCERA R	SEC EDUCACION	
Wilson Raquel Perez C.	Interventoria	
Laura Monroy E	Apoyo Alcaldia	
Andrés Garzón M.	Interventoría	
Cesar O. Narvaez	Ing. Residente RUSSY	
Yesenia Afanador	Profesional Social	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 02-11-2023 **HORA:** 11:00 AM **LUGAR:** I.T.S. I **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaría de infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Cesar Narváez, Andrés Camilo Garzón, Wilson Geney, Alejandro Enríquez, Ibeth Illeras

TEMAS DE DISCUSIÓN

Programado vs Ejecutado
Personal en obra
Actividades

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

- Programado 27.02%.
- Ejecutado 36.91%.

Personal de obra:

1 maestro
2 Oficiales
16 ayudantes
2 Soldadores
2 Armadores

- Actividades

Relleno y Compactación
Figurado y armado de acero de refuerzo tanque agua potable.
Soldado de la placa base del tanque de agua potable

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Ajuste de Pernos y Soldadura de estructura metalica.

- Reunion con el nuevo vector para aclarar y definir el tema de la placa.
- Revisar junto con secretaria de educacion el cambio de mesas por otras que tengan una mayor movilidad.
- Se realiza el empalme con la ing. Ivana milena encargada de llevar el seguimiento por parte del despacho de la alcaldia distrital, en donde se pone en conocimiento las actividades realizadas y las realizar.
-



Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE FOR 01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Camilo Garzón	Interventoría	
Laura Milena Manrique	Apoyo Seguimiento.	
Alejandro Enriquez	Supervisor	
César Narváez	Ing. Residente WRUSSY	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 13/11/2023	HORA: 10:00 AM.	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Reunion semanal para tratar avances, imprevistos, actividades realizadas en la semana y actividades pendientes por realizar.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Porcentaje Programado: 32.11%.

Porcentaje Ejecutado: 38.32%.

Personal en obra
- Ing. Resid = 1
- Insp. SST = 1
- Ayudantes = 16
- Oficiales = 2.
- Vigilante = 1
- Profesional Social: 1
- Maestro = 1

Personal en estructura
- Soldadores = 2
- Armador = 1.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Actividades realizadas
- Instalación de Redes Hidrosanitarias
- Compactación con material de recebo
- Pintura y acabo final de estructura metalica 2 manos de pintura, anticorrosivo
- Instalación de Redes Hidrosanitarias

Actividades Proximas
- Fundida placa contrapiso area cocina, cuarto de bombas y cuarto de aseo, locales Placa de 10 cm.
- Pintura de estructura metalica
- Compactación con material de recebo Para area contrapiso area comedor.
- Instalación de muros en mamposteria.
- Instalación muros tanque de almacenamiento de agua
- Instalación de muros en mamposteria area cocina, cuarto de bombas y aseo

Pendiente
- Radicación del adicional, esta en revisión

- Reunion con arquitecto Heiner para contemplar actividades pendientes
- Revisar Ventilaciones, teniendo en cuenta que la placa del comedor por consiguiente las redes sanitarias llegan hasta el area de cocina.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Cesar Narvaez	Ing. Residente WRUSSY	
Andrés C. Garzón	Interventoría.	
Wilson Rafael Ponoy U.	Interventoria	
Laura Milena Mauro E	Apoyo Alcaldia	
Yesenia Alvarez M.	Profesional social	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 14/11/2023	HORA: 10:00 AM	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO. 30

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Seguimiento a los avances y Percances presentados.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Actividades Programada: 30.09%.
" Ejecutada: 39.80%.

Personal en obra
Ayudantes: 16
Oficiales: 2
Oficiales
Inspector SST: 1
Ing. Residente: 1
Prof. Social: 1

Personal en estructura.
Soldadores = 2
Montadores = 1

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

La semana del al 11 de Noviembre no se realizo comite semanal, Sin embargo por parte de Supervisión se recibio visita por la profesional Laura moreno quien realizo recorrido en obra.

Avances y actividades de la Semana

- Reconformacion, Relleno y compactación
- Retiros de agua
- Pintura Estructura metalica
- Fundida de placa base
- Se Presenta retrasos en obra Por fuertes lluvias Presentadas el mes de Noviembre.

Actividades a realizar
Instalación de Redes Hidrosanitarias y Electricas).

El día 24 de Noviembre se tiene programada Placa

- 14 de Noviembre actividad prevista fundida placa para el tanque.
- Pendiente).
Confirmación acta parcial # 2.
- Se realiza recorrido en Obra.

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Campuzano	M. Supervisor	
Adriana Bustos.	Comunicadora Social P.	
Laura Milena Moreno E.	Apoyo Seguimiento	
Andrés Camilo Garzón	Interventoría.	
Wilson Raquel Quevy U.	Interventoria	
César O. Narváez	Ing. Residente WRUSSY	
Yesenia Alcaire 2H.	Profesional Social WRUSSY	

Powered by CamScanner

ANEXO 5. INFORME SOCIAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME SOCIAL

Objeto: Construcción y Dotación del comedor y cocina del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito de Barrancabermeja.	
Actividades ejecutadas en el periodo: 06 de octubre de 2023 a 05 de noviembre de 2023	No. Contrato: 0756-23

Actividades Ejecutadas

- **Actas de entorno y de vecindad:**

Actividad ejecutada durante el primer mes de ejecución de la obra.

- **Accesibilidad a viviendas y establecimientos**

La zona por intervenir en un diámetro de 30 metros no contempla alrededor con casas y/o establecimientos que puedan ser afectados por el proyecto.

- **Caracterización social**

Actividad ejecutada durante el primer y segundo mes de ejecución del proyecto.

- **Punto de atención a la comunidad.**

El punto de atención se encuentra ubicado en las adecuaciones del proyecto.

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes)

Solicitudes presentadas de manera informal.

En el periodo entre el 6 de noviembre al 5 de diciembre no se presentaron solicitudes por parte de la comunidad del Instituto Tecnico Superior Industrial.

Reuniones.

- Se realizo reuniones de seguimiento semanal, donde se cuenta con la compañía de supervisión Alejandro Enrique y Laura Mora, quienes realizan recomendaciones al contratista indicándole sobre los tiempos de avance y las actividades desarrolladas estén de acuerdo con las actividades programadas con las ejecutadas. Se reciben apreciaciones
- Se realizo convocatoria para realizar reunión de socialización con las partes interesadas del colegio Industrial, pero no se recibió respuesta alguna de las partes.

Anexos Fotográficos.

	
Reunión de comité	Reunión de Comité
	
Reunión de Comité	Recorrido en obra

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Clasificacion de Residuos
Fecha	20 de Noviembre de 2023



Descripción	Retiro material de excavacion
Fecha	20 de Noviembre de 2023



Descripción	Retiro material de excavacion
Fecha	20 de Noviembre de 2023



Descripción	Retiro material de excavacion
Fecha	20 de Noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Clasificacion de Residuos
Fecha	21 de Noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Lavado y desinfeccion de baños
Fecha	02 de Diciembre de 2023



Descripción	Lavado y desinfeccion de baños
Fecha	02 de Diciembre de 2023

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PMT

Para el proyecto en particular que tiene acceso sobre la carrera 31 entre calle 55A y Diagonal 49, tenemos entrada y salida controlada de volquetas, camiones de concreto tipo Mixer y bombas de concreto. A dicho tráfico se le hace seguimiento con un auxiliar vial de tránsito (paletero) con su respectiva dotación y elementos para dirigir y detener el tráfico y peatones.

Demarcación de pasos peatonales con la respectiva señalización y cierre parcial de la vía cuando se hizo el ingreso de la estructura metálica a la obra, la cual llego transportada en una cama baja.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO




PELIGRO
CARGA LARGA,
ANCHA Y
EXTRADIMENSIONADA







"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PMT									12
			ACTA PARCIAL #1		ACTA PARCIAL #3		ACOMULADO		
ITEM	PROGRAMA	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS)								
1	PALETAS PARE Y SGA 45 CM	1	1	$ 15.128,00	-	$ -	1	$ 15.128,00	
2	DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS H=1,30)	5	5	$ 175.000,00	-	$ -	5	$ 175.000,00	
3	CINTA PLASTICA PELIGRO NO PASE	2	1	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00	2	$ 40.000,00	
4	CHALECOS REFLECTIVOS	2	1	$ 15.000,00	1	$ 15.000,00	2	$ 30.000,00	
5	PITOS PARA AUXILIARES DE TRANSITO	4	3	$ 6.000,00	1	$ 2.000,00	4	$ 8.000,00	
6	IMPRESIÓN DE PLANOS PMT	2	1	$ 10.000,00	1	$ 10.000,00	2	$ 20.000,00	
7	AUXILIAR VIAL DE TRANSITO (PALETERO)	12	6	$ 7.800.000,00	3	$ 3.900.000,00	9	$ 11.700.000,00	
8	PAGO RESOLUCIÓN PMT TRANSITO Y TRANSPORTE	1	1	$ 2.347.102,00	0	$ -	1	$ 2.347.102,00	
Subtotal Desarrollo de Actividades PMT				$ 10.388.230,00		$ 3.947.000,00		$ 14.335.230,00	
TOTAL PRESUPUESTO - PMT									
			TOTAL A COBRAR ACTA #1	**$ 10.388.230,00**	**TOTAL A COBRAR ACTA #3**	**$ 3.947.000,00**	**ACOMULADO GENERAL**	**$ 14.335.230,00**	

5.16. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

INFORME SEGUIMIENTO PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

PERIODO: 06 SEPTIEMBRE 2023 AL 05 DICIEMBRE

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

INTRODUCCION 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5

3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 5

4. PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 9

4.1. Manejo integral de materiales de construcción, señalización frentes de obra y sitios temporales 9

4.2. Manejo de residuos solidos convencionales y especiales 11

5. PROGRAMA GESTIÓN HIDRICA 12

5.1. Manejo de residuos solidos liquidos domesticos e industriales 12

6. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 13

6.1. Informacion y divulgacion 13

6.2. Elaboracion de plegable, circulares y volantes 13


INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de septiembre al 05 de Diciembre de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

3.1. Conformacion del grupo de Gestión Ambiental

3.1.1. Kit de señalizacion protocolo bioseguridad

Según la resolución número 000682 publicada el 24 de abril del 2020 es necesario implementar contenidos informativos como avisos de bioseguridad covid, basadas en fuentes calificadas, para llegar a los colaboradores con medidas de prevención

y autocuidado, así como información sobre la enfermedad COVID-19 y formas de contagios, todo esto con el objetivo de generar prevención y seguridad en el ámbito laboral.

Registro fotografico Señalizacion protocolo bioseguridad







3.1.2. Botiquin de primeros auxilios

El botiquín de primeros auxilios debe estar instalado en un lugar accesible y conocido por los habitantes de la casa, pero fuera del alcance de los niños pequeños. Una caja hermética y que sea fácil de transportar puede valer. Su contenido ha de permitirnos hacer frente a las situaciones que con más frecuencia se presentan en el entorno doméstico, por lo que su composición puede variar según las circunstancias.

Registro fotografico botiquin de primeros auxilios

Elementos del botiquin	Botiquin de primeros auxilios
	

3.1.3. Extintor

Un extintor es un elemento portátil destinado a la lucha contra fuegos incipientes, o principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos de forma breve en primera intervención. Los extintores son una herramienta ideal para poder combatir un fuego en su inicio, con ellos podemos evitar que un fuego se propague y se transforme en un incendio.

Registro fotografico Extintor

Extintor	Extintor
	

3.1.4. Alcohol

Alcohol Etílico 96%. Desinfectante que sirve para eliminar gran cantidad de microorganismos cuando es aplicado sobre superficies u objetos inertes. Su mecanismo de acción es producir la precipitación y desnaturalización de proteínas y también lesionan la membrana citoplásmica de las bacterias.

Registro fotografico alcohol

Alcohol


3.1.5. Camilla

La camilla de rescate o también conocida como de emergencias es un sistema de transporte, traslado y/o evacuación de personas heridas o que necesitan ser atendidas por causa de un accidente. Las hay de todo tipo y materiales, cada una de ellas diseñadas y fabricadas para determinadas situaciones de emergencia y asistencia a pacientes, que pueden requerir un tipo de atención u otro.

Registro fotografico camilla

Camilla de Emergencias


3.1.6. Gel Antibacterial

El Gel Antibacterial, también llamado, gel sanitizante, alcohol en gel o limpiador bactericida, es un producto empleado como complemento a la higiene de manos y

es la mejor opción para cuando no contamos con los suministros necesarios para realizar nuestra higienización de manos con agua y jabón.

Es una forma rápida, ágil y segura de protegernos al momento de ingresar a establecimientos públicos, donde estaremos en constante contacto con superficies contaminadas.

Registro fotografico Gel Antibacterial

Gel Antibacterial


4. PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

A continuación se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de septiembre al 05 de diciembre de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. Manejo integral de materiales de construcción, señalización frentes de obra y sitios temporales

Se realizó señalizacion preventiva e informativa, ademas se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Ruta de evacuación	Ruta de evacuación
	
Cinta de Peligro	**Cinta de Peligro**
	
Acopio de Materiales	**Ruta de evacuación**
	
Ruta de evacuación	**Ruta de evacuación**

	
Cinta de Señalizacion	**Cinta de Señalizacion**
	

4.2. Manejo de residuos solidos convencionales y especiales

Para el periodo del 06 de septiembre al 05 de diciembre de 2023, se generaron residuos solidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecologicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recoleccion la realizó la empresa de servicios publicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.





5. PROGRAMA GESTIÓN HIDRICA

5.1. Manejo de residuos solidos liquidos domesticos e industriales

Las aguas residuales son las que han sido afectadas negativamente por la acción del ser humano y requieren tratamientos para ser purificadas y reaprovechables**.** No se incluyen en esta clasificación las aguas no aptas para el uso debido a causas naturales, y tampoco las que hayan sido ya utilizadas por el hombre pero sigan siendo aprovechables.









6. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

A continuación se describen las actividades de la gestion social que se realizó en el periodo del 06 septiembre al 05 de diciembre 2023.

6.1. Informacion y divulgacion

Durante el periodo comprendido del 06 de septiembre al 05 diciembre del 2023, se realizaron reuniones de socializacion con la comunidad.

6.2. Elaboracion de plegable, circulares y volantes



"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

| CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PMA | | |