ACTA:	3		
No. CONTRATO:	340 DE 2023	**No. CONVENIO:**	
OBJETO:	"OPERAR LA RED DE MONITOREO AMBIENTAL DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO DEL VALLE DE ABURRÁ - REDRÍO"		
CONTRATISTA / EJECUTOR:	SERVICIOS HIDROGEOLÓGICOS INTEGRALES SAS – SHI SAS		
NIT:	900.407.159-5		
LOCALIZACION:	Municipio de Medellín		
ENTIDAD QUE ENTREGA:	**ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**		
NIT:	**890.984.423-3**		
PLAZO:	Cuatro (4) meses y quince (15) días	**FECHA ENTREGA:**	31/12/2023

Los días 19 y 20 de octubre de 2023, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la ciudad de Medellín, se reunieron la Señora **SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS**, supervisora del Contrato 340 de 2023 y **MARIA VICTORIA VELEZ OTALVARO** Coordinadora del contrato por parte de la empresa SERVICIOS HIDROGEOLÓGICOS INTEGRALES SAS – SHI SAS, con el fin de recibir del AMVA los siguientes bienes objeto del contrato:

CANT.	BIEN	PLACA
2	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN SAN MIGUEL **ELEMENTO O BIEN:** Sillas rimax blancas **OBSERVACIÓN:** Fueron una donación De la Universidad de Antioquia.	N/A
1	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN SAN MIGUEL **ELEMENTO O BIEN:** Extintor ABC multipropósito/polvo químico seco **OBSERVACIÓN:** El extintor fue trasladado hacia las instalaciones del AMVA para realizar su recarga	N/A

Powered by CamScanner

CANT.	BIEN	PLACA
N/A	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN SAN MIGUEL **ELEMENTO O BIEN:** **Herramienta menor:** - Caja de herramientas plástica (1). - Juego de llaves Allen x 9 Unidades. - Juego de rache (1) - Alicate (1). - Cortafrío (1). - Llave de expansión (1). - Martillo (1). - Llaves boca fija (3) - Destornilladores (2). - Multímetro serial 1060599327 (1). **Manuales:** - Manual operación de mantenimiento estaciones (1). - Manual IQ Sensor Net (2). **Consumibles bombas:** - Mangueras internas bomba peristáltica ragazzini (3). - Grasa lubricación manguera (1). **Limpieza:** - Traje fontanero (1). - Rollo de papel absorbente (1). - Guantes de caucho (3) - Guantes carnaza (1). - Tanque de aguas lluvias 150 L (1) - Caneca de basura (1). - Balde 12 Litros (1) **OBSERVACIÓN:** Los elementos consumibles fueron entregados al operador de la red a manera de préstamo, por lo que el mismo deberá regresar dichos elementos en las mismas cantidades y estado descrito anteriormente. Esto aplica para las mangueras internas de la bomba que fueron entregadas y la grasa para lubricación de las mismas. Algunos de estos elementos como llaves allen, destornilladores, llaves boca fija, juego de rache y alicate, presentan signos de oxidación.	N/A
2	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN ANCÓN SUR **ELEMENTO O BIEN:** Sillas rimax blancas **OBSERVACIÓN:** Fueron una donación De la Universidad de Antioquia.	N/A
1	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN ANCÓN SUR **ELEMENTO O BIEN:** Extintor ABC multipropósito/polvo químico seco **OBSERVACIÓN:** El extintor fue trasladado hacia las instalaciones del AMVA para realizar su recarga	N/A

Powered by CamScanner

CANT.	BIEN	PLACA
N/A	**UBICACIÓN:** ANCÓN SUR **ELEMENTO O BIEN:** **Herramienta menor:** - Caja de herramientas plástica (1). - Juego de llaves Allen x 9 Unidades. - Juego de rache (1) - Alicate (1). - Cortafrío (1). - Llave de tubo (1). - Llaves boca fija (1) - Destornilladores (3). - Flexómetro de 5 metros (1). - Caudalimetro (1) - Cuerdas/manilas (2) - Guaya x 16 metros **Manuales:** - Manual operación de mantenimiento estaciones (1). **Limpieza:** - Traje fontanero (2). - Rollo de papel absorbente (1). - Guantes de caucho (3) - Guantes carnaza (1). - Tanque de aguas lluvias 150 L (1) - Caneca de basura (1). - Balde 12 Litros (2) - Dosificador de cloro (1) **OBSERVACIÓN:** Los elementos consumibles fueron entregados al operador de la red a manera de préstamo, por lo que el mismo deberá regresar dichos elementos en las mismas cantidades y estado descrito anteriormente. Algunos de estos elementos como llaves allen, destornilladores, llave de tubo, presentan signos de oxidación. Se observó que uno de los trajes fontaneros presenta en su parte superior (correa) que esta se encuentra defectuosa por lo que solo tiene un punto para amarrar.	N/A
2	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN AULA AMBIENTAL **ELEMENTO O BIEN:** Sillas rimax blancas **OBSERVACIÓN:** Fueron una donación De la Universidad de Antioquia.	N/A
1	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN AULA AMBIENTAL **ELEMENTO O BIEN:** Mesa rimax blanca **OBSERVACIÓN:** Fueron una donación De la Universidad de Antioquia.	N/A
1	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN AULA AMBIENTAL **ELEMENTO O BIEN:** Extintor ABC multipropósito/polvo químico seco **OBSERVACIÓN:** El extintor fue trasladado hacia las instalaciones del AMVA para realizar su recarga	N/A
N/A	**UBICACIÓN:** ESTACIÓN AULA AMBIENTAL **ELEMENTO O BIEN:** **Manuales** - Manual operación y mantenimiento (1) - Manual IQ Sensor Net (2) **Consumibles sondas**	N/A

Powered by CamScanner

CANT.	BIEN	PLACA
	- Membranas nuevas OD (5) - Electrodos nuevos pH (2) - Electrodo nuevo ORP (1) - Solución de calibración pH=4 x 1Litro (1) - Beaker x 250 ml (1) **Consumibles bombas** - Mangueras internas nuevas NR-SM 20 (2) - Rollo nuevo de manguera succión x 50 metros (1) **Limpieza** - Traje fontanero (2) - Balde 12 Litros (2) - Tanque de aguas lluvias x 150 Litros (1). - Guantes de caucho (3) - Guantes carnaza (1). - Caneca de basura (1). - Recipientes para fabricación granada de succión (8) **Herramienta menor** - Juego de llaves Allen x 9und (1) - Cortafrío (2) - Llave de expansión (1) - Alicate (1) - Juego llaves fijas x 12 und STANLEY (1) - Multímetro (2) - Caja de herramienta plástica (1) - Juego de rache (1) - Llaves fijas (20) - Destornilladores (9) - Amarraderas hierro (9) - Soga/manila (1) - Extensión eléctrica (1) **OBSERVACIÓN:** Se entregan al operador mangueras internas para la bomba peristáltica, solución de pH, membranas de OD, electrodos de pH y ORP en calidad de préstamo, estos deben regresarse en el mismo estado y cantidades una vez finalice el contrato. Algunos elementos como destornilladores, alicate, llaves fijas, juego rache, llaves Allen, presentan algunos signos de oxidación.	

Los bienes aquí relacionados, se encuentran en los lugares señalados y en las condiciones de seguridad adecuadas, estos elementos deben ser sometidos a inspecciones y revisiones por parte del personal encargado de la operación de las estaciones de RedRío, como también de personal externo especializado, a fin de generar las condiciones adecuadas para su óptima operación y funcionamiento, tal como lo establece en el contrato 340 de 2023.

Powered by CamScanner

Para constancia firman las personas que intervienen,

ACTA DE ENTREGA DE BIENES	
SARA LIZETH SALAMANCA Supervisora del contrato 340 de 2023 Área Metropolitana del Valle de Aburrá	**MARIA VICTORIA VELEZ OTALVARO** Coordinación proyecto RedRío Contrato 340 de 2022

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No 340 de 2023

Powered by CamScanner