

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: 000 Versión: 000	
	Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 14 octubre 2023	
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 11:00 am		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		
1. Gerardo Quintana		91527086		
2. Juan Landazabal		1095834868		
3. Luis Torres		3983570		
4. Orlando Taborda		17594632		
5. Pedro Rojas		5629152		
16. Margu Lopez		4949022		
17. Manuel Mendoza		91256269		
18. Luis Martinez		19268481		
19. Hugo Amieta		19289132		
20.				
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO CARGO: Presidente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				☒
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				☒
¿Está demarcada y señalizada el área?				☒
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				☒
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				☒
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				☒
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				☒
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				☒
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				☒
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				☒
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				☒
¿Existen puentes para el paso peatonal?				☒
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				☒
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				☒
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				☒
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				☒
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				☒
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				☒
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				☒
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				☒
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				☒
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				☒
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación - Boxculver.				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Pnf SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen G		FIRMA: Karen G		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: 000 Versión: 000	
	Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 17 octubre 2023	
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Gerardo Quintana		91527086		16. Mergui Lopez
2. Juan Landazabal		695834868		17. Manuel Mendoza
3. Luis Torres		3983530		18. Luis Martinez
4. Orlando Taborda		17594632		19. Hugo Amata
5. Pedro Rojas		5629152		20.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				✓
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				✓
¿Está demarcada y señalizada el área?				✓
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				✓
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				✓
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				✓
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				✓
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				✓
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				✓
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				✓
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				✓
¿Existen puentes para el paso peatonal?				✓
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				✓
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				✓
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				✓
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				✓
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				✓
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				✓
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				✓
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				✓
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				✓
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				✓
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: PNF SST		CARGO: PNF SST.		
FIRMA: Karen		FIRMA: Karen		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: 000 Versión: 000	
	Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 18 octubre 2023	
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		
1. Gerardo Quintero		91527086		
2. Ivan Landazabal		1093834865		
3. Luis Torres		3983570		
4. Orlando Taborda		17594632		
5. Pedro Rojas		5629152		
16. Mergu Lopez		4949022		
17. Manuel Mendoza		91256269		
18. Luis Martinez		19788481		
19. Hugo Ameta		19789132		
20.				
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				✓
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				✓
¿Está demarcada y señalizada el área?				✓
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				✓
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				✓
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				✓
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				✓
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				✓
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				✓
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				✓
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				✓
¿Existen puentes para el paso peatonal?				✓
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				✓
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				✓
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				✓
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				✓
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				✓
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				✓
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				✓
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				✓
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				✓
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen G		FIRMA: Karen G		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 19 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am.		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm.		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Gerardo Quintana	91577086	16. Marguilo Lopez	4949022.	
2. Juan Landarabal	1095834808	17. Manuel Mendoza	91256289.	
3. Luis Torres	3983570.	18. Luis Martinez	19708481	
4. Orlando Taborda	17594632.	19. Hugo Ameta	19789132.	
5. Pedro Rojas	5629152.	20.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO		
		CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			☒	
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			☒	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			☒	
¿Está demarcada y señalizada el área?			☒	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			☒	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			☒	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			☒	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			☒	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			☒	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			☒	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			☒	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			☒	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			☒	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			☒	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			☒	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			☒	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			☒	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			☒	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			☒	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			☒	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			☒	
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			☒	
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			☒	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavación - Boxculvert				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino.		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST.		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen S		FIRMA: Karen S		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 20 octubre 2023.		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 a.m.		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 p.m.		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Gerardo Quintero	91527086	16. Mergu Lopez	4949022	
2. Juan Landarabal	1095834868	17. Manuel Mendoza	91256269	
3. Justares	3983570	18. Luis Martinez	19768481	
4. Orlando Taborda	17594632	19. Hugo Anieta	19789132	
5. Pedro Rojas	5029152	20.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO		
		CARGO: Residente obra.		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			✓	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			✓	
¿Está demarcada y señalizada el área?			✓	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			✓	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			✓	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			✓	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			✓	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			✓	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			✓	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			✓	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			✓	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			✓	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			✓	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			✓	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			✓	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			✓	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			✓	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			✓	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			✓	
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				✓
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: prof SST		CARGO: prof SST		
FIRMA: Karen		FIRMA: Karen		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 21 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 11:00 PM		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
1. Gerardo Quintan		91527986		16. Mergui Lopez
2. Juan laudazabel		1095834868		17. Manuel Mendoza
3. Luis Torres		3983570		18. Luis Martinez
4. Orlando Taborda		17594632		19. Hugo Amete
5. Pedro Rojas		5629152		20.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO		
CONDICIONES DE SEGURIDAD		CARGO: Residente Jorp		
				SI
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				NO
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				N.A
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				
¿Está demarcada y señalizada el área?				
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				
¿Existen puentes para el paso peatonal?				
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen		FIRMA: Karen		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 23 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Gerardo Quintero		91527086		16. Mergui Lopez
2. Jean laudorabal		1695834868		17. Manuel Mendoza
3. Luis Torres		3983570		18. Luis Martinez
4. Orlando Taborda		17594637		19. Hugo Amieta
5. Pedro Rojas		5629152		20.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO		
		CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				
¿Está demarcada y señalizada el área?				
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				
¿Existen puentes para el paso peatonal?				
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen		FIRMA: Karen		
OBSERVACIONES:				



NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 24 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
1. Gerardo Quintana		91527086		16. Margui Lopez
2. Juan Landarabal		1095834868		17. Manuel Mendoza
3. Luis Torres		3983570		18. Luis Martinez
4. Orlando Taborda		17594632		19. Hugo Amela
5. Pedro Rojas		5629152		20.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintana CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				✓
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				✓
¿Está demarcada y señalizada el área?				✓
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				✓
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				✓
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				✓
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				✓
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				✓
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				✓
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				✓
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				✓
¿Existen puentes para el paso peatonal?				✓
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				✓
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				✓
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				✓
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				✓
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				✓
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				✓
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				✓
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				✓
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				✓
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavaciones - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen O		FIRMA: Karen O		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 25 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am.		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm.		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Gerardo Quintero	91527086	16. Merga Lopez	4949022	
2. Juan Landaraba	10915834868	17. Haucel Mendoza	91256269	
3. Luis Torres	3983570	18. Luis Martinez	19768481	
4. Orlando Taborda	17594632	19. Hugo Amata	19789132	
5. Pedro Rojas	5629152	20.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO		
		CARGO: Residente obra.		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			☒	
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			☒	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			☒	
¿Está demarcada y señalizada el área?			☒	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			☒	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			☒	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			☒	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			☒	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			☒	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			☒	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			☒	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			☒	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			☒	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			☒	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			☒	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			☒	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			☒	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			☒	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			☒	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			☒	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			☒	
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			☒	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 26 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am.		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm.		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Gerardo Quintero	91527086	16. Mergu Lopez	4949022	
2. Juan Landazabal	1095834868	17. Manuel Mendoza	91256269	
3. Luis Torres	39835550	18. Luis Martinez	19768481	
4. Orlando Taborda	13594632	19. Hugo Amieta	19789132	
5. Pedro Rojas	5629152	20.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO		
		CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			✓	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			✓	
¿Está demarcada y señalizada el área?			✓	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			✓	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			✓	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			✓	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			✓	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			✓	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			✓	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			✓	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			✓	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			✓	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			✓	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			✓	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			✓	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			✓	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			✓	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			✓	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			✓	
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				✓
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	Karen Palomino	NOMBRE:	Karen Palomino	
CARGO:	Prof SST	CARGO:	Prof SST	
FIRMA:	Karen G	FIRMA:	Karen G	
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.