

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 27 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Bernardo Quintero	91527086	16. Mengualopez	4949022	
2. Jhon Landarabal	1095834865	17. Daniel Mendoza	91256269	
3. Luis Tasso	3983570	18. Luis Martinez	1978481	
4. Orlando Taborda	1794632	19. Hugo Amiea	19789132	
5. Pedro Rojas	5629152	20.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintan		
		CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			☒	☐
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			☒	☐
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			☒	☐
¿Está demarcada y señalizada el área?			☒	☐
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			☒	☐
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			☒	☐
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			☒	☐
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			☒	☐
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			☒	☐
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			☒	☐
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			☒	☐
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			☒	☐
¿Existen puentes para el paso peatonal?			☒	☐
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			☒	☐
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			☒	☐
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			☒	☐
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			☒	☐
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			☒	☐
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			☒	☐
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			☒	☐
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			☒	☐
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			☒	☐
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			☒	☐
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen G		FIRMA: Karen G		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 28 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 11:00 am		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Gerardo Quintero		91527006		16. Margu Lopez
2. Juan Landarabal		1095834868		17. Manuel Mendoza
3. Luis Torres		3983570		18. Luis Martinez
4. Orlando Taborda		17594632		19. Hugo Amela
5. Pedro Rojas		5629152		20.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: DIEGO QUINTERO CARGO: Residente obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				☒
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				☒
¿Está demarcada y señalizada el área?				☒
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				☒
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				☒
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				☒
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				☒
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				☒
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				☒
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				☒
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				☒
¿Existen puentes para el paso peatonal?				☒
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				☒
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				☒
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				☒
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				☒
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				☒
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				☒
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				☒
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				☒
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				☒
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				☒
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino	NOMBRE: Karen Palomino			
CARGO: Prof SST	CARGO: Prof SST			
FIRMA: Karen G	FIRMA: Karen G			
OBSERVACIONES:				



NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 30 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 04:00 PM		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 7:00 PM - 5:00 PM		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Bernardo Quintana		91527026		16. Mergu Lopez
2. Juan Landarabel		1095834868		17. Manuel Mendoza
3. Luis Torres		3983570		18. Luis Martinez
4. Orlando Taborda		17594632		19. Hugo Amate
5. Pedro Rojas		5629152		20.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintana		
CONDICIONES DE SEGURIDAD		CARGO: Presidente obra		
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				☒
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				☒
¿Está demarcada y señalizada el área?				☒
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				☒
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				☒
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				☒
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				☒
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				☒
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				☒
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				☒
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				☒
¿Existen puentes para el paso peatonal?				☒
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				☒
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				☒
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				☒
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				☒
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				☒
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				☒
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				☒
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				☒
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				☒
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavaciones - Boxculver				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Karen Palomino		NOMBRE: Karen Palomino		
CARGO: Prof SST		CARGO: Prof SST		
FIRMA: Karen O		FIRMA: Karen G		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 31 octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7:00 a.m.		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5:00 p.m.		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Gerardo Quintero	91527086	16. Mergu Lopez	4949022.	
2. Juan Landarabal	1095834808.	17. Manuel Mendoza.	91256269.	
3. Luis Torres	3983570.	18. Luis Martinez	19708481.	
4. Oslandotaborda.	17594632.	19. Hugo Arrieta	19789132.	
5. Pedro Rojas	5629152.	20.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente obra.		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			✓	
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			✓	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			✓	
¿Está demarcada y señalizada el área?			✓	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			✓	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			✓	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			✓	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			✓	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			✓	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			✓	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			✓	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			✓	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			✓	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			✓	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			✓	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			✓	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			✓	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			✓	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			✓	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			✓	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			✓	
OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				✓
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Excavaciones - Boxculver.				
VIGIA SSTA			PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE: Karen Palomino			NOMBRE: Karen Palomino	
CARGO: Prof SST			CARGO: Prof SST	
FIRMA: 			FIRMA: 	
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN

Código: 000

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO**

Versión: 000

Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA

Fecha de expedición: 02 Octubre 2023

Ubicación: SAN MARTIN

Hora de inicio tarea: 7 am

Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER

Hora terminación tarea: 5 pm

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Tolo Arturo Perez	85271419	16. Jorge Alino Peña	1098771824
2. Roberto Carrillo	1050719475	17.	
3. Luis Carlos Mantilla	1050066752	18.	
4. Ronal Yesid Rey	1095944331	19.	
5. Jander Badillo	1052570079	20.	
6. Breimar Perez	1050068467	21.	
7. Camiel Perez	18503999	22.	
8. Freddy Segundo Constanza	12672553	23.	
9. Dener Padilla Campo	7952806	24.	
10. Juan Sebastian Rueda	1003042527	25.	
11. Orlando Severo	1007712938	26.	
12. Yovany Perez	91542127	27.	
13. Jesus Almarales	1003284242	28.	
14. Steven Goleano	1098065622	29.	
15. Kevin Teguya	110429658	30.	


SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: Diego Quintero

CARGO: Residente de Obra

CONDICIONES DE SEGURIDAD

	SI	NO	N. A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	X		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?	X		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?	X		
¿Está demarcada y señalizada el área?	X		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?	X		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?	X		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?	X		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?	X		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)	X		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?	X		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?	X		
¿Existen puentes para el paso peatonal?			X
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?	X		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?	X		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?	X		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?	X		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?	X		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?	X		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?	X		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?	X		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: Boxculter - Excavación - Figurador de hierro fundimiento en concreto				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Kevin Toquiza Aguilar		NOMBRE: Karen Polomino buenora		
CARGO: JISS Subcontratista		CARGO: Profesional SST		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 03 octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7 am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula					
1. Tulco Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884		
2. Reguerto Carralido	1050919475	17.			
3. Luis Carlos Mantilla	1050066752	18.			
4. Rono/ Rey	1095944331	19.			
5. Jander Badillo	1052570079	20.			
6. Brenner Perez	1050068462	21.			
7. Gamaliel Perez	18503999	22.			
8. Fredy Constante	12622553	23.			
9. Deiner Padilla	7952806	24.			
10. Juan Paredes	1003042527	25.			
11. Orlando Serrano	1007712938	25.			
12. Yovany Paer	91542127	27.			
13. Jesus Almodroles	1003284242	28.			
14. Steven Goleano	1096065622	29.			
15. Kevin Jaquea	1104129658	30.			
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			X		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			X		
¿Está demarcada y señalizada el área?			X		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			X		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			X		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			X		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			X		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			X		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			X		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			X		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			X		
¿Existen puentes para el paso peatonal?					X
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			X		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			X		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			X		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			X		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			X		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			X		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			X		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			X		

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Boxculver - Excavación</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karin Polomino Guzmán</i>	
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>	
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>	
OBSERVACIONES:			

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 04 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula		
1. Tulio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771889		
2. Roberto Carrallido	1050919475	17. Juan Emilio Montilla	100722729		
3. Luis Carlos Montilla	1050066752	18.			
4. Renal Rey	1045944331	19.			
5. Jorder Bodillo	1052370079	20.			
6. Brumar Perez	1050068467	21.			
7. Gamahel Perez	18503999	22.			
8. Freddy constante	12622553	23.			
9. Diner Bodillo	7952806	24.			
10. Juan Paredes	1003042527	25.			
11. Orlando Serrano	100722938	25.			
12. Yenny Perez	91542127	27.			
13. Jesus Almuñales	1003284242	28.			
14. Steven Galvino	1096665622	29.			
15. Kevin Jorquera	110429658	30.			
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			+		
¿Existen puentes para el paso peatonal?					+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?					
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			x	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Borcaluz - Excavación</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Toquiza Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Polomino Guerra</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.