

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 05 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Tolo Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098371884	
2. Rigoberto Carvajal	1050919475	17. Juan Mantilla	100772729	
3. Juan Carlos Mantilla	1050066752	18.		
4. Renal Rey	1095944331	19.		
5. Jaidier Badillo	1052570079	20.		
6. Breimar Perez	1050068467	21.		
7. Camarhol Perez	18503999	22.		
8. Fredy Constante	1262553	23.		
9. Deiner Padilla	7952806	24.		
10. Juan Paredes	1003042527	25.		
11. Orlando Sereño	1007712938	26.		
12. Jesus Almendares	1003284242	27.		
13. Yovany Perez	91542127	28.		
14. Steven Goleuno	1096065622	29.		
15. Kevin Toguera	110429658	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			X	
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			X	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			X	
¿Está demarcada y señalizada el área?			X	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			X	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			T	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			X	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			T	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			X	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			X	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			T	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			T	
¿Existen puentes para el paso peatonal?				
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			T	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			T	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			T	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			T	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			T	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			T	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			T	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			T	

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Figurado de hierro y fundimiento en concreto para Boxer. - Excavación</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Toquiza Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Koreu Palomino Guzmán</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>		
OBSERVACIONES:				

NOTA:


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 06 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula		
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884		
2. Eguiberto Cervallido	1050919475	17. Juan Camilo Montilla	1007912729		
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jaimet	91426473		
4. Ronal Rey	1095944331	19. Joie Valez	1193040378		
5. Jaidex Badillo	1052570079	20. Juan Valez	1063564859		
6. Brimar Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325		
7. Gamahel Perez	18503999	22. Luis Romero	1102383208		
8. Freddy Constante	12622553	23.			
9. Dimer Padilla	7952806	24.			
10. Juan Paredes	1003042527	25.			
11. Orlando Serezo	1007712938	26.			
12. Yovany Perez	91542127	27.			
13. Jesus Almarcholes	1003284242	28.			
14. Steven Galeano	1096065622	29.			
15. Kevin Foguica	110479658	30.			
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento en concreto - Piqueteo de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polomino Guerra</i>	
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>	
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

 Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 07 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 12pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula		Numero de cedula			
1. Julio Perez		85271419	16. Jorge Ruiz		
2. Egoberdo Cervellido		1050919475	17. Juan Camilo Mantilla		
3. Luis Mantilla		1050066752	18. Grimaldo Jaime		
4. Ronal Rey		1095744331	19. Jose Velaz		
5. Jaidier Bredillo		1052570079	20. Juan Velaz		
6. Grimaldo Perez		1050068467	21. Nelson Diaz		
7. Grimaldo Perez		18503999	22. Luis Romero		
8. Freddy Constante		12622553	23. Osneider Villanueva		
9. Dimes Padilla		7952806	24.		
10. Juan Arredes		1003042577	25.		
11. Orlando Sereno		1007712938	25.		
12. Yobany Paez		91542127	27.		
13. Jersi Almarales		1003284242	28.		
14. Steven Golevino		1096065622	29.		
15. Kevin Toguera		1004129638	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: residente de obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Fundida de concreto - figurado de hierro</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Polomino Guevara</i>	
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>	
FIRMA: 		FIRMA: 	
OBSERVACIONES:			

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 09 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Rios	1098771834	
2. Roberto Cervellido	1050919475	17. Juan Camilo Montilla	1007712729	
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jaime	91426433	
4. Renal Rey	1095744331	19. Jose Velez	1193040578	
5. Jander Bredillo	1052570079	20. Juan Velez	1063564859	
6. Gamar Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325	
7. Camacho Perez	18503999	22. Luis Romero	1106383208	
8. Freddy Constanle	12622553	23. Osneider Villavieja	1216965974	
9. Damián Padilla	7952806	24.		
10. Juan Arredes	1003042527	25.		
11. Orlando Sereno	1009712938	26.		
12. Yoonny Paez	91542127	27.		
13. Jairo Almarazoles	1003284242	28.		
14. Steven Galvino	1096065622	29.		
15. Kevin Jorjica	104729658	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Figurado de Acero - fundido de concreto</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Palomino Guevara</i>	
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>	
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 10 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
			Numero de cedula	
1. Julio Perez		85271419	16. Jorge Peña	
2. Egoberdo Cervellido		1050919475	17. Juan Camilo Montilla	
3. Luis Montilla		1050066752	18. Grimaldo Jarama	
4. Ronal Rey		1095744331	19. Jose Velaz	
5. Jaidar Bredillo		1052570079	20. Juan Velaz	
6. Grimaldo Perez		1050068467	21. Nelson Diaz	
7. Gamahel Perez		18503999	22. Luis Romero	
8. Freddy Constante		12622553	23. Osneider Villanueva	
9. Dimer Padilla		7952806	24.	
10. Juan Arredes		1003042577	25.	
11. Orlando Sereno		1009712938	26.	
12. Yovany Perez		91542127	27.	
13. Jairo Almandroles		1003284242	28.	
14. Steven Golevino		1096065622	29.	
15. Kevin Jorquera		100420658	30.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD			NOMBRE: Diego Quintero	
			CARGO: Residente de Obra	
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+	
¿Está demarcada y señalizada el área?			+	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+	

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundido de concreto - figurado de acero</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polomino Guevara</i>
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>
FIRMA:		FIRMA:	
OBSERVACIONES:			

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.