

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 11 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula		Numero de cedula			
1. Jho Pérez		85271419	16. Jorge Rincón		
2. Roberto Carralido		1050919475	17. Juan Carlos Mantilla		
3. Luis Mantilla		1050066752	18. Graciano Juarez		
4. Renal Rey		1095744331	19. Jose Meliz		
5. Jander Bledillo		1052570079	20. Juan Meliz		
6. Gamar Pérez		1050068467	21. Nelson Diaz		
7. Camacho Pérez		12503999	22. Luis Romero		
8. Freddy Constante		12622553	23. Osmaider Villanueva		
9. Damián Padilla		7952806	24.		
10. Juan Paredes		1003092577	25.		
11. Orlando Sereno		1009712938	26.		
12. Johnny Pérez		91542127	27.		
13. Jairo Almarales		1003284242	28.		
14. Steven Galindo		1096065672	29.		
15. Kevin Jorquera		104124658	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundido de concreto - figurado de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Foguica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Korun Palomino Guayana</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 12 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula		Numero de cedula		
1. Julio Pérez		85271419	16. Jorge Peña	
2. Roberto Carrullido		1050919475	17. Juan Camilo Mantilla	
3. Luis Mantilla		1050066752	18. Grimaldo Jarama	
4. Daniel Rey		1095944331	19. Jose Velaz	
5. Jaidar Biedillo		1052570079	20. Juan Velaz	
6. Guimar Pérez		1050068467	21. Nelson Diaz	
7. Grimaldo Pérez		18503999	22. Luis Romero	
8. Freddy Constante		12622553	23. Osneider Villanueva	
9. Damián Padilla		7952806	24.	
10. Juan Arredes		1003042577	25.	
11. Orlando Serezo		1009712938	26.	
12. Yobany Pérez		91542127	27.	
13. Jairo Almazroles		1003284242	28.	
14. Steven Galeano		1096065622	29.	
15. Kevin Jorquera		104129658	30.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+	
¿Está demarcada y señalizada el área?			+	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+	

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:			
<i>figueroa de hueso - fundido de concreto</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polomino Guayana</i>
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>
OBSERVACIONES:			

NOTA:


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 13 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula	
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Ruiz	1098771884		
2. Roberto Carralido	1050919475	17. Juan Camilo Mantilla	1007912729		
3. Luis Mantilla	1050066752	18. Brindley James	91426433		
4. Ronal Rey	1095944331	19. Jose Velaz	1143040578		
5. Jander Bredillo	1052570079	20. Juan Velaz	1063564859		
6. Brindley Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325		
7. Gamalhel Perez	18503999	22. Luis Romero	1102383208		
8. Prudy Constanle	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974		
9. Dimer Padilla	7952806	24.			
10. Juan Arcides	1003042577	25.			
11. Orlando Sereno	1009712938	26.			
12. Yovany Perez	91542127	27.			
13. Jesus Almarales	1003284242	28.			
14. Steven Golevino	1096065622	29.			
15. Kevin Tovar	110429638	30.			
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundidos de concreto - Figurado de lucero</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Karin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polvino Guerra</i>	
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

 Consorcio La Flora 2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 14 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 12 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Julio Perez		85271419		16. Jorge Perez
2. Egoberdo Cervellado		1050919475		17. Juan Camilo Mantilla
3. Luis Mantilla		1050066752		18. Grimaldo Jaime
4. Ronal Rey		1095744331		19. Jose Meliz
5. Jander Badillo		1052570079		20. Juan Meliz
6. Bruno Perez		1050068467		21. Nelson Diaz
7. Camacho Perez		18503999		22. Luis Romero
8. Freddy Constanle		12622553		23. Osvaldo Villanueva
9. Daniel Padilla		7952806		24.
10. Juan Fredes		1003042577		25.
11. Orlando Sereno		1009712938		26.
12. Yovany Perez		91542127		27.
13. Jesus Almagroles		1003284242		28.
14. Steven Galeano		1096065622		29.
15. Kevin Jaquez		104729658		30.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			←	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundido de concreto - figuredo de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Toguica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Palomino bucuera</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA: <i>Karen 6</i>		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 07 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula					
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1078771884		
2. Egoberdo Cervellado	1050919475	17. Juan Conrado Montilla	1007712729		
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jaime	91426433		
4. Donal Rey	1095744331	19. Jose Ulez	1193040378		
5. Jander Bredillo	1052570079	20. Juan Ulez	1063564859		
6. Guimar Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325		
7. Camacho Perez	18503999	22. Luis Romero	1102383208		
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanova	1216965974		
9. Daniel Padilla	7952806	24.			
10. Juan Arredes	1003042577	25.			
11. Orlando Sereno	1009712938	26.			
12. Yovany Paez	91542127	27.			
13. Luis Almarcholes	1005284242	28.			
14. Steven Galeano	1096065622	29.			
15. Kevin Jorica	10470658	30.			
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Presidente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>figurado de hierro - fundida de concreto.</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Korcu Palomino Guerra</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.