



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 18 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
		Numero de cedula			
1. Julio Pérez		85271419	16. Jorge Ruiz		
2. Egoberdo Carralido		1050919475	17. Juan Camilo Mantilla		
3. Luis Mantilla		1050066752	18. Grimaldo Jaime		
4. Daniel Rey		1095944331	19. Jose Velaz		
5. Jander Bledillo		1052570079	20. Juan Velaz		
6. Gamaral Pérez		1050068467	21. Nelson Diaz		
7. Gamahel Pérez		18503999	22. Luis Romero		
8. Freddy Constante		12622553	23. Osneider Villanueva		
9. Daniel Padilla		7952806	24.		
10. Juan Arcades		1003042527	25.		
11. Orlando Serezo		1009712938	25.		
12. Yobany Pérez		91542127	27.		
13. Jairo Almagroles		1009284242	28.		
14. Steven Galeano		1096065622	29.		
15. Kevin Jorquera		100429658	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			+	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundido en concreto - figurado de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Torguila Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Polomino Guevarra</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 19 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula	
1. Julio Perez		85271419	16. Jorge Ruiz		
2. Egoberdo Carralido		1050919475	17. Juan Camilo Montilla		
3. Luis Montilla		1050066752	18. Grimaldo Jaime		
4. Renal Rey		1095744331	19. Jose Velaz		
5. Jaidier Badiño		1052570079	20. Juan Velaz		
6. Enmar Perez		1050068467	21. Nelson Diaz		
7. Camacho Perez		18503999	22. Luis Romero		
8. Freely Constante		12622553	23. Osmar Villanueva		
9. Daniel Padilla		7952806	24. Luis Amador		
10. Juan Arredes		1003042577	25.		
11. Orlando Serezo		1009712938	26.		
12. Johnny Perez		91542127	27.		
13. Jesus Almarales		1008284242	28.		
14. Steven Goleino		1096065622	29.		
15. Kevin Jorquera		104129638	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento de concreto - figurado de hierro</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE:	<i>Karin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polinario Guevara</i>
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>
OBSERVACIONES:			

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 20 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula				
1. Tolo Perez		85271419	16. Jorge Roca	
2. Roberto Carrullido		1050919475	17. Juan Camilo Montilla	
3. Luis Montilla		1050066752	18. Grimaldo Jaime	
4. Renal Rey		1095744331	19. Jose Velaz	
5. Jander Badiño		1052570079	20. Juan Velaz	
6. Gennar Perez		1050068462	21. Nelson Diaz	
7. Camacho Perez		18503999	22. Luis Romero	
8. Freddy Constante		12622553	23. Osneider Villanueva	
9. Daniel Padilla		7952806	24. Luis Amador	
10. Juan Jaramila		1003042527	25. Sergio Polanco	
11. Orlando Sereno		1009712938	26.	
12. Johnny Perez		91542127	27.	
13. Luis Almaraz		1003284242	28.	
14. Steven Galeano		1096065622	29.	
15. Kevin Jorquera		104129638	30.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD			NOMBRE: Diego Quintana	
			CARGO: Residente de Obra	
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+	
¿Está demarcada y señalizada el área?			+	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+	

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			✓	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento de concreto - figuredo de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Polanco Guedes</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 21 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 12pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula				
1. Julio Pérez	85271419	16. Jorge Ruiz	1098771884	
2. Roberto Cervellado	1050919475	17. Juan Camilo Montilla	1007912729	
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jaime	91426433	
4. Daniel Rey	1095744331	19. Jose Velaz	1193040578	
5. Jander Brindillo	1052570049	20. Juan Velaz	1063564859	
6. Grimaldo Pérez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325	
7. Camacho Pérez	18503999	22. Luis Romero	1106383208	
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974	
9. Daniel Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692	
10. Juan Arredes	1003042577	25. Sergio Palencia	1098621841	
11. Orlando Sereno	1009712938	26.		
12. Giovanni Pérez	91542127	27.		
13. Luis Almaraz	1003284242	28.		
14. Steven Goleino	1096065622	29.		
15. Kevin Torres	10449658	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quinter		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?		SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?		+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?		+		
¿Está demarcada y señalizada el área?		+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?		+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?		+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?		+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?		+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)		+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?		+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?		+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?		+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?		+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?		+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?		+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?		+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?		+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?		+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?		+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?		+		

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento de concreto - fagurado de hierro</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE: <i>Korun Robinson Guevara</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>	CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 	FIRMA: 		
OBSERVACIONES:			

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 23 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Tulo Perez		85271419		16. Jorge Peña
2. Roberto Carralido		1050919475		17. Juan Camilo Montilla
3. Luis Montilla		1050066752		18. Grimaldo Jaime
4. Renal Rey		1095744331		19. Jose Velaz
5. Jander Budio		1052570079		20. Juan Velaz
6. Brumar Perez		1050068462		21. Nelson Diaz
7. Camacho Perez		18503999		22. Luis Romero
8. Prady Constante		12622553		23. Osneider Villanueva
9. Damián Padilla		7952806		24. Luis Amador
10. Juan Paredes		1003042577		25. Sergio Palencia
11. Orlando Sereno		1007712938		26. Jorge Almendares
12. Yovany Paez		91542127		27. Robinson Gutierrez
13. Luis Almendares		1003284242		28.
14. Steven Goleino		1096065622		29.
15. Kevin Jorquera		104129638		30.
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintro		
		CARGO: Residente de obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento de concreto - Piqueteo de hierro</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilera</i>	NOMBRE: <i>Karen Palomina Guenora</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>	CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>		
OBSERVACIONES:			

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.