

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 24 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Julio Peret		85271419	16. Jorge Rino	
2. Eguberto Cervellido		1050919475	17. Juan Camilo Mantilla	
3. Luis Mantilla		1050066752	18. Grimaldo Jaime	
4. Daniel Rey		1095744331	19. Jose Velaz	
5. Jander Bredillo		1052570079	20. Juan Velaz	
6. Grimaldo Peret		1050068467	21. Nelson Diaz	
7. Grimaldo Peret		18503799	22. Luis Romero	
8. Freddy Constante		12622553	23. Osneider Villanueva	
9. Daniel Padilla		7952806	24. Luis Amador	
10. Juan Andres		1003042577	25. Sergio Palencia	
11. Orlando Serezo		1009712938	25. Jorge Alencardes	
12. Yovany Peret		91542127	27. Robinson Gutierrez	
13. Jesus Alencardes		1003284242	28.	
14. Steven Gelineo		1096065622	29.	
15. Kevin Jorquera		104129658	30.	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD			NOMBRE: Diego Quinteso	
			CARGO: Responsable de Obra	
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?			SI	NO
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			SI	NO
¿Está demarcada y señalizada el área?			SI	NO
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			SI	NO
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			SI	NO
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			SI	NO
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			SI	NO
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			SI	NO
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			SI	NO
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			SI	NO
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			SI	NO
¿Existen puentes para el paso peatonal?			SI	NO
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			SI	NO
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			SI	NO
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			SI	NO
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			SI	NO
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			SI	NO
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			SI	NO
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			SI	NO
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			SI	NO

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Figurado de hierro - fundido de concreto.</i>			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polomino Guevara</i>
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>
OBSERVACIONES:			

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 25 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Razo	1098771834	
2. Roberto Carrullido	1050919475	17. Juan Camilo Mantilla	1007912729	
3. Luis Mantilla	1050066752	18. Grimaldo Jimenez	91426433	
4. Renal Rey	1095744331	19. Jose Velaz	1193040378	
5. Jander Bredillo	1052570079	20. Juan Velaz	1063564859	
6. Ramon Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325	
7. Camacho Perez	18503999	22. Luis Romero	1102383208	
8. Freely Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974	
9. Daniel Padilla	7952806	24. Wil Amador	91236692	
10. Juan Jorceda	1003042577	25. Sergio Blumig	1098621841	
11. Orlando Serezo	1009712938	26. Jorge Almondoles	1003392472	
12. Johnny Perez	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455	
13. Jesus Almondoles	1003284242	28. Donnel Camelo	19710442	
14. Steven Galeano	1096065612	29.		
15. Kevin Jorceda	104129658	30.		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Cuintero		
		CARGO: Residente de obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?		SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?		+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?		+		
¿Está demarcada y señalizada el área?		+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?		+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?		+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?		+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?		+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)		+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?		+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?		+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?		+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?		+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?		+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?		+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?		+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?		+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?		+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?		+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?		+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundamento en concreto - fijado de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Joaquin Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Rocío Palomino Guzmán</i>		
CARGO: <i>Vigía SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: <i>[Firma]</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 26 Octubre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula					
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884		
2. Roberto Cervellado	1050919475	17. Juan Camilo Montilla	1007912729		
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jimenez	91426433		
4. Renal Rey	1095744331	19. Jose Meliz	1143040378		
5. Jander Badiño	1052570079	20. Juan Meliz	1063564859		
6. Brimmer Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325		
7. Camacho Perez	18503999	22. Luis Romero	1106383208		
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965994		
9. Damián Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692		
10. Juan Jaramila	1003042527	25. Sergio Polanco	1098621841		
11. Orlando Serrano	100972938	26. Jorge Almeida	1003392472		
12. Giovanni Perez	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455		
13. Jesus Almandroles	1003284242	28. Javier Cobos	112706331		
14. Steven Galeano	1096065622	29. Dorinel Camelo	19770442		
15. Kevin Jorquera	104129658	30.			
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento de concreto - figurado de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Jaquez Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Polanco Guzman</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 27 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula				
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Pantoja	1098771884	
2. Egoberdo Carralido	1050919475	17. Juan Camilo Merello	1007912729	
3. Luis Mantilla	1050066752	18. Grimaldo Jarama	91426433	
4. Daniel Rey	1095944331	19. Jose Velaz	1143040378	
5. Jander Badillo	1052570079	20. Juan Velaz	1063564859	
6. Brimmer Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325	
7. Camacho Perez	10503999	22. Luis Romero	1102383208	
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974	
9. Daniel Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692	
10. Juan Jarama	1003042527	25. Sergio Polanco	1098621841	
11. Orlando Serezo	1007712938	26. Jorge Almarales	1003392972	
12. Yovanny Perez	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455	
13. Jairo Almarales	1003284242	28. Dorel Gomez	19710442	
14. Steven Galeano	1096065622	29. Javier Gomez	1127663311	
15. Kevin Jarama	1104129658	30. Jonathan Amador	1098648739	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?		SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?		+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?		+		
¿Está demarcada y señalizada el área?		+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?		+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?		+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?		+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?		+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)		+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?		+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?		+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?		+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?		+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?		+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?		+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?		+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?		+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?		+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?		+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?		+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento de concreto - Ajuarado de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polomino Guevara</i>	
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 28 Octubre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 12 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Julio Perez		85271419		16. Jorge Pango
2. Eguiberto Carrullido		1050919475		17. Juan Camilo Montilla
3. Luis Montilla		1050066752		18. Grimaldo Jaime
4. Ronal Rey		1095944331		19. Jose Velaz
5. Jander Becillo		1052570079		20. Juan Velaz
6. Grimaldo Perez		1050068463		21. Nelson Diaz
7. Grimaldo Perez		18503999		22. Luis Romero
8. Freddy Constante		12622553		23. Osneider Villanueva
9. Dimes Padilla		7952806		24. Luis Amador
10. Juan Pineda		1003042577		25. Sergio Polanco
11. Orlando Serezo		1004712938		26. Jorge Almeydales
12. Yovany Perez		91542127		27. Robinson Gutierrez
13. Jairo Almeydales		1003284242		28. Dorinel Camelo
14. Steven Golevino		1096065622		29. Javier Cabal
15. Kevin Toguera		100420618		30. Jonathan Amador
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Cuintero		
		CARGO: Residente de Obra.		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento en concreto - formados de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilera</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polomino Guara</i>	
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.