

CONSORCIO LA FLORA 2023



INSPECCION DE EXTINTORES

EMPRESA / CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

MES / AÑO DE LA INSPECCION: 17 Oct / 23

HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																	OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (E: Sulfatoam 12%)	Otro, Cual?			Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)						Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									CORROSION	GOLPES ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANQUERA	MANILLO DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRETLA (Selle)	RUEDAS (Selle)	NORMAL	SUBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION		DEMARCAION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR / BASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Campamento	X					20Lbr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

La siguiente información se debe colocar solamente en la ULTIMA HOJA de la inspección:

RESULTADOS DE LA INSPECCION					Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Acción Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):		
INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes		RECARGA		OTRA NOVEDAD
	Alcance de la inspección	(No. extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100					
	Extintores para recarga	(No. extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100					
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No. extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100					
INSPECCIONO		REVISO		APROBO			
FIRMA:	<u>Karav G</u>	FIRMA:	<u>Karav G</u>	FIRMA:	<u>Karav G</u>		
NOMBRE:	<u>Prof SST</u>	NOMBRE:	<u>Prof SST</u>	NOMBRE:	<u>Prof SST</u>		
CARGO:	<u>Prof SST</u>	CARGO:	<u>Prof SST</u>	CARGO:	<u>Prof SST</u>		

CONSORCIO LA FLORA 2023

INSPECCION DE EXTINTORES



EMPRESA / CONTRATISTA: Peñonanda y Ramirez Constructor S.A.S

MES / AÑO DE LA INSPECCION: Octubre 2023

HOJA 1

No.	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")				CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																		OBSERVACIONE (Detallar la novedad presentada)		
		POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (E) Solatium 123			Otro Cual?	Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)								Indicad. de PRESION (marcar con "X")		Area de ubicación					
									CORROSION	COQUES ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA/ROTULO	BOQUILLA	MANILERA	MANILLO DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRITILLA (Sistema)	RUEDAS (Sistema)	NORMAL	SUBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION		DE MARCACION DEL AREA	ACCESO
1	Bodega	X				10 Lbs	08/23	R	NE	R	B	B	B	B	B	B	B	NE	UE	X			E	NE	B	B	NE	Equipo en
2	Subcontratista																											buen estado
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												

La siguiente información se debe colocar solamente en la ULTIMA HOJA de la inspección

RESULTADOS DE LA INSPECCION			
INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes
	Alcance de la inspección	(No extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100	1.1
	Extintores para recarga	(No extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	100
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100	0
Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Acción Correctiva" p. siguientes extintores (Buscar el No. del extintor de la columna 1).			
RECARGA		1	OTRA NOVEDAD N/A
INSPECCIONO		REVISO	APROBO
FIRMA: 		FIRMA:	
NOMBRE: Kevin Toquica Aguilar		NOMBRE:	
CARGO: Auxiliar SST		CARGO:	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Karen Palomino Guevará	CARGO	PROF SST
CIUDAD / PROYECTO	CONSORCIO LA FLORA 2023.		
FECHA DE INSPECCION	17 Oct 2023.		
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	frente de obra	UBICACIÓN CAMILLA	Operativa.

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1 Estado del botiquin	✓			
2 Manual uso de botiquin	✓			
4 Guantes de latex	✓			
5 Lodopovidona solución	✓			
6 Lodopovidona espuma				
7 Suero fisiológico	✓			
8 Gasa esteril 10 x 10 cm	✓			
9 Gasa esteril 3 x 3 cm	✓			
10 Aposito de algodón esteril				
11 Venda triangular tipo cabestrillo				
12 Venda de algodón 2 x 5 yardas	✓			
13 Venda de algodón 3 x 5 yardas	✓			
14 Venda elastica 2 x 5 yardas	✓			
15 Venda elastica 4 x 5 yardas				
16 Venda elastica 6 x 5 yardas				
17 Tapabocas	✓			
18 Esparadrapo de tela	✓			
19 Esparadrapo micropore	✓			
20 Aplicadores de algodón	✓			
21 Curas	✓			
22 Bajalenguas	✓			
23 Parches oculares	✓			
24 Termometro	✓			
27 Tijera trauma	✓			
28 Mascara de reanimación RCP				
29 Jabón quirúrgico				
30 Alcohol acéptico	✓			

INSPECCIÓN DE CAMILLA

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1 Instalación (Sitio de ubicación)	✓		
2 Señalización	✓		
3 Estado del soporte	✓		
4 Correas de seguridad	✓		
5 Sujetadores para agarre	✓		
6 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓		

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Kevin Toquica Aguilar	CARGO	Auxiliar SST
CIUDAD / PROYECTO	Canalización quebrada la flora		
FECHA DE INSPECCION	05/10/2023		
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	Bodega Subcontratista	UBICACIÓN CAMILLA	Bodega Sub.

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	Estado del botiquin	X		1	5-8
2	Manual uso de botiquin	X		1	Segun Actualización
4	Guantes de latex	X		2	05/2024
5	Lodopovidona solución	X		1	04/2026
6	Lodopovidona espuma		NO hay		
7	Suero fisiologico	X		1	04/2024
8	Gasa esteril 10 x 10 cm	X		3	10/10/2027
9	Gasa esteril 3 x 3 cm		NO hay		
10	Aposito de algodón esteril	X		3	12/2024
11	Venda triangular tipo cabestrillo		NO hay		
12	Venda de algodón 2 x 5 yardas		NO hay		
13	Venda de algodón 3 x 5 yardas		NO hay		
14	Venda elastica 2 x 5 yardas	X		1	02/2024
15	Venda elastica 4 x 5 yardas		NO hay		
16	Venda elastica 6 x 5 yardas		NO hay		
17	Tapabocas	X		10	5/F
18	Esparadrado de tela	X		1	05/2024
19	Esparadrado micropore	X		1	05/2024
20	Aplicadores de algodón		NO hay		
21	Curas	X		1 Caja	03/2024
22	Bajalenguas	X		1 paquete	06/2024
23	Parches oculares	X		1 caja	09/2025
24	Termometro		NO hay		
27	Tijera trauma		NO hay		
28	Mascara de reanimación RCP		NO hay		
29	Jabón quirúrgico		NO hay		
30	Alcohol acéptico		NO hay		

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)	X		
2	Señalización	X		
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad	X		
5	Sujetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X		

OBSERVACIONES:

Ninguna.