

PROYECTO: Canalización Quebrada la flora. LUGAR-AREA: Operativo.

SERIE N°: TB6500CR MARCA: TOYAMA

PERIODO DEL 23 AL 28 DE oct DE 2023

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
* Motor	✓						✓		✓		✓			
Soportes de motor	✓						✓		✓		✓			
Motor de arranque	✓						✓		✓		✓			
Alternador	✓						✓		✓		✓			
Sistema electrico	✓						✓		✓		✓			
Generador	✓						✓		✓		✓			
Soporte de generador	✓						✓		✓		✓			
* Niveles de aceite	✓						✓		✓		✓			
Conexiones electricas	✓						✓		✓		✓			
* Puestas a tierra	✓						✓		✓		✓			
* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	✓						✓		✓		✓			
Baterias	✓						✓		✓		✓			
Exhosto	✓						✓		✓		✓			
* Guardas	✓						✓		✓		✓			
Tanque Combustible	✓						✓		✓		✓			
* Mangueras Combustible	✓						✓		✓		✓			
* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓						✓		✓		✓			
* Insonorización	✓						✓		✓		✓			
Control Antivibraciones (Patines)	✓						✓		✓		✓			
* Caja de Totalizadores	✓						✓		✓		✓			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE													
	FIRMA	Pedro Rojas						Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas			
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Karung						Karung	Karung	Karung	Karung			
	FIRMA	Karung						Karung	Karung	Karung	Karung			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ Si ☐ No

Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista:

GONZALO CARDENAS
NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Consorcio la flora 2023

LUGAR-AREA: frente de Obra

SERIE N°: TG6500CR

MARCA: Toyoma

PERIODO DEL 09 AL 14 DE Octubre DE 2023

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
* Motor	X		X		X		X		X		X			
Soportes de motor	X		X		X		X		X		X			
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X			
Alternador	X		X		X		X		X		X			
Sistema electrico	X		X		X		X		X		X			
Generador	X		X		X		X		X		X			
Soporte de generador	X		X		X		X		X		X			
* Niveles de aceite	X		X		X		X		X		X			
Conexiones electricas	X		X		X		X		X		X			
* Puestas a tierra	X		X		X		X		X		X			
* Indicadores.(horometro, Temperatura)/Amp.	X		X		X		X		X		X			
Baterias	X		X		X		X		X		X			
Exhosto	X		X		X		X		X		X			
* Guardas	X		X		X		X		X		X			
Tanque Combustible	X		X		X		X		X		X			
* Mangueras Combustible	X		X		X		X		X		X			
* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	X		X		X		X		X		X			
* Insonorización	X		X		X		X		X		X			
Control Antivibraciones (Patines)	X		X		X		X		X		X			
* Caja de Totalizadores	X		X		X		X		X		X			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE													
	FIRMA	<i>Gomael Pérez</i>	<i>Gomael Pérez</i>	<i>Los Montilla</i>	<i>Gomael Pérez</i>	<i>Gomael Pérez</i>	<i>Gomael Pérez</i>	<i>Gomael Pérez</i>	<i>Los Montilla</i>					
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE													
	FIRMA	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>	<i>Diego Quintan</i>				

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ Si ☒ No

Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista:

Martin Penaranda.

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

 Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA										Versión No: 05	
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO										Fecha: 05-mayo-2023	
	GESTIÓN HSE										Página 1 de 1	

PROYECTO: <u>Consorcio la flora 2023</u>	LUGAR-AREA: <u>frente de Obra</u>
SERIE N°: <u>TE6500CX2</u>	MARCA: <u>Toyama</u>
PERIODO DEL <u>17</u> AL <u>21</u> DE <u>Octubre</u> DE <u>2023</u>	

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor			X		X		X		X		X		
	Soportes de motor			X		X		X		X		X		
	Motor de arranque			X		X		X		X		X		
	Alternador			X		X		X		X		X		
	Sistema eléctrico			X		X		X		X		X		
	Generador			X		X		X		X		X		
	Soporte de generador			X		X		X		X		X		
	* Niveles de aceite			X		X		X		X		X		
	Conexiones electricas			X		X		X		X		X		
	* Puestas a tierra			X		X		X		X		X		
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.			X		X		X		X		X		
	Baterias			X		X		X		X		X		
	Exhosto			X		X		X		X		X		
	* Guardas			X		X		X		X		X		
	Tanque Combustible			X		X		X		X		X		
	* Mangueras Combustible			X		X		X		X		X		
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA			X		X		X		X		X		
	* Insonorización			X		X		X		X		X		
Control Antivibraciones (Patines)			X		X		X		X		X			
* Caja de Totalizadores			X		X		X		X		X			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		bomdel Pez	bomdel Pez	Luis Plantilla	Luis Plantilla	Luis Plantilla
	FIRMA						
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla
	FIRMA						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ Si ☒ No Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: Martin Peñaranda
NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Ninguna

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: Consorcio la Flora 2023 LUGAR-AREA: frente de Obra
 SERIE N°: TE6500CR2 MARCA: Toyoma
 PERIODO DEL 23 AL 28 DE Octubre DE 2023

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor	x		x		x		x		x		x		
	Soportes de motor	x		x		x		x		x		x		
	Motor de arranque	x		x		x		x		x		x		
	Alternador	x		x		x		x		x		x		
	Sistema electrico	x		x		x		x		x		x		
	Generador	x		x		x		x		x		x		
	Soporte de generador	x		x		x		x		x		x		
	* Niveles de aceite	x		x		x		x		x		x		
	Conexiones electricas	x		x		x		x		x		x		
	* Puestas a tierra	x		x		x		x		x		x		
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	x		x		x		x		x		x		
	Baterias	x		x		x		x		x		x		
	Exhosto	x		x		x		x		x		x		
	* Guardas	x		x		x		x		x		x		
	Tanque Combustible	x		x		x		x		x		x		
	* Mangueras Combustible	x		x		x		x		x		x		
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	x		x		x		x		x		x		
	* Insonorización	x		x		x		x		x		x		
	Control Antivibraciones (Patines)	x		x		x		x		x		x		
	* Caja de Totalizadores	x		x		x		x		x		x		

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Grimaldo Jaime	Grimaldo Jaime	Los Alcantilla	Los Alcantilla	Grimaldo Jaime	Los Alcantilla
	FIRMA	Grimaldo Jaime	Grimaldo Jaime	Los Alcantilla	Los Alcantilla	Grimaldo Jaime	Los Alcantilla
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla
	FIRMA	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla	Diego Quintanilla

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
 Fuera de servicio: ☐ Si ☒ No Fecha de Corrección: _____
 Representante del Contratista: Martin Peñaranda
 NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

**INSPECCIÓN
PREOPERACIONAL
PULIDORA**

 Consorcio La Flora 2023		SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														CODIGO.: FT-SST-010	
		PREOPERACIONAL DE PULIDORA														Fecha: 05/05/2023	
																VERSION:001	
Maquina: 29360		obra: Canalizado Flono		semana		1 al 9 octubre 2023											
Horas inicio de semar		7:00 am.		hora fin de seman		5:00 pm.											
TEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sab		Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco).	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	✓					✓		✓							
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las mismas rpm que el equipo.	✓					✓		✓							
3	Mangos o puntos	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y	✓					✓		✓							
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras	✓					✓		✓							
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	✓					✓		✓							
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin	✓					✓		✓							
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas ,peto,asco , ventanilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	✓					✓		✓							
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	✓					✓		✓							
RECOMENDACIONES																	
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO																	
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION NO USAR																	
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO																	
Observacion:																	
		REVISO (Operador del equipo)										APROBO (SST)					
NOMBRE Y CARGO:		Hugo Arrieta										Luis Arrieta					
FIRMA:		Ayudante										Prof SST					