

PROYECTO: Canalización Quebrada La Flora.

LUGAR-AREA: Operativa.

SERIE N°: C2270000068 03/22.

MARCA: BOSH

PERIODO DEL 17 AL 21 DE Oct. DE 2023

| ITEM               | CANTIDAD                   | LUN. |   | MAR. |   | MIER. |   | JUEV. |   | VIER.        |   | SAB. |   | DOM. |   |
|--------------------|----------------------------|------|---|------|---|-------|---|-------|---|--------------|---|------|---|------|---|
|                    |                            | B    | M | B    | M | B     | M | B     | M | B            | M | B    | M | B    | M |
| ESTADO MECANICO    | * DISCO                    |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Estado del Disco           |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Tuerca de acople del disco |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Guarda del disco           |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Ajuste del disco           |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Switch de encendido        |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Enchufe                    |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Cable de Energia           |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Escobillas                 |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Manija de sujecion         |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
| OTROS              | Extintor 20 Lbs            |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Señalización del área      |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
|                    | Soporte                    |      |   |      |   |       |   |       |   | ✓            |   |      |   |      |   |
| Vo.Bo. Operador:   | NOMBRE                     |      |   |      |   |       |   |       |   | Hergu Lopez. |   |      |   |      |   |
|                    | FIRMA                      |      |   |      |   |       |   |       |   |              |   |      |   |      |   |
| Vo.Bo. Supervisor: | NOMBRE                     |      |   |      |   |       |   |       |   | Lopez        |   |      |   |      |   |
|                    | FIRMA                      |      |   |      |   |       |   |       |   |              |   |      |   |      |   |

\* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☐ No

Fecha de Corrección: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.



PROYECTO: Consorcio La Flora 2023

LUGAR-AREA: frente de obra

SERIE N°: ECO 14-24 3 601 M32 OGD

MARCA: Bosch

PERIODO DEL 02 AL 07 DE Octubre DE 2023

| ÍTEM               | CANTIDAD                   | LUN.           |   | MAR.           |   | MIER.          |   | JUEV.          |   | VIER.          |   | SAB.           |   | DOM. |   |
|--------------------|----------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------|---|
|                    |                            | B              | M | B              | M | B              | M | B              | M | B              | M | B              | M | B    | M |
| ESTADO MECANICO    | * DISCO                    | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Estado del Disco           |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Tuerca de acople del disco | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Guarda del disco           | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Ajuste del disco           | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Switch de encendido        | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Enchufe                    | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Cable de Energia           | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Escobillas                 | 2              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Manija de sujecion         | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
| OTROS              | Extintor 20 Lbs            | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Señalización del área      |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Soporte                    | 1              | x |                | x |                | x |                | x |                | x |                | x |      |   |
| Vo.Bo. Operador:   | NOMBRE                     | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Jose Velaz     |   | Jose Velaz     |   |      |   |
|                    | FIRMA                      | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Jose Velaz     |   | Jose Velaz     |   |      |   |
| Vo.Bo. Supervisor: | NOMBRE                     | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   |      |   |
|                    | FIRMA                      | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   |      |   |

\* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI X No

Fecha de Corrección: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: ninguna.

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Consorcio La Flora 2023

LUGAR-AREA: frontera de obra

SERIE N°: GCD 14-24 3601 M37 OGO

MARCA: Bosch

PERIODO DEL 09 AL 14 DE Octubre DE 2023

| ITEM               | CANTIDAD                   | LUN.           |   | MAR.           |   | MIER.               |   | JUEV.               |   | VIER.          |   | SAB.           |   | DOM. |   |
|--------------------|----------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------|---|----------------|---|------|---|
|                    |                            | B              | M | B              | M | B                   | M | B                   | M | B              | M | B              | M | B    | M |
| ESTADO MECANICO    | * DISCO                    | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Estado del Disco           |                | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Tuerca de acople del disco | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Guarda del disco           | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Ajuste del disco           | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Switch de encendido        | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Enchufe                    | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Cable de Energia           | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Escobillas                 | 2              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Manija de sujecion         | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
| OTROS              | Extintor 20 Lbs            | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Señalización del área      |                | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
|                    | Soporte                    | 1              | x |                | x |                     | x |                     | x |                | x |                | x |      |   |
| Vo.Bo. Operador:   | NOMBRE                     | Jose Velez     |   | Jose Velez     |   | Rigoberto Carralido |   | Rigoberto Carralido |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   |      |   |
|                    | FIRMA                      |                |   |                |   |                     |   |                     |   |                |   |                |   |      |   |
| Vo.Bo. Supervisor: | NOMBRE                     | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero      |   | Diego Quintero      |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   |      |   |
|                    | FIRMA                      |                |   |                |   |                     |   |                     |   |                |   |                |   |      |   |

\* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No

Fecha de Corrección: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: Ninguna

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.



Consorcio La  
Flora 2023

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTIÓN HSEQ

Versión No: 00

Fecha: 05-mayo-2023

Página 1 de 1

PROYECTO: Consorcio la flora 2023

LUGAR-AREA: frente de obra

SERIE N°: GCO 14-24 3601 M37 OGO

MARCA: Bosch

PERIODO DEL 17 AL 21 DE Octubre DE 2023

| ITEM            | CANTIDAD                   | LUN. |   | MAR. |   | MIER. |   | JUEV. |   | VIER. |   | SAB. |   | DOM. |   |
|-----------------|----------------------------|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|------|---|------|---|
|                 |                            | B    | M | B    | M | B     | M | B     | M | B     | M | B    | M | B    | M |
| ESTADO MECANICO | * DISCO                    | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Estado del Disco           |      |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Tuerca de acople del disco | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Guarda del disco           | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Ajuste del disco           | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Switch de encendido        | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Enchufe                    | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Cable de Energia           | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Escobillas                 | 2    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Manija de sujecion         | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
| OTROS           | Extintor 20 Lbs            | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Señalización del área      |      |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |
|                 | Soporte                    | 1    |   | X    |   | X     |   | X     |   | X     |   | X    |   |      |   |

|                    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Vo.Bo. Operador:   | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | FIRMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vo.Bo. Supervisor: | NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | FIRMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No

Fecha de Corrección: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: Ninguna

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Consorcio la flora 2023  
SERIE N°: GCO 14-24 3601 M37 OGO  
PERIODO DEL 23 AL 20 DE Octubre DE 2023

LUGAR-AREA: frontero de obra  
MARCA: BOSCH

| ITEM               | CANTIDAD                   | LUN.           |   | MAR.           |   | MIER.          |   | JUEV.          |   | VIER.          |   | SAB.           |   | DOM. |   |
|--------------------|----------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------|---|
|                    |                            | B              | M | B              | M | B              | M | B              | M | B              | M | B              | M | B    | M |
| ESTADO MECANICO    | * DISCO                    | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Estado del Disco           |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Tuerca de acople del disco | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Guarda del disco           | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Ajuste del disco           | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Switch de encendido        | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Enchufe                    | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Cable de Energia           | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Escobillas                 | 2              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Manija de sujecion         | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
| OTROS              | Extintor 20 Lbs            | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Señalización del área      |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
|                    | Soporte                    | 1              | X |                | X |                | X |                | X |                | X |                | X |      |   |
| Vo.Bo. Operador:   | NOMBRE                     | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   | Ronal Reyes    |   |      |   |
|                    | FIRMA                      |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |      |   |
| Vo.Bo. Supervisor: | NOMBRE                     | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   | Diego Quintero |   |      |   |
|                    | FIRMA                      |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |      |   |

\* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No

Fecha de Corrección: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.