

**INSPECCIÓN
PREOPERACIONAL
TIPO CANGURO**

**INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023**

DEPENDENCIA: Consorcio La Flora **REFERENCIA:** **MODELO:** SX 160EB **MARCA:** HONDA
PERIODO: DEL 09 AL 14 DEL NOV. **LOCALIZACIÓN:** San Martín **EQUIPO No.**

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS			✓						✓					
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE			✓						✓					
PALANCA DE ACCELERADOR			✓						✓					
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS			✓						✓					
ESTADO DE LAS ZAPATAS			✓						✓					
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE			✓						✓					
FUGAS DE COMBUSTIBLE			✓						✓					
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO			✓						✓					
CORREA			✓						✓					
POLEA			✓						✓					
NIVEL DE ACEITE			✓						✓					
			✓						✓					
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
RESPONSABLE SST	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

**INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023**

DEPENDENCIA <i>Consorcio la flora</i>	REFERENCIA:	MODELO <i>SX100 EB</i>	MARCA <i>HONDA</i>
PERIODO: DEL <i>17</i> AL <i>21</i> DEL <i>OCT.</i>	LOCALIZACION: <i>San Martin</i>		EQUIPO No.

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS							✓							
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE							✓							
PALANCA DE ACELERADOR							✓							
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS							✓							
ESTADO DE LAS ZAPATAS							✓							
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE							✓							
FUGAS DE COMBUSTIBLE							✓							
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO							✓							
CORREA							✓							
POLEA							✓							
NIVEL DE ACEITE							✓							
							✓							

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA				<i>Evan Landorale</i>			
RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA				<i>Karol</i>			

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

**INSPECCIÓN
PREOPERACIONAL
EXVACADORA URUGA**

		PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS														Versión: 00	
		SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														Fecha: 05 mayo 2023	
EMPRESA: <u>GOGAL (CONSTRUCCIONES)</u>		SERIE N°: <u>08.740</u>				MODELO: <u>2013</u>				MARCA: <u>Doosan</u>							
INSPECCIONADO POR: <u>Kevin Palomino</u>		LOCALIZACIÓN: <u>La Flora</u>															
SEMANA DEL <u>02</u> AL <u>07</u> DE <u>oct</u> DEL 2023																	
	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS				✓		✓		✓		✓		✓				
	DE TRABAJO TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓				
	EXTINTOR DE INCENDIO				✓		✓		✓		✓		✓				
	ASIENTO EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓				
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓				
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA (ABIERTA/CERRADA)				✓		✓		✓		✓		✓				
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)				✓		✓		✓		✓		✓				
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)				✓		✓		✓		✓		✓				
	ALARMA DE RETROCESO-PITO				✓		✓		✓		✓		✓				
	ESCALERA Y APOYO DE ACCESO				✓		✓		✓		✓		✓				
	BATERIA Y CABLES				✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS				✓		✓		✓		✓		✓				
	ESTADO PASADORES				✓		✓		✓		✓		✓				
	ORUGAS TENSIONADAS				✓		✓		✓		✓		✓				
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)				✓		✓		✓		✓		✓				
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓				
	MANDOS DE AVANCE				✓		✓		✓		✓		✓				
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO				✓		✓		✓		✓		✓				
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)				✓		✓		✓		✓		✓				
	MANDOS DE LEVANTE DE BRAZO				✓		✓		✓		✓		✓				
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓				
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO				✓		✓		✓		✓		✓				
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN				✓		✓		✓		✓		✓				
	ZAPATAAS				✓		✓		✓		✓		✓				
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES				✓		✓		✓		✓		✓				
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado					✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

NOMBRE: Donato del GUARDO UAGUA

Fecha de corrección

Fuera de servicio

SI

☐

NO

☒

		PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS										Versión: 00	
		SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Fecha: 05 mayo 2023	
EMPRESA: <u>GOGAL CONSTRUCTORES</u>		SERIE N°: <u>DX740</u>		MODELO: <u>9013</u>		MARCA: <u>Dresser</u>							
INSPECCIONADO POR: <u>Luis Plomino</u>		LOCALIZACIÓN: <u>La Plata</u>											
SEMANA DEL <u>09</u> AL <u>14</u> DE <u>oct</u> DEL 2023													

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO				✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA (ABIERTA/CERRADA)				✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)				✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)				✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYO DE ACCESO				✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES				✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)				✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DE BRAZO				✓		✓		✓		✓		✓			
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN				✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES				✓		✓		✓		✓		✓			
Vo. Bo. Supervisor/Encargado					✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL OPERADOR:

NOMBRE : PEDRO DEL GALARDO UREÑA

Fecha de corrección

Fuera de servicio

SI

☐

NO

☒