Consorcio La Flora 2023	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05 mayo 2023

EMPRESA: SOGAL CONSTRUCTORES SERIE N°: DX140 MODELO: 2013 MARCA: Doosan

INSPECCIONADO POR: Karen Palomino LOCALIZACIÓN: La Flora

SEMANA DEL 17 AL 21 DE oct DEL 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fecha de corrección

Fuera de servicio SI ☐ NO ☑

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL OPERADOR:

NOMBRE : Deiby Neil Gallardo Ureña

Powered by CamScanner

Consorcio La Flora 2023	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05 mayo 2023

EMPRESA: Gocal Constructores — SERIE N°: DX 140 — MODELO: 2013 — MARCA: Doosan

INSPECCIONADO POR: Karen Palomino — LOCALIZACIÓN: La Flora

SEMANA DEL 23 AL 28 DE oct DEL 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fecha de corrección

Fuera de servicio SI ☐ NO ☑

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL OPERADOR:

NOMBRE : Yeison Mith Castellanos Duran

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA PORTATIL

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA PORTATIL	Versión No: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	CNSORCIO LA FLORA 2023	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Arborada la Flora. LUGAR-AREA: Operativa.

SERIE N°: 4218 W. 170043. MARCA: SUKRA.

PERIODO DEL 02 AL 07 DE oct DE 2023

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2			✓						✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2			✓						✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas			✓						✓					
	* Balinera y bujes de rotación	Completas			✓						✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas			✓						✓					
	* Palanca de giro para vaciado	Completas			✓						✓					
	* Seguro en buen estado	1			✓						✓					
	Corona de rotación del trompo	Completas			✓						✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1			✓						✓					
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo			✓						✓					
	***Motor en buena condicion**	Completos			✓						✓					
	Tubo de escape en buena condicion	1			✓						✓					
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos			✓						✓					
	*** Resguardos correas motor.**	Completos			✓						✓					
	*** Resguardos mecanismos de giro trompo**	Completos			✓						✓					
	Tapa del motor con seguro	Completos			✓						✓					
	Clutch de giro del trompo	Completos			✓						✓					
	Corona de arranque del motor	Completos			✓						✓					
	Control de fugas de combustible	Completos			✓						✓					
	Control de fugas hidraulicas	Completos			✓						✓					

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE			Gerardo Quintero				Gerardo Quintero		
	FIRMA									
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE									
	FIRMA									

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ SÍ ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** *el* **OPERADOR** *del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su* **SUPERVISOR** *quien tomará la decisión más segura.*

Powered by CamScanner

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA PORTATIL	Versión No: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	CNSORCIO LA FLORA 2023	Página 1 de 1

PROYECTO: Canalización Arebuda la flora. LUGAR-AREA: Oporapa.

SERIE N°: 4218w190043. MARCA: SUKRA

PERIODO DEL 09 AL 14 DE oct DE 2023

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2			✓		✓									
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2			✓		✓									
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas			✓		✓									
	* Balinera y bujes de rotación	Completas			✓		✓									
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas			✓		✓									
	* Palanca de giro para vaciado	Completas			✓		✓									
	* Seguro en buen estado	1			✓		✓									
	Corona de rotación del trompo	Completas			✓		✓									
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1			✓		✓									
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo			✓		✓									
	***Motor en buena condicion**	Completos			✓		✓									
	Tubo de escape en buena condicion	1			✓		✓									
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos			✓		✓									
	*** Resguardos correas motor.**	Completos			✓		✓									
	*** Resguardos mecanismos de giro trompo**	Completos			✓		✓									
	Tapa del motor con seguro	Completos			✓		✓									
	Clutch de giro del trompo	Completos			✓		✓									
	Corona de arranque del motor	Completos			✓		✓									
	Control de fugas de combustible	Completos			✓		✓									
	Control de fugas hidraulicas	Completos			✓		✓									
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE				Gerardo Quintero		Gerardo Quintero									
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE															
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ SI ___ No **Fecha de Corrección:** _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: *La inspección preoperacional debe realizarla* **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional *debe informarle a su* **SUPERVISOR** *quien tomará la decisión más segura.*

Powered by CamScanner

Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA PORTATIL	Versión No: 000
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	CNSORCIO LA FLORA 2023	Página 1 de 1

PROYECTO: canalización Quebrada la flora. LUGAR-AREA: Operativa

SERIE N°: 4218cw170043 MARCA: SKEA

PERIODO DEL 17 AL 21 DE oct DE 2023

ÍTEM		CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2							✓							
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2							✓							
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas							✓							
	* Balinera y bujes de rotación	Completas							✓							
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas							✓							
	* Palanca de giro para vaciado	Completas							✓							
	* Seguro en buen estado	1							✓							
	Corona de rotación del trompo	Completas							✓							
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1							✓							
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo							✓							
	***Motor en buena condicion**	Completos							✓							
	Tubo de escape en buena condicion	1							✓							
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos							✓							
	*** Resguardos correas motor.**	Completos							✓							
	*** Resguardos mecanismos de giro trompo**	Completos							✓							
	Tapa del motor con seguro	Completos							✓							
	Clutch de giro del trompo	Completos							✓							
	Corona de arranque del motor	Completos							✓							
	Control de fugas de combustible	Completos							✓							
	Control de fugas hidraulicas	Completos							✓							
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE								Gerardo Quintero							
	FIRMA															
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE								Yarlos							
	FIRMA															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ___ SI ___ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional *debe informarle a su* **SUPERVISOR** *quien tomará la decisión más segura.*

Powered by CamScanner