

**INFORME MENSUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE OBRA 069 - 2023
OBJETO CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES:
QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E
INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"



PERIODO:

01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Elaboro:
KAREN EUGENIA PALOMINO GUEVARA
Profesional HSE
SERGIO ANDRES DIAZ ARDILA
Ingeniero Ambiental

BUCARAMANGA, SANTANDER

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES	4
2. INTRODUCCIÓN	5
3. OBJETIVO GENERAL	6
a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4. ALCANCE	6
5. ORGANIGRAMA	7
6. RELACIÓN DEL PERSONAL	8
7. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9
7.1.SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	10
7.2.EXAMENES DE INGRESO / EGRESO Y AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	10
8. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP Y DOTACIÓN	10
8.1. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CONTRATISTA	10
9. PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS SEGUROS IMPLEMENTADOS	12
10. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD	12
11. FORMACIONES Y CAPACITACIONES	12
12. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	15
13. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	16
14. SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA	17
15. GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	19
16. DEMARCACIÓN ÁREAS DE TRABAJO	19
17. ASEO DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS	20
18. SEÑALIZACIÓN EN OBRA	21
19. SEGUIMIENTO A INDICADORES	24
PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD - PAC	24
SOCIALIZACIÓN DEL PMT	25
MANEJO PEATONAL	26
ORIENTACIÓN Y/O REGULACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR	26
Actas de vecindad	27
21. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	28
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES Y/O PELIGROSOS	30
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	30
INDICADORES Y VARIABLES	30
22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37

 Consorcio La Flora 2023	ALCALDIA DE BUCARAMANGA INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023
---	--

Índice de Imágenes

Imagen 1. Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP).....	10
Imagen 2. Charlas y Capacitación.....	12
Imagen 3. campañas de promoción y prevención.....	15
Imagen 4. gestión de peligros y riesgos.....	17
Imagen 5. Elementos de prevención, preparación y respuesta anteemergencias.....	18
Imagen 6. gestión de sustancias químicas.....	19
Imagen 7. demarcación en las áreas de trabajo.....	20
Imagen 8. Aseo de las áreas intervenidas.....	21
Imagen 9. señalización en obra.....	22
Imagen 10. Punto de atención.....	25
Imagen 11. Socialización PMT.....	25
Imagen 12. Delimitación áreas para paso peatonal.....	26
Imagen 13. Orientación y/o regulación de tránsito.....	27
Imagen 14. Señalizaciones materiales agregados	29
Imagen 15. Residuos especiales y/o peligrosos.....	30
Tabla 4. Cantidades de RCD entregadas a la escombrera.....	31
Imagen 16. manejo de residuos sólidos.....	32
Imagen 17. equipos usados en obra.....	34
Imagen 18. Punto de hidratación.....	35
Imagen 19. Baños portátiles.....	35

Índice de Tablas

Tabla 1. Relación de personal Contratista.....	8
Tabla 2. Relación de personal Subcontratista.....	9
Tabla 3. listado de capacitaciones del 01 noviembre al 30 de noviembre 2023.....	14
Tabla 4. Cantidades de RCD entregadas a la escombrera.....	31
Tabla 5. Equipo mínimo requerido.....	33

 Consorcio La Flora 2023	ALCALDIA DE BUCARAMANGA INFORME PARCIAL DE CONTRATISTA Contrato N° 069 DEL 14 de abril del 2023
---	---

1. GENERALIDADES

PERIODO REPORTADO	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VERSIÓN:	000
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 069 DE 14 DE ABRIL DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	Sector San Martin BUCARAMANGA – SANTANDER
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 085 DEL 2023 OBJETO: "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".
CONTRATO DE OBRA CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA N.º 069 DEL 2023 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
SUPERVISOR	ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA ALCALDIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
INFORME:	007
RESUMEN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS:	-Retiro de material de escombros y tierra con máquina excavadora -Levantamientos topográficos -Instalación de tubería sanitaria -Movimiento de tierra y Excavación mecánica -Entibado en excavación -Transporte de material proveniente de excavación a escombrera "El Parque". -Instalación de tubería sanitaria 24" -Nivelación y construcción de concreto ciclópeo para la cimentación del Box culver
PROCEDIMIENTOS	-Procedimientos de inducción de personal para ingreso -Procedimiento para la afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral personal vinculado -Procedimiento de notificación e investigación de accidentes/ incidentes de trabajo. -Procedimiento para contratistas y proveedores, en especial el aseguramiento de contratación de vehículos y maquinaria.

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), PMA y PMA a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Durante el periodo de ejecución el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST busca promover un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación a las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para este periodo se realizó la implementación del PMA y Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, tiene como propósito ejecutar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo, financiero, social, ambiental y SST sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista de obra cuyo contrato es el No 069 del 14 de abril del 2023 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**, durante el período comprendido entre el 01 de noviembre 2023 al 30 de noviembre del 2023. Igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión, autorizadas y revisadas por la Interventoría durante el mismo período.

3. OBJETIVO GENERAL

Garantizar la ejecución de las actividades en obra de forma segura dando cumplimiento a la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y medio ambiente del contrato de obra N 069-2023 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**.

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales requeridas por el componente de seguridad y salud en el trabajo de dicho contrato

Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del proyecto

Inspeccionar la demarcación del área de trabajo o lugares de alto riesgo mediante la realización de inspecciones de campo, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes e incidentes, que pudieran presentar el personal trabajador integrante del proyecto en las áreas de alto riesgo.


Controlar diariamente a través de recorridos de obra, que el personal trabajador porte y emplee correctamente la dotación y los elementos de protección individual EPI, como medida de prevención de enfermedades laborales y de lesiones en caso de un accidente de trabajo.

Cumplir con el pago oportuno de las planillas de seguridad social del **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**

4. ALCANCE

El presente documento se limita a evidenciar las acciones realizadas por CONSORCIO LA FLORA 2023 para vigilar, controlar y apoyar la implementación y cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental del contrato de obra No. 069 del 14 de abril del 2023 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"** para el periodo en cuestión.

5. ORGANIGRAMA



6. RELACIÓN DEL PERSONAL

En el presente periodo se presenta el siguiente personal administrativo y operativo los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1. Relación de personal Contratista

PERSONAL CONSORCIO LA FLORA 2023										
#	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	EXAMEN INGRESO	SG SSS			
							ARL	EPS	AFP	CCF
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
1	DANIEL ALBERTO GÓMEZ BARRAGÁN	1095826837	INGENIERO CIVIL	26-abr-23	-	APTO CON RECOMENDACIONES	SURA	SANITAS	COLPENSIONES	COMFENALCO
2	KAREN EUGENIA PALOMINO GUEVARA	26863946	PROFESIONAL HSEQ	9-may-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SANITAS	PROTECCIÓN	COMFENALCO
3	DIEGO ANDRES QUINTERO HERNANDEZ	13742977	RESIDENTE DE OBRA	26-may-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	COMFENALCO
4	SOAD ELENA GONZALEZ LOPEZ	1123992828	PROFESIONAL SOCIAL	9-jun-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFENALCO
5	ELMER JOSE DIAZ MARTINEZ	7518053	DIRECTOR DE OBRA	9-jun-23	-	APTO PARA EL CARGO	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMFENALCO
	MARIO LUIS BLANCO MONSALVE	1033722114	INGENIERO AUXILIAR	16-ago-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMFENALCO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA										
6	EDUAR JAVIER NAVARRO MURCIA	1098602734	TOPOGRAFO	9/05/2023	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMFENALCO
7	JHON ANDREY APARICIO SANCHEZ	1098780561	TOPOGRAFO	19-jul-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	COMFENALCO
8	CARLOS SANTIAGO CHARRY NAVARRO	1099766424	AYUDANTE - CADENERO	27-abr-23	-	SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMFENALCO
9	GUSTAVO ALEJANDRO SILVA AVILA	1082838396	ALMACENISTA	25-may-23	-	APTO PARA EL CARGO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMFENALCO
PERSONAL OPERATIVO										
3	MANUEL MENDOZA FLOREZ	91256269	OFICIOS VARIOS-CELADOR	11-may-23	-	APTO CON RECOMENDACIONES	SURA	COOSALUD	COLPENSIONES	COMFENALCO
4	LUIS MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ	19768481	AYUDANTE- CELADOR	23-may-23	-	APTO PARA EL CARGO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFENALCO
5	OLGA PATRICIA MONOGA RIAÑO	63451296	AUXILIAR DE TRANSITO	29-may-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	COMFENALCO
6	HUGO ALBERTO ARRIETA LUNA	19789132	AYUDANTE	1-jun-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SURAMERICANA	PROTECCIÓN	COMFENALCO
7	GERARDO QUINTERO	91527086	OFICIAL DE OBRA	5-jun-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMFENALCO
8	IVAN LANDAZABAL MANRIQUE	1095834868	AYUDANTE	5-jun-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMFENALCO
9	JOSE DE JESUS TORRES MENDOZA	91240282	AYUDANTE AVANZADO	5-jun-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMFENALCO
10	LUIS ANTONIO TORRES IGLESIAS	3983570	AYUDANTE	5-jun-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFENALCO
11	ORLANDO DE JESUS TABORDA FRANCO	17594632	OFICIAL DE OBRA	5-jun-23	-	APTO PARA EL CARGO	SURA	SANITAS	PORVENIR	COMFENALCO
12	PEDRO FABIAN ROJAS CABALLERO	5629152	OFICIAL DE OBRA	5-jun-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMFENALCO
13	MERGUI GREGORIO LOPEZ	4949022	OFICIAL DE OBRA	7-jul-23	-	NO PRESENTA RESTRICCIONES PARA EL CARGO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COMFENALCO

Tabla 2. Relación de personal Subcontratista

PERSONAL CONSORCIO LA FLORA 2023-SUBCONTRATISTAS									
#	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	EXAMEN INGRESO	SG SSS			
						ARL	EPS	AFP	CCF
1	TULO ARTURO PEREZ ROS	85271459	MAESTRO DE OBRA	5-sep-22	APTO PARA EL CARGO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	SAUD TOTAL	PORVENIR	CAISAN
2	RIGOBERTO CARVALLO SALAZAR	185019475	AYUDANTE DE OBRA	5-sep-22	APTO CON RECOMENDACIÓN APTO CON RECOMENDACIÓN PARA LABORAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
3	LUIS CARLOS MANTILLA BELEÑO	1850066752	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	5-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	COLFONDOS	CAISAN
4	RONAL YESID REY SANEDONAL	1895844331	AYUDANTE DE OBRA	5-sep-22	APTO PARA EL CARGO APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
5	JADER BADILLO MORENO	1852570279	AYUDANTE	5-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	SAUD TOTAL	PORVENIR	CAISAN
6	BREIMAR PEREZ NAVARRO	1850068467	AYUDANTE	11-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	CAISAN
7	GAMAUEL PEREZ ROS	185039999	OFICIAL	11-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
8	FREDDY SEGUNDO CONSTANTE HERNANDEZ	12623553	AYUDANTE	11-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	COOSALLUD	PORVENIR	CAISAN
9	DEIVER PADILLA CAMPO	7952806	OFICIAL	18-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	CAISAN
10	JUAN SEBASTIAN PAREDES CORONEL	3003042527	AYUDANTE	18-sep-22	APTO CON RECOMENDACIÓN PARA LABORAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
11	ORLANDO SERENO MARTINEZ	3007112938	AYUDANTE	20-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
12	YOVANY PAEZ GOMEZ	91542127	AYUDANTE	21-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	COOSALLUD	PORVENIR	CAISAN
13	JORGE ALDO PEÑA SANCHEZ	3098775884	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	22-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
14	JESUS ALBERTO ALMENDRALES DIAZ	3003284242	AYUDANTE	25-sep-22	APTO	SLIRA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	CAISAN
15	STIVEN MAURICIO GALEANO VILLAMONAR	3096065432	AYUDANTE	25-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
16	KEVIN ASORIBAL TOQUICA AGUIAR	1104129658	SUPERVISOR SST	25-sep-22	APTO PARA EL CARGO	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
17	JESUS ANTONIO PEREZ VIVEZCA	3043120146	AYUDANTE	25-sep-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
18	JUAN CAMILO MANTILLA BELEÑO	3007112728	AYUDANTE	4-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
19	GRIMALDO JAIMES QUINTERO	91426423	OFICIAL DE OBRA	4-oct-22	Apto con recomendación para laborar en alturas	SLIRA	FAMISANAR	PORVENIR	CAISAN
20	JOSÉ LUIS VELEZ MARTINEZ	1190402378	AYUDANTE	4-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
21	JUAN GABRIEL VELEZ MARTINEZ	3063504858	AYUDANTE	4-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
22	NELSON DIAZ ORJARENA	91289325	AYUDANTE	6-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	CAISAN
23	LUIS ENRIQUE ROMERO BRIEVA	1103882208	AYUDANTE	6-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	SAUD TOTAL	PORVENIR	CAISAN
24	JOHNEDER VILLANUEVA RICO	1216965974	AYUDANTE	9-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
25	LUIS ENRIQUE AMADOR VARGAS	91236493	AYUDANTE	18-oct-22	APTO	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
26	SERGIO IVAN PALENCIA TRUJANA	3098621841	HERRERO	20-oct-22	APTO CON RECOMENDACIÓN PARA LABORAR EN ALTURAS	SLIRA	SAUD TOTAL	PORVENIR	CAISAN
27	JORGE LUIS ALMENDRALES DIAZ	3003302972	AYUDANTE	23-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
28	ROBINSON GUTIERREZ MORENO	91489455	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	19-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	SAUD TOTAL	PROTECCIÓN	CAISAN
29	DORMEL CAMILO CANTILLO	15710482	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	25-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	SAUD TOTAL	PORVENIR	CAISAN
31	JOSÉ EDUARDO COBOS FERRERA	1175663211	AYUDANTE	25-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	NUEVA EPS	PORVENIR	CAISAN
32	JONATHAN ALEXANDER AMADOR ACELAE	3098648738	OFICIAL	26-oct-22	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	SLIRA	FAMISANAR	PORVENIR	CAISAN

Durante el periodo de ejecución del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023 el proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**, el área SST el **CONSORCIO LA FLORA 2023** realiza seguimiento y cumplimiento a todas y cada una de las actividades ejecutadas, dentro de nuestras obligaciones y cumpliendo contractualmente A&SST, se realizó el diligenciamiento diario de los formatos específicos relacionados con la gestión A&SST y todo el personal cuenta con la documentación completa de Seguridad social (ARL, EPS, AFP Y CCF).

7.1. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El CONSORCIO LA FLORA 2023 se encuentra paz y salvo con el pago de la planilla de seguridad social del mes de noviembre del 2023 de todo su personal. Ver anexo 1

7.2. EXAMENES DE INGRESO / EGRESO Y AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo de ejecución no se efectuaron afiliaciones a seguridad social (ARL-EPS-AFP-CCF).

8. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP Y DOTACIÓN

Para este periodo el proyecto realizó entrega y reposición de elementos de protección personal - EPP – y Dotación a todo el personal labora en el proyecto. Ver anexo 2.

8.1. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El proyecto “**CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**”, cumple de manera apropiada con la entrega de los Elementos de Protección Personal a todos sus trabajadores, teniendo en cuenta los riesgos identificados para las actividades que se están ejecutando, dando recomendaciones sobre la importancia del uso de estos elementos, con el fin de crear una cultura de Auto cuidado entre el personal del contratista y subcontratista, a través de las Charlas, Pre Operacionales, inspecciones y Capacitaciones.

Imagen 1. Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP)





9. PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS SEGUROS IMPLEMENTADOS

El área SST y el área técnica del contratista realizaron cumplimiento a los procedimientos seguros para cada una de las actividades a ejecutar durante el periodo de ejecución del proyecto.

10. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Para el periodo de ejecución del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2023 se realizaron Inspecciones de Seguridad a los equipos utilizados en obra como parte de la prevención de accidentes e incidentes, teniendo en cuenta el análisis detallado de las condiciones de trabajo a fin de detectar los riesgos existentes; se realizaron inspecciones preoperacionales de: Tronzadora, pulidora, taladro, mezcladora, herramienta menor. Se adjunta las inspecciones preoperacionales de: Tronzadora, pulidora, mezcladora, herramienta menor, taladro y planta eléctrica. Ver anexo 3.

11. FORMACIONES Y CAPACITACIONES

Para este periodo de ejecución de la obra se ejecutaron capacitaciones a todo el personal de obra quienes fueron reunidos durante todo el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023, se realizaron charlas y/o capacitaciones todos los días del periodo en curso sobre las 7:00 am y siempre estuvo a cargo de la Profesional SST. Ver anexo 4.

Imagen 2. Charlas y Capacitación

