

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:          |    |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:         |    |
| Proyecto: <u>Carretera de la quebrada Plona</u>                                                                                                                         |                                                              | Fecha de expedición: <u>18 Nov 2023</u> |                  |    |
| Ubicación: <u>San Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am.</u>   |                  |    |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación / Boxculver</u>                                                                                                                       |                                                              | Hora terminación tarea: <u>11:00 am</u> |                  |    |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula |    |
| 1. <u>Diego Quintero</u>                                                                                                                                                | <u>91527086</u>                                              | 6. <u>Henry Lopez</u>                   | <u>4949022</u>   |    |
| 2. <u>Diego Quintero</u>                                                                                                                                                | <u>1095834868</u>                                            | 7. <u>Jose Torres</u>                   | <u>91290782</u>  |    |
| 3. <u>Hugo Amador</u>                                                                                                                                                   | <u>19789132</u>                                              | 8. <u>Ramón Mendoza</u>                 | <u>91256269</u>  |    |
| 4. <u>Osvaldo Taborda</u>                                                                                                                                               | <u>17594632</u>                                              | 9. <u>Luis Martinez</u>                 | <u>19768481</u>  |    |
| 5. <u>Pedro Rojas</u>                                                                                                                                                   | <u>56229152</u>                                              | 10. <u>Luis Torres</u>                  | <u>3983530</u>   |    |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE: <u>Diego Quintero</u>           |                  |    |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente obra</u>            |                  |    |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | SI               | NO |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                  |    |
| <u>Excavación / Boxculver</u>                                                                                                                                           |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                  |    |
| NOMBRE: <u>Franco Palomino</u>                                                                                                                                          |                                                              | NOMBRE: <u>Franco Palomino</u>          |                  |    |
| CARGO: <u>Prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <u>Prof SST</u>                  |                  |    |
| FIRMA: <u>[Firma]</u>                                                                                                                                                   |                                                              | FIRMA: <u>[Firma]</u>                   |                  |    |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:          |    |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:         |    |
| Proyecto: <u>Canalización de Aguas Pluviales</u>                                                                                                                        |                                                              | Fecha de expedición: <u>20 Nov 2023</u> |                  |    |
| Ubicación: <u>San Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am</u>    |                  |    |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación / Boxculer</u>                                                                                                                        |                                                              | Hora terminación tarea: <u>5:00 pm</u>  |                  |    |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula |    |
| 1. Gerardo Quintero                                                                                                                                                     | 91527086                                                     | 6. Marco Lopez                          | 4949022          |    |
| 2. Juan Landarabal                                                                                                                                                      | 99583488                                                     | 7. Jose Torres                          | 91290282         |    |
| 3. Hugo Amata                                                                                                                                                           | 19789132                                                     | 8. Manuel Mendoza                       | 91256269         |    |
| 4. Orlando Tabares                                                                                                                                                      | 17594632                                                     | 9. Luis Martinez                        | 19768481         |    |
| 5. Pedro Rojas                                                                                                                                                          | 5629152                                                      | 10. Luis Torres                         | 3983550          |    |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE: <u>Diego Quintero</u>           |                  |    |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente obra</u>            |                  |    |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | SI               | NO |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                  |    |
| <u>Excavación / Boxculer</u>                                                                                                                                            |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                  |    |
| NOMBRE: <u>Karen Palomino</u>                                                                                                                                           |                                                              | NOMBRE: <u>Karen Palomino</u>           |                  |    |
| CARGO: <u>prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <u>prof SST</u>                  |                  |    |
| FIRMA: <u>Karen</u>                                                                                                                                                     |                                                              | FIRMA: <u>Karen</u>                     |                  |    |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:                             |    |     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:                            |    |     |
| Proyecto: <u>Canalización de la flora</u>                                                                                                                               |                                                              | Fecha de expedición: <u>21 Nov 2023</u> |                                     |    |     |
| Ubicación: <u>Sau Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am</u>    |                                     |    |     |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación / Boxculter</u>                                                                                                                       |                                                              | Hora terminación tarea: <u>5:00 pm</u>  |                                     |    |     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula                    |    |     |
| 1. Gerardo Quintana                                                                                                                                                     | 9152086                                                      | 6. Mercury Lopez                        | 4949022                             |    |     |
| 2. Juan Carlos Abad                                                                                                                                                     | 1095934808                                                   | 7. Jose Teneo                           | 91290282                            |    |     |
| 3. Hugo Amate                                                                                                                                                           | 19589132                                                     | 8. Manuel Mendoza                       | 91256289                            |    |     |
| 4. Claudio Taborda                                                                                                                                                      | 17594632                                                     | 9. Luis Martinez                        | 19768481                            |    |     |
| 5. Pedro Rojas                                                                                                                                                          | 5629152                                                      | 10. Luis Tines                          | 3983530                             |    |     |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE: <u>Diego Quintana</u>           |                                     |    |     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente Obra</u>            |                                     |    |     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | SI                                  | NO | N.A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <u>Excavación / Boxculter</u>                                                                                                                                           |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                                     |    |     |
| NOMBRE: <u>Farou Palomino</u>                                                                                                                                           |                                                              | NOMBRE: <u>Farou Palomino</u>           |                                     |    |     |
| CARGO: <u>Prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <u>Prof SST</u>                  |                                     |    |     |
| FIRMA: <u>[Firma]</u>                                                                                                                                                   |                                                              | FIRMA: <u>[Firma]</u>                   |                                     |    |     |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |    |     |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:          |    |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:         |    |
| Proyecto: <u>Canchero Gebrada Florio</u>                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: <u>22 Nov 2023</u> |                  |    |
| Ubicación: <u>San Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am</u>    |                  |    |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación Boxculer</u>                                                                                                                          |                                                              | Hora terminación tarea: <u>5:00 pm</u>  |                  |    |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula |    |
| 1. <u>Diego Quintero</u>                                                                                                                                                | <u>91527086</u>                                              | 6. <u>Moray Lopez</u>                   | <u>4949072</u>   |    |
| 2. <u>Kevin Landarabat</u>                                                                                                                                              | <u>1095037808</u>                                            | 7. <u>Jose Torres</u>                   | <u>91290782</u>  |    |
| 3. <u>Henry Arrieta</u>                                                                                                                                                 | <u>19789132</u>                                              | 8. <u>Harold Mendoza</u>                | <u>91256289</u>  |    |
| 4. <u>Ostado Taborda</u>                                                                                                                                                | <u>17594632</u>                                              | 9. <u>Luis Martinez</u>                 | <u>19768481</u>  |    |
| 5. <u>Pedro Rojas</u>                                                                                                                                                   | <u>5629152</u>                                               | 10. <u>Luis Torres</u>                  | <u>3403570</u>   |    |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE: <u>Diego Quintero</u>           |                  |    |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente obra</u>            |                  |    |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | SI               | NO |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                  |    |
| <u>Excavación / Boxculer</u>                                                                                                                                            |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                  |    |
| NOMBRE: <u>Karen Palomino</u>                                                                                                                                           |                                                              | NOMBRE: <u>Karen Palomino</u>           |                  |    |
| CARGO: <u>Prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <u>Prof SST</u>                  |                  |    |
| FIRMA: <u>Kareus</u>                                                                                                                                                    |                                                              | FIRMA: <u>Kareus</u>                    |                  |    |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:  |                                     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión: |                                     |
| Proyecto: <u>Canalización quebrada flora.</u>                                                                                                                           |                                                              | Fecha de expedición: <u>23 Nov 2023</u> |          |                                     |
| Ubicación: <u>San Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am.</u>   |          |                                     |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación / Boxculer</u>                                                                                                                        |                                                              | Hora terminación tarea: <u>5:00 pm</u>  |          |                                     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |          |                                     |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      |                                                              | Numero de cedula                        |          | NOMBRES Y APELLIDOS                 |
| Numero de cedula                                                                                                                                                        |                                                              |                                         |          |                                     |
| 1. Gerardo Quintero                                                                                                                                                     |                                                              | 91527086                                |          | 6. Mergu Lopez                      |
| 2. Juan Carlos                                                                                                                                                          |                                                              | 1095034888                              |          | 7. Jose Torres                      |
| 3. Hugo Amate                                                                                                                                                           |                                                              | 19789132                                |          | 8. Manuel Rendonza                  |
| 4. Orlando Tabares                                                                                                                                                      |                                                              | 17594632                                |          | 9. Luis Martinez                    |
| 5. Pedro Rojas                                                                                                                                                          |                                                              | 5629152                                 |          | 10. Luis Torres                     |
| SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                |                                                              | NOMBRE: <u>DIEGO QUINTERO</u>           |          |                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente obra</u>            |          |                                     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          |                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          | SI NO N.A                           |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |          |                                     |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |          |                                     |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |          |                                     |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          |                                     |
| <b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |          |                                     |
| <u>Excavación / Boxculer</u>                                                                                                                                            |                                                              |                                         |          |                                     |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |          |                                     |
| NOMBRE: <u>Kareu Palomino</u>                                                                                                                                           |                                                              | NOMBRE: <u>Kareu Palomino</u>           |          |                                     |
| CARGO: <u>Prof SST.</u>                                                                                                                                                 |                                                              | CARGO: <u>Prof SST.</u>                 |          |                                     |
| FIRMA: <u>Kareu G.</u>                                                                                                                                                  |                                                              | FIRMA: <u>Kareu G.</u>                  |          |                                     |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |          |                                     |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:                             |    |     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:                            |    |     |
| Proyecto: <i>Canalización la flora 2023</i>                                                                                                                             |                                                              | Fecha de expedición: <i>24 Nov 2023</i> |                                     |    |     |
| Ubicación: <i>San Martín</i>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <i>7:00 am</i>    |                                     |    |     |
| Trabajo a realizar: <i>Excavación Boxculver</i>                                                                                                                         |                                                              | Hora terminación tarea: <i>5:00 pm</i>  |                                     |    |     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula                    |    |     |
| 1. Gerardo Gumbau                                                                                                                                                       | 91527086                                                     | 6. Mergelopez                           | 9949022                             |    |     |
| 2. Juan Claudio Zabal                                                                                                                                                   | 1005034868                                                   | 7. Jose Torres                          | 91240282                            |    |     |
| 3. Hugo Amata                                                                                                                                                           | 19389132                                                     | 8. Daniel Mendoza                       | 91256269                            |    |     |
| 4. Claudio Tubinda                                                                                                                                                      | 13594632                                                     | 9. Luis Martinez                        | 9768481                             |    |     |
| 5. Pedro Rivas                                                                                                                                                          | 5629152                                                      | 10. Luis Torres                         | 3903570                             |    |     |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE: <i>DIEGO QUINTERO</i>           |                                     |    |     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <i>Presidente Obra</i>           |                                     |    |     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | SI                                  | NO | N.A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |     |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <i>Excavación Boxculver</i>                                                                                                                                             |                                                              |                                         |                                     |    |     |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                                     |    |     |
| NOMBRE: <i>Kareu Palmirino</i>                                                                                                                                          |                                                              | NOMBRE: <i>Kareu Palmirino</i>          |                                     |    |     |
| CARGO: <i>Prof SST</i>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <i>Prof SST</i>                  |                                     |    |     |
| FIRMA: <i>Kareu G</i>                                                                                                                                                   |                                                              | FIRMA: <i>Kareu G</i>                   |                                     |    |     |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |    |     |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:          |    |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:         |    |
| Proyecto: <u>Canalización de agua</u>                                                                                                                                   |                                                              | Fecha de expedición: <u>25 Nov 2023</u> |                  |    |
| Ubicación: <u>San Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am</u>    |                  |    |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación / Bocatoma</u>                                                                                                                        |                                                              | Hora terminación tarea: <u>11:00 am</u> |                  |    |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula |    |
| 1. Gerardo Quintana                                                                                                                                                     | 91372008                                                     | 6. Hergu Lopez                          | 4949022          |    |
| 2. Juan Carlos                                                                                                                                                          | 109583488                                                    | 7. Jose Torres                          | 91290282         |    |
| 3. Diego Amador                                                                                                                                                         | 19789132                                                     | 8. Manuel Hernandez                     | 91256269         |    |
| 4. Delgado Tobar                                                                                                                                                        | 17594832                                                     | 9. Luis Hernandez                       | 19788481         |    |
| 5. Pedro Rojas                                                                                                                                                          | 5029152                                                      | 10. Luis Torres                         | 3983570          |    |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE: <u>Diego Quintana</u>           |                  |    |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente obra</u>            |                  |    |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | SI               | NO |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | ✓                |    |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | ✓                |    |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                  |    |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                  | ✓  |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                  |    |
| <u>Excavación / Bocatoma</u>                                                                                                                                            |                                                              |                                         |                  |    |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                  |    |
| NOMBRE: <u>Karen Palomino</u>                                                                                                                                           |                                                              | NOMBRE: <u>Karen Palomino</u>           |                  |    |
| CARGO: <u>Prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <u>Prof SST</u>                  |                  |    |
| FIRMA: <u>Karen</u>                                                                                                                                                     |                                                              | FIRMA: <u>Karen</u>                     |                  |    |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                  |    |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----|------|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:                             |    |      |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:                            |    |      |
| Proyecto: <i>Canalización Obanda fls</i>                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: <i>27 Nov 2023</i> |                                     |    |      |
| Ubicación: <i>San Martín</i>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <i>10:00 am</i>   |                                     |    |      |
| Trabajo a realizar: <i>Excavación / Bocatoma</i>                                                                                                                        |                                                              | Hora terminación tarea: <i>5:00 pm</i>  |                                     |    |      |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula                    |    |      |
| 1. Gerardo Quintana                                                                                                                                                     | 91529686                                                     | 6. Mergel Lopez                         | 4949022                             |    |      |
| 2. Juan Carlos Cabal                                                                                                                                                    | 695834858                                                    | 7. Jose Tuber                           | 91290282                            |    |      |
| 3. Hugo Borda                                                                                                                                                           | 19789132                                                     | 8. Daniel Mendoza                       | 91256269                            |    |      |
| 4. Ricardo Tabares                                                                                                                                                      | 17594632                                                     | 9. Luis Martinez                        | 19766487                            |    |      |
| 5. Pedro Rojas                                                                                                                                                          | 3629152                                                      | 10. Luis Torres                         | 3963370                             |    |      |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE:                                 |                                     |    |      |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO:                                  |                                     |    |      |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | SI                                  | NO | N. A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |      |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| <i>Excavación / Bocatoma</i>                                                                                                                                            |                                                              |                                         |                                     |    |      |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                                     |    |      |
| NOMBRE: <i>Karen Palomino</i>                                                                                                                                           |                                                              | NOMBRE: <i>Karen Palomino</i>           |                                     |    |      |
| CARGO: <i>prof SST</i>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <i>prof SST</i>                  |                                     |    |      |
| FIRMA: <i>Karen</i>                                                                                                                                                     |                                                              | FIRMA: <i>Karen</i>                     |                                     |    |      |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |    |      |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------|----|------|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:  |                                      |    |      |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión: |                                      |    |      |
| Proyecto: <u>Construcción de la Obra de Planta</u>                                                                                                                      |                                                              | Fecha de expedición: <u>28 Nov 2023</u> |          |                                      |    |      |
| Ubicación: <u>Sau Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am.</u>   |          |                                      |    |      |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación / Boxculer</u>                                                                                                                        |                                                              | Hora terminación tarea: <u>5:00 pm.</u> |          |                                      |    |      |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      |                                                              | Numero de cedula                        |          | NOMBRES Y APELLIDOS                  |    |      |
| 1. Gerardo Quintan                                                                                                                                                      |                                                              | 91324086                                |          | 6. Mesqui Lopez                      |    |      |
| 2. Paulandara Abad                                                                                                                                                      |                                                              | 1095234008                              |          | 7. Jose Torres                       |    |      |
| 3. Hugo Amato                                                                                                                                                           |                                                              | 19789132                                |          | 8. Manuel Mendoza                    |    |      |
| 4. Guineidatabada                                                                                                                                                       |                                                              | 17594632                                |          | 9. Luis Martinez                     |    |      |
| 5. Pedro Rojas                                                                                                                                                          |                                                              | 5629152                                 |          | 10. Wislones                         |    |      |
|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          | 3983520                              |    |      |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE:                                 |          |                                      |    |      |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO:                                  |          |                                      |    |      |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          | SI                                   | NO | N. A |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         |          | ✓                                    |    |      |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |          |                                      |    | ✓    |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
| <u>Excavación / Boxculer</u>                                                                                                                                            |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              |                                         |          | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b> |    |      |
| NOMBRE: <u>Kareu Palamino</u>                                                                                                                                           |                                                              |                                         |          | NOMBRE: <u>Kareu Palamino</u>        |    |      |
| CARGO: <u>Prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              |                                         |          | CARGO: <u>Prof SST</u>               |    |      |
| FIRMA: <u>Kareu</u>                                                                                                                                                     |                                                              |                                         |          | FIRMA: <u>Kareu</u>                  |    |      |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |          |                                      |    |      |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                         | Código:                             |     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                         | Versión:                            |     |
| Proyecto: <u>Canchales, Obra de la flora.</u>                                                                                                                           |                                                              | Fecha de expedición: <u>29 Nov 2023</u> |                                     |     |
| Ubicación: <u>San Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea: <u>7:00 am</u>    |                                     |     |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación Boxculer</u>                                                                                                                          |                                                              | Hora terminación tarea: <u>5:00 am</u>  |                                     |     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARÁN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |     |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      | Numero de cedula                                             | NOMBRES Y APELLIDOS                     | Numero de cedula                    |     |
| 1. Gerardo Quintana                                                                                                                                                     | 91527022                                                     | 6. Alexi Lopez                          | 4949022.                            |     |
| 2. Juan Guadalupe                                                                                                                                                       | 109554608                                                    | 7. Jose Torres                          | 91290782.                           |     |
| 3. Juan Amador                                                                                                                                                          | 19389132.                                                    | 8. Manuel Hernandez                     | 91256269                            |     |
| 4. Juan Carlos                                                                                                                                                          | 17594022.                                                    | 9. Luis Hernandez                       | 17768481.                           |     |
| 5. Pedro Rojas                                                                                                                                                          | 5829152                                                      | 10. Luis Torres                         | 3903570                             |     |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | NOMBRE: <u>Diego Quintana</u>           |                                     |     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente obra</u>            |                                     |     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         | SI                                  | NO  |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | N.A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                         |                                     |     |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                         |                                     |     |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |     |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                         |                                     |     |
| <b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                                                                                                                          |                                                              |                                         |                                     |     |
| <u>Excavación - Boxculer</u>                                                                                                                                            |                                                              |                                         |                                     |     |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b>    |                                     |     |
| NOMBRE: <u>Fernan Palomino</u>                                                                                                                                          |                                                              | NOMBRE: <u>Fernan Palomino</u>          |                                     |     |
| CARGO: <u>prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <u>prof SST</u>                  |                                     |     |
| FIRMA: <u>Fernan</u>                                                                                                                                                    |                                                              | FIRMA: <u>Fernan</u>                    |                                     |     |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                                         |                                     |     |

**NOTA:**



- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                      |          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                      | Código:  |                                     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                      | Versión: |                                     |
| Proyecto: <u>Canalización de la Fbra</u>                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición:                 |          |                                     |
| Ubicación: <u>San Martín</u>                                                                                                                                            |                                                              | Hora de inicio tarea:                |          |                                     |
| Trabajo a realizar: <u>Excavación / Bocatoma</u>                                                                                                                        |                                                              | Hora terminación tarea:              |          |                                     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                      |          |                                     |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      |                                                              | Numero de cedula                     |          | NOMBRES Y APELLIDOS                 |
| 1. <u>Gerardo Quintero</u>                                                                                                                                              |                                                              | <u>91527086</u>                      |          | 6. <u>Alonso Lopez</u>              |
| 2. <u>Isabel Landarabal</u>                                                                                                                                             |                                                              | <u>1695834868</u>                    |          | 7. <u>Jose Torres</u>               |
| 3. <u>Jose Amiel</u>                                                                                                                                                    |                                                              | <u>19309132</u>                      |          | 8. <u>Manuel Mendoza</u>            |
| 4. <u>Salvador Talleda</u>                                                                                                                                              |                                                              | <u>17594632</u>                      |          | 9. <u>Walter Arnez</u>              |
| 5. <u>Pedro Rojas</u>                                                                                                                                                   |                                                              | <u>5629152</u>                       |          | 10. <u>Vol Torres</u>               |
| SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                |                                                              | NOMBRE: <u>DIEGO QUINTERO</u>        |          |                                     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: <u>Residente obra</u>         |          |                                     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                      |          |                                     |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                      |          | SI NO N. A                          |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                      |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                                                                                                    |                                                              |                                      |          |                                     |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                                                                                              |                                                              |                                      |          |                                     |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                                                                                                   |                                                              |                                      |          |                                     |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                      |          |                                     |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:                                                                                                                                 |                                                              |                                      |          |                                     |
| <u>Excavación / Bocatoma</u>                                                                                                                                            |                                                              |                                      |          |                                     |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                                       |                                                              | <b>COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE</b> |          |                                     |
| NOMBRE: <u>Karen Palacios</u>                                                                                                                                           |                                                              | NOMBRE: <u>Karen Palacios</u>        |          |                                     |
| CARGO: <u>Prof SST</u>                                                                                                                                                  |                                                              | CARGO: <u>Prof SST</u>               |          |                                     |
| FIRMA: <u>[Firma]</u>                                                                                                                                                   |                                                              | FIRMA: <u>[Firma]</u>                |          |                                     |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                          |                                                              |                                      |          |                                     |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                            |                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                        | Código: 000                |                         |      |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                        | Versión: 000               |                         |      |
| Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: 01 Noviembre 2023 |                            |                         |      |
| Ubicación: SAN MARTIN                                                                                                                                                   |                                                              | Hora de inicio tarea: 7am              |                            |                         |      |
| Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER                                                                                                                              |                                                              | Hora terminación tarea: 5 pm           |                            |                         |      |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                        |                            |                         |      |
| <b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>                                                                                                                                               |                                                              | <b>Numero de cedula</b>                | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> |                         |      |
| <b>Numero de cedula</b>                                                                                                                                                 |                                                              | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>             |                            | <b>Numero de cedula</b> |      |
| 1. Julio Perez                                                                                                                                                          | 85271419                                                     | 16. Jorge Ruiz                         | 1098771884                 |                         |      |
| 2. Egoberdo Carralido                                                                                                                                                   | 1050919475                                                   | 17. Juan Camilo Montilla               | 1007912729                 |                         |      |
| 3. Luis Montilla                                                                                                                                                        | 1050066752                                                   | 18. Grimaldo Jaime                     | 91426433                   |                         |      |
| 4. Daniel Rey                                                                                                                                                           | 1095744331                                                   | 19. Jose Velaz                         | 1143040378                 |                         |      |
| 5. Jaidier Bredillo                                                                                                                                                     | 1052570079                                                   | 20. Juan Velaz                         | 1065564859                 |                         |      |
| 6. Grimaldo Perez                                                                                                                                                       | 1050068463                                                   | 21. Nelson Diaz                        | 91289325                   |                         |      |
| 7. Gamahel Perez                                                                                                                                                        | 18503999                                                     | 22. Luis Romero                        | 1102383208                 |                         |      |
| 8. Freddy Constante                                                                                                                                                     | 12622553                                                     | 23. Osneider Villanueva                | 1216965974                 |                         |      |
| 9. Daniel Padilla                                                                                                                                                       | 7952806                                                      | 24. Luis Amador                        | 91236692                   |                         |      |
| 10. Juan Arredes                                                                                                                                                        | 1003042577                                                   | 25. Sergio Palencia                    | 1098621841                 |                         |      |
| 11. Orlando Sereno                                                                                                                                                      | 1007712938                                                   | 26. Jorge Alendroles                   | 1003392972                 |                         |      |
| 12. Johnny Perez                                                                                                                                                        | 91542127                                                     | 27. Robinson Gutierrez                 | 91489455                   |                         |      |
| 13. Jesus Alendroles                                                                                                                                                    | 1003284242                                                   | 28. Darinel Camelo                     | 19710442                   |                         |      |
| 14. Steven Goleano                                                                                                                                                      | 1096065622                                                   | 29. Javier Gobi                        | 1122663311                 |                         |      |
| 15. Kevin Jorjica                                                                                                                                                       | 110426658                                                    | 30. Jonathan Amador                    | 1098648739                 |                         |      |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | <b>NOMBRE:</b> Diego Quintero          |                            |                         |      |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | <b>CARGO:</b> Residente de Obra        |                            |                         |      |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                            |                         |      |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                        | SI                         | NO                      | N. A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                        |                            |                         | +    |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |      |

|                                                                                             |  |                                                                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                        |  |                                                                                           |  |  |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                  |  |                                                                                           |  |  |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                       |  |                                                                                           |  |  |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                             |  |                                                                                           |  |  |
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Figurado de hierro - fundimiento de concreto</i> |  |                                                                                           |  |  |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                           |  | <b>PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE</b>                                                      |  |  |
| NOMBRE: <i>Kevin Joquica Aguilar</i>                                                        |  | NOMBRE: <i>Keren Polomino Guevara</i>                                                     |  |  |
| CARGO: <i>Vigia SST</i>                                                                     |  | CARGO: <i>Profesional SST</i>                                                             |  |  |
| FIRMA:     |  | FIRMA:  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                              |  |                                                                                           |  |  |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                     |                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|-----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                        | Código: 000         |                  |     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                        | Versión: 000        |                  |     |
| Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: 02 Noviembre 2023 |                     |                  |     |
| Ubicación: SAN MARTIN                                                                                                                                                   |                                                              | Hora de inicio tarea: 7am              |                     |                  |     |
| Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER                                                                                                                              |                                                              | Hora terminación tarea: 5 pm           |                     |                  |     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                        |                     |                  |     |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      |                                                              | Numero de cedula                       | NOMBRES Y APELLIDOS | Numero de cedula |     |
| 1. Julio Perez                                                                                                                                                          | 85271419                                                     | 16. Jorge Peña                         | 1098771884          |                  |     |
| 2. Egoberdo Carralido                                                                                                                                                   | 1050919475                                                   | 17. Juan Camilo Mantilla               | 1007912729          |                  |     |
| 3. Luis Mantilla                                                                                                                                                        | 1050066752                                                   | 18. Grimaldo Jaime                     | 91426433            |                  |     |
| 4. Ronal Rey                                                                                                                                                            | 1095944331                                                   | 19. Jose Velaz                         | 1143040378          |                  |     |
| 5. Jander Biedillo                                                                                                                                                      | 1052570079                                                   | 20. Juan Velaz                         | 1065564859          |                  |     |
| 6. Brenner Perez                                                                                                                                                        | 1050068467                                                   | 21. Nelson Dora                        | 91289325            |                  |     |
| 7. Camacho Perez                                                                                                                                                        | 18503999                                                     | 22. Luis Romero                        | 1102383208          |                  |     |
| 8. Freddy Constante                                                                                                                                                     | 12622553                                                     | 23. Osneider Villanueva                | 1216965974          |                  |     |
| 9. Daniel Padilla                                                                                                                                                       | 7952806                                                      | 24. Luis Amador                        | 91236692            |                  |     |
| 10. Juan Jorides                                                                                                                                                        | 1003042517                                                   | 25. Sergio Palencia                    | 1098621841          |                  |     |
| 11. Orlando Serezo                                                                                                                                                      | 1007712938                                                   | 26. Jorge Almendares                   | 1003392972          |                  |     |
| 12. Yovany Perez                                                                                                                                                        | 91542127                                                     | 27. Robinson Gutierrez                 | 91489455            |                  |     |
| 13. Jesus Almagroles                                                                                                                                                    | 1003284242                                                   | 28. Darinel Camelo                     | 19710442            |                  |     |
| 14. Steven Golevino                                                                                                                                                     | 1096065622                                                   | 29. Javier Cobal                       | 1127663311          |                  |     |
| 15. Kevin Jorica                                                                                                                                                        | 110479658                                                    | 30. Jonathan Amador                    | 1098648739          |                  |     |
| SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                |                                                              | NOMBRE: Diego Quintan                  |                     |                  |     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: Residente de Obra               |                     |                  |     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                     |                  |     |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                        | SI                  | NO               | N.A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                        |                     |                  | +   |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                        | +                   |                  |     |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                        | +                   |                  |     |

|                                                                                           |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                                      |  |                                       |  |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?                                |  |                                       |  |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?                     |  |                                       |  |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                           |  |                                       |  |
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento de concreto - armado de hierro</i> |  |                                       |  |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                         |  | <b>PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE</b>  |  |
| NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilar</i>                                                      |  | NOMBRE: <i>Karen Palomino Guevara</i> |  |
| CARGO: <i>Vigia SST</i>                                                                   |  | CARGO: <i>Profesional SST</i>         |  |
| FIRMA: <i>[Firma]</i>                                                                     |  | FIRMA:                                |  |
| OBSERVACIONES:                                                                            |  |                                       |  |

**NOTA:**


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                            |                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                        | Código: 000                |                         |      |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                        | Versión: 000               |                         |      |
| Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: 03 Noviembre 2023 |                            |                         |      |
| Ubicación: SAN MARTIN                                                                                                                                                   |                                                              | Hora de inicio tarea: 7am              |                            |                         |      |
| Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER                                                                                                                              |                                                              | Hora terminación tarea: 5 pm           |                            |                         |      |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                        |                            |                         |      |
| <b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>                                                                                                                                               |                                                              | <b>Numero de cedula</b>                | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> |                         |      |
| <b>Numero de cedula</b>                                                                                                                                                 |                                                              | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>             |                            | <b>Numero de cedula</b> |      |
| 1. Julio Perez                                                                                                                                                          | 85271419                                                     | 16. Jorge Peña                         | 1098771884                 |                         |      |
| 2. Egoberdo Carralido                                                                                                                                                   | 1050919475                                                   | 17. Juan Camilo Montilla               | 1007912729                 |                         |      |
| 3. Luis Montilla                                                                                                                                                        | 1050066752                                                   | 18. Grimaldo Jaimet                    | 91426433                   |                         |      |
| 4. Ronal Rey                                                                                                                                                            | 1095944331                                                   | 19. Jose Velaz                         | 1193040378                 |                         |      |
| 5. Jander Bredillo                                                                                                                                                      | 1052570079                                                   | 20. Juan Velaz                         | 1065564859                 |                         |      |
| 6. Grimaldo Perez                                                                                                                                                       | 1050068467                                                   | 21. Nelson Dora                        | 91289325                   |                         |      |
| 7. Grimaldo Perez                                                                                                                                                       | 18503999                                                     | 22. Luis Romero                        | 1102383208                 |                         |      |
| 8. Freddy Constante                                                                                                                                                     | 12622553                                                     | 23. Osneider Villanueva                | 126965974                  |                         |      |
| 9. Damián Padilla                                                                                                                                                       | 7952806                                                      | 24. Luis Amador                        | 91236692                   |                         |      |
| 10. Juan Arredes                                                                                                                                                        | 1003042577                                                   | 25. Sergio Polanco                     | 1098621841                 |                         |      |
| 11. Orlando Serezo                                                                                                                                                      | 1007712938                                                   | 26. Jorge Almarales                    | 1003392972                 |                         |      |
| 12. Giovanni Perez                                                                                                                                                      | 91542127                                                     | 27. Robinson Gutierrez                 | 91489455                   |                         |      |
| 13. Jesus Almarales                                                                                                                                                     | 1003284242                                                   | 28. Dorimel Camelo                     | 19710442                   |                         |      |
| 14. Steven Golevino                                                                                                                                                     | 1096065622                                                   | 29. Javier Cebal                       | 1127663711                 |                         |      |
| 15. Kevin Jorquera                                                                                                                                                      | 1104129658                                                   | 30. Jonathan Amador                    | 1098648739                 |                         |      |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | <b>NOMBRE:</b> Diego Cuintero          |                            |                         |      |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | <b>CARGO:</b> Residente de Obra        |                            |                         |      |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                            |                         |      |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                        | SI                         | NO                      | N. A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                        |                            |                         | +    |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                        | +                          |                         |      |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |      |

|                                                                       |                                                                                   |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                  |                                                                                   |                                      |                              |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?            |                                                                                   |                                      |                              |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos? |                                                                                   |                                      |                              |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                       |                                                                                   |                                      |                              |
| <b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:</b>                        |                                                                                   |                                      |                              |
| <i>fundimiento en concreto - fidejado de hierro.</i>                  |                                                                                   |                                      |                              |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                     |                                                                                   | <b>PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE</b> |                              |
| NOMBRE:                                                               | <i>Kevin Figueira Aguilera</i>                                                    | NOMBRE:                              | <i>Karen Polomino Guzman</i> |
| CARGO:                                                                | <i>Vigia SST</i>                                                                  | CARGO:                               | <i>Profesional SST</i>       |
| FIRMA:                                                                |  | FIRMA:                               |                              |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                 |                                                                                   |                                      |                              |

**NOTA:**


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                          |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----|-----|
|                                                                                        | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                        | Código: 000              |    |     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                        | Versión: 000             |    |     |
| Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: 04 Noviembre 2023 |                          |    |     |
| Ubicación: SAN MARTIN                                                                                                                                                   |                                                              | Hora de inicio tarea: 7am              |                          |    |     |
| Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER                                                                                                                              |                                                              | Hora terminación tarea: 12 pm          |                          |    |     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                        |                          |    |     |
| NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                                      |                                                              | Numero de cedula                       | NOMBRES Y APELLIDOS      |    |     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                        | Numero de cedula         |    |     |
| 1. Jho Peret                                                                                                                                                            |                                                              | 85271419                               | 16. Jorge Peña           |    |     |
| 2. Eguberto Carralido                                                                                                                                                   |                                                              | 1050919475                             | 17. Juan Camilo Mantilla |    |     |
| 3. Luis Mantilla                                                                                                                                                        |                                                              | 1050066752                             | 18. Grimaldo Jaime       |    |     |
| 4. Ronal Rey                                                                                                                                                            |                                                              | 1095944331                             | 19. Jose Velaz           |    |     |
| 5. Jander Biedillo                                                                                                                                                      |                                                              | 1052570079                             | 20. Juan Velaz           |    |     |
| 6. Brimmer Perera                                                                                                                                                       |                                                              | 1050068467                             | 21. Nelson Diego         |    |     |
| 7. Grimaldo Peret                                                                                                                                                       |                                                              | 10503999                               | 22. Luis Romero          |    |     |
| 8. Freddy Constanle                                                                                                                                                     |                                                              | 12622553                               | 23. Osneider Villanueva  |    |     |
| 9. Damián Padilla                                                                                                                                                       |                                                              | 7952806                                | 24. Luis Amador          |    |     |
| 10. Juan Jorales                                                                                                                                                        |                                                              | 1003042527                             | 25. Sergio Palencia      |    |     |
| 11. Orlando Sereno                                                                                                                                                      |                                                              | 1007712938                             | 26. Jorge Almeydales     |    |     |
| 12. Yenny Peret                                                                                                                                                         |                                                              | 91542127                               | 27. Robinson Gutierrez   |    |     |
| 13. Jesus Almeydales                                                                                                                                                    |                                                              | 1003284242                             | 28. Dorival Camelo       |    |     |
| 14. Steven Galeano                                                                                                                                                      |                                                              | 1096065622                             | 29. Javier Cobos         |    |     |
| 15. Kevin Jorales                                                                                                                                                       |                                                              | 1004129658                             | 30. Jonathan Amador      |    |     |
| SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                |                                                              | NOMBRE: Diego Quintero                 |                          |    |     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | CARGO: Residente de Obra               |                          |    |     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                          |    |     |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                        | SI                       | NO | N.A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                        |                          |    | +   |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                        | +                        |    |     |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                        | +                        |    |     |

|                                                                       |                              |                                      |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| <b>OTROS RIESGOS</b>                                                  |                              |                                      |                              |  |
| ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?            |                              |                                      |                              |  |
| ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos? |                              |                                      |                              |  |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                       |                              |                                      |                              |  |
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:                               |                              |                                      |                              |  |
| <i>fundimiento en concreto - fijación de hierro.</i>                  |                              |                                      |                              |  |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                     |                              | <b>PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE</b> |                              |  |
| NOMBRE:                                                               | <i>Kevin Toquica Aguilar</i> | NOMBRE:                              | <i>Karu Polomino Guevara</i> |  |
| CARGO:                                                                | <i>Vigia SST</i>             | CARGO:                               | <i>Profesional SST</i>       |  |
| FIRMA:                                                                | <i>[Firma]</i>               | FIRMA:                               |                              |  |
| OBSERVACIONES:                                                        |                              |                                      |                              |  |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                            |                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----|
| <br><b>Consorcio La Flora 2023</b>                                                     | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                        | Código: 000                |                         |     |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                        | Versión: 000               |                         |     |
| Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: 07 Noviembre 2023 |                            |                         |     |
| Ubicación: SAN MARTIN                                                                                                                                                   |                                                              | Hora de inicio tarea: 7am              |                            |                         |     |
| Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER                                                                                                                              |                                                              | Hora terminación tarea: 5 pm           |                            |                         |     |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                        |                            |                         |     |
| <b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>                                                                                                                                               |                                                              | <b>Numero de cedula</b>                | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> |                         |     |
| <b>Numero de cedula</b>                                                                                                                                                 |                                                              | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>             |                            | <b>Numero de cedula</b> |     |
| 1. Julio Perez                                                                                                                                                          | 85271419                                                     | 16. Jorge Peña                         | 1098771884                 |                         |     |
| 2. Egoberdo Carralido                                                                                                                                                   | 1050919475                                                   | 17. Juan Camilo Montilla               | 1007912729                 |                         |     |
| 3. Luis Montilla                                                                                                                                                        | 1050066752                                                   | 18. Grimaldo Jaime                     | 91426433                   |                         |     |
| 4. Daniel Rey                                                                                                                                                           | 1095944331                                                   | 19. Jose Meliz                         | 1143040378                 |                         |     |
| 5. Jauder Beldillo                                                                                                                                                      | 1052570079                                                   | 20. Juan Meliz                         | 1063564859                 |                         |     |
| 6. Brimmer Perez                                                                                                                                                        | 1050068467                                                   | 21. Nelson Dier                        | 91289325                   |                         |     |
| 7. Camacho Perez                                                                                                                                                        | 18503999                                                     | 22. Luis Romero                        | 1102383208                 |                         |     |
| 8. Freddy Constante                                                                                                                                                     | 12622553                                                     | 23. Alexander Villanueva               | 126965974                  |                         |     |
| 9. Daniel Padilla                                                                                                                                                       | 7952806                                                      | 24. Luis Amador                        | 91236692                   |                         |     |
| 10. Juan Arredes                                                                                                                                                        | 1003042527                                                   | 25. Sergio Polanco                     | 1098621841                 |                         |     |
| 11. Orlando Serezo                                                                                                                                                      | 1007712938                                                   | 26. Jorge Almeydales                   | 1003392972                 |                         |     |
| 12. Yovany Perez                                                                                                                                                        | 91542127                                                     | 27. Robinson Gutierrez                 | 91489495                   |                         |     |
| 13. Jesus Almeydales                                                                                                                                                    | 1003284242                                                   | 28. Dorinel Camacho                    | 19710442                   |                         |     |
| 14. Steven Golevino                                                                                                                                                     | 1096065622                                                   | 29. Javier Cobos                       | 112663311                  |                         |     |
| 15. Kevin Torgue                                                                                                                                                        | 100429658                                                    | 30. Jonathan Amador                    | 1098648739                 |                         |     |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | <b>NOMBRE:</b> Diego Quintero          |                            |                         |     |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | <b>CARGO:</b> Presidente de Obra       |                            |                         |     |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                        |                            |                         |     |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                        | SI                         | NO                      | N.A |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                        |                            |                         | +   |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                        | +                          |                         |     |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                        | +                          |                         |     |

|                                                                                                                                                             |  |                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>OTROS RIESGOS</b><br>¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?<br>¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos? |  |                                       |  |  |
| <b>RESPONSABLES DEL PERMISO</b>                                                                                                                             |  |                                       |  |  |
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento en concreto - figurado de hierro</i>                                                                 |  |                                       |  |  |
| <b>VIGIA SSTA</b>                                                                                                                                           |  | <b>PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE</b>  |  |  |
| NOMBRE: <i>Kevin Jopurica Aguilar</i>                                                                                                                       |  | NOMBRE: <i>Karen Palomino Guenara</i> |  |  |
| CARGO: <i>Vigia SST</i>                                                                                                                                     |  | CARGO: <i>Profesional SST</i>         |  |  |
| FIRMA:                                                                     |  | FIRMA:                                |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                              |  |                                       |  |  |

**NOTA:**

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

|                                                                                                                                                                         |                                                              |                                        |              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <br><b>Consorcio La Flora 2023</b>                                                     | <b>PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN</b>                   |                                        | Código: 000  |                            |
|                                                                                                                                                                         | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b> |                                        | Versión: 000 |                            |
| Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA                                                                                                                                |                                                              | Fecha de expedición: 08 Noviembre 2023 |              |                            |
| Ubicación: SAN MARTIN                                                                                                                                                   |                                                              | Hora de inicio tarea: 7am              |              |                            |
| Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER                                                                                                                              |                                                              | Hora terminación tarea: 5 pm           |              |                            |
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO</b>                                                                                                    |                                                              |                                        |              |                            |
| <b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>                                                                                                                                               |                                                              | <b>Numero de cedula</b>                |              | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> |
| <b>Numero de cedula</b>                                                                                                                                                 |                                                              | <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>             |              | <b>Numero de cedula</b>    |
| 1. Julio Perez                                                                                                                                                          |                                                              | 85271419                               |              | 16. Jorge Peña             |
| 2. Egoberdo Carralido                                                                                                                                                   |                                                              | 1050919475                             |              | 17. Juan Camilo Montilla   |
| 3. Luis Montilla                                                                                                                                                        |                                                              | 1050066752                             |              | 18. Grimaldo Jarama        |
| 4. Ronal Rey                                                                                                                                                            |                                                              | 1095944331                             |              | 19. Jose Mulez             |
| 5. Jaidier Brindillo                                                                                                                                                    |                                                              | 1052570079                             |              | 20. Juan Mulez             |
| 6. Grimaldo Perez                                                                                                                                                       |                                                              | 1050068467                             |              | 21. Nelson Drog            |
| 7. Gamahel Perez                                                                                                                                                        |                                                              | 18503999                               |              | 22. Luis Romero            |
| 8. Freddy Constante                                                                                                                                                     |                                                              | 12622553                               |              | 23. Osander Villanueva     |
| 9. Dimer Padilla                                                                                                                                                        |                                                              | 7952806                                |              | 24. Luis Amador            |
| 10. Juan Arredes                                                                                                                                                        |                                                              | 1003042577                             |              | 25. Sergio Polencia        |
| 11. Orlando Serezo                                                                                                                                                      |                                                              | 1007712938                             |              | 26. Jorge Almeydroles      |
| 12. Yovany Perez                                                                                                                                                        |                                                              | 91542127                               |              | 27. Robinson Gutierrez     |
| 13. Jesus Almeydroles                                                                                                                                                   |                                                              | 1003284242                             |              | 28. Donnel Camelo          |
| 14. Steven Golevino                                                                                                                                                     |                                                              | 1096065622                             |              | 29. Javier Cobo            |
| 15. Kevin Jorica                                                                                                                                                        |                                                              | 104129638                              |              | 30. Jonathan Amador        |
| <b>SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                         |                                                              | <b>NOMBRE:</b> Diego Quintero          |              |                            |
|                                                                                                                                                                         |                                                              | <b>CARGO:</b> Presidente de Obra       |              |                            |
| <b>CONDICIONES DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                         |                                                              |                                        |              |                            |
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?                                                                                      |                                                              |                                        |              | SI NO N.A                  |
| ¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?                                                                                      |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?                                                                                                            |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Está demarcada y señalizada el área?                                                                                                                                   |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?                                                                       |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?                                                                                             |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?                                                                                   |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?                                                                          |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)                                                                                                          |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?                               |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Existe motobomba para drenaje de excavación?                                                                                                                           |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?                                                                                                            |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Existen puentes para el paso peatonal?                                                                                                                                 |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?                                                                                                                  |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?                                                                                              |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?                                                                                          |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?                                                                                         |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿El personal que ejecutara la actividad es competente?                                                                                                                  |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación? |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?                                                                                            |                                                              |                                        |              | +                          |
| ¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?                                   |                                                              |                                        |              | +                          |