





OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			+
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:			
Fundimiento en concreto - figurado de hierro.			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE:	Kevin Toguica Aguilar	NOMBRE:	Karen Palomino Guemara
CARGO:	Vigia SST	CARGO:	Profesional SST
FIRMA:		FIRMA:	
OBSERVACIONES:			

NOTA:


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 09 Noviembre 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula	
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884		
2. Eguberto Carralido	1050919475	17. Juan Camilo Montilla	1007912729		
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jaimez	91426433		
4. Ronal Rey	1095944331	19. Jose Velaz	1193040378		
5. Jaidar Bredillo	1052570079	20. Juan Velaz	1063564859		
6. Grimaldo Perez	1050068463	21. Nelson Diaz	91289325		
7. Camacho Perez	18503999	22. Luis Romero	1107383208		
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974		
9. Danyel Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692		
10. Juan Parides	1003042577	25. Sergio Palencia	1098621844		
11. Orlando Serezo	1007712938	26. Jorge Almendroles	1003392972		
12. Giovanni Perez	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455		
13. Jesus Almendroles	1003284242	28. Daximel Camelo	19710442		
14. Steven Galeano	1096065622	29. Javier Cobos	1127663311		
15. Kevin Jorjica	110479658	30. Jonstan Amador	1098698739		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N. A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+		
¿Está demarcada y señalizada el área?			+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?					+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+		

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?				
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>figurado de hierro - fundimiento de concreto</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Jorjica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Palomino Guevara</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES:				

NOTA:


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 10 Noviembre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Tolo Perez		85271419		16. Jorge Peña
2. Rigoberto Carralido		1050919475		17. Juan Camilo Mantilla
3. Luis Mantilla		1050066752		18. Grimaldo Jaimet
4. Renal Rey		1095744331		19. Jose Velaz
5. Jaidier Bledillo		1052570079		20. Juan Velaz
6. Grimaldo Perez		1050068467		21. Nelson Diaz
7. Grimaldo Perez		18503999		22. Luis Romero
8. Freddy Constanle		12622553		23. Osvaldo Villanueva
9. Daniel Padilla		7952806		24. Luis Amador
10. Juan Pineda		1003042577		25. Sergio Palencia
11. Orlando Serezo		1007712938		26. Jorge Almondoles
12. Johnny Perez		91543127		27. Robinson Gutierrez
13. Jesus Almondoles		1003284242		28. Dorival Camelo
14. Steven Golezino		1096065622		29. Javier Cobas
15. Kevin Jorgica		104129658		30. Jonathan Amador
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+

OTROS RIESGOS			
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?			
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			8
RESPONSABLES DEL PERMISO			
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:			
fundimiento de concreto - formwork de hierro			
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE	
NOMBRE: Kevin Jorjica Aguilar		NOMBRE: Karen Palomino Guesato	
CARGO: Vigia SST		CARGO: Profesional SST	
FIRMA: 		FIRMA:	
OBSERVACIONES:			

NOTA:


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 11 Noviembre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 12 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Tulo Perez		85271419		16. Jorge Peña
2. Eguiberto Carralido		1050919475		17. Juan Camilo Olanillo
3. Luis Montilla		1050066752		18. Grimaldo Jarama
4. Daniel Rey		1095944331		19. Jose Velaz
5. Jorder Bredillo		1052570079		20. Juan Velaz
6. Grimaldo Perez		1050068467		21. Nelson Diaz
7. Camacho Perez		18503999		22. Luis Romero
8. Freddy Constante		12622553		23. Osneider Villanueva
9. Daniel Padilla		7952806		24. Luis Amador
10. Juan Arredes		1003042577		25. Sergio Palencia
11. Orlando Sereno		1007712938		26. Jorge Almedroles
12. Yenny Perez		81542127		27. Robin Gutierrez
13. Jesus Almedroles		1003284242		28. Dorival Camelo
14. Steven Galeano		1096065622		29. Jover Cobos
15. Kevin Jorjica		104729658		30. Jonathan Amador
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintana		
		CARGO: Residente de obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
fundimiento de concreto - figurado en hierro				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Kevin Toquica Aguilar		NOMBRE: Karen Palomino Guerra		
CARGO: Vigia SST		CARGO: Profesional SST		
FIRMA: 		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 14 Noviembre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. Jairo Perez	85271419	16. Jorge Reng	1098771884	
2. Egoberdo Carrullido	1050919475	17. Juan Camilo Montilla	1007912729	
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jaime	91426433	
4. Renal Rey	1095744331	19. Jose Alez	1193040378	
5. Jander Bludillo	1052570079	20. Juan Alez	1003564859	
6. Grimaldo Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325	
7. Camacho Perez	18503999	22. Luis Romero	1106383208	
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216865974	
9. Damián Pachillo	7952806	24. Luis Amador	91236692	
10. Juan Paredes	1003042577	25. Sergio Palencia	1098621841	
11. Ornela Serezo	1007712938	26. Jonathan Amador	1098648339	
12. Johnny Paez	91542127	27. Jorge Almendrale	1003392932	
13. Jesus Almendrale	1003284242	28. Robinson Gutierrez	91489455	
14. Steven Golezino	1096065622	29. Dovimel Camelo	119710442	
15. Kevin Jorgue	1104129658	30. Javiera Cobo	1127663711	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?		SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?		+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?		+		
¿Está demarcada y señalizada el área?		+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?		+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?		+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?		+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?		+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)		+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?		+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?		+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				*
¿Existen puentes para el paso peatonal?		+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?		+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?		+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?		+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?		+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?		+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?		+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?		+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?		+		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento en concreto - figuredo de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Jorquica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karim Polomino Guevara</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 15 Noviembre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Jho Peret	85271419	16. Jorge Peña	1098771884	
2. Egoberdo Carrullido	1050919475	17. Juan Camilo Mantilla	1007912729	
3. Luis Mantilla	1050066752	18. Grimaldo Jaime	91426433	
4. Ronal Rey	1095944331	19. Jose Velaz	1143040378	
5. Jander Badillo	1052570079	20. Juan Velaz	1063564859	
6. Branner Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325	
7. Gamahel Peret	18503999	22. Luis Romero	1106383208	
8. Freely Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974	
9. Damer Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692	
10. Juan Jorceda	1003042527	25. Sergio Palma	1098621841	
11. Orlando Sereno	1007712938	26. Jonathan Amador	1098678739	
12. Yobany Peret	91542127	27. Jorge Almodroles	1003392972	
13. Jesus Almodroles	1005284242	28. Robinson Gutierrez	91489455	
14. Steven Golevino	1096065622	29. David Comelo	19910442	
15. Kevin Jorceda	100429658	30. Javier Cobos	1127663311	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Presidente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			+	
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			+	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			+	
¿Está demarcada y señalizada el área?			+	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			+	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			+	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			+	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			+	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			+	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			+	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			+	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?			+	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			+	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			+	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			+	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			+	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			+	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			+	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			+	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			+	

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento en concreto - Alargado de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Palomino Guenaza</i>	
CARGO:	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 16 Noviembre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884	
2. Egoberdo Carralido	1050919475	17. Juan Camilo Montilla	1007912729	
3. Luis Montilla	1050066752	18. Grimaldo Jarama	91426433	
4. Renal Rey	1095944331	19. Jose Velaz	1143040378	
5. Jaidar Bredillo	1052570079	20. Juan Velaz	1063564859	
6. Grimaldo Perez	1050068467	21. Nelson Diego	91289325	
7. Grimaldo Perez	18503999	22. Luis Romero	1102383208	
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974	
9. Dimes Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692	
10. Juan Arredes	1003042577	25. Sergio Palencia	1098621841	
11. Orlando Serezo	1007712938	26. Jorge Almondales	1003392472	
12. Yaguan Perez	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455	
13. Jairo Almondales	1003284242	28. Oorimel Camelo	19310442	
14. Steven Goleino	1096065622	29. Javier Cebal	112663311	
15. Kevin Jorica	1104129658	30. Jonathan Amador	1098648739	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				SI
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				+
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+
				N. A

OTROS RIESGOS ¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles? ¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento en concreto - figurado de nuevo</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Toguica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Koreu Polomino Guenara</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 17 Nov 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7 am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula		
1. Tulio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884		
2. Luis Mantilla	1050066752	17. Juan Mantilla	1007712729		
3. Roberto Carralido	1050919475	18. Gerardo Jimenez	91426433		
4. Ronald Rey	1095944331	19. Jose Velez	1193040378		
5. Jander Babillo	1052570879	20. Juan Velez	1063564859		
6. Brenner Perez	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325		
7. Gerardo Perez	185039999	22. Luis Romero	1102383208		
8. Kady Constante	12622553	23. Ormaider Villanueva	1216965974		
9. Deiner Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692		
10. Juan Paredes	1003042527	25. Sergio Palencia	1098621841		
11. Orlando Serrano	1007712728	26. Jorge Almendroles	1003392972		
12. Young Perez	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455		
13. Jesus Almendroles	1003284247	28. Darinel Camelo	19710442		
14. Steven Galeano	1096065622	29. Javier Cobo	1127663311		
15. Kevin Jaquez	1104129658	30. Jonathan Amador	1098648239		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud - examen ocupacional?			X		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			X		
¿Está demarcada y señalizada el área?			X		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			X		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			X		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			X		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			X		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			X		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			X		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			X		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			X		
¿Existen puentes para el paso peatonal?			X		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			X		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			X		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			X		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			X		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			X		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			X		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			X		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			X		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>fundimiento en concreto - Armado de hierro</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Palomino Guuara</i>	
CARGO	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:


- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.


	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 18 Nov 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7 am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 12 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	
Numero de cedula				
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884	
2. Luis Mantilla	1050066752	17. Juan Mantilla	1007712729	
3. Roberto Carralido	1050919475	18. Grimaldo James	91426433	
4. Daniel Rey	1095944531	19. Jose Velez	1193040378	
5. Jaiden Bodillo	1052570079	20. Juan Velez	1063564859	
6. Breimar Piret	1050068467	21. Nelson Diaz	91289325	
7. Gomael Perez	185039999	22. Luis Romero	1102383208	
8. Kedy Enifante	12622553	23. Osanide Villanueva	1216965944	
9. Deme Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692	
10. Juan Parides	1003042527	25. Sergio Palencia	1098621841	
11. Orlando Sereño	100772938	26. Jorge Almendrale	1003392932	
12. Yovany Paet	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455	
13. Jesus Almendrale	1003284242	28. Dorinel Camelo	19710442	
14. Steven Galeano	1096065622	29. Javier Cobos	1127663311	
15. Kevin Jaqueira	110412965B	30. Jonathan Amador	1098648739	
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD			SI	NO
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			X	
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			X	
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			X	
¿Está demarcada y señalizada el área?			X	
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			X	
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			X	
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			X	
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			X	
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			X	
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			X	
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			X	
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			X	
¿Existen puentes para el paso peatonal?			X	
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			X	
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			X	
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			X	
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			X	
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			X	
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			X	
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			X	
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			X	

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>figurado de hierro - fundimiento en concreto</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE:	<i>Kevin Toquica Aguilar</i>	NOMBRE:	<i>Karen Polomino Guevara.</i>	
CARGO	<i>Vigia SST</i>	CARGO:	<i>Profesional SST</i>	
FIRMA:		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.



	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000	
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 20 Noviembre 2023		
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7am		
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm		
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO				
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula
1. Jairo Perez		85271419		16. Jorge Peña
2. Egoberdo Carralido		1050919475		17. Juan Camilo Montilla
3. Luis Montilla		1050066752		18. Grimaldo Jarama
4. Ronal Rey		1095944331		19. Jose Ulez
5. Jander Biedillo		1052570079		20. Juan Ulez
6. Benmar Perez		1050068467		21. Nelson Diaz
7. Camacho Perez		18503999		22. Luis Romero
8. Freddy Constante		12622553		23. Osmar Villanueva
9. Damián Padilla		7952806		24. Wil Amador
10. Juan Arcides		1003042527		25. Sergio Polanco
11. Orlando Serezo		1007712938		26. Jorge Almandroles
12. Yovany Paez		91542127		27. Robinson Gutierrez
13. Jervis Almandroles		1005284242		28. Jovier Cobo
14. Steven Galeano		1096065622		29. Dorinda Camelo
15. Kevin Jorjica		100424658		30. Jonathan Amador
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero		
		CARGO: Residente de Obra		
CONDICIONES DE SEGURIDAD				
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				SI NO N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				+
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+
¿Está demarcada y señalizada el área?				+
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?				+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: <i>Figurado de hierro - fundición de concreto.</i>				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <i>Kevin Toquica Aguilar</i>		NOMBRE: <i>Karen Polomino buena</i>		
CARGO: <i>Vigia SST</i>		CARGO: <i>Profesional SST</i>		
FIRMA: 		FIRMA:		
OBSERVACIONES:				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000		
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 21 NOV 2023			
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7 am			
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS		
			Numero de cedula		
1. Julio Perez	85271419	16. Jorge Peña	1098771884		
2. Luis Montilla	1050066712	17. Juan Montilla	100772729		
3. Rigoberto Carrallido	1050719445	18. Grimaldo Jaimés	91426433		
4. Ronald Rey	1095744331	19. Jorge Velez	1193040338		
5. Jaime Badillo	1052570079	20. Juan Velez	1063564859		
6. Breimar Perez	1050068462	21. Nelson Diaz	91289325		
7. Gamaliel Perez	125039999	22. Luis Romero	1102383208		
8. Freddy Constante	12622553	23. Osneider Villanueva	1216965974		
9. Deiner Padilla	7952806	24. Luis Amador	91236692		
10. Juan Porides	1003042527	25. Sergio Palencia	109862184		
11. Orlando Serrano	100772938	26. Jorge Almondores	1003392972		
12. Yovany Perez	91542127	27. Robinson Gutierrez	91489455		
13. Jesus Almondores	1003284242	28. Dovimel Camelo	19710442		
14. Steven Galano	1096065622	29. Javier Cobos	1127663311		
15. Kevin Jaqueca	1104129658	30. Jonatan Amador	1098648739		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero			
		CARGO: Residente de Obra			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?			SI	NO	N.A
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?			X		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?			X		
¿Está demarcada y señalizada el área?			X		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?			X		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?			X		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?			X		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?			X		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)			X		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?			X		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?			X		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?			X		
¿Existen puentes para el paso peatonal?			X		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?			X		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?			X		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?			X		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?			X		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?			X		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?			X		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?			X		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?			X		

OTROS RIESGOS				
¿Hay otros riesgos no contemplados en esta lista? ¿Cuáles?				
¿Se han tomado las medidas de control específicas para estos riesgos?			X	
RESPONSABLES DEL PERMISO				
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:				
Pigurado de hierro y fundimiento en concreto				
VIGIA SSTA		PROFESIONAL SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Kevin Foguica Aguilar		NOMBRE: Karen Palomino Guevara		
CARGO: Vigia SST		CARGO: Profesional SST		
FIRMA: 		FIRMA: 		
OBSERVACIONES				

NOTA:

- El permiso para excavación es válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y para la fecha y hora asignada.
- El permiso de trabajo se diligenciará para las tareas críticas, identificadas en la matriz de Peligros, identificación de riesgos y determinación de controles.

	PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN		Código: 000			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 000			
Proyecto: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA		Fecha de expedición: 22 NOV 2023				
Ubicación: SAN MARTIN		Hora de inicio tarea: 7 am				
Trabajo a realizar: EXCAVACIONES-BOXCULVER		Hora terminación tarea: 5 pm				
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO						
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		
Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS		Numero de cedula		
1. Tulo Perez		85231419		16. Jorge Peña		
2. Egoberdo Cervellido		1050919475		17. Juan Camilo Montilla		
3. Luis Montilla		1050066752		18. Grimaldo Jaime		
4. Renal Rey		1095944331		19. Jose Velaz		
5. Jander Bludillo		1052570079		20. Juan Velaz		
6. Brumar Perez		1050068467		21. Nelson Drog		
7. Gamahel Perez		18503999		22. Luis Romero		
8. Freely Constante		12622553		23. Osneider Villanueva		
9. Danyel Padilla		7952806		24. Luis Amador		
10. Juan Arcadio		1003042577		25. Sergio Palencia		
11. Orlando Serezo		1007712938		26. Jorge Almendrala		
12. Giovanni Perez		91542127		27. Robinson Gutierrez		
13. Jesus Almendrala		1003284242		28. Javier Cobo		
14. Steven Gutierrez		1096065622		29. Dormel Camelo		
15. Kevin Jorquera		104729658		30. Jonathan Amador		
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		NOMBRE: Diego Quintero CARGO: Responsable Obra				
CONDICIONES DE SEGURIDAD						
				SI	NO	N.A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				+		
¿Los trabajadores se encuentran en un óptimo estado de salud – examen ocupacional?				+		
¿Existe el análisis de trabajo seguro (ATS) de la actividad?				+		
¿Está demarcada y señalizada el área?				+		
¿Se identificaron las interferencias, se verificó si existen cables eléctricos o líneas a tierra?				+		
¿Está la excavación graduada, entibada o soportada para prevenir derrumbes?				+		
¿El material residual extraído y herramientas, están mínimo a 2 mts de la excavación?				+		
¿Se dispone de escaleras para el ingreso a la excavación y estas se encuentran en buen estado?				+		
¿Se conserva la distancia apropiada entre excavadores? (2 mts)				+		
¿La (s) persona (s) encargada (s) de ejecutar la labor ha (n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				+		
¿Existe motobomba para drenaje de excavación?				+		
¿Se reubicaron o retiraron los elementos que generan riesgo?						+
¿Existen puentes para el paso peatonal?				+		
¿El material sobrante se retiró en el tiempo indicado?				+		
¿El área se encuentra despejada cuando la retroexcavadora está trabajando?				+		
¿Las volquetas y los automóviles en general, circulan a la distancia indicada?				+		
¿Se realizó instrucción al personal sobre los riesgos y las medidas de control?				+		
¿El personal que ejecutara la actividad es competente?				+		
¿La persona a cargo conoce y ha diligenciado los permisos de trabajo, los permisos adicionales requeridos y listas de chequeo de elementos a utilizar en la excavación?				+		
¿El personal ubicado dentro de la excavación cuenta con equipo para rescate?				+		
¿Hay comunicación constante entre las personas que están dentro de la excavación y personas ubicadas en el exterior de la excavación?				+		