

CONSORCIO LA FLORA 2023

INSPECCION DE EXTINTORES



EMPRESA / CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

MES / AÑO DE LA INSPECCION: 17 Nov 2023

HOJA 1

No.	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gts / gts)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																				OBSERVACIONE (Detallar la novedad presentada)	
		POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (E) Solartum 123	Otro, Cual?			Estado del CILINDRO			PIEZAS (presencia / estado)								Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación							
									CORROSION	GOUPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANEJO DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANGUERO	PASAJERO	COLLAR DE VERIFICACION	CARRIETA (balas)	RUEDAS (balas)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCAION DEL AREA	ACCESO	VISIBILIDAD		SOPORTE DE COLLAR / BASE
1	Campamento	X					20Lbr			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			B	B	B	B	B	
2	frente obra	X					20Lbr.			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			B	B	B	B	B	
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														

La siguiente información se debe colocar solamente en la ULTIMA HOJA de la inspección:

RESULTADOS DE LA INSPECCION					Los resultados de la inspección indican que se debe tomar "Acción Correctiva" p siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):		
INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes		RECARGA	OTRA NOVEDAD	
	Alcance de la inspección	(No extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100					
	Extintores para recarga	(No extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100					
	Extintores con novedad "Mala" en la inspección	(No extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100					
INSPECCIONO		REVISO		APROBO			
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>		
NOMBRE:	Karen Palomino	NOMBRE:	Karen Palomino	NOMBRE:	Karen Palomino		
CARGO:	prof SST	CARGO:	prof SST	CARGO:	prof SST		

CONSORCIO LA FLORA 2023



INSPECCION DE EXTINTORES

EMPRESA / CONTRATISTA: Pesaramundo y Ramirez S.A.S.

MES / AÑO DE LA INSPECCION: 17 Nov 2023

HOJA 1 DE 1

No.	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE EXTINTOR (marcar con "X")					CAPACIDAD (lbs / gls / grs)	FECHA ULTIMA RECARGA (mes / año)	CRITERIOS PARA INSPECCION VISUAL (B: Bueno(a); R: Regular; M: Mala; E: Existe; NE: No existe)																		OBSERVACIONES (Detallar la novedad presentada)			
		POLVO QUIMICO SECO (PQS)	CO2	AGUA A PRESION	AGENTE LIMPIO (Ej. Sulfafam 123)	Otro, Cual?			Estado del CILINDRO				PIEZAS (presencia / estado)								Indicad. de PRESION (marcar con "X")			Area de ubicación						
									CORROSION	GOLPES, ABOLLADURAS	PINTURA	ETIQUETA / ROTULO	BOQUILLA	MANGUERA	MANUA DE TRANSPORTE	PALANCA DE ACTIVACION	MANOMETRO	PASADOR	COLLAR DE VERIFICACION	CARRIETILLA (Salida)	RUEDAS (Salida)	NORMAL	SOBRECARGA	RECARGA	SEÑALIZACION	DEMARCAION DEL AREA		ACCESO	VISIBILIDAD	SOPORTE DE COLGAR / BASE
1	Campanario				X				NE	NE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	NE	NE	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Personal Subcontrato																													
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														

La siguiente información se debe colocar solamente en la ULTIMA HOJA de la Inspección:

RESULTADOS DE LA INSPECCION				
INDICADORES DE LA INSPECCION	Nombre	FORMULA	Valor obtenido en el mes	Los resultados de la Inspección indican que se debe tomar "Acción Correctiva" para los siguientes extintores (Colocar el No. del extintor de la columna 1):
	Alcance de la Inspección	(No. extintores inspeccionados en el periodo / No. Total de extintores asignados al centro de trabajo) * 100		
	Extintores para recarga	(No. extintores con novedad de recarga en el mes / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100		
	Extintores con novedad "Mala" en la Inspección	(No. extintores con novedad en el periodo / No. Total de extintores inspeccionados en el periodo) * 100		RECARGA
INSPECCIONO		REVISO		APROBO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:
CARGO:		CARGO:		CARGO:

CONSORCIO LA FLORA 2023
FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Karen Palomino Guevara	CARGO	Prof SST
CIUDAD / PROYECTO	Bucananga - Consorcio LA FLORA 2023		
FECHA DE INSPECCION	17 Nov 2023		
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	prnte de obra	UBICACIÓN CAMILLA	

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	Estado del botiquín	✓			
2	Manual uso de botiquín	✓			
4	Guantes de latex	✓			
5	Lodopovidona solución	✓			
6	Lodopovidona espuma				
7	Suero fisiológico	✓			
8	Gasa esteril 10 x 10 cm	✓			
9	Gasa esteril 3 x 3 cm	✓			
10	Aposito de algodón esteril				
11	Venda triangular tipo cabestrillo				
12	Venda de algodón 2 x 5 yardas	✓			
13	Venda de algodón 3 x 5 yardas				
14	Venda elastica 2 x 5 yardas	✓			
15	Venda elastica 4 x 5 yardas				
16	Venda elastica 6 x 5 yardas				
17	Tapabocas	✓			
18	Esparadrapo de tela	✓			
19	Esparadrapo micropore				
20	Aplicadores de algodón				
21	Curas	✓			
22	Bajalenguas	✓			
23	Parches oculares				
24	Termometro	✓			
27	Tijera trauma	✓			
28	Mascara de reanimación RCP				
29	Jabón quirúrgico				
30	Alcohol acéptico	✓			

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓		
2	Señalización	✓		
3	Estado del soporte	✓		
4	Correas de seguridad	✓		
5	Sujetadores para agarre	✓		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓		

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Karen Polymio Guzman	CARGO	Profesional SST
CIUDAD / PROYECTO	Bucaramanga / La Flora		
FECHA DE INSPECCION	17 Nov 2023		
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	Area Encargado Subcontratista	UBICACIÓN CAMILLA	Area Encargado

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
1	Estado del botiquín	✓			
2	Manual uso de botiquín				
4	Guantes de latex	✓			
5	Lodopovidona solución	✓			
6	Lodopovidona espuma	✓			
7	Suero fisiológico	✓			
8	Gasa esteril 10 x 10 cm	✓			
9	Gasa esteril 3 x 3 cm	✓			
10	Aposito de algodón esteril	✓			
11	Venda triangular tipo cabestrillo	✓			
12	Venda de algodón 2 x 5 yardas	✓			
13	Venda de algodón 3 x 5 yardas	✓			
14	Venda elastica 2 x 5 yardas	✓			
15	Venda elastica 4 x 5 yardas	✓			
16	Venda elastica 6 x 5 yardas				
17	Tapabocas				
18	Esparadrapo de tela	✓			
19	Esparadrapo micropore	✓			
20	Aplicadores de algodón	✓			
21	Curas	✓			
22	Bajalenguas	✓			
23	Parches oculares	✓			
24	Termometro				
27	Tijera trauma	✓			
28	Mascara de reanimación RCP				
29	Jabón quirúrgico				
30	Alcohol acético	✓			

INSPECCIÓN DE CAMILLA

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)	✓		
2	Señalización			
3	Estado del soporte	✓		
4	Correas de seguridad	✓		
5	Sujetadores para agarre	✓		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓		

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)