

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA: <i>Consorcio la flora</i>	REFERENCIA:	MODELO: <i>SX160B</i>	MARCA: <i>HONDA</i>
PERIODO: DEL <i>30 Oct</i> AL <i>4 Nov</i> DEL 2023	LOCALIZACION: <i>Sau Martin</i>	EQUIPO No.	

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓				✓		✓				✓			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓				✓			
PALANCA DE ACELERADOR	✓				✓		✓				✓			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓				✓		✓				✓			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓				✓		✓				✓			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓				✓		✓				✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓				✓		✓				✓			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓				✓		✓				✓			
CORREA	✓				✓		✓				✓			
POLEA	✓				✓		✓				✓			
NIVEL DE ACEITE	✓				✓		✓				✓			
	✓				✓		✓				✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	<i>Gerardo Quintana</i>		<i>Gerardo Quintana</i>	<i>Gerardo Quintana</i>		<i>Gerardo Quintana</i>	
FIRMA							
RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	<i>Ferreiro</i>		<i>Ferreiro</i>	<i>Ferreiro</i>		<i>Ferreiro</i>	
FIRMA							

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA: <u>Consorcio La flora 2023</u>	REFERENCIA:	MODELO: <u>SX 1600</u>	MARCA: <u>HONDA</u>
PERIODO: DEL <u>14</u> AL <u>18</u> DEL <u>Nov.</u>	LOCALIZACION: <u>Sau Martin</u>	EQUIPO No.	

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS							✓							
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE							✓							
PALANCA DE ACELERADOR							✓							
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS							✓							
ESTADO DE LAS ZAPATAS							✓							
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE							✓							
FUGAS DE COMBUSTIBLE							✓							
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO							✓							
CORREA							✓							
POLEA							✓							
NIVEL DE ACEITE							✓							

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				<u>Geado Quinter</u>			
FIRMA							
RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				<u>Favre</u>			
FIRMA							

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

**INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023**

DEPENDENCIA <i>Consorcio la flora 2023</i>	REFERENCIA:	MODELO: <i>SX 1600</i>	MARCA: <i>HONDA</i>
PERIODO: DEL <i>20</i> AL <i>25</i> DEL <i>Nov</i>	LOCALIZACION: <i>San Martín</i>	EQUIPO No. <i>1</i>	

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	✓		✓		✓									
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓									
PALANCA DE ACELERADOR	✓		✓		✓									
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	✓		✓		✓									
ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓		✓		✓									
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	✓		✓		✓									
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓									
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	✓		✓		✓									
CORREA	✓		✓		✓									
POLEA	✓		✓		✓									
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	<i>Gerardo Quintan</i>	<i>Gerardo Quintan</i>	<i>Gerardo Quintan</i>	/	/	/	/

RESPONSABLE SST	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
FIRMA	<i>Karol G</i>	<i>Karol G</i>	<i>Karol G</i>	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA PORTATIL

PROYECTO: Caracterización Quebrada La Flora.

LUGAR-AREA: Operativa

SERIE N°: 4218W170043.

MARCA: SUKRA

PERIODO DEL 30 oct AL 4 DE Nov DE 2023

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2													
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2													
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas													
	* Balinera y bujes de rotación	Completas													
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas													
	* Palanca de giro para vaciado	Completas													
	* Seguro en buen estado	1													
	Corona de rotación del trompo	Completas													
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1													
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo													
	* Motor en buena condición	Completo													
	Tubo de escape en buena condición	1													
	Estado de pasadores (bastidor)	Completo													
	* Resguardos correas motor.	Completo													
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo													
	Tapa del motor con seguro	Completo													
	Clutch de giro del trompo	Completo													
	Corona de arranque del motor	Completo													
	Control de fugas de combustible	Completo													
	Control de fugas hidráulicas	Completo													

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☐ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Calificación Obra de la Flora

LUGAR-AREA: Operativa

SERIE N°: 4218W170043

MARCA: SUCRA

PERIODO DEL 07 AL 11 DE Nov DE 2023

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2	✓		✓					✓		✓			
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2	✓							✓		✓			
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas	✓		✓					✓		✓			
	* Balinera y bujes de rotación	Completas	✓		✓					✓		✓			
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas	✓		✓					✓		✓			
	* Palanca de giro para vaciado	Completas	✓		✓					✓		✓			
	* Seguro en buen estado	1	✓		✓					✓		✓			
	Corona de rotación del trompo	Completas	✓		✓					✓		✓			
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1	✓		✓					✓		✓			
ESTADO MECANICO	Patatas de anclaje en buenas condiciones	Completo	✓		✓					✓		✓			
	* Motor en buena condición	Completos	✓		✓					✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓					✓		✓			
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos	✓		✓					✓		✓			
	* Resguardos correas motor.	Completos	✓		✓					✓		✓			
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	Completos	✓		✓					✓		✓			
	Tapa del motor con seguro	Completos	✓		✓					✓		✓			
	Clutch de giro del trompo	Completos	✓		✓					✓		✓			
	Corona de arranque del motor	Completos	✓		✓					✓		✓			
	Control de fugas de combustible	Completos	✓		✓					✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓					✓		✓			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	<u>Luis Torres</u>	<u>Luis Torres</u>			<u>Luis Torres</u>	<u>Luis Torres</u>
	FIRMA	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
	FIRMA	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>			<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.