

PROYECTO: Calificación Operadora La flora

LUGAR-AREA: operativa

SERIE N°: 4218-070043

MARCA: SUKRA

PERIODO DEL 20 AL 25 DE May DE 2023

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2				✓		✓				✓			
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2				✓		✓				✓			
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas				✓		✓				✓			
	* Balinera y bujes de rotación	Completas				✓		✓				✓			
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas				✓		✓				✓			
	* Palanca de giro para vaciado	Completas				✓		✓				✓			
	* Seguro en buen estado	1				✓		✓				✓			
	Corona de rotación del trompo	Completas				✓		✓				✓			
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1				✓		✓				✓			
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo				✓		✓				✓			
	* Motor en buena condición	Completo				✓		✓				✓			
	Tubo de escape en buena condición	1				✓		✓				✓			
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos				✓		✓				✓			
	* Resguardos correas motor.	Completos				✓		✓				✓			
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	Completos				✓		✓				✓			
	Tapa del motor con seguro	Completos				✓		✓				✓			
	Clutch de giro del trompo	Completos				✓		✓				✓			
	Corona de arranque del motor	Completos				✓		✓				✓			
	Control de fugas de combustible	Completos				✓		✓				✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completos				✓		✓				✓			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☐ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Canalización quebrada la flora

LUGAR-AREA: operativa

SERIE N°: 4218w 170043

MARCA: SURPA

PERIODO DEL 27 May AL 2 Dic DE Dic. DE _____

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Llantas en buen estado	2													
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)	2													
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición	Completas													
	* Balinera y bujes de rotación	Completas													
	* Mecanismo de giro para vaciado	Completas													
	* Palanca de giro para vaciado	Completas													
	* Seguro en buen estado	1													
	Corona de rotación del trompo	Completas													
	Extintor de incendios 5 lbs PQS	1													
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones	Completo													
	* Motor en buena condición	Completos													
	Tubo de escape en buena condición	1													
	Estado de pasadores (bastidor)	Completos													
	* Resguardos correas motor.	Completos													
	* Resguardos mecanismos de giro trompo	Completos													
	Tapa del motor con seguro	Completos													
	Clutch de giro del trompo	Completos													
	Corona de arranque del motor	Completos													
	Control de fugas de combustible	Completos													
	Control de fugas hidráulicas	Completos													
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☐ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: <u>Canalización Quebrada la flor</u>	LUGAR-AREA: <u>Operativa</u>
SERIE N°: <u>TP6500 CR.</u>	MARCA: <u>TOYAMA</u>
PERIODO DEL <u>30 oct</u> AL <u>4 Nov</u> DE <u>2023.</u>	DE <u>2023</u>

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor	✓		✓	✓	✓		✓		✓					
	Soportes de motor	✓		✓	✓	✓		✓		✓					
	Motor de arranque	✓		✓	✓	✓		✓		✓					
	Alternador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓					
	Generador	✓		✓		✓		✓		✓					
	Soporte de generador	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Niveles de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
	Conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Puestas a tierra	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterias	✓		✓		✓		✓		✓					
	Exhosto	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Guardas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque Combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mangueras Combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Insonorización	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control Antivibraciones (Patines)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Caja de Totalizadores	✓		✓		✓		✓		✓					

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas		
	FIRMA	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas	Pedro Rojas		
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Kenneth	Kenneth	Kenneth	Kenneth	Kenneth		
	FIRMA	Kenneth	Kenneth	Kenneth	Kenneth	Kenneth		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ Si ☒ No

Fecha de Corrección: _____

Representante del Contratista: GUSTALO CARDEAS

NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

 Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PLANTA ELECTRICA	Versión No: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSE	Página 1 de 1

PROYECTO: <u>Reactivación Obstruida la flora.</u>	LUGAR-AREA: <u>Operativa</u>
SERIE N°: <u>TB6500 G.P.</u>	MARCA: <u>TOYOTA</u>
PERIODO DEL <u>7</u> AL <u>11</u> DE <u>NOV</u> DE <u>2023</u>	

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* Motor			✓		✓						✓			
	Soportes de motor			✓		✓						✓			
	Motor de arranque			✓		✓						✓			
	Alternador			✓		✓						✓			
	Sistema electrico			✓		✓						✓			
	Generador			✓		✓						✓			
	Soporte de generador			✓		✓						✓			
	* Niveles de aceite			✓		✓						✓			
	Conexiones electricas			✓		✓						✓			
	* Puestas a tierra			✓		✓						✓			
	* Indicadores,(horometro, Temperatura)/Amp.			✓		✓						✓			
	Baterias			✓		✓						✓			
	Exhosto			✓		✓						✓			
	* Guardas			✓		✓						✓			
	Tanque Combustible			✓		✓						✓			
	* Mangueras Combustible			✓		✓						✓			
	* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA			✓		✓						✓			
	* Insonorización			✓		✓						✓			
	Control Antivibraciones (Patines)			✓		✓						✓			
	* Caja de Totalizadores			✓		✓						✓			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE								
	FIRMA								
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE								
	FIRMA								

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	
Fuera de servicio: ☐ Si ☐ No	Fecha de Corrección: _____
Representante del Contratista:	<u>GONZALO CALDERAS.</u> NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Canalización la flora. LUGAR-AREA: Operativo.

SERIE N°: TB6500 CR. MARCA: JOYAH N

PERIODO DEL 14 AL 18 DE Nov. DE 2023

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
* Motor	✓						✓							
Soportes de motor	✓						✓							
Motor de arranque	✓						✓							
Alternador	✓						✓							
Sistema eléctrico	✓						✓							
Generador	✓						✓							
Soporte de generador	✓						✓							
* Niveles de aceite	✓						✓							
Conexiones eléctricas	✓						✓							
* Puestas a tierra	✓						✓							
* Indicadores, (horometro, Temperatura)/Amp.	✓						✓							
Baterías	✓						✓							
Exhosto	✓						✓							
* Guardas	✓						✓							
Tanque Combustible	✓						✓							
* Mangueras Combustible	✓						✓							
* Nivel de Ruido Máx. 110 dBA	✓						✓							
* Insonorización	✓						✓							
Control Antivibraciones (Patines)	✓						✓							
* Caja de Totalizadores	✓						✓							

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Pedro Rosas	/	/	Pedro Rosas	/	/	/	/
	FIRMA	Pedro Rosas	/	/	Pedro Rosas	/	/	/	/
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Xavier	/	/	Xavier	/	/	/	/
	FIRMA	Xavier	/	/	Xavier	/	/	/	/

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: Si No

Fecha de Corrección:

Representante del Contratista:

GONZALO CARDENAS
NOMBRE Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.