

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: GBH 2-26PRE MARCA: BOSH.

LUGAR-AREA: Operativo

PERIODO DEL 31 Oct AL 4 DE NOV DE 2023.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor					✓				✓					
	Boton de uso continuo					✓				✓					
	Broquero o porta brocas					✓				✓					
	Cable de alimentacion					✓				✓					
	Palanca selectora de giro					✓				✓					
	Perilla reguladora de velocidad					✓				✓					
	Sistema electrico					✓				✓					
	Llave para broquero					✓				✓					
	Carcasa					✓				✓					
	Mango principal y lateral					✓				✓					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE					Orlando Taborda				Orlando Taborda					
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE					Fateus				Fateus					
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si nc Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: GONZALO CARDENAS

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: GBH 2-26 PRE

MARCA: Bosch

LUGAR-AREA: Operativa

PERIODO DEL 20 AL 25 DE Nov DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor	✓								✓		✓			
	Boton de uso continuo	✓								✓		✓			
	Broquero o porta brocas	✓								✓		✓			
	Cable de alimentacion	✓								✓		✓			
	Palanca selectora de giro	✓								✓		✓			
	Perilla reguladora de velocidad	✓								✓		✓			
	Sistema electrico	✓								✓		✓			
	Llave para broquero	✓								✓		✓			
	Carcasa	✓								✓		✓			
	Mango principal y lateral	✓								✓		✓			
Vo.Bo. Operador:		NOMBRE													
		FIRMA													
Vo.Bo. Supervisor:		NOMBRE													
		FIRMA													

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ nc ☐ Fecha de corrección:

Nombre del Representante del Contratista:

GONZALO CARDENAS

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

 Consorcio La Flora 2023	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO PEQUEÑO										Versión No: 00	
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Fecha: 05-mayo-2023	
	GESTIÓN HSEQ										Página 1 de 1	

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023
 SERIE N°: GBH 2-26pre MARCA: BOSCH LUGAR-AREA: Operativa
 PERIODO DEL 23 Nov. AL 02 DE DIC. DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor	✓		✓						✓					
	Boton de uso continuo	✓		✓						✓					
	Broquero o porta brocas	✓		✓						✓					
	Cable de alimentacion	✓		✓						✓					
	Palanca selectora de giro	✓		✓						✓					
	Perilla reguladora de velocidad	✓		✓						✓					
	Sistema electrico	✓		✓						✓					
	Llave para broquero	✓		✓						✓					
	Carcasa	✓		✓						✓					
	Mango principal y lateral	✓		✓						✓					
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Orlando Taborda		Orlando Taborda		/		/		Orlando Taborda		/		/	
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Ferreiro		Ferreiro		/		/		Ferreiro		/		/	
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
 Fuera de servicio: si ☐ nc ☐ Fecha de corrección: _____
 Nombre del Representante del Contratista: GONZALO CARDENAS

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
 En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: HR 2430

MARCA: Makita

LUGAR-AREA: frontera de obra

PERIODO DEL 30 AL 04 DE Noviembre DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIÉRC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor	X		X		X		X		X		X			
	Botón de uso continuo	X		X		X		X		X		X			
	Broquero o porta brocas	X		X		X		X		X		X			
	Cable de alimentación	X		X		X		X		X		X			
	Palanca selectora de giro	X		X		X		X		X		X			
	Perilla reguladora de velocidad	X		X		X		X		X		X			
	Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X			
	Llave para broquero	X		X		X		X		X		X			
	Carcasa	X		X		X		X		X		X			
	Mango principal y lateral	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Operador:		NOMBRE	Deme Padilla		Deme Padilla		Deme Padilla		Gomáñez Pérez		Gomáñez Pérez		Gomáñez Pérez		
		FIRMA													
Vo.Bo. Supervisor:		NOMBRE	Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		
		FIRMA													

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: Martín Penaranda

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: HR 2470

MARCA: Makita

LUGAR-AREA: frente de obra

PERIODO DEL 07 AL 11 DE Noviembre DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor			X		X		X		X		X			
	Boton de uso continuo			X		X		X		X		X			
	Broquero o porta brocas			X		X		X		X		X			
	Cable de alimentacion			X		X		X		X		X			
	Palanca selectora de giro			X		X		X		X		X			
	Perilla reguladora de velocidad			X		X		X		X		X			
	Sistema electrico			X		X		X		X		X			
	Llave para broquero			X		X		X		X		X			
	Carcasa			X		X		X		X		X			
	Mango principal y lateral			X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE			Luis Mantilla		Luis Mantilla		Germel Pérez		Germel Pérez		Germel Pérez			
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE			Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero			
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: Martin Peñasanda

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA FLORA 2023

SERIE N°: HR 2470

MARCA: Makita

LUGAR-AREA: frente de trabajo

PERIODO DEL 14 AL 18 DE Noviembre DE 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Interruptor			X		X		X		X		X			
	Boton de uso continuo			X		X		X		X		X			
	Broquero o porta brocas			X		X		X		X		X			
	Cable de alimentacion			X		X		X		X		X			
	Palanca selectora de giro			X		X		X		X		X			
	Perilla reguladora de velocidad			X		X		X		X		X			
	Sistema electrico			X		X		X		X		X			
	Llave para broquero			X		X		X		X		X			
	Carcasa			X		X		X		X		X			
	Mango principal y lateral			X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE			Gonzalez Perez		Gonzalez Perez		Luis Mantilla		Luis Mantilla		Luis Mantilla			
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE			Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero			
	FIRMA														

* PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del Representante del Contratista: Martin Penaranda

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES: Ninguna

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.