

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: Operativos

SERIE N°: CAT 43E CAT 000346

MARCA: CAT 430E

PERIODO DEL 27 Nov AL 2 DE Diciem DE 2023

EMPRESA: CONSORCIO LA FLORA 2023

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RADIADOR CON TAPA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LIQUIDO REFRIGERAN.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RECIPIENTE RESERVA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SOPORTES RADIADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PROTECT. RADIADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANG. Y ABRAZADER.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TERMOSTATO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VENTILADOR Y CORREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TANQUE COMB. Y TAPA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLAVE DE DRENAJE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COLADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TRAMPA DE AGUA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FILTRO PRIMARIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FILTRO SECUNDARIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOMBA TRANSFERENC.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOMBA INYECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INYECTORES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DUCTOS Y ABRAZADER.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MULTIPLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TAPA TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SILENCIADOR Y ABRAZ.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BATERIAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ALTERNADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR DE ARRANQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SOLENOIDE DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
AUTO DESACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PERA PRESION ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PERA DE TEMPERATURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SWITCH DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUZ DE LA CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SWITCH VEL. DE TRABAJO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADOR TEMPERATURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADOR NIVEL REFRIGER.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADOR PRESION DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
INDICADOR CARGA DE BATERIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ALARMA DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ALARMA DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR LIMPIA VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RESERVA VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TACOMETRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HOROMETRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
AMPERIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PORTAFUSIBLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VENTILADOR CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
AVISOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MIRILLA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NIVEL DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANGUERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
BOMBA HIDRAULICA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GATOS DE LEVANTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GATO DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXCAVADORA ORUGA

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05 mayo 2023

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES
 INSPECCIONADO POR: Loren Palomino
 SEMANA DEL 31 oct AL 4 DE NOV. DEL 2023

SERIE N°: DX 700

MODELO: 2013

MARCA: John Deere

LOCALIZACIÓN: La Plata

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYOBDE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fecha de corrección

Fuera de servicio

SI

☐

NO

☒

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL OPERADOR:

NOMBRE :

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05 mayo 2023

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORES
 INSPECCIONADO POR: Patricio Paternino
 SEMANA DEL 7 AL 11 DE May DEL 2023

SERIE N°: 02140 MODELO: 2017 MARCA: Doosan
 LOCALIZACIÓN: La Florida

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS															
	DE TRABAJO TRASERAS															
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD															
	EXTINTOR DE INCENDIO															
	ASIENTO EN BUEN ESTADO															
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO															
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)															
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)															
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)															
	ALARMA DE RETROCESO-PITO															
	ESCALERA Y APOYO DE ACCESO															
	BATERIA Y CABLES															
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS															
	ESTADO PASADORES															
	ORUGAS TENSIONADAS															
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)															
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO															
	MANDOS DE AVANCE															
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO															
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)															
	MANDOS DE LEVANTE DE BRAZO															
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO															
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO															
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN															
	ZAPATAAS															
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES															
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado															

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fecha de corrección

Fuera de servicio

SI

☐

NO

☒

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL OPERADOR:

NOMBRE :

Patricio Paternino
Patricio Paternino

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05 mayo 2023

EMPRESA: SOGAL
 INSPECCIONADO POR: Carlos Delgado
 SEMANA DEL 19 DE 18 DEL 2023 Nov.

SERIE N°: 08740 MODELO: 2013 MARCA: Nipal
 LOCALIZACIÓN: La Flora

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD				✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO				✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)				✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)				✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)				✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYO DE ACCESO				✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES				✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)				✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO				✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DE BRAZO				✓		✓		✓		✓		✓			
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO				✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN				✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS				✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado				✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fecha de corrección

Fuera de servicio

SI

☐

NO

☒

OBSERVACIONES :

FIRMA DEL OPERADOR:

NOMBRE :

Carlos Delgado
Carlos Delgado