

	PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 05 mayo 2023

EMPRESA: GOGAL CONSTRUCTORA
 INSPECCIONADO POR: Fabian Palomino Guevara
 SEMANA DEL 29 Nov AL 2 DE Dic DEL 2023

SERIE N°: 02140 MODELO: 2013 MARCA: Deere
 LOCALIZACIÓN: La Flora

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOL		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTAERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SEGUROS DE LA PUERTA(ABIERTA/CERRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICOS-REFRIGERANTES -HOROMETRO-CORRIENTE-ACEITE MOTOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE (EXHOSTO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO-PITO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERA Y APOYO BDE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ORUGAS TENSIONADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE GIRO (TORNAMEZA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CORONA DE TORNAMEZA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE AVANCE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DESGARRADO (BALDE)		—		—		—		—		—		—			
	MANDS DE LEVANTE DE BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*CILINDROS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPORTAMIENTO DEL MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANGUERA DE AGUA Y DE ALTA PRESIÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ZAPATAAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RODILLOS INFERIORES-SUPERIORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vo. Bo. Supervisor/Encargado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES: Baldeo averiado, se trasladó a taller para reparación
 FIRMA DEL OPERADOR: [Firma]
 NOMBRE: Pedro Alex Guevara Ureña

Fecha de corrección

Fuera de servicio

SI

☒

NO

☐

INAPECCIÓN PREOPERACIONAL CANGURO

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023**

DEPENDENCIA *Parque de Obra* **REFERENCIA:** **MODELO:** *6x100* **MARCA:** *Marotta Honda*
PERIODO: DEL 20 AL 25 DEL *Nov* **LOCALIZACIÓN:** *Bodega Subestación* **EQUIPO No.** *200-832*

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
PALANCA DE ACELERADOR	X		X		X		X		X		X			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	X		X		X		X		X		X			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	X		X		X		X		X		X			
CORREA	X		X		X		X		X		X			
POLEA	X		X		X		X		X		X			
NIVEL DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
	X		X		X		X		X		X			
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	<i>Gonzalez Perez</i>		<i>Gonzalez Perez</i>		<i>Gonzalez Perez</i>		<i>Gonzalez Perez</i>		<i>Gonzalez Perez</i>		<i>Gonzalez Perez</i>			
FIRMA														
RESPONSABLE SST	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>			
FIRMA														

OBSERVACIONES: *Ninguna*

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA *fuente de O 609* REFERENCIA: MODELO: *J41XK5.12.154A* MARCA: *Honda*
PERIODO: DEL *20* AL *25* DEL *Nov* LOCALIZACION: *Bodega Subestación* EQUIPO No. *201815*

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
PALANCA DE ACELERADOR	X		X		X		X		X		X			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	X		X		X		X		X		X			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	X		X		X		X		X		X			
CORREA	X		X		X		X		X		X			
POLEA	X		X		X		X		X		X			
NIVEL DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
	X		X		X		X		X		X			
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	<i>W. Romero</i>		<i>W. Romero</i>		<i>W. Romero</i>		<i>W. Romero</i>		<i>W. Romero</i>		<i>W. Romero</i>			
RESPONSABLE SST	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>			

OBSERVACIONES: *La Maquina en momentos se apaga sola.*

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE LOS DÍAS...

INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO LA FLORA 2023

DEPENDENCIA *fuente de Obra* REFERENCIA: MODELO: *CT-330* MARCA: *Honda*
PERIODO: DEL *20* AL *25* DEL *Nov* LOCALIZACION: *Bodega Subcentro 119* EQUIPO No. *14101887045*

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
PALANCA DE ACELERADOR	X		X		X		X		X		X			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	X		X		X		X		X		X			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	X		X		X		X		X		X			
CORREA	X		X		X		X		X		X			
POLEA	X		X		X		X		X		X			
NIVEL DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
	X		X		X		X		X		X			
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	<i>Rogoberto Caruallido</i>		<i>Rogoberto Caruallido</i>		<i>Rogoberto Caruallido</i>		<i>Rogoberto Caruallido</i>		<i>Rogoberto Caruallido</i>		<i>Rogoberto Caruallido</i>			
FIRMA														
RESPONSABLE SST	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>			
FIRMA														

OBSERVACIONES: *Ninguna.*

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

**INPECCIÓN PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO LA FLORA 2023**

DEPENDENCIA: *frontera de obra* REFERENCIA: MODELO: *CP-FO-G2-01* MARCA: *Honola*
PERIODO: DEL 20 AL 25 DEL NOV LOCALIZACIÓN: *Bodega Subcontratista* EQUIPO No. *000001*

ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
TANQUE Y TAPA DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
PALANCA DE ACELERADOR	X		X		X		X		X		X			
FILTROS DE COMBUSTIBLE LIMPIOS	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE LAS ZAPATAS	X		X		X		X		X		X			
REVISAR QUE NO HAYAN FUGAS DE ACEITE EN EL DEPOSITO DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
MANJA DE ARRANQUE POR RETROCESO	X		X		X		X		X		X			
CORREA	X		X		X		X		X		X			
POLEA	X		X		X		X		X		X			
NIVEL DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
	X		X		X		X		X		X			
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	Jose Velaz		Jose Velaz		Jose Velaz		Jose Velaz		Jose Velaz		Jose Velaz			
RESPONSABLE SST	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			

OBSERVACIONES: *Ninguna*

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.