

ACTAS DE ENTREGA DE COMUNICADO

ACTA DE REUNION CON VEEDURIA

ACTAS DE VECINDAD

 Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE VISITA DE CAMPO	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 1 de 3

Visita No.	
CONTRATO DE OBRA N 69 DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	
FECHA: 04/10/2023	LUGAR: PARQUE EXTREMO
HORA INICIO: 9:00AM	HORA FIN: 9:30AM

1. OBJETIVO DE LA VISITA
Se realiza capacitación a los trabajadores con el fin de concientizar e informar sobre el cuidado de la velocidad y la reducción de ella.
2. HALLAZGOS DE LA VISITA
Se convoca a los conductores de volquetes a capacitación y la importancia de ella ya que se debe tener en cuenta las reglas de tránsito, respetar las señalizaciones y la reducción de la velocidad en las vías debido a la influencia del proyecto ya que en la zona se encuentran parques, colegios y hogares de bienes por Además de vehículos pesados y livianos.

 Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE VISITA DE CAMPO	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 2 de 3

--

3. COMPROMISOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR

N.	Actividad	Responsable	Fecha de verificación
1.	Reducir la velocidad	Conductores u.	04/10/2023
2.	Manejar con precaución	Conductores u.	04/10/2023
3.	Conducir de acuerdo a los Reglas	Conductores u.	04/10/2023
4.		Conductores u.	
5.			

OBSERVACIONES:
 Registro fotográfico

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD/SECTOR	FIRMA
Nestor Juan And	Volquetas SAE	
Juan P. Casti	Conductor volquetas	Juan P. Casti
Rosario Abril V	Conductor.	
Pedro Villamil R	Conductor	
Expeditor	Conductor parque	Expeditor

 duran martinez

 Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE VISITA DE CAMPO	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 2 de 3


3. COMPROMISOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR

N.	Actividad	Responsable	Fecha de verificación
1.	NO DEJAR SIN CUIDADO A LOS NIÑOS A LAhora de la hora y estar pendientes de la seguridad de ellos y es responsable de su ingreso. Salvo guardados y no permitir	Jesús Morales	05/09/2023
2.	Estar pendiente de los niños y no dejarlos ingresar a la zona de obra.	Johana Castillo	05/09/2023
3.	Bajo la responsabilidad de la madre están los niños y no se les debe permitir el ingreso a la zona de obra	Estela Pico	05/09/2023
4.			
5.			

OBSERVACIONES:

Registro fotográfico

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD/SECTOR	FIRMA
JESÚS MORALES	SAN MARTÍN COMUNIDAD	
Johana Castillo	SAN MARTÍN COMUNIDAD	Johana Castillo
Estela Pico	SAN MARTÍN COMUNIDAD	Luz Stella Pico

 Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE VISITA DE CAMPO	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 1 de 3

Visita No.	
CONTRATO DE OBRA N 69 DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	
FECHA: 09/10/2023	LUGAR: PARQUE EXTREMO
HORA INICIO:	HORA FIN:

1. OBJETIVO DE LA VISITA



2. HALLAZGOS DE LA VISITA
Se presenta la Sra Carmen Juonor Fondinez propietario del Inmueble que se encuentra en el Barrio San Martin Cra 28 #86-40. Se hace entrega de copia del Acto de Vecindad realizado por el Contratista al predio mencionado.

 Consorcio La Flora 2023	REGISTRO DE VISITA DE CAMPO	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 2 de 3

3. COMPROMISOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR

N.	Actividad	Responsable	Fecha de verificación
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

OBSERVACIONES:
 Registro fotográfico

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES		
NOMBRE	ENTIDAD/SECTOR	FIRMA
Carmen Leonor Landinez	Residente Barrio San Juan	
Socael Gonzalez Lopez	profesional social	

 	ACTA DE REUNIÓN	Contrato: 69
		Versión 1.0
		Pág. 1 de 3

HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:	FECHA:
6:00pm		Salón Comunal Quebrada la Iglesia	30 de Octubre / 2023

PARTICIPANTES	
NOMBRE	AREA
Elmer José Díaz Mz	Director de Obras
Socad Elena González Gm	Profesional Social
Elso Joan Ortiz Jerez	Profesional Social Interventoría

OBJETIVO
Informe de l Avance de la Obra y sirve como mecanismo de Participación de los Residentes Frente a Peticiones, Inquietudes ó Solicitudes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo los 6:00 pm, la Profesional Social del Consorcio flora, procede con la lectura del Orden del Día, el cual hace parte integral de la presente acta, siendo aprobada por los asistentes. Se inicia con el Saludo por parte de la Profesional Social y la Sra Rocío procede a realizar una oración y reflexión con la participación por parte de los asistentes Se da la Verificación del Quorum, y se realiza el registro de Asistencia por parte de los Asistentes a la Reunión. Se da continuidad al Orden del Día en el punto de Actos de Vec. Realización de Actas de Vecindad, la prof. Social explica que la Metodología utilizado consiste en la socialización de la Actitud a través de un Volante, Indicando que implica la Verificación de las Viviendas en su estructura en cada uno de los espacios, con el fin de garantizar que la vivienda se encuentre en su estado inicial y final, por la intervención de la obra, como mecanismo para identificar las