

CONSORCIO LA FLORA 2023		264/pa2	CODIGO	
GESTION SOCIAL			VERSION	
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA	1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☒	Seguimiento ☐ Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 01	MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: <u>SANTANDER</u>	Municipio: <u>BUCARAMANGA</u> Barrio: <u>SAN PEDRO</u>
Dirección del predio: <u>01174 #29A-93</u>	
Longitud frente: <u>10 mts</u>	Estrato: <u>02</u> Accesos Vehiculares: <u>SI</u>
Telefono: <u>301 310 0957</u>	
Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: <u>Sandra Izaola</u>	
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: <u>Sandra Izaola</u>	
Telefono: <u>301 310 0957</u>	No. de pisos <u>02</u>
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto	☒ SI ☐ No
2. Alcantarillado	☒ SI ☐ No
3. Energía	☒ SI ☐ No
4. Telefonos	☒ SI ☐ No
5. Gas	☒ SI ☐ No
6. Television cable	☒ SI ☐ No
7. Otros Cual?	
Observaciones:	

USO ACTUAL	
1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Agrícola	☐
5. Recreacional	☐
6. Baldío	☐
7. Otro Cual?	
1. Tipo de Predio	Rural ☐ Urbano ☐
2. Estado del Predio	Sin edificar ☐ Ondulado ☐
3. Pendiente del Terreno	Terminada ☐ Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas- Fisuras	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas, acabados en falso lustro la placa cocina; Muros en concreto y acabado en baldosa con desagüe por el muro divisorio que a caboto en baldosa en el por estuco, muros en enchape de alfiler de cobre en buen estado. Pisos en baldosa en buen estado, escalera de concreto de 6 peldaños y 5 escalones en buen estado. Muros en deterioro y deterioro de 2 habitaciones: Muros estuco y pintura no se evidencian

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <u>Sandra Izaola</u> C.C. <u>37311671</u>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <u>Daniel Gómez B</u> C.C. <u>109582687</u>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <u>Scarl Gonzalez</u> C.C. <u>7123542828</u>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <u>Carlos A. Vargas</u> C.C. <u>91282241</u>	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <u>Elsa Jean Ortiz Jera</u> C.C. <u>1098617400</u>
---	--	--	--	---



CONSORCIO LA FLORA 2023		261	CODIGO			
GESTION SOCIAL			VERSION			
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		1	de
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☒		Seguimiento ☐ Cierre ☐	
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 07	MM 11	AAAA 2023	

COMENTARIOS:

Dirección del predio: 01/24. # 29-93

placas o grutas, pero en talipes de Vozito desgastado por eso. 2 Baños: Baño 1: con ondules de plomo hasta a la parte de arriba. Planchas y pte en talipes en buen estado. Baño 2: plomo en faja y pintura y pte en cemento rustico en pintura. plomo en estado y pintura no se clum en fisuras o grutas. pero en talipes don desgastado por eso.

Nombre: 37516718
C.C. 37516718

Nombre: Daniel Gómez
C.C. 1095826837.

Nombre: 5000
C.C. 7123992828

Nombre: Carlos J. Vargas
C.C. 91.282.249

Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez
C.C 1.098617400 Bpa

CONSORCIO LA FLORA 2023		263	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINDAD			PAGINA		
CONTRATO DE OBRA: No. 69					
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA		
			DD 61	MM 11	AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: SANTANDER	Municipio: BUCARAMANGA
Dirección del predio: C/ 24 A - 01	Barrio: SAN PEDRO
Longitud frente: 7.14 m	Estriato: 62
Telefono: 314 243 9027	Accesos Vehiculares: NO
Nombre del jefe del hogar o responsable del predio: EDWIN RUEDA	
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: EDWIN RUEDA	
Telefono: 314 243 9027	No. de pisos 01
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto	Si ☒ No ☐
2. Alcantarillado	Si ☒ No ☐
3. Energia	Si ☒ No ☐
4. Telefonos	Si ☒ No ☐
5. Gas	Si ☒ No ☐
6. Television cable	Si ☒ No ☐
7. Otros Cual?	
Observaciones:	

USO ACTUAL	
1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Agrícola	☐
5. Recreacional	☐
6. Baldo	☐
7. Otro Cual?	
1. Tipo de Predio	Rural ☐
2. Estado del Predio	Sin edificar ☐
3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐
	Urbano ☒
	Obra gris ☐
	Escarpado ☐
	Terminada ☒
	Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Fisuras	Humedades	
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisoa	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

Salen piso en baldosa de 35x35 cm. En suroeste, muro frontal con 1/2 m de fondo en el lado derecho, con el resto en machimbre. Habiendo 1: presencia de veruna, dicha veruna, alambros, pautas, muros en el lado y en el lado no se puede ver en forma o grutas. En el lado con los 70% por el lado. Barrio: al lado en el lado por el lado y al lado.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Edwin Rueda C.C. 2102 328 935	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: Daniel Gómez B. C.C. 1095826837	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: Social González C.C. 1123 992828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: Carlos Vargas C.C. 91.282.247	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez C.C. 1.098.617.400 Bga
---	--	--	---	---



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

263

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

OBJETO:

CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

FECHA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

DD 09

MM 11

AAAA 2013

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

Copona y zona de lavado, peson en plerapol lavapilas en fibra de vidrio. Nos
suplican hasta 60cm en buen estado, fabrico en fibra de vidrio prefabricado
para en caso de poca lavado se cubran fijos o giratos, pero en bollos
con dos paste por fijo.

Firma del Propietario o persona
autorizada:

Nombre: Edwin Rueda
C.C. 1102373035

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social
Contratista:

Nombre: Saul Gonzalez
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91282717

Firma del Profesional Social de
Interventoria:

Nombre: Elso Juan Ortiz Jerez
C.C. 1098617400 Rgo

CONSORCIO LA FLORA 2023		264	CÓDIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA		1 de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐		
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 01 MM 11 AAAA 2022		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento:	Municipio:
Dirección del predio:	Barrio:
Longitud frente:	Estrieto:
Telefono:	Accesos Vehiculares:
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: MARITZA QUINTERO	
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: MARITZA QUINTERO	
Telefono:	No. de pisos
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto	Si ☒ No ☐
2. Alcantarillado	Si ☒ No ☐
3. Energia	Si ☒ No ☐
4. Telefonos	Si ☒ No ☐
5. Gas	Si ☒ No ☐
6. Television cable	Si ☒ No ☐
7. Otros Cual?	Si ☒ No ☐
Observaciones:	

USO ACTUAL	
1. Residencial	1. Tipo de Predio
2. Comercial	2. Estado del Predio
3. Industrial	3. Pendiente del Terreno
4. Agrícola	Rural ☐ Sin edificar ☐ Ondulado ☐
5. Recreacional	Urbano ☒ Obra gris ☐ Escarpado ☐
6. Baldío	Terminada ☒ Plano ☐
7. Otro Cual?	

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Fisuras	Humedades	
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Cencrelo	Bloque	Pisos	Pisoa	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	

COMENTARIOS:

puerta, Negro metálico, Ventana con reja en el y vidrios en buen estado. Sotera piso en baldosa de 45x45 con desagüe por caso, placa ligera con acabado lustrado, muros en bloques y papeles no de vidrio con grillas o grillas. Habiendo: puerta metálica, muros en bloques y papeles no de vidrio con grillas o grillas. Habiendo: 2: muros en bloques y papeles no de vidrio con grillas o grillas. Compuerta con la parte con solo piso. Bodega: muros con acabado de protección.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Maritza Quintero C.C. 63348.007 B/ga	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: David Gómez B. C.C. 1095826837.	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: Soael González C.C. 1123992828.	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: Carlos A. Vargas C.C. 91.782.244	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: Elso Juan Ortiz Jerez C.C. 1.098.617400 B/ga
---	---	--	---	--



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VECINDAD

264

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

DD 01

MM 17

AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: Cl/ 74a #29a-03 Apt 201

puerto en medio funderia, pero en baldosa con desgast por uso. Haba un 3:
puerto repili en, Muros on esbico y funderia no se duran en funderia o gres.
pero en baldosa con desgast por uso. Caca. Muros on on de p. por la
la l. de 760 mts en buen estado pero a en a con, segun muros on
de cemento y a cemento on baldosa en buen estado. pero on baldosa con desgast
por uso, p. q. to: cada uno de muros ceram. a tipo piedra 760 mts, pero on cemento
tipo piedra on buen estado. Luchas prefabricado on buen estado este de
plano en firme con alado por exportacion a la interperie.

Florita Quintanilla

Firma del Propietario o persona

autorizada: Maritza

Nombre:

C.C. 631348.007 B/gu

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.

C.C. 1095826837.

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soad Gonzalez

C.C. 1123992828.

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Lopez

C.C. 91.282.244

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez

C.C. 1098617400 R/gu



CONSORCIO LA FLORA 2023		265	CODIGO				
GESTION SOCIAL			VERSION				
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		1	de	3
CONTRATO DE OBRA: No. 69							
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐		Cierre ☐	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 86			FECHA				
			DD 01	MM 17	AAAA 2023		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUENACAMA Barrio: SAN PEDRO

Dirección del predio: CL JALÁ # 29A-113 Apt 03

Longitud frente: 6.75 mts Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO

Teléfono: 316 6511395

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: MARIA VILLAMIZAR

Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA VILLAMIZAR

Teléfono: 316 6511395 No. de pisos 03

SERVICIOS PUBLICOS

	Si	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐

Observaciones:

[illegible]

USE ACTUAL

1. Residencial		1. Tipo de Predio	Rural		Urbano		Terminada
2. Comercial		2. Estado del Predio	Sin edificar		Obra gris		Plano
3. Industrial		3. Pendiente del Terreno	Ondulado		Escarpado		
4. Agrícola							
5. Recreacional							
6. Baldío							
7. Otro... Cuál?							

2. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura		Muros		Cubierta		Pisos		Fachada		Grietas - Fisuras		Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros								
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos								
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas								
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas								
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro								

COMENTARIOS:

Sala: baldosin en piso de zorro con desgaste por uso. Muros en estuco y pintura no se cuidan a fajas o grades. Cielo rojo en huapal. Habida cont: puerta, no tiene vidrio en estuco y pintura no se cuidan a fajas o grades. ventana abrible con 1 vidrio un lado. Cielo blanco con: ausencia de pintura. Muros en estuco y pintura no se cuidan a fajas o grades. piso en baldosin con desgaste por uso. Habida cont: muros en estuco y

María Juliana Villanueva
Firma del Propietario o persona
autorizada:
Nombre: *María SV*
C.C. *2.268.5926*

Firma del Ingeniero Residente
Contratista:
Nombre: Daniel Gómez
C.C. 1095826832

Firma del Profesional Social
Contratista:
Nombre: Spad Gonzales L
C.C. 1123992828.

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282.144

Firma del Profesional Social de
Interventoría:
Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez
CC 1.028.612.102

CONSORCIO LA FLORA 2023		265	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		
			1	de	3
CONTRATO DE OBRA: No. 69			Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		FECHA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			DD 01	MM 11	AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/174A # 29A113

pintura, piso en baldosa de buen estado. Cocina: Muros en estuco y pintura, cisterna en mampara, Sulfonado de 40 cm en buen estado. Mazon en cemento con baldosa en buen estado. Baño: pintura resaca funcional. Muros en estuco hasta el altura de 1.90 mts, piso en baldosa con desgoste por uso. Pared: piso en tablas gruesas con desgoste por uso, piso en graso y pintura mazon en cemento con alubrada en refijos de baldosa con desgoste por uso.

<i>Maria Dulcinea Villanueva</i> Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <i>Mariela R</i> C.C. 27685926	<i>Daniel Gómez B.</i> Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <i>Daniel Gómez B.</i> C.C. 1095826837	<i>Soledad González</i> Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <i>Soledad González</i> C.C. 1123992828	<i>Carlos A. Vargas</i> Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <i>Carlos A. Vargas</i> C.C. 91282247	<i>Joan Ortiz Jerez</i> Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <i>Joan Ortiz Jerez</i> C.C. 1098617400 Bog
---	--	---	---	--

CONSORCIO LA FLORA 2023		266	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VICINIDAD			PAGINA	1 de 3	
CONTRATO DE OBRA: No. 69					
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA		
			DD 02	MM 11	AAAA 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO	
Departamento: CANTANDER	Municipio: BUCARAMANGA Barrio Sol 2
Dirección del predio: C/ 73A H/ 31-25	
Longitud frente: 5.50 METROS	Estrato: 02 Accesos Vehiculares: N/D
Teléfono: 316 782 1422	
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: LUZ ANGELA URBEGAS CASTILLO	
Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐	
Nombre de la persona que atiende la visita: LUZ ANGELA URBEGAS CASTILLO	
Teléfono: 316 782 1422 No. de pisos	
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto	SI No
2. Alcantarillado	SI No
3. Energía	SI No
4. Telefonos	SI No
5. Gas	SI No
6. Television cable	SI No
7. Otros Cual?	SI No
Observaciones:	

USO ACTUAL	
1. Tipo de Predio	Rural ☐ Urbano ☒
2. Estado del Predio	Sin edificar ☐ Obra gris ☐ Escarpado ☐
3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐ Terminada ☐ Plano ☐
1. Residencial	
2. Comercial	
3. Industrial	
4. Agrícola	
5. Recreacional	
6. Baldío	
7. Otro Cual?	

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas- Fisuras	Humedades	
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros	
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro	Otro	Otro	

COMENTARIOS:

ACCESO A Segundo piso es Calles en cemento rustico y pintura con fisuras y desgastes por golpes. Metalica y resaca, piso del portico piso rustico con fisuras y afectaciones por golpes. Fachadas en friso y pintura en buen estado, puertas, kaga y ventanas metalica en pintura y corrosión. Se la piso en baldosa de 40x40 con desgaste por uso. Muros en adobe y pintura, muro lateral derecho con fisura de bocan, alboroto en eternit asbesto y uiquedien.

Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: Luz Angela C.C 63493641 B/H-	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: Daniel Gómez B- C.C 1095826837	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: David González L C.C 1123992828	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: Carlos A. Vargas C.C 91.2822-14	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: Elia Juan Ortiz Jerez C.C 1048617400
--	--	--	---	---