



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTION SOCIAL

ACTA DE VICINIDAD

301

CODIGO

VERSION

PAGINA

1

de

3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒

Seguimiento ☐

Cierre ☐

FECHA

DD

MM

AAAA

2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio: Cll 73 # 30-27

Severos Sanitario y lavaderos en buen estado, alcano a prax pira, sebaí es abas
en cemento y acabado en rejas de grates con desagüe por cdo. Sala: panta
reja metálica con corcecion, muro en foso y pintura no se evidencia fijos o grates, pero
en baldosa en Encusica de 60x60 con desagüe por cdo. cocina: muro en encapado de
foso a techo en buen estado, pero en grates con desagüe por cdo. Muro en @
aluminio, acabado en baldosa con desagüe por cdo, aplicación por golpes y fijos.
Se evidencian con encapado en zona de lavado a tono de 1.50 mts, pero
con infección de casuchas, foso y pintura no se evidencia fijos o grates
pre fabricados, acabado en baldosa con desagüe por cdo. Alcano de 60x60
con humedades y racho.

Firma del Propietario o persona
autorizada: Rosalva Osorio
Nombre: Rosalva Osorio
C.C. 63268370

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.

C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soael González

C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas

C.C. 91762124

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre:

C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 09 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio SAN PEDRO
Dirección del predio: C/ 73A# 30A-33
Longitud frente: 3,15 mts Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 318 3201728
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: FLORE MARINA OSORIO
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: MARIA ELENA BENAVIDES
Telefono: 318 3201728 No. de pisos 03

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☒
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐
4. Agricola ☐			
5. Recreacional ☐			
6. Baldeo ☐			
7. Otro Cual? ☐			

Terminada
Plano ☒

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas- Fisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Fecha de los muros en acabado foso rustico y pintura no se evidencia fierros o grutas, en la parte exterior se evidencia que la columna no está soportando la carga, muros, puertas y ventanas con deterioro, muros de 25x25 y vigas de 25x25, piso en baldosa con desgastes, ventanas alabastro, metalica en pintura con deterioro, muros en estuco y pintura, muros laterales donde estuco marmolizado, en la parte inferior tiene reparaciones y repto en pintura.

Firma del Propietario o persona autorizada: Maria Elena Benaides
Nombre: Maria Elena Benaides
C.C. 37943287

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gomez B.
C.C. 1075826837

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Soled Gonzalez L
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91282244

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Elsa Joan Ortiz Jerez
C.C. 1098617400 Bga

COMENTARIOS:

Dirección del predio: C/ 73A # 30A-33

placa unecisa alabado en foso y perfico y entra en bien estado: CoCipa exchpe
en obras de pso a techo con desagte por uso. pso en cemento alabado en balsa
con desagte por uso, pso en baldosa con desagte por uso. Lavadero en cemento y
alabado en baldosa con desagte por uso. Afectaciones y furos: pso a la balsa
con enchape. acced o segundo pso alabado en pso con desagte por uso y Afectaciones
por golpes en bordes, alabado pso en baldosa con desagte por uso, pso en en-
piso, Afectaciones en bordes de columnas no secundarias furos o grietas. Baño:
pso con enchape de pso a techo, en bien estado, pso en baldosa con desagte
por uso. pso en alabado funcional. Habitación: pso en baldosa con desagte
por uso, pso con estuco y pso no se encuentran furos o grietas. Hubs de
pso en alabado funcional, pso fron al fura superficial y soplo
de punta. pso en baldosa con desagte por uso. Isot con: alabado de furos, pso
en baldosa con desagte por uso. Antepocho de furos con los metales con
conexión.

Firma del Propietario o persona
autorizada: *Maria Elena Benavides*
Nombre: *Maria Elena Benavides*
C.C. *37943287*

Firma del Ingeniero Residente
Contratista: *Denio Gómez B.*
Nombre: *Denio Gómez B.*
C.C. *1095826837*

Firma del Profesional Social
Contratista: *Socad González L.*
Nombre: *Socad González L.*
C.C. *1123992828*

Firma del Ingeniero Residente de
Interventoría: *Carlos A. Vargas*
Nombre: *Carlos A. Vargas*
C.C. *912922447*

Firma del Profesional Social de
Interventoría: *Elio Juan Ortiz Jerez*
Nombre: *Elio Juan Ortiz Jerez*
C.C. *109867400 Bga*

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 09 / MM 11 / AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



Transversal 93
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
consorcio la flora 2023 Actas de vecindad
9 nov 2023 9:46:59 a.m.

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SAN PEDRO

Dirección del predio: Cil 73 # 30A - 146

Longitud frente: 8 mts.

Estriato: 02

Accesos Vehiculares: NO

Telefono: 318 432 6929

Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: MARGARITA UARGAS

Tipo de tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☒ Otro Cual? ☐

Nombre de la persona que atiende la visita: MARGARITA UARGAS

Telefono: 318 432 6929 No. de pisos 01

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

- Residencial
- Comercial
- Industrial
- Agrícola
- Recreacional
- Baldío
- Otro Cual?

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

- Tipo de Predio
- Estado del Predio
- Pendiente del Terreno

Rural ☐
Sin edificar ☐
Ondulado ☐

Urbano ☐
Obra gris ☐
Escarpado ☐

Terminada ☐
Plano ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas-Fisuras	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	

COMENTARIOS:

Se choden muros en forso y pintura, con mallo en la parte en forso y deprendimiento de material por la metalica y reja con corrosión. Ventana en alambra y reja metalica. Solari piso en baldosa de 35x35 con del que se por eso, muros en forso y pintura no se curados, fisuras o grietas cubiertas en zinc y perfiles en alambra que funcionaran como viguetas, division del baño en tabla, pso cementoastico con defensor y fijas en soportes en boga estado.

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: Y. Y. 940.515
C.C. 940.515

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Soael González L
C.C. 1123992828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91732214

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: José Juan Díaz Jerez
C.C. 1098617400



Consorcio La
Flora 2023

CONSORCIO LA FLORA 2023

GESTIÓN SOCIAL

ACTA DE VICINDAD

303

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 de 3

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

FECHA

DD 09/MM 11/AAAA 2023

COMENTARIOS:

Dirección del predio:

011 X3 #300-146

Muro perimetral lateral izquierdo y frontal en teja, Muro lateral derecho forso y
piedra y parte que tiene ladrillo expuesto. pilita en cemento prefabricado con
ferrón por uso, No hay Alcantara pero en cemento rustico con ferrón por
uso y afectaciones, División que une la sala y Cocina tiene dilatación ferrón
y desplazamiento de rejas del acañalado.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre:

C.C.

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre:

C.C.

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre:

C.C.

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoría:

Nombre:

C.C.

Firma del Profesional Social de

Interventoría:

Nombre:

C.C.

24-940-545

Manoel Gómez B.
C.C. 1095826837

Soel González L
C.C. 1123992828

Carlos A. Vargas
C.C. 91.732244

José Manuel
C.C.

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐
FECHA
DD 09 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



13-37 Carrera 31
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
consorcio la flora 2023 Actas de vecindad
9 nov 2023 10:02:48 a.m.

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: Municipio: Barrio SAN PEDRO
Dirección del predio: CR 9, 360 # 73-04
Longitud frente: 81 MTS. Estrato: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 312 431 7438
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: LABORANCIO PENA
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: LABORANCIO PENA
Telefono: 312 431 7438 No. de pisos 02

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto ☒ SI ☐ No
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ No
3. Energia ☒ SI ☐ No
4. Telefonos ☒ SI ☐ No
5. Gas ☒ SI ☐ No
6. Television cable ☒ SI ☐ No
7. Otros Cual? ☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒ 1. Tipo de Predio Rural ☐ Urbano ☒
2. Comercial ☐ 2. Estado del Predio Sin edificar ☐ Obra gris ☐
3. Industrial ☐ 3. Pendiente del Terreno Ondulado ☐ Escarpado ☐ Terminado ☒
4. Agricola ☐ Plano ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldio ☐
7. Otro Cual? ☐

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grietas-Pluorias	Humedades
Mamposteria en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mamposteria en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losas
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Fachada: muros en foso publico y pintura no se evidencian fisuras o grietas, marco y reja, puerta metálica con cerradura. Salas piso en baldosa de 20x20 con desgaste por uso, muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas, ventanales con vidrios en buen estado. Placa ligera prefabricada. Pasillo piso en baldosa de 60x60 con desgaste por uso. Muros en reparación por instalación de puerta.

Firma del Propietario o persona autorizada: *LABORANCIO PENA*
Nombre: LABORANCIO PENA
C.C. 5557418-
Firma del Ingeniero Residente Contratista: *Daniel Gómez B.*
Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 109582683-
Firma del Profesional Social Contratista: *Soledad González*
Nombre: Soledad González
C.C. 1123592828-
Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: *Carlos A. Vargas*
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282.214-
Firma del Profesional Social de Interventoria: *Fernando Ortiz*
Nombre: Fernando Ortiz
C.C. 100861400 Ego

COMENTARIOS:

Dirección del predio: CE 30 B # 7304

Habitación: puerta en madera funcional, piso en baldosa de 35x35 Condis-
este por uso: muros en estuco y pintura. Muro frontal con Reparación. Habitación
no se tuvo acceso. Habitación: piso en cemento es muy fijo por fisuras y
desgaste por uso, muros en estuco y pintura en la parte inferior tienen humedad
puerta en madera funcional, la mitad de la altura de la en teja en los muros. en
pintura, fisuras en la superficie, tuerca de cobre y contra de San alero piso en grues
con desgaste por uso. Habitación en exterior aspecto y ligeros en yeso. Cocina:
muros salpicadura pintura de bocan, muro frontal con fajas de baldosa en buen estado
piso en cemento, con acabados en baldosa con los que por usar muro lateral repa-
en enchape con faja, patio: muro la faja izquierda y frontal en la chilla pintura
dilatada en muro frontal con la buena lateral izquierda de los muros en teja para
y pintura, piso en grues con desgaste por uso. Tablero y piletas en cemento
acabado en baldosa con desgaste por uso, salpicadura enchape pintura de 130 pts.
piso en cerámica tipo piedra, con desgaste por uso. Baño: dilatación en el piso por
instalación de cerco, muros enchape de piso a techo en buen estado, piso en
baldosa con desgaste por uso. Sanitario y lavamanos en buen estado.

Firma del Propietario persona

autorizada:

Nombre:

C.C.

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez

C.C. 1095826839

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Carol González

C.C. 1123992825

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas

C.C. 91.282.244

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre:

C.C.

CONSORCIO LA FLORA 2023		305	CODIGO		
GESTION SOCIAL			VERSION		
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		
			1	de	3
CONTRATO DE OBRA: No. 69					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA		
			DD 09	MM 11	AAAA 2022

COMENTARIOS:

Dirección del predio: Al 20303 #

Meson en Buento acabado en baldosa con desquite por eso. Baño: Muros con enchape
elera de 1800mts, lavamanos y Siniendo en buen estado. pero en baldosa con
desquite por eso. Lavabo por fabricando con 602g de en baldosa con desquite
por eso. Habitación 3: Muro en estuco y pintura no se encuentran los o
brietas, puerta en madera sencilla, Columnas de 25x25, Cielo raso en drapado
Habitación 2: Muro lateral izquierdo con enchape de piso a techo y obra pendiente
Habitación 1: Muro en baldosa de 35x35 con desquite por eso - Ventana
Metalica y vidrio con vidrios en buen estado.

Firma del Propietario o persona

autorizada:

Nombre: Carlos Carrillo
C.C. 9120247

Firma del Ingeniero Residente

Contratista:

Nombre: Daniel Gómez B.
C.C. 1095826837

Firma del Profesional Social

Contratista:

Nombre: Soad González L
C.C. 123992828

Firma del Ingeniero Residente de

Interventoria:

Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91202247

Firma del Profesional Social de

Interventoria:

Nombre: José
C.C. 91202247

CONTRATO DE OBRA: No. 69

OBJETO: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES:
LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Inicial ☒ Seguimiento ☐ Cierre ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85

FECHA

DD 09 MM 11 AAAA 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



7104 Calle 71
Sotomayor
Bucaramanga
Santander
consorcio la flora 2023 Actas de vecindad
9 nov 2023 10:39:03 a.m.

1. DATOS DEL PREDIO

Departamento: SANTANDER Municipio: BUCARAMANGA Barrio: SAN PEDRO
Dirección del predio: CRA 30B # 72-12
Longitud frente: 31.80 mts Estrecho: 02 Accesos Vehiculares: NO
Telefono: 516 366 8073511
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: Carlos Saul Carrillo
Tipo de tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre de la persona que atiende la visita: Carlos Saul Carrillo
Telefono: 316 366 8073511 No. de pisos 01

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	No
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energia	☒	☐
4. Telefonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Television cable	☒	☐
7. Otros Cual?	☐	☐

Observaciones:

USO ACTUAL

1. Residencial ☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐	Urbano ☒	Terminada ☒ Plano
2. Comercial ☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐	Obra gris ☐	
3. Industrial ☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐	Escarpado ☐	
4. Agrícola ☐				
5. Recreacional ☐				
6. Baldío ☐				
7. Otro Cual? ☐				

2. CARACTERISTICAS Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Estructura	Muros	Cubierta	Pisos	Fachada	Grutas- Fisuras	Humedades
Mampostería en ladrillo	Ladrillo	Teja de barro	Baldosa	Ladrillo	Muros	Muros
Mampostería en bloque	Bloque de concreto	Losa	Concreto	Bloque	Pisos	Pisos
Pórticos	Tapia	Asbesto cemento	Tierra	Revocada	Losas	Losa
Combinado	Prefabricado	Zinc	Madera	Enchapada	Columnas	Techo
Otros:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:	Otro:

COMENTARIOS:

Pachada: Muros en fibra rústica y pintura se evidencian fisuras o grietas. Portico plano de concreto de 1 mts en ladrillo pintado en buen estado. Portico p2 en gres con desgaste por uso. Sala comedor: muros en estuco y pintura no se evidencian fisuras o grietas. P2 en tela hta con desgaste por uso, cubriendo exterior aspecto. Con perfiles reidos para alfileres en pintura en buen estado. Cocina: muros 3/4 p. color pastel al fondo de p2 en

Firma del Propietario o persona autorizada:
Nombre: SA 202471
C.C. 91222471

Firma del Ingeniero Residente Contratista:
Nombre: Daniel Gomez R.
C.C. 9095826837

Firma del Profesional Social Contratista:
Nombre: Saul Gonzalez L
C.C. 1122392828

Firma del Ingeniero Residente de Interventoria:
Nombre: Carlos A. Vargas
C.C. 91.282.244

Firma del Profesional Social de Interventoria:
Nombre: Eduardo Ochoa
C.C. 1098614400 Bgo



CONSORCIO LA FLORA 2023		306	CODIGO			
GESTION SOCIAL			VERSION			
ACTA DE VECINDAD			PAGINA		1	de 3
CONTRATO DE OBRA: No. 69						
OBJETO:	CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		Inicial ☒	Seguimiento ☐	Cierre ☐	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85			FECHA			
			DD 09	MM 11	AAAA 2023	



Departamento: CANTON DE		Municipio: BUCARACHACA	Barrio: SAN PEDRO
Dirección del predio: QD 3DB # 73-7			
Longitud frente: 61.00 MT.	Estrato: 02	Accesos Vehiculares: NO	
Teléfono: 313 5288862			
Nombre del Jefe del hogar o responsable del predio: DEYANIRA LOJAS			
Tipo de tenencia:	☐ Propietario	☒ Arrendatario	☐ Poseedor ☐ Otro Cual?
Nombre de la persona que atiende la visita: DEYANIRA LOJAS			
Teléfono: 313 5288862	No. de pisos: 07		
SERVICIOS PUBLICOS		Observaciones:	
	Si No		
1. Acueducto	☒ ☐		
2. Alcantarillado	☒ ☐		
3. Energía	☒ ☐		
4. Telefonos	☒ ☐		
5. Gas	☒ ☐		
6. Televisión cable	☒ ☐		
7. Otros	Cual?		
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	1. Tipo de Predio	Rural ☐
2. Comercial	☐	2. Estado del Predio	Sin edificar ☐
3. Industrial	☐	3. Pendiente del Terreno	Ondulado ☐
4. Agrícola	☐		Urbano ☐
5. Recreacional	☐		Obra gris ☐
6. Baldío	☐		Escarpado ☐
			Terminada ☐
			Plano ☐

Estructura		Muros		Cubierta		Pisos		Fachada		Grietas-Plumas		Humedades	
Mampostería en ladrillo	☒	Ladrillo	☒	Teja de barro	☒	Baldosa	☒	Ladrillo	☒	Muros	☒	Muros	☒
Mampostería en bloque	☐	Bloque de concreto	☐	Losa	☐	Concreto	☐	Bloque	☐	Pisos	☐	Pisos	☐
Pórticos	☐	Tapia	☐	Asbesto cemento	☐	Tierra	☐	Revocada	☐	Losas	☐	Losas	☐
Combinado	☐	Prefabricado	☐	Zinc	☐	Madera	☐	Enchapada	☐	Columnas	☐	Techo	☐
Otros:	☐	Otro:	☐	Otro:	☐	Otro:	☐	Otro:	☐	Otro:	☐	Otro:	☐
COMENTARIOS:													

<i>machada. Manos para, rana en friso recto y puerco y 4 abuelos en Corrugado de</i> <i>Guano, vendiendo a barba, vidrios Corrugados en el fin en la plaza por petate con</i> <i>Corrugado en la chula a la vista y friso con de lesora y flama de secho</i> <i>por el poder a la en ter poria, por el gres con de gres por el. Supai rana</i> <i>en friso y puerco con despende de la alabado, de oraciones y de gres por el.</i>				
<i>De la que se P.</i> Firma del Propietario o persona autorizada: Nombre: <i>18.16.663</i> C.C. <i>213 518 88</i>	Firma del Ingeniero Residente Contratista: Nombre: <i>Don 160 m B.</i> C.C. <i>1095 826 851</i>	Firma del Profesional Social Contratista: Nombre: <i>Don 160 m B.</i> C.C. <i>123 992 828</i>	Firma del Ingeniero Residente de Interventoria: Nombre: <i>Carlos A. Vargas</i> C.C. <i>91.732 214</i>	Firma del Profesional Social de Interventoria: Nombre: <i>Eduardo O. Perez</i> C.C. <i>109861740</i>