INFORME SUPERVISIÓN 01 -CONTRACTUAL		
No. IMC-012-2023		
CIUDAD Y FECHA: TUNJA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	**HORA DE INICIO: 02:00 pm**	**HORA FIN: 04:00 pm**
LUGAR:	**DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES**	

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: "MANTENIMIENTO (CAMBIO DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN, BALANCEO, BOTIQUIN Y EXTINTOR) PARA EL VEHÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA OCM 376 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ 2023".

DESARROLLO DEL INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista ,encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

FACTURA ELECTRÓNICA	VALOR
FE-16	$2.155.000
TOTAL	$2.155.000

-La supervisión realizó la verificación física del cumplimiento de aportes parafiscales, salud y pensión del periodo facturado, la cual se adjunta como soporte.

RESPALDO DE RECURSOS; 2023000127 del 22/11/2023

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** A la fecha de la entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor inicial del Contrato	$2.155.000
Pago 01	$2.155.000
Saldo del Contrato	**0**

SEGUIMIENTOTÉCNICO: Se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con "MANTENIMIENTO (CAMBIO DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN, BALANCEO, BOTIQUIN Y EXTINTOR) PARA EL VEHÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA OCM 376 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ 2023"., de manera oportuna y a satisfacción de acuerdo a las solicitudes hechas por la Entidad así:

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*LORENA PINZÓN COY*	REVISÓ		APROBÓ	
CARGO	*Supervisora*	CARGO		CARGO	

EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En la Contraloría General de Boyacá fueron recibidos el día 12 de diciembre los siguientes elementos:

- ✓ Extintor de 5 libras
- ✓ Botiquín Vehicular
- ✓ 4 llantas REF 265 75 R16 A T DOBLE PROPÓSITO





En **CORELLANTAS TUNJA,** se realizó la instalación, alineación y balanceo de las 4 llantas adquiridas:






OCM 376
11 dic 2023 3:20:54 p. m.
1-74 Sur Avenida Oriental
Tunja
Boyacá
Altitud:2826.1m
Velocidad:0.0km/h
balanceo

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO: Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

-Contrato
-Registro presupuestal
-Acta de inicio

5. SEGUIMIENTO CONTABLE: El contratista presenta la Siguiente documentación.

FACTURA ELECTRÓNICA	VALOR
FE-16	$2.155.000
TOTAL	$2.155.000

La cual se pagará con registro presupuestal 2023000206 del 08/12/2023. Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	**No. IMC-012-2023**	$2.155.000
FACTURA	FE-16	$2.155.000
TOTAL A PAGAR		$2.155.000

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato "MANTENIMIENTO (CAMBIO DE 4 LLANTAS, ALINEACIÓN, BALANCEO, BOTIQUIN Y EXTINTOR) PARA EL VEHÍCULO RENAULT DUSTER DE PLACA OCM 376 DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ 2023".

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Supervisor	**21/12/2023**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Lorena Pinzón Coy	Directora Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales	