ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 138 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023 "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1 CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 2 – 17 – 7 – 13 Y EL CORREGIMIENTO 1 Y VIADUCTO PROVINCIAL."

CONSORCIO CIVING INFORME N° 4
PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETO DEL PROYECTO 5
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 6
1.2 RELACIÓN DE ACTAS 6
1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO 7
1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS 7
1.5 CONTROL DE PÓLIZAS 7
1.5.1 Pólizas de legalización contrato 7
2 CUADRO RESUMEN PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 8
3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO 9
3.1 ESTADO ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1 9
3.2 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2 10
3.3 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3 10
3.4 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA VIADUCTO 10
3.5 CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 1 CONSORCIO CIVING 11
4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO 12
4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS 12
4.1.1 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1 12
4.1.2 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2 13
4.1.3 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3 13
4.1.4 Cantidad de materiales nuevos Grupo:1 14
4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS 15
4.2.1 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1 15
4.2.2 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2 15
4.2.3 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3 16
4.2.4 Cantidad de materiales reutilizados Grupo 1 16
5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 17
5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE 17
5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 1 17
5.1.2 Relación material utilizado cuadrilla 2 49
5.1.3 Relación material utilizado cuadrilla 3 135
5.1.4 Relación material utilizado cuadrilla Viaducto 172
5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS 174
5.2.1 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 174
5.2.2 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 175
5.2.3 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 176
5.2.4 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 1 177
5.2.5 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 178
5.2.6 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 178
5.2.7 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 178
5.2.8 Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 1 178
5.3 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS 178
5.4 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1 178
5.5 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2 180
5.6 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3 181
6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 182
7 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 182

8 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL 183
8.1 NÚMERO REPORTES ATENDIDOS 183
8.2 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS) 183
8.3 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS 184
9 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO 184
9.1 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 184
9.2 MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS 185
9.3 PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL 186
10 PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS 188
10.1 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA 188
10.2 INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS 209
10.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA 209
11 INFORME HSEQ 209
11.1 ANEXOS DEL INFORME 209

ÍNDICE DE TABLAS


Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato 6
Tabla 1-2 Relación actas del contrato 6
Tabla 1-3 Desarrollo del contrato 7
Tabla 1-4 Estampillas 7
Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato 8
Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio 8
Tabla 2-1 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 138 8
Tabla 2-2 Cuadro Reportes Pendientes 1 al 30 noviembre Grupo 1 9
Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1 9
Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2 10
Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3 10
Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 1 11
Tabla 3-5 Consolidado Reportes atendidos y solucionados Grupo 1 11
Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1 12
Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2 13
Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3 14
Tabla 4-4 Relación material nuevo Cuadrilla Viaducto 14
Tabla 4-5 Consolidado material nuevo Grupo 1 15
Tabla 4-6 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:1 15
Tabla 4-7 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:2 15
Tabla 4-8 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:3 16
Tabla 4-9 Cantidad Materiales Reutilizados Grupo:1 16
Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9552 20
Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9566 27
Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9599 48
Tabla 5-4 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9553 55
Tabla 5-5 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9568 57
Tabla 5-6 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9571 67
Tabla 5-7 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9580 134

Tabla 5-8 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9554 139
Tabla 5-9 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9570 155
Tabla 5-10 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9581 165
Tabla 5-11 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9590 168
Tabla 5-12 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9591 171
Tabla 5-13 Reporte total material utilizado Cuadrilla Viaducto OT 9564 173
Tabla 5-14 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 174
Tabla 5-15 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 175
Tabla 5-16 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 176
Tabla 5-17 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado Grupo 1 177
Tabla 5-18 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 178
Tabla 5-19 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 178
Tabla 5-20 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 178
Tabla 5-21 Relación material reutilizado gastado y reintegrado Grupo 1 178
Tabla 5-22 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 1 179
Tabla 5-23 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 2 180
Tabla 5-24 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 3 181
Tabla 7-1 Relación material menor consumido 182
Tabla 8-1 Indicador reportes atendidos Grupo 1 183
Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 1 183
Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 1 184
Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla 185
Tabla 9-3 Plan operativo de control Viaducto La Novena 187
Tabla 10-1 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9552 188
Tabla 10-2 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 0T:9566 189
Tabla 10-3 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 0T:9599 196
Tabla 10-4 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9553 197
Tabla 10-5 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9568 198
Tabla 10-6 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9571 201
Tabla 10-7 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9580 203
Tabla 10-8 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 0T:9554 204
Tabla 10-9 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 0T:9570 207
Tabla 10-10 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 0T:9581 208

1 OBJETO DEL PROYECTO

"Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga Grupo 1 conformado por las comunas: 2 – 17 – 7 – 7 – 13 y el corregimiento 1 Y Viaducto Provincial."

División Político Urbana y Rural



http://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/

- **Comuna 2 NORORIENTAL**
  Barrios: Los Ángeles, Villa Helena I Y II, José María Córdoba, Esperanza I, II Y III, Lizcano I Y II, Regadero Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, IV Y V, La independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte.
  Asentamientos: Mestas del Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II.

- **Comuna 17 MUTIS**
  Barrios: Mutis, Balconcitos, Monterredondo, Héroes, Estoraques I Y II, Prados Del Mutis.
  Urbanizaciones: Prados Del Mutis.

- **Comuna 7 Ciudadela Real De Minas**
  Barrios: Ciudadela Real De Minas
  Urbanizaciones: Macaregua, Ciudad Bolívar, Los Almendros, Plazuela Real, Los Naranjos, Plaza Mayor, Plazuela Real.

- **Comuna 13 ORIENTAL**
  Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán, La aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar, Álvarez.
  Otros: Estadio, Batallón.

- **Corregimiento 1**

  Veredas: Angelinos, El Aburrido, El Pablón, La Esmeralda, La Sabana, San Cayetano, San Ignacio, San Pedro Alto, San Pedro Bajo, Santa Rita Y Vijagual.

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto: Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga. Grupo 1, conformado por las comunas: 4-5-7-12-17 y el corregimiento 3 y Viaducto Provincial y Vías Principales.		
Número y fecha del contrato:	COP 138 del 22 de junio del 2023	
Valor del contrato:	$ 1.122.746.611,00	
Contratista:	CONSORCIO CIVING	
	NIT	901719756-5
Representante legal:	Gabriel Acuña Llanes	
	C.C	13.847.467
Interventor:	HCR INGENIEROS SAS	
	NIT	900.602.753-6
Representante legal:	Carlos Augusto Reyes Morales	
	C.C	91.080.211
Supervisor inicio:	Ingeniero Jhon Larrota	
Fecha de inicio:	24 de julio del 2023	
Fecha de terminación 1:	23 de febrero del 2024	
Duración inicial contractual:	Siete (7) meses	
Numero de Solicitud C.D.P	3277 del 22 de marzo de 2023	
Certificado de disponibilidad:	00003277 del 22 de marzo de 2023	
Numero de Solicitud R.P.	80656	
Registro presupuestal:	00007917 del 29 de junio del 2023	

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato

Ver anexo 1 CDP – RP

1.2 RELACIÓN DE ACTAS

En la presente tabla se relacionan las actas elaboradas durante la ejecución del contrato incluyendo el periodo del presente informe así: *Ver anexo 2 Relación de actas*

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de Aprobación Garantías	11/07/23	$1.122.746.611,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con fecha anterior de la presentación de este informe por ser un documento indispensable para la legalización del contrato e inicio de actividades.
Acta de Inicio	24/07/2023	$1.122.746.611,00	Luego de haber cumplido con los requerimientos establecidos por el Municipio para este acto administrativo, se realiza acta de inicio contrato.
Acta de Aprobación Garantías Modificación Fecha Inicio	20/09/2023	$1.122.746.611,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con Modificación De Fecha De Inicio presentación de este informe por ser un documento indispensable para la legalización del contrato e inicio de actividades.
Acta de Pago Parcial No.1	27/09/2023	$158.925.654,22	Acta de Recibo Parcial No.1 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 24 julio al 31 agosto 2023.
Acta de Pago Parcial No.2	23/10/23	$125.615.568,87	Acta de Recibo Parcial No.2 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 30 septiembre 2023.
Acta de Pago Parcial No.3	24/11/23	$131.320.655,04	Acta de Recibo Parcial No.3 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 31 octubre 2023.

Tabla 1-2 Relación actas del contrato

Ver anexo 2 RELACIÓN DE ACTAS

1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO

Se refleja las actas ejecutadas desde el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2023, así:

Descripción	Fecha	Valor	Valor	Observación
Valor total del contrato	22/06/2023	$ 1.122.746.611,00		Inicio del contrato 138 del 22 de junio del 2023
Acta de Pago Parcial No.1	27/09/2023	$ 158.925.654,22	$ 158.925.654,22	Acta de Recibo Parcial No.1 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 24 julio al 31 agosto 2023.
Acta de Pago Parcial No.2	23/10/2023	$ 125.615.568,87	$ 125.615.568,87	Acta de Recibo Parcial No.2 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 30 septiembre 2023.
Acta de Pago Parcial No.3	24/11/2023	$ 131.320.655,04	$ 131.320.655,04	Acta de Recibo Parcial No.3 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 31 octubre 2023.
Valor total de obra ejecutado		$ 415.861.878,13	$ 415.861.878,13	
Valor total de obra pendiente por ejecutar		$ 706.884.732,87	$ 706.884.732,87	
Sumas iguales		**$ 1.122.746.611,00**	**$ 1.122.746.611,00**	

Tabla 1-3 Desarrollo del contrato

1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS

A continuación, se presenta tabla, la cual relaciona los pagos de estampillas, en cumplimiento a lo pactado en clausula trigésima séptima de la minuta del contrato 138 como requisitos de legalización del contrato.

Estampilla	No.	Valor
Pro- Hospital	2502300678282	$3.900
Ordenanza 012	2502300678282	$390

Tabla 1-4 Estampillas

1.5 CONTROL DE PÓLIZAS

1.5.1 Pólizas de legalización contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia. NIT. 860.524.654-6. Recibo de pago de la póliza de Cumplimiento Estatal No 465-47-994000007839, por un valor de $ 561.373.305,50. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías de legalización de Contrato la cuál ampara las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007839-0	Cumplimiento del contrato	$ 224.549.332,20	22/06/2023	23/06/2024

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007839-0	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 112.274.661,10	22/06/2023	23/02/2027
465-47-994000007839-0	Estabilidad y calidad de la obra	$ 224.549.332,20	22/06/2023	23/06/2024
465-74-994000002174-0	Responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	05/05/2022	23/02/2024

Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato

1.5.2 Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al Acta de Inicio que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007839-1	Cumplimiento del contrato	$ 224.549.332,20	22/06/2023	23/06/2024
465-47-994000007839-1	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 112.274.661,10	22/06/2023	23/02/2027
465-47-994000007839-1	Calidad de servicio	$ 224.549.332,20	22/06/2023	23/06/2024
465-74-994000002174-3	Responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	15/09/2023	23/02/2024

Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio
Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

2 CUADRO RESUMEN PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

El siguiente cuadro presenta la relación de actividades realizadas por el Grupo:1 Consorcio CIVING.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE NOVIEMBRE G1							
DESCRIPCION		**C1**		**C2**		**C3**	
ITEM	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**CANT C1**	**TIE 1**	**CANT C2**	**TIE C2**	**CANT C3**	**TIE C3**
1	Zona sin iluminacion	1	0,5	0	0	1	0,16
2	Luminaria apagada	23	10,55	121	39,56	35	11,48
3	Circuito apagado	0	0	0	0	0	0
4	Luminatia Intermitente	0	0	0	0	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	3	0,82	4	9	3	2,16
6	Luminaria Directa	0	0	0	0	0	0
7	Podas	0	0	0	0	0	0
8	Daño infraestrutura	0	0	0	0	1	5
9	Deterioro infraestructura	2	41	2	19	2	41
10	Riesgo electrico	1	3	0	0	0	0
11	Robo infraestrutura	0	0	0	0	0	0
12	Reposicion de redes	0	0	0	0	2	8
13	Telegestión	0	0	0	0	0	0

Tabla 2-1 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 138

G1C1			
OT	**REPORTE**	**ESTADO**	**RAZON**

G1C2			
OT	**REPORTE**	**ESTADO**	**RAZON**
9553	105082	REALIZADO	USUARIO NO CONTESTA, SE INSISTE EN VARIAS OCASIONES
9553	105198	REALIZADO	LUMINARIAS PENDIENTE POR MATERIAL

G1C3			
OT	**REPORTE**	**ESTADO**	**RAZON**
9554	**104291**	**REALIZADO**	SE SOLICITA EL RESPECTIVO CAMBIO DE LUMINARIAS SODIO A LED
9554	**104598**	**REALIZADO**	SE SOLICITA EL RESPECTIVO CAMBIO DE LUMINARIAS SODIO A LED
9581	**105277**	**REALIZADO**	REPORTE PENDIENTE POR REFLECTORES DE 600W
9590	**105589**	**REALIZADO**	SE SOLICITA MATERIAL SODIO O LUMINARIAS LED PARA MODERNIZAR
9591	**91607**	**REALIZADO**	USUARIO NO CONTESTA, SE INSISTE EN VARIAS OCASIONES
9591	**91609**	**REALIZADO**	USUARIO NO CONTESTA, SE INSISTE EN VARIAS OCASIONES
9591	**104018**	**REALIZADO**	USUARIO NO CONTESTA, SE INSISTE EN VARIAS OCASIONES

Tabla 2-2 Cuadro Reportes Pendientes 1 al 30 noviembre Grupo 1

3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Durante el periodo correspondido del 1 al 30 de noviembre del 2023, se ejecutaron las ordenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del grupo 1.

3.1 ESTADO ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**NOVIEMBRE**	**9552**	7	7	0	0	0	0	0
2	**NOVIEMBRE**	**9566**	26	21	5	0	0	0	0
3	**NOVIEMBRE**	**9599**	2	2	0	0	0	0	0
4	**NOVIEMBRE**	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5	**NOVIEMBRE**	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**3**	**35**	**30**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
			100,00%	**85,71%**	**14,29%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

A	Asignados	E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios
B	Ejecutados	F	No ejecutados por falta de material
C	Repetidos o ya ejecutados	G	No ejecutados por otros motivos
D	No ejecutados por falta de información	**Cuadrilla 1**	

Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1

3.2 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**NOVIEMBRE**	**9553**	11	5	4	1	0	1	0
2	**NOVIEMBRE**	**9568**	1	1	0	0	0	0	0
3	**NOVIEMBRE**	**9571**	5	5	0	0	0	0	0
4	**NOVIEMBRE**	**9580**	134	118	16	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**4**	**151**	**129**	**20**	**1**	**0**	**1**	**0**
			100,00%	**85,43%**	**13,25%**	**0,66%**	**0,00%**	**0,66%**	**0,00%**
A	Asignados		E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios					
B	Ejecutados		F	No ejecutados por falta de material					
C	Repetidos o ya ejecutados		G	No ejecutados por otros motivos					
D	No ejecutados por falta de información		**Cuadrilla 2**						

Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2

3.3 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**NOVIEMBRE**	**9554**	5	2	1	0	0	2	0
2	**NOVIEMBRE**	**9570**	1	1	0	0	0	0	0
3	**NOVIEMBRE**	**9581**	34	33	0	0	0	1	0
4	**NOVIEMBRE**	**9590**	9	5	2	0	0	2	0
Cantidad ordenes		**4**	**49**	**41**	**3**	**0**	**0**	**5**	**0**
			100,00%	**83,67%**	**6,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**10,20%**	**0,00%**
A	Asignados		E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios					
B	Ejecutados		F	No ejecutados por falta de material					
C	Repetidos o ya ejecutados		G	No ejecutados por otros motivos					
D	No ejecutados por falta de información		**Cuadrilla 3**						

Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3

3.4 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA VIADUCTO

Durante el periodo de noviembre se realiza mantenimiento e instalación de 79 mts de cable utp, 2 fuentes de 9v, 2 fuentes de 48v, se gastan 1184 conectores uy, en los tensores del puente se instalan 246 cajas herméticas, 123 eléctricas y 123 de comunicación; se gastan 10 bolsas de correas plásticas de 55 cm y 10 bolsas de 20 cm, 492 prensa estopas eléctricas y 492 de comunicación, se utilizan 3 tarros de silicona y 369 conectores R/Y en las cajas eléctricas.

3.5 CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 1 CONSORCIO CIVING

Estado ordenes de trabajo								
Cuadrilla	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**3**	35	30	5	0	0	0	0
		100%	86%	14%	0%	0%	0%	0%
2	**4**	151	129	20	1	0	1	0
		100%	85%	13%	1%	0%	1%	0%
3	**5**	57	46	3	3	0	5	0
		100%	81%	5%	5%	0%	9%	0%
VIADUCTO	**1**	1	1	0	0	0	0	0
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Cantidades	**12**	244	206	28	4	0	6	0
Porcentaje de ejecución		**100,00%**	**84,43%**	**11,48%**	**1,64%**	**0,00%**	**2,46%**	**0,00%**

A	Asignados	E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios
B	Ejecutados	F	No ejecutados por falta de material
C	Repetidos o ya ejecutados	G	No ejecutados por otros motivos
D	No ejecutados por falta de información	**GRUPO 1**	

Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 1

	Ordenes	**Cantidad de reportes atendidos**						
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Cuadrilla 1	3	35	30	5	0	0	0	0
Cuadrilla 2	4	151	129	20	1	0	1	0
Cuadrilla 3	5	57	46	3	3	0	5	0
VIADUCTO	1	1	1	0	0	0	0	0
Total grupo 1	**13**	**244**	**206**	**28**	**4**	**0**	**6**	**0**

A	# Reportes Asignados	**E**	# Reportes no ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios.
B	# Reportes ejecutados	**F**	# Reportes no ejecutados por falta de material
C	# Reportes repetidos o ya ejecutados	**G**	# Reportes no ejecutados por otros motivos
D	# Reportes no ejecutados por falta de información		

Tabla 3-5 Consolidado Reportes atendidos y solucionados Grupo 1

4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relacionan los materiales nuevos y usados suministrados por la oficina de Alumbrado Público a las cuadrillas del grupo 1 para realizar las actividades asignadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del presente periodo.

4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS

Listado de materiales nuevos suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023.

Ver anexo 5 Salida de material nuevo y devolución material

4.1.1 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1

Relación material nuevo Cuadrilla 1										
Material	**Und**	**1/11/2023**	**15/11/2023**	**17/11/2023**	**20/11/2023**	**22/11/2023**	**24/11/2023**	**29/11/2023**		**Cantidad final**
Borneras	Und	6								6
Brazo galvanizado 1 mt	Und			1						1
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	2								2
Cable Aluminio # 6	Ml			500						500
Cable encauchetado 3*14	Ml	30					100			130
Collarín 6-7"	Und	2		2						4
Conector penetración	Und	15		10				25		50
Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Und			1						1
Luminaria DX-PRO 60W	Und			10	2	8				20
Luminaria DX-PRO 90W	Und			4						4
Reflector DX-PRO 90W	Und			6		12	12	13		43
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und		5							5
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und		7							7
Luminaria Sepialed 82W	Und	2								2
Proyector Led 200w	Und	1	1							2
Proyector Led 600W	Und			6				2		8

Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1

4.1.2 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2

Relación material nuevo Cuadrilla 2											
Material	**Und**	**1/11/2023**	**2/11/2023**	**8/11/2023**	**20/11/2023**	**21/11/2023**	**22/11/2023**	**24/11/2023**	**29/11/2023**		**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und							2			2
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und		2								2
Cable Aluminio # 6	Ml	300									300
Cable encauchetado 3*14	Ml	20						50			70
Collarín 6-7"	Und		4								4
Conector penetración	Und	5									5
Luminaria Koreled 40W	Und						9	2			11
Luminaria DX-PRO 60W	Und			28	4	1					33
Luminaria DX-PRO 90W	Und				1						1
Reflector DX-PRO 90W	Und		8				8				16
Luminaria Microled 55W P2-2	Und	4									4
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und					10		5			15
Luminaria Sepialed 82W	Und				1			2			3
Luminaria Sepialed II 106W	Und							2			2
Luminaria Sepialed II 111W	Und							1	2		3
Luminaria Sepialed II 88W	Und						2				2
Percha 1 puestos	Und							2			2
Poste de fibra 8 mts	Und		1								1

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.1.3 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3

Relación material nuevo Cuadrilla 3											
Material	**Und**	**1/11/2023**	**2/11/2023**	**7/11/2023**	**10/11/2023**	**17/11/2023**	**20/11/2023**	**22/11/2023**	**24/11/2023**	**29/11/2023**	**Cantidad final**
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und			20	20	5					45
Cable Aluminio # 6	Ml							100		300	400
Cable encauchetado 3*14	Ml			40	40	30					110
Collarín 6-7"	Und			40	40	10					90
Conector penetración	Und	5		10							15
Fusible de vidrio	Und									39	39
Luminaria Koreled 40W	Und								2		2
Luminaria DX-PRO 50W	Und			15	15	5					35

Relación material nuevo Cuadrilla 3												
Material	**Und**	**1/11/2023**	**2/11/2023**	**7/11/2023**	**10/11/2023**	**17/11/2023**	**20/11/2023**	**22/11/2023**	**24/11/2023**	**29/11/2023**		**Cantidad final**
Luminaria DX-PRO 60W	Und			5	5	5	2					17
Reflector DX-PRO 90W	Und		8									8
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	4										4
Luminaria Sepialed II 111W	Und									2		2
Luminaria Sepialed II 70W	Und							1				1
Luminaria Sepialed II 88W	Und								2			2
Proyector Led 200w	Und	1	1									2

Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3

Relación material nuevo Cuadrilla 1							
Material	**Und**	**1/11/2023**					**Cantidad final**
Cable encauchetado 3*14	Ml	40					40

Tabla 4-4 Relación material nuevo Cuadrilla Viaducto

4.1.4 Cantidad de materiales nuevos Grupo:1

Relación Material Nuevo Grupo:1					
Material	**UND**	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	GRUPO 1
Aislador tipo carrete	Und	0	2	0	2
Borneras	Und	6	0	0	6
Brazo galvanizado 1 mt	Und	1	0	0	1
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	2	2	45	49
Cable Aluminio # 6	Ml	500	300	400	1200
Cable encauchetado 3*14	Ml	130	70	110	310
Collarín 6-7"	Und	4	4	90	98
Conector penetración	Und	50	5	15	70
Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Und	1	0	0	1
Fusible de vidrio	Und	0	0	39	39
Luminaria Koreled 40W	Und	0	11	2	13
Luminaria DX-PRO 50W	Und	0	0	35	35
Luminaria DX-PRO 60W	Und	20	33	17	70
Luminaria DX-PRO 90W	Und	4	1	0	5
Reflector DX-PRO 90W	Und	43	16	8	67

Relación Material Nuevo Grupo:1					
Material	**UND**	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	GRUPO 1
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	0	0	4	4
Luminaria Microled 55W P2-2	Und	0	4	0	4
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	5	15	0	20
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und	7	0	0	7
Luminaria Sepialed 82W	Und	2	3	0	5
Luminaria Sepialed II 106W	Und	0	2	0	2
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0	3	2	5
Luminaria Sepialed II 70W	Und	0	0	1	1
Luminaria Sepialed II 88W	Und	0	2	2	4
Percha 1 puestos	Und	0	2	0	2
Poste de fibra 8 mts	Und	0	1	0	1
Proyector Led 200w	Und	2	0	2	4
Proyector Led 600W	Und	8	0	0	8

Tabla 4-5 Consolidado material nuevo Grupo 1

4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS

A continuación, se relaciona las cantidades de materiales reutilizados suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023.

Ver anexo 6 Salida de material reutilizado

4.2.1 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1

Durante este periodo no se utiliza material de segunda.

Relación material reutilizado Cuadrilla 1									
Material	**Und**								**cantidad final**
Arrancador 70W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 4-6 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:1

4.2.2 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2

Durante este periodo no se utiliza material de segunda.

Relación material reutilizado Cuadrilla 2									
Material	**Und**								**cantidad final**
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 4-7 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:2

Durante este periodo no se utiliza material de segunda.

4.2.3 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3

Durante este periodo no se utiliza material de segunda.

Relación material reutilizado Cuadrilla 3									
Material	**Und**								**cantidad final**
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Timer	Und	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 4-8 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:3

4.2.4 Cantidad de materiales reutilizados Grupo 1

Durante este periodo no se utiliza material de segunda.

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO GRUPO:1					
Material	**Und**	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	TOTAL
Poste metálico	Und	0	0	0	0
Timer	Und	0	0	0	0

Tabla 4-9 Cantidad Materiales Reutilizados Grupo:1

5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE

A continuación, se relacionan las ordenes de trabajo y reportes ejecutadas por las cuadrillas, donde se especifica el sitio y los materiales utilizados en la ejecución de las actividades durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023.

5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 1

OT	9552	Atención			Estado reporte									Estado Punto luminoso	Material nuevo																													Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Luminaria Microled 50W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Proyector Led 200w	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104397	diagonal 105 # 31-12	1	0,50	U	1	1							NO SE PUEDE REUBICAR POSTE, SE ENCUENTRA EN BUEN OPUNTO ESTRATEGICO.	AP: 1430301																																											
104980	calle 73 #30b y 30 A	2	0,33	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINAR	BA 119566																						1																		

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9552	Atención			Estado reporte										Estado Punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Luminaria Microled 50W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Proyector Led 200w	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													IA LED 50W P2-1																																					
104981	CALLE 73 #30A-83	2	0,5	U	1	1							GARANTIA 106W M3-3 X LUMINARIA LED 106W M3-3		BA 119552																								1												
105118	plaza campesina hacia abajo	9	1	U	1	1							INSTALACIÓN RED AEREA		AP: 1717154			30															2																
105127	C 63 K 2A MZ D	2	0,66	U	1	1							AJUSTE DE CONEXIONES		BA 062841																		2																
105141	Cra 33 #104 (por la parte de abajo de la plaza satélite del sur)	5	0,5	U	1	1							GARANTIA 101W M3-2 X LUMINARIA LED		BA 123268																								1												

OT	9552	Atención			Estado reporte									Estado Punto luminoso	Material nuevo																								Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Luminaria Microled 50W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Proyector Led 200w	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													106W M3-3																																				
105219	CARRERA 31 CON CALLE 101	2	0,5	U	1	1							GARANTIA REFLECTOR 150W X REFLECTOR LED 200W																													1							
Cantidades					7	7	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 0			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	0,5	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	7	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	4	1,99	**9**	Deterioro infraestructura	1	1	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	7	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	4,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	7	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	4,0
5	Luminaria con baja intensidad	1	0,5	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9552

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9566	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Proyector Celsa Led 150W	Proyector Led 200w	Balasto 150W	Balasto 250W	Balasto 70W	Bombillo Na 250W	Bombillo Na 70W	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts"	Brazo galvanizado 2 mts"
92353	CARRERA 31 CALLE 70	2	0,66	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1		BA 119282																				1																				
92362	CARRETERA ANTIGUA ENTRADA A INDOMABLES	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
93479	CALLE 93B #13-04	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
93636	CRA 29 CON CALLE 70	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								

940 50	CARRERA 32 CALLE 87 # 87-77	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIO NADO POR OTRA CUADRIL LA	BA 121364																																							
940 51	CARRERA 32 CALLE 87 # 87-77	5	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIO NADO POR OTRA CUADRIL LA																																								
940 84	CRA 29 ESQUINA	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIO NADO POR OTRA CUADRIL LA																																								
960 92	cra 29 con calle 93, via que va al diamante II	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIO NADO POR OTRA CUADRIL LA																																								
961 83	Cra 32 # 74 A - 44	5	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIO NADO POR OTRA CUADRIL LA																																								
971 51	CRA 33 # 67-50, SE DESCARGA GUAYACANES	2	4	U	1	1							SE DESCARG A M,ATERI AL DEL REPORTE # 105244 NO SE																																								

													DEJA EN ESTE REPORTE																																								
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121364								6						60				2		1																			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121443																				1																			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 120667																				1																			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121388																				1																			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121382																				1																			

													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 55W M4-1	BA 121391																									2														
985 87	CARRERA 32 FRENTE AL COLEGIO INEM SEDE G CANCHA MULTIPLE	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
989 43	carrera 33 # 70-18	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
996 03	CARRERA 33 # 68-70	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
999 25	peatonal carrera 33 No 70-14	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
100 035	calle 71D #31A-41 SOL I	2	0, 66	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR 150W GARANTIA 200W SILVANYA	NV																													1								

100 910	cra 29 #93-31 interior 30A	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																										
101 117	comuna 9	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																										
101 573	CALLE 70A # 33-98	2	0,16	U	1	1							REPORTE YA EJECUTADO DENTRO DE LA MISTA OT																																										
101 802	CALLE 71C CON CARRERA 31A	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																										
101 929	AP PQE LINEAL QDA LA IGLESIA JUNTO BARRIO NUEVA GRANADA - CTO 1 proteccion disparada posible fall	2	0,5	U	1	1							GARANTIA 87W X LUMINARIA LED 82W M3-1	BA 146729																												1											
102 232	CALLE 75 # 30-14	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO																																										

													POR OTRA CUADRILLA																																								
102 269	VIA ANTIGUA DEBAJO DEL PUENTE , VIADUCTO GARCIA CADENA QUE CONDUCE ANTONIA SANTOS SUR Y NUEVA GRANA	2	0, 16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
102 301	CARRERA 34 CON 70 BIS LOS GUAYACANES PARTE ALTA	2	0, 5	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO CON EL # 105244																																								
102 311	CALLE 73 # 30-83 Y 30-06	2	0, 16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO CON EL # 104981																																								
104 976	calle 71d 31a-3 el sol etapa 1	2	0, 16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								
105 244	carrera 34 con calle 70 parte alta	2	0, 16	U	1	1							SE DESCARGA MATERIAL EN EL REPORTE # 97151																																								
Cantidades					**26**	**21**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 0			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	26	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	19	8,56	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	21	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	8,9
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	21	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	8,9
5	Luminaria con baja intensidad	2	0,32	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	5	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9566

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104777	SAN MARTIN , VARIAS DIRECCIONES	10	3	U	1	1							RETIRO POSTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS POR GARANTIA	AP: 2813602			65																	2						2														
1E+05	SAN MARTIN , PARQUE EXTREMO	9	40	U	1	1							MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180255									2													1																		
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180828									2													1																		
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180397									2													1																		

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180995									2														1																	
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180095									2														1																	
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 184395									2														1																	
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 181954									2														1																	

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 179060								2												1																			
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W		BA 159484	1		4 1 5						2										2									1				1							
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W		BA 159485									2																						1								
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W		BA 159481	1								2																			1				1							

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 60OW		BA 159482									2																						1								
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 181931									2										2						1														
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182327									2																1														
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED		BA 178685									2														1														

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													90W M3-5 DX-PRO																																								
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 180532								2													1																	
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO		BA 178382								2														1																
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO		BA 178538								2														1																

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO		BA 178419								2													1																		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182047								2															1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 181928								2															1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED		BA 181865								2										2					1																

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													90W DX-PRO																																						
													MODERNIZACIÓN 400W MH X LUMINARIA LED 90W DX-PRO		BA 178585								2														1																		
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 178821								2												1																		
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO		BA 178334								2													1																		

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182272									2											2					1														
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182304									2											2					1														
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 180080									2													1																
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 179560									2													1																

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 181917									2										2					1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 181991									2															1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 181904									2										2					1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED		BA 182360									2										2					1															

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													90W DX-PRO																																									
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182340									2																1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182297									2																1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182263									2																1															

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 181962									2										2					1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182248									3															1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182260									3															1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED		BA 181935									2															1															

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													90W DX-PRO																																									
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182173									2																1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181909									2																1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182270									2																1															

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182014									2														1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182362									2														1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182019									3														1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED		BA 182273									2														1																

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													90W DX-PRO																																				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 180281								2												1																	
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 178976								2												1																	
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 179203								2												1																	

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180686									2														1																		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184205									3																1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184142									2																1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED	BA 184320									3																1															

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													90W DX-PRO																																			
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184343									2														1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184246									2														1															
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184388									2														1															

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184302									2														1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184351									2														1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184363									2									2					1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTO		BA 159622									2																				1										

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													R LED 600W																																				
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W		BA 159623									2																								1							
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W		159624																																	1							
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W		159625																																	1							

OT	9599	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184316									2														1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 182137									2														1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO		BA 184385																							1																
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED		BA 181956																							1																

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													90W DX-PRO																																							
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184294																										1																	
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184274																										1																	
Cantidades					2	2	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	2	0	480	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 0			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	1	40	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	43,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	1	3	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	43,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9599

5.1.2 Relación material utilizado cuadrilla 2

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W P2-	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
1E+05	CANCHA BRISAS DE PROVENZA	9	3	U	1	1							MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182222																				1																									
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182083																				1																									
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181856																				1																									
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182008																				1																									

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarin 5-6"	Collarin 6-7"	Collarin 7-8"	Collarin 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W P2-	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181911																				1																									
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181982																				1																									
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181977																				1																									
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182152																				1																									
104417	comultrasan 5 etapa calle 17a con 20	2	0,16	U	1		1						REPORTE REPETIDO EN LA MISMA OT	BA 122558																																													

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarin 5-6"	Collarin 6-7"	Collarin 7-8"	Collarin 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W P2-	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104552	manzana 4, 6 y 13a	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																												
104652	casa 8a manzana 5 y casa 6 manzana n	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO CON LA OT 9568																																												
104941	escenario deportivo de granjas de julio rincon	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																												
105050	CALLE 117 CON 20 COMULTRASANETAPA 5	2	0,16	U	1		1						REPORTE REPETIDO EN LA MISMA OT	BA 122558																																												
1E+05	Calle 90 con Carrera 16	2	0,5	U	1	1							PUNTO NUEVO 55W P2-2	BA 159490			1						3		2				2								1																					

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarin 5-6"	Collarin 6-7"	Collarin 7-8"	Collarin 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W P2-	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													PUNTO NUEVO 67W M4-2	BA 159489			1				30																						1							1								
1E+05	VARIAS DIRECCIONES	5	6	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X 55W P2-2	BA 121445																						1																									
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 121928																									1																					
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 121941																									1																					
													GARANTIA 55W P2-2 X 55W P2-2	BA 124009																						1																									
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 123006																									1																					

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarin 5-6"	Collarin 6-7"	Collarin 7-8"	Collarin 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W P2-	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													RED SULFATDA	BA 120638																																									
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 123007																										1																		
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 122508																										1																		
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 122507																										1																		
1E+05	CALLE 117 CON 20 COMUL TRASAN ETAPA 5												GARANTIA 123W X LUMINARIA 140W M2-2	BA 122358																																		1												
													MANTENIMIENTO	BA 123364																		1																												

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																			Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarin 5-6"	Collarin 6-7"	Collarin 7-8"	Collarin 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W P2-	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105082	VARIAS DIRECCIONES	2	0,16	U	1			1				1	USUARIO NO CONTESTA																																														
105189	CALLE 89 17E-1; calle89 #20-27	2	0,66	U	1	1							CAMBIO 106W GARANTIA 106W M-5	BA 118788																			1												1																	
105198	luz desalvación, cervunion y caminos de paz	2	0,16	U	1					1		1	PENDIENTE POR MATERIAL Y CIERRE DE MES																																																
Cantidades					**11**	**5**	**4**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**8**	**0**	**3**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								% DE ATENCIÓN OT #: 0			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	12	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2
2	Luminaria apagada	3	1,32	**9**	Deterioro infraestructura	1	3	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	5	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	10,3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	10,3
5	Luminaria con baja intensidad	1	6	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	4	**% DE CUMPLIMIENTO**	**62,5%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-4 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9553

	CONSORCIO CIVING **NIT 901719756-5**	
Alcaldía de Bucaramanga	**INFORME N° 4**	CONSORCIO CIVING
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1	
	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9568	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado					
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana O Rural**	**A- asignado**	**B-Solucionado**	**C-Repetido**	**D-Falta de información**	**E-Otros Entes**	**F-Falta de material**	**G-Otros Motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo /**	Aislador tipo carrete	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Fusible tipo hilo 3 Amp	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
####	JARDINES DE COAVICONSA	2	1	U	1	1							RED EN CORTO	BA 038188																																								
													CAMBIO 106W GARANTIA 106W M3-5	BA 121476																															1								
Cantidades					**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA									% DE ATENCIÓN OT #: 0			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	1	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-5 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9568

OT	9571	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																													Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
104906	CANCHA DE NUEVA GRANDA DE FUTBOL	2	0,66	U	1	1							APGADO Y ENCENDIDO DE CANCHA, SOLICITUD ING. JHON LARROTA		BA 119426																																								
104974	calle 104E 7-11 porvenir	5	0,5	U	1	1							GARANTIA 82W M3-1 X LUMINARIA LED 106W M2-1		BA 120172																								1																
105293	cra 21b 115-65	2	2	U	1	1							GARANTIA 58W X LUMINARIA LED 58W M4-1		BA 120105																																							
													GARANTIA 58W X LUMINARIA LED 58W P2-1		BA 122919																					1																				

OT	9571	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													GARANTIA 58W X LUMINARIA LED 58W M4-1		BA 122917																	1																		
													CONEXIÓN AEREA		BA 104558																																				
													GARANTIA 106W X LUMINARIA LED 111W M3-2		BA 119773																								1												
105341	todo el barrio	9	16	U	1	1							PARQUE SAN PIO AUTOMATICO DISPARADO		BA 148432																																				

CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5
INFORME N° 4
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9571	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													CAMBIO 58W P2-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179175								1																														
													CAMBIO 58W M4-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179173								1																														
													CAMBIO 58W P2-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 178939								1																														
													CAMBIO 58W M4-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180085								1																														
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED	BA 180231								1																														

OT	9571	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													60W DX-PRO																																					
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180027							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180047							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180142							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180827							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED	BA 179625							1																															

OT	9571	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													60W DX-PRO																																					
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180506							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180218							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180526							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180382							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED	BA 180825							1																															

OT	9571	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													60W DX-PRO																																					
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179943							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180565							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180226							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180669							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED	BA 178800							1																															

OT	9571	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																															Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													60W DX-PRO																																								
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179739							1																																			
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180105							1																																			
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180044							1																																			
													CAMBIO 82W A LUMINARIA LED 90W DX-PRO	BA 178370								1																																			
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED	BA 180893							1																																			

OT	9571	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													60W DX-PRO																																					
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179989							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179987							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179532							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180092							1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED	BA 178952							1																															

OT	9571	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																													Material reutiizado				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble	Diagonal 2-	Diagonal 2-	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed	Luminaria Sepialed II	Luminaria Sepialed II	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 150/400W	Arrancador 70W	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
													60W DX-PRO									1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179042								1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180730								1																															
													CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 119390								1																															
105378	P. La Flora I1 CTO. 2,10,11 ,12 Disparo Instantaneo	2	0,66	U	1	1							RED REVENTADA	BA 129414																																							
Cantidades					**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA									% DE ATENCIÓN OT #: 0			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	5	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	3	3,32	**9**	Deterioro infraestructura	1	16	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	5	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	19,8
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	19,8
5	Luminaria con baja intensidad	1	0,5	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-6 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9571

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	
Alcaldía de Bucaramanga		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /
91365	CALLE 90 #25-49	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	
92057	CANCHA FRENTE A LA IGLESIA DIVINO SALVADOR_CRA 24 # 85-52	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	

Reporte	Material nuevo																																	
	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
91365																																		
92057																																		

Reporte	Material reutiizado								
	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
91365									
92057									

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
92307	PARTE ALTA TRANSVERSAL 3 PEATONAL 5	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
92540	CARRERA 25 CON 89 ESQUINA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
92593	VARIOS SECTORES	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
92924	AVENIDA 89 #20-121	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
92968	CRA 23 #100-40 ESQUINA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	
93064	CALLE 89 # 21-171	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	

CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5
INFORME N° 4
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
93116	calle 100 cra 22a esquina	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
93375	INTERSECCION ENTRE AVENIDA 89 Y CRA 24	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
93452	CALLE 112 CON 22	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															
93503	VARIOS SECTORES	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5	
Alcaldía de Bucaramanga	INFORME N° 4	CONSORCIO CIVING
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1	
	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
93532	CARRERA 24 # 87-06	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
93569	C 104 # 22-15	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
93604	CALLE 90 # 22-68	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
93670	PEATONAL 1A CASA 11	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
93938	VIA PRINCIPAL CASA 105	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	
93970	PEATONAL 2 CASA 22	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
93995	PEATONAL 8 SECTOR C CASA 83	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
93996	PEATONAL 8 SECTOR C CASA 83	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94058	CARRERA 21 A CALLE 48 # 21-94	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	
94059	CALLE 99 CARRERA 18 # 18-03	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	

CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5
INFORME N° 4
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94067	CALLE 90	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
94090	PORTAL DE PROVENZA CRA 19 # 110-09	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94171	CALLE 105A # 21A-84	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															
94172	CALLE 115 CARRERA 22	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94173	CARRERA 21A CALLE105	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
94292	CARRERA 23A CALLE 106	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94333	SECTOR E PEATONAL 4 FRENTE A LA CASA 48 Y FRENTE CANCHA DE TIERRA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																														
94352	C104 # 22-39	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																														

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
944 13	CALLE 106-107-108 ENTRE CRA 23 A LA 25	2	0, 1 6	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
944 19	CALLE 100#23A-62	2	0, 1 6	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94443	PROVENZA/C 106 # 23A-15	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
94490	CARRERA 21 A NRO 105-20	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94498	Carrera 18 # 110-13 Provenza	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																
94842	CALLE 109 ENTRE 21B Y 21A, DE LA 21A PARA ARRIBA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	
Alcaldía de Bucaramanga		CONSORCIO CIVING

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /
950 74	cra 21 entre calle 98 y calle 99 sendero peatonal	2	0, 1 6	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	
950 81	KA 21 CON CLL 115	5	2	U	1	1							CAMBIO 58W GARANTIA 58W M4-1	BA 122031
													CAMBIO 58W GARANTIA 58W M4-1	BA 122762
													CAMBIO 58W GARANTIA 58W M4-1	BA 122763

Reporte	Material nuevo																																	Material reutiizado								
	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
950 74																																											
950 81																				1																							
																				1																							
																				1																							

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													NUEVA 58W M4-1	BA 159643				3																	1																								
95097	CALLE 101 CON 22A	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																
95504	CRISTAL ALTO LUZ DE SALVACIÓN PARTE ALTA PEATONAL 6 CASA 3 PRIMER PISO	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE																																																	

CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													DESCARGAR.																																												
96185	calle 110 con 20 patinodromo provenza	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																											
96349	SECTOR B	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																											

CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5
INFORME N° 4
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /
96436	cra 19 # 110-04a	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	
96488	Cra 16 #104d-02	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	

Reporte	Material nuevo: Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
96436																																		
96488																																		

Reporte	Material reutiizado: Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
96436									
96488									

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	
Alcaldía de Bucaramanga		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
96700	calle 117 20-70 , comultra san 5ta etapa	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
96821	CALLE 102 CON CRA 21 Y 22	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																												

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5	
	INFORME N° 4	
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1	
	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
96908	VARIOS SECTORES	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																												
96910	avenida 89 n. 20 - 125	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																												

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
96912	carrera 29 con 94	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																											
96929	C 88 # 24-99	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																												

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97446	PARTE ALTA PEATONAL 20	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
97964	PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 20	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																				

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97965	PEATONAL 19 CASA 1 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	
97966	PEATONAL 18 CASA 1 VIA PRINCIPAL PARTER ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97967	PEATONAL 17 CASA 1 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
97968	PEATONAL 16 CASA 1 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																															Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97969	PEATONAL 16 CASA 5 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																
97970	PEATONAL 15 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97971	SECTOR 2 MANZANA H CASA 56A	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
97972	PEATONAL 14 CASA 1	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97974	PEATONAL 13 CASSA 3 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
97975	PEATONAL 13 CASA 1 MANZANA 24 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97976	PEATONAL 12 CASA 1 VIA PRINCIPAL PARTER ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
97979	PEATONAL 11 CASA 1 ANDEN OPUESTO VIA PRINCIPAL PATE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																														

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /
97980	PEAATONAL 10 SECTOR 2 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	
97983	PEATONAL 3 CASA 8 D VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	

Reporte	Material nuevo																																	
	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
97980																																		
97983																																		

Reporte	Material reutiizado								
	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97980									
97983									

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5	
	INFORME N° 4	
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1	
	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97984	PEATONAL 3 PARTE ALTA VIA PRINCIPAL	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																												
97985	FRENTE CAI MOVIL PARQUE , DROGUERIA FARMALEJO	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																												

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97986	SECTOR 1 PEATONAL 2 Casa 15 frente cai	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
97993	CLL 117 # 20A- 08	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97994	CRA 20 # 117-12	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															
97995	5 ETAPA COOMULTRASAN C 117 # 20 - 66	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
97996	CANCHA DETRAS DE APARTAMENTOS COOMULTRASAN	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																																	
98113	PEATONAL 22 CASA 8	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																				
98650	C 89 # 20-120	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA																																																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
98699	calle 92 # 21-31 y calle 91# 21-42	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
98921	DIAGONAL 20 100-27	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITU																																																	

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	
Alcaldía de Bucaramanga		CONSORCIO CIVING

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													D DE DESCARGAR.																																												
99158	calle 85 # 24a-93	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																												
99194	PEATONAL 2A CASA 4	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE																																											

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5	
	INFORME N° 4	
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1	
	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /
													DESCARGAR.	
99283	SECTOR E PEATONAL 2 CASA 18	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	
99303	C 91 # 20-99	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	

Reporte	Material nuevo																																	
	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
99283																																		
99303																																		

Reporte	Material reutiizado								
	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
99283									
99303									

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana O Rural**	**A- asignado**	**B-Solucionado**	**C-Repetido**	**D-Falta de información**	**E-Otros Entes**	**F-Falta de material**	**G-Otros Motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo /**
99308	CARRERA 20 # 102-97 ANTES DE LLEGAR AL INEM GIRAR A LA DERECHA Y REALIZAR LA U	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	
99312	CARRERA 22A 99 18	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	

Reporte	Material nuevo																																	
	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
99308																																		
99312																																		

Reporte	Material reutiizado								
	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
99308									
99312									

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5	
Alcaldía de Bucaramanga	INFORME N° 4	CONSORCIO CIVING
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1	
	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /
99454	PEATONAL 6 CAS 3	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	
99697	ENTRADA DE COOMULTRASAN CARRERA 21B CALLE 116	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.	

	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
99454																																											
99697																																											

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
99712	PEATONAL 3 CASA 7	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
99713	SALON COMUNAL	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
99714	PEATONAL 13A SECTOR E CASA 191	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
99715	PARTE BAJA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
99919	CARRERA 20 ENTRE CALLE 89 -90 Y 91	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
100143	PEATONAL 21 PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100247	CL 112 #21A 12 CASA 29A PEATONAL	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																
100334	carrara 21b calle 115 cas 4b pis 3 granjas de provenza	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																	

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																															Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100378	CALLE 88 # 24-99	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															
100398	TRANSVERSAL 112 CON 21B Y 21A	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																															

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100 489	avenida 89 # 20-161	2	0, 1 6	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													
100 594	Calle 106 # 26-19	2	0, 1 6	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																													

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100620	CARRERA 21B CALLE 115	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																		
100628	CARRERA 21B CALLE 115 MANZANA 6 CASA 3	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100638	cALLE 104 # 25-48	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
100643	CALLE 104 # 22-133 Y CARRERA 22 ENTRE 104 Y 105	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																					

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100659	calle 107 # 23a-25	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
100664	BARRIO LUZ DE SALVACION PARTE ALTA , VIA PRINCIPAL CON PEATONAL 19	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																				

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100705	CALLE 115 CON 21B GRANJAS DE PROVENZA PARTE ALTA	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
100758	CALLE 116 CON CARRERA 22A Y CALLE 115 CON CARRERA 23	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100772	cra 22a con 116 parque	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
100817	CRA 25B 103-06	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100924	calle 91 con cra 25	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			
100991	K 26 # 86-30	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
100994	105 104e 196	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																					
101319	CARRERA 21B 115 MANZANA T CASA 9	2	0,16	U	1	1							REPORTE VERIFICADO POR INTERVENTORIA, EL CUAL SE ENCUENTRA NORMAL, SOLICITUD DE DESCARGAR.																																																						

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																															Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
101602	CALLE 117 CON CARRERA 20	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																												
102838	CASA 11	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																												
103159	carrera 15 con calle 109 Y CALLE 108B CON CARRERA 15A	2	8	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA 58W M4-1	BA 122393																					1																							
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA 58W M4-1	BA 122438																					1																							
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINAR	BA 122395																					1																							

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													IA 58W M4-1																																														
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159638				1		1																																										
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159637				1		1																																										
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159639				1		1																																										
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159640				1		1																																										

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																															Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
103825	varias direcciones	2	8	U	1	1							GARANTIA 80W M3-1 X LUMINARIA 82W M3-1	BA 122369																								1																			
													GARANTIA 80W M3-1 X LUMINARIA 82W M3-1	BA 122366																								1																			
													GARANTIA 80W M3-1 X LUMINARIA 92W M3-1	BA 122373																													1													
													NUEVA 40W	BA 159642	1			20		1																											1								
													NUEVA 40W	BA 159641	1			20		1																											1								
													GARANTIA 111W X LUMINARIA 106W M3-5	BA 148664																									1																			

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													GARANTIA 111W X LUMINARIA 106W M3-5	BA 122370																								1																		
													RED SULFATADA	BA 122143																																										
													GARANTIA 111W X LUMINARIA 92W M3-5	BA 122382																											1				1												
													RED SULFATADA	BA 122331																																										
104315	CALLE 103 F CON 7B PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																													
104698	CALLE 104D 16A-62	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA																																													

CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /
													CUADRILLA	
104741	cra 12a 103f-19	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA	
104940	Calle 103 f # 10-02 parque	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA	
105132	VARIAS DIRECCIONES	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA	
105133	VARIAS DIRECCIONES	5	0,5	U	1	1							LUMINARIA SE ENCUENTRA GIRADA, SE ORIENTA	BA 119765

Reporte	Material nuevo																															Material reutiizado								
	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104741																																										
104940																																										
105132																																										
105133																																										

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105146	carrera 21b -115	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																															
105151	Carrera 21B con transversal 115	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																															
105190	calle 113 cra 21 y 22 parque peatonal	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																															
105202	Carrera 21 b calle 115 manzana a y manzana g	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																															
105203	calle 103 entre												MODERNIZACIÓN	BA 159632				1		1																																								

CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5 INFORME N° 4 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																		Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
	carreras 23 y 23a												70W NA X LUMINARIA LED 40W																																												
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159633				1		1																																					
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159634				1		1																																					
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159635				1		1																																					
													MODERNIZACIÓN 70W NA X	BA 159636				1		1																																					

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8''	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													LUMINARIA LED 40W																																												
105212	parque calle 113 entre 21 y 22	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																															
105334	Puente peatonal colegio inem	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																														
105354	parque los sauces calles 21a y 21b y carrera 109 y 109a	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																														
105359	cra 21c 128-39	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA																																													

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													CUADRILLA																																					
105361	avenida 89 # 20-27	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																											
105410	CALLE 107A # 15B-22	2	0,66	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 58W M4-1	BA 120283																					1																								
105415	transv 115a #21abis-12	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																											
105420	TUNEL Y GLORIETA	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																											

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																																	Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105468	CALLE 107A CON 15B CANCHA DE MICROFUTBOL	9	4	U	1	1							CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182166													1																																
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182318													1																																
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182323													1																																
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 181900													1																																
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 181936													1																																

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Protección automática 2*40A	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													CAMBIO REFLECTRORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182203													1																											
													CAMBIO REFLECTRORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182313													1																											
													CAMBIO REFLECTRORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 181996													1																											
Cantidades					134	118	16	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	2	0	0	52	0	11	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	2	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**% DE ATENCIÓN OT #:**	**calle 107 # 23a-25**		
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	12	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	114	33,92	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	12	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	36,4
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	12	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	36,4
5	Luminaria con baja intensidad	2	2,5	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	16	**% DE CUMPLIMIENTO**	######
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-7 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9580

5.1.3 Relación material utilizado cuadrilla 3

OT	9554	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																											Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector Celsa Led 150W	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104291	VEREDA SAN CAYETANO	2	0,33	R	1					1		1	SOLICITAN CAMBIO DE LUMINARIAS DE SODIO A LED.																																							
104292	toda la vereda	2	0,16	R	1		1						REPORTE REPETIDO CON EL # 104291																																								
104598	NOGAL 2	2	0,16	R	1					1		1	SOLICITAN CAMBIO DE LUMINARIAS.																																							
105095	escenarios deportivos												CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 181939			1											1																										
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182101			1											1																										
													CAMBIO REFLECTOR 200W	BA 182140			1											1																										



CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5



INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9554	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																											Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector Celsa Led 150W	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 90W LED																																						
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182004			1											1																									
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182113			1											1																									
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182115			1											1																									
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182091			1											1																									
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZ	BA 182081			1											1																									

OT	9554	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo																									Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector Celsa Led 150W	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													ACIÓN 90W LED																																			
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W	BA 144881																						1														
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W	BA 144879																						1														
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W TRASLADO	BA 146220																																			
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W TRASLADO	BA 144884																																			
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W TRASLADO	BA 144888																																			
105126		2	0,7	R	1	1							MANTENIMIENTO	BA 148213									1		2																										

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9554	Atención			Estado reporte										Estado Punto Luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Proyector Celsa Led 150W	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
	varias direcciones												MANTENIMIENTO		BA 162756									1		2																								
													MANTENIMIENTO		BA 105126									1																								
105165	VARIAS DIRECCIONES	5	0,5	U	1	1							CAMBIO 39W GARANTIA 55W P2-2		BA 132334																1																		
Cantidades					**5**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**		**Material nuevo**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**4**	**0**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA												
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**% DE ATENCIÓN OT #: 0**		
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	6	# REPORTES NO SOLUCIONADOS
2	Luminaria apagada	1	0,66	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS
5	Luminaria con baja intensidad	1	0,5	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:		
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos			

		40,0%

Tabla 5-8 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9554

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105302	VILLA CARMELO	9	40	U	1	1							MODERNIZACIÓN 55W LED A 50W P2-2 DX-PRO	BA 181808								2													1																					
													CAMBIO 43W GARANTIA 50W P2-1 TRASLADO	BA 152944																																										
													MODERNIZACIÓN 82W LED A 60W M4-2 DX-PRO	BA 179276								2														1																					
													CAMBIO 43W GARANTIA 50W P2-1 TRALADO	BA 152938																																										
													CAMBIO 43W GARANTIA 55W M4-1 TRASLADO	BA 152946																																										

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 55W LED A 50W P2-2 DX-PRO	BA 181583								3												1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181634		1						2						2					2		1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181732		1						2						2							1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180895		1						2						2								1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W	BA 181628		1						2						2							1																				

OT	9570	Atención			Estado reporte										Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													P2-2 DX-PRO																																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 180879		1						2						2						2			1																		
													MODERNIZACIÓN 58W LED A 60W M4-2 DX-PRO		BA 180558								3														1																		
													MODERNIZACIÓN 58W LED A 60W M4-2 DX-PRO		BA 180561								2														1																		
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO		BA 178759		1						2						2						2			1																		



CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																											Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181587		1					2						2								1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181486		1					3						2								1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 178809		1					2						2									1																			
													MODERNIZACIÓN 50W LED A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179764							3															1																			
													MODERNIZACIÓN 101W LED A LED 60W	BA 178806							2															1																			

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																											Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													M4-2 DX-PRO																						1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181719		1					3						2						2		1																					
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181633		1					3						2								1																					
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181687		1					2						2								1																					
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181635		1					3						2								1																					

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181677		1						3							2						1																			
													MODERNIZACIÓN 50W LED A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181571								3													1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180807		1						3							2					2		1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181208		1						2							2						1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W	BA 181781		1						3							2					2		1																			



CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													P2-2 DX-PRO																																						
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180958		1					2						2								1																				
													MODERNIZACIÓN 150W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181207		1					3						2								1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 159511		1					3						2								1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W	BA 180847		1					3						2									1																				

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													M4-2 DX-PRO																					1																			
													MODERNIZACIÓN 150W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181026		1						3													1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180258		1						3						2					1			1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181631		1						3						2							1																			
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W	BA 179731		1						3						2								1																			

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													M4-2 DX-PRO																						1																		
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181295		1					3						2						2		1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181055		1					3						2								1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180949		1					3						2								1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180593		1					3															1																				

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181156		1					2						2							1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180975		1					3						2					2		1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181613		1					3						2							1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180920		1					2						2							1																				
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W	BA 181300		1					3						2					2		1																				

OT	9570	Atención			Estado reporte										Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													P2-2 DX-PRO																																							
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181588		1					3							2							1																					
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181021		1					2							2				2		1																					
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180249		1					3														1																					
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180000		1					3							2							1																					

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																											Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181550		1					2						2			2		1																						
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181817		1					3											1																						
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181553		1					3						2					1																						
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181691		1					2											1																						
													MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W	BA 181575		1					3						2			2		1																						

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													P2-2 DX-PRO																																						
													MODERNIZACIÓN 55W A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179656								2														1																				
105379	CIUDAD VENECIA												MANTENIMIENTO	BA 060463						269																																		
													MANTENIMIENTO	BA 060467																																									
													MANTENIMIENTO	BA 060470																																									
													MANTENIMIENTO	BA 060472																																									

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																													Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MANTENIMIENTO	BA 060473																																								
													MANTENIMIENTO	BA 060460																																								
													MANTENIMIENTO	BA 060461																																								
													MANTENIMIENTO	BA 060462																																								
													MANTENIMIENTO	BA 060464																																								
													MANTENIMIENTO	BA 060465																																								

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5	
	INFORME N° 4	
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1	
	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

OT	9570	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																																			Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 65W	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
													MANTENIMIENTO	BA 060466																																									
													MANTENIMIENTO	BA 060468																																									
													MANTENIMIENTO	BA 060469																																									
													MANTENIMIENTO	BA 060471																																									
Cantidades					1	1	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	0	43	0	0	0	269	0	135	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	23	0	35	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 0**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	1	40	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	40,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	40,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**50,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-9 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9570

OT	9581	Atención			Estado reporte										Estado punto luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
90905	calle 65 No 6w al lado del efecty	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																											
91092	CRA 19W No 60.29	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																											
91844	VIADUCTO PROVINCIAL	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																											
93653	Calle 64 # 2W - 60	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																											
95145	INTERCAMBIADOR VIA ANTIGUA	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA																																											

OT	9581	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
													SOLUCIONADO																																								
95146	INTERCAMBIADOR MUTIS ENTRADA AL VIADUCTO POR LA SUBESTACION SUR	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																												
95149	RETORNO DEL MUTIS AL VIADUCTO	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																												
95151	AL LADO CONJUNTO VISTA DEL PARQUE TRANSVERSAL 2A · 53 - 30	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																												

OT	9581	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
95152	ENTRADA AL VIADUCTO POR EL MUTIS	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																										
95153	ENTRADA VIADUCTO SENTIDO SUR NORTE	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																										
97888	VIADUCTO PROVINCIAL	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																										
99488	Cra 7w - 58-12	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																										
101559	CANCHA DE FUTBOL	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA																																										

OT	9581	Atención			Estado reporte										Estado punto luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
													SOLUCIONADO																																					
102294	CALLE 60 36W 19	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																						
104404	carrera 31w 59a-20	9	0,5	U	1	1							CAMBIO 70W NA A LUMINARIA LED 40W C3		BA 159513							3		2												2	1																
104418	varias direcciones	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																						
104512	DESDE LA 54 CON 1-2-3	2	0,16	U	1	1							REPORTE SE ENCUENTRA YA SOLUCIONADO																																						

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9581	Atención			Estado reporte										Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
104561	cra 8w con 55a esquina	5	0,7	U	1	1							GARANTIA 70W A LUMINARIA 88W M3-1		BA 132203																			1		2							1								
													GARANTIA 70W A LUMINARIA 88W M3-1		BA 132196																			1		2							1								
104694	cra 7w 58-12	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA		AP: 1750577																																				
104700	cra 28w calle 64	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																						
105277	estoraques 2 cancha de futbol	2	0,16	U	1					1		1	REPORTE PENDIENTE POR MATERIAL, REFLECTORES 600W																																						
105284	parroquia nuestra señora de la consolata	2	0,5	U	1	1							GARANTIA 70W M3-1 X 82W M3-1		BA 133605									2											1							1										



CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



OT	9581	Atención			Estado reporte										Estado punto luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
	CALLE 60 # 2W																																																		
105290	CANCHA EL TRIUNFO DE TIERRA	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																													
105323	DE EL PARQUE LOS SUEñOS AL CAI DE CIUDAD BOILIVAR	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																													
105376	Monterredondo New FASE 3 Caida	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																													
105377	Polid. Estoraques CTO. 4 Disparo No Identidicado	2	0,66	U	1	1							AUTOMATICO DISPRARADO, SE HABILITAN 20 LUMINARIAS DE LOS ESCENARIO		BA 144879																																													

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9581	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
													S DEPORTIVOS.																																				
105440	CALLE 57A # 43AW -15	2	1	U	1	1							HURTO DE RED	BA132403		70								2											2																			
105454	ESTORAQUES 2 VARIAS DIRECCIONES	2	2	U	1	1							RED	BA132914		25								2																											
													RED	BA132478		25								2																											
													MANTENIMIENTO	BA132474																						3																		
													GARANTIA 101W M3-2 X LUMINARIA 70W M3-1	BA131824																													1											
105456	CANCHA EL TRIUNFO	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																								

OT	9581	Atención			Estado reporte										Estado punto luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación		Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
105462	calle 55 cra 6 y 7w	2	1	U	1	1							PROTECCIÓN DISPARADA																																											
105467	CALLE 55A7W 120	2	0,16	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																												
105476	varias direcciones	1	0,16	U	1	1							EL USUARIO SOLICITA CONEXIÓN PARA LUCES NAVIDEÑAS, SE INFORMA QUE NO ESTAMOS AUTORIZADOS PARA TAL LABOR.																																														
105505	cancha palmas	9	0,5	U	1	1							SE REVISA MASTIL, NO REPRESENTA PELIGRO.																																												

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9581	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																									Material reutiizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Micro led 55W M4-	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W	Cable encauchetado 3*14	Cajas metalicas	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m
105518	calle 64 con 2w	5	1	U	1	1							GARANTIA 70W M3-1 X LUMINARIA 55W M4-1	BA133122																					2		1																		
													GARANTIA 70W M3-1 X LUMINARIA 55W M4-1	BA132967																							1																		
													MANTENIMIENTO	BA132374																					2																		
Cantidades					34	33	0	0	0	1	0	1	0	Material nuevo	0	120	0	0	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	1	2	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA							**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 0**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	0,16	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	11	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	28	8,84	**9**	Deterioro infraestructura	2	1	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	11	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	11,7
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	11	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	11,7
5	Luminaria con baja intensidad	2	1,66	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-10 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9581

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

OT	9590	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104404	carrera 31w 59a-20	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																									
104561	cra 8w con 55a esquina	2	0,16	U	1		1						REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																									
105277	estoraques 2 cancha de futbol	2	0,16	U	1					1		1	SE REQUIERE LUMINARIAS 600W CANCHA																																								
105541	CALLE 62 # 1W-62	12	1	U	1	1							HURTO DE CABLE	BA 132610		30				4																																	
105553	CALLE 62 N. 1W-03	2	1	U	1	1							RED ROTA	BA 132655		3															2																						

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9590	Atención			Estado reporte								Estado punto luminoso	Material nuevo																														Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105576	K 1W C 61 PEATONAL2	2	0,16	U	1	1							REPORTE REPETIDO CON EL # 105553																																								
105577	K 1W ENTRE C 61 Y 62	2	0,16	U	1	1							REPORTE REPETIDO CON EL # 105553																																									
105578	K 1W C 61 PEATONAL	2	0,16	U	1	1							REPORTE REPETIDO CON EL # 105553																																									
105589	cra 19 con 60 esquina	2	0,16	U	1					1		1	SE SOLICITAN LUMINARIAS PARA EL RESPECTIVO CAMBIO.																																									
Cantidades					9	5	2	0	0	2	0	2	0	**Material nuevo**	**0**	**33**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 0**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	9	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2
2	Luminaria apagada	4	1,48	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	5	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	2,5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	2,5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	1	1	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	2	**% DE CUMPLIMIENTO**	**71,4%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-11 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9590

OT	9591	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																										Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
91514	VEREDA LA SABANA	8	5	R	1	1							TRASLADO DEPOSTE, YA QUE SE ENCONTRABA OTRO EN SITIO PARTIDO	AP: 1287862																																									
													RED ROTA	BA 043088							45																																
91607	FINCA SAN ALBERTO DONDE JOHN ROJAS	2	0,16	R	1			1				1	SE LLA MA USUARIO Y NO CONTESTA																																									
91608	FINCA SAN ALBERTO DONDE JOHN ROJAS	12	7	R	1	1							RED ROTA	BA 043031							63																																
													RED ROTA	BA 043024							24																																
													MANTENIMIENTO	BA 042877													1																										
													RED ROTA	BA 043015							54																																

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N° 4

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OT	9591	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo																												Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled	Luminaria Microled	Luminaria Sepialed 16W	Luminaria Sepialed 27W	Luminaria Sepialed 32W	Luminaria Sepialed 49W	Luminaria Sepialed 58W	Luminaria Sepialed 58W	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática	Protección automática	Luminaria Led 50W	Luminaria Led 196W-	Proyector 150w	Proyector 200w
91609	FINCA SAN ALBERTO DONDE JOHN ROJAS	2	0,16	R	1			1				1	SE LLA MA USUARIO Y NO CONTESTA																																									
103988	Por puente tierra subiendo a la izquierda vereda la sabana	2	0,5	R	1	1							AJUSTE DE CONEXIONES																																									
104018	parte alta	2	0,16	R	1			1				1	SE LLA MA USUARIO Y NO CONTESTA																																									
104485	SECTOR FINCA LA MINIFALDA	2	0,16	R	1	1							REPORTE SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																																									
104605	EN TODO EL SECTOR	12	6	R	1	1							RED ROTA	BA 042136							72																																	
Cantidades					**8**	**5**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 0**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	1	5	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	8	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	3
2	Luminaria apagada	2	0,5	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	5	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	18,7
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	18,7
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	1	7	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**62,5%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-12 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9591

5.1.4 Relación material utilizado cuadrilla Viaducto

OT	9564	Atención			Estado reporte									Estado punto lumino so	Material nuevo																												Material reutiizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cable UTP	Cajas Plasticas	Conector penetración	Conectores UY-2	Conectores Tipo Resorte	Contactor	Correas Plasticas 20 cm	Correas Plasticas 55 cm	Fusible tipo hilo 4 Amp	Fuente De Poder 20V 1A	Luminaria Deltaled 101W	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 127W	Luminaria Deltaled 135W	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"	Percha 1 puestos	Percha 2 puestos	Poste de fibra 10 mts	Poste de fibra 12 mts	Poste de fibra 8 mts	Prensa Estopa 11 mm	Prensa Estopa 9 mm	Proyector Celsa Led 150W	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W	Silicona	Luminaria Led 50W Cartagena	Luminaria Led 196W-150W NA	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105274	PUENTE LA NOVENA	2	160	U	1	1							INSTALACIÓN DE CABLE UTP	BA 057277				79																																					
													INSTALACIÓN DE FUENTES 9V	BA 057278													2																												
													INSTALACIÓN DE FUENTES 48V	BA 057279													2																												
													INSTALACIÓN CONECTORES UY	BA 057280							200																																
													INSTALACIÓN DE CJAS CUADRADAS PLASTICAS HERMETICAS SOBRE LOS TENSORES	BA 057281					246		984	369		1000	1000															492	492				3								
Cantidades					**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**79**	**246**	**0**	**1184**	**369**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492**	**492**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N° 4** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA							**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 0**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	160	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	160,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	160,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-13 Reporte total material utilizado Cuadrilla Viaducto OT 9564

5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS

Durante el periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre del 2023, se relacionan cuadros de materiales nuevos y reutilizados gastados y reintegrados por las cuadrillas del grupo 1. *Ver anexo 8 Reintegro de material nuevo*

5.2.1 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		9552		9566		9599		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	0	0	0	0	2	0	2	0
Borneras	Und	0	0	6	0	0	0	6	0
Cable Aluminio # 6	Ml	30	0	60	0	480	0	570	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	0	0	0	133	0	133	0
Conector penetración	Und	4	0	2	0	22	0	28	0
Luminaria Microled 50W	Und	1	1	6	6	0	0	7	7
Luminaria DX-PRO 50W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Luminaria DX-PRO 60W	Und	0	0	0	0	16	16	16	16
Luminaria DX-PRO 90W	Und	0	0	0	0	6	6	6	6
Reflector DX-PRO 90W	Und	0	0	0	0	40	40	40	40
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	0	0	2	2	2	2	4	4
Luminaria Sepialed 82W	Und	0	0	1	1	0	0	1	1
Luminaria Sepialed II 106W	Und	2	2	0	0	0	0	2	2
Percha 1 puestos	Und	0	0	0	0	2	2	2	2
Proyector Led 200w	Und	1	1	1	1	0	0	2	2
Proyector Led 600W	Und	0	0	0	0	8	4	8	4

Tabla 5-14 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.2 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9553		9568		9571		9580		0		0		0		0		0		0		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Cable Aluminio # 6	Ml	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	3	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
Conector penetración	Und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Fotocelda	Und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Luminaria DX-PRO 60W	Und	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32
Luminaria DX-PRO 90W	Und	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Reflector DX-PRO 90W	Und	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Luminaria Microled 55W P2-2	Und	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	6	6	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Luminaria Sepialed 67W	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed 82W	Und	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Luminaria Sepialed II 106W	Und	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Luminaria Sepialed II 140W	Und	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Luminaria Sepialed II 88W	Und	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Percha 1 puestos	Und	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Poste de fibra 8 mts	Und	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Tabla 5-15 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.3 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		9554		9570		9581		9590		9591		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43	0
Cable Aluminio # 6	Ml	0	0	269	0	120	0	33	0	258	0	680	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	8	0	135	0	3	0	0	0	0	0	146	0
Collarín 6-7"	Und	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	76	0
Conector penetración	Und	0	0	23	0	10	0	4	0	0	0	37	0
Fotocelda	Und	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	6	0
Fusible de vidrio	Und	4	0	0	0	16	0	2	0	0	0	22	0
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Luminaria DX-PRO 50W	Und	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	35	35
Luminaria DX-PRO 60W	Und	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	17	17
Luminaria DX-PRO 90W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reflector DX-PRO 90W	Und	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Luminaria Microled 55W P2-2	Und	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Luminaria Sepialed 82W	Und	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Luminaria Sepialed II 70W	Und	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Luminaria Sepialed II 88W	Und	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
Proyector Led 200w	Und	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Tabla 5-16 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.4 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 1

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 1			
Material	Und	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Sumi	Gast	Devo	Disp
Base Fotocelda	Und	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2
Borneras	Und	3	6	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	3
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	0	2	0	0	2	0	2	2	0	0	3	45	43	5	0	52	45	5	2
Cable Aluminio # 6	Ml	292	500	570	0	222	460	300	30	300	430	486	400	680	0	206	2438	1280	300	858
Cable encauchetado 3*14	Ml	37,5	130	133	0	34,5	25,4	70	55	0	40,4	36	110	146	0	0	408,9	334	0	74,9
Cinta bandit	Und	25,5	0	0	0	25,5	20,46	0	0	0	20,46	27	0	7	0	20	72,96	7	0	65,96
Collarín 6-7"	Und	0	4	0	0	4	0	4	2	0	2	16	90	76	28	2	114	78	28	8
Conector Ap1	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	3
Conector penetración	Und	3	50	28	0	25	13	5	2	0	16	22	15	37	0	0	108	67	0	41
Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Und	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Fotocelda	Und	23	0	9	0	14	8	0	2	0	6	6	0	6	0	0	37	17	0	20
Fusible de vidrio	Und	78	0	0	0	78	22	0	0	0	22	120	39	22	0	137	259	22	0	237
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	4	0	0	0	4	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	10	0	0	10
hebilla	Und	42	0	0	0	42	22	0	0	0	22	17	0	14	0	3	81	14	0	67
Luminaria Deltaled 101W	Und	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	2	1	0	1	13	12	0	1
Luminaria DX-PRO 60W	Und	0	20	16	4	0	0	33	32	0	1	0	17	17	0	0	70	65	4	1
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	2	9	6	0	3
Luminaria Microled 55W P2-2	Und	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	1	0	1	0	0	5	4	0	1
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0	5	0	0	5	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	20	15	0	5
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und	1	7	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	8
Luminaria Sepialed 82W	Und	0	2	1	0	1	0	3	3	0	0	1	0	1	0	0	6	5	0	1
Luminaria Sepialed II 111W	Und	7	0	0	0	7	0	3	2	0	1	0	2	0	0	2	12	2	0	10
Luminaria Sepialed II 140W	Und	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1
Luminaria Sepialed II 88W	Und	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	5	4	0	1
Protección automática 2*32 A	Und	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tabla 5-17 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado Grupo 1

5.2.5 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		9552		9566		9599		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 5-18 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.6 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9553		9568		9571		9580		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyector 200w	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 5-19 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.7 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		9554		9570		9581		9590		9591		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 5-20 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Ver anexo 9 Reintegro de material reutilizado

5.2.8 Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 1

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 1			
Material	Und	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Sumi	Gast	Devo	Disp
Luminaria Led 196W-150W NA	Und	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Tabla 5-21 Relación material reutilizado gastado y reintegrado Grupo 1

Ver anexo 10 Entrada de material

5.3 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS

A continuación, se describe el tiempo de respuesta a los reportes asignados al grupo 1, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2023.

5.4 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1

Los tiempos están dentro el rango de atención, a pesar de que este mes no hubo tantas luminarias en bodega de alumbrado público para cambiar por garantía.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE NOVIEMBRE G1C1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminacion	1	0,5
2	Luminaria apagada	23	10,55
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminatia Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	3	0,82
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	0	0
8	Daño infraestrutura	0	0
9	Deterioro infraestructura	2	41
10	Riesgo electrico	1	3
11	Robo infraestrutura	0	0
12	Reposicion de redes	0	0
13	Telegestión	0	0




Tabla 5-22 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 1

5.5 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE NOVIEMBRE G1C2			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminacion	0	0
2	Luminaria apagada	121	39,56
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminatia Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	4	9
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	0	0
8	Daño infraestrutura	0	0
9	Deterioro infraestructura	2	19
10	Riesgo electrico	0	0
11	Robo infraestrutura	0	0
12	Reposicion de redes	0	0
13	Telegestión	0	0




Tabla 5-23 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 2

El desempeño en los tiempos de respuesta de la cuadrilla # 2 se ve bien, a pesar de que salió mucho reporte ya ejecutado y otros reportes pendiente por falta de material.

5.6 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE NOVIEMBRE G1C3			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminacion	1	0,16
2	Luminaria apagada	35	11,48
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminatia Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	3	2,16
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	0	0
8	Daño infraestrutura	1	5
9	Deterioro infraestructura	2	41
10	Riesgo electrico	0	0
11	Robo infraestrutura	0	0
12	Reposicion de redes	2	8
13	Telegestión	0	0




Tabla 5-24 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 3

6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el presente periodo se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, en viila carmelo, Portofino, la pedregosa, parque extremo (San Martin).

7 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

En la siguiente tabla se relacionan los materiales menores que el contratista suministra para la ejecución de las actividades asignadas durante el presente periodo, así:

Suministro de material Grupo 1 – CONSORCIO CIVING								
Material a suministrar	Unidad	Periodo 1				Total Suministrado	Valor unitario	Valor pendiente por causar
		C 1	C2	C3	VIADUCTO			
Cinta aislante en diferentes colores	Rollo	9	9	10	3	31	$ 3.346	$ 103.726,00
Cinta bandit 3/4"	Ml	3	1	8	0	12	$ 3.695,33	$ 44.343,96
Hebilla bandit 3/4"	UND	3	1	16	0	20	$ 923	$ 18.466,60
Amarres plasticos bolsa de 100 unidades de 55 cm	UND	0	0	0	10	10	$ 71.116,67	$ 711.166,70
Amarres plasticos bolsa de 100 unidades de 25 cm	UND	0	0	0	10	10	$ 12.319,00	$ 123.190,00
Prensa estopa 11mm cable 5-10mm	UND	0	0	0	492	492	$ 1.275,00	$ 627.300,00
Prensa estopa 9mm cable 3-7WG	UND	0	0	0	492	492	$ 663,00	$ 326.196,00
Silicona para usar con pistola	UND	0	0	0	3	3	$ 10.695,33	$ 32.085,99
Chazos metalico expansivo 5/16 con tornillo	UND	0	8	0	0	8	$ 6.787,20	$ 54.297,60
Brocas de tugsteno de 1/2	UND	0	1	0	0	1	$ 10.171,00	$ 10.171,00
Broca metalica de 1/4	UND	0	0	0	1	1	$ 6.533,00	$ 6.533,00
Grapa metálica de dos ojos 3/4" con tornillos	UND	0	4	0	0	4	$ 343,00	$ 1.372,00
disco de corte para metal	UND	0	0	2	0	2	$ 5.698,50	$ 11.397,00
Conector UY-2 Relleno	UND	0	0	0	1184	1184	$ 349,54	$ 413.855,36
Conector tipo resorte 3M (Rojo - Amarillo)	UND	0	0	0	369	369	$ 673,33	$ 248.458,77
Caja derivacion 10*10*5	UND	0	0	0	246	246	$ 10.128,33	$ 2.491.569,18
Condulinea en T 1-1/2"	UND	0	0	0	3,7	3,7	$ 30.259,00	$ 111.958,30
Cable FTP Cat. 5e Tipo Exterior	ML	0	0	0	79	79	$ 3.429,80	$ 270.954,20
Cinta Aufundente	Unidad	0	0,4	0,6	0	1	$ 55.317	$ 55.317,00
						Valor causado del 1 al 30 De noviembre del 2023		$ 5.662.358,66

Tabla 7-1 Relación material menor consumido

8 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

8.1 NÚMERO REPORTES ATENDIDOS

Se obtiene la cantidad y estado de los reportes atendidos por las cuadrillas del grupo 1 durante el presente periodo. *Ver anexo 11 Indicador estado de reportes*

	Ordenes	Cantidad de reportes atendidos						
		A	B	C	D	E	F	G
Cuadrilla 1	3	35	30	5	0	0	0	0
Cuadrilla 2	4	151	129	20	1	0	1	0
Cuadrilla 3	5	57	46	3	3	0	5	0
VIADUCTO	1	1	1	0	0	0	0	0
Total grupo 1	13	244	206	28	4	0	6	0

A	# Reportes Asignados	E	# Reportes no ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios.
B	# Reportes ejecutados	F	# Reportes no ejecutados por falta de material
C	# Reportes repetidos o ya ejecutados	G	# Reportes no ejecutados por otros motivos
D	# Reportes no ejecutados por falta de información		

Tabla 8-1 Indicador reportes atendidos Grupo 1

8.2 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS)

Para este periodo se instaló aluminio calibre N° 6 suministrado por la oficina de alumbrado público de la siguiente forma:

Cantidad de red instalada y reparada				
Ejecutado	OT	Reporte	Cantidad (ml)	Observación
Cuadrilla 1	9552	105118	30	Aluminio #6 s-8000 plaza campesina AP: 1717154
Cuadrilla 1	9566	97151	60	Aluminio #6 s-8000 BA 121364
Cuadrilla 1	9599	104777	65	Aluminio #6 s-8000 AP:2813602
Cuadrilla 1	9599	105362	415	Aluminio #6 s-8000 BA: 159484
Total aluminio (ml)			570	
Cuadrilla 2	9553	105054	30	Aluminio #6 s-8000 BA: 159489
Total aluminio (ml)			30	
Cuadrilla 3	9570	105379	269	Aluminio #6 s-8000 BA: 060463
Cuadrilla 3	9581	105440	70	Aluminio #6 s-8000 BA: 132403
Cuadrilla 3	9581	105454	25	Aluminio #6 s-8000 BA: 132914
Cuadrilla 3	9581	105454	25	Aluminio #6 s-8000 BA: 132478
Cuadrilla 3	9590	105541	30	Aluminio #6 s-8000 BA: 132610
Cuadrilla 3	9590	105553	3	Aluminio #6 s-8000 BA: 132655
Cuadrilla 3	9591	91514	45	Aluminio #6 s-8000 BA: 043088
Cuadrilla 3	9591	91608	63	Aluminio #6 s-8000 BA: 043031
Cuadrilla 3	9591	91608	24	Aluminio #6 s-8000 BA: 043024
Cuadrilla 3	9591	91608	54	Aluminio #6 s-8000 BA: 043015
Cuadrilla 3	9591	104605	72	Aluminio #6 s-8000 BA: 042136
Total aluminio (ml)			680	
VIADUCTO				
Total aluminio (ml)			0	
Grupo 1			1280	Cantidad aluminio instalado

Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 1

8.3 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS

Durante este periodo no se utilizan postes de reposición por parte CONSORCIO CIVING.

9 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO

9.1 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la tabla se muestra los equipos de medición utilizados por las cuadrillas que conforman el Grupo 1 durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2023.

EQUIPOS DE MEDICIÓN

CONSORCIO CIVING							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO	NOVEDADES
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE					
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	SONEL	CM0458	1 UND	08/08/2022	8/08/2023	CERTIFICADO	
PINZA PATRON	FLUKE	2860042WS	1 UND	02/08/2022	02/08/2023	CERTIFICADO	
CUADRILLA 1							
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C220952325	1 UND	22/08/2023	11/12/2023	CONTRASTACIÓN	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C220952331	1 UND	22/08/2023	11/12/2023		
CUADRILLA 2							
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C210776903	1 UND	22/08/2023	11/12/2023	CONTRASTACIÓN	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C210245233	1 UND	22/08/2023	11/12/2023		
CUADRILLA 3							
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C210245210	1 UND	22/08/2023	11/12/2023	CONTRASTACIÓN	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	E8148879	1 UND	22/08/2023	11/12/2023		
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTÁN CALIBRADAS DE ACUERDO CON EL EQUIPO PATRÓN NOMBRADO.						

Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 1

Ver anexo 13 Certificado de equipos

9.2 MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS

Para el presente periodo, se realiza verificación de materiales instalados por las cuadrillas del grupo 1.

Realizado	Código Reporte	Barrio	Materiales utilizados	Codigo BA
C1	105362	SAN MARTIN, PARQUE EXTREMO	1 REFLECTOR 600W 2 MTS CABLE ENCAUCHETADO 3X14	BA 15982
C1	105362	SAN MARTIN, PARQUE EXTREMO	1 REFLECTOR 600W 2 MTS CABLE ENCAUCHETADO 3X14 415 MTS Al # 6 1 AISLADOR DE PORCELANA 1 PERCHA 1 PUESTO 2 CONECTORES PERFORACIÓN	BA 159484
C1	105362	SAN MARTIN, PARQUE EXTREMO	1 LUMINARIA LED 90W DX-PRO 2 MTS CABLE ENCAUCHETADO 3X14	BA 178538
C1	105362	SAN MARTIN, PARQUE EXTREMO	1 LUMINARIA LED 90W DX-PRO 2 MTS CABLE ENCAUCHETADO 3X14	BA 178685
C2	105153	PORTOFINO	1 LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180142
C2	88873	BRISAS DE PROVENZA	1 REFLECTOR 90W DX-PRO	BA 181911
C2	88873	BRISAS DE PROVENZA	1 REFLECTOR 90W DX-PRO	BA 182222
C3	105382	VILLA CARMELO	1 BRAZO GALVANIZADO 1,50 MTS 1 LUMINARIA LED 50W DX-PRO 3 MTS CABLE ENCAUCHETADO 3X14 2 COLLARINES 6-7 mm	BA 181486
C3	105382	VILLA CARMELO	1 BRAZO GALVANIZADO 1,50 MTS 1 LUMINARIA LED 50W DX-PRO 3 MTS CABLE ENCAUCHETADO 3X14 2 COLLARINES 6-7 mm	BA 181613
C3	105382	ESTORAQUES CANCHA DE MICROFUTBOOL	1 REFLECTOR 90W DX-PRO 1 MT CABLE ENCUCHETADO 3X14	BA 182201
Hallazgo		**Se encuentra a satisfacción**		

Ver anexo 14 Revisión muestreo de materiales

Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla

9.3 PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL

PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL					
ACTIVIDAD REALIZADA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EQUIPO DE VERIFICACIÓN**	**CANTIDAD A VERIFICAR DE ACUERDO A REPORTES**	**CANTIDAD REALMENTE VERIFICADA**	**OBSERVACIONES**
Mantenimiento a puntos luminosos de diferentes potencias y tecnologías	Verificar los Parámetros nominales eléctricos de los puntos luminosos	Pinza Voltiamperimétrica	1	296	Se realiza limpieza de tablero electrico, Ups, toma de parametros electricos en tableros y luminarias vehiculares y baldplast, toma de parametros electricos en red electrica instalada en bandeja portacables, se revisan parametros de la luces decorativas de los tensores
	Verificar orientación horizontal y vertical de los puntos luminosos	Nivel	1	296	Se realizó inspección a la iluminación de los tensores
	Verificar la limpieza del conjunto óptico	N.A	1	200	Se realizó la limpieza del conjunto optico de las luminarias peatonales y vehiculares.
	Verificar la correcta fijación y seguridad de la luminaria	N.A	1	296	Se realizó inspección a la iluminación de los tensores
Mantenimiento de redes de media y baja tensión subterráneas	Verificar que las redes estén energizadas correctamente	Pinza Voltiamperimétrica	1	8	Se realizaron medidas eléctricas de los tensores ubicados en el puente.
	Verificar aislamiento y puesta a tierra	Telurometro	0	0	No se realizaron actividades con este equipo.
Mantenimiento red de datos	Verificación continuidad de la señal	OTDR SMART JACK Software Quick-Pro	2	2	EL software de mantenimiento QuickPro reconoce todos los elementos de comunicaciones instalados para iluminación como muestra del buen funcionamiento de la red de datos. Se realizó medición de parámetro FO con el OTDR.
Mantenimiento a Tableros de baja tensión de Alumbrado público	Verificar potencia y control	Pinza Voltiamperimétrica	2	24	Se midieron parámetros eléctricos en los dos tableros
	Verificar aislamiento y puesta a tierra	Telurometro	0	0	No se realizaron actividades con este equipo.
Mantenimiento de RACK y UPS	Verificación de conexiones, actualización y limpieza	OTDR Multímetro	0	0	Según las actividades de recuperacion de señal de las tarjetas controladoras se requiere verificar con el equipo OTDR la continuidad de la fibra optica en la caja 79A.
Mantenimiento CCTV	Verificación de señal	OTDR Multímetro Software	0	0	Se verificó funcionamiento de la cámara norte. Se daño un disco duro de la NVR y no permite acceder a la cámara.
Mantenimiento aire acondicionado	Verificación parámetros eléctricos	Pinza Voltiamperimétrica	2	2	Se toman parametros electricos en los A/C en subestaciones norte y sur.
	Verificación de filtros de AC	N.A	2	2	Se realiza el lavado de los filtros del aire acondicionado en las subestaciones sur y norte.

PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL					
ACTIVIDAD REALIZADA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EQUIPO DE VERIFICACIÓN**	**CANTIDAD A VERIFICAR DE ACUERDO A REPORTES**	**CANTIDAD REALMENTE VERIFICADA**	**OBSERVACIONES**
	Verificar temperatura	Termómetro	2	2	Se instalaron aires acondicionados nuevos. Temperatura promedio de cuartos en 21°.
Mantenimiento de subestaciones en bóveda	Verificar cargabilidad del transformador	Pinza Voltiamperimétrica	0	0	No se realizaron actividades en transformadores
	Verificación de parámetros eléctricos	Pinza Voltiamperimétrica	0	0	No se realizaron actividades en transformadores
	Verificar aislamiento y puesta a tierra	Telurometro	0	0	No se realizaron actividades en transformadores
	Niveles freático	N.A	2	2	La subestación norte presenta humedad y filtraciones en la placa que cae directamente sobre el transformador.
Mantenimiento túnel de servicio	Verificación de parámetros eléctricos	Multímetro	2	2	Se realizaron verificaciones de parámetros en el tablero de distribucion en el tunel del puente.
		Pinza Voltiamperimétrica			
	Verificación continuidad de la señal	OTDR	2	2	Pendiente verificar continuidad fibra optica caja 79A
		SMART JACK			Se realiza instalacion de cable UTP para restablecer comunicación de las controladoras.

Tabla 9-3 Plan operativo de control Viaducto La Novena

10 PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS

10.1 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA

La siguiente tabla contiene la información de las luminarias de tecnología led nuevas instaladas o cambiadas por las cuadrillas del grupo 1 en el presente periodo.

- Se realiza el cambio de luminarias: Puntos Nuevos:0, Garantía:52 y Modernización: 69 la cuadrilla: 1 del Grupo:1
- Se realiza el cambio de luminarias; cuadrillas: 2 del Grupo:1 realiza el cambio de 29 luminarias por garantía, 5 Punto Nuevo Y Modernización: 58.
- Se realiza el cambio de luminarias; modernización de sodio a Led 64 cuadrilla: 3 Y Grantia:12 del Grupo:1

OT	9552	Atención			Estado reporte			Estado Punto luminoso	Material nuevo		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Microled 50W	Luminaria Sepialed II 106W	Proyector Led 200w
104980	calle 73 #30b y 30 A	2	0,33	U	1	1	GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 119566	1		
104981	CALLE 73 #30A-83	2	0,5	U	1	1	GARANTIA 106W M3-3 X LUMINARIA LED 106W M3-3	BA 119552		1	
105141	Cra 33 #104 (por la parte de abajo de la plaza satélite del sur)	5	0,5	U	1	1	GARANTIA 101W M3-2 X LUMINARIA LED 106W M3-3	BA 123268		1	
105219	CARRERA 31 CON CALLE 101	2	0,5	U	1	1	GARANTIA REFLECTOR 150W X REFLECTOR LED 200W				1
Cantidades					7	7	0	Material nuevo	1	2	1

Tabla 10-1 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9552

OT	9566	Atención			Estado reporte								Estado Punto Luminoso	Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 82W	Proyector Led 200w
92353	CARRERA 31 CALLE 70	2	0,66	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 119282	1			
97151	CRA 33 # 67-50, SE DESCARGA GUAYACANES	2	4	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121364	1			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121443	1			

OT	9566	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo			
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Microled 50W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 82W	Proyector Led 200w
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 120667	1			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121388	1			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 50W P2-1	BA 121382	1			
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 55W M4-1	BA 121391		2		
100035	calle 71D #31A-41 SOL I	2	0,66	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR 150W GARANTIA 200W SILVANYA	NV				1
101929	AP PQE LINEAL QDA LA IGLESIA JUNTO BARRIO NUEVA GRANADA - CTO 1 proteccion disparada posible fall	2	0,5	U	1	1							GARANTIA 87W X LUMINARIA LED 82W M3-1	BA 146729			1	
Cantidades					26	21	5	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	6	2	1	1

Tabla 10-2 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 0T:9566

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
104777	SAN MARTIN , VARIAS DIRECCIONES	10	3	U	1	1							RETIRO POSTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS POR GARANTIA	AP: 2813602				2	
1E+05	SAN MARTIN , PARQUE EXTREMO	9	40	U	1	1							MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180255	1				

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180828	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180397	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180995	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180095	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 184395	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 181954	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179060	1				
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 60OW	BA 159484					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 60OW	BA 159485					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 60OW	BA 159481					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 60OW	BA 159482					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181931			1		

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182327			1		
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO	BA 178685		1			
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180532	1				
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO	BA 178382		1			
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO	BA 178538		1			
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO	BA 178419		1			
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182047			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181928			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181865			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X LUMINARIA LED 90W DX-PRO	BA 178585		1			
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 178821	1				

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
													MODERNIZACIÓN 150W NA X LUMINARIA LED 90W M3-5 DX-PRO	BA 178334		1			
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182272			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182304			1		
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180080	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179560	1				
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181917			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181991			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181904			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182360			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182340			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182297			1		

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182263			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181962			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182248			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182260			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181935			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182173			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181909			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182270			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182014			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182362			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182019			1		

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182273			1		
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180281	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 178976	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179203	1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180686	1				
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184205			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184142			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184320			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184343			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184246			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184388			1		

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184302			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184351			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184363			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W	BA 159622					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W	BA 159623					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W	159624					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 600W	159625					1
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184316			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 182137			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184385			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 181956			1		

OT	9599	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W M4-1	Proyector Led 600W
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184294			1		
													MODERNIZACIÓN 400W MH X REFLECTOR LED 90W DX-PRO	BA 184274			1		
Cantidades					2	2	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	16	6	40	2	8

Tabla 10-3 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 0T:9599

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts
1E+05	CANCHA BRISAS DE PROVENZA	9	3	U	1	1							MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182222	1						
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182083	1						
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181856	1						
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182008	1						
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181911	1						
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181982	1						

OT	9553	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W P2-2	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 67W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 140W	Poste de fibra 8 mts
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 181977	1						
													MODERNIZACIÓN 400W A REFLECTOR 90W	BA 182152	1						
1E+05	Calle 90 con Carrera 16	2	0,5	U	1	1							PUNTO NUEVO 55W P2-2	BA 159490		1					
													PUNTO NUEVO 67W M4-2	BA 159489				1			1
1E+05	VARIAS DIRECCIONES	5	6	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X 55W P2-2	BA 121445		1					
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 121928			1				
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 121941			1				
													GARANTIA 55W P2-2 X 55W P2-2	BA 124009		1					
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 123006			1				
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 123007			1				
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 122508			1				
													GARANTIA 58W M4-1 X 58W M4-1	BA 122507			1				
1E+05	CALLE 117 CON 20 COMULTRASAN ETAPA 5												GARANTIA 123W X LUMINARIA 140W M2-2	BA 122358						1	
105189	CALLE 89 17E-1; calle89#20-27	2	0,66	U	1	1							CAMBIO 106W GARANTIA 106W M-5	BA 118788					1		
Cantidades					**11**	**5**	**4**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**8**	**3**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**

Tabla 10-4 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9553

OT	9568	Atención			Estado reporte			Estado Punto Luminoso	Material nuevo
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Sepialed II 106W
####	JARDINES DE COAVICONSA	2	1	U	1	1	CAMBIO 106W GARANTIA 106W M3-5	BA 121476	1
Cantidades					1	1	0	Material nuevo	1

Tabla 10-5 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9568

OT	9571	Atención			Estado reporte			Estado Punto Luminoso	Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 111W
104974	calle 104E 7-11 porvenir	5	0,5	U	1	1	GARANTIA 82W M3-1 X LUMINARIA LED 106W M2-1	BA 120172					1	
105293	cra 21b 115-65	2	2	U	1	1	GARANTIA 58W X LUMINARIA LED 58W M4-1	BA 120105						
							GARANTIA 58W X LUMINARIA LED 58W P2-1	BA 122919				1		
							GARANTIA 58W X LUMINARIA LED 58W M4-1	BA 122917			1			
							GARANTIA 106W X LUMINARIA LED 111W M3-2	BA 119773						1
105341	todo el barrio	9	16	U	1	1	CAMBIO 58W P2-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179175	1					

OT	9571	Atención			Estado reporte			Estado Punto Luminoso	Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 111W
							CAMBIO 58W M4-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179173	1					
							CAMBIO 58W P2-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 178939	1					
							CAMBIO 58W M4-2 A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180085	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180231	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180027	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180047	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180142	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180827	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179625	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180506	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180218	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180526	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180382	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180825	1					

OT	9571	Atención			Estado reporte			Estado Punto Luminoso	Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 111W
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179943	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180565	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180226	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180669	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 178800	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179739	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180105	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180044	1					
							CAMBIO 82W A LUMINARIA LED 90W DX-PRO	BA 178370		1				
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180893	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179989	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179987	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179532	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180092	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 178952	1					

OT	9571	Atención			Estado reporte			Estado Punto Luminoso	Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 111W
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 179042	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 180730	1					
							CAMBIO 58W A LUMINARIA LED 60W DX-PRO	BA 119390	1					
Cantidades					5	5	0	Material nuevo	32	1	1	1	1	1

Tabla 10-6 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9571

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Koreled 40W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W
95081	KA 21 CON CLL 115	5	2	U	1	1							CAMBIO 58W GARANTIA 58W M4-1	BA 122031			1				
													CAMBIO 58W GARANTIA 58W M4-1	BA 122762			1				
													CAMBIO 58W GARANTIA 58W M4-1	BA 122763			1				
													NUEVA 58W M4-1	BA 159643			1				
103159	carrera 15 con calle 109 Y CALLE 108B CON CARRERA 15A	2	8	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA 58W M4-1	BA 122393			1				
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA 58W M4-1	BA 122438			1				
													GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA 58W M4-1	BA 122395			1				
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159638	1						
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159637	1						
													MODERNIZACIÓN 70W NA	BA 159639	1						

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Koreled 40W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W
													X LUMINARIA LED 40W								
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159640	1						
103825	varias direcciones	2	8	U	1	1							GARANTIA 80W M3-1 X LUMINARIA 82W M3-1	BA 122369				1			
													GARANTIA 80W M3-1 X LUMINARIA 82W M3-1	BA 122366				1			
													GARANTIA 80W M3-1 X LUMINARIA 92W M3-1	BA 122373							1
													NUEVA 40W	BA 159642	1						
													NUEVA 40W	BA 159641	1						
													GARANTIA 111W X LUMINARIA 106W M3-5	BA 148664					1		
													GARANTIA 111W X LUMINARIA 106W M3-5	BA 122370					1		
													GARANTIA 111W X LUMINARIA 92W M3-5	BA 122382						1	1
105203	calle 103 entre carreras 23 y 23a												MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159632	1						
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159633	1						
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159634	1						
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159635	1						
													MODERNIZACIÓN 70W NA X LUMINARIA LED 40W	BA 159636	1						
105410	CALLE 107A # 15B-22	2	0,66	U	1	1							GARANTIA 58W P2-1 X LUMINARIA LED 58W M4-1	BA 120283			1				
105468	CALLE 107A CON 15B CANCHA DE MICROFUTBOL	9	4	U	1	1							CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182166		1					
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182318		1					

OT	9580	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Koreled 40W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 88W
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182323		1					
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 181900		1					
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 181936		1					
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182203		1					
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 182313		1					
													CAMBIO REFLECTORES 20OW X 90W DX-PRO	BA 181996		1					
Cantidades					134	118	16	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	11	8	8	2	2	1	2

Tabla 10-7 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 0T:9580

OT	9554	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector Led 200w
105095	escenarios deportivos												CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 181939	1		
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182101	1		
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182140	1		
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182004	1		
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182113	1		
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182115	1		

OT	9554	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector Led 200w
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182091	1		
													CAMBIO REFLECTOR 200W MODERNIZACIÓN 90W LED	BA 182081	1		
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W	BA 144881			1
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W	BA 144879			1
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W TRASLADO	BA 146220			
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W TRASLADO	BA 144884			
													REFLECTOR 200W GARANTIA 200W TRASLADO	BA 144888			
105165	VARIAS DIRECCIONES	5	0,5	U	1	1							CAMBIO 39W GARANTIA 55W P2-2	BA 132334		1	
Cantidades					5	2	1	0	0	2	0	2	0	Material nuevo	8	1	2

Tabla 10-8 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 0T:9554

OT	9570	Atención			Estado reporte			Estado punto luminoso	Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W
105302	VILLA CARMELO	9	40	U	1	1	MODERNIZACIÓN 55W LED A 50W P2-2 DX-PRO	BA 181808	1	
							CAMBIO 43W GARANTIA 50W P2-1 TRASLADO	BA 152944		
							MODERNIZACIÓN 82W LED A 60W M4-2 DX-PRO	BA 179276		1
							CAMBIO 43W GARANTIA 50W P2-1 TRALADO	BA 152938		
							CAMBIO 43W GARANTIA 55W M4-1 TRASLADO	BA 152946		
							MODERNIZACIÓN 55W LED A 50W P2-2 DX-PRO	BA 181583	1	

OT	9570	Atención			Estado reporte			Estado punto luminoso	Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181634	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181732	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180895		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181628	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180879		1
							MODERNIZACIÓN 58W LED A 60W M4-2 DX-PRO	BA 180558		1
							MODERNIZACIÓN 58W LED A 60W M4-2 DX-PRO	BA 180561		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 178759		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181587	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181486	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 178809		1
							MODERNIZACIÓN 50W LED A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179764		1
							MODERNIZACIÓN 101W LED A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 178806		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181719	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181633	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181687	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181635	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181677	1	
							MODERNIZACIÓN 50W LED A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181571	1	

OT	9570	Atención			Estado reporte			Estado punto luminoso	Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180807		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181208	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181781	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180958	1	
							MODERNIZACIÓN 150W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181207	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 159511	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180847		1
							MODERNIZACIÓN 150W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181026	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180258		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181631	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179731		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181295	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181055	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180949	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180593		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181156	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180975	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181613	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 180920	1	

OT	9570	Atención			Estado reporte			Estado punto luminoso	Material nuevo	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181300	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181588	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181021	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180249		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 180000		1
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181550	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181817	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181553	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181691	1	
							MODERNIZACIÓN 70W SODIO A LED 50W P2-2 DX-PRO	BA 181575	1	
							MODERNIZACIÓN 55W A LED 60W M4-2 DX-PRO	BA 179656		1
Cantidades					1	1	0	Material nuevo	35	17

Tabla 10-9 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 0T:9570

OT	9581	Atención			Estado reporte								Estado punto luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W
104404	carrera 31w 59a-20	9	0,5	U	1	1							CAMBIO 70W NA A LUMINARIA LED 40W C3	BA 159513	1				
104561	cra 8w con 55a esquina	5	0,7	U	1	1							GARANTIA 70W A LUMINARIA 88W M3-1	BA 132203					1
													GARANTIA 70W A LUMINARIA 88W M3-1	BA 132196					1

OT	9581	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo				
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 55W M4-	Luminaria Sepialed 82W	Luminaria Sepialed II 70W	Luminaria Sepialed II 88W
105284	parroquia nuestra señora de la consolata CALLE 60 # 2W	2	0,5	U	1	1							GARANTIA 70W M3-1 X 82W M3-1	BA 133605			1		
105454	ESTORAQUES 2 VARIAS DIRECCIONES	2	2	U	1	1							GARANTIA 101W M3-2 X LUMINARIA 70W M3-1	BA 131824				1	
105518	calle 64 con 2w	5	1	U	1	1							GARANTIA 70W M3-1 X LUMINARIA 55W M4-1	BA 133122		1			
													GARANTIA 70W M3-1 X LUMINARIA 55W M4-1	BA 132967		1			
Cantidades					34	33	0	0	0	1	0	1	0	Material nuevo	1	2	1	1	2

Tabla 10-10 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 0T:9581

10.2 INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS

En el mes de noviembre por parte del grupo 1 Cuadrilla 1, 2 y 3 se instalaron 5 puntos Nuevos, 192 se realiza modernización y 93 luminarias por garantía Consorcio Civing.

10.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para el presente periodo se realiza la capacitación en las cinco reglas de oro, manejo defensivo y uso de los elementos de protección personal.

11 INFORME HSEQ

El presente informe corresponde al periodo del 1 al 30 de noviembre del 2023. En la ejecución de los trabajos ejecutados se están cumpliendo con las normas y requisitos establecidos por Alumbrado Público.

11.1 ANEXOS DEL INFORME

- CDP-RP
- Relación actas del contrato
- Pólizas del contrato
- Planilla pago de seguridad social
- Salida de material nuevo
- Salida de material reutilizado
- Registro fotográfico
- Reintegro de material nuevo
- Reintegro de material reutilizado
- Entrada de material
- Indicador estado de reportes
- Indicador estado de puntos luminosos
- Certificados de equipos
- Revisión muestreo de materiales
- Informe HSEQ

En constancia del anterior informe se firma por quien lo realizo:

Ludwing F. Rodriguez B.

LUDWING FERNANDO RODRÍGUEZ BARÓN
C.C. 1.098.692.767 de Bucaramanga
Ingeniero Residente Consorcio CIVING

INFORME HSEQ Nº04

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CONTRATO:

NOMBRE EMPRESA CONSORCIO CIVING
INFORME DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**
PROFESIONAL HSEQ  **GABRIEL ENRIQUE URIBE ESPITIA** **Elaboró**

CONTENIDO **Pág.**

1. OBJETO DEL CONTRATO 4
2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 4
2.1 RECURSOS HUMANOS 4
2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS 9
2.2.1 RECURSOS LOGÍSTICO 9
2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 10
3. PLAN DE CALIDAD 10
3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS 11
VER ANEXO 3 CALIDAD 14
3.2 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 14
3.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 15
Grafica Nº1 Tabulación Total de Encuestas de Satisfacción al Cliente COP 138 2023 GRUPO 1 18
4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 19
4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 19
VER ANEXO 4. AMBIENTAL 20
5. PMT 20
5. 1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 20
5.2 SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES 22
VER ANEXO 5. PMT 22
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22
6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 23
6.2. PLAN DE EMERGENCIAS 23
6.3 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 1 25
6.3.1 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS: 25
6.3.2. BOTIQUÍN: 26
6.3.3. EXTINTOR: 27
6.3.4 UBICACIÓN DEL MEDEVAC 27
6.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 1 28
6.4.2 INDICADORES DE AUSENTISMO 28
6.4.2. AUSENTISMO 28
6.4.2.3 RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA 28
7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS 28
7.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO NOVIEMBRE 29
7.2 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NOVIEMBRE 29
7.3 PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS 30
7.4 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA. 31
7.5 ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP 31
7.5.1 ENTREGA DE DOTACIÓN 32
8. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL. 32
8.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 34
9. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO 35

9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS 37
10. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DE PERSONAL 38
11. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ 39
11. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 39
12. COPASST. 40
13. COMITÉ CONVIVENCIA. 41

Tabla 1 Personal Profesional 5
Tabla 2 Personal Cuadrilla 1 5
Tabla 3 Personal Cuadrilla 2 6
Tabla 4 Personal Cuadrilla 3 7
Tabla 5 Personal Viaducto 8
Tabla 6 Histórico de Personal Retirado 8
Tabla 7 Certificación de Vehículos 10
Tabla 8 Inspección Preoperacional de Vehículos 10
Tabla 9 Plan de mantenimiento de Vehículos/ Equipos 13
Tabla 10 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición 15
Tabla 11 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente 17
Tabla 12 Plan de Gestión Ambiental Residuos Consorcio CIVING 20
Tabla 13 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas. 22
Tabla 14 Seguimiento Reuniones PMT. 22
Tabla 15 Elementos de Emergencia 24
Tabla 16 Conformación de Brigadas de Emergencias 25
Tabla 17 Inspección de Camilla Grupo 1 26
Tabla 18 Inspección de Botiquines Grupo 1 26
Tabla 19 Inspección de Extintores Grupo 1 27
Tabla 20 Ausentismo por causa Externa 28
Tabla 21 Análisis de Trabajo Seguro 29
Tabla 22 Permisos de Trabajo en Alturas 30
Tabla 23 Izaje de Cargas 31
Tabla 24 Entrega de Dotación 32
Tabla 25 Entrega de Dotación viaducto 32
Tabla 26 Afiliaciones a Seguridad Social 33
Tabla 27 Afiliaciones a Seguridad Social Personal Viaducto 34
Tabla 28 Histórico de Pagos Seguridad Social 34
Tabla 29 Exámenes Médicos 36
Tabla 30 Exámenes Médicos Personal Viaducto 37
Tabla 31 Exámenes Psicosensométricos 38
Tabla 32 Inducción 38
Tabla 33 Inducción Personal Viaducto 39
Tabla 34 Cronograma de Actividades 40
Tabla 35 COPASST 41
Tabla 36 Convivencia 42

INFORME Nº04

1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1. HORARIO 2 - COMUNAS 2 - 17 - 7 - 13 Y EL CORREGIMIENTO UNO. Dentro de estas comunas se encuentran incluido el viaducto Provincial. El tipo de contrato es de obra pública como resultado del proceso de selección mediante licitación SI-SI-LP-001-2023. Legalizado el día 24 de julio de 2023 con número de contrato 138 de 2023.

2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS

Para el proyecto de mantenimiento de alumbrado público del municipio de Bucaramanga**, EL CONSORCIO CIVING** cuenta con 3 jefes de cuadrillas 6 técnicos electricistas divididos en 3 cuadrillas, 1 supernumerario, 1 ingeniero residente, 1 profesional HSEQ y además cuenta con el personal que realiza mantenimiento al viaducto provincial para el desarrollo del proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Público Grupo 1, organizados de la siguiente manera; 1 ingeniero electrónico, 1 un tecnólogo de cámaras y un tecnólogo de telecomunicaciones.

2.1 RECURSOS HUMANOS

Vea a detalle en las siguientes tablas los nombres, apellidos, cargos y certificaciones del personal profesional y operativo que está dispuesto para el COP 138 del 2023, y para el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023.**

PERSONAL PROFESIONAL CONSORCIO CIVING									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
Rodríguez Barón	Ludwing Fernando	Ingeniero Residente	N/A	21/06/2024	16/08/2022	SN250-122440	22/06/2023	22/12/2023	**VER ANEXO 1 PERSONAL**
Uribe Espitia	Gabriel Enrique	Profesional HSEQ	N/A		10/08/2022	N/A	10/10/2016	10/10/2026	

PERSONAL PROFESIONAL CONSORCIO CIVING									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Manosalva Pimiento	Jerson	Supernumerario	N/A	21/06/2024	8/07/2023	MTE-1102361055-29629	02/11/2023	02/02/2024	

Tabla 1 Personal Profesional

PERSONAL CONSORCIO CIVING CUADRILLA 1									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Camargo Flórez	Duván Jesús	Jefe de Cuadrilla	26/06/2024	29/06/2024	04/07/2023	MTE 1095925779-61405 A1	02/11/2023	02/02/2024	.
López Maldonado	Daniel Alexander	Técnico Electricista	N/A	21/06/2024	26/09/2022	MTE 1098784128-63430 A1	02/11/2023	02/02/2024	**VER ANEXO 1 PERSONAL**
Diaz Gaitán	Carlos Humberto	Técnico Electricista	N/A	26/06/2024	----	MTE 91477786-28660	02/11/2023	02/02/2024	

Tabla 2 Personal Cuadrilla 1

PERSONAL CONSORCIO CIVING CUADRILLA 2									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Moreno Murillo	Javier Humberto	Jefe de Cuadrilla	14/07/2024	21/06/2024	16/08/2023	MTE 79530432-30060	02/11/2023	02/02/2024	VER ANEXO 1 PERSONAL
Villamizar Anaya	Jorge Armando	Técnico Electricista	N/A	21/06/2024	16/08/2022	MTE 91515821-49250	02/11/2023	02/02/2024	
Hurtado Córdoba	Luciano	Técnico Electricista	N/A	21/06/2024	24/03/2023	MTE 79832439-04145	02/11/2023	02/02/2024	

Tabla 3 Personal Cuadrilla 2

PERSONAL CONSORCIO CIVING CUADRILLA 3									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Velásquez Daza	Mauricio de Jesús	Jefe de Cuadrilla	31/08/2024	02/09/2024	12/09/2023	MTE 1098629229-88789	02/11/2023	02/02/2024	VER ANEXO 1 PERSONAL

PERSONAL CONSORCIO CIVING CUADRILLA 3									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Fuentes Muñoz	Juan Guillermo	Técnico Electricista	N/A	21/06/2024	-----	MTE 1095926446-87351	02/11/2023	02/02/2024	
González Rivera	Johan Eduardo	Técnico Electricista	N/A	08/07/2024	----	MTE 1095825298-82840	02/11/2023	02/02/2024	

Tabla 4 Personal Cuadrilla 3

PERSONAL VIADUCTO									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Oliveros Acosta	Rachid	Ingeniero electrónico	N/A	N/A	N/A	CN206-71340	09/08/2023	09/02/2024	VER ANEXO 1 PERSONAL
Chacón Rodríguez	Ricardo	Tecnólogo de cámaras	N/A			CPNTEL 14155-1090484113	10/08/2023	10/02/2024	

PERSONAL VIADUCTO									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Sandoval Calderón	Luis Carlos	Tecnólogo de telecomunicación	N/A	16/10/2024		CPNTEL 18299-1098668582	18/10/2023	18/04/2024	
Gómez Zapata	Luis Felipe	Auxiliar de comunicaciones	N/A	28/10/2024	01/05/2023				

Tabla 5 Personal Viaducto

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIÓN
Pabón Pabón	Alexander	Jefe de cuadrilla	25 julio de 2023	24 de agosto 2023	Se anexa de carta de Renuncia

Tabla 6 Histórico de Personal Retirado

VER ANEXO 1 PERSONAL

2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS
2.2.1 RECURSOS LOGÍSTICO

Se relacionan a continuación los vehículos usados por el contratista del grupo 1 para la realización del contrato 138 de 2023.
Vea en la siguiente tabla 7 el cuadro y en medio magnético los documentos de los vehículos dispuestos para el contrato COP 138 del 2023.

CERTIFICADOS DE GRÚA Y VEHÍCULOS							
GRÚA	**WOK 754**	**WOK 554**	**ESO 861**	**TTT 831**	**KGU 416**	**NFQ 349**	**NFQ 105**
VENCIMIENTO SOAT	21/11/2023 21/11/2024	31/08/2024	18/01/2024	10/04/2024	03/08/2024	12/07/2024	12/07/2024
VENCIMIENTO PÓLIZA	24/11/2023 24/11/2024	25/07/2024	22/04/2024	4/04/2024	02/08/2024	18/07/2024	14/07/2024
VENCIMIENTO REVISIÓN TEC. MÉCANICA	22/11/2023 22/11/2024	9/09/2023	13/06/2024	25/11/2024	22/03/2024	N/A	N/A
N° CERTIFICACIÓN BRAZO	N/A	N/A	ESO 861	N/A	N/A	N/A	N/A
N° CERTIFICACIÓN GRÚA	CC&S-2023 -1331	CC&S-2023 -1228	CC&2-2022 -1079	CC&S-2023 -1184	N/A	N/A	N/A
N° CERTIFICACIÓN VASO LINER	225586-001	RI 5539-001	235447-001	234666-001	N/A	N/A	N/A
VENCIMIENTO INSPECCIÓN. GRÚA	02/09/2024	21/06/2024	13/03/2024	13/06/2024	N/A	N/A	N/A
VENCIMIENTO DE CERTI VASO LINER	01/09/2024	17/06/2024	21/07/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A
PROPIA	X	X	X		X	X	X
ALQUILADA				X			
VENCIMIENTO OPERADOR DE LA GRÚA	28/06/2024	26/06/2024	14/07/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A
VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	12/07/2026 D.C	01/10/2024 M.V.	06/02/2029 J.M.	1/10/2024 M.V.	06/02/2029 J.MA. 02/02/2031 L.R. 01/10/2024 M.V. 12/07/2026 D.C. 10/07/2026 J.M	06/02/2029 J.MA. 02/02/2031 L.R. 01/10/2024 M.V. 12/07/2026 D.C. 10/07/2026 J.M	06/02/2029 J.MA. 02/02/2031 L.R. 01/10/2024 M.V. 12/07/2026 D.C. 10/07/2026 J.M

Tabla 7 Certificación de Vehículos

VER ANEXO 2 VEHÍCULOS-PREOPERACIONALES

2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Véase la siguiente tabla 8 los vehículos utilizados a los cuales se les realizo inspecciones preoperacionales para los periodos del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**, así como la cantidad específica de inspecciones según el vehículo, el número de días trabajados y el estado en general de los mismos para ese periodo estipulado.

CUADRILLA	PERIODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	01-30-11-2023	24	24	Bueno	
CUADRILLA 2	01-30-11-2023	23	23	Bueno	
CUADRILLA 3	01-30-11-2023	24	24	Bueno	
TOTAL, POR LAS CUADRILAS		**71**	**71**		

Tabla 8 Inspección Preoperacional de Vehículos

VER ANEXO 2 VEHÍCULOS-PREOPERACIONALES

3. PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** el plan de calidad se enmarco a través de los seguimientos en las estadísticas y de como se venía cubriendo el cumplimiento de los reportes hechos por la comunidad, de esta manera el control en el mejoramiento del servicio y una respuesta cada vez mejor, además las estadísticas que se presentaron a través del periodo de vigencia, lo anterior se refleja en el informe del periodo en la parte técnica del contrato 138 de 2023, para la vigencia del corte se midió por medio de encuestas de satisfacción la interpretación de los usuarios al servicio prestado en relación al

mantenimiento, expansión y cambio de luminarias, lo cual se ve reflejado en la tabla 11 y la gráfica 1, las cuales serán actualizadas de forma mensual y se realizaran comparativos de mes para dar seguimiento al buen servicio y opiniones de la comunidad.

3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS

Para el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**, se realizaron los mantenimientos en los vehículos y herramientas a disposición del CONSORCIO CIVING para la ejecución del COP 138 del 2023.

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
WOK 764	Cambio de mangueras de Calefacción	OMAR BLANCO	05/09/2023	05/09/2023	Manguera Abrazaderas Pasador cambio		
	Cambio de aceite y filtros	KAOMAR	22/09/2023	22/09/2023	Aceite y filtros	83.931	
	Sondeo Radiador	EL MONO LA 17	25/09/2023	25/09/2023	Radiador	84.002	
	Cambio de Batería	KAOMAR	27/09/2023	27/09/2023	Batería	84.112	
	Mtto Muelle	Mtto Muelle	06/10/2023	06/10/2023	Muelle, bujes, tornillos	84.670	
	Cambio correa Motor	OMAR BLANCO	19/10/2023	19/10/2023	Correa		
	Mto de Clusth	ELECTRO BOOSTER SAS	27/10/2023	27/10/2023	Retenedor, Collarin, balinera	85.425	
	Cambio correa motor	ELECTRO BOOSTER SAS	02/11/2023	02/11/2023	correa	85.574	
VEHÍCULO O EQUIPO	**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO**	**FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO**	**FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO**	**RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO**	**KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO**	**OBSERVACIONES**

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
WOK 554	Mantenimiento General del sistema Mecánico del Vehículo	OMAR BLANCO	27/07/2023	27/07/2023	Kit de embrague Cable Cinta reflectiva Fusibles Remaches Lámparas licuadora		TODO MUELLES
	Cambio de Guaya de Cambios	OMAR BLANCO	05/09/2023	05/09/2023	Vaso bomba de agua Guaya cambios Tanque auxiliar	112.800	
	Compra bomba Clutch	AGROTRANS AUTOMOTRIZ SA	10/10/2023	10/10/2023	Bomba del Clutch		
	Cambio de Batería	KAOMAR	13/10/2023	13/10/2023	Batería		
	Mtto. Clutch	ELECTRO BOOSTER SAS	17/10/2023	17/10/2023	Bandas Balinera clutch Bujes		
VEHÍCULO O EQUIPO	**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO**	**FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO**	**FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO**	**RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO**	**KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
ESO 861	Graduación de frenos	OMAR BLANCO	28/08/2023	28/08/2023	Liquido de freno	83.623	
	Cambio de aceite	KAOMAR	01/09/2023	01/09/2023	Aceite, filtros, grasa, refrigerante	85.168	
	Graduación de frenos traseros	LA ESTRELLA	15/09/2023	15/09/2023	Bandas	85.850	

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
	Graduación de frenos, rectificar campana	ELECTRO BOOSTER SAS	20/09/2023	20/09/2023	Juego de banda de mano, campana	86.060	
	Mto Clusth	ELECTRO BOOSTER SAS	24/11/2023	24/11/2023	Tornillos, retenedor, aceite, balineras	88.899	
VEHÍCULO O EQUIPO	**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO**	**FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO**	**FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO**	**RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO**	**KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
KGU 416	Cambio de Esparrago de rueda	OMAR BLANCO	28/08/2023	28/08/2023	Esparrago Tuerca		
	Mtto. general Calibrada y rectificada de embrague	OMAR BLANCO	08/09/2023	08/09/2023	Kit del cluth, amortiguadores, pastillas delanteras, retenedores, esféricas, soporte de mando		
	Cambio de Aceite	KAOMAR	26/09/2023	26/09/2023	Aceite	242883	
	Cambio de llantas	KAOMAR	07/10/2023	07/10/2023	Llantas	243298	
	Arreglo Planta y alternador	CENTRO ELECTRICO	21/10/2023	21/10/2023	Alternador, planta	243835	
	Cambio de Batería	KAOMAR	22/10/2023	22/10/2023	Batería		

Tabla 9 Plan de mantenimiento de Vehículos/ Equipos

VER ANEXO 3 CALIDAD

3.2 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la siguiente tabla se indican los elementos de medición, las referencias, ultima fechas de calibración, próxima fecha de calibración y condiciones generales de los dispositivos referentes a las cuadrillas uno, dos y tres.

CONSORCIO CIVING						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	SONEL	CM0458	1 UND	29/08/2023	29/08/2024	En buen Estado
PINZA PATRON	FLUKE	2860042WS	1 UND	29/08/2023	29/08/2024	En buen Estado
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C220952325	1 UND	22/08/2023	22/10/2023	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C220952331	1 UND	22/08/2023	22/10/2023	
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C221754693	1 UND	NUEVA		Se anexa factura de compra de Pinzas
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C221754623	1 UND	NUEVA		
CUADRILLA 3						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C221754690	1 UND	NUEVA		Se anexa factura de compra de Pinzas

CONSORCIO CIVING						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			**CANTIDAD DE EQUIPOS**	**ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN**	**PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN**	**CONDICIONES GENERALES DEL**
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	E8148879	1 UND	22/08/2023		
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTÁN CALIBRADAS DE ACUERDO CON EL EQUIPO PATRÓN NOMBRADO.					

Tabla 10 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición

VER ANEXO 3. CALIDAD

3.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Para el contrato COP 138 del 2023, se realizaron 62 encuestas que fueron realizadas por las cuadrillas del CONSORCIO CIVING con la comunidad. Estas encuestas denotan el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al trabajo realizado durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**, en la cual arrojo en el siguiente resultado el 98% satisfecho, 1% poco satisfecho, 0% insatisfecho y 1% no aplica.


ENCUESTAS SATISFACCIÓN NOVIEMBRE 2023																															
	SATISFECHO								POCO SATISFECHO								INSATISFECHO								NO APLICA							
ASPECTO A EVALUAR	C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL	
	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%
Calidad de Servicios desarrollados	6	100%	12	100%	44	100%	62	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tiempo de ejecución de los trabajos	6	100%	12	100%	43	98%	61	98%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ENCUESTAS SATISFACCIÓN NOVIEMBRE 2023

ASPECTO A EVALUAR	SATISFECHO								POCO SATISFECHO								INSATISFECHO								NO APLICA							
	C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL	
	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%
La obra mejoro la seguridad y el bienestar de la comunidad del sector	6	100%	12	100%	43	98%	61	98%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cuál es el Grado de satisfacción General con las de Alumbrado Público desarrolladas.	6	100%	12	100%	43	98%	61	98%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Actividad realizada cumple con la seguridad y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	6	100%	12	100%	44	100%	62	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	6	100%	12	100%	44	100%	62	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ENCUESTAS SATISFACCIÓN NOVIEMBRE 2023																									
	SATISFECHO								POCO SATISFECHO								INSATISFECHO								NO APLICA							
ASPECTO A EVALUAR	C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL	
	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%
PROMEDIO DE SATISFACCIÓN	100%		100%		99%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%	
ENCUESTAS	CUADRILLA 1				6				CUADRILLA 2				12				CUADRILLA 3				44				TOTAL ENCUESTAS				62			

Tabla 11 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente



	SATISFECHO				POCO SATISFECHO				INSATISFECHO					NO APLICA									
Calidad de Servicios desarrollados	6	12	44	100%	62	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tiempo de ejecución de los trabajos	6	12	43	98%	61	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La obra mejoro la seguridad y el bienestar de la comunidad del sector	6	12	43	98%	61	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cuál es el Grado de satisfacción General con las de Alumbrado Público desarrolladas.	6	12	43	98%	61	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Actividad realizada cumple con la seguridad y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	6	12	44	100%	62	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	6	12	44	100%	62	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PROMEDIO DE SATISFACCIÓN	100%	100%	99%		100%	0%	0%		0%	0%	0%		0%	1%	0%		0%		0%		0%		0%	
ENCUESTAS	0		6			0			12		0			44			0				62			

Grafica Nº1 Tabulación Total de Encuestas de Satisfacción al Cliente COP 138 2023 GRUPO 1

VER ANEXO 3. CALIDAD.

4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para el contrato COP 138 del 2023 El plan de gestión ambiental se enfoca más en el manejo de los residuos sólidos, ya que es el aspecto ambiental más relevante que se generó durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**, no obstante, fueron pocas cantidades las que fueron registradas y en mayor medida con la gestión del manejo de residuos sólidos que realizo alumbrado público en la disposición final de los elementos de devolución que entrego el grupo 1.
EL CONSORCIO CIVING está comprometido para dar cumplimiento a las exigencias del plan de gestión ambiental, por lo tanto, en el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**, se realizan inspecciones mensuales en el formato **HSEQ-F-18**, con respecto a los residuos sólidos e inspección de seguimiento a las prácticas ambientales en el formato **HSEQ-F-16**, en las instalaciones de esta misma, y evidenciar la debida clasificación de residuos en cada una de sus respectivas fuentes.

4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)								
	AÑO: 2023-2024	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
APROVECHABLES: papel, cartón, metal, plástico, vidrios		0	0	0	0	0			
ORGANICOS: Cáscaras de frutas o verduras, restos de comida, desechos agrícolas		1	1	1	1	1			
NO APROVECHABLES: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados		1	1	1	1	1			
DESECHOS PELIGROSOS: EPPS contaminados, envases productos químicos, bolsas de cemento, residuos generados del protocolo de		0	0	0	0	0			

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)								
	AÑO: 2023-2024	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
bioseguridad por COVID-19									
TOTAL		2	2	2	2	2			

Tabla 12 Plan de Gestión Ambiental Residuos Consorcio CIVING

VER ANEXO 4. AMBIENTAL

5. PMT

El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización en las vías, brindando un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, ciclistas, peatones, vecinos del lugar y el personal de las cuadrillas.
EL CONSORCIO CIVING se compromete a dar cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito causado por la ejecución del contrato 138 de 2023 cuyo objeto es Mantenimiento de Alumbrado Público.
Para la gestión del PMT se contrató una persona externa idóneo para este trámite, se radico el 10 de agosto de 2023 en la dirección de tránsito de Bucaramanga con un valor de $ 526.930 por un plan de implantación de mediano impacto; fue aprobado el 25 agosto de 2023 con oficio N° 550-2023.

5. 1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Para la señalización y demarcación del área de trabajo se cuenta, 10 conos reflectivos por cuadrilla, con una altura de 70 cm o 90cm respectivamente, cinta de seguridad, 2 paletas de pare/siga y 2 señales luminosas cada por cuadrilla, se evidencia a través de los registros fotográficos, las señalizaciones del área de trabajo y vehiculares realizadas con el fin de restringir el paso de personal ajeno y anunciar situaciones de peligro.

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 1			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 1 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas	Ninguno	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 2			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 3			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.

Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas

Tabla 13 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas.

ANEXO 16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

5.2 SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES

Para este periodo se radico y se hizo el pago de la solicitud para la reunión de comité de tránsito el día 17 de noviembre de 2023.

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS DE REUNIÓN	NOMBRES ASISTENCIA
17 de noviembre de 2023	Se paga y se radica solicitud en la dirección de tránsito de Bucaramanga para el tercer comité de tránsito. Hasta el momento la entidad no se ha pronunciado para la reunión, ya que el funcionario encargado lo trasladaron a otra dependencia.	Gabriel Enrique Uribe Espitia

Tabla 14 Seguimiento Reuniones PMT.

VER ANEXO 5. PMT

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el trabajo en Alumbrado público, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluyo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, EL CONSORCIO CIVING gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la complementaron para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Vea en el anexo 6 matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgo.

VER ANEXO 6. SST

6.2. PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del **01 de octubre al 31 de octubre de 2023**, se realizaron algunas charlas con relación al plan de emergencia como una de las actividades que alimenta el plan de emergencia, dando como resultado un mejor entendimiento para los temas en el plan de respuesta ante las emergencias.
También se realizaron las inspecciones de los elementos de primeros auxilios "botiquín, camilla y extintor", ubicados en las grúas, encontrándolos en buen estado, vigentes, de fácil acceso, a disposición del personal de mantenimiento del CONSORCIO CIVING.
Se realizó socialización del Medevac al personal indicándoles el protocolo a seguir en caso de accidentes.

ELEMENTOS DE EMERGENCIA		
GRUPO UNO	**ELEMENTO DE EMERGENCIA**	**CANTIDAD**
CUADRILLA 1	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1

ELEMENTOS DE EMERGENCIA		
GRUPO UNO	**ELEMENTO DE EMERGENCIA**	**CANTIDAD**
	CAMILLA	1
CUADRILLA 2	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 3	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

Tabla 15 Elementos de Emergencia

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el siguiente cuadro se especifica a detalle la conformación de la brigada de emergencias para el COP 138 del 2023.

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
Gabriel Enrique Uribe Espitia	Brigadista	1,2,3	3167544087
Ludwing Fernando Rodríguez Barón	Brigadista	1,2,3	3172761939
Jerson Manosalva Pimiento	Brigadista	1,2,3	3174902545
Duván Jesús Camargo Flórez	Brigadista	1	3203488657

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
Daniel Alexander López Maldonado	Brigadista	1	3023417638
Carlos Humberto Diaz Gaitán	Brigadista	1	3162759641
Javier Humberto Moreno Murillo	Brigadista	2	3204426078
Jorge Armando Villamizar Anaya	Brigadista	2	3213457798
Luciano Hurtado Córdoba	Brigadista	2	3158388803
Mauricio de Jesús Velásquez Daza	Brigadista	3	3112752901
Juan Guillermo Fuentes Muñoz	Brigadista	3	3153980976
Johan Eduardo González Rivera	Brigadista	3	3013141012
Luis Carlos Sandoval Calderón	Brigadista	Viaducto	3202339858
Luis Felipe Gómez Zapata	Brigadista	Viaducto	3003155775

Tabla 16 Conformación de Brigadas de Emergencias

VER ANEXO 6. SST

6.3 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 1

Durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** del COP 138 del 2023 se realizó inspección de los equipos de emergencias.

6.3.1 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS:

Para el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** se realizaron las inspecciones de las camillas correspondientes a las cuadrillas, evaluando aspectos como: ubicación, señalización y estado general, los cuales fueron encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
GRUPO UNO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	27 noviembre 2023	N/A	1 UND	
CUADRILLA 2	29 noviembre 2023	N/A	1 UND	
CUADRILLA 3	28 noviembre 2023	N/A	1 UND	

Tabla 17 Inspección de Camilla Grupo 1

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.2. BOTIQUÍN:

Para el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** se realizaron las inspecciones de los botiquines correspondientes a las cuadrillas uno, dos y tres, evaluando aspectos como: cantidad, fecha de caducidad y estado general, encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				
GRUPO UNO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	27 noviembre 2023	N/A	1 UND	
CUADRILLA 2	29 noviembre 2023	N/A	1 UND	
CUADRILLA 3	28 noviembre 2023	N/A	1 UND	

Tabla 18 Inspección de Botiquines Grupo 1

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.3. EXTINTOR:

Para el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**, se realizaron las inspecciones de los extintores de las cuadrillas uno, dos y tres encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en el siguiente cuadro.

INSPECCIÓN EXTINTORES						
GRUPO UNO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**VENCIMIENTO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	29 noviembre 2023	ABC	10 LB	29/02/2024	**1**	
CUADRILLA 2	29 noviembre 2023	ABC	20 LB	31/09/2024	1	
CUADRILLA 3	29 noviembre 2023	ABC	10 LB	30/11/2023	1	
KGU 416	29 noviembre 2023	ABC	5 LB	31/08/2024	1	

Tabla 19 Inspección de Extintores Grupo 1

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.4 UBICACIÓN DEL MEDEVAC

En el Periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**, se mantuvo activo el MEDEVAC de manera explícita para los trabajadores y de fácil acceso en los vehículos. No se presentaron incidentes, ni accidentes con lesiones orgánicas y económicas.
El Medevac reposa en una carpeta donde se encuentran relacionados los datos de todo el personal de las cuadrillas uno, dos y tres. El Medevac fue socializado.
VER ANEXO 6. SST

6.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 1

VER ANEXO 6. SST

6.4.2 INDICADORES DE AUSENTISMO

6.4.2. AUSENTISMO

6.4.2.3 RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA

RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA							
Identificación	**Nombres y Apellidos**	**Motivo Relación de ausentismo por Causa Externa**	**Días Ausentismo**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Nombre Entidad si aplica**	**Observaciones**

Tabla 20 Ausentismo por causa Externa

VER ANEXO 6. SST

7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

Los análisis y la verificación de trabajo “ATS-VTA” anexados en el informe HSEQ presentado por el CONSORCIO CIVING son autorizaciones “por escrito”, que garantizan que los trabajadores a ejecutar la actividad han sido evaluados en todos sus riesgos y que se han tomado las medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de forma segura. Además, tanto la o las personas que van a ejecutarlo y la persona que emitió el permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello firman el respectivo permiso.

7.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO NOVIEMBRE

Véase en la tabla 21 el detalle los ATS diligenciados en periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** para el COP 138 de 2023 Grupo 1.

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS POR CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	01-30-11-2023	24	104	Están contemplados en el formato HSEQ-F-11 (ATS)	Sin novedad de reporte
Cuadrilla 2	01-30-11-2023	23	97	Están contemplados en el formato HSEQ-F-11 (ATS)	Sin novedad de reporte
Cuadrilla 3	01-30-11-2023	24	69	Están contemplados en el formato HSEQ-F-11 (ATS)	Sin novedad de reporte
TOTAL		**71**	**270**		

Tabla 21 Análisis de Trabajo Seguro

VER ANEXO 7. ATS

7.2 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NOVIEMBRE

Véase en la siguiente tabla 22 el número de permisos de trabajos en alturas diligenciados en el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**.

GRUPO 1					
GRUPO	**No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS**	**No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS**	**CONSECUTIVOS PERMISOS DE ALTURAS POR HOJAS**	**PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PA**	**OBSERVACIONES**
Cuadrilla 1	104	104	84-107**(26)** 01 nov al 30 nov 2023	Duván Camargo Daniel López Jerson Manosalva	Trabajos en alturas realizados en total normalidad
Cuadrilla 2	97	97	82- 102(**24)** 01 nov al 30 nov 2023	Javier Moreno Luciano Hurtado Jorge Villamizar Jerson Manosalva	Trabajos en alturas realizados en total normalidad
Cuadrilla 3	69	69	83- 105**(25)** 01 nov al 30 nov 2023	Mauricio Velásquez Jerson Manosalva Ludwing Rodríguez	Trabajos en alturas realizados en total normalidad
TOTAL	**270**	**270**			

Tabla 22 Permisos de Trabajo en Alturas

VER ANEXO 8. ALTURAS E IZAJE

7.3 PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS

Para el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** se realizaron manejos de carga manual que para este mes fueron por el movimiento de luminarias de reposición, pero catalogadas como “Izaje de carga no critica”. En el siguiente cuadro se detalla el Izaje de carga critica como postes y otros elementos, pero que para este periodo no aplico.

CUADRILLA	No: PERMISOS DE IZAJE	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IZAJE	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PTI	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	0	0	Duván Jesús Camargo Mauricio Velásquez	VER ANEXO 8. IZAJE
Cuadrilla 3	0	0		
TOTAL	**0**	**0**		

Tabla 23 Izaje de Cargas

VER ANEXO 8. ALTURAS E IZAJE

7.4 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA.

Para el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** se cuenta EPCC para cada cuadrilla con fechas vigentes de certificación, dispuestos para El CONSORCIO CIVING, como puede registrarse en el Excel anexo, donde se indica el tipo de equipo, cantidad, lote, serie, fecha de fabricación, fecha de certificación y estado general de los elementos.
Se realiza inspección diaria de los equipos por parte de los técnicos

Durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** se realiza inspección de herramientas y equipos de las cuadrillas sin modificaciones ergonómicas y en buen estado como se refleja en anexo.

Durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** se realiza inspección de los guantes dieléctricos diariamente, como puede registrarse en el Excel anexo.
Se realiza inspección diaria de los guantes por parte de los técnicos.

ANEXO 9. ACTIVIDADES HSEQ

7.5 ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP

7.5.1 ENTREGA DE DOTACIÓN

En el siguiente cuadro los se relacionan la dotación entregada con respectiva fecha, trabajador, cantidades, y elementos entregados al personal del COP 138 del 2023.

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP CUADRILLAS					
ELEMENTO INSP.	**FECHA**	**TRABAJADOR**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**MOTIVO**	**TOTAL, MES**
				Par este mes no se hace entrega de dotación	

Tabla 24 Entrega de Dotación

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP PERSONAL VIADUCTO					
ELEMENTO INSP.	**FECHA**	**TRABAJADOR**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**MOTIVO**	**TOTAL, MES**
				Par este mes no se hace entrega de dotación	

Tabla 25 Entrega de Dotación viaducto

ANEXO 9. ACTIVIDADES HSEQ
ANEXO 16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL.

Se realiza las respectivas afiliaciones al personal del CONSORCIO CIVING y se adjunta planilla de pago correspondiente noviembre de 2023.

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO CIVING								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	E.P.S.	PENSIÓN	ARL	CCF	OBSERVACIONES
1	LUDWING FERNANDO RODRIGUEZ BARON	1.098.692.767	ING. RESIDENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	
2	GABRIEL ENRIQUE URIBE ESPITIA	13.741.476	PROFESIONAL HSEQ	SALUD MIA	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
3	DUVÁN JESÚS CAMARGO FLORÉZ	1.095.925.779	JEFE DE CUADRILLA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	CAJASAN	
4	DANIEL ALEXANDER LÓPEZ MALDONADO	1.098.784.128	TÉCNICO ELECTRICISTA	SALUD MIA	PORVENIR	SURA	CAJASAN	
5	CARLOS HUMBERTO DIAZ GAITAN	91.477.786	TÉCNICO ELECTRICISTA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	CAJASAN	
6	JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO	79.530.432	JEFE DE CUADRILLA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	CAJASAN	
7	JORGE ARMANDO VILLAMIZAR	91.515.821	TÉCNICO ELECTRICISTA	SALUD MIA	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
8	LUCIANO HURTADO CÓRDOBA	79.832.439	TÉCNICO ELECTRICISTA	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
9	MAURICIO DE JESÚS VELÁSQUEZ DAZA	1.098.629.229	JEFE DE CUADRILLA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	
10	JUAN GUILLERMO FUENTES MUÑOZ	1.095.926.446	TÉCNICO ELECTRICISTA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	CAJASAN	
11	JOHAN EDUARDO GONZÁLEZ RIVERA	1.095.825.298	TÉCNICO ELECTRICISTA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	CAJASAN	
12	JERSON MANOSALVA PIMIENTO	1.102.361.055	SUPERNUMERARIO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	

Tabla 26 Afiliaciones a Seguridad Social

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIADUCTO								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
1	RACHID OLIVEROS ACOSTA	88.158.166	ING. ELECTRONICO	SANITAS	SKANDIA	POSITIVA	COMFAORIENTE	
2	RICARDO CHACÓN RODRÍGUEZ	1.090.484.113	TECNOLOGO DE CAMARAS	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFAORIENTE	
3	LUIS CARLOS SANDOVAL CALDERON	1.098.668.582	TECNOLOGO DE COMUNICACIÓN	SURA	PORVENIR	POSITIVA	CAJASAN	
4	LUIS FELIPE GÓMEZ ZAPATA	1.095.930.728	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	CAJASAN	

Tabla 27 Afiliaciones a Seguridad Social Personal Viaducto

ANEXO 10. AFILIACIONES Y PLANILLAS

8.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
AÑO	MES	NÚMERO DE PLANILLA	CARLOS LÓPEZ	NÚMERO DE PLANILLA VIADUCTO
2023	JULIO	27360965	27269072	9454702466
2023	AGOSTO	27578759	27578734	9455955499
2023	SEPTIEMBRE	27799320	27800718	9457405641
2023	OCTUBRE	28083086	28082730	9458730962
2023	NOVIEMBRE	28386676	28385568	9460076371

Tabla 28 Histórico de Pagos Seguridad Social

ANEXO 10. AFILIACIONES Y PLANILLAS

9. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSORCIO CIVING								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
1	LUDWING FERNANDO RODRIGUEZ BARON	1.098.692.767	ING. RESIDENTE	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
2	GABRIEL ENRIQUE URIBE ESPITIA	13.741.476	SUPERVISOR HSEQ	INGRESO	15/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
3	DUVÁN JESÚS CAMARGO FLORÉZ	1.095.925.779	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
4	DANIEL ALEXANDER LÓPEZ MALDONADO	1.098.784.128	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
5	CARLOS HUMBERTO DIAZ GAITAN	91.477.786	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	27/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar.
6	JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO	79.530.432	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	14/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
7	JORGE ARMANDO VILLAMIZAR	91.515.821	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
8	LUCIANO HURTADO	79.832.439	TÉCNICO	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional	Apto para Laborar

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSORCIO CIVING								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
	CÓRDOBA		ELECTRICISTA				con énfasis osteomuscular y en alturas	
9	MAURICIO DE JESÚS VELÁSQUEZ DAZA	1098629229	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	28/08/2023	04/09/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
10	JUAN GUILLERMO FUENTES MUÑOZ	1.095.926.446	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	14/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
11	JOHAN EDUARDO GONZÁLEZ RIVERA	1.095.825.298	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	08/07/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
12	JERSON MANOSALVA PIMIENTO	1.102.361.055	SUPERNUMERARIO	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar

Tabla 29 Exámenes Médicos

ANEXO 11. EXAMENES MEDICOS Y PSICOSENSOMÉTRICOS

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERSONAL VIADUCTO								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
1	RACHID OLIVEROS ACOSTA	88.158.166	ING. ELECTRONICO	INGRESO	08/07/2023	25/07/2023	Examen médico osteomuscular	

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERSONAL VIADUCTO							
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
2	RICARDO CHACÓN RODRÍGUEZ	1.090.484.113	TECNOLOGO DE CAMARAS	INGRESO	24/01/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular	
3	LUIS CARLOS SANDOVAL CALDERON	1.098.668.582	TECNOLOGO DE COMUNICACIÓN	INGRESO	12/10/2023	17/10/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	
4	LUIS FELIPE GÓMEZ ZAPATA	1.095.930.728	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	INGRESO	23/10/2023	25/10/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	

Tabla 30 Exámenes Médicos Personal Viaducto

ANEXO 11. EXAMENES MEDICOS Y PSICOSENSOMÉTRICOS

9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS

En el siguiente cuadro se relaciona los conductores de las grúas y camionetas dispuestas para el COP 138 del 2023.

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
1	LUDWING FERNANDO RODRÍGUEZ BARÓN	1.098.692.767	ING. RESIDENTE	PSICOSENSOMÉTRICO	13/06/2023	25/07/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
2	DUVÁN JESÚS CAMARGO FLORÉZ	1.095.925.779	JEFE DE CUADRILLA	PSICOSENSOMÉTRICO	06/07/2023	25/07/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar
3	JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO	79.530.432	JEFE DE CUADRILLA	PSICOSENSOMÉTRICO	14/06/2023	25/07/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar
4	MAURICIO DE JESÚS VELÁSQUEZ DAZA	1098629229	JEFE DE CUADRILLA	PSICOSENSOMÉTRICO	28/08/2023	04/09/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar
5	JERSON MANOSALVA PIMIENTO	1.102.361.055	TÉCNICO ELECTRICISTA	PSICOSENSOMÉTRICO	13/06/2023	25/07/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar

Tabla 31 Exámenes Psicosensométricos

ANEXO 11. EXÁMENES MÉDICOS Y PSICOSENSOMÉTRICOS

10. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DE PERSONAL

A partir del día **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** se realizaron inducción a todo el personal del CONSORCIO CIVING, el cual se encuentra vigente hasta la fecha.

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
			Para este periodo se no se realizó inducción

Tabla 32 Inducción

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
			Para este periodo se no se realizó inducción

Tabla 33 Inducción Personal Viaducto

ANEXO 12. INDUCCIÓN

11. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ

En el anexo 13 se encuentra un formato Excel con las charlas y capacitaciones realizadas durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** de las cuadrillas del grupo1, también se evidencia con registro fotográfico y formato de asistencia.

ANEXO 13. CHARLAS Y CAPACITACIONES
ANEXO 16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

11. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023**.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HSEQ GRUPO 1			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Inspección de EPP	SI	100%	Ver registro en el anexo 14
Inspección de Herramientas	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Reposición de EPPS	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Inspección de Guantes Dieléctricos	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HSEQ GRUPO 1			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Inspección de EPCC	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Inspección HSEQ	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Inspección de Orden y Aseo en Grúas	SI	100%	Ver registro en el anexo 14
% CUMPLIMIENTO TOTAL		**100%**	
OBSERVACIONES			

Tabla 34 Cronograma de Actividades

ANEXO 14. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

12. COPASST.

Para el presente periodo, se realizó reunión del COPASST el día 15 de noviembre de 2023.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES						
JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO						
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS						
ASHLEY SARAY ARIAS						
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COPASST						
ACTIVIDAD A REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES						
JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO						
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS						
ASHLEY SARAY ARIAS						
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COPASST						
ACTIVIDAD A REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
Reunión Copasst	Gabriel Uribe	15 noviembre de 2023	15 noviembre de 2023	15 diciembre 2023	ACTIVO	

Tabla 35 COPASST

ANEXO 15. COPASST Y CONVIVENCIA

13. COMITÉ CONVIVENCIA.

Para el presente periodo, se realizó reunión del Comité de Convivencia el día 07 de noviembre 2023

COMITÉ DE CONVIVENCIA
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
DUVAN JESÚS CAMARGO FLOREZ
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOR
LUDWING FERNANDO RODRÍGUEZ BARÓN
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COMITÉ

ACTIVIDAD PARA REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Reunión Comité	Gabriel Uribe	28 de octubre de 2023	07 noviembre 2023	07 Febrero 2024	ACTIVO	

Tabla 36 Convivencia

ANEXO 15. COPASST Y CONVIVENCIA

Presentado por:



ING. GABRIEL ENRIQUE URIBE ESPITIA
PROFESIONAL HSEQ
CONSORCIO CIVING