	FORMATO SST: LECCIÓN APRENDIDA **PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Versión: 2.0 Fecha: 12/09/2019 Código: GTH-F-74

LECCIONES APREDIDAS DE :(YEINER ADRIAN RODRIGUEZ MORALES)

Cargo del funcionario: AYUDANTE DE OBRA Fecha: 25/10/2023

¿Que sucedió? (Describa los hechos)
El empleado se encontraba realizando la mezcla del Cemento y agua con la maquina Trompo; al realizar esta actividad salpica cayéndole en la frente y escurriendo al ojo derecho, la cual le produce una afectación y dolor en su momento. Si bien es cierto que la investigación arrojo como resultado que el Trabajador si utilizó en este caso las gafas de seguridad, también se evidencia que no se estaban utilizando de forma correcta, ya que la mezcla del cemento una vez hizo contacto en su frente comenzó a deslizarse por la gravedad hasta llegar al su ojo; sumado al bajo tiempo de reacción del trabajador para limpiar la mezcla antes de llegar a la vista.

	Causas basicas y/o Inmediatas
1.	150 Omitir el uso de atuendo personal Seguro (No utilizar las gafas de seguridad de una manera correcta, permitiendo el ingreso de sustancias al ojo)
2.	653 Inyectar, mezclar, o combinar una sustancia (cemento) con otra, de manera que se genere un riesgo.
3.	108 Bajo Tiempo de Reacción
4.	202 fatiga debido a la carga o duración de las tareas - Cansancio (ultimas horas de la jornada laboral).
5.	

	Acciones Preventivas y/o correctivas
1.	Capacitación importancia del Cuidado de los ojos.
2.	Capacitación uso adecuado de dotación y EPP.
3	Capacitación practicas seguras en el trabajo – aseguramiento de material, pausas activas.
4	Folleto y actividad de Cazador de Riesgos (identificación de actos y condiciones inseguras).

Foto y/o Imagen



Nombre de quien elabora: **ESTEBAN DAVID RUIZ -**