FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:26 /11/2023	AREA: CENTRO ZONAL norte	No. DE REPORTE: 00

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO


EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIG	LG	Realizo mantenimiento preventivo mini esplín de 18.000 btw

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavado y limpiado toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfecta condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
	

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:26 /11/2023	AREA: CENTRO ZONAL norte	No. DE REPORTE: 00

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIG	LG	Realizo mantenimiento preventivo piso techo de 60.000 btw

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavado y limpiado toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfecta condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:26 /11/2023	AREA: CENTRO ZONAL norte	No. DE REPORTE: 00

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO


EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIG	LG	Realizo mantenimiento preventivo mini esplín de 120.000 btw

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavado y limpiado toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfecta condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
	

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:26 /11/2023	AREA: CENTRO ZONAL norte	No. DE REPORTE: 00

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIG	LG	Realizo mantenimiento preventivo mini esplín de 24.000 btw

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavado y limpiado toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfecta condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
	

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:26 /11/2023	AREA: CENTRO ZONAL norte	No. DE REPORTE: 00

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIG	LG	Tarjeta electrónica para aire acondicionado suministro e instalación capacitor de 4 mediciones mini esplín corrección fuga.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavado y limpiado toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfecta condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
	

FORMATO DE CONCEPTO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA:26 /11/2023	AREA: CENTRO ZONAL norte	No. DE REPORTE: 00

DATOS DEL TÉCNICO ENCARGADO

NOMBRE: JOSE SALAS	TELÉFONO: 3002323933
No. DE IDENTIFICACIÓN:1102862942	FIRMA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO	MARCA/MODELO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO
Aire MINI ESPLIG	LG	Realizo mantenimiento preventivo mini esplín de 24.000 btw

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REVISION	REVISION	REVISION	REVISION	REVISIÓN	REVISIÓN

OBSERVACION DEL AIRE

Se realizó mantenimiento a la manejadora lavado y limpiado toda la maquina en general y revisando su parte eléctrica y dejándolo funcionando en perfecta condiciones.

OPERARIO CONTRATISTA DE AIRES	OPERARIO ICBF ERWIN ANATOLIO RODRIGUEZ VELOZA
