CONSORCIO SIVA VIAS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	14/11/2023
	CONSORCIO SIVA VIAS	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 1


OBRA O CONTRATO: MEJORAMIENTO VIA VILLA DE LEYVA- ARCABUCO		ÁREA: SST	
UBICACÓN: Tramo Rio Cane		LICENCIA OPERADOR	
MARCA: CAT el Pillar		FECHA DE VENCIMIENTO	N/A
MODELO: 2005		VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA	N/A
AÑO: ARL SURA		HORÓMETRO	
SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR		KILOMETRAJE	
		SOAT VENCIMIENTO	

N°	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUN		MART		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB	
		CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTRUCTURA GENERAL RETROEXCAVADORA		X		X		X		X		—			
2	NEUMÁTICOS TRASEROS		X		X		X		X		—			
3	NEUMÁTICOS DELANTEROS		X		X		X		X		—			
4	CILINDROS DE LEVANTE		X		X		X		X		—			
5	CILINDROS DE ARTICULACIÓN		X		X		X		X		—			
6	PALA DE CARGA		X		X		X		X		—			
7	ESTRUCTURA AGUILÓN		X		X		X		X		—			
8	COMANDOS		X		X		X		X		—			
9	PASADORES DE CILINDROS		X		X		X		X		—			
10	RELOJES DE TEMPERATURA, ACEITE, PETRÓLEO		X		X		X		X		—			
11	FLEXIBLES		X		X		X		X		—			
12	CAÑERÍAS		X		X		X		X		—			
13	FRENO DE ESTACIONAMIENTO		X		X		X		X		—			
14	SISTEMA DE FRENOS		X		X		X		X		—			
15	ENFRIADOR DE ACEITE		X		X		X		X		—			
16	VIDRIOS		X		X		X		X		—			
17	ESPEJOS		X		X		X		X		—			
18	CABINA		X		X		X		X		—			
19	BOCINA		X		X		X		X		—			
20	ALARMA DE RETROCESO Y LUCES		X		X		X		X		—			
21	SEGURO DEL CILINDRO DE LEVANTE DE PALA		X		X		X		X		—			
22	BLOQUEADOR DEL SITEMA HIDRÁULICO		X		X		X		X		—			
23	MOTOR		X		X		X		X		—			
24	RADIADOR		X		X		X		X		—			
25	MANGUERAS		X		X		X		X		—			
26	CORREAS		X		X		X		X		—			
27	SISTEMA ELÉCTRICO		X		X		X		X		—			
28	CINTURÓN DE SEGURIDAD		X		X		X		X		—			
29	EXTINTOR DE INCENDIOS		X		X		X		X		—			
30	ESPEJOS		X		X		X		X		—			
31	ESCALA DE ACCESO		X		X		X		X		—			
32	LUCES		X		X		X		X		—			
33	HORÓMETRO		X		X		X		X		—			
34	OTROS:													

OBSERVACIONES:
Preoperativo semana 04/12/23 al 09/12/23

NOMBRE: Andrea Suarez

FECHA:

FIRMA OPERADOR DEL VEHICULO : 

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO CHECK LIST VOLQUETA	Fecha de aprobacion 14/11/2023 Version:1 Página: 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL USUARIO DE LA VOLQUETA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Willan Javier Rodrigues			C.C	7.127.583
FECHA:	04/12/23	HORA:	PLACA: GYA 957	KILOMETRAJE:	
SOAT:	Si		VENCE: 2024-02-07		
REVISION TECNICOMECANICA.VENCE:	24-07-06		PLACAS:		

CONDICIONES DEL USUARIO

	SI	NO	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
Esta en condiciones de salud y descanso para usar el vehiculo(sin malestar, mareos,fiebre, sueño, u otros sintomas)	X		

CONDICIONES DEL VEHICULO

ITEM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de llantas y guardapolvos	Verificar la profundidad del labrado, presion , cortaduras o protuberancias y estado de las salpicaderas o guardapolvo	X		X		X		X		—				
Luces y bocina	verificar el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posicion direccionales, frenos , reversa, estacionarias y bocina.	X		X		X		X		—				
Espejos	Verificar la posicion y limpiezade los espejoslaterales y central	X		X		X		X		—				
Nivel de liquidos	Verifica el acelte, liquido de frenos(si son hidraulicos)limpiaparabrisas, refrigerante, y direccion hidraulica si aplica	X		X		X		X		—				
Fugas de fluidos	verifica que no existan fugas ni humedades en el habitaculo del motor y en el piso donde se parquea	X		X		X		X		—				
Presion y fugas de aire	verifica que la presion sea adecuada en el manometro y que no existan fugas	X		X		X		X		—				
Estado de frenos	Verifica la tension,estados del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad	X		X		X		X		—				
Parabrisas	verifica que no este fisurado y el funcionamiento de las plumillas	X		X		X		X		—				
Elementos de retencion	verificar el estado de cintruron de seguridad,anclaje de las sillas y su funcionamiento	X		X		X		X		—				
Equipós de prevencion	revisar caja de herramientas, extintor,botiquin, conos , tacos,linterna , llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo	X		X		X		X		—				
Luces de tablero, testigosy manometros	Antes de iniciar la marcha , verificar que todos los testigos , ecepto el de paqueo , esten apagados, verificar el correcto funcionamiento de los manometros.	X		✓		X		X		—				
Estado de la direccion y la suspension	verificar el estado de rotulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	X		✓		X		X		—				

Firma del conductor:

Firma del supervisor:

OBSERVACIONES:

Preoperacional de semana 04/12/23 al 09/12/23

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS

CONSORCIO SIVA VIAS

NOMBRE DEL FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR

FECHA:14-11-2023 | VERSION:1

PLACAS: N/A | MODELO: C553 | MARCA CAT

INSPECCIONADO POR: Ing. Eliana Mecha

ITEM		CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS											
	Asiento		X		X		X		X			
	Mandos de avance		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X			
	horometro-corriente-aceite motor-											
	combustible)		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X			
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X			
	Estado de pedales		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X			
					X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X			
	* Motor		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X			
	Bateria y cables		X		X		X		X			
	* Freno de servicio		X		X		X		X			
	* Resguardos		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso		X		X		X		X			
OTROS	OBSERVACIONES:											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___ **Fecha de Corrección:**

OBSERVACIONES: Preoperacional Semana 4 al 9 de Diciembre 2023

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

x Winder Caballero
x 995876
x

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	14/11/2023
	CONSORCIO SIVA VIAS	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 1

OBRA O CONTRATO: MEJORAMIENTO VIA VILLA DE LEYVA- ARCABUCO

UBICACÓN: Rio Cane Pr 237 965

MARCA: Volvo - Retro excavadora Re 01994

MODELO:

AÑO: 2008

SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR

ÁREA: SST

LICENCIA OPERADOR: Si

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/24

VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA: N/A

HORÓMETRO

KILOMETRAJE

SOAT VENCIMIENTO

N°	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUN		MART		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB	
		CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTRUCTURA GENERAL RETROEXCAVADORA		X		X		X		X		—	—		
2	NEUMÁTICOS TRASEROS		N/A		N/A		N/A		N/A		—	—		
3	NEUMÁTICOS DELANTEROS		X		X		X		X		—	—		
4	CILINDROS DE LEVANTE		X		X		X		X		—	—		
5	CILINDROS DE ARTICULACIÓN		X		X		X		X		—	—		
6	PALA DE CARGA		X		X		X		X		—	—		
7	ESTRUCTURA AGUILÓN		X		X		X		X		—	—		
8	COMANDOS		X		X		X		X		—	—		
9	PASADORES DE CILINDROS		X		X		X		X		—	—		
10	RELOJES DE TEMPERATURA, ACEITE, PETRÓLEO		X		X		X		X		—	—		
11	FLEXIBLES		X		X		X		X		—	—		
12	CAÑERÍAS		X		X		X		X		—	—		
13	FRENO DE ESTACIONAMIENTO		X		X		X		X		—	—		
14	SISTEMA DE FRENOS		X		X		X		X		—	—		
15	ENFRIADOR DE ACEITE		X		X		X		X		—	—		
16	VIDRIOS		X		X		X		X		—	—		
17	ESPEJOS		X		X		X		X		—	—		
18	CABINA		X		X		X		X		—	—		
19	BOCINA		X		X		X		X		—	—		
20	ALARMA DE RETROCESO Y LUCES		X		X		X		X		—	—		
21	SEGURO DEL CILINDRO DE LEVANTE DE PALA		X		X		X		X		—	—		
22	BLOQUEADOR DEL SITEMA HIDRÁULICO		X		X		X		X		—	—		
23	MOTOR		X		X		X		X		—	—		
24	RADIADOR		X		X		X		X		—	—		
25	MANGUERAS		X		X		X		X		—	—		
26	CORREAS		X		X		X		X		—	—		
27	SISTEMA ELÉCTRICO		X		X		X		X		—	—		
28	CINTURÓN DE SEGURIDAD		X		X		X		X		—	—		
29	EXTINTOR DE INCENDIOS				X		X		X		—	—		
30	ESPEJOS		X		X		X		X		—	—		
31	ESCALA DE ACCESO		X		X		X		X		—	—		
32	LUCES		X		X		X		X		—	—		
33	HORÓMETRO		X		X		X		X		—	—		
34	OTROS:													

OBSERVACIONES:
Preoperacional Semana 04/12/23 al 09/12/23

NOMBRE: Luis A Pedo 4147335

FECHA:

FIRMA OPERADOR DEL VEHICULO

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS

CONSORCIO SIVA VIAS

NOMBRE DEL FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA

FECHA:14-11-2023 | VERSION:1

PLACAS: | MODELO: 1998 | MARCA: Champion 720

LOCALIZACION: Tramo Puente Rio Cane PR 37+965

INSPECCIONADO POR: Inf. Eliana Mucha

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M
LUCES	* Frontales de trabajo		X		X		X		X		—	—
	* Traseras de trabajo (Reflector)		X		X							
	Direccionales delanteras de parqueo		X		X		X		X		—	—
	Direccionales traseras de parqueo		X		X							
	De stop y señal trasera		X		X		X		X		—	—
					/							
CABINA	* Espejo central convexo		X		X		X		X		—	—
	* Espejos laterales		X		X		X		X		—	—
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X			
	* Pito		X		X		X		X		—	—
	Frenos de servicio		X		X		X		X		—	—
	Dirección		X		X		X		X		—	—
	* Cinturón de seguridad 3 Puntos		X		X		X		X		—	—
	* Cabina antivuelco (R.O.P.S)		X		X		X		X		—	—
	Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		—	—
	Limpiabrisas		X		X		X		X		—	—
	* Extintor de incendio (20 PQA)		X		X		X		X		—	—
	Asiento en buena condición		X		X		X		X		—	—
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante		X		X		X		X		—	—
	motor-horometro)		X		X		X		X		—	—
	Escaleras y pasamanos		X		X		X		X		—	—
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y		X		X		X		X		—	—
	sin abultamientos)											
							/					
	* Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		—	—
ESTADO MECANICO	Estado pasadores		X		X		X		X		—	—
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		X		X		X		—	—
	* Terminales de dirección		X		X		X		X		—	—
	Mandos de avance		X		X		X		X		—	—
	Motor		X		X		X		X		—	—
	Bomba Hidraulica		X		X		X		X		—	—
	Servotransmisión		X		X		X		X		—	—
OTROS	OBSERVACIONES:											
	Vo.Bo. Supervisor											

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ___ no X

Fecha de Corrección:

X Cesar David Hernandez

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÒ: X 1056076161

OBSERVACIONES: Preoperacional Del 04/12/23 al 09/12/23

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS NOMBRE DEL FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
	FECHA:14-11-2023	VERSION:1
PLACAS: N/A	MODELO: C54D	MARCA CAT
INSPECCIONADO POR: Ellana Mecha		

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	No Tiene		X		X		X		X	X	
	Asiento		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X	
	combustible)											
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X	
	Pito		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X	
	* Motor		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio		X		X		X		X		X	
	* Resguardos		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso		X		X		+		X		+	
OTROS	OBSERVACIONES:											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no X **Fecha de Corrección:**

OBSERVACIONES: Preoperacional Del 29 al 02-12-23

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Nombre Operario
Firma: Winder Gallucho

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO CHECK LIST VOLQUETA	Fecha de aprobacion 14/11/2023 Version:1 Página: 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL USUARIO DE LA VOLQUETA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Jose Antonio Reyes Herrera			C.C	1034507
FECHA:	27/11/23	HORA: 7:00Ar	PLACA: PXH 147	KILOMETRAJE:	
SOAT:	Si		VENCE:		
REVISION TECNICOMECANICA.VENCE:	2023 - 12 - 15		PLACAS:		

CONDICIONES DEL USUARIO

Esta en condiciones de salud y descanso para usar el vehiculo(sin malestar, mareos,fiebre, sueño, u otros sintomas)	SI	NO	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
	X		

CONDICIONES DEL VEHICULO

ITEM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de llantas y guardapolvos	Verificar la profundidad del labrado, presion , cortaduras o protuberancias y estado de las salpicaderas o guardapolvo	X		X		X		X		X		X		
Luces y bocina	verificar el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posicion direccionales, frenos , reversa, estacionarias y bocina.	X		X		X		X		X		X		
Espejos	Verificar la posicion y limpiezade los espejoslaterales y central	X		X		X		X		X		X		
Nivel de liquidos	Verifica el aceite, liquido de frenos(si son hidraulicos)limpiaparabrisas, refrigerante, y direccion hidraulica si aplica	X		X		X		X		X		X		
Fugas de fluidos	verifica que no existan fugas ni humedades en el habitaculo del motor y en el piso donde se parquea	X		X		X		X		X		X		
Presion y fugas de aire	verifica que la presion sea adecuada en el manometro y que no existan fugas	X		X		X		X		X		X		
Estado de frenos	Verifica la tension,estados del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Parabrisas	verifica que no este fisurado y el funcionamiento de las plumillas	X		X		X		X		X		X		
Elementos de retencion	verificar el estado de cintruron de seguridad,anclaje de las sillas y su funcionamiento	X		X		X		X		X		X		
Equipós de prevencion	revisar caja de herramientas, extintor,botiquin, conos , tacos,linterna , llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo	X		X		X		X		X		X		
Luces de tablero, testigosy manometros	Antes de iniciar la marcha , verificar que todos los testigos , ecepto el de paqueo , esten apagados, verificar el correcto funcionamiento de los manometros.	X		X		X		X		X		X		
Estado de la direccion y la suspension	verificar el estado de rotulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	X		X		X		X		X		X		

Firma del conductor: Jose Antonio Reyes

Firma del supervisor:

OBSERVACIONES:
PreOperacional Del 27/11/23 al 02/12/23

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	14/11/2023
	CONSORCIO SIVA VIAS	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 1

OBRA O CONTRATO MEJORAMIENTO VIA VILLA DE LEYVA- ARCABUCO — ÁREA: SST

UBICACIÓN: Rio Cane PR 37+965 — LICENCIA OPERADOR: Si

MARCA: Volvo - Retro excavadora cle 01099. — FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/24

MODELO: 2008 — VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA: N/A

AÑO — HORÓMETRO

SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR: AXA Colpatria — KILOMETRAJE

SOAT VENCIMIENTO: NA

Nº	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUN		MART		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB	
		CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTRUCTURA GENERAL RETROEXCAVADORA		X		X		X		X		X		X	
2	NEUMÁTICOS TRASEROS		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
3	NEUMÁTICOS DELANTEROS		X		X		X		X		X		X	
4	CILINDROS DE LEVANTE		X		X		X		X		X		X	
5	CILINDROS DE ARTICULACIÓN		X		X		X		X		X		X	
6	PALA DE CARGA		X		X		X		X		X		X	
7	ESTRUCTURA AGUILÓN		X		X		X		X		X		X	
8	COMANDOS		X		X		X		X		X		X	
9	PASADORES DE CILINDROS		X		X		X		X		X		X	
10	RELOJES DE TEMPERATURA, ACEITE, PETRÓLEO		X		X		X		X		X		X	
11	FLEXIBLES		X		X		X		X		X		X	
12	CAÑERÍAS		X		X		X		X		X		X	
13	FRENO DE ESTACIONAMIENTO		X		X		X		X		X		X	
14	SISTEMA DE FRENOS		X		X		X		X		X		X	
15	ENFRIADOR DE ACEITE		X		X		X		X		X		X	
16	VIDRIOS		X		X		X		X		X		X	
17	ESPEJOS		X		X		X		X		X		X	
18	CABINA		X		X		X		X		X		X	
19	BOCINA		X		X		X		X		X		X	
20	ALARMA DE RETROCESO Y LUCES		X		X		X		X		X		X	
21	SEGURO DEL CILINDRO DE LEVANTE DE PALA		X		X		X		X		X		X	
22	BLOQUEADOR DEL SITEMA HIDRÁULICO		X		X		X		X		X		X	
23	MOTOR		X		X		X		X		X		X	
24	RADIADOR		X		X		X		X		X		X	
25	MANGUERAS		X		X		X		X		X		X	
26	CORREAS		X		X		X		X		X		X	
27	SISTEMA ELÉCTRICO		X		X		X		X		X		X	
28	CINTURÓN DE SEGURIDAD		X				X		X		X		X	
29	EXTINTOR DE INCENDIOS	NO Tiene		X		X		X		X		X		X
30	ESPEJOS		X		X		X		X		X		X	
31	ESCALA DE ACCESO		X		X		X		X		X		X	
32	LUCES		X		X		X		X		X		X	
33	HORÓMETRO		X		X		X		X		X		X	
34	OTROS:													

OBSERVACIONES:
NP Por Elena Mecha. Preoperacional del 27/11/12 Al 02/12/123

NOMBRE: Luis A. Pinto

FECHA: 27/11/23

FIRMA OPERADOR DEL VEHICULO:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS

CONSORCIO SIVA VIAS

NOMBRE DEL FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA

FECHA: 14-11-2023 | VERSION: 1

PLACAS: | MODELO: | MARCA: CHAMPION 720

LOCALIZACION: Tramo Puente Río Cane.

INSPECCIONADO POR: Eliana Mecha

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M
LUCES	*** Frontales de trabajo**		X		X		—		X		X	
	*** Traseras de trabajo (Reflector)**		X		X		—		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo		X		X		—		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo		X		X		—		X		X	
	De stop y señal trasera		X		X		—		X		X	
CABINA	*** Espejo central convexo**			X	X		—		X		X	
	*** Espejos laterales**			X	/	X	—			X		X
	*** Alarma de retroceso**		X		X		—		X		X	
	*** Pito**		X		X		—		X		X	
	Frenos de servicio		X		X		—		X		X	
	Dirección		X		X		—		X		X	
	*** Cinturón de seguridad 3 Puntos**	No mal	X		X		—		X		X	
	*** Cabina antivuelco (R.O.P.S)**		X		X		—		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		—		X		X	
	Limpiabrisas		X		X		—		X		X	
	*** Extintor de incendio (20 PQA)**	No tiene		X		X	—			X		X
	Asiento en buena condición		X		X		—					
	*** Indicadores (hidráulico-refrigerante**		X		X		—		X		X	
	motor-horometro)		X		X		—		X		X	
	Escaleras y pasamanos		X		X		—		X		X	
			X		X		—		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y		X		X		—		X		X	
	sin abultamientos)						—					
ESTADO MECANICO	*** Control de fugas hidráulicas**		X		X		—		X		X	
	Estado pasadores		X		X		—		X		X	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		Y		—		X		X	
	*** Terminales de dirección**											
	Mandos de avance		X		X		—		X		X	
	Motor		X		X		—		X		X	
	Bomba Hidraulica		X		X		—		X		X	
	Servotransmisión											
OTROS	OBSERVACIONES:											
	Vo.Bo. Supervisor											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no X

Fecha de Corrección: X

César David Hernandez

NOMBRE/APELLIDOS

REVISÒ:

OBSERVACIONES:

Preoperacional Del 25-11-23 al 02-12-23

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO CHECK LIST VOLQUETA	Fecha de aprobacion 14/11/2023 Version:1 Página: 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL USUARIO DE LA VOLQUETA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	William Javier Rodriguez.			C.C	7.127.590
FECHA:	27-11-23	HORA:	PLACA: GYA 957	KILOMETRAJE:	
SOAT:	Si		VENCE: 2024-02-07		
REVISION TECNICOMECANICA.VENCE:	24-07-06		PLACAS:		

CONDICIONES DEL USUARIO

	SI	NO	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
Esta en condiciones de salud y descanso para usar el vehiculo(sin malestar, mareos,fiebre, sueño, u otros sintomas)	X		

CONDICIONES DEL VEHICULO

ITEM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de llantas y guardapolvos	Verificar la profundidad del labrado, presion , cortaduras o protuberancias y estado de las salpicaderas o guardapolvo	X		X		X		X		X		X		
Luces y bocina	verificar el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posicion direccionales, frenos , reversa, estacionarias y bocina.	X		X		X		X		X		X		
Espejos	Verificar la posicion y limpiezade los espejoslaterales y central	X		X		X		X		X		X		
Nivel de liquidos	Verifica el aceite, liquido de frenos(si son hidraulicos)limpiaparabrisas, refrigerante, y direccion hidraulica si aplica	X		X		X		X		X		X		
Fugas de fluidos	verifica que no existan fugas ni humedades en el habitaculo del motor y en el piso donde se parquea	X		X		X		X		X		X		
Presion y fugas de aire	verifica que la presion sea adecuada en el manometro y que no existan fugas	X		X		X		X		X		X		
Estado de frenos	Verifica la tension,estados del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Parabrisas	verifica que no este fisurado y el funcionamiento de las plumillas	X		X		X		X		X		X		
Elementos de retencion	verificar el estado de cinturon de seguridad,anclaje de las sillas y su funcionamiento	X		X		X		X		X		X		
Equipós de prevencion	revisar caja de herramientas, extintor,botiquin, conos , tacos,linterna , llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo	X		X		X		X		X		X		
Luces de tablero, testigosy manometros	Antes de iniciar la marcha , verificar que todos los testigos , ecepto el de paqueo , esten apagados, verificar el correcto funcionamiento de los manometros.	X		X		X		X		X		X		
Estado de la direccion y la suspension	verificar el estado de rotulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	X		X		X		X		X		X		

Firma del conductor: William Javier Rodriguez

Firma del supervisor:

OBSERVACIONES:
Preoperacional Del 27-11-23 al 02/12/23

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	14/11/2023
	CONSORCIO SIVA VIAS	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 1

OBRA O CONTRATO: MEJORAMIENTO VIA VILLA DE LEYVA- ARCABUCO		ÁREA: SST	
UBICACÓN:	Tramo PR. 37965	LICENCIA OPERADOR	SI
MARCA:	Volvo - Retroexcav	FECHA DE VENCIMIENTO	28/07/24
MODELO:	2008	VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA	N/A
AÑO:	2009	HORÓMETRO	115624
SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR	AXA colpatria	KILOMETRAJE	
		SOAT VENCIMIENTO	N/A

N°	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUN		MART		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB	
		CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTRUCTURA GENERAL RETROEXCAVADORA		-	-	-	-	X				X		X	
2	NEUMÁTICOS TRASEROS		-	-	-	-	NA		NA		NA		NA	
3	NEUMÁTICOS DELANTEROS		-	-	-	-	X		X		X		X	
4	CILINDROS DE LEVANTE		-	-	-	-	X		X		X		X	
5	CILINDROS DE ARTICULACIÓN		-	-	-	-	X		X		X		X	
6	PALA DE CARGA		-	-	-	-	NA		X		X		X	
7	ESTRUCTURA AGUILÓN		-	-	-	-	X		X		X		X	
8	COMANDOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
9	PASADORES DE CILINDROS		-	-	-	-	X		X		X		X	
10	RELOJES DE TEMPERATURA, ACEITE, PETRÓLEO		-	-	-	-	X		X		X		X	
11	FLEXIBLES		-	-	-	-	X		X		X		X	
12	CAÑERÍAS		-	-	-	-	X		X		X		X	
13	FRENO DE ESTACIONAMIENTO		-	-	-	-	X		X		X		X	
14	SISTEMA DE FRENOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
15	ENFRIADOR DE ACEITE		-	-	-	-	X		X		X		X	
16	VIDRIOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
17	ESPEJOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
18	CABINA		-	-	-	-	X		X		X		X	
19	BOCINA		-	-	-	-	X		X		X		X	
20	ALARMA DE RETROCESO Y LUCES		-	-	-	-	X		X		X		X	
21	SEGURO DEL CILINDRO DE LEVANTE DE PALA		-	-	-	-	X		X		X		X	
22	BLOQUEADOR DEL SITEMA HIDRÁULICO		-	-	-	-	X		X		X		X	
23	MOTOR		-	-	-	-	X		X		X		X	
24	RADIADOR		-	-	-	-	X		X		X		X	
25	MANGUERAS		-	-	-	-	X		X		X		X	
26	CORREAS		-	-	-	-	X		X		X		X	
27	SISTEMA ELÉCTRICO		-	-	-	-	X		X		X		X	
28	CINTURÓN DE SEGURIDAD		-	-	-	-	X		X		X		X	
29	EXTINTOR DE INCENDIOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
30	ESPEJOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
31	ESCALA DE ACCESO		-	-	-	-	X		X		X		X	
32	LUCES		-	-	-	-	X		X		X		X	
33	HORÓMETRO		-	-	-	-	X		X		X		X	
34	OTROS:		-	-	-	-							X	

OBSERVACIONES: Preoperacional del 22/11/23 al 25/11/23

NOMBRE: Luis A. Pardo

FECHA: 22-NOV-23

FIRMA OPERADOR DEL VEHICULO: 4147335

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	14/11/2023
	CONSORCIO SIVA VIAS	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 1

OBRA O CONTRATO: MEJORAMIENTO VIA VILLA DE LEYVA- ARCABUCO		ÁREA:	
UBICACÓN: Tramo arcabuo Puente case		LICENCIA OPERADOR	Si
MARCA: JHON DEERE		FECHA DE VENCIMIENTO	27-06-07
MODELO: 2008		VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA	
AÑO: 2023		HORÓMETRO	9780.6
SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR		KILOMETRAJE	
Surq.		SOAT VENCIMIENTO	

N°	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUN		MART		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB	
		CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTRUCTURA GENERAL RETROEXCAVADORA		-	-	-	-	X		X		X		X	
2	NEUMÁTICOS TRASEROS		-	-	-	-	X		X		X		X	
3	NEUMÁTICOS DELANTEROS		-	-	-	-	X		X		X		X	
4	CILINDROS DE LEVANTE		-	-	-	-	X		X		X		X	
5	CILINDROS DE ARTICULACIÓN		-	-	-	-	X		X		X		X	
6	PALA DE CARGA		-	-	-	-	X		X		X		X	
7	ESTRUCTURA AGUILÓN		-	-	-	-	X		X		X		X	
8	COMANDOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
9	PASADORES DE CILINDROS		-	-	-	-	X		X		X		X	
10	RELOJES DE TEMPERATURA, ACEITE, PETRÓLEO		-	-	-	-	X		X		X		X	
11	FLEXIBLES		-	-	-	-	X		X		X		X	
12	CAÑERÍAS		-	-	-	-	NA		X		X		X	
13	FRENO DE ESTACIONAMIENTO		-	-	-	-	X		X		X		X	
14	SISTEMA DE FRENOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
15	ENFRIADOR DE ACEITE		-	-	-	-	X		X		X		X	
16	VIDRIOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
17	ESPEJOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
18	CABINA		-	-	-	-	X		X		X		X	
19	BOCINA		-	-	-	-	X		X		X		X	
20	ALARMA DE RETROCESO Y LUCES		-	-	-	-	X		X		X		X	
21	SEGURO DEL CILINDRO DE LEVANTE DE PALA		-	-	-	-	X		X		X		X	
22	BLOQUEADOR DEL SITEMA HIDRÁULICO		-	-	-	-	X		X		X		X	
23	MOTOR		-	-	-	-	X		X		X		X	
24	RADIADOR		-	-	-	-	X		X		X		X	
25	MANGUERAS		-	-	-	-	X		X		X		X	
26	CORREAS		-	-	-	-	X		X		X		X	
27	SISTEMA ELÉCTRICO		-	-	-	-	X		X		X		X	
28	CINTURÓN DE SEGURIDAD		-	-	-	-		X	X		X		X	
29	EXTINTOR DE INCENDIOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
30	ESPEJOS		-	-	-	-	X		X		X		X	
31	ESCALA DE ACCESO		-	-	-	-	X		X		X		X	
32	LUCES		-	-	-	-	X		X		X		X	
33	HORÓMETRO		-	-	-	-	X		X		X		X	
34	OTROS:		-	-	-	-			X		X		X	

OBSERVACIONES: Preoperacional del 15/11/23 al 25/11/23

NOMBRE: Jose D. Sanchez

FECHA: 15/NOV/23

FIRMA OPERADOR DEL VEHICULO: X

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de aprobacion	14/11/2023
	CONSORCIO SIVA VIAS	Version:	1
	CHECK LIST RETROEXCAVADORA	Página:	1 de 1

OBRA O CONTRATO: MEJORAMIENTO VIA VILLA DE LEYVA- ARCABUCO		ÁREA:	VIA VILLA DE LEYVA - ARCABUCO
UBICACÓN:	Tramo Puente Cane	LICENCIA OPERADOR	SI
MARCA:	John Deere	FECHA DE VENCIMIENTO	27/04/07
MODELO:	2008	VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA	N/A
AÑO:	2023	HORÓMETRO	
SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR		KILOMETRAJE	97 BOG
	Sura	SOAT VENCIMIENTO	N/A

N°	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	DIA	LUN		MART		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB	
		CONDICION	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTRUCTURA GENERAL RETROEXCAVADORA		X		X		X		X		X		X	
2	NEUMÁTICOS TRASEROS		X		X		X		X		X		X	
3	NEUMÁTICOS DELANTEROS		X		X		X		X		X		X	
4	CILINDROS DE LEVANTE		X		X		X		X		X		X	
5	CILINDROS DE ARTICULACIÓN		X		X		X		X		X		X	
6	PALA DE CARGA		X		X		X		X		X		X	
7	ESTRUCTURA AGUILÓN		X		X		X		X		X		X	
8	COMANDOS		X		X		X		X		X		X	
9	PASADORES DE CILINDROS		X		X		X		X		X		X	
10	RELOJES DE TEMPERATURA, ACEITE, PETRÓLEO		X		X		X		X		X		X	
11	FLEXIBLES		X		X		X		X		X		X	
12	CAÑERÍAS		X		X		X		X		X		X	
13	FRENO DE ESTACIONAMIENTO		X		X		X		X		X		X	
14	SISTEMA DE FRENOS		X		X		X		X		X		X	
15	ENFRIADOR DE ACEITE		X		X		X		X		X		X	
16	VIDRIOS		X		X		X		X		X		X	
17	ESPEJOS		X		X		X		X		X		X	
18	CABINA		X		X		X		X		X		X	
19	BOCINA		X		X		X		X		X		X	
20	ALARMA DE RETROCESO Y LUCES		X		X		X		X		X		X	
21	SEGURO DEL CILINDRO DE LEVANTE DE PALA		X		X		X		X		X		X	
22	BLOQUEADOR DEL SITEMA HIDRÁULICO		X		X		X		X		X		X	
23	MOTOR		X		X		X		X		X		X	
24	RADIADOR		X		X		X		X		X		X	
25	MANGUERAS		X		X		X		X		X		X	
26	CORREAS		X		X		X		X		X		X	
27	SISTEMA ELÉCTRICO		X		X		X		X		X		X	
28	CINTURÓN DE SEGURIDAD		X		X		X		X		X		X	
29	EXTINTOR DE INCENDIOS		X		X		X		X		X		X	
30	ESPEJOS		X		X		X		X		X		X	
31	ESCALA DE ACCESO		X		X		X		X		X		X	
32	LUCES		X		X		X		X		X		X	
33	HORÓMETRO		X		X		X		X		X		X	
34	OTROS:													

OBSERVACIONES: Realiza Preoperacional inspector SST Eliana Mecha
Preoperacional el 20/11/23 al 25/11/23

NOMBRE: José D. Sánchez

FECHA: 20 - NOV - 23

FIRMA OPERADOR DEL VEHICULO:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS	
	NOMBRE DEL FORMATO: INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	
	FECHA: 14-11-2023	VERSION: 1
PLACAS: L4H00469	MODELO: C554B	MARCA CAT
INSPECCIONADO POR: Winder Grattado		

	ITEM	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		X		X		X		X		X	
							X		X		X	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS								Y		Y	
	Asiento		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor-		X		X		X		X		X	
	combustible)		X		Y		X		X		Y	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X	
	Pito		Y		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		X		X		X		X		Y	
	Estado de pedales			NO		NO		NO		NO		NO
	Estado de mandos manuales			NO		NO		NO		NO		NO
			X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		Y		X		Y		X		Y	
	Llantas en buen estado		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje			NO		NO		NO		NO		NO
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		X		X		X		X		X	
	* Motor		Y		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables		X		X		X		X		Y	
	* Freno de servicio			NO		NO		NO		NO		NO
	* Resguardos			NO		NO		NO		NO		NO
	Anclajes de contrapeso			NO		NO		NO		NO		NO
OTROS	OBSERVACIONES:											

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ___ no ___ **Fecha de Corrección:**

OBSERVACIONES: Preoperacional Semana 20/11/23 al 24/11/23

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

885876
Winder Grattado

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO CHECK LIST VOLQUETA	Fecha de aprobacion 14/11/2023 Version:1 Página: 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL USUARIO DE LA VOLQUETA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	William Javier Rodriguez			C.C	7.127.583
FECHA:	20-NOV-23	HORA: 7:20 AM	PLACA:	GYA 957	KILOMETRAJE:
SOAT:	Si		VENCE:	2024-02-07	
REVISION TECNICOMECANICA.VENCE:	N/A		PLACAS:	N/A	

CONDICIONES DEL USUARIO

	SI	NO	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
Esta en condiciones de salud y descanso para usar el vehiculo(sin malestar, mareos,fiebre, sueño, u otros sintomas)	X		

CONDICIONES DEL VEHICULO

ITEM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de llantas y guardapolvos	Verificar la profundidad del labrado, presion , cortaduras o protuberancias y estado de las salpicaderas o guardapolvo	X		X		X		X		—				
Luces y bocina	verificar el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posicion direccionales, frenos , reversa, estacionarias y bocina.	X		X		X		X		—				
Espejos	Verificar la posicion y limpiezade los espejoslaterales y central	X		X		X		X		—				
Nivel de liquidos	Verifica el aceite, liquido de frenos(si son hidraulicos)limpiaparabrisas, refrigerante, y direccion hidraulica si aplica	X		X		X		X		—				
Fugas de fluidos	verifica que no existan fugas ni humedades en el habitaculo del motor y en el piso donde se parquea	X		X		X		X		—				
Presion y fugas de aire	verifica que la presion sea adecuada en el manometro y que no existan fugas	X	/	X		X		X		—				
Estado de frenos	Verifica la tension,estados del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad	X		X		X		X		—				
Parabrisas	verifica que no este fisurado y el funcionamiento de los limpias	X		X		X		X		—				
Elementos de retencion	verificar el estado de cintruron de seguridad,anclaje de las sillas y su funcionamiento	X		X		X		X		—				
Equipós de prevencion	revisar caja de herramientas, extintor,botiquin, conos , tacos,linterna , llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo	X		X		X		X		—				
Luces de tablero, testigosy manometros	Antes de iniciar la marcha , verificar que todos los testigos , ecepto el de paqueo , esten apagados, verificar el correcto funcionamiento de los manometros.	X		X		X		X		—				
Estado de la direccion y la suspension	verificar el estado de rotulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	X		X		X		X		—				

Firma del conductor: William Javier Rodriguez Sarmiento William Rodriguez

Firma del supervisor:

OBSERVACIONES: Preoperacional del 20/11/23 al 25/11/23

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO CHECK LIST VOLQUETA	Fecha de aprobacion 14/11/2023 Version:1 Página: 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL USUARIO DE LA VOLQUETA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	JOSE ANTONIO REYES HERRERA			C.C	1034502
FECHA:	20-NOV-23	HORA:	PLACA:	DXH 143	KILOMETRAJE:
SOAT:	SI		VENCE:	2023-12-06	
REVISION TECNICOMECANICA VENCE:	2023/12/15		PLACAS:		

CONDICIONES DEL USUARIO

	SI	NO	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
Esta en condiciones de salud y descanso para usar el vehiculo(sin malestar, mareos,fiebre, sueño, u otros sintomas)	X		

CONDICIONES DEL VEHICULO

ITEM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de llantas y guardapolvos	Verificar la profundidad del labrado, presion , cortaduras o protuberancias y estado de las salpicaderas o guardapolvo	X		X		X		X		X		X		
Luces y bocina	verificar el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posicion direccionales, frenos , reversa, estacionarias y bocina.	X		X		X		X		X		X		
Espejos	Verificar la posicion y limpiezade los espejoslaterales y central	X		X		X		X		X		X		
Nivel de liquidos	Verifica el aceite, liquido de frenos(si son hidraulicos)limpiaparabrisas, refrigerante, y direccion hidraulica si aplica	X		X		X		X		X		X		
Fugas de fluidos	verifica que no existan fugas ni humedades en el habitaculo del motor y en el piso donde se parquea	X		X		X		X		X		X		
Presion y fugas de aire	verifica que la presion sea adecuada en el manometro y que no existan fugas	X		X		X		X		X		X		
Estado de frenos	Verifica la tension,estados del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad	X		X		X		X		X		X		
Parabrisas	verifica que no este fisurado y el funcionamiento de los plumillas	X		X		X		X		X		X		
Elementos de retencion	verificar el estado de cintruron de seguridad,anclaje de las sillas y su funcionamiento	X		X		X		X		X		X		
Equipós de prevencion	revisar caja de herramientas, extintor,botiquin, conos , tacos,linterna , llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo	X		X		X		X		X		X		
Luces de tablero, testigosy manometros	Antes de iniciar la marcha , verificar que todos los testigos , ecepto el de paqueo , esten apagados, verificar el correcto funcionamiento de los manometros.	X		X		X		X		X		X		
Estado de la direccion y la suspension	verificar el estado de rotulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	X	X	X		X		X		X		X		

Firma del conductor: Jose Antonio Reyes

Firma del supervisor:

OBSERVACIONES: Preoperacional 20/11/23 al 25/11/23

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO CHECK LIST VOLQUETA	Fecha de aprobacion 14/11/2023 Version:1 Página: 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL USUARIO DE LA VOLQUETA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	José Antonio Reyes Ramirez			C.C	1034504
FECHA:	15-NOV-23	HORA:	PLACA: DXH143	KILOMETRAJE:	
SOAT:	SI		VENCE: 2023-12-06		
REVISION TECNICOMECANICA.VENCE:	2023/12/15		PLACAS:		

CONDICIONES DEL USUARIO

	SI	NO	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
Esta en condiciones de salud y descanso para usar el vehiculo(sin malestar, mareos,fiebre, sueño, u otros sintomas)	X		

CONDICIONES DEL VEHICULO

ITEM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de llantas y guardapolvos	Verificar la profundidad del labrado, presion , cortaduras o protuberancias y estado de las salpicaderas o guardapolvo	–	–	–	–	X		X	/	X		X		
Luces y bocina	verificar el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posicion direccionales, frenos , reversa, estacionarias y bocina.	–	–	–	–	X		X		X		X		
Espejos	Verificar la posicion y limpiezade los espejoslaterales y central	–	–	–	–	X		X		X		X		
Nivel de liquidos	Verifica el aceite, liquido de frenos(si son hidraulicos)limpiaparabrisas, refrigerante, y direccion hidraulica si aplica	–	–	–	–	X		X		X		X		
Fugas de fluidos	verifica que no existan fugas ni humedades en el habitaculo del motor y en el piso donde se parquea	–	–	–	–	X		X		X		X		
Presion y fugas de aire	verifica que la presion sea adecuada en el manometro y que no existan fugas	–	–	–	–	X		X		X		X		
Estado de frenos	Verifica la tension,estados del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad	–	–	–	–	X		X		X		X		
Parabrisas	verifica que no este fisurado y el funcionamiento de los limpiallas	–	–	–	–	X		X		X		X		
Elementos de retencion	verificar el estado de cintruron de seguridad,anclaje de las sillas y su funcionamiento	–	–	–	–	X		X		X		X		
Equipos de prevencion	revisar caja de herramientas, extintor,botiquin, conos , tacos,linterna , llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo	–	–	–	–	X		X		X		X		
Luces de tablero, testigosy manometros	Antes de iniciar la marcha , verificar que todos los testigos , ecepto el de paqueo , esten apagados, verificar el correcto funcionamiento de los manometros.	–	–	–	–	X		X		X		X		
Estado de la direccion y la suspension	verificar el estado de rotulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	–	–	–	–	X		X		X		X		

Firma del conductor: José Antonio Reyes

Firma del supervisor:

OBSERVACIONES: Preoperacional del 15/11/23 al 19/11/23

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	CONSORCIO SIVA VIAS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDADA Y SALUD EN EL TRABAJO CHECK LIST VOLQUETA	Fecha de aprobacion 14/11/2023 Version:1 Página: 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL USUARIO DE LA VOLQUETA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	Wilker Javier Rodriguez			C.C	7.127585
FECHA:	15-NOV-23	HORA: 7:30 Am	PLACA:	64A957	KILOMETRAJE:
SOAT:	SI		VENCE:	2024-02-17	
REVISION TECNICOMECANICA.VENCE:	N/A		PLACAS:	N/A	

CONDICIONES DEL USUARIO

	SI	NO	OBSERVACIONES/HALLAZGOS
Esta en condiciones de salud y descanso para usar el vehiculo(sin malestar, mareos,fiebre, sueño, u otros sintomas)	X		

CONDICIONES DEL VEHICULO

ITEM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		OBSERVACIONES
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de llantas y guardapolvos	Verificar la profundidad del labrado, presion , cortaduras o protuberancias y estado de las salpicaderas o guardapolvo	–	–	–	–	X		X		X		X		
Luces y bocina	verificar el funcionamiento correcto de luces altas y bajas, posicion direccionales, frenos , reversa, estacionarias y bocina.	–	–	–	–	X		X		X		X		
Espejos	Verificar la posicion y limpiezade los espejoslaterales y central	–	–	–	–	X		X		X		X		
Nivel de liquidos	Verifica el aceite, liquido de frenos(si son hidraulicos)limpiaparabrisas, refrigerante, y direccion hidraulica si aplica	–	–	–	–	X		X		X		X		
Fugas de fluidos	verifica que no existan fugas ni humedades en el habitaculo del motor y en el piso donde se parquea	–	–	–	–	X		X		X		X		
Presion y fugas de aire	verifica que la presion sea adecuada en el manometro y que no existan fugas	–	–	–	–	X		X		X		X		
Estado de frenos	Verifica la tension,estados del sistema y el funcionamiento del freno de seguridad	–	–	–	–	X		X		X		X		
Parabrisas	verifica que no este fisurado y el funcionamiento de los plumillas	–	–	–	–	X		X		X		X		
Elementos de retencion	verificar el estado de cintruron de seguridad,anclaje de las sillas y su funcionamiento	–	–	–	–	X		X		X		X		
Equipós de prevencion	revisar caja de herramientas, extintor,botiquin, conos , tacos,linterna , llanta de repuesto, gato, cruceta y chaleco reflectivo													
Luces de tablero, testigosy manometros	Antes de iniciar la marcha , verificar que todos los testigos , ecepto el de paqueo , esten apagados, verificar el correcto funcionamiento de los manometros.	–	–	–	–	X		X		X		X		
Estado de la direccion y la suspension	verificar el estado de rotulas, terminales, ballestas y amortiguadores.	–	–	–	–	X		X		X		X		

Firma del conductor: Wilker Javier Rodriguez Saenz

Firma del supervisor: N/A

OBSERVACIONES: Preoperacional del 15/11/23 al 18/11/23

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 01
	GESTIÓN INTEGRAL	

PROYECTO / CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DELEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ

CIUDAD / UBICACIÓN: Villa de Leyva

SEMANA DEL 04 AL 09 DE Diembre

RESPONSABLE INSPECCION: Ing. Eliana Neth

OFICIO VARIOS

HERRAMIENTA	REVISION	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
			LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llaves para Tubo	Dientes, Resorte, Mango															
Pinzas	Mango, Aislamiento, Estado general															
Alicates	Mango, Aislamiento															
Llaves Expansivas	Mango, Estado general															
Destornilladores Pala	Mango, Pala, Aislamiento															
Destornilladores Estrella	Mango, Estrella, Aislamiento															
Limas	Mango, Estado general															
Cuchillas	Mango, Estado general															
Niveles	Estado general															
Juego de Llaves de copa	Estado general															
Juego de Llaves Mixtas	Estado general															
[illegible]etas	Mango, Hoja															
[illegible]a Cortacable	Estado general															
Juego de Sacabocados de Presion	Pernos		X		X		X		X		—					
Tarrajas	Dados, Volvedor, Estrias, uña volvedor, Mango volvedor															
Trípodes	Estado general															
Extensiones	Tomas, Estado de cables															
Lámparas	Cable de Poder, Conexión															
Linternas	Estado general															
Polea	Rodamiento, Estado General															
Palas	Revisar ajuste del mango, Astillas		X		X		X		X		—					
Palines	Revisar ajuste del mango, Astillas															
Paladragas	Mangos, Resortes, Ejes															
Barras	Estado general		X		X		X		X		—					
Picos	Mango, pica															
Martillo de uña	Mango, Estado de la Uña															
Martillo de Bola	Mango, maso															
Macetas	Mango, maso		X		X		X		X							
Cinceles	Estado general															
Serruchos	Mango, Revisar dientes trabados.															
[illegible]hetes con funda	Revisar mango, hoja		X		X		X		X		—					
[illegible]dora	Estado general		X		X		X		X		—					
Cinta métrica	Estado general		X		X		X		X		—					
Caretas para esmerilar	Acetato, Tafilete															
Termos para agua	Estado general															
Carretillas	Platon, Mangos, Llanta															
	OTROS															

FIRMA NOMBRE DEL TRABAJADOR : Edilio Melendez

FIRMA DEL TRABAJADOR :

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	SST
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 1

maquinaria : Mbiocompactada

Responsable:

Fecha de verificación: Inf. 05/12/23 Cargo: Inf Eliana Medi

S: Si N: No NA: No Aplica

PARAMETROS DE CONTROL	S	N	NA	OBSERVACIONES
1. Botiquines de primeros auxilios básicos				
Gasas antiadherentes	X			
Bandas de curación (curas)	X			
Isodine, alcohol	X			
Apósitos (toallas higiénicas)	X			
Baja lenguas	X			
Solución salina (suero fisiológico)	X			
Guantes desechables estériles	X			
Esparadrapo, tijeras, jeringas y algodón	X			
Antiséptico de manos	X			
2. Extintores	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado de manguera	X			
Estado de boquilla	X			
Estado del manómetro	X			
Pasador de seguridad	X			
Manija de transporte	X			
Estado de pintura	X			
Estado de señalización	X			
Demarcación adecuada	X			
Recarga vigente	X			
Golpes o corrosión	X			
Numeración del extintor		X		
3. Tablas de inmovilización espinal (camilla)	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Tabla de inmovilización			X	
Arnés			X	
Inmovilizador lateral para cabeza con dos correas			X	
Inmovilización cervical adulto ajustable			X	
Señalización			X	
Demarcación			X	
4. Sistema de evacuación	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Señalización de rutas de evacuación			X	
Demarcación de rutas de evacuación			X	
Alarma de evacuación			X	
Señalización de equipos contra incendios			X	
5. Detectores de humo	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado fisco			X	
Avisadores ópticos y acústicos			X	
Extinción automática			X	
Se hace verificación periódica de funcionamiento			X	

NOMBRE DE OPERARIO: winder Gelvez CEDULA: 885816

FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	SST
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 1

Responsable: maquinaria: Motoniveladora

Fecha de verificación: 05/12/25 Cargo: HSP SST Eliana Medina

S: Si N: No NA: No Aplica

PARAMETROS DE CONTROL	S	N	NA	OBSERVACIONES
1. Botiquines de primeros auxilios básicos				
Gasas antiadherentes	X			
Bandas de curación (curas)	X			
Isodine, alcohol	X			
Apósitos (toallas higiénicas)	X			
Baja lenguas	X			
Solución salina (suero fisiológico)	X			
Guantes desechables estériles	X			
Esparadrapo, tijeras, jeringas y algodón	X			
Antiséptico de manos				
2. Extintores	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado de manguera	X			
Estado de boquilla	X			
Estado del manómetro	X			
Pasador de seguridad	X			
Manija de transporte	X			
Estado de pintura	X			
Estado de señalización	X			
Demarcación adecuada	X			
Recarga vigente	X			
Golpes o corrosión	X			
Numeración del extintor				
3. Tablas de inmovilización espinal (camilla)	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Tabla de inmovilización			X	
Arnés			X	
Inmovilizador lateral para cabeza con dos correas			X	
Inmovilización cervical adulto ajustable			X	
Señalización			X	
Demarcación			X	
4. Sistema de evacuación	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Señalización de rutas de evacuación			X	
Demarcación de rutas de evacuación			X	
Alarma de evacuación			X	
Señalización de equipos contra incendios			X	
5. Detectores de humo	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado fisco			X	
Avisadores ópticos y acústicos			X	
Extinción automática			X	
Se hace verificación periódica de funcionamiento			X	

NOMBRE DE OPERARIO: Cesar Hernandez CEDULA: 1056076161

FIRMA: Cesar David Hernandez

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	SST
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 1

Retro excavadora Pajaritos

Responsable:

Fecha de verificación: 05/12/20 Cargo: Inf. SST Eliana

S: Si N: No NA: No Aplica

PARAMETROS DE CONTROL	S	N	NA	OBSERVACIONES
1. Botiquines de primeros auxilios básicos				
Gasas antiadherentes		X		maquinaria no cuenta con Botiqun
Bandas de curación (curas)		X		
Isodine, alcohol		X		
Apósitos (toallas higiénicas)		X		
Baja lenguas		X		
Solución salina (suero fisiológico)		X		
Guantes desechables estériles		X		
Esparadrapo, tijeras, jeringas y algodón		X		
Antiséptico de manos		X		
2. Extintores	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado de manguera		X		no cuenta con Botiqun
Estado de boquilla		X		
Estado del manómetro		X		
Pasador de seguridad		X		
Manija de transporte		X		
Estado de pintura		X		
Estado de señalización		X		
Demarcación adecuada		X		
Recarga vigente		X		
Golpes o corrosión		X		
Numeración del extintor				
3. Tablas de inmovilización espinal (camilla)	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Tabla de inmovilización			X	
Arnés			X	
Inmovilizador lateral para cabeza con dos correas			X	
Inmovilización cervical adulto ajustable			X	
Señalización			X	
Demarcación			X	
4. Sistema de evacuación	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Señalización de rutas de evacuación			X	
Demarcación de rutas de evacuación			X	
Alarma de evacuación			X	
Señalización de equipos contra incendios			X	
5. Detectores de humo	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado fisco			X	
Avisadores ópticos y acústicos			X	
Extinción automática			X	
Se hace verificación periódica de funcionamiento			X	

NOMBRE DE OPERARIO: Andres Suarez CEDULA: 1055670879

FIRMA: Jhesua.

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	SST
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 1

Responsable: Volquete PxH 147

Fecha de verificación: 05/12/23 Cargo: Inf. SST Eliana Medina

S: Si N: No NA: No Aplica

PARAMETROS DE CONTROL	S	N	NA	OBSERVACIONES
1. Botiquines de primeros auxilios básicos				
Gasas antiadherentes	X			
Bandas de curación (curas)	X			
Isodine, alcohol	X			
Apósitos (toallas higiénicas)	X			
Baja lenguas	X			
Solución salina (suero fisiológico)	X			
Guantes desechables estériles	X			
Esparadrapo, tijeras, jeringas y algodón	X			
Antiséptico de manos	X			
2. Extintores	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado de manguera	X			
Estado de boquilla	X			
Estado del manómetro	X			
Pasador de seguridad	X			
Manija de transporte	X			
Estado de pintura	X			
Estado de señalización	X			
Demarcación adecuada	X			
Recarga vigente		X		Recarga Vencida.
Golpes o corrosión	X			
Numeración del extintor		X		
3. Tablas de inmovilización espinal (camilla)	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Tabla de inmovilización				
Arnés				
Inmovilizador lateral para cabeza con dos correas				
Inmovilización cervical adulto ajustable				
Señalización				
Demarcación				
4. Sistema de evacuación	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Señalización de rutas de evacuación				
Demarcación de rutas de evacuación				
Alarma de evacuación				
Señalización de equipos contra incendios				
5. Detectores de humo	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado fisco				
Avisadores ópticos y acústicos				
Extinción automática				
Se hace verificación periódica de funcionamiento				

NOMBRE DE OPERARIO: José Antonio Reyes CEDULA: 1034502

FIRMA: José Antonio Reyes

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	SST
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 1

Responsable: Equipo De Obra.

Fecha de verificación: 05/12/23 Cargo: Ing. Elana Mecha SST

S: Si N: No NA: No Aplica

PARAMETROS DE CONTROL	S	N	NA	OBSERVACIONES
1. Botiquines de primeros auxilios básicos				
Gasas antiadherentes	X			Botiquin nuevo
Bandas de curación (curas)	X			
Isodine, alcohol	X			
Apósitos (toallas higiénicas)	X			
Baja lenguas	X			
Solución salina (suero fisiológico)	X			
Guantes desechables estériles	X			
Esparadrapo, tijeras, jeringas y algodón	X			
Antiséptico de manos				
2. Extintores	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado de manguera		X		Pendiente Extintor en OBRA.
Estado de boquilla		X		
Estado del manómetro		X		
Pasador de seguridad		X		
Manija de transporte		X		
Estado de pintura		X		
Estado de señalización		X		
Demarcación adecuada		X		
Recarga vigente		X		
Golpes o corrosión		X		
Numeración del extintor				
3. Tablas de inmovilización espinal (camilla)	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Tabla de inmovilización	X			
Arnés	X			
Inmovilizador lateral para cabeza con dos correas	X			
Inmovilización cervical adulto ajustable	X			
Señalización	/	X		Pendiente instalacion
Demarcación		X		Pendiente instalacion.
4. Sistema de evacuación	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Señalización de rutas de evacuación			X	
Demarcación de rutas de evacuación			X	
Alarma de evacuación			X	
Señalización de equipos contra incendios			X	
5. Detectores de humo	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado fisco			X	
Avisadores ópticos y acústicos			X	
Extinción automática			X	
Se hace verificación periódica de funcionamiento			X	

NOMBRE DE OPERARIO: Elana Mecha CEDULA: 1059041612

FIRMA: Elana M

Powered by CamScanner

CONSORCIO SIVA VIAS	VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	SST
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN 1

Volqueta: GYA 957

Responsable:

Fecha de verificación: 05/12/23 Cargo: Inf SST Eliana Medi

S: Si N: No NA: No Aplica

PARAMETROS DE CONTROL	S	N	NA	OBSERVACIONES
1. Botiquines de primeros auxilios básicos				
Gasas antiadherentes	X			
Bandas de curación (curas)	X			
Isodine, alcohol		X		Pendiente Para cambio
Apósitos (toallas higiénicas)		X		Pendiente para cambio
Baja lenguas		X		Pendiente para cambio
Solución salina (suero fisiológico)	X			
Guantes desechables estériles	X			
Esparadrapo, tijeras, jeringas y algodón	X			
Antiséptico de manos	X			
2. Extintores	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado de manguera	X			
Estado de boquilla	X			
Estado del manómetro	X			
Pasador de seguridad	X			
Manija de transporte	X			
Estado de pintura	X			
Estado de señalización	X			
Demarcación adecuada	X			
Recarga vigente	X			
Golpes o corrosión		X		
Numeración del extintor		X		
3. Tablas de inmovilización espinal (camilla)	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Tabla de inmovilización				
Arnés				
Inmovilizador lateral para cabeza con dos correas				
Inmovilización cervical adulto ajustable				
Señalización				
Demarcación				
4. Sistema de evacuación	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Señalización de rutas de evacuación				
Demarcación de rutas de evacuación				
Alarma de evacuación				
Señalización de equipos contra incendios				
5. Detectores de humo	**S**	**N**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Estado fisco				
Avisadores ópticos y acústicos				
Extinción automática				
Se hace verificación periódica de funcionamiento				

OMBRE DE OPERARIO: Leonel Javier Rodriguez CEDULA: 777 583

MA:

Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL & AMBIENTAL

08/12/2023



GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social consolida un conjunto de ejes y líneas estratégicas con proyectos y actividades, orientados a contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades aledañas a la vía que conduce del municipio de Villa de Leyva a Arcabuco.


En la articulación interinstitucional, desde la residencia social se han convocado a los actores de orbe territorial y departamental público y/o privado para las socializaciones y articulaciones institucionales en realización a la planeación y ejecución de actividades contempladas en la Plan de Gestión Social y en el desarrollo de las metas conjuntas, consolidando las necesidades en fortalezas para la comunidad cercana y beneficiando al proyecto. En este sentido se ha convocado a la administración municipal en fin de la realización de los reductores de velocidad una vez terminado el proyecto como también en apoyo a la comunidad con maquinaria para la compactación del material 'recebo' que disponga sobre las vías terciarias.

De la misma manera se consolida en la viabilizarían las metas del plan de desarrollo departamental en su número de programa 85 y en el número de subprograma 85.1 'Avanzando en la conexión vial'. Así mismo se contempla en el Plan de desarrollo municipal en su eje estratégico 'Somos todos trabajado por las infraestructuras'. En desarrollo de las necesidades de la comunidad se ha establecido el correo de sugerencias y peticiones en el cual se dialoga y se trabaja sobre estas día a día para ser atendidas.

Teniendo en cuenta que el Plan Gestión Social se estructura en ejes y líneas estratégicas se determina así en el cumplimiento de actividades.

EJE ESTRATÉGICO	LÍNEA ESTRATÉGICA	PROYECTO
Eje estratégico 1. Reconocimiento y enfoque territorial	**Línea estratégica 1.** Bienestar y calidad de vida	Se han desarrollado las charlas con los líderes de las comunidades y de las veredas identificando las principales necesidades de sus poblaciones para trabajar en conjunto y convertirlo en un potencial. Se han identificado las principales zonas más concurridas y priorizadas del territorio. De la misma manera se han identificado proyecto de alto impacto desde la comunidad para la región en beneficio del cuidado ambiental.
Eje estratégico 2. Desarrollo sostenible y biodiversidad	**Línea estratégica 2.** Estructura ambiental y ecológica	Con el tiempo se desarrollarán proyectos por los comerciantes de las zonas en las cuales ´pueda garantizar las ventas de sus productos en el trascurso del corredor vial y que estos no tengan peligros.
Eje estratégico 3. Participación social y comunitaria	**Línea estratégica 3.** Capital social y comunitario	Se plantea la realización de talleres en los cuales se fortalezca la participación ciudadana y empoderar las capacidades de liderazgo con el fin de tener la autonomía de ir Formulando y gestionado nuestro proyecto.
Eje estratégico 4. Comunicación y monitoreo	**Línea estratégica 4.** Habilidades para el desarrollo	Durante esta etapa se planea hacer seguimiento a la obra y socializando a las comunidades el desarrollo de las actividades y de los proyectos internos que se lleve con la comunidad.

Anexos



Anexo 1.



Anexo 2.

GESTIÓN AMBIENTAL

La ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental se desarrolla en base a las actividades y cronograma que se tiene a consideración desde la residencia ambiental y según lo contemplado en el Programa de Adaptación de la Guia Ambiental (PAGA). En este sentido, los requerimientos legales se van realizando una vez se vayan necesitando de acuerdo a la obra. Estos permisos ambientales están siendo solicitados a las dos autoridades competentes como lo es Corpoboyacá y la administración municipal. La ejecución de actividades para el presente informe está comprendida desde el periodo de 09/11/2023 hasta el 08/12/2023.

El desarrollo de actividades se ordena de acuerdo los programas y proyecto a realizar.

PROGRAMA 1.	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	
Proyecto 1.	DAGA-1.1-01.	Gestión socio–ambiental
• En el inicio del proyecto de obra (15/11/2023) se les brindo capacitación al personal de trabajo, técnico y operativo en asuntos ambientales para la prevención de riesgos ambientales en las zonas como prevenir la tala de árboles que se encuentren en el corredor de trabajo. De la misma manera se realiza inducciones a los trabajadores que están ingresando a la obra en sentido de los riesgos operacionales en cuanto al manejo de materiales de construcción, los fluidos que circulan en la obra y sus riesgos como también las prevenciones. • Se han solicitado los permisos pertinentes hasta el momento en obra de los asuntos ambientales a las autoridades ambientales territoriales. De la misma manera se hicieron recorridos para sus debidas autorizaciones y permisos a requerir en su debido tiempo. • Se han realizado socializaciones con las comunidades sobre asuntos ambientales a tener en obra y las cooperaciones para la plenitud del trabajo. • Se tiene previsto trabajar con las comunidades proyectos de cuidado de fauna y de flora durante la obra y que les sea funcional post-obra. • Hasta el momento no han llegado quejas y/o reclamos sobre asuntos ambientales. • Una vez se realizan socializaciones con las comunidades se les presentan a interventoría para su debida atención y conocimiento.		
Proyecto 2.	DAGA-1.1-02.	Capacitación ambiental al personal de obra
• Se está realizando semana a semana las capacitaciones al personal de trabajo sobre el manejo de los materiales de construcción, su funcionalidad y los riesgos para prevenir, en el caso de presentarlo se socializa la ruta de atención en conjunto con la residente SISO. El manejo los residuos se estipula en el punto ecológico de la zona organizado en sus bolsas. De la misma manera se hace el manejo de fluidos de líquidos contaminantes superficiales en el lote estipulado para el deposito.		

Proyecto 3.	DAGA-1.1-03.	Cumplimiento requerimientos legales
• A la fecha no se ha solicitado permisos ambientales de la obra a Corpoboyacá; se contempla que para los días del mes de diciembre se solicite el permiso de captación de agua superficial en el rio Cane o la quebrada El Roble.		

PROGRAMA 2.	Actividades Constructivas	
Proyecto 1.	PAC-2.1-04.	Proyecto de manejo integral de materiales de construcción
• Prevalencia en los impactos a manejar no se ha relacionado efectos contaminantes del agua, en el aire, en la calidad visual, ni tampoco en alteraciones económicas y ni en el suelo ni tampoco en la demanda de los recursos naturales. • El stock de los materiales pateros se está realizando en el lote en el cual se guarda la maquinaria, el cual se adaptó para el depósito y acopio y este queda sobre la zona de operaciones y a la facilidad de manejo de cantidades de la que necesite. Este depósito junto con los materiales no afecta el corredor vial ni fauna y flora. Se hace énfasis en que este lote se deja en buenas condiciones sin afectaciones ambientales.		
Proyecto 2.	PAC-2.2-05.	Proyecto de explotación de fuentes de materiales. N.A.
Este proyecto no aplica para estas actividades constructivas, dado que para el suministro de este tipo de materiales (pétreos), se prevé la utilización de terceros o proveedores externos.		
Proyecto 3.	PAC-2.3-06.	Señalización frentes de obras y sitios temporales
• Estas señalizaciones se están utilizando diariamente y están de acuerdo a la organización de que se planea con el equipo técnico. En este sentido las organizaciones de estas señalizaciones manejan al final del día con el fin de dejar un buen corredor vial con sentido de ubicación y los colores que permitan la observación para los conductores en horas nocturnas. Durante las fechas especiales para el municipio en el cual suele ser muy concurrido por esto deja los fines de semana nuevas cintas las cuales no estén disfuncionales por la opacocidad del polvo.		
Proyecto 4.	PAC-2.4-07.	Manejo y disposición final de escombros y lodos

- Se precisan los impactos a manejar como la generación de fenómenos de erosión y de áreas de inestabilidad. Aporte de sedimentos al sistema de drenaje natural del corredor vial. Tala innecesaria de vegetación. Ocupación innecesaria de suelos fértiles en los predios circundantes a la vía.
- El manejo de disposición final de escombros y lodos están en los lotes permitidos y avalados según sus permisos por las autoridades ambientales y por la interventoría *(ver anexos 1 y 2)*. No se realiza clasificación de los materiales que salen de allí para la disposición en diferentes lotes, todos estos salen para el mismo lote en conjunto el cual no tiene restricciones ambientales ni territoriales. En el caso de que por producto de la excavación salga material contaminante y/o toxico se procederá a la disposición en un lote aceptado por las autoridades para el debido tratamiento. De la misma manera, este lote no tiene contaminación visual ni auditiva.

Proyecto 5.	PAC-2.5-08.	Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales

- Se tienen a conocimiento los impactos a manejar; Contaminación del agua, contaminación del aire y contaminación suelo.
- Como se ha mencionado antes, el acopio de estos residuos se depositará en el punto ecológico que estará en el parqueadero de máquinas y luego de allí se clasificarán los desechos para la disposición final en los lugares que disponga la administración municipal.

PROGRAMA 3.	Programa Gestión Hídrica	
Proyecto 1.	PGH-3.1-09.	Manejo de agua superficial

- No se tiene contemplado la ejecución de obras directas sobre los cauces naturales de agua y dado el momento que se requiera de la intervención sobre estas se solicitaran los debidos permisos pertinentes.

Proyecto 2.	PGH-3.2-10.	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. N.A.

Este proyecto no aplica para las actividades constructivas, dado que el contratista no emplazará ni dispondrá de un campamento como tal, los acopios de material manufacturado se realizarán en sitios cercanos a los frentes de obra.

PROGRAMA 4.	Programa de Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos

Proyecto 1.	PBSE-4.1-11.	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal. N.A
Este proyecto no se contempla, debido a que como se mencionó en el proyecto anterior, dentro de las obras constructivas no se prevé la intervención de cobertura vegetal, por la naturaleza de las obras, las cuales están dirigidas directamente a la banca existente. No se tiene previsto aprovechamiento de zonas verdes.		
Proyecto 2.	PBSE-4.2-12.	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. N.A.
Este proyecto no aplica para las actividades constructivas, dado que el contratista no emplazará ni dispondrá de un campamento como tal, los acopios de material manufacturado se realizarán en sitios cercanos a los frentes de obra.		
Proyecto 3.	PBSE-4.3-13.	Protección de fauna.
• Por la ocasión de ruidos que se presentan en obra se puede presentar la variabilidad ecosistémica de especies de las nativas a las invasoras, por lo tanto, se prevé actuar con prevención en los sectores de trabajo. • El personal en obra está en pleno conocimiento del rescate de animales o especies en peligro por consecuencias de construcción y en la total capacidad de comunicarlo antes los jefes inmediatos para atender a la reubicación de la especie. De la misma manera el personal tiene a conocimiento de los posibles corredores silvestres y zonas en las que suele transitar mas las especies nativas. • En la delimitación del territorio se hace énfasis en las zonas de cuidado especialmente de la maquinaria y que estas no operen fueran de tramos que no están autorizados. • Se prevé que para los siguientes meses se elabore el plan de rescate de fauna y relocalización. Esto es un trabajo que se puede realizar en cooperación con el Santuario de fauna y flora de Iguaque.		
Proyecto 4.	PBSE-4.4-14.	Proyecto de protección de ecosistemas sensibles. N.A.
Dentro del área de influencia directa del proyecto, no se identifican ecosistemas sensibles, que sean afectados por las obras constructivas, debido a que no se realizarán intervención ni cerca de ellos.		

PROGRAMA 5.	Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos

Proyecto 1.	PMIT-5.1-15.	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal. N.A.
El contratista no prevé la instalación de campamento, se tomará infraestructura existente en el municipio en arriendo.		
Proyecto 2.	PMIT-5.2-16.	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la Planta de trituración, asfalto o concreto. N.A.
Este proyecto no aplica, debido a que el contratista prevé la utilización de terceros o proveedores externos para el suministro del concreto y material triturado.		
Proyecto 3.	PMIT-5.3-17.	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos
• Se tiene a conocimiento los impactos a manejar; Contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación suelo, aumento en decibeles de ruido, perdida del suelo, afectación de áreas sensibles, afectación especies endémicas y alteración actividades. • La maquinaria que está en funcionamiento allí tiene en pleno conocimiento la protección de la fauna y flora sobre este corredor vial. Estas maquinarias cumplen con los requerimientos de mantenimiento para la disminución en la contaminación en el aire. • En el transporte del material que salen de canteras en las volquetas están cumplen con los requerimientos de la carpa y que estos no se vean regados por la carretera para la protección de los vehículos que transitan por allí. Lo mismo desde las volquetas internas que salen para el lote y que estas no se vean regadas con partes de chamizos o material de escombros.		

PROGRAMA 6.	Programas de Gestión Social	
Proyecto 1.	PGS-6.1-18.	Atención a la Comunidad
• Se tiene en conocimiento los impactos a manejar; Afectación de la cotidianidad, conflictos con comunidades e instituciones, afectación a la movilidad y Desinformación. • Desde el área social se han realizado socializaciones a la comunidad en los salones comunales y en el punto de oficina 'Mercado Gomar', de la misma manera se han realizado comunicaciones entre administraciones locales privadas y públicas.		

- La oficina principal del Consorcio SIVA VÍAS se encuentra en el sector 'Mercado Gomar' en el cual se recepcionan las quejas y peticiones de la comunidad, de la mima manera allí se encuentra la secretaria quien cuenta con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm y los días sábados de 8:00 am a 12:00 pm.
- Las solicitudes que llegan allí se les dé prontitud en la respuesta trabajada y organizada junto con el equipo técnico y profesional.

Proyecto 2.	PGS-6.2-19.	Información y Divulgación

- Dentro de las convocatorias laborales que se han ejecutado en la búsqueda de personal se han llevado a cabo dentro de las redes sociales municipales y desde la voz a voz dentro de la comunidad. Una vez así, se recepcionan las hojas de vida, se estudian (teniendo en cuenta la población de la zona) y que estas cumplan con los requisitos de trabajo. Se considera que el personal de trabajo sea capaz en sus labores a realizar.

Proyecto 3.	PGS-6.3-20.	Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Públicos

- Este manejo se da manejo a los lotes o predios por donde esté operando la maquinaria y va haciendo conocer desde el área social los puntos clave para tener en cuenta en el predio y las operaciones, se llegan a acuerdos con las personas que residen en las viviendas o lotes para no vulnerar sus privacidades.

Proyecto 4.	PGS-6.4-21.	Recuperación del Derecho de Vía. N.A

Dentro de las labores a ejecutar con el proyecto no se prevé la recuperación del derecho de vía, las obras constructivas se realizarán directamente sobre el ancho de franja de la vía existente.

Proyecto 5.	PGS-6.5-22.	Cultura Vial y Participación Comunitaria. N.A.

El proyecto dentro del personal mínimo requerido y exigido para su desarrollo, no contempla personal para la ejecución de este tipo de actividades; que por su complejidad requieren de personal profesional en el área social con manejo de comunidades y relación con la misma. De otra manera podría ser contra producente para las partes ejecutoras.

Proyecto 6.	PGS-6.5-23.	Contratación Mano de Obra.

- Antes del día a día se hace la precisión del personal que se necesita en obra y se socializa las funciones a realizar con esto no alterando las funciones del demás equipo operativo y/ técnico.
- Ya se han realizado socializaciones con las comunidades dando a conocer el personal que necesita en obra con su debida experiencia, capacidades y obligaciones.

• El proceso de cubrimiento medico está garantizado mediante na aseguradora de riesgos laborales (ARL) de todo el personal implicado allí en obra, tanto de operadores de maquinara como de la mano de obra. • Ya se ha socializado el Plan de Manejo Ambiental y de las funciones ambientales a cumplir y/o prevenir sobre este corredor vial.

Proyecto 7.	PGS-6.7-24.	Proyectos Productivos. N.A.
En proyectos de infraestructura vial por tratarse de plazo de ejecución menores a un (1) año este proyecto no aplica.		
Proyecto 8.	PGS-6.8-25.	Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. N.A.
Las actividades constructivas a realizar para el desarrollo del proyecto, se harán sobre el corredor vial previamente intervenido, en el cual no hay registros de hallazgos arqueológicos anteriores. Las actividades a realizar están dirigidas directamente sobre la vía existente.		

Anexos



CONSORCIO SIVA VIAS

ACTA DE SOLICITUD
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Fecha 8 DE NOVIEMBRE DE 2023
Ciudad VILLA DE LEYVA

Nosotros JAIME LEON SUAREZ WILLIAM JAVIER ROMERO BONILLA
JULIO A MORENO VARGAS, solicito y autorizo al consorcio SIVA VIAS contratistas del proyecto **'Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá'** a depositar el material de RCD en el lote de LOS MOLINOS ubicado en la dirección vereda Robles con código catastral 00000000508950000 el cual es de mi propiedad.


Se confirma que estos RCD no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

Anexos:
I. Copia de la cédula de ciudadanía.
II. Certificado de uso de suelo emitido por la administración municipal.

Nombre: JAIME LEON SUAREZ	Nombre: WILLIAM JAVIER ROMERO BONILLO
Firma:	Firma:
CC. 4146231	CC. 9.147.002 Villeya
Nombre: JULIO AMORENO VARGAS	Nombre:
Firma:	Firma:
CC. 4.146.698 VILLADELEYVA	CC. 7.178.193 108

EMAIL:
DIR: CL 72 #41B-20 ED DASANTOS OF 506
TEL: 310 361 6983

Anexo 1.



CONSORCIO SIVA VIAS

ACTA DE SOLICITUD
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Fecha 15 NOV /2023
Ciudad VILLA DE LEYVA

Yo JULIO ARMANDO MORENO VARGAS con cedula de ciudadanía No. 4.146.698 de VILLA DE LEYVA solicito y autorizo al consorcio SIVA VIAS contratistas del proyecto **'Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá'** a depositar el material de RCD en el lote ubicado en la dirección FINCA CASA VIEJA con código catastral 00041047000 el cual es de mi propiedad.

Se confirma que estos RCD no generan ningún daño al medio ambiente ni a la comunidad aledaña.

Anexos:
I. Copia de la cédula de ciudadanía.
II. Certificado de uso de suelo emitido por la administración municipal.

Nombre: JULIO A MORENO VARGAS
Firma:
CC. 4.146.698 V/leyva

EMAIL: consorciosivavias@gmail.com
DIR: CL 72 #41B-20 ED DASANTOS OF 506
TEL: 310 361 6983

Anexo 2.



JUAN MANUEL MARTÍNEZ JUYA
Residente Social y Ambiental de obra

ANEXO 3
Registros interventoría SG-SST

ACTA DE REUNION			
No 001			
OBJETIVO: **Realizar el proceso de elección de los miembros y conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST** **Divulgación de las funciones y responsabilidades a los miembros del COPASST**			
FECHA	24 de noviembre de 2023	**HORA**	3:00 pm
LUGAR:			

ASISTENTES	
NOMBRE	**CARGO**
Carlos Eduardo Mojica	Director de interventoría
Roymar Gelves	Residente interventoría / Vigía SST
William Julian Saavedra	Cadenero / Suplente vigía SST
Maritza Coronado	Residente SISOMA / Invitada

ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN	
TEMA	**OBSERVACIONES**
1. Verificación de asistencia	**N/A**
2. Lectura del acta anterior y su cumplimiento con los compromisos	**N/A**
3. Divulgación de la política integral al COPASST	**N/A**
4. Desarrollo del sistema de gestión y recomendaciones para su mejoramiento	**N/A**
5. Desarrollo del programa de capacitaciones y plan de trabajo anual	**N/A**
6. Divulgación de resultados de las mediciones ambientales	**N/A**
7. Inspección de lugares de trabajo	**N/A**
8. Sugerencias y/o recomendaciones de los rabajadores	**N/A**
9. Temas de COVID 19	**N/A**
10. Accidentalidad	**N/A**


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza la designación del vigia del SG-SST por parte de la dirección del contrato nombrando al ingeniero Roymar Gelves y como suplente al trabajador William Julián Saavedra
Se realiza la divulgación de las funciones y responsabilidades de los miembros del comité

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Por el numero de trabajadores vinculados al contrato se procede a nombrar vigia SST

PLAN DE ACCIÒN		
TAREA	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realizar inspecciones de seguridad	Miembros del COPASST/VIGÍA SST	29 diciembre 2023
HORA Y FECHA DE FINALIZACION	24 noviembre 5:00 pm	
ELABORADO POR	William Julián Saavedra	

SE FIRMA EN ACEPTACIÓN		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Carlos Eduardo Mojica	Director de interventoría	
Roymar Gelves	Residente interventoría / Vigía SST	
William Julian Saavedra	Cadenero / Suplente vigía SST	
Maritza Coronado	Residente SISOMA / Invitada	

INGEOCIM S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES EPP

NOMBRE DE PERSONA A QUIEN SE INSPECCIONA: ADRIANA PATRICIA PESTAÑA RODRÍGUEZ	**PROYECTO:** Villa de Leyva
CARGO: TOPOGRAFA	**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 30 nov 23

No.	LISTA DE VERIFICACIÓN	ESTADO			RECOMENDACIONES
		D	R	B	
1	Casco dieléctrico			X	
2	Casco con Barbuquejo				N/A
3	Bota punta de acero			X	
4	Bota dieléctrica			X	
5	Bota caucho			X	
6	Gafas de seguridad				N/A
7	Protector Auditivo insertable			X	
8	Protector Auditivo copa				N/A
9	Mascarilla de polvo				N/A
10	Tapabocas				N/A
11	Impermeables			X	
12	Chaleco Reflectivo				
13	Chaleco Salvavidas				N/A
14	Camisa				
15	Jean				
16	Overol				
17	Guantes de carnaza				
18	Guantes dieléctricos				
19	**ARNES**				
	Cinta o tiras de seguridad				
	. Deshilachados				
	. Cortes o fibras rotas				
	. Desgarres				
	. Abrasión				
	. Quemaduras				
	. Manchas fuertes				
	. Decoloración				
	. Daños en las costuras				
	. Puntadas sueltas				
	Piezas de metal (ganchos, hebillas, aros en D)				
	. Corrosión				
	. Torceduras				
	. Partes desgastadas				
	. Partes sueltas				
	. Fisuras				

D = DEFICIENTE (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO QUE DA COMO RESULTADOS LESIONES GRAVES INCAPACITANTES PERMANENTEMENTE POR PERDIDA DE ALGUNA PARTE DEL CUERPO).

R = REGULAR (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO**,** PUDIENDO PRODUCIR LESIONES SERIAS CON INCAPACIDAD TEMPORAL, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y AL MEDIO AMBIENTE)

B = BUENO CUANDO LA CONDICIÓN, ACTO O EL CONTACTO NO PRESENTAN POTENCIAL DE PRODUCIR NI LESIÓN LEVE O LIGERO DAÑO A LA PROPIEDAD.

INGEOCIM S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES EPP

NOMBRE DE PERSONA A QUIEN SE INSPECCIONA: AD RIANA P AT RICIA P E ST	**PROYECTO:** VILLA DE LEYVA
CARGO: T OP OG RAF	**FECHA DE LA INSPECCIÓN:**

No.	LISTA DE VERIFICACIÓN	ESTADO			RECOMENDACIONES
		D	R	B	
	LINEA DE VIDA				
	Cinta o tiras de seguridad				
	. Deshilachados				
	. Cortes o fibras rotas				
	. Desgarres				
	. Abrasión				
	. Quemaduras				
	. Manchas fuertes				
20	. Decoloración				
	. Daños en las costuras				
	. Puntadas sueltas				
	Piezas de metal (ganchos)				
	. Corrosión				
	. Torceduras				
	. Partes desgastadas				
	. Partes sueltas				
	. Fisuras				
	ESLINGAS				
	Cinta o tiras de seguridad				
	. Deshilachados				
	. Cortes o fibras rotas				
	. Desgarres				
	. Abrasión				
	. Quemaduras				
	. Manchas fuertes				
21	. Decoloración				
	. Daños en las costuras				
	. Puntadas sueltas				
	Piezas de metal (ganchos, mosquetón)				
	. Corrosión				
	. Torceduras				
	. Partes desgastadas				
	. Partes sueltas				
	. Fisuras				

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ENCONTRADOS	INSPECCIÓN
Riesgo fisico, publico, psicosocial	**NOMBRE:** Maritza Coronado
	FIRMA:

D = DEFICIENTE (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO QUE DA COMO RESULTADOS LESIONES GRAVES INCAPACITANTES PERMANENTEMENTE POR PERDIDA DE ALGUNA PARTE DEL CUERPO).

R = REGULAR (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO**,** PUDIENDO PRODUCIR LESIONES SERIAS CON INCAPACIDAD TEMPORAL, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y AL MEDIO AMBIENTE)

B = BUENO CUANDO LA CONDICIÓN, ACTO O EL CONTACTO NO PRESENTAN POTENCIAL DE PRODUCIR NI LESIÓN LEVE O LIGERO DAÑO A LA PROPIEDAD.

INGEOCIM S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES EPP

NOMBRE DE PERSONA A QUIEN SE INSPECCIONA: ROYMAR GELVES	**PROYECTO:** Villa de Leyva
CARGO: Residente	**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 30 nov 23

No.	LISTA DE VERIFICACIÓN	ESTADO			RECOMENDACIONES
		D	R	B	
1	Casco dieléctrico			X	
2	Casco con Barbuquejo				N/A
3	Bota punta de acero			X	
4	Bota dieléctrica			X	
5	Bota caucho			X	
6	Gafas de seguridad				N/A
7	Protector Auditivo insertable			X	
8	Protector Auditivo copa				N/A
9	Mascarilla de polvo				N/A
10	Tapabocas				N/A
11	Impermeables			X	
12	Chaleco Reflectivo				
13	Chaleco Salvavidas				N/A
14	Camisa				
15	Jean				
16	Overol				
17	Guantes de carnaza				
18	Guantes dieléctricos				
19	**ARNES**				
	Cinta o tiras de seguridad				
	. Deshilachados				
	. Cortes o fibras rotas				
	. Desgarres				
	. Abrasión				
	. Quemaduras				
	. Manchas fuertes				
	. Decoloración				
	. Daños en las costuras				
	. Puntadas sueltas				
	Piezas de metal (ganchos, hebillas, aros en D)				
	. Corrosión				
	. Torceduras				
	. Partes desgastadas				
	. Partes sueltas				
	. Fisuras				

D = DEFICIENTE (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO QUE DA COMO RESULTADOS LESIONES GRAVES INCAPACITANTES PERMANENTEMENTE POR PERDIDA DE ALGUNA PARTE DEL CUERPO).

R = REGULAR (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO**,** PUDIENDO PRODUCIR LESIONES SERIAS CON INCAPACIDAD TEMPORAL, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y AL MEDIO AMBIENTE)

B = BUENO CUANDO LA CONDICIÓN, ACTO O EL CONTACTO NO PRESENTAN POTENCIAL DE PRODUCIR NI LESIÓN LEVE O LIGERO DAÑO A LA PROPIEDAD.

INGEOCIM S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES EPP

NOMBRE DE PERSONA A QUIEN SE INSPECCIONA: ROY MAR G E LVE	**PROYECTO:** Villa de Leyva
CARGO: Residente	**FECHA DE LA INSPECCIÓN:** 30 nov 23

No.	LISTA DE VERIFICACIÓN	ESTADO			RECOMENDACIONES
		D	R	B	
	LINEA DE VIDA				
	Cinta o tiras de seguridad				
	. Deshilachados				
	. Cortes o fibras rotas				
	. Desgarres				
	. Abrasión				
	. Quemaduras				
	. Manchas fuertes				
20	. Decoloración				
	. Daños en las costuras				
	. Puntadas sueltas				
	Piezas de metal (ganchos)				
	. Corrosión				
	. Torceduras				
	. Partes desgastadas				
	. Partes sueltas				
	. Fisuras				
	ESLINGAS				
	Cinta o tiras de seguridad				
	. Deshilachados				
	. Cortes o fibras rotas				
	. Desgarres				
	. Abrasión				
	. Quemaduras				
	. Manchas fuertes				
21	. Decoloración				
	. Daños en las costuras				
	. Puntadas sueltas				
	Piezas de metal (ganchos, mosquetón)				
	. Corrosión				
	. Torceduras				
	. Partes desgastadas				
	. Partes sueltas				
	. Fisuras				

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ENCONTRADOS	INSPECCIÓN
Riesgo fisico, publico, psicosocial	**NOMBRE:** Maritza Coronado
	FIRMA:

D = DEFICIENTE (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO QUE DA COMO RESULTADOS LESIONES GRAVES INCAPACITANTES PERMANENTEMENTE POR PERDIDA DE ALGUNA PARTE DEL CUERPO).

R = REGULAR (CONDICIÓN O ACTO DESTRUCTIVO**,** PUDIENDO PRODUCIR LESIONES SERIAS CON INCAPACIDAD TEMPORAL, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y AL MEDIO AMBIENTE)

B = BUENO CUANDO LA CONDICIÓN, ACTO O EL CONTACTO NO PRESENTAN POTENCIAL DE PRODUCIR NI LESIÓN LEVE O LIGERO DAÑO A LA PROPIEDAD.

INGEOCIM S.A.S.

LISTADO DE ASISTENTES

TEMA: Funciones COPASST

FECHA: 24-nov-23

TIPO: CAPACITACIÓN [x] ENTRENAMIENTO [ ]

INDUCCIÓN [ ] CHARLA DIARIA [ ]

INSTRUCTOR: Maritza Coronado DURACIÓN: 1 hora

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Roymar Gelves	**1090488327**	**RESIDENTE**	Roymar Gelves G.
William Julian Saavedra	**7183197**	**CADENERO**	
Carlos Mojica	**1093746342**	**DIRECTOR**	

INGEOCIM S.A.S.

LISTADO DE ASISTENTES

TEMA: Prevencion riesgo auditivo

FECHA: 5-dic-23

TIPO: CAPACITACIÓN [x] ENTRENAMIENTO [ ]
INDUCCIÓN [ ] CHARLA DIARIA [ ]

INSTRUCTOR: Maritza Coronado DURACIÓN: 1 hora

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Roymar Gelves	**1090488327**	**RESIDENTE**	Roymar Gelves G.
William Julian Saavedra	**7183197**	**CADENERO**	
Carlos Mojica	**1093746342**	**DIRECTOR**	

INGEOCIM S.A.S.



LISTADO DE ASISTENTES

TEMA: Comuniciacion asertiva

FECHA: 16-nov-23

TIPO: CAPACITACIÓN [x] ENTRENAMIENTO [ ]
INDUCCIÓN [ ] CHARLA DIARIA [ ]

INSTRUCTOR: Maritza Coronado DURACIÓN: 1 hora

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Roymar Gelves	**1090488327**	**RESIDENTE**	
William Julian Saavedra	**7183197**	**CADENERO**	
Carlos Mojica	**1093746342**	**DIRECTOR**	

INGEOCIM S.A.S.

LISTADO DE ASISTENTES




TEMA: Capacitación Riesgo locativo y prevencion de caidas a nivel

FECHA: 16-nov-23

TIPO: CAPACITACIÓN [x] ENTRENAMIENTO [ ]

INDUCCIÓN [ ] CHARLA DIARIA [ ]

INSTRUCTOR: Maritza Coronado DURACIÓN: 1 hora

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Roymar Gelves	**1090488327**	**RESIDENTE**	
William Julian Saavedra	**7183197**	**CADENERO**	
Carlos Mojica	**1093746342**	**DIRECTOR**	

ANEXO 4
Certificado revisor fiscal contratista e interventoria

ANEXO 5
Soportes seguridad social interventoría

INGEOCIM S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PAGOS DE SALARIOS

Yo, **ADRIANA MARIA ALDANA AGUIRRE**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.056.303 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. **59277-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – INGEOCIM S.A.S.** Identificada con **NIT. 800.155.100-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, en mi calidad de revisor fiscal declaro lo siguiente: que de acuerdo con los requerimientos de Ley, para el período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023, **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S** identificada con **NIT: 800-155-100-6,** se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones, pago de los aportes de empleados y verificación de aportes de los especialistas a los sistemas de seguridad social (Salud. Riesgos parafiscales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena) para el Contrato de Interventoría No. 3031 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ."

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre del 2023.

FIRMA	Adriana M Aldana A.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	**ADRIANA MARÍA ALDANA AGUIRRE**
	REVISOR FISCAL
No. TARJETA PROFESIONAL	59277-T

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-800155100
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-12-06
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1093746342
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA
NÚMERO PLANILLA	28386786
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2023-11
PERIODO SALUD	2023-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	8.450.000	0,1600000	$ 1.352.000	$ 0	$ 0	$ 1.352.000	$ 42.300	$ 42.300	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	8.450.000	0,0400000	$ 338.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	8.450.000	0,0696000	$ 588.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	8.450.000	0,0400000	$ 338.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 1.436.600	$ 338.000	$ 588.200	$ 338.000	$ 2.700.800

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-05, 08:47:40 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67341314

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-05 07:03:52.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES				
Documento	NI 800155100	**Dirección**	CR 15 #98 - 26 OFICINA 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107782508		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	57
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO	**Identificación**	CC 79149315		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1090488327		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GELVES GALVIS ROYMAR ALBERTO	15759000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 4.950.000	230301		16 %	$ 4.950.000	$ 792.000	$ 24.800	$ 24.800	EPS005		4 %	$ 4.950.000	$ 198.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 4.950.000	$ 344.600	CCF10	4 %	$ 4.950.000	$ 198.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFABOY	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 792.000	$ 24.800	$ 24.800	$ 198.000	$ 344.600	$ 198.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-800155100
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-12-06
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-52763815
NOMBRE EMPLEADO	MARITZA CORONADO GUTIERREZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
ARL	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA
NÚMERO PLANILLA	28386786
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2023-11
PERIODO SALUD	2023-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.324.000	0,1600000	$ 851.900	$ 0	$ 0	$ 851.900	$ 26.700	$ 26.700	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.324.000	0,0400000	$ 213.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.324.000	0,0696000	$ 370.600	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.324.000	0,0400000	$ 213.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 905.300	$ 213.000	$ 370.600	$ 213.000	$ 1.701.900

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-06, 10:37:15 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67435000

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-05 14:28:06.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS				
Documento	NI 900400115	**Dirección**	CR 60D #97 - 54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	23
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1019022504		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					BAHOS CANENCIO NESTOR JAVIER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 7.500.000	25-14		16 %	$ 7.500.000	$ 1.200.000	$ 37.500	$ 37.500	EPS017		4 %	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 7.500.000	$ 522.000	CCF24	4 %	$ 9.500.000	$ 380.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.200.000	$ 37.500	$ 37.500	$ 300.000	$ 522.000	$ 380.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.477.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-06, 10:44:22 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67435000

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-05 14:28:06.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS				
Documento	NI 900400115	**Dirección**	CR 60D #97 - 54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	23
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79758293		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑO PELAEZ NEIMAR ARLEY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 9.797.200	230201		16 %	$ 9.797.200	$ 1.567.600	$ 49.000	$ 49.000	EPS010		4 %	$ 9.797.200	$ 391.900	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 9.797.200	$ 681.900	CCF24	4 %	$ 9.797.200	$ 391.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.567.600	$ 49.000	$ 49.000	$ 391.900	$ 681.900	$ 391.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.131.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900744331-0	ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S.A.S.	Calle 85 # 18-25 Of 202	6017815237	administracion@esostenibles.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	72886762	$17.438.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.657.900	0		0		0	0	0	0	2.657.900	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	951.300	0		0		0	0	0	0	951.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	525.800	0		0		0	0	0	0	525.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	98.000	0		0		0	0	0	0	98.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.007.700	0	0	0	0	0	0		3.007.700	8
231001	Colfondos	800227940-6	645.600	0	0	0	0	0	0		645.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.644.000	0	0	44.800	44.800	0	0		2.733.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.247.100				2.247.100	0	0	2.247.100			22.471	2.247.100	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.970.500	0	0	2.970.500	19

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900744331-0	ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S.A.S.		Calle 85 # 18-25 Of 202	6017815237	administracion@esostenibles.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	72886762	$17.438.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
331.700	0	0	331.700	1
ICBF				
497.500	0	0	497.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	4.525.000	4.525.000
Pensión	4	6.866.900	6.866.900
Riesgos Laborales	1	2.247.100	2.247.100
CCF	1	2.970.500	2.970.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	497.500	497.500
MEN	0	0	0
SENA	1	331.700	331.700
TOTALES	15	17.438.700	17.438.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900744331-0	ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S.A.S.		Calle 85 # 18-25 Of 202	6017815237	administracion@esostenibles.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	11/12/2023	72886762	$17.438.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002459709	GOMEZ ALVAREZ SARAY DANIELA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003777927	OSORIO RODRIGUEZ ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007184457	ROJAS LADINO PAOLA KATERINE	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS041	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010215471	BRICEÑO GONZALEZ RUTH	1	0			S																	231001	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS017	2.600.000	104.000	14-25	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
5	CC	1013623713	TORRES TORRES JULIO ORLANDO	1	0			S																	25-14	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS008	4.300.000	172.000	14-25	4.300.000	1	22.500	CCF24	4.300.000	172.000	0	0	0	0	0
6	CC	1015444098	PAEZ GAMBOA MARY ESTRELLA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016047029	GARCIA ORDOSGOITIA EDGAR MAURICIO	1	0			S																	230301	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS037	2.450.000	98.000	14-25	2.450.000	1	12.800	CCF24	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
8	CC	1025524927	BENITEZ MONROY CAROL TATIANA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-25	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1033774617	ECHEVERRY AYALA ANDREA DEL PILAR	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-25	2.300.000	1	12.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
10	CC	1070304511	AREVALO YEISON ANDRES	1	0			S																	230301	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS010	4.300.000	172.000	14-25	4.300.000	1	22.500	CCF24	4.300.000	172.000	0	0	0	0	0
11	CC	1074135353	ROJAS LADINO KAROL ANDREA	1	0			S								X									230301	3.347.872	535.700	0	0	0	0	EPS008	3.347.872	134.000	14-25	3.347.872	1	17.500	CCF24	3.347.872	134.000	0	0	0	0	0
12	CC	1151958177	MEJIA SALAZAR DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
13	CC	1193548531	MEJIA CORTES HANSELL	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
14	CC	12109886	CASTRO SILVA CARLOS ARTURO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	11.250.000	450.000	14-25	11.250.000	5	783.000	CCF24	11.250.000	450.000	0	0	0	0	0
15	CC	12122783	CASTRO SILVA RODRIGO	1	0			S																	25-14	8.943.000	1.430.900	0	0	44.800	44.800	EPS017	8.943.000	357.800	14-25	8.943.000	1	46.700	CCF24	8.943.000	357.800	0	0	0	0	0
16	CC	19480995	FRANCO ESPINEL ANTONIO JOSE	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	16.583.000	2.072.900	14-25	16.583.000	5	1.154.200	CCF24	16.583.000	663.400	16.583.000	331.700	497.500	0	0
17	CC	41708575	FRANCO ESPINEL CLEMENCIA SOLEDAD	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.063.000	162.600	14-25	4.063.000	1	21.300	CCF24	4.063.000	162.600	0	0	0	0	0
18	CC	51720031	GRIMALDO ESCAMILLA MERCY ROCIO	1	0			S																	231001	1.435.000	229.600	0	0	0	0	EPS005	1.435.000	57.400	14-25	1.435.000	1	7.500	CCF24	1.435.000	57.400	0	0	0	0	0
19	CC	79239394	FONSECA RINCON OSCAR OSWALDO	1	0			S																	25-14	1.697.000	271.600	0	0	0	0	EPS008	1.697.000	67.900	14-25	1.697.000	1	8.900	CCF24	1.697.000	67.900	0	0	0	0	0
20	CC	79653471	PABON ROJAS PEDRO ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.584.000	253.500	0	0	0	0	EPS008	1.584.000	63.400	14-25	1.584.000	4	69.000	CCF24	1.584.000	63.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-05, 09:18:16 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67341314

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-05 07:03:52.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES				
Documento	NI 800155100	**Dirección**	CR 15 #98 - 26 OFICINA 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107782508		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	57
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO	**Identificación**	CC 79149315		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1047420600		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PESTAÑA RODRIGUEZ ADRIANA PATRICIA	13001000 - 13		BOLIVAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 3.000.000	230301		16 %	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 3.000.000	$ 208.800	CCF08	4 %	$ 3.000.000	$ 120.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFENALCO CARTAGENA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-05, 10:14:35 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 67341314

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-05 07:03:52.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES				
Documento	NI 800155100	**Dirección**	CR 15 #98 - 26 OFICINA 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107782508		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	57
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO	**Identificación**	CC 79149315		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7183197		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SAAVEDRA JIMENEZ WILLIAM JULIAN	15407000 - 15		BOYACA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	16	16	16	16			F	$ 1.700.000	230301		16 %	$ 906.667	$ 145.100	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 906.667	$ 36.300	$ 0	14-25	5	6,960 %	$ 906.667	$ 63.200	CCF10	4 %	$ 906.667	$ 36.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFABOY	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.100	$ 0	$ 0	$ 36.300	$ 63.200	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ANEXO 21
EVIDENCIAS DE DEDICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

El personal dispuesto por INGEOCIM S.A.S para este primer periodo corresponde a:

- Director.
- Residente.
- Especialista en pavimentos.
- Especialista en estructuras.
- Especialista en geotecnia.
- Profesional SISOMA.
- Topógrafo.
- Cadenero.

Las actividades realizadas por cada uno de ellos se describen a continuación:

- DIRECTOR: CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS

Actividades realizadas:

- ✓ Disponer, administrar y garantizar el personal profesional, técnico, administrativo, instalaciones, equipos y logística necesaria para el desarrollo del contrato.
- ✓ Garantizar que se requiera al contratista las obligaciones previstas en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás normatividades que sean aplicable.
- ✓ Coordinar las reuniones técnicas necesarias internas y con el contratista, para garantizar la ejecución del proyecto.
- ✓ Requerir al Contratista la presentación oportuna de los documentos necesarios para la debida ejecución.
- ✓ Controlar la correcta inversión del anticipo concedido al Contratista de obra, autorizar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado.
- ✓ Garantizar que se elaboren los informes correspondientes según lo establecido en el Manual de Interventoría.
- ✓ Apoyar y participar en las capacitaciones de HSEQ planeadas.
- ✓ Coordinar el desplazamiento y la administración de campamentos.
- ✓ Revisión y aprobación de la documentación relacionada con el manejo de anticipo.

- RESIDENTE: ROYMAR ALBERTO GELVES

  Actividades realizadas:

  - ✓ Lectura del manual de interventoría y todos los documentos contractuales relacionados con el contrato 3031 de 2023.

- ✓ Hacer al contratista los requerimientos de las obligaciones previstas en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas.
- ✓ Solicitar por escrito al Contratista, el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna.
- ✓ Redacción de informes.
- ✓ Seguimiento y control a las actividades realizadas en campo.
- ✓ Control y verificación de cantidades ejecutadas.
- ✓ Control y verificación de los materiales empleados en obra.

➢ ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: NEYMAR ARLEY CASTAÑO.

- ✓ Se consulto y solicitó opinión sobre la necesidad de instalación de filtro francés entre las abscisas K4+060 y K4+100, así como la realización del mejoramiento en el hombro derecho de la vía. Vía telefónica impartió las instrucciones necesarias y las precauciones y chequeos esta interventoría debería verificar.

➢ PROFESIONAL SISOMA: MARITZA CORONADO GUTIÉRREZ

Actividades realizadas:

- ✓ Coordinar la implementación del sistema de gestión HSEQ del proyecto.
- ✓ Revisión de la información del componente SST presentada por el consorcio contratista.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las exigencias mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del consorcio SIVA VIAS.
- ✓ Velar por el cumplimiento de las exigencias mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal de INGEOCIM S.A.S.
- ✓ Redacción de informes.
- ✓ Control, seguimiento y vigilancia al cumplimiento del componente ambiental.

➢ TOPÓGRAFA : ADRIANA PATRICIA PESTAÑA

Actividades realizadas:

- ✓ Chequeo y verificación de cotas y niveles para excavaciones y cortes realizados por el consorcio SIVA VIAS.
- ✓ Control de cantidades de obra relacionadas con los volúmenes de cortes y rellenos.

- ✓ Seguimiento y acompañamiento a las actividades realizadas por la comisión topográfica del consorcio SIVA VIAS.

Finalmente INGEOCIM S.A.S manifiesta su compromiso con el desarrollo del proyecto para lo cual dispuso del personal técnico anteriormente listado, el cual cuenta con la aprobación por parte de la supervisión y la capacidad técnica requerida para realizar el correcto seguimiento y control al contrato de obra 3268 de 2023.

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.



CARLO E. MOJICA C.
Director de interventoría.

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

ANEXO 22

CORRESPONDENCIA

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

INGEOCIM S.A.S.

T-002-2023-054-OFC
1 de 1

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: CONTRATO 3268 DE 2023 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

ASUNTO: Aprobación hoja de vida del topógrafo.

Respetado Ingeniera:

Por medio del presente nos permitimos emitir concepto de APROBACIÓN a la hoja de vida del señor Elviyei Peña Ariza postulado para el cargo de topógrafo, lo anterior teniendo en cuenta que una vez revisada la información presentada mediante correo electrónico el día 15 de noviembre de 2023 se evidencia que cumple con los requisitos mínimos estipulados en el anexo técnico del contrato en referencia.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLO E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves. – Residente de interventoría.
Anexos: Sin anexos.

INGEOCIM S.A.S.

T-002-2023-055-OFC
1 de 1

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Reiteración comunicado T-002-2023-049-OFC**.** Afiliación al sistema de seguridad social y ARL.

Respetada ingeniera:

Inicialmente nos permitimos reiterar la solicitud presentada mediante el comunicado en asunto, de igual manera y teniendo en cuenta que el pasado 9 de noviembre de 2023 se cumplió 1 mes desde la suscripción del acta de inicio, solicitamos de manera INMEDIATA la presentación de las planillas de pago de seguridad social del personal vinculado al proyecto en este primer mes de ejecución, la no entrega de la documentación anteriormente solicitada será causal de recomendación del proceso administrativo sancionatorio acorde a lo estipulado en el contrato en referencia.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: Sin anexos.

INGEOCIM S.A.S.

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Falencias en el cumplimiento de los componentes SST y Ambiental.

Respetada ingeniera:

Teniendo en cuenta que desde el pasado 9 de octubre se tiene acta de inicio del contrato en referencia, y que el día 9 de noviembre de los corrientes se iniciaron labores en campo, se han identificado las siguientes falencias las cuales deberán mejorarse de manera INMEDIATA en los frentes de obra:

1) No se observa punto de emergencias, botiquín ni camilla.
2) No se observa la instalación de unidades sanitarias y/o baños donde los trabajadores puedan realizar sus necesidades fisiológicas. Adicionalmente no se evidencia la instalación del punto ecológico ni la correcta implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos presentado en el plan de manejo ambiental aprobado.
3) No se ha observado la correcta revisión y chequeo de la maquinaria y vehículos utilizados en obra.
4) Se solicita la evidencia de la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral y comité investigador de incidentes y accidentes de trabajo.
5) Se recuerda que se debe realizar la evaluación inicial del SGSST.
6) Se solicita la presencia del profesional SST en obra.
7) Se requiere el cumplimiento del plan de capacitaciones presentado mediante el plan HSEQ aprobado.

Finalmente recordamos que los planes SST y ambiental presentados son de estricto cumplimiento, y la no subsanación de las observaciones anteriormente listadas será objeto de recomendación de proceso administrativo sancionatorio.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: Sin anexos.

Barranquilla, 22 de noviembre de 2023

Señores
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
R.L. Camilo A. Naged R.
central@ingeocim.com
Teléfonos: 6910842 - 6113468
Carrera 15 # 98-26 oficina 503
Bogotá D.C

CSV-2023-017

Referencia: CONTRATO 3268 DE 2023 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: MAYOR CANTIDAD DEL FILTRO.

Cordial saludo,

Conforme con lo evidenciado en campo el día 17 de noviembre de 2023, en el borde derecho de la vía en sentido Villa de Leyva – Arcabuco, en la abscisa K4+100, se presenta una humedad y flujo de lámina de agua constante (*ver fotos anexas*). De acuerdo con la situación expuesta, solicitamos que se adicione al contrato la instalación de filtro desde el pontón No.2 hasta la alcantarilla ALC24P. Esto con el fin de proteger la subrasante y los materiales granulares de la estructura del pavimento.

Las mayores cantidades de los ítems que componen la ejecución del filtro serán las cuantificadas en campo y verificadas por interventoría. Las actividades son:

- **Ítem 2.6** - TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)
- **Ítem 4.2** - EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
- **Ítem 4.14** - CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000
- **Ítem 4.15** - DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA

Atentamente,



MARIA FERNANDA CUESTA MORA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIVA VIAS

INGEOCIM S.A.S.

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Respuesta comunicado CSV-2023-017. Mayor cantidad de filtro.

Respetada ingeniera:

Una vez revisada la información presentada mediante el comunicado en asunto nos permitimos avalar técnicamente la iniciativa de instalación de filtro desde la abscisa K3+780 hasta la abscisa k4+100, lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Desde el día 15 de noviembre cuando se realizó la limpieza y descapote sobre el borde derecho entre las abscisas mencionadas se presenta humedad y flujo de agua producto de la filtración en el sector a pesar de no haberse presentado precipitaciones recientes, tal como se puede observar en las siguientes fotografías:





2. El estudio hidráulico del proyecto menciona los siguientes apartados:
   "Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos, ocasionados por el flujo de infiltración proveniente de aportes laterales, se propone la construcción de filtro francés debajo de las cunetas en las zonas aledañas a laderas. Teniendo. Por lo tanto, es fundamental controlar el posible tránsito de circuitos subsuperficiales de agua, evitando la influencia negativa de las presiones hidrostáticas por exceso de agua sobre la estructura del pavimento, así se garantizará la vida útil de esta."

   "Aunque el diseñador hidráulico ha propuesto unas obras como alcantarillas circulares, obras de disipación y drenaje superficial que se estima son suficientes para la estabilidad de la vía, el interventor evaluará la necesidad de hacer más obras o de relocalizar las recomendadas a medida que se presenten cambios de construcción."

   "Se ejecutará sub-drenaje en aquellas zonas no detectadas en que sea requerido, ya que es necesario para evitar las fuerzas de empuje pasivo del agua subterránea. Al momento constructivo, se procederá con los tramos señalados y los tramos que se identifiquen en esa etapa."

INGEOCIM S.A.S.

Sin embargo se solicita la presentación de un balance de obra que nos permita verificar y garantizar el alcance contractual con los recursos disponibles.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.



CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: Sin anexos.

INGEOCIM S.A.S.

T-002-2023-060-OFC
1 de 1

Villa de Leyva, 25 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Reiteración de comunicado T-002-2023-057-OFC. Falencias en el cumplimiento de los componentes SST y Ambiental.

Respetada ingeniera:

Por medio del presente nos permitimos solicitar de manera inmediata la subsanación de las falencias observadas mediante el comunicado en asunto, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato de la referencia en la cláusula 10 denominada "Obligaciones especificas del contratista" menciona:

"Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato"
"El contratista debe dar cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el contratante podrá verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud del trabajo por parte del contratista y subcontratistas."

Finalmente reiteramos que el no cumplimiento de lo solicitado será causal de recomendación del proceso administrativo sancionatorio que corresponda.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.

INGEOCIM S.A.S.

T-002-2023-061-OFC
1 de 1

Villa de Leyva, 25 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Solicitud de documentos de la maquinaria y equipos presentes en obra.

Respetada ingeniera:

Por medio del presente me permito solicitar amablemente se presente una relación de los documentos de la maquinaria y volquetas que se encuentran ejecutando labores en obra, lo anterior teniendo en cuenta que las presentadas mediante el comunicado CSV-2023-015 del 24 de octubre de 2023 no corresponden a las observadas en campo.

Todo esto en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y con el objeto de verificar el factor de calidad ofertado, así como la correcta inversión del anticipo.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: Sin anexos.

Barranquilla, 28 de noviembre de 2023

Señores
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
R.L. Camilo A. Naged R.
central@ingeocim.com
Teléfonos: 6910842 - 6113468
Carrera 15 # 98-26 oficina 503
Bogotá D.C

CSV-2023-018

Referencia: CONTRATO 3268 DE 2023 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: RESPUESTA OFICIO T-002-2023-061-OFC.

Cordial saludo,

Se envía anexo la documentación de la maquinaria y volquetas que se encuentran operando en campo.

Atentamente,

MariaFernandaCuesta

MARIA FERNANDA CUESTA MORA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIVA VIAS

Barranquilla, 28 de noviembre de 2023

Señores
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
R.L. Camilo A. Naged R.
central@ingeocim.com
Teléfonos: 6910842 - 6113468
Carrera 15 # 98-26 oficina 503
Bogotá D.C

CSV-2023-019

Referencia: CONTRATO 3268 DE 2023 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: RESPUESTA OFICIO T-002-2023-055-OFC.

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud, enviamos anexo las planillas de seguridad social del personal vinculado al consorcio durante el mes de octubre.

Atentamente,

MariaFernandaCuesta

MARIA FERNANDA CUESTA MORA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIVA VIAS

CONSORCIO SIVA VIAS

CONSORCIO SIVA VIAS
NIT: 901.738.696-2

Barranquilla, 29 de noviembre de 2023

Señores
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
R.L. Camilo A. Naged R.
central@ingeocim.com
Teléfonos: 6910842 - 6113468
Carrera 15 # 98-26 oficina 503
Bogotá D.C

CSV-2023-020

Referencia: CONTRATO 3268 DE 2023 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las condiciones de desarrollo del contrato y el plan de compras que ha venido requiriendo la ejecución de la obra, consideramos pertinente la solicitud del cambio parcial del plan de manejo de anticipo; el siguiente es el plan de manejo aprobado inicialmente:

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO						
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ						
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**RUBRO**	**VALOR TOTAL**	**%**	**MES 1**	**MES 2**
1,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 188.800.000,00	8,97%	$ 188.800.000,00	
2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 204.120.000,00	9,70%	$ 204.120.000,00	
		SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 476.773.647,81	22,65%	$ 476.773.647,81	
2,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 134.032.500,00	6,37%	$ 33.508.125,00	$ 100.524.375,00
		SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 414.157.190,62	19,67%	$ 207.078.595,31	$ 207.078.595,31
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	TRANSPORTE	$ 380.995.317,49	18,10%	$ 380.995.317,49	
4,2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 25.380.133,77	1,21%	$ 12.690.066,89	$ 12.690.066,89
4,14	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 281.030.569,95	13,35%	$ 140.515.284,98	$ 140.515.284,98
		VALOR TOTAL	**$ 2.105.289.359,64**	**100,00%**	**$ 1.644.481.037,47**	**$ 460.808.322,17**
		VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES	**$ 1.171.961.408,38**			
		VALOR TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA	**$ 552.332.633,77**			
		VALOR TOTAL TRANSPORTE	**$ 380.995.317,49**			

Vo.Bo.

MARÍA FERNANDA CUESTA MORA
Representante Legal
CONSORCIO SIVA VÍAS
Contratista

CAMILO A. NAGED R.
Representante Legal
INGEOCIM S.A.S.
Interventor

En la siguiente tabla se muestran los cambios solicitados al plan de anticipo por parte del CONSORCIO SIVA VIAS, motivado por la necesidad de compras de insumos pertinentes para la ejecución de las actividades del capitulo de las obras de drenaje, actividades que representan más del 25% de la totalidad del contrato, adicional a ello realizar estas compras nos ayudan a obtener mejor ventaja financiare por pronto pago de los materiales previos a cambio de vigencia fiscal.

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO MODF 01						
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	RUBRO	VALOR TOTAL	%	MES 1	MES 2
1,1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 188.800.000,00	8,97%	$ 188.800.000,00	
2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 204.120.000,00	9,70%	$ 204.120.000,00	
		SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 476.773.647,81	22,65%	$ 476.773.647,81	
2,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 134.032.500,00	6,37%	$ 33.508.125,00	$ 100.524.375,00
		SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 207.078.595,00	9,84%	$ 207.078.595,00	$ 0,00
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	TRANSPORTE	$ 380.995.317,00	18,10%	$ 380.995.317,00	
4,2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 25.380.132,00	1,21%	$ 12.690.066,00	$ 12.690.066,00
4,14	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 123.877.135,20	5,88%	$ 123.877.135,20	$ 0,00
SUMINISTROS ADICIONALES						
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE REFORZADO D=36" INCLUYE EMBOQUILLADA	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 27.067.898,00	1,29%	$ 0,00	$ 27.067.898,00
4,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 31.656.898,13	1,50%	$ 0,00	$ 31.656.898,13
4,10	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 222.170.963,69	10,55%	$ 0,00	$ 222.170.963,69
4,11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 83.336.267,98	3,96%	$ 0,00	$ 83.336.267,98
		VALOR TOTAL	$ 2.105.289.354,81	100,00%	$ 1.627.842.886,01	$ 477.446.468,80
		VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 1.171.961.405,81		$ 807.729.378,01	$ 364.232.027,80
		VALOR TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 552.332.632,00		$ 439.118.191,00	$ 113.214.441,00
		VALOR TOTAL TRANSPORTE	$ 380.995.317,49		$ 380.995.317,00	$ 0,00

La tabla anterior muestra de color VERDE los valores que se mantuvieron del plan de manejo de anticipo inicial, de color AMARILLO los valores que cambiaron, como el item 4,14 el cual pasó de $140.515.285,98 para el mes 1, a $123.877.135,20, (dinero ya desembolsado en la planilla 1 y 2) y de color ROJO los valos que cambiaron el valor de su inversión por un valor final de $0,00, como el caso del ítme 2,3 en el mes 2. Como nuevos insumos se agregaron los ítems 4,6 4,8 4,10 y 4,11, para la compra de los siguientes insumos: tubería en concreto de 36”, acero con alambre de amarre, cemento gris, y malla eslabonada respectivamente.

Como se puede apreciar los RUBROS finales de SUMINISTRO DE MATERIAL, ALQUILER DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE no se alteraron, por ende no es necesarios realizar cambios dentro del portal del esquema de fiducia, más no implica su no notificación.

Anexamos a la presente misiva el plan de manejo de anticipo para sus respectivas observaciones y firmas.

Atentamente,

MARIA FERNANDA CUESTA MORA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIVA VIAS

INGEOCIM S.A.S.

Villa de Leyva, 30 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Solicitud de presentación de informes.

Respetada ingeniera:

Por medio del presente me permito solicitar amablemente la presentación de informes acorde a las obligaciones contractuales adquiridas, lo anterior teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

1) Se deberá presentar un informe semanal en el que se detalle las cantidades ejecutadas, lugares y registro fotográfico de las mismas, este informe se realizará con corte los días viernes de cada semana y deberá ser entregado a más tardar el siguiente lunes a la fecha de corte.
2) Los informes mensuales tendrán como fecha de corte los días 8 de cada mes y deberán ser presentados a más tardar 5 días calendarios después de cada fecha de corte.
3) Todos los documentos deben ser completamente legibles y aquellos en los que se requiera, deben estar debidamente firmados indicando nombre y cargo del profesional.
4) Cada informe mensual deberá contener como mínimo:

   Componente Técnico
   - Portada, tabla de contenido, tabla de anexos, introducción y objetivos.
   - Generalidades del proyecto y metas físicas actualizadas.
   - Ficha técnica con el resumen del contrato de obra.
   - Desarrollo financiero, jurídico, administrativo y contable del contrato de obra.

- Actividades ejecutadas y programadas según la programación de obra presentada.
- Cantidades de obra (Sabana).
- Desarrollo y ejecución del plan de calidad y plan de gerencia del proyecto.
- Registro fotográfico a color, "antes, durante y estado actual", con registro de fecha, hora, localización, coordenadas y descripción de las actividades.
- Conclusiones y/o recomendaciones.

Componente Ambiental y social

- Detalle de la implementación y ejecución del plan de manejo ambiental presentado y cada uno de sus programas con sus respectivas evidencias.
- Detalle de la cantidad de disposición de material RCD (presentar soportes)
- Detalle de la implementación y ejecución del plan de gestión social aprobado.

Componente SST

- Detalle de la implementación y ejecución del plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo aprobado (Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social, registro de ingresos y egresos de personal, registro y/o reporte de accidentes, charlas capacitaciones e inducciones, ATS, Preoperacionales, inspecciones, evidencias del cumplimiento del PMT, actas y reuniones del Coppast, registro de entrega de EPP, incapacidades, y demás evidencias que certifiquen la correcta ejecución del SGSST)

Los parámetros anteriormente listados hacen referencia al contenido mínimo que deberá tener cada informe, sin embargo se podrán adicionar capítulos si se considera necesario.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: Sin anexos.

INGEOCIM S.A.S.

T-002-2023-063-OFC
1 de 1

Villa de Leyva, 30 de noviembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Respuesta a comunicado CSV-2023-020. Modificación al plan de anticipo.

Respetada ingeniera:

Una vez revisada la información presentada mediante el comunicado en asunto, y teniendo en cuenta que se encuentra acorde lo estipulado contractualmente, nos permitimos emitir concepto de aprobación a la modificación solicitada.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: Plan de manejo de anticipo V2.

Barranquilla, 30 de noviembre de 2023

Señores
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS
R.L. Camilo A. Naged R.
central@ingeocim.com
Teléfonos: 6910842 - 6113468
Carrera 15 # 98-26 oficina 503
Bogotá D.C

CSV-2023-021

Referencia: CONTRATO 3268 DE 2023 - MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Asunto: Respuesta oficio No. T-002-2023-057-OFC "Falencias en el cumplimiento de los componentes SST y ambiental."

Cordial saludo,

Conforme con las observaciones SST y ambientales expuestas en el oficio T-002-2023-057-OFC respondemos a cada numeral:

1) No se observa punto de emergencias, botiquín ni camilla.

El día 28 de noviembre del presente año se realiza instalación de camilla con sus respectivas correas e inmovilizador y botiquín de primeros auxilios dando cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana 5639. Ubicación Pr 3+840 MD

Registro fotográfico.





2) No se observa la instalación de unidades sanitarias y/o baños donde los trabajadores puedan realizar sus necesidades fisiológicas. Adicionalmente no se evidencia la instalación del punto ecológico ni la correcta implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos presentado en el plan de manejo ambiental aprobado.

Unidades sanitarias: se realiza contrato para suministro e instalación de una unidad sanitaria en el tramo con la empresa servicios sanitarios portátiles
S.A.S identificada con el número tributario 901719644-9 teléfono 311 5417783 de la ciudad de Bogotá, la instalación de la unidad sanitaria se programó para la fecha 01 de diciembre del 2023.

3) No se ha observado la correcta revisión y chequeo de la maquinaria y vehículos utilizados en obra.

Se realiza diario el preoperacional de la maquinaria que se encuentra en obra, además se verifica afiliación ARL y uso de sus EPP.

Se anexan preparaciones de maquinaria.



4) Se solicita la evidencia de la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia laboral y comité investigador de incidentes y accidentes de trabajo.

Se anexa:

- Documento acta de comité de convivencia laboral.
- Documento acta de comité de accidentes e incidentes laborales.

Se conformará el COPASST el día 2 de diciembre del presente año.

5) Se recuerda que se debe realizar la evaluación inicial del SGSST.

Se realiza evaluación inicial del SGSST desde día 07 a la fecha de noviembre 2023; se anexan soportes.

6) Se solicita la presencia del profesional SST en obra.

A la fecha se cuenta con profesional en Salud ocupacional en la obra.

Nombre y Apellido	**No. De cedula**	**No. De licencia.**
Edilsa Eliana Medina Munévar	1054091642 de Villa de Leyva.	RESOLUCIÓN 1771 (28 de diciembre de 2020)

7) Se requiere el cumplimiento del plan de capacitaciones presentado mediante el plan HSEQ aprobado. Se ha realizado a la fecha charlas de 5 minutos diarias a todo el personal de obra y se realizó una capacitación sobre riesgos físicos.





Atentamente,

MariaFernandaCuesta

MARIA FERNANDA CUESTA MORA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SIVA VIAS

INGEOCIM S.A.S.

Villa de Leyva, 6 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Programación de obra y porcentaje de atraso.

Respetada ingeniera:

Por medio del presente nos permitimos informar que observamos con preocupación un desfase entre las actividades programadas y planteadas en el plan de trabajo presentado por el consorcio que usted representa y las actividades realizadas a la fecha, por tal motivo solicitamos de manera INMEDIATA tomar las acciones pertinentes y organizar la logística necesaria que les permita disminuir el porcentaje de atraso que ha presentado un aumento de manera exponencial tal como se muestra a continuación:

FECHA DE CORTE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO
5/11/2023	0,48	0	-0,48
12/11/2023	1,15	0	-1,15
19/11/2023	1,88	0,07	-1,81
26/11/2023	2,83	0,25	-2,58
3/12/2023	4,74	0,45	-4,29

Si bien es cierto se han presentado situaciones que han afectado el rendimiento de la obra, se debe tener en cuenta que a pesar de que el día 7 de noviembre de 2023 se solucionaron las discrepancias presentadas sobre los estudios y diseños, solo hasta el día 15 de noviembre se iniciaron actividades con maquinaria en obra, adicionalmente se ha observado atrasos en las actividades debidos a la falta de logística necesaria para la correcta realización de las mismas.

INGEOCIM S.A.S.

Finalmente reiteramos al consorcio SIVA VIAS la necesidad de tomar las medidas necesarias para frenar el aumento en el porcentaje de atraso y cumplir con las actividades programadas que nos permitan llevar a un feliz termino el contrato que nos une.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: Sin anexos.

INGEOCIM S.A.S.

T-002-2023-066-OFC
1 de 1

Villa de Leyva, 6 de diciembre de 2023

Señores
CONSORCIO SIVA VIAS
María Fernanda Cuesta Mora
Representante Legal
consorciosivavias@gmail.com

Referencia: Contrato de obra 3268 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá."

ASUNTO: Traslado de comunicado S-2023-000755-INFDT. Observaciones a los estudios y diseños.

Respetada ingeniera:

Por medio del presente nos permitimos dar traslado al comunicado en asunto para su conocimiento y fines pertinentes. Finalmente solicitamos atender las observaciones que allí se presentan un tiempo no mayor a 5 días calendarios con el fin de continuar con el proceso de aprobación de las modificaciones a los estudios y diseños planteadas por el consorcio que usted representa.

Sin otro particular,

Cordialmente,

INGEOCIM S.A.S.

CARLOS E. MOJICA C.
Director de interventoría.

Proyectó: Ing. Roymar Gelves - Residente de interventoría.
Anexos: comunicado S-2023-000755-INFDT

INGEOCIM S.A.S.

ANEXO 23
REGISTRO FOTOGRÁFICO

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA No.1



Descripción Foto 1.

Abscisa k4+00 antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA No.2



Descripción Foto 2.

Abscisa k4+00 antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA No.3



Descripción Foto 3.

Abcisa k3+990 antes de intervenir.


FOTOGRAFÍA No.4



Descripción Foto 4.

Chequeo y verificación topográfica.

FOTOGRAFÍA No.5



Descripción Foto 5.

Tramo 1, antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA No.6



Descripción Foto 6.

Abscisa k4+121. Inicio de excavación y corte del hombro derecho.

FOTOGRAFÍA No.7	FOTOGRAFÍA No.8
	
Descripción Foto 7.	Descripción Foto 8.
Abscisa k4+050. excavación y corte del hombro derecho.	Evidencia de humedad en el hombro derecho entre abscisa k4+100 y k4+060.
FOTOGRAFÍA No.9	**FOTOGRAFÍA No.10**
	
Descripción Foto 9.	Descripción Foto 10.
Evidencia de humedad en el hombro derecho entre abscisa k4+100 y k4+060.	Compactación de la subrasante.
FOTOGRAFÍA No.11	**FOTOGRAFÍA No.12**
	
Descripción Foto 11.	Descripción Foto 12.
Corte y perfilado del talud, hombro derecho.	Corte y perfilado del talud, hombro derecho.

FOTOGRAFÍA No. 13	FOTOGRAFÍA No.14
	
Descripción Foto 13.	Descripción Foto 14.
Corte y perfilado del talud, hombro derecho.	Excavación para filtro y control del niveles.
FOTOGRAFÍA No.15	**FOTOGRAFÍA No.16**
	
Descripción Foto 15.	Descripción Foto 16.
Control de nivel para excavación de filtro.	Excavación para filtro.
FOTOGRAFÍA No.17	**FOTOGRAFÍA No.18**
	
Descripción Foto 17.	Descripción Foto 18.
Limpieza de material orgánico y capa vegetal en el hombro derecho.	Corte para explanación, carril derecho.
FOTOGRAFÍA No.19	**FOTOGRAFÍA No.20**
	
Descripción Foto 19.	Descripción Foto 20.
Mejoramiento con material granular y construcción de filtro.	Excavación para filtro.