ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JAVIER SOLER 80726223	
Sneider Soler 1000005179	
Luis Alberto Benitez 1006201289	
Osman Pretel 16513307	Osman

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cirio Alfaro 80116087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	005	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Remate de muros. mismo y diferente nivel, pintura.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30-10-2023 7am - 5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	005.	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	5-11-2023 7am - 4pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA	☑ 4mts	ESPACIO CONFINADO ☐	CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	yana, pulustre, boquillera.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Remate muros mismo. dif. nivel	Alturas, físico, locativo, biomecanico	Insp. andamio, uso de epcc, uso de epp y dotación
Pintura de muros mismo dif nivel	Alturas, físico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral, permisos de trabajo, epp.
Boquilla mismo dif. nivel	Alturas, físico, locativa biomecanico.	Autocuidado laboral, auto cuso epp dotación.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JHON STIVEN RUIZ 1192915121	
JAVIER SOLER 80726223	
OSMAIN PORTO 16513307	OSMANI

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cmo antonio melo 80776087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	075.	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033142061.
TIPO DE TRABAJO:	Remate de obra civil., parete. pintura de muros, instalacion. tuberia electrica.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30-10-2023 7am-5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	075.	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	5-11-2023 7am. 4pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	rodillo, pintura. Yarca., lija
Eléctricas	X	polidora. taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Remate de obra civil. pañete.	Fisico. locativo, biomecanico	Uso de epp y dotacion autocuidado laboral orden y aseo
Pintura de muros.	locativo, fisico, biomecanico	Pausas activas, uso de epp. autocuidado aseo.
Instalacion tuberia electrica.	Fisico. locativo. biomecanico.	Inspeccion herramientas permisos de trabajo.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

rsión: 2
digo: HSEQ-F-063
CUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

mbre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
IR ANDRES USGAME	80 807 876	
ulo's H Barrigas Rojas	79544687	
ias Ocola V.	1024502797	Elias O.
esús perla perez	79555362	
on Jairo Larrota	1056709572	Jhon Jairo Larreta
	1012356138	
Guillermo Nuñez	93'542 842	
ley Cardona	19599633	Diley Cardona
Ramon Ramos	348412	

mbre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
.o antonio melo	80.116 087	

BORADO POR: Valentina Portilla
ULA: 1033742061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033742061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	001	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P	**CEDULA:** 1033770061	
TIPO DE TRABAJO:	Instalación ventanería Aluminio.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	31-10-2023 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3	**N° DE REVISIÓN:**	001		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	4-11-2023 7am-5pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas. bisturi.
Eléctricas	X	taladro. cortadora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Instalacion ventaneria Aluminio	Fisico. mecanico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral uso de epp
Corte de ventaneria.	fisico, mecanico, locativo, biomecanico	Insp. herramientas orden y aseo. uso de epp dotacion

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jonatan Samuel Higuera cardozo 1.211185439	
Jhonatan deiva Bonilla 1024579776	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jiro antonio mejo 80116087	CAMR

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033742061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033742061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	004	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033722061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de obra civil Pañete y remate de muros. Mismo y diferente nivel.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-23 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3 KLIPP.	**N° DE REVISIÓN:**	004		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28-10-23 7am-5pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala, palin, yana
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de parrete.	Físico, locativo, biomecanico.	Pausas activas, orden y aseo de areas
Actuctd remate obra civil	físico, locativo, biomecanico.	Actividades laborales. inspec areas uso epp.
Remate mismo dif. nivel	Afluvas, físico, locativo, biomecanico	Orden y aseo insp uso epps uso de epp.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ **Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.**

☑ **No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.**

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ **Si, proceda con la tarea.**

☐ **No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.**

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

:GI

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
OSMAN PRETEL	16513307	OSMAN
Luis Alberto Benitez M.	1006201239	
JAVIER SOLER	80726223	
Carlos H Barajas R	79544687	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Civ antonio melo	80116087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	CARBONELL	NÚMERO DEL ATS:	074	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Valentin C.	CEDULA: 1033702061	
TIPO DE TRABAJO:	Remate de obra civil, instalacion tubera. PVC. remate media caña., remate de cielorazo, Altros.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23/10/2023 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	N° DE REVISIÓN:	074		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28/10/2023 7am.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala, palin.
Eléctricas	X	pulidora, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ACTIVIDAD	RIESGOS O AGENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad remate obra civil.	locativo, biomecanico, locativo	Uso de epp y dotación orden y aseo actividad
Instalacion tubera PVC	locativo, mecanico, biomecanico.	Insp. herramenta, pausas activas: insp. areas
Instalacion tuvera. (elect)	Mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Inspeccion de herramientas, uso de epp y dotación
Remate media caña.	fisico, locativo, biomecanico.	Orden y aseo de areas, sectorizado labores
Boquilla mismo y otros mud	Altura, fisico, biomecanico, locativo	Uso de epp uso del epp, inspección andamio
.		

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Carlos M Barajas Rojas	CC 79544687	
YAIR A. USGAME	CC 80807876	
Jhon dairo lavalo	CC 1056709512	Jhon dairo
Orley Cardona	18599633	Orley Cardona
Cesar Duarte	1012356138	
Jonnat Ramos	3484 12	
Tulio OYOLA	14228112	
Guillermo Novoa	73°542892	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Civo arbno melo 80-116087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	003	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Po. **CEDULA:** 1033142061.	
TIPO DE TRABAJO:	Picado de muro y remate. pañete. fecha del colegio mismo y diferente nivel.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	17-10-2023 7am- 6pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pagina 3 KLIPP.	**N° DE REVISIÓN:**	003		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	21-10-2023 7am- 12pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	max 10mts ☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	pala. carretilla. pomo. maceta. puntero
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Verificar armado andamio	Polvo, locativo, biomecanico	Pausas activas, autocuidado. uso de epp
Picado de muro.	Alturas, fisico, biomecanico, locativo	Inspección epcc, andamio, uso de epp y dotación autocuidado laboral
Pañete y remate de muro.	Fisico, Alturas, locativo, biomecanico.	Notificacion de peligros y riesgos, uso de epp

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Alberto Benitez M. 1006201239	
JAVIER SOLER 80726223	
OSMAN PRETEL 16513307	OSMAN
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Ciro antonio melo 80116087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	072	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P.	**CEDULA:** 1033790691	
TIPO DE TRABAJO:	Pintura de muros, remate de obra civil, boquilla de muros				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-2023 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	072		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22-10-2023 7am-4pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	rodillo, pala, cametilla
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad pintura de muros.	físico, locativo, biomecanico	Uso adecuado de epp y dotacion, notificacion de riesgos
Boquilla de muros, remate.	físico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral, orden y aseo de areas, uso de epp
Remate de obra civil.	Altura, físico, locativo, biomecanico.	Firma de permiso, autocuidado laboral, orden y aseo de areas insp. gerencia
Instalacion piso PVC y alfajar	físico, biomecanico, locativo.	Pausas activas, orden y aseo de areas uso epp.

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jesús parra perez 79555362	
Jhon Fredi Torres Nieto 1061862412	
Justo Oyola. 14228112	
Jasmani Romero 34186112	
Guillermo Novoa 73'547.877	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Ciro antonio mejo 80116087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	002	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Pintura de cancha.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	17/10/2023 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pag 3 DFL.	**N° DE REVISIÓN:**	002		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	21-10-2023 7am-5pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	rodillo. pintura.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Alistar material	físico, locativo, biomecanico	Pausas activas, autocuidado laboral, uso de epp
Pintura de la cancha.	físico, locativo, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado orden y aseo

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Sí, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jesús Rojas 1193112210	Jesús JAS
David Alonso 1.032 419 520	David Alonso.
Felipe Tuque 1077975087	
JAVIER GONZALEZ 1090410670	JAVIER C.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Ciro antonio melo 80116087	CAMZ

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	CARBONELL	**NÚMERO DEL ATS:**	006	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Patiño **CEDULA:** 1033742061
TIPO DE TRABAJO:	Boquilla mismo y diferente nivel pintura.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-11-23 7am- 5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	KLIPP.	**N° DE REVISIÓN:**	006	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	12-11-23 7am- 3pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	6 mts ☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:			
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO ☐	CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	puntero, yara.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Bogalla mismo dif nivel.	Alt fisico, locativo, biomecanico	Insp. andamio. Firma de permisos. documentacion.
Actividad de pintura	Alturas, fisico, locativo, biomecanico	Orden y aseo de areas, autocuidado laboral.
Armado de andamio.	Alturas, fisico, locativo, biomecanico	Insp andamio, uso de epcc, uso de epp detocer.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
OSMAN PACHECO	16513307	OSMHN
JAVIER SOLER	80726223	
OMAR STIVEN RUIZ	1192915179	STIVEN
Luis Alberto Benitez Montaño	1006201239	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Civo antonio melo 80776067	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-083 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	CARBONELL.	**NÚMERO DEL ATS:**	076	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Voluntario Portillo **CEDULA:** 1033791061.
TIPO DE TRABAJO:	Baguetta, remate obra civil, pintura, orden y aseo.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	6-11-2023 7am- 5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	076	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	12-11-2023. 7am 3pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	rodillo, polu, carretillo, maseta
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de boquilla remate	Fisico, locativo. biomecanico.	Uso de epp, autocuidado laboral, pausas activas.
Actividad de pintura.	Fisico. locativo. biomecanico	Orden y aseo de areas. autocuidado. laboral.
Instalacion tubera electrica	fisico. mecanico. locativo. biomecanico	Uso de epp dotacion, inspeccion de herramientas
Instalacion cielo raso.	mecanico. fisica locativo, biomecanico	Insp - herramienta. autocuidado - uso de epp.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Elias Ovola V. 1024 502 797	Elias Ovola V.
Jesus parra P. 79555364	
YAIR ANDRES USGAME 80 807 876	
Carlos M Barajas R - 79544687	
Guillermo Novoa 73'542.892	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cino cubrio melo 80116087	CSMR

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033192061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033192061

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	IEO entre nubes 0	NÚMERO DEL ATS:	10.3	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Julian Escobar CEDULA: 1010074134.
TIPO DE TRABAJO:	Resanes, Remates,			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	17-10-23 7:00 AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales, Ayudantes.	N° DE REVISIÓN:	10.3	FECHA Y HORA DE TERMINACIÓN DE LA TAREA:	22-10-23 12:00 Pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	X	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	N/A ☐	CALIENTE	N/A ☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐ N/A	¿OTRO, CUAL?	N/A		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utiliza:
Manuales	X	espatulas, palustres, baldes.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ódigo: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
OCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
traslado material y herramienta a zona trabajo	caidas, golpes, contusiones	uso epp, orden aseo
Mezcla mortero	material particulado caidas golpes, contusiones	uso epp, orden aseo
Resanes	contacto quimico caidas golpes	uso epp orden aseo
Pañetes	contacto quimico caidas golpes contusiones	uso epp orden aseo inspeccion superficie trabajo.
Pintura	contacto quimico caidas golpes, contusions	uso epp orden aseo

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jesus Lopez 12973153	
Luis Angel Garcia Iborte	
Diego Mauricio Estrada	
Diego Rojas	
Luis Ramirez	
HENRY PANQUEBA CC 1.094897.088	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Julian Escobar 1019074234	

ELABORADO POR: Julian Escobar
CEDULA: 1019074234.

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	IEO ENTRE NUBES O	NÚMERO DEL ATS:	10.3	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: JULIAN ESCOBAR	CEDULA: 1020-4134	
TIPO DE TRABAJO:	INSTALACION CUBIERTA				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	17-10-23 7:00 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	OFICIALES, AYUDANTES	N° DE REVISIÓN:	10.3		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22-10-23 12:00 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	NIA ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☒	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	NIA ☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	NIA ☐	CALIENTE	NIA ☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐ NIA	¿OTRO, CUAL?	NIA		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	
Eléctricas	X	TALADRO
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Armado y traslado anclaje	Caidas Golpes Contusiones	Inspecciones, Uso EPP, Orden aseo
Remates Pintura	contacto quimico caidas Golpes	Uso EPP, Orden aseo
Instalacion Cubierta	Caidas Golpes Contusiones	Uso EPP Uso elementos Inspeccion.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Ramirez 1033735610	Luis Ramirez
Wilson SALAMANCA 10141783330	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Julian Escobar 1019074234	

ELABORADO POR: Julian Escobar
CEDULA: 1019074234.

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio enfrente Wles D	**NÚMERO DEL ATS:**	002	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Sandra R.	**CEDULA:** 1024522502	
TIPO DE TRABAJO:	excavacion de zanjas e instalacion de tuberia				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Nov 9 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales	**N° DE REVISIÓN:**	002		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Nov 12 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	n/a ☐	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	n/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramentas a utilizar.
Manuales	X	Pica / Pala / barras
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de areas	Golpes con contra / esguinces y torceduras	Pausas activas / inspecciones visuales / uso calzado de seguridad
exravación	esguinces y torceduras / lesiones lumbares / sobreesfuerzos	Uso de calzado de seguridad / Pausas activas / intervalos de descanso
instalacion de tuberia	Esguinces y torceduras / lesiones en la espalda	Uso de calzado de seguridad / Pausas activas / intervalos de descanso / U

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Pedro Antonio Cubillos Moreno C.C. 1073865634	
Johanni Sicha Rodriguez CC. 80117211	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio entre Ulas D	**NÚMERO DEL ATS:**	002	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Sadjilo	**CEDULA:** 1024522735	
TIPO DE TRABAJO:	Fabricacion / Fundida de concreto				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Nov 7 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales	**N° DE REVISIÓN:**	002		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Nov 12 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	N/A ☐	EXTINGUIDORES	N/A ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	N/A ☐	ESLINGA	N/A ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ N/A	LINEA DE VIDA	N/A ☐
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL? N/A			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Palas / Picas / Palustres / baquilleros / llana
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Esguinces / Golpes con contra/caida a mismo nivel	Uso calzado de seguridad / Orden y Aseo / Inspecciones Visuales
encofrado	Golpes / machucones / lesiones en los dedos / cortes y laceraciones	Pausas activas / uso de guantes / inspeccion herramientas / Ropa adecuada para la labor
Fundida de concreto	Golpes / machucones / posiciones prolongadas / Posturas forzadas / Lumbagos	Uso de herramienta / Pausas activas / Intervalos de descanso

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Isidro Sinisterra 16509578	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR Saul Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO/FRENTE:	Entre nubes sede A.	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Alban castro
NOMBRE:	Alban castro.	CEDULA:	1123621443	FECHA DE INICIO DE TAREA:	31-10-23.
TIPO DE TRABAJO:	Excavacion manual/ instalacion red sanitaria PVC.			HORA DE INICIO DE TAREA:	7:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	Servi construcciones y edificaciones pay 003.	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	05-11-23. 5:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBIJQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pala, Pica, maceta, cincel, pulo, llaves,
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO/FRENTE:	entre Rios D	NÚMERO DEL ATS:	081	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Saul Jilo 1024522752
NOMBRE:	electricos	CEDULA;		FECHA DE INICIO DE TAREA:	Oct 25/2023
TIPO DE TRABAJO:	instalacion tablero / tuberia MT			HORA DE INICIO DE TAREA:	7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Tecnicos	N° DE REVISIÓN:	082	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Oct

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	n/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	n/a ☐	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ n/a	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Alicates / dobla tubo
Eléctricas	X	Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Codigo: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
YAIR ANDRES USGAME - 80807876	
Carlos M Barajas Royal 79544687	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

ELABORADO POR: Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522932

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Entre Rubes Secta.	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Raben Cristo	**NOMBRE:** **CEDULA:**	1123021463.
TIPO DE TRABAJO:	Excavación manual, instalación red sanitaria, trazo hueco red.					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	31/10/23 7:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	Servicios locativos Visalia 201 Apto 103.		**N° DE REVISIÓN:**			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	05-11-23 5:00PM

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☒
ALTURA APROXIMADA	☒	VERIFICACIÓN PUNTOS DE ANCLAJE	☒	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☒	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☒	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	V	Picas, palas, maceta, cincel, llaves, carretilla.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS.com

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Seidel Siniesterra	16509578	
Jhojan Salas	1000850428	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Ruben Dario Cuyar P.	4123621463.	

ELABORADO POR:
CEDULA: 16 509 578

APROBADO POR
CEDULA: 4123621463.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-053		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio trasteyo material y herramienta	Sobreesfuerzos caidas mismo nivel, atrapamientos, golpes	ayudas mecanicas, orden locativo, autocuidado, uso EPP, uso overol
Inicio excavacion manual. Cargue.	Fatiga, lumbalgias, golpes, machucones. cortes	Pausas laborales, higiene postural, uso EPP, uso overol.
Enlonaje y trasteyo red.	Sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes, machucones, atrapamientos	rotacion actividades / personal, higiene postural, uso EPP, autocuidado.
Instalacion red. Sanitario PAC	lumbalgias, inhalacion polvos cortes, machucones.	higiene postural, uso respiradores, uso EPP, uso overol.
Orden y aseo	Virus, hongos, bacterias, cortes.	Autocuidado, uso EPP, uso overol.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	IED entre nubes D	NÚMERO DEL ATS:	10.4	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Julian Escobar CEDULA: 1010071024
TIPO DE TRABAJO:	instalacion cubierta			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23-10-23 7:00 AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales, Ayudantes.	N° DE REVISIÓN:	10.4	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28-10-23 12 00 Pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	☒
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☒	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☒
ALTURA APROXIMADA	4MTS ☒	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	NIA ☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐ NIA	¿OTRO, CUAL?	NIA		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	espatulas, Alicates destornilladores.
Eléctricas	X	Taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Código: [illegible]

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Armado y tras lado andamio	caidas golpes contusiones	uso proteccion caida arnes de cuerpo inspeccion
montaje tejas	caidas golpes cortes contusiones	uso epp inspeccion arnes orden aseo
instalacion flanche	caidas golpes cortes contusiones	orden aseo uso epp inspeccion

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Steens Quintero 1020126107	Steens
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Julian Escobar 1010074234	

ELABORADO POR: Julian Escobar
CEDULA: 1010074234

APROBADO POR
CEDULA: 1024522752

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	IEO entre nubes D	**NÚMERO DEL ATS:**	10.4	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Julian Escobar	**CEDULA:** 1010071104	
TIPO DE TRABAJO:	Pintura, Resines				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-23 7:00 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	10.4		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28-10-23 12:00 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☒	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO N/A	☐	CALIENTE N/A	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐ N/A	¿OTRO, CUAL? N/A			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Brochas rodillos, paustres
Eléctricas	X	Pulidoras
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
traslado Herramienta y equipo	caidas golpes, contusiones	uso epp, orden aseo orden de material
Resanes	contacto quimico golpes contusiones	uso epp, orden aseo
Pintura	contacto quimico golpes contusiones.	uso epp, orden aseo

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Wilmer Acevedo 1.093.827.863	
Diego Alonso Rojas	
Sergio Navarrete Bolivar 1000778186	
Stevens Quintero 1000126 109	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Julian Escobar 1010074234	

ELABORADO POR: Julian Escobar
CEDULA: 1010074234.

APROBADO POR:
CEDULA: 1024528952

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Centro nubes sect A	NÚMERO DEL ATS:	007.	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Alban castro	NOMBRE: 1023021403.	CEDULA
TIPO DE TRABAJO:	Instalacion malla electrosoldada. Fundida.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04-09-23 7:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	Onepro sas - klip sas. Maquina Pay 003			N° DE REVISIÓN:	004	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	10-09-23 5:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Picas, palas, cortadilla, llaves, cincel, mazeta.
Eléctricas	✓	Pulidora Dewalt
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BASICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Fichado material y herramienta.	Sobreesfuerzos, golpes, caidas mismo nivel, tropezones	ayudas mecanicas, orden locativo, señalizacion uso EPP, uso overol
Corte manual electricidad con bateria.	Proyeccion particulas, quemaduras, cortes.	uso, aislar, insp. preoperacional, señalizacion, uso EPP, uso overol.
Inspeccion manual.	lumbalgias, cortes, golpes. mordeduras.	higiene postural uso EPP, uso overol, cinturon.
Comercializacion Reciclado.	fatiga, golpe calor, tropezones caidas mismo nivel.	pausas laborales, hidratacion, uso EPP, uso overol, cinturon
Fundida / mezcla manual	fatiga, lumbalgias, inhalacion polvos	higiene postural, proteccion respiratoria uso tapabocas, uso overol
Orden y aseo general	virus hongos, bacterias, cortes	señalizacion, uso EPP, uso overol.
//	//	//

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [ ] Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- [x] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Si, proceda con la tarea.
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Vèrsión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OSMAN PRETEL IBARGÜEN 16513307	OSMAN
RONAL MINA 1078686825	RONAL

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Duban castro A 1123021403	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1012377130.

APROBADO POR _____
CEDULA: 1123021403.

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio entre rios Esc A	NÚMERO DEL ATS:	001	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Oscar castro	NOMBRE:	CEDULA: 1623214C3
TIPO DE TRABAJO:	Armado malla electrosoldada, nivelacion piso. Fundida piso					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	10-01-23 7:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	DyJ PEA Vinculacion poly 003			N° DE REVISIÓN:	001	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	24-01-23 5:00pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Picoy, palas, pulustre, llaves, cincel, macetel,
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Versión. 2	
Código HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso material y herramienta	Sobreesfuerzo, caida mismo nivel, golpes, machucones	ayuda mecanicas, orden locativo, uso epp, use cuerdas
Nivelacion piso.	Caidas mismo nivel, golpes machucones	orden locativo, uso epp, uso cuerda. autocuidado
Instalacion cinta hierro	machucones, cortes, lumbalgias, fatiga, cefalea	uso epp, higiene postural, autocuidado hidratacion, pausas laborales
Cimbrado.	Lumbalgias, fatiga, cefalea, Caidas mismo nivel	pausas laborales, orden locativo, uso epp uso cuerda, autocuidado
Fundida placa	sobreesfuerzo, caidas mismo nivel, golpes, machucones	higiene postural, autocuidado, uso epp, uso cuerda, autocuidado, hidratacion.
orden y aseo.	virus hongos, bacterias.	uso epp, uso cuerda, autocuidado
//	//	// / /

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☑ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Javier Ortiz A	79279194	
Eduardo Rodriguez	4936652	
Hector Olivera	80437757	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Oban Downey Castro P.	1C23021403.	

ELABORADO POR: Hector Olivera
CEDULA: 80437757

APROBADO POR
CEDULA: 1C23021403.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	C-ente nbo sede A	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Oscar Cortic	NOMBRE: CEDULA:	1023021403.
TIPO DE TRABAJO:	mantenimiento, reparaciones, instalacion RCD.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	02/10/23. 7 am
EQUIPO DE TRABAJO:	DYJ. Vehiculo Placa CW3.		N° DE REVISIÓN:			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06/10/23 5 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Palas, cincel, maceta, llaves, alicates.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS Ó ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cierre y orden	[illegible]	[illegible]
//	// //	// //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Hector Duenas 80437757	
Abel atalaya 1024499707	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Abel Downy Castro P 1023021463	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 80437757

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021463

Página 1 de 1

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C-entre nubose sect C.	NÚMERO DEL ATS:	001	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Oscar Castro	CEDULA: 1023214403
TIPO DE TRABAJO:	Tendido Placa			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	25-04-30 9:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	DJJ. Visualizar pay 003	N° DE REVISIÓN:	004	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	30-04-30 5:00 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

[illegible] DISTRIBUIDO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	[illegible]	—
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCION RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	[illegible]	—
CASCO DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	[illegible]	—
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Polistre, Bocallera, cincel, mazeta, cinta metrica
Eléctricas	✓	vibradora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BASICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado material y herramientas instalacion bomba.	Sobreesfuerzo, caida y mismo nivel, golpes, machucones	ayudas mecanicas, orden locativo, de accidente, uso EPP, uso cuerda,
Inicio, puntos y fundida placa.	golpes, machucones, caida y mismo nivel.	orden locativo, uso EPP, uso cuerda, autocuidado
Nivelacion piso - placa.	dolores lumbares, Fatiga, golpes cefalea, golpe calor.	higiene postural, pausas laborales, autocuidado uso EPP, uso cuerda, hidratacion.
orden y aseo	dolores lumbares, Fatiga, golpes. golpe calor,	higiene postural autocuidado uso EPP uso cuerda, hidratacion
	Virus, hongos, bacterias, cortes.	uso EPP, uso cuerda, autocuidado
//	// //	// //
//	// //	// //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Gerardo Rodriguez P.P.T 4936652	
Juan Rodriguez- PPT 1738906	
Cristian Camilo Arias 1024474038	
Abel Otalvaro 1024499702	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Oban Davianny Castro P 1023021463.	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1023021463

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021463.

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C entre rubco Sect A	NÚMERO DEL ATS:	CO3.	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Abel Cortes.	NOMBRE: CEDULA	1023521403.
TIPO DE TRABAJO:	Mamposteria, Pañete, Demolicion, Fachaleta RCD.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	22-09-23 9:00am.
EQUIPO DE TRABAJO:	Vinculacion Poly CO3. OYJ.			N° DE REVISIÓN:	CO3.	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	24-09-23. 5:00PM.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNES DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☒	¿OTRO CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Pinzas, Palas, Pulustre, llaves, cincel, mazeta, pairo.
Eléctricas	✓	Retomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BASICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso, material y herramienta.	Sobreesfuerzo, caidas mismo nivel, golpes, machucones	ayudas mecanicas, autocuidado, uso EPP, uso overol.
Inicio mezcla cemento	lumbalgias, dolores Almacenes cefaleas.	higiene postural, uso tapabocas, autocuidado, pausas laborales
Inicio mampostería Pañete.	Fatiga, golpes, cortes, machucones, golpe calor.	pausas laborales, rotacion personal, actividades golp Autocuidado, uso EPP.
Inicio Demoliciones con retromartillo	golpe calor, vibraciones, ruidos constantes, cefalea, golpes	pausas laborales, uso tapaoidos, autocuidado Insp. Pre operacional.
Ingreso y entrega red	Sobreesfuerzos, golpes, machucones caidas mismo nivel.	habilitacion, autocuidado, ayudas mecanicas orden y aseo, uso EPP, uso overol
Orden y aseo.	virus hongos, bacterias, cortes.	autocuidado, uso EPP, uso overol
//	// //	// // //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhoyston Ailer Castellanos Aragon 1023022497	
Abel olivero 1024499702	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Alvaro Adriana Castro P- 1023021403.	

ELABORADO POR: 1024499702
CEDULA:

APROBADO POR
CEDULA: 1023021403

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Centrales sat A.	**NÚMERO DEL ATS:**	001	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Oscar castro	**NOMBRE:** 1023521463	**CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	lavada, limpieza, pintura concreto					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	07/10/23 9:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	DFL Visualizar pqyes	**N° DE REVISIÓN:**	001			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	13/10/23 5:00 PM

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	escobas espatulas, rodillos, brochas, llaves, pinzas.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JAVIER GONZALEZ A. 1090410670	JAVIER G.
Eugenio Saravia V 1065873982	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Alex Dayciray Castro P 1023521403.	

ELABORADO POR: JAVIER G.
CEDULA: 1090410670

APROBADO POR
CEDULA: 1023521403

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio João Félix Pereyra	**NÚMERO DEL ATS:**	003	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saidelio	**CEDULA:** 1045227356	
TIPO DE TRABAJO:	Altura				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	25/10/2023 9:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	• Jan P. Garcia O. • Jhamin Arque	**N° DE REVISIÓN:**	003		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	29/10/2023 6:00 pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCION RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3.0 m	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Herramienta menor
Eléctricas	✓	Pulidora, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Robos, golpes, caídas a diferente nivel	Uso de EPP y Epcc, charlas informativas y capacitación de personal
2. Desplazamiento	Robos, golpes, machucones, cortes, caídas a diferente nivel	Uso de EPP y Epcc, charlas informativas y capacitación de personal
3. Instalación platinas	Robos, golpes, machucones, caídas a diferente nivel.	Uso de EPP y Epcc, charlas informativas y capacitación de personal
4. Desmontaje	Robos, golpes caídas a diferente nivel.	Uso de EPP y Epcc, charlas informativas y capacitación de personal

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Juan Pablo Garcia Ortiz	1010246899	Juan P. Garcia O.
Jhorman Arague Vallejo	1034278985	Jhorman Arague
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Juan P. Garcia O		Juan P. Garcia O.

ELABORADO POR: Juan P. Garcia O.
CEDULA: 1010246899

APROBADO POR
CEDULA: 1024522752

Powered by CamScanner

Página 1 de 2
Versión 2
Código [illegible]
[illegible]

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

NOMBRE:	Jose Felix A.	NÚMERO DEL ATS:	003	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul Ulio CEDULA: 1024522732
TIPO DE TRABAJO:	Limpieza de perfileria / pintura e instalacion			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Oct 16 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes / Oficiales	N° DE REVISIÓN:	003	FECHA Y HORA DE TERMINACIÓN DE LA TAREA:	Oct 22 12m

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON PANTALLA	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	1/b5 X
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCION RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	1/a1 X	ARNES DE SEGURIDAD	X	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	3m	ESTABILIZACION PUNTOS DE ANCLAJE	X	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	CALIENTE	X
¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	X	Alicates / pinzas / nivel
Electricas	X	Pulidora / equipo de soldadura
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

Powered by CamScanner

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/Lesiones lumbares/esguinces y torceduras/ Proyeccion de particulas/inhalacion de polvos/intoxicaciones/mareos	Pausas activas/Higiene postural/ Uso de calzado de seguridad Uso de proteccion respiratoria/uso de monogafas si aplica/durante la aplicacion de pintura hacerlo en espacios abiertos
Limpieza de perfiles/ Pintura		
instalacion de perfiles	Quemaduras/lesiones en los ojos/	Uso de ropa de trabajo/uso de careta/ Uso guantes de vaqueta

OBSERVACIONES: n/a

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Juan P. García O. 1010 246890	Juan P. García O
Jhormon Aragüe 1034778783	Jhormon Aragüe
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Juan P. García O. 1010246899	

ELABORADO POR: Saidy Ruiz
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO SEDE A	NÚMERO DEL ATS:	008	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (DEMOLICIÓN MUROS, DESMONTE DE TEJA, PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE PLATINERIA.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	17/10/23 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	AYUDANTES Y OFICIALES (VER PÁGINA 3).	N° DE REVISIÓN:	08		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22/10/23 5:00 P.M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA
Eléctricas	✓	PULIDORA, TALADRO.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. ACCESO	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES.	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN
2. DESMONTE TEJA	CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL CORTES, GOLPES, DESGUINCES.	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN
3. DEMOLICIÓN MUROS.	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, CORTES, GOLPES, DESGUINCES	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN
4. INSTALACIÓN PLATINERIA.	CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL GOLPES, CORTES, QUEMADURAS	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS. CAPACITACIÓN
5. DESCENSO	RESBALONES, CAIDA. MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, LUXACIONES, DESGUINCES	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Juan Pablo Gaviria Ortiz	1070246899	Juan P. Gaviria.
Jhorman Arroyo Vallejo	1054729785	Jhorman Arroyo
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Jessica Rodriguez	1037152036.	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez.
CEDULA: 1037152036.

APROBADO POR
CEDULA: 1024522152

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	IED JOSE FELIX A	NÚMERO DEL ATS:	10.4	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Julian Escobar	CEDULA: 1010742390	
TIPO DE TRABAJO:	Estructura metalica de cubierta				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	24-10-23 7:00 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	soldadores, Ayudantes	N° DE REVISIÓN:	10.4		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28-10-23 12:00 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	X
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	X	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	N/A ☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐ N/A	¿OTRO, CUAL?	N/A		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	macetas, punteros, Alicates, Destornilladores.
Eléctricas	X	equipo soldadura, Pintura, Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
traslado material y herramienta a zonas	caidas Golpes, contusiones	orden aseo, uso epp
armado, traslado	caidas Golpes, contusiones aplastamientos	inspeccion orden aseo uso epp
soldadura	Quemaduras contacto Quimico incendio	uso epp inspecciones orden aseo
Pintura	contacto quimico material particulado	uso epp especifico a labor orden aseo
corte	cortes perdida miembros	uso epp, inspeccion equipo

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Juan Pablo García O.	1010246899	Juan P. García O.
Jhurman Aragve	1034278785	Jhurman Aragve
Luis Castes	11335673	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Julian Escobar	1010074234	

ELABORADO POR: Julian Escobar
CEDULA: 1010074234

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO SEDE A	NÚMERO DEL ATS:	004	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: JADD	CEDULA: 1024522[illegible]	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (DEMOLICIÓN DE MUROS (COLINDANTE) SOBRE VIGAS, INSTALACIÓN DE PERFILERIA)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	30/10/2023 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	AYUDANTES Y OFICIALES.	N° DE REVISIÓN:	04		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	03/10/2023 5:00 P.M.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3.00m.	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	⊟	CALIENTE	⊟
ENERGIA PELIGROSAS	⊟	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR.
Eléctricas	✓	EQUIPOS DE SOLDADURA, TALADRO, PULIDORA
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Código: HSEQ-F-063	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. ACCESO.	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL GOLPES, DESGUINCES.	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS INFORMATIVAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
2. DEMOLICIÓN	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES, CORTES	USO ADECUADO DE EPP Y EPCC, CHARLAS INFORMATIVAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
3. INSTALACIÓN PERFILERIA.	RESBALONES, CORTES, QUEMADURAS, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, DESGUINCES	USO DE EPP Y EPCC, CHARLAS INFORMATIVAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
4. DESCENSO	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, DESGUINCES, GOLPES.	USO ADECUADO DE EPP Y EPCC CHARLAS INFORMATIVAS CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jhamon Araque Vallejo	1034278785	Jhamon Araque
Juan P. Cano O.	1152463m	Juan P. Cano O.
Diego Londoño	1030633590	Diego Londoño
Hamerson Velasquez	1233510600	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Jessica Rodriguez.	1031152036.	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez.
CEDULA: 1031152036.

APROBADO POR
CEDULA: 1024522032

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión 2 Código HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Julio Felix Restrepo	NUMERO DEL ATS:	010	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul Julio Ruiz	CEDULA: 1024522730	
TIPO DE TRABAJO:	Altura.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	7-11-2023 7:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales, ayudantes, soldadores.		N° DE REVISION: 010		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	12-11-2023 5:00 pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEJO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCION RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNES DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Herramienta menor
Eléctricas	✓	Taladro, pulidora, equipo de soldar.
Neumáticas	—	—
Hidráulicas	—	—
Mecánicas	—	—
Otras	—	—

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso. 2. Instalación 3. Montaje. 4. Desmontaje. 5. Instalación equipo contratista 6. Corte y Retiro asbesto 7. Instalación. 8. Orden y aseo.	Golpes, caídas a mismo o diferente nivel. Golpes, cortes, caídas a mismo o diferente nivel. Golpes, cortes, caídas a mismo o diferente nivel. Golpes, caídas a mismo o diferente nivel. Proyección partículas, radiaciones, lesiones, quemaduras, golpe calor Proyección partículas, cortes, quemaduras, golpe calor. Virus, hongos, bacterias	Uso de EPP, exc, charlas informativas y capacitación del personal. Uso de EPP, exc, charlas informativas y capacitación del personal. Uso de EPP, exc, charlas informativas y capacitación del personal. Uso EPP, exc, charlas informativas y capacitación del personal. Insp precontractual, uso EPP, uso overol, correcta soldadura, hidratación, Insp precontractual, autocuidado, uso EPP, uso overol, uso correcto/ manipulación, autocuidado, uso EPP, uso overol.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión 2 Código HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Diego londoño 1036633590	Diego londoño
Jhorman Aragve 1034778785	Jhorman Aragve
Hernan Velasquez 1233510601	
John Jorge Castro Mora 1013590551	
Juan P. García O 1010246899	Juan P. García O.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Pablo García Ortiz 1010246899	Juan P. García O.

ELABORADO POR Juan P. García O.
CEDULA 1010246899.

APROBADO POR
CEDULA 4U23021403

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	C. Jose Felix Restrepo SC	NUMERO DEL ATS:	009	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Rubell Castro.	NOMBRE: CEDULA	1023021403
TIPO DE TRABAJO:	Instalacion cerramiento demolicion mecanica, pesada demolicion manual.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04/10/23 7/am.
EQUIPO DE TRABAJO:	Inerzia SAS. Vigilancia Privada			N° DE REVISIÓN:	001	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	06/10/23 5/pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNES DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramentas a utilizar
Manuales	✓	Palas, picos, maceta, cincel, cegueta, llaves fijas.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	✓	Retroexcavadora.
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado material y herramientas	Sobreesfuerzo, caida mismo nivel, golpes, machucones	Ayuda mecanica, orden locativo, uso EPP, uso overol, advertidr
Demolicion/excavacion manual	Fatiga, golpes, machucones, cortes, tropezones	Pausas laborales, uso EPP, uso overol, advertidor, orden locativo
Instalacion cerramiento	golpes, machucones, cortes, laser, tropezones, caidas mismo nivel	uso EPP, uso overol, advertidor, orden locativo
Demolicion manual, piso / concreto.	fatiga, golpe calor, golpes, machucones, tropezones, cortes leves	hidratacion, refrigerio personal, advertencia accidentes, advertidor, uso EPP, uso overol
Demolicion mecanica	ulceraciones, ruidos constantes	Insp. preoperacional, advertidor, uso tapaoidos, uso overol.
Retiro escombros	fatiga, golpes, machucones	advertidor, uso EPP, uso overol,
Orden y aseo	virus, hongos, bacterias, cortes	
// //	// //	// // //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [ ] Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta
- [x] No, continue con la tarea con precaución. Implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Si, proceda con la tarea.
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision

Versión: 2 Codigo: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jhon A Castro P	1062777461	
Jonatan Neto	1007772977	
maximiliano sanabria	sanabria	
JHON ALVARADO	1030878542	
Henry Pollon	1052721045	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Dubar Duvany Castro P	4028021403	

ELABORADO POR
CEDULA 1062777461

APROBADO POR
CEDULA 1028021403

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	Cajas Felix Restrepo	**NÚMERO DEL ATS:**	001	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Dubell Cuesta	**NOMBRE:** 1023521403	**CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	instalacion lamparas, red electrica, pintura soldeo, muros, pisos / aplicacion estuc. / pañete.					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	04/10/23 9/am
EQUIPO DE TRABAJO:	Cuadrilla fijo visualizar pag 003.		**N° DE REVISIÓN:**	001		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	05/10/23 5/pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, llaves, cincel, maceta, cegueta, espatula,
Eléctricas	✓	taladro electrico,
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Excavacion manual y mecanizada	Golpes, cortes, atrapamiento, caidas mismo nivel, golpes, machucones	Uso de EPP, uso de herramientas en buen estado,
Mezcla cemento, estuco pintura	Golpes, lumbalgias, quemaduras, golpes, machucones	Higiene postural, uso herramientas en buen estado
Trazo, excavacion, cemento estuco, pintura	golpes, lumbalgias, quemaduras, golpes, fatiga	higiene postural, uso herramientas, uso de herramientas en buen estado
Instalacion y alineamiento luminaria (trabajo electrico)	Golpes, machucones, cortes leves	Inspeccion pre-operacional, uso de EPP, uso de herramientas en buen estado
Tendido cable electrico	machucones, fatiga, golpes, cortes leves	Higiene postural, retiro de materiales, uso de EPP, uso de herramientas
Instalacion cajas de inspeccion / alineamiento	vibraciones, golpes, machucones, cortes,	Inspeccion pre-operacional, herramientas en buen estado, uso de EPP, uso de herramientas
Limpieza y aseo	virus, hongos, bacterias	herramientas en buen estado, uso de EPP, uso de herramientas

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Rodriguez 17738906	
Gerardo Rodriguez 4936652	
Ybon Jaira Larrota 1056709572	
Cristian Buitrago 1012356138	
Carlos M Barajas 79544687	
YAIR A USCAMC 80807876	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Deben Davonny Castro P. 1023021403.	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 80 807 876

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021403.

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	Jose Felix sede C	NÚMERO DEL ATS:		PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Valentina Patiño CEDULA: 1053792061
TIPO DE TRABAJO:	Pintura de muros. instalacion de rejas			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	24-10-2023 7am-5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3	N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28-10-2023 7am-12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pica, pala., rodillo.
Eléctricas	X	taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
INGENIERÍA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de pintura	Locativo, físico, biomecanico	pausas activas, uso de epp y dotacion.
Actividad de instalacion rejas.	Mecanico, físico, locativo, biomecanico	Insp herramientas, uso de epp y dotacion

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Orley Cardona 18599633	Orley Cardona
Cinthia Benitez 1012356138	Benitez

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Jose Felix sede C	**NÚMERO DEL ATS:**	015	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P	**CEDULA:** 1033192061	
TIPO DE TRABAJO:	Trasiego y compactación de material. P				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23/10/2023 7am - 6pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	015.		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28/10/2023 7am - 12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala, carretilla, maceta, pisón.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

na 2 de 3	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**
ión: 2	
lgo: HSEQ-F-063	
CUMENTO CONTROLADO	

ACTIVIDAD DE LA TAREA	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso de volquetas	Físico, locativo, biomecanico.	Paleteros. demarcación de areas. uso de epp
Trasiego de material.	Físico, locativo, biomecanico.	Pausas activas, uso de epp. autocuidado laboral
Orden y aseo areas.	Físico, locativo biomecanico	Autocuidado laboral uso de epp y dotacion

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, evisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Cruz Alcides Espinoza	2283840	
Yomaicol Peña	1082479243	Yomaicol
Jairo Wilson Jaramillo	1.016.118.774	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Alex Cesar Sanchez S.	1.023.936.963	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C-Jose felix Restrepo Sede C	**NÚMERO DEL ATS:**	002	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Edgar Castro	**NOMBRE:** TC23C2143	**CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Inspeccion y decapé estructura metalica caja de inspeccion.					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	04/10/23 9:00am.
EQUIPO DE TRABAJO:	Carlos Gutierrez Yesica Lizcano Poy 003.			**N° DE REVISIÓN:**	002	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	15/10/23 5:00 Pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL? -			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, cincel, moleta, pulidor, llaves especiales
Eléctricas	✓	E. Soldar, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio trayecto, materiales y herramientas.	Sobreesfuerzo, golpes, caidas mismo nivel.	ayudas mecanicas, autocuidado, uso epp, uso overol.
Instalacion y acople equipos.	estres, golpes, machucones.	pausas laborales. uso epp, uso overol, charlas sst.
Inicio corte laminas (policia).	proyeccion particulas, quemaduras, cortes.	uso careta, insp. precontractual, uso overol, autocuidado.
Inicio estructura estructura metalica.	partículas suspendidas, quemaduras, cortes.	uso careta, insp. precontractual. uso epp uso overol, autocuidado.
Instalacion cajas inspeccion electricas.	cortes, machucones, golpes mano y dedos lumbares.	uso epp, uso overol, autocuidado-higiene postural.
Orden y aseo	ulceras, hongos, bacterias, cortes.	autocuidado, uso epp, uso overol.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	C. Jose Felix R/sedec	**NÚMERO DEL ATS:**	002.	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Dubal Castro	**NOMBRE:** / **CEDULA:**	4223219C3
TIPO DE TRABAJO:	Excavacion- mecanica, manual, Retiro Red. Direccion Piso, Compactacion Receba					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	04/10/23 7:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	Herramientas Vehiculo pala ocb	**N° DE REVISIÓN:**	002			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	15/10/23 5:00 pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pala, Picas, Segueta, Metrometrico, Cincel, Macheta.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas	✓	Retroexcavadora.
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado Material y herramienta	Sobreesfuerzo, caida del mismo nivel, golpes, machucones.	ayudas mecanicas, cinta bocatoxic, atropellado, uso EPP, uso overol.
Insp- Retroexcavadora.	estres, fatiga.	Pausas laborales, atropellado Charlas SST.
Inicio excavacion mecanica	fatiga, dolores lumbares, estres, Posturas inadecuadas.	pausas laborales, higiene postural, uso tapa-oidos, cubrebocas-antipolvo
Inicio excavacion manual	golpes, machucones, cortes, fatiga, fatiga, mismo nivel, dolores lumbares	atropellado, higiene postural, uso EPP, uso overol, cinta bocatoxic, hidratacion.
nivelacion piso.	dolores lumbares, fatiga, golpes. cortes leves.	higiene postural, retiro de personal atropellado. uso EPP, uso overol
Compactacion Relleno	ubicacion, golpe contra, machucones-cortes	pausas laborales, hidratacion. uso EPP, uso overol, atropellado
cierre y aseo.	virus, hongos, bacterias, cortes.	atropellado, uso EPP, uso overol

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Oney Cardona 16547633	Oney Cardona
Jhon Jairo Lamota 1056709572	Jhon Jairo
YAIR ANDRES USGAME 80807876	
Lamota Buitrago 1012756138	Buitrago

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Duban Danny Castro D 4023021403	

ELABORADO POR:
CEDULA: 80807876

APROBADO POR
CEDULA: 4023021403

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	C. Jose Felix Restrepo sede C	NÚMERO DEL ATS:	CV3	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones mecanicas, nivelacion piso, compactacion piso manual y mecanicci.			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04-11-23 9:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Inicio SST. Visualizar PAY CV3.	N° DE REVISIÓN:	CV3	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	13-11-23 5:00 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, llaves, alicates, cincel, macheta, pala, carretilla
Eléctricas	✓	y Retomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Ingreso hasta el area de trabajo y herramientas	Sobreesfuerzos, caida mismo nivel, golpes, machucones	Ayudas mecanicas, orden y aseo, uso EPP uso cuerda, autocuidado.
Inicio de jornada laboral y mecanica (charla)	Embolias, sobreesfuerzos, fatiga, golpes, caida, machucones, ruido.	Higiene postural, pausas laborales, hidratacion, uso de conos, señalizacion perimetral, actividades
Inducción HSE y capacitación	Caida, golpes, machucones.	Pausas laborales, relajacion postural, autocuidado uso EPP, uso cuerda.
Izaje y tendido de cable y retiro.	Embolias, sobreesfuerzos, machucones, golpes, fracturas.	Higiene postural, ayudas mecanicas, uso EPP, uso cuerda, autocuidado, orden y aseo
Orden y aseo	Virus, hongos, bacterias.	Autocuidado uso EPP, uso cuerda.
//	//	// //
//	//	// //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☒ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☒ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhonny Hernando Torres	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Deivicinny Castro P. 1023021403	

ELABORADO POR: Jhonny Hernando
CEDULA: 1.016.118794

APROBADO POR Deivicinny C.
CEDULA: 1023021403

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	C. Jose Felix Restrepo Sect C	NÚMERO DEL ATS:	004	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Raul Cuyo	CEDULA: 1023021403
TIPO DE TRABAJO:	excavacion manual / compactacion piso / excavacion mecanica tuyleeg ecd			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	30/10/23 9:00am	
EQUIPO DE TRABAJO:	manual Retroexcavadora Puy 403.	N° DE REVISIÓN:	004	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	03/11/23 5:00 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☐	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☐	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Picas, palas, cincel, maceta, cortafrio.
Eléctricas	✓	Rotomartillo, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jefersson Espinoza : 5672297	Jefersson E
Eroz Alcides Esp. Noza 2283840	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Oliver Davonny Castro P. 1023021463.	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 2283840

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021463.

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Jose Felix Sede C.	NUMERO DEL ATS:	CO2.	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Deivi Castro	CEDULA 1023021403	
TIPO DE TRABAJO:	Barreles pintura, hayriego, limpieza, lijada, estuco, Barreles.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	17-10-23 8:00 am.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Carlos Gutierrez Uniforme poly co3	N° DE REVISION:	CO2.		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22-10-23 5:00 pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales	✓	Pinzas, espatulas, cincel, macheta, rodillo, brochas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Trasteo material y herramienta	golpes, caídas, tropezones, caídas mismo nivel, golpes, machucones	guantes mecánicos, orden correctivo de herramienta, uso EPP, uso overol
Mezcla estuc, cemento pintura	caídas, golpes, caídas, palmeras fatiga, cefalea	higiene postural, uso tapabocas, uso overol, pausas laborales, autocuidado
Aplicación estuco, cemento pintura	dolores, golpes, palmeras, fatiga, cefalea, golpes	higiene postural, uso tapabocas, autocuidado, pausas laborales, rotación actividades.
Vigs, orden y limpieza general	virus, hongos, bacterias, cortes dolores lumbares	Autocuidado, uso EPP, uso overol, higiene postural

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jovanny moldonado Porras 1016118794	
Yomaicol Peña 1082479243	Yomaicol
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Oscar Oswaldo castro p 4023021403	

ELABORADO POR: Jovanny moldonado
CEDULA: 1016118794

APROBADO POR
CEDULA: 4023021403

Código: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO MODELO SEDE C.	NÚMERO DEL ATS:	003	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Sin	CEDULA: 1020522798	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (DEMOLICIÓN DE VIGAS Y PLACA DE CONCRETO CUBIERTA)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	16/10/2023 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	OFICIALES Y AYUDANTES (VER PÁGINA 5).	N° DE REVISIÓN:	003		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	27/10/2023 5:00 P.M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR.
Eléctricas	✓	TALADRO (DEMOLEDOR).
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, LUXACIONES.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS. CAPACITACIÓN
2. Demolición vigas y pisos	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES	USO EPP Y EPCC CHARLAS, CAPACITACIÓN
3. Descenso.	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhonatan Castellanos 1023022991	
Cristian Camilo Arias 1029974038	
Hector Duquera 80437752	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jessica Rodriguez 1031752036	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez
CEDULA: 1031752036

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Maralbac	NÚMERO DEL ATS:	029	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Sind Lla	CEDULA: 1024522713	
TIPO DE TRABAJO:	Remates en general				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Oct 27 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes/oficiales	N° DE REVISIÓN:	029		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Oct. 31	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	N/A ☐	EXTINGUIDORES	N/A ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	N/A ☐	ESLINGA	N/A ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ N/A	LINEA DE VIDA	N/A ☐
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	Pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de areas	Golpes con contra/esguince/	Orden y Aseo/inspecciones preoperacionales
Remates en general	torceduras/caida a mismo nivel/	Uso calzado de seguridad/
	Golpes con contra/caida de	inspecciones preoperacionales/
	objetos/Lesiones en los	Uso de guantes de vaqueta/monogafas
	esguinces y torceduras	protecciones para el cuerpo./Kopa de
		trabajo adecuado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Manila	**NÚMERO DEL ATS:**	028	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saul	**CEDULA** 1024522702	
TIPO DE TRABAJO:	Altos				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	24/10/23 7:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Jhonatan Castellanos · Cristian Arias. · Abel Pinto · Hugo Davivara · Pablo Cordillo	**N° DE REVISIÓN:**	028		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28/10/23 6:00 pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBIQUEJO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNES DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 6.0 m	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑	—	—

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	/	Herramienta menor
Eléctricas	/	Desoldador, pulidor.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Estallonal, golpes, caída mismo y/o diferente nivel	Uso de EPP y EPCC, charla informativa y capacitación del personal.
2. Bendición inicio y fin	Estallonal, golpes, caída mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPCC, charla informativa y capacitación del personal.
3. Corte de todo de inicio	Golpes, cortes, caída de mismo y/o diferente nivel	Uso de EPP y EPCC, charla informativa y capacitación del personal.
4. Retiro	Estallonal, golpes, caída mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPCC, charla informativa y capacitación del personal.

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DE RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombres y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma:
Hector Duvera	80437757	
Cristian Camilo Rivas	1024474088	
Jhonatan Castellanos	1033022997	
Pablo Gordillo	58373347	
Abel daluca	1021119970	
Diego londoño	1030633590	Diego londoño
Juan P. Garcia O.	1010246899	Juan P. Garcia O.
Nombre y cedula de la persona que realizo el ATS		
Juan Pablo García Ortiz.	1010246899	Juan P. Garcia O.

ELABORADO POR: Juan P. Garcia O.
CEDULA: 1010246899

APROBADO POR
CEDULA: 1024522752

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Maracaibo Sede C.	NÚMERO DEL ATS:	18	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul	CEDULA: 10745278	
TIPO DE TRABAJO:	Alturas (Demolición placa y vigas cubierta aulas)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	30/10/2023 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y Oficiales (ver página 3).	N° DE REVISIÓN:	18		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	05/11/2023 5:00 P.M.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Herramienta Menor
Eléctricas	✓	Equipo demolidor,
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Resbalones, caida mismo y/o diferente nivel, golpes, desguinces.	Uso adecuado de EPP y EPCC, charlas informativas, capacitacion personal
2. Demolición concreto	Resbalones, caida mismo y/o diferente nivel, golpes, desguinces.	Uso adecuado de EPP y EPCC, charlas informativas, capacitacion personal
3. Ofensivo	Resbalones, caida mismo y/o diferente nivel, golpes desguinces.	Uso adecuado de EPP y EPCC, charlas informativas, capacitacion personal.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Abel Olalvaro - Madrigal	1024499702	
Cristian Arias Madrigal	1024474038	
Pablo Emilio Sedillo	5.837.347.	
Jhonatan Castellanos	1023022997	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Jessica Rodriguez	1031752036.	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1031752036.

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Moralba C	NÚMERO DEL ATS:	030	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saudillo	CEDULA: 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Remates en muros				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Oct 30 9am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales			N° DE REVISIÓN: 030	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Nov 5 12m	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	10lbs ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	3M ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	Demoledor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/esguinces Torceduras/caida a mismo nivel	Inspecciones preoperacionales / Pausas activas / Uso de calzado de seguridad.
Remates en muros	Proyeccion de particulas/lesiones en los ojos/posturas inadecuadas	Uso de proteccion respiratoria-Uso de monogafas /intervalos de descanso.
Limpieza de muros	Proyeccion de particulas/lesiones en los ojos/lesiones lumbares/ lesiones osteomusculares	Uso de monogafas / Ropa de trabajo adecuada/ intervalos de descansos

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decision

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Oscar Perdomo 1193219359	
[illegible] 4323 [illegible]	
Carlos Sevillano 87949807	
Gabriel [illegible] 9993089	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Said Julio 1024522932	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1024522932

APROBADO POR Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Moralba C	**NÚMERO DEL ATS:**	046	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said Julio	**CEDULA:**	1024522732
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones en piso/excavacion zapatas/Fabricacion shot				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**		Nov 7 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales	**N° DE REVISIÓN:**	040		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**		Nov 12 12m

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	n/a	EXTINGUIDORES	10lbs
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	n/a	ESLINGA	1/a
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	n/a	LINEA DE VIDA	n/a
ALTURA APROXIMADA	n/a	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	n/a	ESPACIO CONFINADO	n/a	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	n/a	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Picas/Palas/barra.
Eléctricas	X	Taladro Demoledor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/Lesiones lumbares/	Pausas activas / uso de calzado de seguridad inspecciones visuales
Cortes con polidoia	Proyeccion de particulas/Lesiones en los ojos/quemaduras/inhalacion de gases	Uso de ropa adecuada de trabajo uso de careta/uso de peto/inspecciones preoperacionales.
Soldadura de perfiles y estructura	Proyeccion de particulas/Lesiones en los ojos/quemadura/inhalacion de gases	Uso de ropa adecuada de trabajo uso de careta/uso de peto/inspecciones preoperacionales

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Moralba C	**NÚMERO DEL ATS:**	001	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saul Julio Ruiz **CEDULA:** 1024522222
TIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Nov 7 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Trasiegos de material / Demoliciones	**Nº DE REVISIÓN:**	001	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Nov 12 12m

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	N/a	EXTINGUIDORES	N/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	N/a ☐	BARRERAS	N/a	ESLINGA	N/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	N/a ☐	LINEA DE VIDA	N/a ☐
ALTURA APROXIMADA	N/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/a	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	N/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Palas Picas Carretillas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ersión 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de areas	Golpes con contra/esguinces/Torceduras	Pausas activas/ uso calzado de seguridad
Traseos material	Sobresfuerzos/esguinces/Torceduras	Pausas activas/uso de calzado de seguridad/inspecciones preoperacionales/intervalos de descanso/levantamiento adecuado de las cargas.
Demoliciones Zapatas		

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Pagina 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Montia	NÚMERO DEL ATS:	30	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Sandra J.	CEDULA: 1024582738	
TIPO DE TRABAJO:	Altura.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	7-11-2023 7:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales, Soldadores, Ayudantes		N° DE REVISIÓN:	30	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	12-11-2023 5:00 pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3.0m 8.00 m	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑	—	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☑	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☑	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Herramienta menor.
Eléctricas	✓	Equipo de soldar, taladro, grabador, Polidora
Neumáticas	—	—
Hidráulicas	—	—
Mecánicas	—	—
Otras	—	—

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEO-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Resbalones, golpes, caídas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPRC, Charlas informativas y capacitación del Personal
2. Deambular	Resbalones, golpes, caídas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPRC, Charlas informativas y capacitación del Personal
3. Instalación.	Resbalones, cortes, quemaduras, caídas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP EPRC, Charlas informativas y capacitación del Personal
4. Desacc.	Resbalones, golpes, caídas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP, EPRC, Charlas informativas y capacitación del Personal

OBSERVACIONES: En caso de Ilum Fuga, detener (temporalmente) la actividad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión 2		
Código HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhonatan Castellanos 1023922917	
Cristian Camilo Arias 1024479038	
Abel Olaya 1024694707	
Jair Bayona 1006[illegible]	JAIR BAYONA
Pablo Jonathan 5937747	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Juan Pablo García Ortiz.	Juan P. García O.

ELABORADO POR: Juan P. García O.
CEDULA: 1075246899.

APROBADO POR: [signature]
CEDULA: 1024562732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Moralba	NÚMERO DEL ATS:	020	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul Mo	CEDULA: 1024522[illegible]	
TIPO DE TRABAJO:	instalacion de cubierta.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Nov 10 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales	Nº DE REVISIÓN:	020		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Nov 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	2/8	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión 2
Código: [illegible]
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de areas	Golpes con costal/ Lesiones Umbares/esguinces y torceduras	Orden y Aseo/ Higiene postural/ Uso calzado de seguridad.
Corte de teja	Proyeccion de particulas/ lesiones umbares/ osteomusculares/golpes/abrasion	Inspecciones preoperacionales/ OSG Ropa adecuada para la labor/ uso de monogafas/
Instalacion cubierta	Proyeccion de particulas/lesiones Umbares/ osteomusculares	uso preoperacionales/ uso de ropa adecuada para la labor/ uso de monogafas

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Henry BOBADILLA Ortiz CC 80178847	
JOHN BOBADILLA ORTIZ CC 73573151	
Jhon Paramo 1124531590	
Jorge Scarpetta 1023160254	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jorge Scarpetta 1023160254	

ELABORADO POR:
CEDULA: 1024522782

APROBADO POR Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CARGO:	Colegio Manuela C	NUMERO DEL AST:	025	PERSONA QUE APRUEBA EL AST:	NOMBRE: Sadjilo CEDULA: 1024522932
TIPO DE TRABAJO:	Fabricacion Shot			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	NOV 15 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes / Soldador	N° DE REVISIÓN:	025	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	NOV 18 12am

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEJO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	10lbs ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☐ ☑	PROTECCION RESPIRATORIA	☐ ☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNES DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	equipo soldadura y polidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con cortantes lesiones lumbares/esguinces y torceduras	inspecciones preoperacionales Pausas activas/intervalos de descanso
Corte perfiles	Proyeccion de particulas lesiones oculares/quemaduras/	Uso de proteccion facial/uso de careta de soldar
Soldadura perfiles	Proyeccion de particulas/ lesiones oculares/quemaduras	Uso de proteccion facial/uso de careta desoldar

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jean Piel Diaz Fernandez 1097214296	Jean Piel Diaz
JAVIER Banamon	JAVIER B
Juan Carlos Gonzalez	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jessica Rodriguez Gonzalez. 1031152036	

ELABORADO POR:
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda. INGENIERIA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

CAMPO:	Pantaleón	**NÚMERO DEL ATS:**	028	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	trabajo en Alturas.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-11-2023. 7:00 Am.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina #3.	**N° DE REVISIÓN:**	028		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	11-11-2023 5:00 Pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	N/A
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 4mt	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maseta, Puntero, Barro
Eléctricas	✓	Pulidora, taladro, rotomartillo, compresor.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda. INGENIERÍA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y Herramientas al puesto de trabajo	1) locativo = tropezones, resbalones, golpes 1.2) Biomecanico = fatiga muscular al trasladar carga.	1) Orden y aseo de pasillos, vectores de seguridad 1.1) Higiene Postural trabajo en equipos
2). Armar anclamio e instalar lineas de vida horizontal.	2). Biomecanico = sobre esfuerzo muscular 2.2) Alturas = caidas, distinto nivel, fracturas 2.3). Fisico: Ruido. inhalación material particulado	2) Pausas activas. higiene. postura 2.2). Permiso de trabajo, Uso del EPEC 2.3) Uso del EPP. (tapa oidos. tapa bocas 2.4). Orden y aseo
3) desmonte de cobertera, demolición de vigas. instalar perfileria y teja en cubierta. pintura perfiles	2.4) locativo = tropezones golpes 3) Alturas = caidas, fracturas, muerte 3.2) Biomecanico: fatiga muscular 3.3). mecanico = Contusiones, golpes, fractu	3) Hacer uso de EPEC (Arnes, eslingo, linea de vida mantenerse anclado 3.2) firma de Permiso de trabajo ATS. 3.3) Higiene Postural. trabajo en equipo
4). Descender a nivel de paso, retirar materiales y herramienta	4). caidas, golpes. fracturas 4.2). fatiga muscular.	4) Regla 3. Puntos de apoyo. uso del EPP. Pausas Activas. : orden y aseo

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Mauricio Florez 1918066623	
Francisco Avila 15618185	Francisco
NAHIR OJEDA 1.081026488	NAHIR
Yesid Cadena 73556473	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cirro antonio melo 80176087	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 73556473.

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	PANTALEON.	NÚMERO DEL ATS:	029.	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:		NOMBRE: Valentina Rath	CEDULA: 1033
TIPO DE TRABAJO:	Remate de obra aula instalacion de canaleta, trasego. escombro.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	7-11-2023 7am - 5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.			N° DE REVISIÓN:	029	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	12-11-2023 7am- 12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 3mts.	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	martillo, puntero, maseta
Eléctricas	X	taladro, polidora,
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Remate de obra civil.	Fisico, locativo, biomecanico.	Pausas activas, autocuidado laboral uso epp
Instalacion canaleta.	mecanico, Altua, fisico, biomecanico	Insp epp, autocuidado laboral, Pausa. permisos. orden y aseo
Regatas bateros santanas	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Insp herramientas, uso de epp autocuidado.
Riasego de escombro.	fisico, locativo, biomecanica	Sendero pectoral, autocuidado laboral. orden y aseo de areas
Actividad de parete.	fisico, locativo, biomecanico	Uso de protección visual, orden y aseo, autocuidado

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

VERSION: 4
CODIGO

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
CRISTIAN GONZALEZ 1023933673	CRISTIAN G.
JULIO JIMENEZ 1023870143	JULIO JD
OMAR JIMENEZ 1023870141	OMAR JD
KEVIN JIMENEZ 1021672140	KEVIN JP
EDWARD Solague. 79393547	
James Gonzalez 79919406	
Steven Luna 1001482051	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Civo antonio melo 80116087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033797061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033797061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	Puntaleon	NÚMERO DEL ATS:	025	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Valentina Patiño	CEDULA: 1033720062	
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en alturas				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23/10/2023 7:00am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagna #3.	N° DE REVISIÓN:	025		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28/10/2023 5:00pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	/	Maseta, Puntas, Perro
Eléctricas	/	Pulidora, taladro, rotomartillo
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1). traslado de materiales y Herramientas de trabajo	1). locativo: tropetones, resbalones golpes 1.2). Biometrico: fatiga muscular al trasladar carga	1). Orden y aseo de pasillos, vectores de seguridad 1.2). Higiene Postural. trabajo en alturos: equipo
2). Armar Andamio e instalar linea de vida Horizontal	2.1). Biomecanico: Sobre esfuerto muscular 2.2). Alturos: caidas distinto nivel fractura	2) Pausas. Activas, Higiene, postura 2.2) Permiso de trabajo uso del EPCC
3). desmonte de cubierta demolicion de ugos instalacion de Perfileria y teja en cubierta	2.3) fisicos, Ruido Inhalacion material Particulado 2.4) locativo: trapetones, golpes 3). Alturas. Caidas, fracturas, muerte, 3.2) mecanico, Contusiones, golpes fractura 3.3). Biomecanico: fatiga muscular	2.3). Uso de EPP, tapa oidos, tapa bocas 2.4). Orden y Aseo. 3). Hacer uso del EPP. (arnes eslinga linea de vida mantenerse anclado 3.2). firma de trabajo APTS. 3.3). Higiene Postural, trabajo en equipo
4) Descender a nivel de piso retirar materiales y Herramienta	4). caidas, golpes, fracturas 4.2). fatiga muscular	4). Regla: 3. puntos de apoya uso de EPP. Pausas activas y orden y aseo

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

CAMPO:	(CARBONI PANTALEON	**NÚMERO DEL ATS:**	025	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentino Portilla	**CEDULA:** 1033744061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadora, pintura estructura metalica. Actividad Alturas.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-2023 7am - (12) 5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.		**N° DE REVISIÓN:**	025	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28-10-2023 7am-	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 5mts.	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	herramienta de mano.
Eléctricas	X	pulidora, compresor, equipo soldadora, taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad soldadura.	Mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Uso de epcc, uso de epp insp herramientas oiden y aseo.
Actividad Alturas.	Altura, fisico, mecanico, locativo.	Insp. equipos uso de epp y dotacion. oiden y aseo
Pintura estructura metalica	mecanico, fisico, biomecanico.	Insp epp compresor, Pima permisos, uso de y dotacion.
Armado de estructura	Altura, mecanico, fisico, biomecanico	Uso de epp y dotacion, autocuidado labores; inspeccion epcc.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Raul Cadena		
Francisco Avila	15618185	Francisco
Mauricio Florez	A1800662251	
NAOIR OJEDA	1.081026 486	NAOIR

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Julio C Lasso	4895032	Julio C Lasso

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	PANTALEON	**NÚMERO DEL ATS:**	024	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, parrete mismo nivel., Fundida. sobrepiso. regatas. instalacion cobertz.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-2023 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	024		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28-10-2023 7am-5pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pico, puntero, maseta.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad mamposteria	Fisico, locativo, biomecanico	Uso de epp y dotacion, autocuidado laboral.
Actividad pañete y pisos	Fisico, locativo, biomecanico	Orden y aseo de areas, autocuidado, pausa activa.
Regatas en muro y piso	Fisico, mecanico, locativo, biomecanico	Insp. areas, orden y aseo firma documentacion con SST.
Instalacion de cubierta	Alturas, fisico, mecanico, biomecanico	Uso de epcc, uso de epp autocuidado laboral

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
EDWARD Solorzano. 79393517	
James González V - 79919406.	
omar Jimenez D 1023870141	omar J
CRISTIAN Gonzalez 1023931367	CRISTIAN G.
JULIO JIMENEZ 1023870143	JULIO J.
KEVIN JimenezD 1021667210	KEVIN JD
LEANDRO SOLORZANO. 1024148375.	LEANDRO SOLORZANO.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
CARLOS RIVILLO 79387044	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	PANTALEÓN	**NÚMERO DEL ATS:**	022	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P.	**CEDULA:**	1083792061
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, Filos, pañete mismo y diferente. nivel, regatas, picado de muros				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**		17-10-23 7am-5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3	**N° DE REVISIÓN:**	022		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**		21-10-23 7am-12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala, palustre, pomo, puntero, maceta.
Eléctricas	X	pulidora taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S. INGENIERIA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

CAMPO:	PANTALEÓN	**NÚMERO DEL ATS:**	020	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792051	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de perforacion de perfiles., actividad de soldadura.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-10-23 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	020		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	14-10-23 7am -12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas.
Eléctricas	X	taladro., Poliruba equipo soldadur
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Perforación de perfiles	Mecanico, fisico, locativo, Alturas.	Inspección de herramienta, orden y aseo uso de epoc, autocuidado.
Actividad de soldadura	Mecanico, fisico, biomecanico, Altura	Uso de epp y dotacion autocuidado, uso careta
Pintura de perfiles	fisica biomecanico, natural, locativo	Orden y aseo de areas, autocuidado laboral.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NACIR OJEDA 1.081026488	NACIR

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Ciro antonio melo 80176087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	PANTALEON	**NÚMERO DEL ATS:**	021	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Patiño	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Amarre. de hierro para arme de vigas, remate mamposteria Regatas excavacion manual.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-10-23 7am - 5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	021		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	14-10-23 7am-12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 3 mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala, palustre.,
Eléctricas	X	polidora, taladro, rotomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Firma permisos, charla SST.	Fisico, locativo	Uso de epp y dotación autocuidado laboral.
Amarre de hierro.	biomecanico, Fisico, locativo	Pausas activas, orden y aseo de areas uso epp
Corte de hierro con pulidora.	Mecanico, biomecanico, Fisico, locativo	Inspeccion polidora. permisos, uso de epp y dotacion, autocuidado.
Actividad mamposteria.	Fisico, locativo, biomecanico.	uso de epp, orden y aseo autocuidado laboral.
Fundida de viga.	Fisico, biomecanico. Alturas. locativo	Inspeccion epp, autocuidado laboral., inspeccion de andamio autocuidado.
Regatas en pared	Mecanico. fisico, biomecanico, locativo	Insp. herramienta. uso de epp y dotacion.
.		

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Omar Jimenez D	1023870141	Omar JD
Kevin Jimenez D	1021672140	Kevin JD
Cristian Gonzalez	1023931367	Cristian G.
EDWARD Sologue	79393547	
JULIO Jimenez	1023870143	
James González	79919406	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Cristian Gonzalez	80776091	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez B.	**NÚMERO DEL ATS:**	019	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentino Portillo **CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Trasiego material, excavacion manual, Demolicion sobrepiso.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-11-23 7am - 5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	019	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	12-11-23 7am-

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala. carretilla. pica. pono.
Eléctricas	X	Polidora. rotomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Trasiego de material	Fisico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral, orden y aseo de areas.
Demolición de sobrepico	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Insp. herramienta. Firma permisos, pausas activas
Actividad de excavación	Fisico, locativo, biomecanico.	Autocuidado, pausa activa uso de epp y dotación

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Diego Mesa 1016226279	Diego Mesa.
Jeison Ramos 80773604	Jeison Ramos
Henry Villar	Henry Villar

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fdo. Pedreros Díaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	018	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Patiño **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, corte estructura metalica, trabajo en caliente.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	6 - 10 - 2023 7am - 5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	018	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	11 - 11 - 2023 7am - 12pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala, cametilla, pairo, puntero, maseta
Eléctricas	X	poliolora equipo soldadura
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura.	Fisico, mecanico, locativo, biomecanico	uso de epp y epcc, autocuidado laboral. autocuidado.
Corte de estructura metalica	mecanico. fisico. locativo, biomecanico	Insp. herramienta Firma de documentos. uso de epp.
Trabajo en caliente soldadura	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral, orden y aseo de areas.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Henry Bobadilla Ortiz 80117847 Bta	
John Bobadilla Ortiz 73573151	
Manuel Cantero Pinto 1.051656 775	
Jorge Scarpetta 1031160954	
William Ibañez 79920219	
Libario Cardenas Lopez 79920810	
Alejandro Paiano 1024537590	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedrenos Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

CAMPO:	Rafael Nuñez B	**NÚMERO DEL ATS:**	017	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portela	**CEDULA:** 1033749061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, corte estructura metalica. trabajo en caliente.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30-10-2023 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	017		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	5-11-2023 7am-5pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pimpos. extensiones
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad soldadura	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Uso de epp, autocuidado insp. epcc. orden y aseo
Corte estructura metalica	mecanico, fisico, locativo, biomeca. Altura	Pausas activas, insp. herramienta epp y dotación
Amarre de correas	mecanico, fisico, Altura, biomecanico	Firma permisos, autocuidado laboral, orden y aseo

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Liberio Cardenas López 79970810	
David Mora Calderon 80051419	
Jorge Scarpetta 1031160954	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pastrana Díaz CC. 12. 198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033794061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	016	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Compactacion recebo, trasiego material, actividad mamposteria. corte estructura metalica.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30/10/2023 7am- 5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	016	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	4-11-2023 7am- 12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	polidora.
Eléctricas	X	polidora, compactador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mamposteria	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado laboral
Compactacion de resebo.	locativo, fisico, mecanico, biomecanico	Inspección de equipo, uso de epp y dotacion pausa activa
Trasiego de material	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado. pausas activas
Corte de estructura metalica.	fisico, mecanico, biomecanico, locativa	Insp. herramientas autocuidado laboral uso de epp

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Alexis Pentoza 1087739471	
Carlos Lopez Torres 1067032281	
Jeison Ramos 3077364	
Henry Villar 1082471048	
Diego Mesa 1010226279	Diego Mesa.
Jefersson Espinoza 5672277	Jefersson E.
Cruz Alcides Espinoza 2283840	
Jhonatan Nieto 1007772977	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fdo. Pedreros Díaz Cc. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	RAFAEL NUNEZ SEDE B.	**NÚMERO DEL ATS:**	016	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mamposteria, poñete, fundida sobrepiso.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-2023 7am-5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3	**N° DE REVISIÓN:**	016.	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	29-10-2023 7am-5pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala, palustre, pica.
Eléctricas	X	trompo, saltarin, pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de manipostería	Físico locativo, biomecanico	Uso de epp y dotacion, autocuidado laboral
Pañete de muros.	físico, biomecanico, locativo	Uso protección visual, uso de epp y dotación
Compactacion recebo.	biomecanico, mecanico, físico, locativo	Insp maquinarias, uso de epp autocuidado.

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NORBEY CASTRO 79768812	NORBEY CASTRO
Carlos Jose Tonez 1067032281	
Jefersson Espinoza 5692277	Jefersson
Cruz Aleides Espinoza 2283840	
Deison Tomas	
Yonatan Nieto 1007772977	
Henry Velbor 1082471048	Henry V

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedroza Diaz CC.12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portillo
CEDULA: 1033749061

APROBADO POR Valentina Portillo
CEDULA: 1033749061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	RAFAEL NUÑEZ SPCE B	**NÚMERO DEL ATS:**	015	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Actividad soldadura, pintura de estructura y corte perfiles metalicos			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-2023 7am-5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3	**N° DE REVISIÓN:**	015.	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	24-10-2023 7am-5pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora, compresor.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura.	Mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Inspeccion equipo, autocuidado laboral, uso de epp
Pintura de perfiles.	biomecanico, fisico, quimico, locativo	Uso proteccion visual y respiratoria, orden y aseo
Corte de perfiles metalicos	Mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Insp pulidora, autocuidado laboral orden y aseo de area uso de epp
Instalacion de perfiles.	Alturas, mecanico, fisico, biomecanico	Autocuidado uso de epp, permisos de trabajo

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JAXMITH PEREZ 77 132 858	
JORGE CARRETTA 1031160254	
Carlos Eduardo Pinto 1002275956	
Manuel Cuesta 1.051656 775	Manuel Cuesta

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedrenos Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1083792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1083792061

Powered by CamScanner

VERSION: 4	
CODIGO. HSEQ-F-044	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PERMISO DE TRABAJO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Fecha de expedición	Validez				Permiso de trabajo No.
06 / 11 / 23	Desde 6-11 Hasta 11-11	☑ Trabajo en ALTURAS	☐ ESPACIOS CONFINADOS	☑ Trabajo en CALIENTE	018
		☐ Trabajo en EXCAVACIÓN	☐ Trabajo con riesgo ELÉCTRICO	☐ Otro	

Solicitante: Diego Acevedo Cargo: Insp. encargado Empresa (contratista): INERTIA

Proyecto/Obra: Rafael Nuñez. primer piso

Área especifica:

Descripción y procedimiento de la tarea: Actividad de soldadura, corte con polidora.

Marque ✓ ó X Una X simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR

#	Nombres y apellidos del trabajador que realiza la actividad	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	Firma del trabajador que realiza la actividad	Nota
1	Henry Bobadilla Ortiz	80117847	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Este permiso de trabajo es válido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expedición. El trabajo se suspende en cualquier momento si hay presencia de lluvia, fuertes vientos o tormentas, por cambios drásticos en la operación, desacato de normas de seguridad.
2	John Acosta Ortiz	9257316	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Manuel Cuitiva Pinto	1.051656775	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Manuel Cuitiva	
4	Jorge Sarmiento	1031160254	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	[illegible]	79920278	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Libardo Cardenas Lopez	79970916	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Alejandro Parada	1026381570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8											
9											
10											

1- **Seguridad social vigente**: pago al día de EPS, AFP, ARL, parafiscales. ✓

2- **Competencias**: ✓ **Conoce procedimiento en caso de emergencia?**. ✓ **Conoce/participó en la elaboración del ATS**

3- **Condiciones físicas.** Apto médicamente para alturas o actividades de alto riesgo. Libre de alguna patología que limite su actividad física actual. Libre de alteraciones visuales y/o auditivas. Libre de fatiga, dolor, molestia actual que limite su labor, libre de alguna calamidad doméstica, libre de efectos de drogas/sustancias alucinógenas.

4- EPP. ✓ Casco ✓ Barbuquejo, ___Protección visual, ___Protección auditiva, ___Protección respiratoria, ✓ Guantes de cabra ✓ Peto, ✓ Botas de seguridad

5- **Medidas activas de Protección:** ___Arnés cuerpo completo, ✓ Eslinga, ___Mosquetón, ____Freno, ___Línea de vida, ___Punto/dispositivo de anclaje. para los trabajos en suspensión, ___silla de suspensión, ___sistema de descenso, ___línea de vida vertical en cuerda, ___freno (todos estos equipos deben ser certificados)

6- **Requerimiento de aptitud**: El personal cuenta con el certificado de formacion para trabajo en alturas nivel avanzado ✓

7- **Ayudante de segurdad**: Trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las areas de riesgo de caida Si

Sistemas de acceso a utilizar	Herramientas y/o equipos a utilizar:
	esmeril sobladora. Soldadora.

Medidas de seguridad verificadas en sitio (Marque con ✓ o N/A, según corresponda)

ALTURAS	EXCAVACION	ESPACIOS CONFINADOS	CALIENTE	ELECTRICO
✓ Área demarcada y señalizada? Advierte el peligro de caída de objetos y personas.	☐ Bordes de la excavación, señalizados y demarcados?	☐ Área de trabajo cerrada, demarcada y aislada completamente?	✓ Área de trabajo cerrada, demarcada?	Área de trabajo aislada y demarcada?
✓ Se cuenta con listas preoperacionales diarias? (según corresponda, andamios, escaleras, etc).	☐ Se cuenta con listas preoperacionales diarias (según corresponda, escaleras, equipos, etc.)	☐ Se han instalado barreras o guardas para restringir el paso de vehiculos y personas?	✓ Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda, escaleras, equipos, etc)	Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda, escaleras, equipos, etc)
✓ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	☐ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	☐ Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda) Escaleras, equipos, etc.	✓ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?
✓ Los trabajadores conocen el ATS y lo han firmado en señal de conocimiento?	☐ Ingreso seguro y rutas de salida (min. 2 escaleras). Fosas > a 1.2 m de profundidad como mínimo cada 7.5 m distancia?	☐ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	✓ Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor. Esta operativo?	Los equipos eléctricos y herramientas tienen buenas condiciones de aislamiento eléctrico?
✓ Se garantiza distancias de seguridad (5m) respecto a partes energizadas?	☐ Las paredes están entibadas, si el terreno es inestable y la profundidad es mayor a 1.2 m?	☐ Se ha realizado medición de gases dentro del área?	✓ Equipo de corte y/o soldadura a ser usado esta en buenas condiciones de funcionamiento?	Se tienen señalizados los equipos intervenidos y no intervenidos?
✓ Se han definido y tomado todas las medidas de seguridad para garantizar el trabajo?	☐ Los escombros están acomodados mínimo a 2 m del borde de la excavación?	☐ Se cuenta con personal capacitado y entrenado en rescate y disponible durante la tarea?	✓ Se cuenta con mamparas o barreras de proteccion?	Se ha instalado la conexión a tierra del sistema y/o equipos electrónicos utilizados?
✓ El sistema de acceso es estable y seguro? Escaleras, andamios, plataformas.	☐ Se cuenta en el sitio con avisos, barreras, luces y cintas adecuadas para el aislamiento y demarcación diurna y nocturna?	☐ Reunión de seguridad de pre-ingreso realizada. personal informado en procedimiento de rescate, asegurada rutas de escape - Ancho mínimo 60cm antes/entrar	✓ El área está libre de materiales y químicos combustibles o inflamable?	Se ha(n) desconectado el (los) circuito(s) o alimentador(es) principal(es) que energiza(n) la zona de trabajo para evitar cualquier tipo de reconexión?
✓ Los puntos de anclaje son seguros? Resistencia mínima de 5000 lb.	☐ Se ha identificado el procedimiento para evitar daños a las tuberías y cables?	☐ Fuentes de energías peligrosas están controladas o eliminadas?	✓ Los equipos y alrededores están limpios, libres de aceite y/o químicos?	Se ha verificado la ausencia de tensión con el detector de voltaje?
✓ En trabajos de acenso y descenso, se cuenta con una línea de vida vertical por trabajador?	☐ Está identificado el método de prevención de derrumbes para trabajar dentro, según la profundidad y tipo de	☐ Se tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓ Se aterrizó adecuadamente el equipo de soldadura?	La(s) persona(s) encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir durante la tarea?
✓ Todas las herramientas se encuentran aseguradas para evitar caídas x accidente?	☐ Se tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	☐ Se encuentra disponible un extintor contra incendio?	✓ Se aterrizó el equipo que genera electricidad estática?	Se requiere la presencia de una persona de SST o un brigadista durante la ejecución de la labor?
✓ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?	☐ Se han verificado los requerimientos de apuntalaje?	☐ Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros equipos requeridos?	✓ El equipo de oxicorte cuenta con las válvulas de chequeo y atrapa-llamas?	Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo?
✓ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	☐ Se cuenta con motobombas disponibles?	☐ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?.	✓ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?
✓ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	☐ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?	☐ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	✓ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?
✓ Altura aproximada: Amlrs	☐ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	☐ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	✓ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	Se implementATSn medidas de etiquetado y bloqueo?
☐	☐ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para	☐	☐	Se siguen las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica?

Documentos adjuntos que soportan el presente permiso: (Marque con ✓ o N/A, según corresponda)

ATS

✓ Preoperacionales para: ✓ Andamio multidireccional ___ Andamio Colgante, ✓ Pulidora ___ Escaleras, ✓ Silla Colgante, ___ Trípode, ___ Pluma, ___ Torre Grúa, ___ Otro: ____

Firmas de emisión y revalidación

Se firma el presente permiso como constancia de haber verificado en el sitio la aplicación de los controles requeridos para minimizar los riegos asociados a este trabajo, considerando que es seguro proceder con la ejecución del trabajo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (Hora-Hora)	FIRMA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA DEL INSPECTOR SST	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA/CONTRATISTA O ENCARGADO DE OBRA
6-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentina P.	
7-11-23	7am - 5pm.	Diego Acevedo	Valentina P.	
8-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentina P.	
9-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentina P.	
10-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentina P.	
11-11-23	7am - 5pm.	Diego Acevedo	Valentina P.	

TERMINACIÓN / CIERRE: (Coloque ✓ o X en cada casilla) como Inspector de SST. Personalmente declATS que:

✓ El trabajo ha sido terminado ___ El sitio y equipos quedan en condiciones de seguridad ___ Area en perfecto Orden y Aseo

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA O DEL CONTRATISTA

SI EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO, SE DEBEN NORMALIZAR LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD (CORTE, BLOQUEOS, ETC.)

Inspector de quien cancela el Permiso	Firma	Fecha	Hora

Observación:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

CAMPO:	Rafael Nuñez B	**NÚMERO DEL ATS:**	017	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portela	**CEDULA:** 1033749061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, corte estructura metalica. trabajo en caliente.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30-10-2023 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	017		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	5-11-2023 7am-5pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pimpos. extensiones
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad soldadura	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Uso de epp, autocuidado insp. epcc. orden y aseo
Corte estructura metalica	mecanico, fisico, locativo, biomeca. Altura	Pausas activas, insp. herramienta epp y dotación
Amarre de correas	mecanico, fisico, Altura, biomecanico	Firma permisos, autocuidado laboral, orden y aseo

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Liberio Cardenas López 79970810	
David Mora Calderon 80051419	
Jorge Scarpetta 1031160954	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pastrana Díaz CC. 12. 198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033794061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	016	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Compactacion recebo, trasiego material, actividad mamposteria. corte estructura metalica.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30/10/2023 7am- 5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	016	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	4-11-2023 7am- 12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	polidora.
Eléctricas	X	polidora, compactador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mamposteria	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado laboral
Compactacion de resebo.	locativo, fisico, mecanico, biomecanico	Inspección de equipo, uso de epp y dotacion pausa activa
Trasiego de material	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado. pausas activas
Corte de estructura metalica.	fisico, mecanico, biomecanico, locativa	Insp. herramientas autocuidado laboral uso de epp

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Alexis Pentoza 1087739471	
Carlos Lopez Torres 1067032281	
Jeison Ramos 3077364	
Henry Villar 1082471048	
Diego Mesa 1010226279	Diego Mesa.
Jefersson Espinoza 5672277	Jefersson E.
Cruz Alcides Espinoza 2283840	
Jhonatan Nieto 1007772977	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fdo. Pedreros Díaz Cc. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	RAFAEL NUÑEZ SEDE B	**NÚMERO DEL ATS:**	014	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, pintura estructura y corte de perfiles metalicos.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.		**N° DE REVISIÓN:**	014	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22-10-23 7am-12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas.
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora, compresor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura	Mecanico, fisico, Altura, biomecanico.	Uso de epp y epcc. Insp. herramientas, autocuidado
Excavacion manual.	Mecanico, fisico, biomecanico, locativo	Orden y aseo de areas autocuidado uso epp.
Pintura de estructura metalica	fisico, locativo, Altura, biomecanico.	Insp equipos, autocuidado laboral orden y aseo, inspeccion herramientas

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jorge Peñuela	79799867	
Jaxuth perez	77132838	
Oscar Pestr	78026026	
Carlos Suarez	1002275956	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Juan Fernando Pedreros Diaz	cc. 12. 198. 058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061.

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	RAFAEL NUNEZ SEDE-B	**NÚMERO DEL ATS:**	013	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, fundida de sobrepiso.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	013	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	21-10-23 7am-12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	pala, palustre carretilla
Eléctricas	x	trompo, saltarin, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mampostería	Físico, locativo, biomecanico	Pausas activas. uso de epp y dotacion.
Actividad fundida sobrepiso	Físico. biomecanico, locativo.	Autocuidado laboral pausas activas uso de epp
Fundida de sobrepiso. marcha	Mecanico, físico, biomecanico, locativo.	Inspeccion epp autocuidado orden laboral y aseo de areas

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NORBEY castro 79768842	NORBEY
carlos Lopez Torres	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Federer Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	RAFAEL NUÑEZ SEDE B	**NÚMERO DEL ATS:**	014	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, pintura estructura y corte de perfiles metalicos.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.		**N° DE REVISIÓN:**	014	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22-10-23 7am-12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas.
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora, compresor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura	Mecanico, fisico, Altura, biomecanico.	Uso de epp y epcc. Insp. herramientas, autocuidado
Excavacion manual.	Mecanico, fisico, biomecanico, locativo	Orden y aseo de areas autocuidado uso epp.
Pintura de estructura metalica	fisico, locativo, Altura, biomecanico.	Insp equipos, autocuidado laboral orden y aseo, inspeccion herramientas

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jorge Peñuela	79799867	
Jaxuth perez	77132838	
Oscar Pestr	78026026	
Carlos Suarez	1002275956	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Juan Fernando Pedreros Diaz	cc. 12. 198. 058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061.

Powered by CamScanner

Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	RAFAEL NUNEZ SEDE-B	**NÚMERO DEL ATS:**	013	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, fundida de sobrepiso.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	013	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	21-10-23 7am-12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	pala, palustre carretilla
Eléctricas	x	trompo, saltarin, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mampostería	Físico, locativo, biomecanico	Pausas activas. uso de epp y dotacion.
Actividad fundida sobrepiso	Físico. biomecanico, locativo.	Autocuidado laboral pausas activas uso de epp
Fundida de sobrepiso. marcha	Mecanico, físico, biomecanico, locativo.	Inspeccion epp autocuidado orden laboral y aseo de areas

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NORBEY castro 79768842	NORBEY
carlos Lopez Torres	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Federer Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio El Rocío Sede B.	NÚMERO DEL ATS:	001	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Rubén Castro	NOMBRE: CEDULA: 1023021403
TIPO DE TRABAJO:	Remolcamos mamelos tractores Pdd.			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23-10-23 9:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	P.A. Realizar Pay 003	N° DE REVISIÓN:	004	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29-10-23 2:00pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☒	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☒	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pala, cincel, macheta, pinzas, palos, palustre.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio trabajo material y herramienta	Sobreesfuerzos, golpes, machucones caidas mismo nivel.	ayudas mecanicas, uso epp, uso overol, autocuidado, orden locativo
Inicio demolicion manual.	Sobreesfuerzos, fatiga, golpes machucones, cortes leves.	ayudas mecanicas, rotacion personal, recibir personal, pausas activas uso epp.
Inicio trabajo ecd.	lumbalgias, sobreesfuerzo, golpes machucones, caidas mismo nivel.	ayudas mecanicas, higiene postural, uso epp, uso overol, autocuidado.
orden locativo	cortes, golpes, machucones, caidas mismo nivel.	uso epp, uso overol, autocuidado, orden locativo.
aseo y aseo general	virus, hongos, bacterias.	uso epp, uso overol, autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Rodriguez 17738906	
Gerardo Rodriguez 4936652	
Ybon Jairo Larrota 1086709572	
Cristian Bautista 1018356138	
Carlos M Barajas 79544687	
YAIR A USGAME 80807876	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Dubar Davanny Castro P 1023021403.	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 80807876

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021403.

Página 1 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	C. el Rodeo Sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	002	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Wbon Castro	**NOMBRE:**	**CEDULA** 1023021403
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones manuales trasteo material, mampostería y pomete					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30/10/23 9 am.
EQUIPO DE TRABAJO:	PEA / Herramientas Visualizar Pag 003	**N° DE REVISIÓN:**	002			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	05/11/23 5:00pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	⊟
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	⊟	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	⊟
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE					
TRABAJO EN ALTURA	⊟	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	⊟
ENERGIA PELIGROSAS	⊟	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Pinzas, llaves, cincel, maceta, pomo, pala, picol.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BASICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio trabajo, material y herramientas	Caidas mismo nivel, tropezones, sobreesfuerzo, golpes, machucones	Orden locativo, autocuidado, uso EPP, uso cuerda
Inicio: Descripción manual	golpes, machucones, fatiga, cortes	autocuidado, uso EPP, uso cuerda, rotación postural, pausas activas, hidratación
entrega y traslado Red	lumbalgias, sobreesfuerzos, caidas mismo nivel, machucones	higiene postural, ayudas mecanicas, orden locativo, uso EPP, uso cuerda
orden y aseo.	golpes, cortes, virus, hongos, bacterias.	uso herramientas, uso EPP, uso cuerda, autocuidado
Pausa de medio	Picaduras animales, cortes, golpes machucones	uso mangas, autocuidado, uso cuerda, reducir actividades.
Inicio mantenimiento y retiro Malla comun	sobreesfuerzos, lumbalgias, tropezones, machucones, golpes.	ayudas mecanicas, higiene postural, autocuidado, uso EPP, uso cuerda, autocuidado
Orden y aseo general	lumbalgias, cortes, virus, bacterias	uso EPP, uso cuerda, autocuidado

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☑ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Rodriguez 1758906	
Gerardo Rodriguez 4936652	
Yormar Cordoba 1040491755	
Bertulfo Ruiz CC17702906	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Oban Davianny Castro P. 1023021403	

ELABORADO POR: Davianny C
CEDULA: Dav 1023021403

APROBADO POR Davianny C
CEDULA: 1023021403

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-083		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	C- el Roble.	NÚMERO DEL ATS:	003	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS: Dubar castro	NOMBRE: CEDULA: 1023021463
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones, enlonaje y instalacion Red, mamposteria y panete			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	07-11-23 7:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	P.A. Camioneta ECS visualizar pag 003	N° DE REVISIÓN:	003	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	13-11-23 5:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	NA
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☒	ESLINGA	NA
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	NA
ALTURA APROXIMADA	NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NA	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☒	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☒	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	Picas, palas, palustre, cegueta, cincel, mazeto
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR Ó REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio traslado material y herramienta.	Sobreesfuerzo, golpes, machucones. cortes, tropezones, caidas mismo nivel	ayudas mecanicas, orden locativo, uso epp uso overol, autocuidado
Inicio nivelación cemento Inicio puntear y mamposteria	lumbalgias, sobreesfuerzos, golpes, fatiga, machucones, inhalación polvos	higiene postural, ayudas mecanicas, pausas laborales, uso tapabocas.
Inicio demoliciones manuales	fatiga, sobreesfuerzos, golpes. machucones	retención personal, retención actividades pausas laborales, autocuidado.
Inicio entronque y traslado red	lumbalgias, sobreesfuerzos, golpes. machucones, cortes	higiene postural, ayudas mecanicas. autocuidado uso epp uso overol.
orden y aseo.	virus, hongos, bacterias, cortes	autocuidado, uso epp, uso overol.
//	//	// //
//	//	// //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☒ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Rodrigues 1758906	
Gerardo Rodriguez 4936652	
Yormaw eorolobe 1040491755	
Bertulfo Ruiz CC7702906	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Obed Davianny castro P. 4023021403	

ELABORADO POR: Davianny C
CEDULA: Dav 4023021403

APROBADO POR Davianny C
CEDULA: 4023021403.

ANEXO SST-24. GESTIÓN TRABAJO EN ALTURAS

PÁGINA 1 de 1	
VERSIÓN: 6	
CÓDIGO: HSEQ-F-058	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

FECHA: 23-10-23 - 28-10-23.

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON

NOMBRE: Francisco Avila.

CARGO: Soldador.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Actividad de armado y de soldadura. estructura.

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	LUNES CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	MARTES CALIFICACION A	B	C	MIÉRCOLES ESTADO B	M	NA	MIÉRCOLES CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	JUEVES CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	VIERNES CALIFICACION A	B	C	SÁBADO ESTADO B	M	NA	SÁBADO CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	DOMINGO CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES																																											
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ESLINGA																																											
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ABSORVEDOR DE ENERGIA	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
MOSQUETONES	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
CONECTORES																																											
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
CORREA, CINTA O GUAYA			✓			✓		✓						✓				✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: Francisco REVISÓ: Valentina Avila

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 de 1	
VERSIÓN: 6	
CÓDIGO: HSEQ-F-056	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

FECHA: 23/10/2023 - 28/10/2023

LUGAR DE INSPECCION: PONTEZUELA

NOMBRE: Valentina Portilla / Rafael Padilla

CARGO: Ing SST. / Soldador.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Actividad de soldadura.

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	LUNES CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	MARTES CALIFICACION A	B	C	MIÉRCOLES ESTADO B	M	NA	MIÉRCOLES CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	JUEVES CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	VIERNES CALIFICACION A	B	C	SÁBADO ESTADO B	M	NA	SÁBADO CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	DOMINGO CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES																																											
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
ESLINGA																																											
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
ABSORVEDOR DE ENERGIA	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
MOSQUETONES	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	
CONECTORES																																											
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)			✓			✓	✓		✓			✓			✓			✓	✓			✓			✓	✓			✓			✓	✓			✓			✓	✓			✓	
CORREA, CINTA O GUAYA			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podria ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: _____ REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 de 1	
VERSIÓN: 8	
CÓDIGO: HSEO-F-356	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

FECHA: 27-10-23 - 28-10-23.

LUGAR DE INSPECCIÓN: PANTAVEON

NOMBRE: James Gonzalez

CARGO: Oficial.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalacion de cubierta.

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	LUNES CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	MARTES CALIFICACION A	B	C	MIERCOLES ESTADO B	M	NA	MIERCOLES CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	JUEVES CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	VIERNES CALIFICACION A	B	C	SÁBADO ESTADO B	M	NA	SÁBADO CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	DOMINGO CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES						✓																																					
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)												✓																✓								✓							
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)																												✓								✓							
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)																												✓								✓							
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)																												✓								✓							
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)																												✓								✓							
ESLINGA																																											
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS																												✓								✓							
ABSORVEDOR DE ENERGIA																												✓								✓							
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)																												✓								✓							
MOSQUETONES																												✓								✓							
CONECTORES																																											
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)																												✓								✓							
CORREA, CINTA O GUAYA																												✓								✓							

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor	Inmediata
B	Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A	Prontа
C	Podria ocasionar lesiones menores inc apacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORO: James Gonzalez REVISO: Valentina Portilla

7991406

PÁGINA 1 de 1 VERSIÓN 0 CODIGO: HSEQ-F-[illegible] DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

FECHA: 23/10/2023 - 28-10-2023

LUGAR DE INSPECCIÓN: PANTALEON

NOMBRE: NAOR OJEDA

CARGO: Ayudante

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Instalacion estructura metalica. pintura

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	MIÉRCOLES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	SÁBADO ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES																																											
ARGOLLA DORSAL (Sin caido ni rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
ARGOLLA PECTORAL (Sin caido ni Rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
ARGOLLA LATERALES (Sin caido, sin Rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
HEBILLAS (Sin caido ni rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
ESLINGA																																											
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
ABSORVEDOR DE ENERGIA	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
MOSQUETONES	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
CONECTORES																																											
ARGOLLAS (Sin caido ni rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓					✓				
CORREA, CINTA O GUAYA			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓				

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podria ocasionar lesiones menores inapeciantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: NAOR OJEDA REVISÓ: Valentina Portilla

O
NA
1

PÁGINA 1 DE 1	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 11-10-2023

PROYECTO: CARBONELL

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Valentina Portilla

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			multidireccional
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)		✓		
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: Osman Pastrana FIRMA: Osman CARGO: Oficial

VO, BO COORDINADOR TSA Valentina Portilla FIRMA: ValentinaPortilla CARGO: Inspectora SST

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 2 CÓDIGO: HSEQ-F-045 DOCUMENTO CONTROLADO	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

FECHA: 30-10-23 / 4-11-2023

PROYECTO: CARBONELL.

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Javier Soler KLIPP.

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			Multidireccional
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)			✓	
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: JAVIER SOLER FIRMA: CARGO: OFICIAL.

VO, BO COORDINADOR TSA Valentina Portilla. FIRMA: CARGO: Insp SST.

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS SAC
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 7 Nov 2023

PROYECTO: CARBONELL

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Osmun Pretel.

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			Multidireccional
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)			✓	
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: OSMAN PRETEL FIRMA: OSMAN CARGO: AYUDANTE

VO, BO COORDINADOR TSA Valentina Portilla FIRMA: CARGO: Inspectora SST.

PÁGINA 1 DE 2	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 17 Octubre 2023

PROYECTO: OSBOMELL.

NOMBRE QUIEN VERIFICA: OSMAN PRETEL.

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			No hay registro
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: OSMAN PRETEL FIRMA: OSMAN CARGO: Oficial

VO, BO COORDINADOR TSA Valentina Portilla G FIRMA: Valentina Portilla CARGO: Inspectora SST

Powered by CamScanner

PÁGINA 2 DE 2	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 17 Octubre 2023

PROYECTO: CARBONELL.

NOMBRE QUIEN VERIFICA: JUSTO OYOLA

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			Multidireccional
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: JUSTO OYOLA FIRMA: JUSTO CARGO: OFICIAL

VO, BO COORDINADOR TSA Valentina Portilla FIRMA: Valentina Portilla CARGO: Inspectora SST.

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	**VERIFICACION ANDAMIOS**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 30-10-2023.

PROYECTO: Pantaleon

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Valentina Portilla.

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: Valentina Portilla. FIRMA: Valentina Portilla. CARGO: Inspectora SST

VO, BO COORDINADOR.TSA Luis C Rivillo FIRMA: CARGO: maestro

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 de 1	
VERSIÓN: 6	
CÓDIGO: HSEQ-F-056	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

FECHA: Lunes 30 de octubre 2023 - 4 Nov. de 2023

LUGAR DE INSPECCION: Pantaleón

NOMBRE: Jeun Jimenez

CARGO: Aprend.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: trabajo en Alturas - Desmonte cubierta.

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	LUNES ESTADO M	LUNES ESTADO NA	LUNES CALIFICACION A	LUNES CALIFICACION B	LUNES CALIFICACION C	MARTES ESTADO B	MARTES ESTADO M	MARTES ESTADO NA	MARTES CALIFICACION A	MARTES CALIFICACION B	MARTES CALIFICACION C	MIÉRCOLES ESTADO B	MIÉRCOLES ESTADO M	MIÉRCOLES ESTADO NA	MIÉRCOLES CALIFICACION A	MIÉRCOLES CALIFICACION B	MIÉRCOLES CALIFICACION C	JUEVES ESTADO B	JUEVES ESTADO M	JUEVES ESTADO NA	JUEVES CALIFICACION A	JUEVES CALIFICACION B	JUEVES CALIFICACION C	VIERNES ESTADO B	VIERNES ESTADO M	VIERNES ESTADO NA	VIERNES CALIFICACION A	VIERNES CALIFICACION B	VIERNES CALIFICACION C	SÁBADO ESTADO B	SÁBADO ESTADO M	SÁBADO ESTADO NA	SÁBADO CALIFICACION A	SÁBADO CALIFICACION B	SÁBADO CALIFICACION C	DOMINGO ESTADO B	DOMINGO ESTADO M	DOMINGO ESTADO NA	DOMINGO CALIFICACION A	DOMINGO CALIFICACION B	DOMINGO CALIFICACION C	OBSERVACIONES
ARNES	✓					✓							✓					✓	✓					✓																			
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
ESLINGA	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
ABSORVEDOR DE ENERGIA	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
MOSQUETONES	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
CONECTORES	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓							✓					✓	✓					✓	✓					✓													
CORREA, CINTA O GUAYA			✓			✓															✓			✓																	

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: Bebin Fimenez REVISÓ: Vo Bo Centro Portilla

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 de 1 VERSIÓN: 8 CODIGO: HSEQ-F-56 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS

FECHA: 31-10-23 / 4-11-2023

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON.

NOMBRE: FRANCISCO AVILA

CARGO: SOLDADOR.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Actividad soldadura.

DESCRIPCION	LUNES						MARTES						MIERCOLES						JUEVES						VIERNES						SÁBADO						DOMINGO						OBSERVACIONES
	ESTADO			CALIFICACION			ESTADO			CALIFICACION			ESTADO			CALIFICACION			ESTADO			CALIFICACION			ESTADO			CALIFICACION			ESTADO			CALIFICACION			ESTADO			CALIFICACION			
	B	M	NA	A	B	C	B	M	NA	A	B	C	B	M	NA	A	B	C	B	M	NA	A	B	C	B	M	NA	A	B	C	B	M	NA	A	B	C	B	M	NA	A	B	C	
ARNES																								✓																				
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ESLINGA																			✓					✓																				
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ABSORVEDOR DE ENERGIA	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
MOSQUETONES	✓						✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
CONECTORES																			✓					✓																				
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
CORREA, CINTA O GUAYA																																											

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: Francisco Avila REVISÓ: Valentina Avila

PÁGINA 1 de 1 VERSIÓN: 6 CODIGO: HSEQ-F-159 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS

FECHA: 31-10-23 4-11-2023

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON

NOMBRE:

CARGO: Oficial.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Soldadura. Monte estructura

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	LUNES CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	MARTES CALIFICACION A	B	C	MIÉRCOLES ESTADO B	M	NA	MIÉRCOLES CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	JUEVES CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	VIERNES CALIFICACION A	B	C	SÁBADO ESTADO B	M	NA	SÁBADO CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	DOMINGO CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES																																											
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ESLINGA																																											
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
ABSORVEDOR DE ENERGIA	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
MOSQUETONES	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
CONECTORES																																											
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓														
CORREA, CINTA O GUAYA																																											

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor	Inmediata
B	Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A	Pronta
C	Podria ocasionar lesiones menores lix specianles, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: REVISÓ:

PÁGINA 1 de 1	
VERSIÓN: 8	
CÓDIGO: HSEQ-F-166	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

FECHA: 8-11-2023 - 11-11-2023

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON

NOMBRE: Francisco Avila

CARGO: OFICIAL Soldador.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO: Soldadura de perfiles

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	LUNES CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	MARTES CALIFICACION A	B	C	MIERCOLES ESTADO B	M	NA	MIERCOLES CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	JUEVES CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	VIERNES CALIFICACION A	B	C	SABADO ESTADO B	M	NA	SABADO CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	DOMINGO CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES																																											
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
ESLINGA																																											
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
ABSORVEDOR DE ENERGIA							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
MOSQUETONES							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
CONECTORES																																											
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓						✓						✓								
CORREA, CINTA O GUAYA								✓							✓						✓																						

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o perdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor	Inmediata
B	Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la clase A	Pronta
C	Podria ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: _____ REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 de 1	
VERSIÓN: 6	
CODIGO: HSEQ-F-159	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

PROFESIONALES ASOCIADOS SAS

FECHA: 7-11-2023.

LUGAR DE INSPECCION: PANTACEON

NOMBRE: Mauricio Flores

CARGO: Operador

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Arnare de correas

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	LUNES CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	MARTES CALIFICACION A	B	C	MIERCOLES ESTADO B	M	NA	MIERCOLES CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	JUEVES CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	VIERNES CALIFICACION A	B	C	SÁBADO ESTADO B	M	NA	SÁBADO CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	DOMINGO CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES																																										
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ESLINGA																																										
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
ABSORVEDOR DE ENERGIA							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
MOSQUETONES							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
CONECTORES																																										
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓	✓					✓								
CORREA, CINTA O GUAYA								✓			✓					✓				✓			✓					✓					✓					✓					

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor al de la clase A	Prontª
C	Podría ocasionar lesiones menores tal especialista, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: Mauricio Flores REVISÓ: Valentina Portilla

PÁGINA 1 de 1	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 6		
CÓDIGO: HSEQ-F-056		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 7-11-2023.
LUGAR DE INSPECCION: Pantaleón
NOMBRE: Luis Carlos Peralta.
CARGO: Coordinador

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Trabajo en Alturas. Soldadura.

DESCRIPCION	LUNES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	MARTES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	MIÉRCOLES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	JUEVES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	VIERNES ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	SÁBADO ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	DOMINGO ESTADO B	M	NA	CALIFICACION A	B	C	OBSERVACIONES
ARNES							✓					✓												✓												✓							
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido ni rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido ni Rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin Rajaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
CORREAS(Sin perforacion ni quemaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
HEBILLAS (Sin oxido ni rajaduras)							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
ESLINGA																																											
SIN PERFORACIONES, MANCHAS O QUEMADURAS							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
ABSORVEDOR DE ENERGIA							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
GANCHOS (Sin rajadura y doble seguro)							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
MOSQUETONES							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
CONECTORES																																											
ARGOLLAS (Sin oxido ni rajadura)							✓					✓	✓					✓	✓					✓							✓					✓							
CORREA, CINTA O GUAYA								✓				✓			✓						✓																						

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: Rafael Padilla REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner