1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL ☐		INFORME FINAL [X]	
Tipo de Contrato: OBRA [X]		INTERVENTORÍA ☐	
Informe Número: 2		Periodo comprendido entre el 11 de OCTUBRE hasta el 30 de NOVIEMBRE del 2023	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.1408-2023			
Nombre Completo del Contratista: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDA-DANA – FUNDESPAC			
Documento de identificación del contratista: 805.024.5 69-2			
Nombre (s) del Supervisor (es): OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO			
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 60%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 100%		
Objeto del contrato: Realizar labores de restauración ecológica activa y de mantenimiento de áreas en el Parque Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque Río Pance), ubicado en la cuenca media del Rio Pance en el sur del Distrito de Santiago de Cali.			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
25/AGOSTO/2023		30 /NOVIEMBRE/2023	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato: N/A
Suspensión: N/A
Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A
Acta de recibo final de obra:

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($239.510.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$239.510.000	$ 143.706.000	$ 95.804.000	$0

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 4 de Diciembre de 2023.
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Observaciones al informe contable y financiero: El Contrato No. 4133.010.26.1.1408-2023 hace entrega de la 2 cuenta que equivale al 60% del contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

1. Se realizó la intervención de recuperación de las áreas forestales protectoras y vegetación riparia de un nacimiento en el sector de Llanos de Pance y de la quebrada Candelaria en el sector de La Veguita cubriendo una superficie de 3 hectáreas. Se sembraron 700 individuos arbóreos, más de 70 especies entre frutales y especies del bosque tropical.

2. Se realizó el control mecánico a 30 hormigueros dispersos en las áreas donde se iba a realizar la restauración y el mantenimiento de áreas restauradas. Consistió en la eliminación de los hormigueros de forma mecánica, siguiendo los siguientes pasos: 1) se identificaron los hormigueros en las áreas de interés con el acompañamiento de los guardaparques quienes conocen el parque. 2) Se georreferenciaron y mapearon los nidos. 3) Se realizó el control, que consistió en la destrucción mecánica de los hormigueros utilizando palas, pica, barras, machetes, se buscó la reina de cada hormiguero y se eliminó.

3. El contratista cumplió con el mantenimiento constante al corredor de polinizadores y jardines funcionales realizando las siguientes actividades: 1) Desyerbe, 2) Siembra de plantas de reposición, 3) Control de plagas, 4) Poda de formación y sanitaria, 5) corte de césped. Tres personas de la comunidad de Pance realizaron esta actividad

4. Realización de la instalación del sistema de riego para los jardines polinizadores

5. Se dio cumplimiento al video, se realizaron dos vuelos en dos momentos uno antes de la ejecución de las actividades y otro después de las actividades desarrolladas, como evidencia se entrega video de vuelo.

6. Cumplió con la segunda jornada de limpieza así: 1) corte de césped en la zona del deportivo Cali y un área de Llanos de Pance y 2) Desmatonado de pasto Guinea, sector El Embudo, Parque Corazón de Pance

7. Se instaló la valla informativa sobre el contrato

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 1	Descripción: Control de hormiga arriera	Foto No. 2	Descripción: Labores de plateo para la siembre
			
Foto No. 3	Actividades de siembra en el sectro de la quebrada La Candelaria – La Veguita	Foto No. 4	Mantenimiento constante a los jardines polinizadores

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 5	Labores de desmatonado en el Sector Embudo	Foto No. 6	Sistema de riego instalado y funcionando

RECIBO A SATISFACCIÓN: Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, las obras con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.1408-2023.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:


6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7. FIRMAS RESPONSABLES



OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO
Nombre y firma del Supervisor



ANA MARÍA VALENCIA HERNÁNDEZ
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 4 de Diciembre de 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.